

MS 170, 180

STIHL



2 - 41 Eksplotatavimo instrukcija
41 - 81 Lietošanas instrukcija



Turinys

1	Apie šią naudojimo instrukciją.....	2
2	Saugumo nurodymai.....	3
3	Inercinės jėgos.....	7
4	Darbo technika.....	8
5	Pjovimo įranga.....	15
6	Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (šoninis pjovimo grandinės įtempimas).....	15
7	Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (Greitas pjovimo grandinės įtempimas).....	16
8	Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (šoninis pjovimo grandinės įtempimas).....	18
9	Pjovimo grandinę įtempti (Įtempimas iš prie- kio).....	19
10	Pjovimo grandinės įtempimas (Greitas gran- dinės įtempimas).....	19
11	Pjovimo grandinės įtempimas (šoninis gran- dinės įtempimas).....	20
12	Pjovimo grandinės įtempimo patikrinimas.	20
13	Degalai.....	20
14	Degalų užpylimas.....	21
15	Grandinių tepimo alyva.....	22
16	Grandinių tepimo alyvos užpylimas.....	22
17	Grandinės tepimo patikrinimas.....	23
18	Pjovimo grandinės stabdys.....	23
19	Variklio užvedimas/išjungimas.....	24
20	Nurodymai darbui.....	27
21	Pjovimo juostos priežiūra.....	28
22	Gaubtas.....	28
23	Oro filtro valymas.....	28
24	Karbiuratoriaus reguliavimas.....	29
25	Uždegimo žvakė.....	29
26	Įrenginio saugojimas.....	30
27	Varančiosios žvaigždutės tikrinimas ir keiti- mas.....	30
28	Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas.	31
29	Techninė priežiūra ir remontas.....	35
30	Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų	37
31	Svarbiausios dalys.....	37
32	Techniniai daviniai	38
33	Atsarginių dalių įsigijimas.....	39
34	Pastabos dėl remonto darbų.....	40
35	Antrinės panaudojimas.....	40
36	ES- atitikties sertifikatas.....	40

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,

dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką firmos STIHL gaminį.

Šis gaminys buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones. Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėte patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėte be problemų juo dirbti.

Jeigu turėtumėte klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

1 Apie šią naudojimo instrukciją

Ši naudojimo instrukcija skirta STIHL motoriniams pjūklui, jis šioje instrukcijoje taip pat vadinamas motoriniu įrenginiu.

1.1 Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Priklasomai nuo įrenginio ir komplektacijos, ant įrenginio gali būti pavaizduoti sekantys simboliai.



Degalų rezervuaras; kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos



Rezervuaras grandinių tepimo alyvai;
grandinių tepimo alyva



Grandinės stabdys
paleidimas



Grandinės stabdys



Pjovimo grandinės judėjimo kryptis



Ematic; grandinės tepimo alyvos kie-
kio reguliavimas



Pjovimo grandinės įtempimas



Siurbimo angos: Žiemos režimas



Siurbimo angos: Vasaros režimas



Šildomos rankenos



Dekompresinė vožtuvą paspausti



Rankinį degalų siurbliuką paspausti

1.2 Atžymos tekste



ISPEJIMAS

Perspėjimas apie nelaimingų atsitikimų pavoju asmenims, taip pat galimus nuostolius.

PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

1.3 Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasliekame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

2 Saugumo nurodymai



Dirbant su motoriniu pjūklu, reikia imtis ypatų saugumo priemonių, nes plovimo grandinės greitis dirbant yra labai didelis, o plovimo dantukai labai aštrūs.



Naudojimo instrukciją atidžiai perskaityti prieš pirmą įrenginio naudojimą ir saugoti ją vėlesniams panaudojimui. Naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas gyvybei.

2.1 Bendra pastaba

Laikytis atitinkamų šalies institucijų saugumo nurodymų, pvz. profesinių sąjungų, socialinių kasų, darbo apsaugos ir kt.

Garsą skleidžiančių motorinių pjūklų naudojimas gali būti ribojamas šalies ar vietinių institucijų nurodymais.

Pirmą kartą dirbantiems su motoriniu pjūklu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip juo saugiai naudotis arba išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbti su motoriniu pjūklu – išskyrus vyresnius negu 16 metų jaunuolius, kurie apmokomi prižiūrint suaugusiems darbuotojams.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.

Naudotojas yra atsakingas dėl nelaimingų atsitikimų ir pavoju, gresiančių pašaliniam asmenims arba jų nuosavybei.

Motorinį pjūklą galima perduoti ar išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su jo konstrukcija ir moka ji valdyti – visada kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.

Dirbantysis su motoriniu pjūklu turi būti pailsėjęs, sveikas ir geras fizinės būklės. Kas dėl sveikatos būklės negali dirbti sunkaus darbo, turi pasiteliauti pas gydytoją, ar jis gali dirbti su šiuo pjūklu.

Draudžiama dirbti su motoriniu pjūklu, išgérus alkoholio ar vartojant vaistus, galinčius sutrikdyti reakciją bei orientaciją.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, sniegas, ledas, vėjas) nedirbti – padidintas nelaimingo atsitikimo pavojs!

Tik nešiojantiems širdies stimulatorių: šio motorinio pjūklo uždegimo sistema sukuria labai mažą elektromagnetinį lauką. Todėl gali atsirasti neigiamas poveikis kai kurių tipų širdies stimulatoriams. Norint išvengti sveikatos sutrikimo rizikos, STIHL rekomenduoja pasitarti su gydančiu gydytoju ar širdies stimulatoriaus gamintoju.

2.2 Numatytoji paskirtis

Motorinis pjūklas, skirtas tik medienos ir medinių daiktų piovimui.

Draudžiama naudoti motorinį pjūklą kitiams tikslams – nelaimingo atsitikimo pavojs!

Nedaryti jokių pakeitimų motoriniame pjūkle – dėl to gali nukentėti Jūsų saugumas. Asmenims, turintiems materialinių nuostolių, naudojant nestandardinę įrangą, firma STIHL nesuteikia jokių garantijų.

2.3 Drabužiai ir įranga

Dėvėti atitinkamus drabužius ir naudoti reikalingą įrangą.



Rūbai turi būti naudojami pagal paskirtį ir netrukdyti dirbant. Prigludęs rūbas su **neperjaunamu sluoksniu** – nėra darbinis apsaustas.

Nedėvėti drabužių, kurie gali įsipainioti tarp medžių, krūmų arba besisukančių motorinio pjūklo dalių. Taip pat jokių šalikų, kaklaraiščių ir papuošalų. Ilgus plaukus reikia surišti ir apsaugoti (skarele, kepure, šalmu ar pan.).



Avėti tinkamą avalynę – su apsauga nuo išjungimo, grublėtais padais ir plieninėmis noselemis.



ISPEJIMAS



Norint sumažinti akių sužeidimo pavojų, dėvėti prigludusius apsauginius akinius pagal standartą EN 166 arba veido apsaugą. Atkreipti dėmesį į teisingą akinijų ir veido apsaugos padėtį.

Naudoti "asmenines" klausos apsaugos priemones – pvz. apsauginius kamštelius.

Apsauginį šalmą dėvėti, esant pavojui dėl žemyn krentančių daiktų.




Mūvėti darbines pirštines iš patvarios medžiagos (pvz. odines).

STIHL siūlo plačią asmeninių apsauginių priemonių programą.

2.4 Transportuojant

Prieš pervežant – taip pat ir trumpais atstumais – motorinį pjūklą visada išjungti, grandinės stabdį jungti ir uždėti pjovimo grandinės apsaugą. Taip išvengsite nenumatytio variklio išjungimo.



Motorinį pjūklą nešti tik už vamzdinės rankenos – įkaitusi duslintuvą nukreipti priešinga kryptimi nuo kūno, pjovimo įranga atsukta atgal. Neliesti įkaitusių įrenginio dalii, ypač duslintuvo paviršiaus – pavojujus nusideginti!

Autotransporto priemonėse: motorinį pjūklą pritvirtinti taip, kad jis neapvirstu, nebūtų pažeistas ir neišbėgtų degalai.

2.5 Valymas

Plastikines dalis valyti su skudurėliu. Aštros valymo priemonės gali pažeisti plastikines dalis.

Nuvalyti nuo motorinio pjūklo dulkes ir purvą – nenaudoti nuriebalinimo priemonių.

Aušinimo angas, reikalui esant išvalyti.

Motorinio pjūklo valymui nenaudoti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Stipri vandens srovė gali pažeisti motorinio pjūklo dalis.

2.6 Įranga

Darbui naudoti tik tą pjovimo įrangą ir priedus, kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduoja šiam motoriniams pjūklui, arba techniškai tas pačias dalis. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją. Naudoti tik kokybiškus darbo įrankius ar priedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojujus ar atsirasti gedimai motoriniame pjūkle.

STIHL rekomenduoja naudoti originalius STIHL įrankius, pjovimo juostas, pjovimo grandines, varančiasias žvaigždutes ir priedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminiui ir naudojoto reikalavimams.

2.7 Degalų užpylimas



Benzinas užsidega labai greitai – laikytis saugaus atstumo nuo atviro ugnies – nepalieti degalų – nerūkyti.

Prieš pilant degalus variklį išjungti.

Neužpildinėti degalų, kol variklis yra įkaitės – degalai gali ištekėti – **gaisro pavoju!**

Degalų rezervuaro kamštį atidaryti atsargiai, lėtai sumažinant susikaupusį vidinį slėgį, kad neišsipliu degalai.

Degalus pilti tik gerai vėdinamoje patalpoje. Jeigu degalai pasiliejo, motorinį pjūklą tuoju pat nuvalyti. Nesutepti rūbų degalais, priesingu atveju tuoju pat pakeisti.

Motoriniai pjūklai gali būti su skirtingu modifikaciju degalų rezervuaro kamštiais.

Užsukamas degalų rezervuaro kamštis



Po degalų užpylimo užsukama degalų rezervuaro kamštį užsuktį kiek galima stipriau.

Taip sumažinamas rizikos laipsnis, kad varikliui dirbant, kamštis dėl variklio vibracijos atsisuks ir degalai ištekės.



Atkreipti dėmesį į nesandarumus! Jeigu degalai pasiliejo, variklio nejungti – **pavojujus gyvybei dėl nudegimų!**

2.8 Prieš pradedant darbą

Patikrinti motorinio pjūklo nepriekaištingą būklę – naudojimo instrukcijos atitinkamas skyrius:

- Patikrinti kuro sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, kaip pvz.kuro bako kamštis, žarnelių sujungimai, kuro siurbliukas (tik motoriniams pjūklams su rankiniu kuro siurbliuuku). Esant nesandarumui arba pažeidimams, variklio neįjungti – **gaisro pavojus!** Prieš naudojant motorinių pjūklų duoti suremontuoti prekybos atstovui.
- ar funkcionuoja pjovimo grandinės stabdys, automatinis grandinės stabdys
- ar teisingai sumontuota pjovimo juosta
- ar teisingai įtempta pjovimo grandinė
- akceleratorius ir apsauginis jo klavišas turi judėti laisvai – jungikliai, paleidus turi gržti į pradinę padėtį
- "kombi" svertas turi būti lengvai pastatomas į padėtį **STOP, 0 ar 0**
- Patikrinti uždegimo laidų jungimo vietas – jei jie laisvi, gali atsirasti kibirkštys, kurios gali uždegti ištekantį degalų-oro mišinių – **gaisro pavojus!**
- nekeisti jokių valdymo ir saugumą užtikrinančių įrenginių
- rankenos turi būti švarios ir sausos, nesutepitos tepalais ar purvu – svarbu saugiam motorinio įrenginio valdymui
- bakuose turi būti pakankamas kiekis degalų ir grandinių tepimo alyvos

Įrenginys gali būti ekspluatojamas tik nepriekaištingos būklės – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

2.9 Motorinio pjūklo užvedimas

Tik ant lygaus pagrindo Užsitikritinti tvirtą ir saugų pagrindą. Motorinį pjūklą laikyti tvirtai – pjovimo įranga neturi liesti jokių daiktų ir paviršiaus – nelaimingo atsitikimo pavojus dėl besisukančios pjovimo grandinės.

Motorinis pjūklas valdomas tik vieno asmens. Darbo vietoje neturi būti pašalinėti asmenų – taip pat ir užvedimo metu.

Neužvedinėti variklio, jei pjovimo juosta su grandine yra pjūvyje.

Variklių užvesti atviroje vietovėje mažiausiai 3 m nuo degalų užpilimo vietas, jokiu būdu ne uždarote patalpoje.

Prieš užvedant variklį, įjungti pjovimo grandinės stabdį – į judančią pjovimo grandinę **galite susižaloti!**

Variklio neužvedinėti už starterio virvtės – užvedinėti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

2.10 Darbo metu

Visada pasirūpinti tvirta ir saugia stovėsena.

Atsargiai, jei medžio žievė drėgna – **pavojus paslystil!**



Dirbant motorinį pjūklą visada **tvirtai laikyti abiejomis rankomis:** dešine ranka suspausti rémo rankeną – taip pat ir kairiarankiams. Norint saugiai valdyti įrenginį, vamzdinę ir rémo rankenas laikyti tvirtai suspaudus.

Gresiant pavojui arba nelaimingo atsitikimo atveju, variklį tuo pat išjungti – išjungiklis paspaudžiamas kryptimi **STOP, 0 ar 0 .**

Niekada nepalikti veikiančio variklio be priežiūros.

Atsargiai esant plikledžiui, drėgmei, sniegui, ledui, skardžiuose, nelygiam paviršiu ar ant šviežiai nupjautos medienos (žievės) – **galite paslystil!**

Atsargiai prie medžių kelmu, šaknu, duobių – **pavojus suklipti!**

Nedirbtį pavieniui – būtina dirbtį su kitu asmeniu tokiamo nuotolyje, kad pavojaus atveju galima būti prisišaukti pagalbos. Jeigu darbo vietoje yra padedančių asmenų, jie taip pat turi dėvėti reikiamus apsauginius rūbus (šalmą!) ir privalo nestovėti po pjaunamomis šakomis.

Nepamirškite, kad darbo metu, dėvint klausos apsaugos priemones, turite būti ypač atidūs – kadangi galite neišgirsti triukšmo (šauksmų, pavojaus signalų ar kt.), pranešančių apie pavojų.

Laiku daryti pertraukas, kad išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Darbo metu susidariusios dulkės (pvz. medžio dulkės), tvaikas, dūmai gali pakenkinti sveikatai, esant ore daug dulkių, reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugą.

Kai variklis dirba: pjovimo grandinė kurė laiką juda, po to kai akceleratoriaus rankenėlė paleista – įsibėgėjimo efektas.

Nerūkyti, dirbant motoriniu įrenginiu ir netoli jo – **gaisro pavoju!** Maitinimo sistemoje gali būti lengvai užsidegantis benzino garų nuotekis.

Reguliariai tikrinti pjovimo įrangos būklę, trum-pais intervalais, o esant juntamiems pakitimams, tuoju pat:

- variklį išjungti, palaukti, kol pjovimo grandinė sustos
- patikrinti būklę ir tvirtą padėtį
- Atkreipti dėmesį į aštrumą

Veikiant varikliui, neliesti pjovimo grandinės. Jeigu pjovimo grandinė buvo prispausta kažkokiu daiktu, tuoju pat išjungti variklį – tik tada pašalinti daiktą – **pavoju susižeisti!**

Paliekančių motorinių pjūklų be priežiūros: variklį išjungti.

Keičiant pjovimo grandinę, variklį išjungti. Dėl netikėtai išjungusio variklio – **pavoju susižeisti!**

Lengvai užsiliepsnojančias medžiagas (pvz. medžio skiedras, žievė, sausą žolę, degalus) laikyti toliau nuo išmetamų dujų srauto ir įkaitusio duslintuvu paviršiaus – **gaisro pavoju!** Duslintuvus su katalizatoriumi gali labai įkaisti.

Niekada nedirbti, kai pjovimo grandinė netepama, todėl sekti tepimo alyvos kiekį bakelyje. Darbą tuoju pat nutraukti, kai alyvos kiekis bakelyje per mažas ir papildyti grandinių tepimo alyvos – žiūrėti taip pat "Grandinių tepimo alyvos užpylimas" ir "Grandinės tepimo tikrinimas".

Jeigu motorinis pjūklas buvo neteisingai naudojamas (pvz. prispaustas, paveiktas smūgio ar kt.), prieš tēsiant darbą, užtikrinti jo nepriekaištingą būklę – žiūrėti "Prieš darbą".

Atkreipti ypatingą dėmesį į kuro padavimo sistemos sandarumą ir saugos įrangos funkcionavimą. Jokiu būdu netęsti darbo, nesant užtikrintam motorinio pjūklo saugumu. Suabejojus kreiptis į specialistą.

Atkreipti dėmesį į nepriekaištingą laisvą eiga, kad atleidus akceleratoriaus klavišą, grandinė daugiau nebesisuktų. Reguliariai tikrinti laisvos eigos darbą, jei reikia pakoreguoti. Jeigu pjovimo grandinė vis tiek juda, kreiptis į specialistą.

 Motorinis pjūklas, esant įjungtam varikliui, išmeta nuodingas dujas. Šios dujos yra bekvapės ir nematomos ir savo sudėtyje turi nesudegusią angliavandenilių bei benzolo. Niekuo met nedirbti su įrenginiu uždarose ar

blogai védinamoje patalpose – tai liečia ir įrenginius su katalizatoriumi.

Dirbant grioviuose, šachtose arba siaurose vietose, pasirūpinti pakankama oro ventiliacija – **pavoju gyvybei dėl apsinuodijimo!**

Esant negerumui, galvos skausmams, regėjimo sutrikimams (pvz. mažesnis regėjimo laukas), klausos sutrikimams, pykinimui, sumažėjusugebėjimui susikaupti, tuoju pat nutrauki darbą – šiuos simptomus gali salygoti ir per didelės išmetamų dujų koncentracijos – **nelaimingo atsitikimo pavoju!**

2.11 Po darbo

Variklį išjungti, grandinės stabdį išjungti ir uždėti pjovimo grandinės apsaugą.

2.12 Saugojimas

Jeigu motorinis pjūklas nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekliaudytų. Motorinių pjūklų psaugoti nuo neteisėto panaudojimo.

Motorinių pjūklų laikyti sausoje, šiltuje patalpoje.

2.13 Vibracijā

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali iššaukti vibracijos sukeliamus kraujo apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo kraujo apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankenų suėmimo jėga (stiprus suspaidimas taip pat sutrikdo kraujo apytaka)

Ilgai naudojant motorinių įrenginių ir pasikartojujus atitinkamiems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

2.14 Techninė priežiūra ir remontas

Prieš pradedant visus remonto, valymo ir priežiūros darbus taip pat darbus prie pjovimo įrangos, variklį visada išjungti. Dėl netikėtai pradėjusios judėjti pjovimo grandinės – **pavoju susižeisti!**

Išimtis: karbiuratoriaus ir laisvos eigos reguliavimas.

Motorinių pjūklų reguliariai prižiūrėti. Atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naujomo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atlikti prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priesingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai motoriniame pjūkle. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

Nedaryti jokių pakeitimų motoriniame pjūkle – dėl to gali nukentėti Jūsų saugumas – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Varikli, esant nuimtam uždegimo laidui ar išsuktai uždegimo žvakei, užvedinėti su užvedimo virvute tik tada, kai oro ir degalų padavimo rankenėlė padėtyje **STOP, 0 ar 0 – gaisro pavojus** dėl kibirkščių susidarymo išorinėje cilindro pusėje!

Motorinio įrenginio netaisyti ir nelaikytu arti atviros ugnies – dėl degalų galimas **gaisro pavojus!**

Reguliariai tikrinti degalų rezervuaro kamščio sandarumą.

Naudoti tik nepriekaištingos būklės STIHL rekomenduojamas uždegimo žvakes – žiūrėti "Techniniai daviniai".

Patikrinti uždegimo laidą (nepriekaištinga izoliacija, tvirtas pajungimas).

Patikrinti nepriekaištingą duslintuvu būklę.

Niekada nedirbtai su pažeistu duslintuvu arba be jo – **gaisro pavojus! klausos pažeidimai!**

Neliesti karšto duslintuvu – **nudegimo pavojus!**

Antivibracinių elementų būklė įtakoja vibraciją – reguliariai tikrinti antivibracinius elementus.

Grandinės gaudytuvą patikrinti – jei pažeistas, pakeisti.

Išjungti variklį

- tikrinant plovimo grandinės įtempimą
- patempiant plovimo grandinę
- keičiant plovimo grandinę
- šalinant gedimus

Laikytis grandinės aštrinimo instrukcijos reikalavimų – saugiam ir teisingam darbui reikia visada laikyti plovimo grandinę ir juostą nepriekaištingos

būklės, plovimo grandinė turi būti teisingai išaštinta, įtempta ir gerai sutepta.

Plovimo grandinę, plovimo juostą ir varančiąją žvaigždę keisti laiku.

Reguliariai tikrinti sankabos būgnelio nepriekaištingą būklę.

Degalai ir grandinių tepimo alyva turi būti laikoma tik atitinkančiose reikalavimus ir nepriekaištingos būklės talpose. Laikyti sausoje, vėsioje ir saujoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės.


Esant plovimo grandinės stabdžio gedimams, tuoju pat išjungti motorinį įrenginį – **pavojas susižeisti!** Kreiptis į specializuotą prekybos atstovą – nedirbtai su įrenginiu, kol nebus pašalintas gedimas, žiūrėti "Plovimo grandinės stabdys".

3 Inercinės jėgos

Dažniausiai atsirandančios inercinės jėgos yra atatranka, atgalinis smūgis ir judėjimas pirmyn.

3.1 Pavojas esant atatrankai


Esant atatrankai, galima pavojingai susižaloti.



001BA036 KN

Esant atatrankai (smūgis atgal ir aukštyn), pjūklas plovėjui gali išsprūsti irapti nekontroliuojamas.

3.2 Atatranka atsiranda, kai pvz.



001BA257 KN

- piovimo grandinė viršutiniame piovimo juostos smaigalio ketvirtuje netyčia paliečia medieną ar kitą kietą daiktą – pvz. genint šakas netyčia paliečiamą kita šaką
- piovimo grandinė viršutinėje juostos dalyje trumpam užstringa pjūvyje


3.3 Piovimo grandinės stabdys QuickStop

Jo pagalba tam tikrose situacijose sužeidimų pavojus gali sumažėti, bet išvokus atatrankai vis tiek nepavyksta. Suveikus stabdžiui, piovimo grandinė per sekundės dalis sustoja – aprašyta šios instrukcijos skyriuje "Piovimo grandinės stabdys".

3.4 Atatrankos pavojaus sumažinimas


- dirbtį apgalvojant veiksmus, tinkamai,
- motorinį pjūklą laikyti tvirtai abiejomis rankomis
- pjauti tik esant maksimaliems alkūninio veleno sūkiams
- pastoviai stebėti piovimo juostos galą
- nepjauti piovimo juostos galu
- saugotis mažų, kietų šakų, pomiskio ir atžalų – grandinė jose gali užstrigtai
- niekuomet vienu metu nepjauti keletos šakų
- dirbant nereikia pernelyg pasilenkti
- niekuomet nepjauti aukščiau pečių lygio
- piovimo juostą taikyti į jau pradėtą įpjovą
- "durti" tik tada, kai esate gerai susipažinę su šia darbo technika
- atkreipti dėmesį į kamieno padėties pasikeitimą, kad išvengti grandinės užspaudimo
- dirbtį tik su gerai išgalsta ir įtempta piovimo grandine – gylio ribotuvas turi būti ne per aukštą
- darbui naudoti mažą atmetimą turinčią piovimo juostą su maža "galva"

3.5 Judėjimas pirmyn (A)



Jeigu pjaunama piovimo juostos apatinė dalimi, piovimo grandinei užstrigus arba atsimušus į kietą daiktą medienoje, motorinis pjūklas gali būti traukiamas link kamieno – **todėl visuomet pjaunant reikia prilausti pjūklo karteri prie kamieno.**

3.6 Atatranka (B)



Jeigu pjaunama piovimo juostos viršutine dalimi, piovimo grandinei užstrigus arba atsimušus į kietą daiktą medienoje, motorinis pjūklas gali judėti atgal dirbančiojo link – **Kad to išvengti:**

- neužspausti piovimo juostos viršutinės dalies
- piovimo juostą nepersuskerti pjūvyje

3.7 Būkite ypač atsargūs

- įkibusių medžių atveju
- medžių, turinčių kamieną įtempimą – įstrigusių tarp dviejų medžių atveju
- dirbant vėjolaužoje

Šiaisiai atvejais dirbtį ne su pjūklu, o su svirtele, suktuvu arba vilkiku.

Ištrauktai supjaustytas kamieno dalis. Dirbtį kiek galima laisvesnėse vietose.

Pjaunant negyvą (išdžiūvusią, sutrūnijusią ar apmirusią medieną) kyla didelis, sunkiai įvertinamas pavojus. Pavojaus atpažinimas yra apsun-kintas ir beveik neįmanomas. Naudoti pagalbinės priemones kaip suktuką ar vilkiką.

Pjaunant medžius **prie kelių, geležinkelio linijų, elektros linijų** ir t.t. dirbtį ypač dėmesingai. esant reikalui, pranešti policijai, energetikos įmonei ar geležinkelio vadovybei.

4 Darbo technika

Piovimo ir retinimo darbus, taip pat su tuo susijusiu darbus (ipiovų darymas, šakų genėjimas) turi teisę atlikti tik specialius mokymus išklausę ir atestaciją praėję asmenys. Kas neturi darbo su motoriniu pjūklu arba darbo atlikimo technika patirties, šiu darbų neturėtų atlikinėti – padidintas nelaimingo atsitikimo pavojus!

Kertant medžius, reikia laikytis specifinių šalies medžių kirtimo technikos reikalavimų.


4.1 Pjovimas

Nepjauti, kai uždegimo ir oro sklendės valdymo rankenėlė užvedimo padėtyje. Variklio sūkių šioje akceleratoriaus rankenėlės padėtyje negalima reguliuoti.

Dirbtai ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Nesukelti pavojaus kitiems – dirbtai apdairiai.

Pradedantiems naudotojams rekomenduojame pasimokyti pjauti medžio kamieną ant "ožio" – žiūrėti "Plonų medžių pjovimas".

Naudoti kuo trumpesnę pjovimo juostą: pjovimo grandinę, pjovimo juosta ir varančioji žvaigždutė turi derėti tarpusavyje ir tikt i motoriniams pjūklui.



Nė viena kūno dalis negali būti **tame pačiam lygmenyje** su besisukančia pjovimo grandine.

Motorinių pjūklų iš medžio ištraukt iš su besisukančia pjovimo grandine.

Motorinių pjūklų naudoti tik švarios medienos pjovimui – bet ne šaknų pjaustymui ar pakėlimui.

pasvirusių šakų nepjaustyti iš apačios.

Atsargiai, pjaunant krūmus ar jaunus medelius. Pjovimo grandinė gali sugriebti plonus üglius ir nusvesti link dirbančiojo.

Atsargiai pjauti supleišėsių medieną – **atplėsti medienos gabalėliai gali sužaloti!**

Stebėti, kad pjovimo metu grandinė neliestų jokių pašaliniai daiktai: akmenys, vynis ir pan. gali pažeisti pjovimo grandinę. Motorinis pjūklas gali pašokti aukštyn – **nelaimingo atsitykimo pavoju!**

Jei besisukanti pjovimo grandinė atsitrenkia į akmenį ar kokį kitą kietą daiktą, gali susidaryti kibirkščių, kurios tam tikromis aplinkybėmis gali uždegti lengvai užsiliepsnojančias medžiagas. Sausi augalai ir krūmynai lengvai dega, ypač karšto ir sauso oro sąlygomis. Jei kyla gaisro

pavojas, nenaudoti motorinio pjūklo arti lengvai užsidegančių medžiagų, sausų augalų ir krūmynų. Būtina pasiteirauti kompetentingojje miškininkystės įstaigoje, ar gali kilti gaisro pavojas.



Dirbant šlaite, stovėti visada aukščiau arba šone kamieno. Saugotis riedančių kamienų.

Dirbant didesniame aukštyje:

- visada naudoti pakeliamąją darbinę platformą
- niekada nedirbti stovint ant kopėčių arba medyje
- nedirbti nestabiliose vietose
- nedirbti virš pečių lygio
- niekada nepjauti viena ranka

Pilnai gazuojant, pjovimo grandinės dantelių aštriąias briaunas įstatyti į pjovos vietą, prispausti atraminius dantukus – tik po to pradėti pjauti.

Niekuomet nedirbti neatrémus pjūklo atraminių dantukų. Atraminius dantukus saugiai prispausti prie medžio.

Baigiant pjūvį, motorinio pjūklo pjovimo įranga nebetenka atramos pjūvyje. Naudotojas turi perimti įrenginio svorio jėgą – **kyla pavojuj prarasti įrenginio kontrolę!**

Pjaustant mažo skersmens medieną:



- naudoti stabiliu, tvirtus padéklus medienai – "ožius"
- negalima prilaikyti medienos koja
- pašaliniam asmenims draudžiama pagelbėti, prilaikant medieną

Šakų genėjimas

- naudoti mažą atmetimą atgal turinčią pjovimo grandinę
- motorinių pjūklų, esant galimybei, atremti ar paremti į kamieną
- negenėti šakų, stovint ant kamieno
- nepjauti pjovimo juostos galu
- atkreipti dėmesį į šakas su įtempimu
- niekuomet vienu metu nepjauti keletos šakų

Skersinis gulčios ar stačios medienos pjovimas

Būtinai laikytis teisingos pjūvio sekos: visų pirmą pjovą, sauganti nuo įplyšimo (1), po to pjovą įtempimo vietoje (2), priešingu atveju pjovimo juosta gali būti užspausta arba atmesta atgal – pavojus susižeisti!




- ▶ Padaryti kamieno pjovą, saugančią nuo įplyšimo (1)
- ▶ Padaryti pjovą įtempimo vietoje (2)

Atliekant šią pjovą, pjauti iš apačios į virš (atbulinis pjūvis) – **atbulinio smūgio pavojus!**

PRANESIMAS

Gulintis kamienas pjovimo vietoje neturi liesti žemės paviršiaus – priešingu atveju gali būti pažeista pjovimo grandinė.

Išilginis pjūvis:




Pjovimo technika, kai nenaudojami atraminiai dantukai – pavojus būti patrauktam link pjauamo kamieno – pjauti kiek įmanoma plokštesniu kampu – elgtis ypač atsargiai – **padidintas atbulinio smūgio pavojus!**

4.2 Pasiruošimas kirtimui

Miško kirtimo plote dirba tik kirtimo darbus atliekantys asmenys.

Kontroliuoti, kad krentantis medis neužkliudyti kito asmens – dėl variklio sukeliamo triukšmo galite neišgirsti šauksmo.




Mažiausias atstumas iki kitos darbo vienos 2 1/2 kamieno ilgių.

Medžio virtimo krypties ir atsitraukimo takų nustatymas

Pasirinkti plotą, kuriamė bus galima kirsti medį.

Atkreipti dėmesį į :

- natūralų medžio pasvirimą
- neįprastai didelį šakotumą, asimetrišką šakų išsidėstymą, medienos pažeidimus
- vėjo kryptį ir greitį – esant stipriam vėjui miško kirtimas yra draudžiamas
- šlaito kryptį
- šalia augančius medžius
- sniego dangos storij
- medžio gyvybingumo būklę – ypač esant kamieno pažeidimams arba negyvai medienai (sausai, supuvusiai ar apmirusiai)




A virtimo krypti

B gržimo taką (arba atsitraukimo taką)

- Kiekvienam miško pjovėjui paruošti atsitraukimo takus apie 45° kampu nuo medžio kamieno virtimo krypties
- Atsitraukimo takus išvalyti, kliūtis pašalinti
- Įrenginius ir įrankius laikyti saugiu atstumu – bet ne atsitraukimo takuose
- Medžiui virstant, atsitraukti į šalį, į darbo vietą sugržti atsitraukimo taku
- Šlaite atsitraukimo takai turi būti įrengti lygiagrečiai šlaito nuolydžiui
- Atsitraukimo metu stebėti krentančias šakas ir medžio vainiko užimamą plotą

Darbo vietas prie kamieno paruošimas


- Nuvalyti kamieną ir iš darbo aikštelės pašalinti trukdančias šakas, krūmus ir kitas kliūtis – garantuoti darbo metu kiekvieno miško pjovėjo stabilią stovėseną
- Krupopščiai nuvalyti apatinę kamieno dalį (pvz. su kirviu) – smėlis, akmenys ir kiti svetimkūnai atšipina pjovimo grandinę



- Nupjauti stambias priešaknines ataugas – visų pirmiai ipjauti vertikalai, po to horizontaliai – tik esant sveikai medienai

4.3 Ipjova kamiene

Pasiruošimas atlikti ipjovą kamiene




Ipjova kamiene (C) nustato medžio virtimo kryptį.

Svarbu:

- nenupjauta medienos dalis turi būti tik dešiniu kampu virtimo krypties link
- pjauti kuo arčiau žemės paviršiaus
- ipjauti maždaug nuo 1/5 iki 1/3 kamieno skersmens

Virtimo krypties nustatymas – be atžymos ant gaubto ir starterio dangtelio



Ant šio motorinio pjūklo gaubto ir starterio dangtelio yra atžyma. Naudoti šią atžymą.


Ipjovos kamiene atlikimas

Atliekant ipjovą kamiene, motorinjį pjūklą laikyti taip, kad ipjova būtų stačiu kampu kritimo kryptiai.

Ipjova kamiene atliekama, naudojant "Sohlenschnitt" (horizontalus pjūvis) ir "Dachschnitt" (ižambus pjūvis) ir galimos įvairios jos atlikimo sekos – laikytis specifinių šalies reikalavimų pjovimo technikai.


- Atliekti "Sohlenschnitt" (horizontalų pjūvi)
- "Dachschnitt" (ižambus pjūvis) apie 45° - atliekamas 60° kampu horizontaliam pjūviui

Virtimo krypties tikrinimas



- Motorinio pjūklo pjovimo juostą įstatyti į ipjovą. Atžyma turi būti nukreipta numatyta medžio virtimo kryptimi – jeigu reikia virtimo kryptį galima pakoreguoti, atitinkamai pataisant ipjovą

4.4 Ipjova iš šonų




Šis pjūvis apsaugo kamieno šonus nuo plyšimo, verčiant medį – iš abiejų kamieno pusių kiek galima žemiau apie 1/10 kamieno skersmens į gylį – storesnuose kamienuose daugiausiai piovimo juostos plėčio.

Negalima daryti šiuo pjūviu, jeigu yra puvinys.

4.5 Medžių kirtimo pagrindai

Matmenys



Ipjova (C) nustato medžio virtimo kryptį.

Nenupjauta medienos dalis (D) veikia kaip šarnyras.

- Nenupjautos medienos dalis apie 1/10 kamieno skersmens
- Jokiu būdu negalima jos nupjauti – kitaip nebus galima kontroliuoti medžio virtimo krypties – **nelaimingo atsitikimo pavoju!**
- supuvusiuose kamienuose paliki platesnę nenupjautos medienos dalį

Pjūvis (E) medžio nukirtimui.


- tiksliai horizontaliai
- 1/10 (maž. 3 cm) medžio kamieno skersmens virš ipjovos (C)

Diržas (F) arba apsaugos juosta (G) palaiko medį ir saugo nuo priešlaikinio nukritimo.


- Juostos plotis: apie 1/10 iki 1/5 medžio kamieno skersmens
- Juostos jokiu būdu nenupjauti, kertant medį
- supuvusiuose kamienuose paliki platesnę juostą

Įdūrimas

- taip pat verčiant nulūžusius medžius
- atliekant drožinėjimus



- ▶ naudoti piovimo grandinę su maža atatranka ir elgis ypač atsargiai
- 1. pjauti piovimo juostos apatinę dalimi – jokiui būdu ne viršutine – **atatrankos pavoju!**
Pjauti pilna eiga, kol pjūvis bus dvigubai platenis nei piovimo juostos plotis
- 2. piovimo juostą lėtai pasukinėti į šonus – **atatrankos ar atgalinio smūgio pavoju!**
- 3. "durti"atsargiai – **atgalinio smūgio pavoju!**



Jei galima atlikite medžio šerdies pjūvį. Medžio šerdies pjūvis ir piovimo juostos viršutinė ar apatinė pusė yra lygiagretūs.

Medžio šerdies pjūvis atliekamas lygiagrečiai nenupjautai medienos daliai, t. y. formuojamas vienodai, kaip iliustracijoje. Todėl medžio šerdies pjūvį atlikti lygiagrečiai ipjovai kamiene.

Pleštai

Laiku įstatyti pleištą į pagrindinį pjūvį, t. y., kol nesitikima kliūties pjūvyje. Pleištą įstatyti į pjūvį ir tinkamais įrankiais ištumti.

Naudoti tik pleištus iš aliuminio arba plastmasės – plieninių pleištai nerekomenduojami. Plieniniai pleištai gali pakenkti piovimo grandinei ir sąlygoti pavojingą pjūklo atmetimą atgal.


Pasirinkti tinkamus pleištus, priklausomai nuo kamieno skersmens ir nenupjautos medienos dalies pločio (analog. pjūvis (E)).

Renkantis pleištą (tinkamo ilgio, pločio ir aukščio), kreipkitės pas specializuotą STIHL prekybos atstovą.

4.6 Pasirinkti tinkamą kirtimo būdą

Tinkamo kirtimo būdo pasirinkimas priklauso nuo tų pačių sąlygų, kaip pasirenkant kirtimo kryptį ir atsitraukimo takus.

Gali būti išskirtos kelios skirtingos šių požymiu reikšmės. Šioje naudojimo instrukcijoje yra aprašytos tik dvi dažniausiai paplitusios reikšmės:




kairėje:	Normalus medis – stačiai augantis medis su vienodu vainiku
dešinėje:	Pasviręs – medžio vainikas rodo virtimos kryptį

4.7 Vėduoklinis pjūvis su nenupjautos medienos dalimi (normalus medis)

A) Mažo skersmens kamienai


Šis pjūvis atliekamas, kai medžio kamieno skersmuo yra mažesnis už pjovimo juostos ilgi.



Prieš atliekant pagrindinį pjūvį, reikia perspėti aplinkinius "Dēmesio!".


- Pagrindinį pjūvį (E) "idurti" – pjovimo juosta "idurti" iki galio

- Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į medienos dalį ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinį pjūklą perkelinėti kuo mažiau
- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (1)
 - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki apsauginės juostos (2)
 - Apsauginės juostos nenupjauti



B) Storesni medžiai

Šis pjūvis atliekamas, kai kamieno skersmuo viršija motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgi.




Prieš atliekant pagrindinį pjūvį, reikia perspėti aplinkinius "Dēmesio!".

- Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į pjūvio vietą ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinį pjūklą perkelinėti kuo mažiau
- Pjovimo juostos galas įstatomas į medieną už paliktos nenupjautos medienos dalies (1) – pjūklas turi judeti tik horizontaliai ir kuo plačiau
- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (2)
 - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki apsauginės juostos (3)
 - Apsauginės juostos nenupjauti

Pjūvis tešiamas toliau iš priešingos medžio pusės.

Atkreipti dėmesį į tai, kad antras pjūvis būtų atliekamas tame pačiame lygyje, kaip ir pirmasis.


- Duriamasis pjūvis
- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (4)
 - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki apsauginės juostos (5)
 - Apsauginės juostos nenupjauti



- Naudoti pleištą (6)

Prieš pjauant medį, dar kartą perspēti netoli ese esančius šūksnių "Dėmesio!".


- Apsauginę juostą nupjauti iš išorės, įstrižai aukštinėti ištestomis rankomis



Prieš pjauant medį, dar kartą perspēti netoli ese esančius šūksnių "Dėmesio!".

- Fiksavimo juostą pjauti iš išorės, įstrižai aukštinėti ištestomis rankomis

B) Storesni medžiai




Jeigu kamieno skersmuo viršija motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgi, atliekamas daugiapakopis pjūvis.

- Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į fiksavimo juostą ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinių pjūklų perkelinėti kiek galima mažiau
- Pjovimo juostos galas įstatomas į medieną prieš paliktą nenupjautą medienos dalį (1) – pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kuo plačiau
 - Fiksavimo juostos ir paliktos medienos dalies nenupjauti
- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (2)
 - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki fiksavimo juostos (3)
 - Fiksavimo juostos nenupjauti

A) Mažo skersmens kamienai

Šis pjūvis atliekamas, kai medžio kamieno skersmuo yra mažesnis už pjovimo juostos ilgi.




- Pjovimo juosta "perdurti" medžio kamieną
- Pjūvis (E) atliekamas iki nenupjautos medienos dalies (1)
 - tiksliai horizontaliai
 - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis atliekamas iki fiksavimo juostos (2)
 - tiksliai horizontaliai
 - Fiksavimo juostos nenupjauti

Pjūvis tesiama toliau iš priešingos medžio pusės.

Atkreipti dėmesį į tai, kad antras pjūvis būtų atliekamas tame pačiame lygyje, kaip ir pirmasis.

- Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į medienos dalį ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinių pjūklų perkelinėti kuo mažiau
- Pjovimo juostos galas įstatomas į medieną prieš fiksavimo juostą (4) – pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kuo plačiau

- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (5)
 - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki fiksavimo juostos (6)
 - Fiksavimo juostos nenupjauti




Prieš pjaunant medį, dar kartą perspėti netoli ese esančius šūksnių "Dėmesio!".

- Fiksavimo juostą pjauti iš išorės, ištirzai aukšty tyn ištiestomis rankomis

5 Pjovimo įranga

Pjovimo grandinė, pjovimo juosta ir varančioji žvaigždutė sudaro pjovimo įrangą.


Komplektacijoje esanti pjovimo įranga yra optimaliai priderinta motoriniams pjūklui.



- Pjovimo grandinės (1), varančiosios žvaigždutės ir Rollomatic pjovimo juostos varomosios žvaigždutės žingsnis (t) turi sutapti
- Pjovimo grandinės (1) varančiojo narelio storis (2) turi būti suderintas prie pjovimo juostos (3) griovelio pločio

Jei komponentai tarpusavyje nedera, pjovimo įranga po trumpo darbo laiko gali nepataisomai sugesti.

5.1 Grandinės apsauga




Kartu tiekama tik pjovimo įrangai tinkanti apsauga grandinei.

Jeigu prie motorinio pjūklo naudojamos skirtingu ilgiu pjovimom juostos, visada reikia turėti tinkamą apsaugą grandinei, kuri pilnai uždengia pjovimo juostą.


Ant grandinės apsaugos šono yra nurodytas ilgis, kuris tinka atitinkamo ilgio pjovimo juostai.

6 Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (šoninis pjovimo grandinės įtempimas)

6.1 Varančiosios žvaigždutės dangtelį nuimti




- Atsukti veržlės ir nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį




- Varžtą (1) sukti į kairę, kol įtempimo veržlė (2) priglus prie korpuso

6.2 Išjungti pjovimo grandinės stabdį



- Apsauginę stabdžio rankeną atlenkti iki vamzdinės rankenos, kol ji trakštels – grandinės stabdys išjungtas


6.3 Pjovimo grandinę uždėti



ISPEJIMAS

Užsimauti apsaugines pirštines – pavoju susižeisti į aštinius pjovimo dantelius.


- Pjovimo grandinę uždėti – pradėjus nuo pjovimo juostos galo



- Pjovimo juostą uždėti ant varžtų (1) – pjaunantieji grandinės dantukų paviršiai turi būti nukreipti į dešinę
- Fiksavimo kiaurymę (2) uždėti ant įtempimo skriemulio dantelių – tuo metu pjovimo grandinę uždėti ant varančiosios žvaigždutės (3)
- Varžtą (4) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė dar truputį kabos – o nareliai jeis į pjovimo juostos griovelius
- Varančiosios žvaigždutės dangtelį vėl uždėti – veržles lengvai priveržti ranka
- toliau: žiūr. "Pjovimo grandinės įtempimas"


7 Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (Greitas pjovimo grandinės įtempimas)

7.1 Varančiosios žvaigždutės dangtelį nuimti




- Rankenėlę (1) atlenkti (kol ji užsifiksuos)
- Veržlę (2) pasukti į kairę, kol ši laisvai kabos starterio dangtelyje (3)
- Sankabos dangtelį (3) nuimti

7.2 Įtempimo skriemulio montavimas




2310BA014 KN

- ▶ Įtempimo skriemulį (1) nuimti ir apsukti




2310BA015 KN

- ▶ Varžtą (2) išsukti



2310BA016 KN


- ▶ Įtempimo skriemulį (1) ir pjovimo grandinę (3) pridėti vieną prie kito



2310BA017 KN

- ▶ Varžtą (2) įdėti ir priveržti


7.3 Išjungti pjovimo grandinės stabdį



001BA186 KN

- ▶ Apsauginę stabdžio rankeną atlenkti iki vamzdinės rankenos, kol ji trakštels – grandinės stabdys išjungtas

7.4 Pjovimo grandinę uždėti




181BA012 KN


ISPEJIMAS

Užsimauti apsaugines pirštines – pavojus susizieisti į aštrius pjovimo dantelius.


- ▶ Pjovimo grandinę uždėti – pradėti nuo pjovimo juostos smaigilio – atkreipti dėmesį į įtempimo skriemulio ir pjaunančiųjų dantukų padėtis
- ▶ Įtempimo skriemulį (1) pasukti į dešinę iki atramos
- ▶ Pjovimo juostą pasukti taip, kad įtempimo skriemulys būtų nukreiptas į naudotoją



- ▶ Pjovimo juostą uždėti ant varančiosios žvaigždutės (2)
- ▶ Pjovimo juostą uždėti ant smeigijų (3), galinė smeigė turi patekti į pailgą angą juosteje



- ▶ Centriniai nareliai turi patekti į juostos griovelį (žiūrėti rodyklė), o įtempimo skriemulį pasukti į kairę iki galio
- ▶ Uždėti varančiosios žvaigždutės dangtelį, kad varžtai patektų į angeles karteryje




Uždedant varančiosios žvaigždutės dangtelį, įtempimo ratuko ir įtempimo skriemulio dantys turi sukibti vieni su kitais.


- ▶ Įtempimo skriemulį (4) truputį pasukti, kol varančiosios žvaigždutės dangtelis pilnai užsidės ant karterio
- ▶ Rankenėlę (5) atlenkti (kol ji priglus prie dangtelio)
- ▶ Veržles uždėti ir lengvai prisukti
- ▶ toliau: žiūr. "Pjovimo grandinės įtempimas"

8 Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (šoninis pjovimo grandinės įtempimas)

8.1 Varančiosios žvaigždutės dangtelį nuimti




- ▶ Atsukti veržles ir nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį




- ▶ Varžtą (1) sukti į kairę, kol įtempimo skriemulys (2) priglus kairėje prie kiaurymės korpuse

8.2 Išjungti pjovimo grandinės stabdį



- Apsauginę stabdžio rankeną atlenkti iki vamzdinės rankenos, kol ji trakstels – grandinės stabdys išjungtas


8.3 Pjovimo grandinę uždėti



ISPEJIMAS

Užsimauti apsaugines pirštines – pavoju susižeisti į ašturius pjovimo dantelius


- Pjovimo grandinę dėti pradedant nuo pjovimo juostos smaigalio



- Pjovimo juostą uždėti ant varžtų (1) – pjaunantieji grandinės dantukų paviršiai turi būti nukreipti į dešinę
- Fiksavimo kiaurymė (2) uždėti ant įtempimo skriemulio dantelių – tuo metu pjovimo grandinę uždėti ant varančiosios žvaigždutės (3)

- Varžtą (4) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė dar truputį kabos – o nareliai jeis į pjovimo juostas griovelį
- Varančiosios žvaigždutės dangtelį vėl uždėti – ir veržlės lengvai prisukti ranka
- toliau su "Pjovimo grandinės įtempimas"

9 Pjovimo grandinę įtempti (įtempimas iš priekio)




Norint įtempti pjovimo grandinę darbo metu:

- Išjungti variklį
- Veržkes atsukti
- Pjovimo juostą pakelti už galio
- su atsuktuvu įtempimo varžtą (1) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė priglus prie pjovimo juostos apatinės dalies
- pjovimo juostą dar pakelti ir stipriai prisukti veržles
- toliau: žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas"

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempama dažniau, negu ta, su kuria jau buvo kurį laiką dirbama!

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

10 Pjovimo grandinės įtempimas (Greitas grandinės įtempimas)




Norint įtempti pjovimo grandinę darbo eigoje:

- Išjungti variklį
- Veržlės rankenėlę atlenkti ir veržlę atlaisvinti
- Įtempimo skriemuli(1) pasukti iki atramos į dešinę
- Verlžlę (2) tvirtai prisukti ranka
- Veržlės rankenėlę grąžinti į vidų
- toliau: žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas"

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama dažniau nei ta, kuri jau buvo ilgesnį laiką eksplotuojama!

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

11 Pjovimo grandinės įtempimas (šoninis grandinės įtempimas)




Norint įtempti pjovimo grandinę darbo metu:

- Išjungti variklį
- Veržkes atsukti
- Pjovimo juostą pakelti už galą
- su atsuktuva įtempimo varžtą (1) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė priglus prie pjovimo juostos apatinės dalies
- pjovimo juostą dar pakelti ir stipriai prisukti veržles
- toliau: žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas"

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama dažniau, negu ta, su kuria jau buvo kurj laiką dirbama!

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

12 Pjovimo grandinės įtempimo patikrinimas



- Išjungti variklį
- Apsaugines pirštines užsimauti
- Pjovimo grandinė turi būti priglususi prie pjovimo juostos apatinės dalies taip, kad, atleidus apsauginį stabdį, ją būtų galima tempti ranka apie pjovimo juostą
- Jeigu reikia, patempti pjovimo grandinę

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama žymiai dažniau, nei ta, kuri jau buvo ilgesnį laiką eksplotuojama.

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

13 Degalai

Variklio darbui reikalingas kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos.



Vengti tiesioginio degalų kontakto su oda ir benzino garų įkvėpimo.

13.1 STIHL MotoMix

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL MotoMix. Šio paruošto naudojimui degalų mišinio sudėtyje nėra benzolo, švino, jis pasižymi dideliu oktaniniu skaičiumi ir visada pateikia tikslų sudedamajų dalių santykį.

"STIHL MotoMix" sumaišytas su STIHL dvitakte varikline alyva „HP Ultra“, kad būtų užtikrinta ilgiausia variklio eksplotavimo trukmė.

MotoMix disponuoja ne visos rinkos.

13.2 Degalų mišinio paruošimas

PRANESIMAS

Nekokybiški degalai ir neatitinkantis nurodymų kuro mišinio santykis gali salygoti rimtus variklio gedimus. Mažesnės kokybės benzinas ar variklinė alyva gali pažeisti variklį, riebokšlius, maitinimo sistemą ir degalų rezervuarą.

13.2.1 Benzinas

Naudoti tik **kokybišką benziną** ne mažesnio oktaninio skaičiaus nei 90 ROZ – bešvinį arba paprastą.

Benzinas, turintis savo sudėtyje virš 10% alkoholio gali pakenkti varikliams su ranka reguliuojamu karburiatoriumi ir todėl jo šiems varikliams naudoti negalima.

Varikliams su M-Tronic benzinas su iki 27% alkoholio (E27) priduoda pilną galią.

13.2.2 Variklinė alyva

Patiems ruošiant degalų mišinį, galima naudoti tik STIHL dvitakčių variklių alyvą arba kitokią JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ar ISO-L-EGD klasių kokybišką variklinę alyvą.

Kad visą įrenginio naudojimo trukmę nebūtų viršytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, STIHL reikalauja naudoti „STIHL HP Ultra“ dvitakčių variklių alyvą arba lygiavertę kokybišką variklinę alyvą.

13.2.3 Maišymo santykis

jei STIHL dvitaktė variklių alyva 1:50;
1:50 = 1 dalis alyvos + 50 dalim benzino

13.2.4 Pavyzdžiai

Benzino kiekis STIHL dvitaktė alyva 1:50

Litrai	Litrai	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- ↓ degalams skirtą specialią talpą visų pirmą supilti variklinę alyvą, po to benziną ir kruopščiai sumaišyti

13.3 Kuro mišinio saugojimas

Saugoti tik degalams skirtose talpose saugojie, sausoje ir vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės spindulių.

Kuro mišinys sensta – mišinį ruošti tik pagal poreikį keliomis savaitėmis. Kuro mišinių laikyti ne ilgiau kaip 30 dienų. Ėsant šviesos, saulės spinduliu poveikiui, žemai arba aukštai temperatūrai, kuro mišinys gali pasentti greičiau.

STIHL MotoMix galima be problemų laikyti iki 5 metų.

- Talpą su kuro mišiniu prieš pildymą stipriai papurptyti



ISPEJIMAS

Talpoje gali būti padidėjęs spaudimas – indą atidaryti atsargiai.


- Degalų rezervuarą ir talpą kurui laikas nuo laiko kruopščiai išvalyti

Kuro likučius ir valymui naudotą skystį sunaikinti pagal nurodymus, nekenkiant aplinkai!

14 Degalų užpylimas



14.1 Įrenginio paruošimas



- Prieš pilant degalus, nuvalyti degalų rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į rezervuarą nepatektų nešvarumai
- Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje
- atsukti alyvos rezervuaro kamštį

14.2 Degalų užpylimas

Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalų rezervuaro.


STIHL rekomenduoja naudoti STIHL degalų pil-dymo sistemą (Specialus priedas).

**ISPEJIMAS**

Po degalų pildymo rezervuaro kamštį ranka užsukti kiek galima tvirčiau.

Jei kamščiai su ipjova, naudoti atitinkamą įrankį (pvz.kombi raktą atsuktuvą).

14.3 Kuro filtro keitimas



Kuro filtrą keisti kasmet, tam:

- ▶ Ištuštinti degalų rezervuarą
- ▶ Kabiuku iš rezervuaro ištraukti kuro filtrą ir nuimti jį nuo žarnelės
- ▶ Ant žarnelės uždėti naujų kuro filtrą
- ▶ Filtrą įleisti į degalų rezervuarą

15 Grandinių tepimo alyva

Automatiniam, pastoviam pjovimo grandinės ir juostos tepimui naudoti – tik nekenksmingą aplinkai kokybišką grandinių tepimo alyvą – geriausiai biologiškai greitai susiskaidančią STIHL BioPlus.

PRANESIMAS

Biologinė grandinių tepimo alyva turi būti pakankamai atspari senėjimui (pvz. STIHL BioPlus). Alyva su per mažu atsparumu senėjimui linkusi greitai sutrišteti. To pasekmės yra kietos ir sunkiai pašalinamos nuosėdos, ypač ant varančiosios žvaigždutės, ant sankabos ir ant grandinės – iki alyvos siurblio užblokavimo.

Pjovimo grandinės ir pjovimo juostos tarnavimo laikas žymiai priklauso nuo tepimo alyvos savybių – todėl reikia naudoti specialią grandinės tepimo alyvą.

**ISPEJIMAS**

Nenaudoti senos panaudotos alyvos! Panaudota alyva, esant ilgesniams ar pakartotinam kontaktui su oda gali sukelti odos vėžinius susirgimus ir yra žalinga aplinkai!


PRANESIMAS

Sena alyva neturi reikalingų tepimo savybių ir netinka grandinės tepimui.

16 Grandinių tepimo alyvos užpylimas



16.1 Įrenginio paruošimas



- ▶ Kruopščiai nuvalyti alyvos rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į vidų nepatektų nešvarumai
- ▶ Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje
- ▶ atsukti alyvos rezervuaro kamštį

16.2 Grandinių tepimo alyvos užpylimas

- Grandinių tepimo alyvą pilti – kiekvieną kartą , kai pilami degalai

Užpilant degalus, jų nepaliesti, neperpildyti degalu rezervuaro.


STIHL rekomenduoja STIHL grandinių alyvos užpildymo sistemą (specialus priedas).

- Uzsukti rezervuaro kamštį

Pasibaigus kurui degalu rezervuare, alyvos rezervuare dar turi būti likę tepimo alyvos .

Jeigu alyvos kiekis rezervuare nemažėja, tai turėtų būti grandinės tepimo sistemos gedimo priežastis: patikrinti piovimo grandinės tepimą, išvalyti tepimo angeles, ar kreiptis į techninio aptarnavimo tarnybą. STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui.

17 Grandinės tepimo patikrinimas



143BA024 KN

Piovimo grandinė visada turi šiek tiek taškyti tepimo alyvą.

PRANESIMAS

Niekada nedirbtį netepant piovimo grandinės! Dirbant netepama piovimo grandine, intensyviai dyla darbinės dalys. Prieš pradedant dirbtį, visada būtina patikrinti grandinės tepimą ir alyvos kiekį rezervuare.


Kiekvienos piovimo grandinės pridirbimas vyksta nuo 2 iki 3 minučių.

Po pridirbimo pjūvių patikrinti piovimo granbdinės įtempimą, reikalui esant, ją įtempti – žiūrėti "Piovimo grandinės įtempimo tikrinimas".

18 Piovimo grandinės stabdys




18.1 Piovimo grandinę užblokuoti



- avariniu atveju
- užvedimo metu
- variklio laisvos eigos metu

Spaudžiant kaire ranka apsauginę rankeną piovimo juostos galo link – arba automatiškai dėl staigaus pjūklo atmetimo atgal – grandinė užblokuojama ir nebejuda.

18.2 Išjungti piovimo grandinės stabdį



- Apsauginio stabdžio rankeną patraukti vamzdinės rankenos link

PRANESIMAS

Prieš "gazuojant" (išskyrus veikimo patikrinimą) ir prieš pradedant pjauti, grandinės stabdys turi būti atleistas.

Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai piovimo grandinei (piovimo grandinė nejuda), net ir per trumpą laiką gali salygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

Piovimo grandinės stabdis suveikia automatiškai, esant pakankamai stipriam pjūklo atmetimui – dėl apsauginės rankenos masės ir inercijos: apsauginio stabdžio rankena pajuda pirmyn piovimo juostos galo link – ir tuomet, kai darbininko dešinioji ranka néra uždėta ant vamzdinės rankenos, pvz. atliekant pjūvį.

Stabdžio kinematinė dalis veikia tik tuo atveju, kai apsauginė rankenoje nebuvo atlikta jokių pakeitimų.

18.3 Apsauginio stabdžio kinematinės dalies tikrinimas

Kiekvieną kartą prieš darbo pradžią: laisvos eigos metu užblokuoti pjovimo grandinę (apsauginę stabdžio rankeną pastumti link juostos galo) ir trumpai (maks. 3 sek.) pilnai "pagazuoti" – pjovimo grandinė turi nejudėti. Apsauginio stabdžio rankena turi būti švari ir laisvai judėti.


18.4 Pjovimo grandinės stabdžio techninė priežiūra

Apsauginio stabdžio kinematinė dalis dėl trinties dėvisi (natūralus dilimas). Tam, kad ji normaliai dirbtų, būtina ją reguliarai tikrinti pas specialistą. STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti tik STIHL prekybos atstovui. Reikia laikytis sekančių intervalų:

Dirbant profesionaliai: kas ketvirtį
 Dirbant pusiau profesionaliai: kas pusmetį
 Dirbant mėgejiškai: kartą į metus

19 Variklio užvedimas/išjungimas

19.1 Valdymo svirtelės padėtys



Stop-0 – variklis išjungtas – degimas išjungtas

Darbinė padėtis I – variklis dirba arba gali išjungtis

Užvedimo padėtis) – šioje padėtyje užvedinėjamas šiltas variklis – oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlė, paspaudus akceleratorius rankenėlę, pašoka į darbinę padėtį

Sklendė uždaryta) – šioje padėtyje užvedamas šaltas variklis

19.2 Valdymo svirtelės reguliaivimas

Valdymo svirtelės perstatymui iš darbinės padėties I į uždarytos sklendės padėtį) tuo pačiu metu spausti apsauginį akceleratoriaus klavišą ir gazo rankenėlę – nustatyti "kombi" svertą.

Perstatymui į užvedimo padėtį) kombi svertą pastatyti pirmiausiai ant "oro ir kuro padavimo sklendė" uždaryta), po to kombi svertą paspausti į užvedimo padėtį).

Pakeitimas į užvedimo padėtį) galimas tik tada, kai uždegimo sklendė uždaryta).

Paspaudus apsauginį akceleratoriaus klavišą ir kartu gazo svirtelę, oro ir kuro padavimo sklendė pašoka iš užvedimo padėties) į darbinę padėtį I.

Variklio išjungimui valdymo svirtelę pastatyti ant Stop 0.

19.2.1 Padėtis oro ir kuro padavimo sklendė uždaryta)

- esant šiltam varikliui
- kai variklis po užvedimo gazuojant išsijungia
- kai degalų rezervuaras buvo ištuštintas (variklis išsijungė)


19.2.2 Padėtis "Užvedimas")

- esant šiltam varikliui (kai tik variklis padirba apie minutę)
- po pirmųjų uždegimo procesų cilindre
- po degimo kameros vėdinimo, kai variklis buvo užsisiurbės

19.3 Motorinj pjūklą laikyti


Yra dvi galimybės kaip laikyti motorinj pjūklą užvedimo metu.

19.3.1 Ant žemės paviršiaus



- ▶ Motorinį pjūklą tvirtai pastatyti ant žemės – atsistoti saugioje padėtyje – piovimo grandinė neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus
- ▶ Motorinį pjūklą tvirtai prispausti kairė ranka ant vamzdinės rankenos prie žemės paviršiaus – nykštys po vamzdine rankena
- ▶ dešinę koją įstatyti į rémo rankeną


19.3.2 Tarp kelių arba šlaunų



- ▶ rémo rankeną prispausti tarp kelių arba šlaunų
- ▶ kairiaja ranka tvirtai laikyti už vamzdinės rankenos – nykštys po vamzdine rankena

19.4 Užvedimas

19.4.1 Standartiniai modeliai



- dešiniaja ranka lėtai ištraukti starterio virvutę iki atrimos – po to ją greitai ir staigiai trūktelėti – tuo metu vamzdinę rankeną spausti žemyn – virvutės neištraukti iki galo – **gali nutrūkti!** Starterio rankenėlės staigiai nepaleisti – atleidinėti vertikalai, kad virvutė galėtų teisingai susivynioti.

Esant naujam varikliui arba ilgesnį laiką nedirbus, gali reikėti keletą kartų patraukti užvedimo virvutę – kol bus paimta pakankamai degalu.

19.4.2 Modeliai su ErgoStart

ErgoStart sukaupia energiją motorinio pjūklo užvedimui. Dėl šios priežasties tarp starterio virvutės patraukimo ir variklio užsivedimo gali praeiti kelios sekundės.

- su dešine ranka lėtai ir tolygiai trauktis užvedimo rankenėlę – tuo metu vamzdinę rankeną paspausti žemyn – virvutės neištraukti iki galo – **gali nutrūkti!**
- Starterio rankenėlės staigiai nepaleisti – atleidinėti vertikalai, kad virvutė galėtų teisingai susivynioti.

19.5 Motorinio pjūklo užvedimas




ISPEJIMAS

Pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.

- Būtina laikytis nurodymų saugiam darbui

19.5.1 Visiems modeliams



- Apsauginio stabdžio rankeną (1) paspausti į priekį – pjovimo grandinė užblokuojama
- Paspausti apsauginį akceleratoriaus klavišą (2) ir akceleratoriaus rankenę (4) trumpai spustelėti, valdymo svirtelė (3) pašoka į darbinę padėtį I ir variklis pradeda dirbti laisva eiga


Padėtis oro ir kuro padavimo sklendė uždarysta

- esant šaltam varikliui (taip pat ir kai variklis po užvedimo pagazavus išsijungė)

Padėtis "Užvedimas"


- esant šiltam varikliui (kai tik variklis padirba apie minutę)
- Motorinį pjūklą laikyti ir užvesti

19.6 Po pirmujų uždegimo procesu cilindre



- Oro ir kuro padavimo valdymo svirtelę (3) pastatytį užvedimo padėtyje II ir užvedinėti toliau


19.7 Kai tik variklis pradeda dirbti



- apsauginį akceleratoriaus klavišą (2) ir akceleratoriaus rankenę (4) trumpai spustelėti, valdymo svirtelė (3) pašoka į darbinę padėtį I ir variklis pradeda dirbti laisva eiga

PRANESIMAS

Variklis turi būti **tuojau pat** perjungtas į darbo laisva eiga režimą – kitu atveju, esant užblokuotai piovimo grandinei, gali atsirasti variklio ir grandinės stabdo gedimai.



- ▶ Apsauginio stabdžio rankenė patraukti vamzdinės rankenos link

Piovimo grandinės stabdys išjungtas – motorinis pjūklas paruoštas darbui.

PRANESIMAS

Gazuoti tik atleidus grandinės stabdį. Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai piovimo grandinei (piovimo grandinė nejuda), net ir per trumpą laiką gali sąlygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

19.8 Esant labai žemai oro temperatūrai

- ▶ trumpai "pagazavus", leisti pašilti varikliui

19.9 Išjungti variklį

- ▶ Oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlę padėtyje Stop 0

19.10 Jei variklis neužsiveda

Po pirmųjų uždegimo procesų cilindre, kai karbiuratoriaus oro sklendės valdymo svirtelė nebuvvo laiku pastatyta iš padėties į startinę padėtį , variklis tikriausiai užsisiurbė.

- ▶ Oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlę padėtyje Stop 0
- ▶ Uždegimo žvakę išsukti – žiūrėti "Uždegimo žvakė"
- ▶ Uždegimo žvakę išdžiovinti
- ▶ keletą kartų patraukti užvedimo rankenėlę, degimo kameros išvėdinimui
- ▶ Uždegimo žvakę vėl įsukti – žiūrėti "Uždegimo žvakė"

- ▶ oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlę pastatyti į užvedimo padėtį – taip pat ir esant šaltam varikliui
- ▶ vėl užvedinėti variklį

20 Nurodymai darbui

20.1 Darbo pradžioje

Naujas įrenginys iki trečio kuro užpylimo neturėtų dirbti pilnu apkrovimu, kad pridirbimo metu negautų per didelio krūvio. Pridirbimo metu judančios variklio detalės turi prisiderinti viena prie kitos – variklyje atsiranda didelė trintis. Variklis pasieka maksimalų galingumą tik po 5 iki 15 užpildymų degalais.

20.2 Darbo metu

PRANESIMAS

Karbiuratorių sureguliuoti ne per liesam mišiniui tam, kad pasiekti tariamai didesnį galingumą – galite pažeisti variklį – žiūrėti "Karbiuratoriaus reguliavimas".

PRANESIMAS

Gazuoti tik atleidus grandinės stabdį. Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai piovimo grandinei (piovimo grandinė nejuda), net ir per trumpą laiką gali sąlygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

20.2.1 Grandinės įtempimą tikrinti kuo dažniau

Nauja piovimo grandinė turi būti įtempiamama dažniau, nei ta, kuri jau ilgą laiką buvo eksplotuojama.

20.2.2 Esant šaltai grandinei

Piovimo grandinė yra įtempta teisingai, jei ji prilodus prie piovimo juostos apatinės dalies ir laisvai juda, traukiama ranka. Jeigu reikia piovimo grandinę įtemti – žiūrėti "Piovimo grandinės įtempimas".

20.2.3 Esant darbinei temperatūrai

Piovimo grandinė pailgėja, kabo. Pavaros nareliai, esantys piovimo juostos apatinėje dalyje, negali atitolti nuo piovimo juostos krašto – piovimo grandinė gali nušokti. Piovimo grandinę įtempiai – žiūrėti "Piovimo grandinės įtempimas".

PRANESIMAS

Atvésdama pjovimo grandinė traukiasi. Todél neatpalaiduota grandinė gali deformuoti alkūnilio veleno pusašį ir guolius.

20.2.4 Po darbo didelės apkrovos režimu

Po ilgesnio variklio apkrovimo darbo metu, leisti jam trumpai padirbtai laisva eiga, kol jis pravés, kad variklio detalės (uždegimo sistema, karbiuratorius) per daug neįkaistų.

20.3 Po darbo

- Pjovimo grandinę atlaisvinti, jeigu ji darbo metu, esant darbinei temperatūrai, buvo įtempta

PRANESIMAS


Užbaigus darbą, pjovimo grandinė turi būti atlaisvinama! Atvésdama pjovimo grandinė traukiasi. Todél neatpalaiduota grandinė gali deformuoti alkūnilio veleno pusašį ir guolius.

20.3.1 Iрenginio išjungimas trumpam laikui

Leisti atvéssti varikliui. Iрenginj su pilnu degalų rezervuaru laikyti iki sekantio panaudojimo sau- soje, saugioje vietoje, atokiau nuo atviros ugnies.

20.3.2 Iрenginio išjungimas ilgesniams laikui

žiūrėti "Iрenginio saugojimas"

21 Pjovimo juostos priežiūra

- Pjovimo juostos padėtį keisti – po kiekvieno pjovimo grandinės aštrinimo ir pakeitus grandinę – kad išvengti netolygaus pjovimo juostos nusidėvėjimo, ypač juostos gale ir apatinėje dalyje
- Alyvos patekimo į juostą angeles (1), alyvos padavimo iš karterio kanalą (2) ir pjovimo juostos griovelius (3) valyti reguliariai
- Griovelio gylį pamatuoti – su specialia gylio ribotuvu plokšttele (Specialūs reikmenys) – vie-


tose, kur pjovimo juostos griovelio nudilimas yra didžiausias

Grandinės tipas	Grandinės žingsnis	Minimalus griovelio gylis
Picco	1/4" P	4,0 mm
Rapid	1/4"	4,0 mm
Picco	3/8" P	5,0 mm
Rapid	3/8"; 0,325"	6,0 mm
Rapid	0.404"	7,0 mm

Jeigu pjovimo juostos griovelio gylis néra pakankamas:

- Pjovimo juostą pakeisti

Kadangi grandinės nareliai slysta pjovimo juostos kraštais – varomieji nareliai sieks griovelio dugnų.

22 Gaubtas**22.1 Gaubtą nuimti**

- Užrakta su atitinkamu įrankiu, pasukus 90° į kairę, atidaryti
- gaubtą patraukti į viršų



22.2 Gaubto uždėjimas

Uždedame atvirkštine eilės tvarka.

23 Oro filtro valymas**23.1 Kai variklio galingumas žymiai sumažėja**

- Apsauginį akceleratoriaus klavišą ir kartu akceleratoriaus rankenelę paspausti, o valdymo svirtelę pastatyti į šalto starto padėtį ↳
- Nuvalyti nuo filtro ir aplink jį stambius nešvarumus
- Gaubtą nuimti – žiūrėti "Gaubtas"

MS 170, MS 180

**MS 170 2-MIX, 180 2-MIX**

- ▶ Filtrą nuimti į viršų
- ▶ filtrą išskratyti arba išpūsti **ne** per stipria oro srove iš vidaus į išorę

Veltininio filtro nevalyti šepetėliu!


Jei filtras nevalomas arba sugadintas, pakeiskite filtra.

- ▶ Vėl sumontuoti oro filtrą

24 Karbiuratoriaus reguliavimas

24.1 Bendra informacija

Karbiuratorius gamykloje yra sureguliuotas taip, kad dirbant bet kokiomis padėtyje, varikliui yra paduodamas optimalus kiekis degalų-oro mišinio.



24.2 Standartinis nustatymas

- ▶ Oro filtrą patikrinti – jei reikia pakeisti

- ▶ Laisvos eigos reguliavimo varžą (LD) įsukti įsukti prieš laikrodžio rodyklę iki atramos (kai rys sriegis), po to pasukti varžą 2 ratus pagal laikrodžio rodyklę (Standartinė padėtis **LD = 2**)

24.3 Laisvos eigos reguliavimas

- ▶ Variklių užvesti – ir leisti pašilti
- ▶ Su laisvos eigos sūkių reguliavimo varžtu (LD) teisingai sureguliuoti laisvą eiga: pjovimo grandinė turi nejudėti

Variklio sūkių skaičius laisva eiga yra per mažas:

- ▶ Laisvos eigos reguliavimo varžą (LD) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol pjovimo grandinė pradės judėti – po to 1/2 rato atsukti atgal

Pjovimo grandinė juda laisvos eigos metu

- ▶ Laisvos eigos reguliavimo varžą (LD) lėtai sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol pjovimo grandinė sustos – tada 1/2 rato dar pasukti ta pačia kryptimi



ISPEJIMAS

Jeigu pjovimo grandinė po laisvos eigos reguliavimo nesustoja, parodyti motorinį pjūklą specia-listui.


25 Uždegimo žvakė


- ▶ esant nepakankamam variklio galingumui, blogam užvedimui arba laisvos eigos sutrikimams, visų pirma patikrinti uždegimo žvakę.
- ▶ Po maždaug 100 darbo valandų uždegimo žvakę pakeisti – jeigu elektrodrai labai apdege, dar anksčiau – naudoti tik STIHL rekomenduo-jamas, žvakes su apsauga nuo trukdžių – žiūrėti "Techniniai daviniai"

25.1 Uždegimo žvakės išmontavimas


- ▶ Apsauginį akceleratoriaus klavišą ir kartu akceleratoriaus rankenelę paspausti, o val-dymo svirtelę pastatyti į šalto starto padėtį ↳
- ▶ Gaubtą nuimti – žiūrėti "Gaubtas"

MS 170, MS 180



MS 170 2-MIX, 180 2-MIX


- ▶ nuimti uždegimo žvakės antgalį
- ▶ Uždegimo žvakę išsukti

25.2 Patikrinti uždegimo žvakę

- ▶ užterštą uždegimo žvakę išvalyti
- ▶ patikrinti nuotolių tarp elektrodų (A) ir jei reikia pareguliuoti, atstumo dydį – žiūrėti "Techniniai daviniai"
- ▶ pašalinti uždegimo žvakės užteršimo priežastis

Galimos priežastys:

- per daug variklinės alyvos degaluose
- užterštas oro filtras
- nepalankios darbo sąlygos

**ISPEJIMAS**

Kai blogai užsukta veržlė (1) ar jos nėra, gali susidaryti kibirkštys. Jeigu dirbama degioje ar sprogioje aplinkoje, gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba gali būti padaryta turtinė žala.

- ▶ naudoti apsaugotas nuo trukdžių uždegimo žvakes su tvirta veržlė

25.3 Uždegimo žvakės sumontavimas

- ▶ Uždegimo žvakę išsukti ir laidą tvirtai užspausti – detales vėl sumontuoti atvirkštine eilės tvarka

26 |renginio saugojimas


Kai darbo pertrauka apie 30 dienų

- ▶ Degalų rezervuarą gerai vėdinamoje patalpoje ištušinti ir išvalyti
- ▶ Degalus sunaikinti pagal gamtos apsaugos reikalavimus.
- ▶ Jei yra rankinis degalų siurbliaus: Rankinių degalų siurbliauką paspauskite mažiausiai 5 kartų
- ▶ Užvesti variklį ir tol leisti jam veikti tuščiaja eiga, kol variklis užges
- ▶ Nuimti pjovimo grandinę ir juostą, nuvalyti ir sutepti apsaugine alyva
- ▶ |renginį kruopščiai nuvalyti, ypač cilindro briaunas ir oro filtra
- ▶ naudojant biologinę grandinių tepimo alyvą (pvz. STIHL BioPlus) pilnai užpildyti grandinės tepimo alyvos rezervuarą
- ▶ |renginį saugoti sausoje ir saugioje vietoje. Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz., vaikų).

27 Varančiosios žvaigždutės tikrinimas ir keitimas

- ▶ Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį, pjovimo juostą ir pjovimo grandinę
- ▶ atlaisvinti pjovimo grandinės stabdį – apsauginio stabdžio rankeną pastumti link vamzdinės rankenos


27.1 Pakeisti varančiąją žvaigždutę nauja



- sudėvėjus dvi lygiagrečiai naudotas pjovimo grandines arba anksčiau
- jei sudilimo žymės (rodyklės) viršija 0,5 mm gylį – priešingu atveju sutrumpėja pjovimo grandinės naudojimo laikas – sudilimo žymių gylis matuojamas matuoklės pagalba (Specialūs reikmenys)

Varančioji žvaigždutė tarnaus ilgiau, jei darbui bus naudojamos dvi pjovimo grandinės pakaitomis.

STIHL rekomenduoja naudoti tik originalias STIHL varančiosias žvaigždutes, kad apsaugintų stabdžio kinematinė dalis dirbtų patikimai.



- Spyruoklinį žiedą išspausti su atsuktuvu
- Poveržlę nuimti
- Varančiąją žvaigždutę kartu su adatiniu guoliu nuimti nuo alkūninio veleno

27.2 Varančiosios žvaigždutės montavimas

- Nuvalyti alkūninio veleno pusašį bei adatinį guoli ir sutepti juos STIHL tepalu (Specialūs reikmenys)
- Adatinį guoli užmauti ant alkūninio veleno pusašio
- Uždėjus sankabos būgneli arba sankabos būgneli su varančiaja žvaigždute, pasukti maždaug 1 ratą, kad sliekinė pavara patektų į alyvos siurblio išpjovą

- Poveržlę ir spyruoklinį žiedą vėl užmauti ant alkūninio veleno

28 Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas

28.1 Aštria pjovimo grandine dirbama žymiai produktyviau

Teisingai išaštrinta pjovimo grandinė teisingai išsirėžia į medieną vos spustelėjus.

Nedirbtai atšipusia ar pažeista pjovimo grandinė – tai fiziškai apsunkina darbą, padidina vibraciją, dėvėjimąsi ir neduoda pageidaujamо pjovimo rezultato.

- Pjovimo grandinę nuvalyti
- patikrinti ar pjovimo grandinėje nėra įtrūkimų, ar nepažeistos kniedės
- defektuotas ar nusidévėjusias grandinės detales būtina pakeisti naujomis, o naujas detales priderinti prie likusių pagal jų formą ir nusidévėjimo laipsnį


Pjovimo grandinės su kietmetalo plokštélėmis (Duro) yra ypač atsparios dilimui. Kad optimaliai jas pagalažti, STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.



Labai svarbu išlaikyti nustatytus užgalandinimo, priekinės briaunos bei užaštrinimo kampus.

Neteisingai prižiūrėta pjovimo grandinė – ypač, kai gylis ribotuvas per žemas – gali salygoti didelį motorinio pjūklo atmetimą – **pavojus susižeisti!**

28.2 Grandinės žingsnis



Grandinės žingsnio žymėjimas (a) yra išpaustas kiekvieno dantuko gylio ribotuvo srityje.

Žymėjimas (a)


	Grandinės žingsnis Colais	mm
7	1/4 P	6,35
1 arba 1/4	1/4	6,35

6, P arba PM	3/8 P	9,32
2 arba 325	0,325	8,25
3 arba 3/8	3/8	9,32
4 arba 404	0,404	10,26

Dildės skersmuo yra parenkamas pagal pjovimo grandinės žingsnį – žiūréti lentelėje "Galandinimo įrankiai".

Aštrinant pjovimo dantukus, būtina išlaikyti nustatytus užgalandinimo kampus.

28.3 Užgalandinimo ir užaštrinimo kampai



A Užgalandinimo kampus

STIHL pjovimo grandinės galandamos 30° kampu Išimitis yra išilginio pjovimo grandinės galandamos 10° kampu. Išilginio pjovimo grandinės pavadinimė turi žymėjimą X.


B užaštrinimo kampus

Naudojant nurodytus galandinimo rémelius ir tinkamo skersmens dildes, automatiškai pasiekiamas teisingas užaštrinimo kampus.

Dantukų formos	Kampai (°)
A	B
Micro = pusiau kalto formos dantukas pvz. 63 PM3, 26 RM3, 36 RM	30 75
Super = pilnai kalto formos dantukas pvz. 63 PS3, 26 RS, 36 RS3	30 60
Išilginio pjovimo grandinė pvz. 63 PMX, 36 RMX	10 75

Pjovimo grandinės darbinių narelių forma turi būti vienoda. Nevienodi kampai salygoja netolygų pjovimo grandinės darbą, didesnį pjovimo grandinės nusidėvėjimą – iki grandinės trūkimo.

28.4 Dildės rėmelis




► naudoti specialų rėmelį su dilde

Pjovimo grandines galasti ranka, tik naudojant specialų rėmelį su dilde (Specialius įrankis, žiūréti lentelėje "Galandinimo įrankiai"). Šie rėmeliai turi specialią ženklinimą užgalandinimo kampui.

Naudoti tik specialias dildes, skirtas grandinių galandinimui! Kitos dildės pjovimo grandinėms aštrinti netinka.



28.5 Kampų patikrinimui



STIHL kalibruota plokštėlė (Specialius įrankis, žiūréti lentelėje "Galandinimo įrankiai") – universalus įrankis, skirtas priekinės braunos, užgalandinimo kampo tikrinimui, gylio ribotuvui žeminti, dantuko gylio nustatymui, griovelio, alyvos angų išvalymui.

28.6 Teisingas galandinimas

- Galandinimo įrankius pasirinkti, atsižvelgiant į pjovimo grandinės žingsnį
- pjovimo juostą, reikalui esant įtempti
- pjovimo grandinę užblokuoti – apsauginė rankena pastumiamā į priekį
- norint patraukti grandinę, apsauginę rankeną patraukti link vamzdinės rankenos: grandinės stabdys išjungtas. Esant grandinės stabdymo sistemai QuickStop Super, papildomai paspausti apsauginį akceleratoriaus klavišą
- Dažniau aštrinti, nuimti mažiau paviršiaus nedideliam paaštrinimui pakaks pabraukti dilde du -tris kartus




- ▶ Dildę laikyti: **horizontaliai** (dešiniu kampu į pjovimo juostos šoninį paviršiu) išlaikant tinkamą užgalandinimo kampą – pagal atžymas ant galandinimo rémelio – rémelį uždėti ant dantuko viršaus ir ant gylio ribotuvo
- ▶ grandinę aštrinti tik iš vidaus į išorę
- ▶ dildę nuima metalo sluoksnį, tik aštrinant jude- siu į priekį – atliekant judesį atgal, dildę kilste-lėti
- ▶ nebraukti dilde per grandinės jungiamuosius centrinius narelius
- ▶ dildę reguliarai pasukti, kad būtų išvengta vienpusio jos dilimo
- ▶ aštrinimo metu atsiradusias metalo drožles pašalinti kietu medžio gabalėliu
- ▶ užgalandinimo kampus patikrinti kalibruota plokšteli

Visi pjaunamieji dantukai turi būti vienodo ilgio.

Esant nevienodam dantukų ilgiui, jų aukštis būna taip pat nevienodas, kas sajugoja pjovimo grandinės trūkčiojamą ir jos trūkimą.

- ▶ visus pjaunamuosius grandinės dantukus aš- rinti pagal mažiausią pjaunamajį dantuką – geriausiai tai gali atliliki prekybos atstovas elektriniui galandinimo prietaisu

28.7 Dantuko pjovimo gylio ribojimai



Gylio ribotovo aukštis pjovimo dantuko atžvilgiu formuoja drožlės storumą.

- a Privalomas nuotolis tarp gylio ribotuvo ir pjovimo briaunos


Pjaunant minkštą medieną, išskyrus tada, kai ji įšalus, gylio ribotovo aukštį galima padidinti iki 0,2 mm (0.008").

Grandinės žingsnis		Gylio ribotuvas	
	(mm)	Atstumas(a)	(coliais)
Colialis			
1/4 P	(6,35)	0,45	(0,018)
1/4	(6,35)	0,65	(0,026)
3/8 P	(9,32)	0,65	(0,026)
0,325	(8,25)	0,65	(0,026)
3/8	(9,32)	0,65	(0,026)
0,404	(10,26)	0,80	(0,031)

28.8 Gylio ribotuvo žeminimas

Aštrinant pjovimo dantuką, nuotolis tarp gylio ribotuvo ir pjovimo briaunos mažėja.

- ▶ po kiekvieno aštrinimo reikia tikrinti gylio ribotuvu aukštį gylio ribotuvu plokštélės pagalba




- ▶ Pjovimo grandinės žingsnį atitinkančią plokštélę (1) uždėti ant grandinės – jei gylio ribotuvas išlenda virš plokštélės, jį reikia pažeminti

Pjovimo grandinės su dvigubu varančiojo narelio gylio ribotuvu (2) – viršutinė dvigubu gylio ribotuvu dalis (2) (su serviso atžyma) galandama kartu su pjaunančiojo dantuko gylio ribotuvu.




ISPEJIMAS

Likusioji gylio ribotuvo prie jungiamojo narelio dalis taip pat varančiojo narelio gylio ribotuvas negali būti šlifuojami, priešingu atveju, gali padėti pjūklo atmetimo atgalui pavojus.



- ▶ Gylio ribotuvą žeminti kaip parodyta iliustracijoje




- ▶ pabaigoje lygiagrečiai su serviso atžymomis (žiūr.rodyklė) nušluoti gylio ribotuvo viršutinę dalį su plokštelių iš galandinimo rinkinio – negalima sužeminti ribotuvą žemiu atžymos



ISPEJIMAS

Per žemi gylio ribotuvai padidina motorinio pjūklo atmetimą atgal.



- ▶ Ant pjovimo grandinės uždėti ribotuvu plokštelię – aukščiausia ribotuvu vieta turi sutapti su plokšteliu

28 Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas

- ▶ po galandinimo pjovimo grandinę kruopščiai nuvalyti, pašalinti prilipusias drožles ar dulkes – pjovimo grandinę gerai sutepti
- ▶ ilgesnį laiką nedirbant, pjovimo grandinę saugoti nuvalytą ir gerai suteptą

Galandinimo įrankiai (Specialūs reikmenys)

Grandinės žingsnis	Apvali dildė Ø	Apvali dildė	Dildės rémelis	Kalibruota plokštelė	Plokščia dildė	Galandinimo rinkinys ¹⁾
Coliaiš (mm)	mm (coliaiš)	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.
1/4 P (6,35)	3,2 (1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356	5605 007 1000
1/4 (6,35)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 0814	5605 007 1027
3/8 P (9,32)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
0.325 (8,25)	4,8 (3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028
3/8 (9,32)	5,2 (13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029
0.404 (10,26)	5,5 (7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030

¹⁾susideda iš dildės rémelio su apvalia dilde, plokščios dildės ir ribotuvu plokštelės

29 Techninė priežiūra ir remontas

Toliau aprašyti darbai atliekami naudojant normaliomis sąlygomis. Jei sąlygos sudėtingesnės (susidaro daug dulkių, apdirbama labai dervinga mediena, tropinė mediena ir pan.) bei darbas kasdien trunka ilgiau, nurodytus intervalus reikia atitinkamai sutrumpinti. Retai naudojant, intervalus galima atitinkamai pailginti.

	prieš pradedant dirbtį	baigus darbą, ar kasdien po kiekvieno degalų užplėlimo	kas savaitę	kas mėnesį	karta į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
visas įrenginys	Vizualinė apžiūra (būklė, sandarumas) išvalyti	X	X					
Akceleratorius rankenėlė, akceleratorius rankenėlės blokovimo įtaisas, droselinės sklidės svirtis, paleidimo sklidės svirtis, sustabdymo jungiklis, kombinuotoji svirtis (atsižvelgiant į įrangą)	Veikimo patikra	X	X					
Grandinės stabdys	Veikimo patikra patikrina prekybos atstovas ¹⁾	X	X					X
Rankinis degalų siurblys (jei yra)	patikrinti taiso specialistas ¹⁾	X					X	
Siurbimo galvutė / degalų bako filtras	patikrinti išvalyti, pakeisti filtro įdėklą pakeisti				X	X	X	X
Degalų bakas	išvalyti				X			
Tepimo alyvos bakas	išvalyti				X			

¹⁾ STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą

²⁾ Pradėjus naudoti profesionalius pjūklus (3,4 kW ir didesnės galios), po 10–20 val. reikia priveržti cilindro pagrindo varžtus

Toliau aprašyti darbai atliekami naudojant normaliomis salygomis. Jei salygos sudėtingesnės (susidaro daug dulkių, apdirbama labai dervinga mediena, tropinė mediena ir pan.) bei darbas kasdien trunka ilgiau, nurodytus intervalus reikia atitinkamai sutrumpinti. Retai naudojant, intervalus galima atitinkamai paiginti.	prieš pradedant dirbtį po kiekvieno degalų užpildymo	baigus darbą ar kasdien	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
Pjovimo grandinės tepimas	patikrinti	X						
Pjovimo grandinė	patikrinti, taip pat atsižvelgti į aštrumą	X	X					
	Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas	X	X					
	paaštrinti							X
Pjovimo juosta	patikrinti (nusidėvėjimą, pažeidimus)	X						
	išvalyti ir apversti							X
	pašalinti užvartas		X					
	pakeisti					X	X	
Varančioji žvaigždutė	patikrinti		X					
Oro filtras	išvalyti					X	X	
	pakeisti						X	
Antivibracinių elementai	patikrinti	X				X		
	pakeičia prekybos atstovas ¹⁾						X	
Oro tiekimo anga ventiliatoriaus korpuse	išvalyti		X	X				X
Cilindro briaunos	išvalyti		X		X			X
Karbiuratorius	patikrinti tuščiąją eiga – pjovimo grandinė neturi judėti	X	X					
	Sureguliuoti tuščiąją eiga, jei reikia, prekybos atstovui pavesti sutaisyti variklinį pjūklą ¹⁾							X
Uždegimo žvakė	Tarpo tarp elektrodų regulavimas						X	
	pakeisti kas 100 darbo valandų							
pasiekiami varžtai ir veržlės (išskyrus reguliavimo varžtus)	papildomai priveržti ²⁾							X
Grandinės gaudytuvas	patikrinti	X						
	pakeisti						X	
Saugos lipdukas	pakeisti							X

¹⁾ STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą²⁾ Pradėjus naudoti profesionalius pjūklus (3,4 kW ir didesnės galios), po 10–20 val. reikia priveržti cilindro pagrindo varžtus

30 Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriami šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

30.1 Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje „Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui“ aprašyti darbai turi būti atliekami reguliarai. Jeigu šiu darbų negali atliliki pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas dirbtuves.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliliki tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvvo atliliki arba atliliki neregiariai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Dazu gehören u. a.:


- variklio gedimai dėl ne laiku atliktos ar netinkamos techninės priežiūros (pvz. oro ir degalų filtrių), neteisingo karbiuratoriaus sureguliavimo arba nepakankamo aušinimo angų valymo (starterio grotelių, cilindro briaunų)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- gedimai ir pasekmės dėl neoriginalių, nekokybėsių detalių naudojimo

30.2 Besidėvinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dėvosi, taip pat ir įrenginį eksplotuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriamos:

- pjovimo grandinė, juosta
- darbinės dalys (sankaba, sankabos būgnelis, varančioji žvaigždutė)
- Filtrai (oro, alyvos, degalų)
- Užvedimo mechanizmas
- Uždegimo žvakė
- Antivibracinių sistemos guminiai elementai

31 Svarbiausios dalys



- 1 Karbiuratoriaus gaubto spynelė
- 2 Karbiuratoriaus reguliavimo varžtas
- 3 Grandinės stabdys
- 4 Duslintuvas
- 5 Varančioji žvaigždutė
- 6 Sankabos gaubtas
- 7 Grandinės gaudytuvas
- 8 Grandinės įtempimo varžtas (šoniniams grandinėms įtempimui)
- 9 Grandinė sūtempimo įranga(frontalus įtempimas)
- 10 Pjovimo juosta
- 11 Oilomatic – pjovimo grandinė
- 12 Įtempimo ratukas (Greitas grandinės įtempimas)
- 13 Rankena
- 14 Alyvos rezervuaro kamštis
- 15 Atraminiai dantukai

- 16 Apsauginio stabdžio rankena**
- 17 Priekinė rankena (Vamzdinė rankena)**
- 18 Uždegimo žvakės laidas**
- 19 Užvedimo rankenėlė**
- 20 Oro ir kuro padavimo valdymo skliendė**
- 21 Degalų rezervuaro kamštis**
- 22 Akceleratoriaus rankenėlė**
- 23 Apsauginis akceleratoriaus klavišas**
- 24 Rémo rankena**
- 25 Rémo rankenos padas**
- # Irenginio numeris**

32 Techniniai daviniai

32.1 Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

32.1.1 MS 170, MS 170 C

Cilindro darbinis tūris:	30,1 cm ³
Cilindro kiaurymė:	37 mm
Stūmoklio eiga:	28 mm
Galia pagal ISO 7293:	1,3 kW (1,8 AG) esant 8500 1/min
Sukimosi greitis tuščiaja eiga: ¹⁾	2800 1/min

32.1.2 MS 170 2-MIX

Cilindro darbinis tūris:	30,1 cm ³
Cilindro kiaurymė:	37 mm
Stūmoklio eiga:	28 mm
Galia pagal ISO 7293:	1,2 kW (1,6 AG) esant 10000 1/min
Sukimosi greitis tuščiaja eiga: ¹⁾	2800 1/min

32.1.3 MS 180 2-MIX

Cilindro darbinis tūris:	31,8 cm ³
Cilindro kiaurymė:	38 mm
Stūmoklio eiga:	28 mm
Galia pagal ISO 7293:	1,4 kW (1,9 AG) esant 10000 1/min
Sukimosi greitis tuščiaja eiga: ¹⁾	2800 1/min

32.1.4 MS 180, MS 180 C

Cilindro darbinis tūris:	31,8 cm ³
Cilindro kiaurymė:	38 mm
Stūmoklio eiga:	28 mm
Galia pagal ISO 7293:	1,5 kW (2,0 AG) esant 9000 1/min
Laisvos eigos sūkių skai- čius: ¹⁾	2800 1/min.

32.2 Uždegimo sistema

Elektroniskai valdoma magneta

Uždegimo žvakė (su
apsauga nuo trukdžių):

MS 170, MS 180: Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A

MS 170 2-MIX, MS 180 2-

MIX: NGK CMR6H

Atstumas tarp elektrodų: 0,5 mm

32.3 Degalų tiekimo sistema

Nejautrus padėties kitimui membraninis karbiutorius su integruotu degalų siurbliuku

Degalų bakelio talpa: 250 cm³ (0,25 l)

32.4 Pjovimo grandinės tepimas

Visiškai automatinis stūmoklinis alyvos siurblys,
kurio veikimas priklauso nuo sukimosi greičio

Alyvos bakelio talpa: 145 cm³ (0,145 l)

32.5 Svoris

be degalų, be pjovimo įrangos

MS 170:	4,0 k
MS 170 C su „ErgoStart“:	4,2 k
MS 170 2-MIX:	4,1 k
MS 180:	4,1 k
MS 180 C su grandinės sparčiuoju įtempikliu ir „ErgoStart“:	4,2 k
MS 180 2-MIX:	4,1 k
	g

32.6 Pjovimo įranga MS 170, MS 170 C

Faktinis pjovimo ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas pjovimo ilgis.

32.6.1 Pjovimo juostos Rollomatic

Pjovimo ilgiai (žingsnis 3/8" P):	30, 35, 40 cm
Griovelio plotis:	1,1 mm

32.6.2 Pjovimo grandinė 3/8"Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) Tipas 3610	
Žingsnis:	3/8" P (9,32 mm)
Varančiojo narelio narelio storis:	1,1 mm

32.6.3 Varančiosios žvaigždutės

6-dantų, 3/8" P

MS 170, MS 170 C:

¹⁾ pagal ISO 11681 +/- 50 1/min

Didž. grandinės greitis pagal ISO 11681: 21,1 m/s
 Grandinės greitis esant maksima-18,6 m/s lai galiai:
 MS 170 2-MIX:
 Didž. grandinės greitis pagal ISO 11681: 24,8 m/s
 Grandinės greitis esant maksima-18,6 m/s lai galiai:

32.7 Pjovimo įranga MS 180, MS 180 C

Faktinis pjovimo ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas pjovimo ilgis.

32.7.1 Pjovimo juostos Rollomatic

Pjovimo ilgiai (žingsnis 3/8" P): 30, 35, 40 cm
 Griovelio plotis: 1,1 mm
 Juostos griovelio plotis: 1,3 mm

32.7.2 Pjovimo grandinės 3/8"Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) Tipas 3610
 Žingsnis: 3/8" P (9,32 mm)
 Varančiojo narelio narelis storis:

Picco Micro 3 (63 PM3) Tipas 3636
 Picco Duro (63 PD3) Tipas 3612
 Žingsnis: 3/8" P (9,32 mm)
 Varančiojo narelio narelis storis:

32.7.3 Varančioji žvaigždutė

6-dantų, 3/8" P

MS 180, MS 180 C:
 Didž. grandinės greitis pagal ISO 11681: 22,3 m/s
 Grandinės greitis esant maksima-18,6 m/s lai galiai:

MS 180 2-MIX:
 Didž. grandinės greitis pagal ISO 11681: 24,8 m/s
 Grandinės greitis esant maksima-18,6 m/s lai galiai:

32.8 Garso ir vibracijos vertės

Daugiau informacijos apie tai, kaip vykdomi Direktyvos 2002/44/EB reikalavimai darbuotojams nuo vibracijų apsaugoti, ieškokite adresu www.stihl.com/vib

32.8.1 Garso slėgio lygis L_{peq} pagal ISO 22868

MS 170: 98 dB(A)
 MS 170 C: 98 dB(A)
 MS 170 2-MIX: 100 dB(A)
 MS 180: 98 dB(A)

MS 180 C: 98 dB(A)
 MS 180 2-MIX: 100 dB(A)

32.8.2 Garso galios lygis L_w pagal ISO 22868

MS 170:	109 dB(A)
MS 170 C:	109 dB(A)
MS 170 2-MIX:	111 dB(A)
MS 180:	110 dB(A)
MS 180 C:	110 dB(A)
MS 180 2-MIX:	112 dB(A)

32.8.3 Vibracijos vertė a_{hv,eq} pagal ISO 22867

Kairioji rankena	Dešinioji rankena
MS 170: 4,2 m/s ²	5,9 m/s ²
MS 170 C: 4,2 m/s ²	5,9 m/s ²
MS 170 2-MIX: 6,9 m/s ²	6,4 m/s ²
MS 180: 6,6 m/s ²	7,8 m/s ²
MS 180 C: 7,6 m/s ²	7,4 m/s ²
MS 180 2-MIX: 6,6 m/s ²	7,8 m/s ²

Gаро lygio ir triukšmo lygio K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktoriaus vertė pagal K-vibracijos K- faktoriaus vertė pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

32.9 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitinkamą REACH potvarkiu (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti www.stihl.com/reach

32.10 Išmetamųjų dujų emisijos vertė

ES tipo patvirtinimo metodu išmatuota CO₂ vertė yra nurodyta www.stihl.com/co2 puslapyje kartu su konkretaus gaminio techniniais duomenimis.

Išmatuota CO₂ vertė nustatyta remiantis tipišku varikliu taikant standartizuotą tikrinimo metodą laboratorijos sąlygomis ir nėra aiški arba numanoma konkretaus variklio eksplotacinių charakteristikų garantija.

Jei laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos paskirties ir nurodytos techninės priežiūros, išmetamųjų dujų emisijos vertei keliami reikalavimai išpildomi. Bet kokia variklio modifikacija panaikina leidimą jį eksplotuoti.

33 Atsarginių dalių įsigijimas

Užsakydami atsargines dalis, įrašykite pjūklo prekinį ženklą, jo gamyklinį numerį bei pjovimo juostos, grandinės numerius žemiau esančioje lentelėje. Taip Jums bus lengviau įsigyti nauja darbinę įrangą.

Pjovimo juosta ir grandinė yra besidėvinčios detalės. Perkant šias dalis, pakanka nurodyti motorinio pjūklo prekių ženkla, detalių numerius ir paavadinimus.

Užsakymo blankas

Irenginio nu meris

Pjovimo juostos numeris

Pjovimo grandinės numeris


34 Pastabos dėl remonto darbų

Šio irenginio naudotojas gali atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlikti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam irenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai irenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**® ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą  (ant smulkium detailių gali būti tik šis ženklas).

35 Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniams perdibrimui.



STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms šiukslėms. STIHL irengini, akumuliatorius, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniams perdibrimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

36 ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Motorinis pjūklas

Gamintojo prekių ženklas: STIHL

Tipas:

MS 170

MS 180

MS 180 C

Serijos identifikacinis numeris:

1130

Cilindro darbinis tūris

visų MS 170: 30,1 cm³

visų MS 180: 31,8 cm³

atitinka jam taikomas Direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2000/14/EB nuostatas ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis pagaminimo metu:

EN ISO 11681-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Išmatuotasis ir garantuotasis garso galios lygis buvo nustatyti vadovaujantis Direktyvos 2000/14/EB V priedu taikant ISO 9207 standartą.

Išmatuotasis garso galios lygis

visų MS 170: 109 dB(A)

visų MS 170 2-MIX: 111 dB(A)

visų MS 180: 110 dB(A)

visų MS 180 2-MIX: 112 dB(A)

Garantuojamas garso galios lygis

visų MS 170: 111 dB(A)

visų MS 170 2-MIX: 113 dB(A)

visų MS 180: 112 dB(A)

visų MS 180 2-MIX: 114 dB(A)

EB tipo bandymas buvo atliktas

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Kokybės pažymėjimo Nr.

visų MS 170: K-EG-2009/3408

visų MS 180: K-EG-2009/3409

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2020-02-03

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Imonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto
reguliavimas

Saturs

1	Par lietošanas instrukciju.....	41
2	Drošības norādījumi.....	42
3	Reakcijas spēki.....	47
4	Darba metodes.....	48
5	Griešanas komplekts.....	55
6	Vadsliedes un zāga kēdes montāža (frontālā kēdes spriegošana).....	55
7	Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes ātrā spriegošana).....	56
8	Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes spriegošana no sāniem).....	58
9	Zāga kēdes spriegošana (frontālā kēdes spriegošana).....	59
10	Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes ātrā spriegošana)	59
11	Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes spriegošana no sāniem).....	60
12	Zāga kēdes spriegojuma pārbaude.....	60
13	Degviela.....	60
14	Iepildiet degvielu.....	61
15	Kēdes eļja.....	62
16	Iepildiet kēdes eļju.....	62
17	Pārbaudiet kēdes eļojumu.....	63
18	Kēdes bremze.....	63
19	Motora iedarbināšana un apturēšana.....	64
20	Norādījumi darbam.....	67
21	Vadotnes uzturēšana kārtībā.....	67
22	Apvalks.....	68
23	Gaisa filtra tīrišana.....	68

24	Karburatora regulēšana.....	68
25	Aizdedzes svece.....	69
26	Ierīces uzglabāšana.....	70
27	Kēdes rata pārbaude un nomaiņa.....	70
28	Zāga kēdes apkope un asināšana.....	71
29	Norādījumi par apkopi un kopšanu.....	74
30	Nodiļšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem	76
31	Svarīgākās detaļas.....	77
32	Tehniskie dati.....	78
33	Rezerves daļu piegāde.....	79
34	Norādījumi par labošanu.....	80
35	Utilizācija.....	80
36	ES atbilstības deklarācija.....	80

Cienītāis klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieleikam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

1 Par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz STIHL motorzāgi, kas šajā instrukcijā var tikt saukts arī par motorizēto ierīci.

1.1 Piktogrammas

Piktogrammas, kas ir izvietotas uz ierīces, ir paskaidrotas šajā lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no ierīces un tās aprīkojuma, uz ierīces var būt izvietotas šādas piktogrammas.



Degvielas tvertne; benzīna un motoreļļas degmaisījums



Kēdes smērvielas tvertne; kēdes smērviela



Kēdes bremzes bloķēšana un atlaišana



Ierces bremze



Kēdes gaitas virziens



Ematic; kēdes smērvielas daudzuma regulēšana



Zāga kēdes spriegošana



Gaisa iesūkšanas atvere: ekspluatācijai ziemas apstāklos



Gaisa iesūkšanas atvere: ekspluatācijai vasaras apstāklos



Roktura apsilde



lespiest dekompresijas vārstu



Darbināt degvielas rokas sūknī



Visa lietošanas instrukcija uzmanīgi jāizlasa pirms darba sākšanas un jāsaglabā vēlakai izmantošanai. Liešanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.

2.1 Vispārīgi norādījumi

Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, profesionālo asociāciju darba drošības noteikumi u.c.

Saskaņā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem troksni radošu motorzāgu lietošana noteiktā laika periodā var būt ierobežota.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorzāgi: no pārdevēja vai cita speciālista jāuzzinā informācija par tās drošu lietošanu – vai jāpiedalās speciālos kursos.

Nepilngadījē nedrīkst strādāt ar motorzāgi – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas tiek apmācīti, strādājot pieaugušo uzraudzībā.

Bērniem, džīvniekiem un skaņājiem jāuzturas drošā attālumā.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorzāgi drīkst nodot citām personām vai iznōmāt tikai tad, ja tās prot ar to rīkoties; ikreiz jādod līdzī lietošanas instrukcija.

Tie, kas strādā ar motorzāgi, nedrīkst būt nogruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem. Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorzāgi.

Ar motorzāgi nedrīkst strādāt pēc alkohola, nar-kotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Pārceliet darbu, ja laika apstākļi ir nelabvēlīgi (lietus, sniegs, ledus, vējš) – paaugstināts nelaimes gadījumu risks!

Attiecas tikai uz sirdsdarbības stimulatoru Valkātājiem: šī motorzāga aizdedzes sistēma rada ļoti nelielu elektromagnētisko lauku. Nevar pilnīgi izslēgt ietekmi uz atsevišķu tipu elektriskajiem sirdsdarbības stimulatoriem. Lai novērstu veselības apdraudējumu, STIHL iesaka konsultēties ar ārstējošo ārstu un sirdsdarbības stimulatora ražotāju.

1.2 Nodaļu apzīmējumi tekstā



BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes gadījumiem un traumu risku cilvēkiem, kā arī par būtiskiem materiāliem zaudējumiem.

NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu detaļu bojājuma iespējamību.

1.3 Tehniskie jauninājumi

STIHL nepārtrauktī strādā pie mašīnu un ierīču pilneidošanas, tāpēc tiek rezervētas tiesības mainīt komplektācijas apjomu, tehniku un aprīko-jumu.

Dati un attēli lietošanas instrukcijā nevar kalpot par pamatu pretenziju iesniegšanai.

2 Drošības norādījumi



Strādājot ar motorzāgi, ir jāievēro īpaši drošības pasākumi, jo tā kēde kustas ar ļoti lielu ātrumu un griezēzobi ir ārkārtīgi asi.

2.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Ar motorzāgi drīkst zāgēt tikai koku un no koknes sastāvošus priekšmetus.

Motorzāgi nedrīkst izmantot citiem nolūkiem – nelaimes gadījumu risks!

Nepārveidojiet motorzāgi – tas var apdraudēt drošību. STIHL neuzņemas nekādu atbildību par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai īpašumam, lietojot neatļautas papildierīces.

2.3 Apģērbs un aprīkojums

Lietojet priekšrakstiem atbilstīgu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam jābūt mērķtiecīgi izvēlētam un tas nedrīkst traucēt. Valkājiet cieši piegulošu apģērbu ar **ielikniem, kas pasargā no sagriešanās** – kombinēzonus, nevis darba uzsvārci.

Nedrīkst valkāt apģērbu, kas varētu iestrēgt kokos, krūmājos vai motorzāga kustīgajās detaļās. Tāpat nevalkājiet šalles, kaklasaites un rotaslietas. Garus matus sasieniet un droši nosedziet (ar lakanu, cepuri, kiveri u.t.t.).



Jāvalkā **piemēroti apavi** ar aizsardzību pret iegriezumiem, rievotu zoli un tērauda ieliktni.



BRĪDINĀJUMS



Lai mazinātu acu traumu risku, valkājiet cieši piegulošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166 vai sejas aizsargu. Raugieties, lai aizsargbrilles un sejas aizsargs būtu uzlikti pareizi.

Izmantojet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, ausu aizbāžņus.

Valkājiet aizsargkiveri, ja pastāv priekšmetu nokrišanas risks.




Valkājiet izturīgus darba cimdus no izturīga materiāla (piem., ādas).

STIHL piedāvā plašu individuālu aizsargaprīkuma sortimentu.

2.4 Transportēšana

Pirms transportēšanas – arī tad, ja tā notiek tikai nelielos attālumos, – vienmēr jāizslēdz motorzāgis, jānofiksē kēdes bremze un jāuzliek kēdes

aizsargs. Tādējādi tiks novērsta nejaušas zāga kēdes iedarbināšanas iespēja.



001BA115 KN

Motorzāgis jāpārnēs tikai aiz caurules roktura – karstais trokšņa slāpētājs pavērsts prom no kermeņa, vadsliede uz aizmuguri. Nepieskarieties karstām detalājam, sevišķi trokšņu slāpētājam – apdegumu risks!

Transportlīdzekļos: motorzāgis jānodošina pret apgāšanos, bojājumiem, kā arī degvielas noplūdi.

2.5 Tīrīšana

Plastmasas detaļas tīriet ar drāniņu. Abrazīvi vai kodīgi tīrīšanas līdzekļi var sabojāt plastmasu.

No tīriet no motorzāga putekļus un netīrumus – neizmantojet taukus šķidinošus līdzekļus.

Ja nepieciešams, iztīriet dzesēšanas gaisa atveres.

Motorzāga tīrīšanai neizmantojet augstspiediena tīrītājus. Spēcīgā ūdens strūkla var sabojāt motorzāga daļas.

2.6 Piederumi

Šim motorzāgim drīkst piemontēt tikai STIHL akceptētus vai tiem tehniskā ziņā līdzvērtīgus instrumentus, vadsliedes, zāga kēdes, kēdes ratus vai papildu piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera. Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorzāga bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos instrumentus, vadsliedes, zāga kēdes, kēdes ratus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas šim izstrādājumam un lietotāja vajadzībām.

2.7 Degvielas uzpilde

Benzīns ārkārtīgi viegli uzliesmo – sargāt no atklātas uguns, neizšķakstīt degvielu, nesmēkēt.



Pirms degvielas uzpildes jāapstādina motors.

Nedrīkst uzpildīt degvielu, kamēr motors vēl ir karsts – degviela var pārlīt – **ugunsbīstamība!**

Degvielas tvertnes vāks jāatver uzmanīgi, laujot lēnām pazemināties spiedienam tvertnē un raugoties, lai neizšķakstās degviela.

Degvielas uzpilde jāveic tikai labi vēdināmās vietas. Ja degviela izšķakstās, motorzāģis nekavējoties jānotira. Degviela nedrīkst nonākt uz apgērba, bet, ja tā ir noticis, apgērbs nekavējoties jānomaina.

Motorzāģi sērijei dā var būt aprīkoti ar atšķirīgiem degvielas tvertnes vāciņiem:

Skrūvējams degvielas tvertnes vāks

 Uzskrūvējamais degvielas tvertnes vāciņš pēc degvielas iepildīšanas pēc iespējas stingrāk jāaizgriež.

Tādā veidā samazināsies risks, ka vibrāciju rezultātā degvielas tvertnes vāciņš atbrīvosies un izplūdīs degviela.

 Pievērsiet uzmanību hermētiskumam! Ja ir izplūdusi degviela, nedarbiniet motoru – **dzīvībai bīstamu apdegumu riski!**

2.8 Pirms darba

Pārbaudiet, vai motorzāģis ir drošā darba kārtībā – ievērojet attiecīgo lietošanas instrukcijas sadaļu:

- pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām daļām, piemēram, degvielas tvertnes vāciņam, šķūtenē savienojumiem un manuālajam degvielas sūknim (attiecas tikai uz motorzāģiem ar manuālo degvielas sūknī). Nehermētiskuma vai bojājumu gadījumā motorzāģi nedrīkst iedarbināt – **ugunsbīstamība!** Pirms lietošanas atsākšanas jāuzdod dīlerim veikt motorzāģa remontu.
- Kēdes bremzei, priekšējam roku aizsargam jābūt funkcionējošā stāvoklī.
- Vadsliedei jābūt pareizi piemontētai.
- Zāga kēdei jābūt pareizi nospriegotai.
- Gāzes svirai un gāzes sviras fiksatoram jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pēc atlašanas attspērigi jāpārvietojas atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
- Kombinētajai svirai jābūt viegli pārvietojamai stāvoklī **STOP, 0** vai **C**.
- Pārbaudiet, vai aizdedzes vada uzgalis ir stingri nostiprināts – no valīga uzgaļa var rasties

dzirksteles, kas var aizdedzināt izplūdušo degvielas un gaisa maisījumu – **ugunsbīstamība!**

- Neveiciet nekādus vadības un drošības ierīču pārveidojumus.
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem – bez eļjas un netīrumiem – tas ir svarīgi, lai motorzāģa vadība būtu droša.
- Pārbaudiet, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas.

Motorzāģi drīkst darbināt tikai tad, kad tas ir pilnīgā darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

2.9 Motorzāģa iedarbināšana

Tikai uz līdzennes pamatnes. Ieņemiet stabili un drošu stāvokli. Cieši turiet motorzāģi – griešanas aprīkojums nedrīkst pieskarties priekšmetiem un zemei – rotējošā zāga kēde var izraisīt traumas.

Motorzāģi apkalpo tikai viens cilvēks. Neviena cita persona nedrīkst atrasties darba zonā – arī iedarbināšanas brīdi.

Nesāciet darbināt motorzāģi, kad zāga kēde atrodas iezāgējuma vietā.


Motora iedarbināšanai jānotiek vismaz 3 metru attālumā no degvielas uzpildes vietas, un to nedrīkst veikt slēgtā telpā.

Pirms iedarbināšanas noblokējet kēdes bremzi – rotējoša kēde var izraisīt traumas!

Motoru nedrīkst iedarbināt nepiemērotā veidā – iedarbināšana jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem.

2.10 Darba laikā

Vienmēr jāievēr droša un stabila poza. Jāievēro īpaša piesardzība, ja koka miza ir slapja – **izslīdēšanas risks!**



Motorzāģis visu laiku **stingri jāturi ar abām rokām**: ar labo roku jāturi aizmugurējais rokturis – tas attiecas arī uz krejiem. Lai vadīšana būtu drošāka, roktura caurule un rokturis cieši jāaptver ar īlkšķiem.

Ja draud briesmas vai ir radusies ārkārtas situācija, nekavējoties izslēdziet motoru – nos piediet kombinēto sviru **STOP, 0** vai **0** virzienā.

Nekad neļaujiet motorzāgim darboties bez uzraudzības.

Jāievēro piesardzība uz apledojuma, mitras virsmas, sniega, slīpas, nelīdzennes virsmas, kā arī uz svaigi zāģētas koksnes vai mizas – **paslīdēšanas risks!**

Eset uzmanīgi pie ceļiem, koku saknēm un grāvjiem – **paklupšanas risks!**

Nestrādājet vienatnē – vienmēr sauciena attālumā jāātrodas otram cilvēkam, kurš nelaimes gadījumā var sniegt palīdzību. Ja darba vietā uzturas palīgpēki, arī viņiem ir jāvalkā aizsargtērs (ķiveri!), un viņi nedrīkst stāvēt tieši zem zāģējamajiem zariem.

Ja tiek lietota dzirdes aizsargierīce, nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība, jo ir samazināta brīdinājuma signālu (kliedzienu, skanas signālu u.c.) dzirdamība.

Lai nepielautu nogurumu un uzmanības zudumu, savlaicīgi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Zāģēšanas laikā radušies putekļi (piemēram, koksnes putekļi), tvaiki un dūmi var būt kaitīgi veselībai. Putekļu veidošanās gadījumā jālieto aizsargmaska ar putekļu filtru.

Kad motors darbojas: zāga kēde vēl kādu brīdi turpina griezties arī pēc gāzes sviras atlaišanas – inerces efekts!

Nesmēķējet motorzāgā darbināšanas laikā un tā tiešā tuvumā apkārtnē – **ugunsbīstamība!** No degvielas sistēmas var iztvaikot strauji uzliesmojoši benzīna tvaiki.

Zāga kēde jāpārbauda regulāri, ar nelieliem intervāliem un manāmu izmaiņu gadījumā.

- Apturiet motoru un pagaidiet, līdz zāga kēde pilnībā apstājas.
- Pārbaudiet ierices daļu stāvokli un stiprinājumu.
- Pārbaudiet asumu.

Kad darbojas motors, nepieskarieties zāga kēdei. Ja zāga kēdi bloķē kāds priekšmets, nekavējoties apturiet motoru – tikai tad izņemiet priekšmetu – **savainošanās risks!**

Pirms atstāt motorzāgi, apstādiniet motoru.

Lai nomainītu zāga kēdi, vispirms apturiet motoru. Nejaušas motora iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, koka skaidas, koku miza, sausa zāle, degviela) jāturi drošā attālumā no karsto atgāzu plūsmas un karstā trokšņa slāpētāja – **ugunsbīstamība!** Trokšņa slāpētāji ar katalizatoru var klūt īpaši karsti.

Nekādā gadījumā nedrīkst strādāt bez kēdes elļošanas, tādēļ regulāri pārbaudiet eļļas līmeni tvertnē. Ja eļļas līmenis tvertnē ir pārāk zems, nekavējoties pārtrauciet darbu un uzpildiet kēdes smēreļu – skat. arī sadalju "Kēdes smēreļas uzpildīšana" un "Kēdes elļošanas pārbaude".

Ja uz motorzāgi ir iedarbojusies neparedzēta slooze (piemēram, tas ir bijis pakļauts triecienam vai kritienam), pirms tālākās izmantošanas obligāti jāpārbauda, vai motorzāga lietošana būs droša – skat. arī sadalju "Pirms darba".

Sevišķu uzmanību pievērsiet degvielas sistēmas hermētiskumam un drošības ierīcu pareizai darbībai. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorzāgi, ja tas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar dīleri.

Nodrošiniet pareizu motora tukšgaitas režīmu, lai zāga kēde pēc gāzes sviras atlaišanas vairs negrieztos. Regulāri pārbaudiet un, ja nepieciešams, pieregulējiet tukšgaitas iestātījumu. Ja zāga kēde tukšgaitas režīmā tomēr griežas, nododiet to labošanā dīlerim.



Tiklīdz motors sāk darboties, motorzāgis izdala toksiskas atgāzes. Šīs gāzes var būt bez smakas un nereādzamas, kā arī saturēt nesadegušus oglūdenražus un benzolu. Nekādās nestrādājet ar motorzāgi slēgtās vai slikti vēdināmās telpās – arī ar zāgiem, kam ir katalizators.

Strādājot grāvjos, iepļakās vai šaurās vietās, vienmēr jābūt nodrošinātai pietiekamai gaisa apmaiņai – **saīndēšanās apdraud dzīvību!**

Nelabuma, galvassāpju, redzes traucējumu (piem., samazinātā redzes lauka), dzirdes traucējumu, reiboņa gadījumā, kā arī samazinoties koncentrēšanās spējām, darbs nekavējoties jāpārtrauc – līdztekus visam citam šos simptomas var radīt pārāk augsta atgāzu koncentrāciju – **var notikt nelaimes gadījums!**

2.11 Pēc darba

Jānoslāpē motors, jānofiksē kēdes bremze un jāuzliek kēdes aizsargs.

2.12 Uzglabāšana

Neizmantošanas laikā motorzāģis jānovieto tā, lai neviens netiku apdraudēts. Jānodrošina motorzāģa aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.

Uzglabājiet motorzāģi drošā vietā, sausā telpā.

2.13 Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecīnāms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem ciimdīiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepieciešamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži klūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērumi kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tiršanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

2.14 Apkope un remonts

Pirms jebkādiem remonta, tīršanas un apkopes darbiem, kā arī darbiem ar griezējaprīkojumu vienmēr jāapstādina motors. Nejaušas zāģa kēdes iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Izņēmums: karburatora un tukšgaitas regulēšana.

Regulāri jāveic motorzāģa apkope. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir aprakstīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, kā arī viņu rīcībā tiek nodota nepieciešamā tehniskā informācija.

Dīrķst izmantot tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorzāģa bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

Nepārveidojiet motorzāģi – var tikt apdraudēta drošība – **nelaimes gadījumu risks!**

Kad ir nonemts aizdedzes vada uzgalis vai izskrūvēta aizdedzes svece, motorzāģi drīkst iekustināt ar iedarbināšanas ierīci tikai tad, ja kombinētā svira atrodas pozīcijā **STOP, 0** vai **0** – aizdedzes dzirksteles ārpus cilindra rada **ugunsbīstamību!**

Neveiciet apkopi un neuzglabājiet motorizēto ierīci uguns tuvumā – degviela rada **ugunsbīstamību!**

Regulāri pārbaudiet degvielas tvertnes vāciņa hermētiskumu.

Izmantojiet darbdeīgas, STIHL atlautas aizdedzes sveces – skat. sadāļu "Tehniskie dati".

Pārbaudiet aizdedzes vadu (nebojāta izolācija, stingrs pieslēgums).

Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir darba kārtībā.

Nedrīkst strādāt ar bojātu trokšņa slāpētāju vai bez tā – **ugunsbīstamība, dzirdes bojājumu risks!**

Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam – **apdegumu risks!**

Pretvibrācijas elementu stāvoklis ietekmē vibrācijas rādītājus – pretvibrācijas elementi ir regulāri jāpārbauda.

Pārbaudiet kēdes atbalstu – ja tas ir bojāts, nomainiet.

Motors jāizslēdz

- pirms kēdes spriegojuma pārbaudes
- pirms zāģa kēdes spriegošanas
- pirms zāģa kēdes nomaiņas
- pirms darbības traucējumu novēršanas

Ievērojet asināšanas instrukciju – drošas un pareizas darbības garantēšanai zāģa kēdei un vadsliedei vienmēr jābūt labā darba kārtībā, zāģa kēdei jābūt pareizi uzasinātai, nosriegotai un kārtīgi ieelītotai.

Zāģa kēde, vadsliede un kēdes rats savlaicīgi jānomaina.

Regulāri pārbaudiet savienojuma cilindru, vai tas ir darba kārtībā.

Uzglabājiet degvielu un kēdes smēreļu šim nolūkam paredzētās un nepārprotami apzīmētās tvertnēs. Uzglabāt tvertnes sausā, vēsā un drošā vietā, kas ir aizsargāta no gaismas un saules stariem.

Kēdes bremzes funkcijas traucējuma gadījumā motors uzreiz jāaptur – **savainošanās risks!** Konsultējieties ar dīleri – neizmantojiet motorzāģi,


kamēr traucējums nav novērists; skat. sadaļu "Kēdes bremze".

3 Reakcijas spēki

Visbiežāk sastopamie reakcijas spēki ir šādi: atsitiens, pretsitiens un ievilkšana.


3.1 Atsitiena radītā bīstamība

Atsitiens var radīt nāvējošas grieztas traumas.



Atsitiena (Kickback) gadījumā zāgis pēkšni un nekontrolēti var trāpīt lietotājam.

3.2 Atsitiens rodas, piemēram, ja



- zāga kēde sledes augšējās ceturdaļas zonā nekontrolēti saskaras ar koku vai cietu objektu – piemēram, zara nozāgēšanas laikā nejauši pieskaras citam zaram;
- zāga kēde pie sledes gala nedaudz iestrēgst griezumā.

3.3 "QuickStop" kēdes bremze:


noteiktās situācijās tā samazina savainošanās risku – pašu atsitienu novērst nav iespējams. Kēdes bremzes ieslēgšanas gadījumā zāga kēde uz sekundes daļu apstājas – skat. šīs lietošanas instrukcijas nodaļu "Kēdes bremze".

3.4 Lai samazinātu atsitiena risku:

- strādājiet pārdomāti un pareizi;


- stingri turiet motorzāgi ar abām rokām un drošu tvērienu;
- zāgējot tikai ar pilnu gāzi;
- vērojet sledes galu;
- Nezāgējiet ar sledes galu.
- ievērojet piesardzību, zāgējot mazus, sīkstus zarus, zemu pamēžu un atzarus – zāga kēde tajos var iestrēgt;
- Nezāgējiet vairākus zarus vienlaikus;
- nestrādājiet, noliecoties pārāk tālu uz priekšu;
- nezāgējiet virs plecu augstuma;
- ievadiet sledi iesākta zāgējuma vietā ar visliešlāko piesardzību;
- iezāgējiet tikai tādā gadījumā, ja ir apgūts šāds darba paņēmiens
- pievērsiet uzmanību stumbra novietojumam un radītajiem spēkiem, kas var izraisīt iezāgējuma aizvēršanos un zāga kēdes iestrēgšanu;
- strādājiet tikai ar pareizi uzasinātu un nospriegotu zāga kēdi – dziļuma ierobežotāja atstātums nedrīkst būt pārāk liels;
- lietojet zāga kēdi, kas mazina atsitienu, kā arī vadsliedi ar mazu sledes galviņu.

3.5 Ievilkšana (A)



Ja, zāgējot ar vadsliedes apakšpusi – griezums uz priekšu – zāga kēde iestrēgst vai koksne saskaras ar cietu objektu, motorzāgis var tikt strauji pavilkts stumbra virzienā – **lai to nepieļautu**, vienmēr jābūt droši uzstādītam robainajam aizturim.

3.6 Atsitiens (B)



Ja, zāgējot ar vadsliedes augšpusi – griezums uz aizmuguri – zāga kēde iestrēgst vai koksnē saskaras ar cietu objektu, motorzāģis var tikt atsists atpakaļ lietotāja virzienā – **lai no tā izvairītos:**

- vadotnes sliedes augšpusi nedrīkst iespiest;
- Vadsliede zāgējuma vietā nedrīkst sašķebties.

3.7 Vislielākā piesardzība jāievēro

- zāgējot nokarenus augus;
- zāgējot stumbrus, kas neveiksmīgas krišanas rezultātā ir iespiesti starp citiem kokiem;
- strādājot vējgāzēs.

Šādos gadījumos nedrīkst strādāt ar motorzāģi – jāizmanto greifers, trosu vinča vai traktors.

Brīvi gulošie un brīvi nogrieztie stumbri jāizvelk. To apstrāde pēc iespējas jāveic brīvā vietā.

Sauskoksne (sausa, satrupējusi vai mirusi koksne) rada lielu, grūti novērtējamu bīstamību. Bīstamības apzināšanās ir īoti apgrūtināta vai vispār gandrīz neiespējama. Jāizmanto paīgme-hāniemi – troses vinča vai traktors.

Strādājot **ceļu, dzelzceļa līniju, elektrības vadu** u.tml. objektu tuvumā, jāievēro īpaša piesardzība. Ja nepieciešams, par veicamajiem darbiem jāpazīsto policijai, energoapgādes vai dzelzceļa uzņēmumam.

4 Darba metodes

Zāgēšanas un koku gāšanas darbus, kā arī jeb-kādus ar tiem saistītos darbus (aizzāgēšanu, atzarošanu u.c.) drīkst veikt tikai speciāli apmācītas personas. Personas, kurām nav pieredzes motorzāģa lietošanā vai kuras nepārvalda attiecīgo darba tehniku, šādus darbus nedrīkst veikt – paaugstināts nelaimes gadījumu risks!

Koku gāšanas darbos jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi par koku gāšanas tehniku.


4.1 Zāgēšana

Nestrādājiet starta gāzes stāvoklī. Šajā gāzes sviras stāvoklī apgriezienu skaits nav regulējams.

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstākļos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.

Iesācējiem ieteicams pavingrināties apaļkoku zāgēšanu uz kokzāgēšanas stekjiem – skat. sadalū "Tievas koksnes zāgēšana".

Jāizmanto pēc iespējas īsākas vadsliedes: zāga kēdei, vadotnes sliedei un kēdes ratam jābūt pie-mērotiem gan savstarpēji, gan motorzāģim.



Neviena kermeņa daļa nedrīkst atrasties zāga kēdes **darbības zonā**.

motorzāģis no koka jāizvelk tikai ar rotējošu zāga kēdi.

Motorzāģis izmantojams tikai zāgēšanai – nevis koka zaru vai sakņu paresninājumu pacelšanai vai aizsviešanai.

Brīvi nokarājušos zarus nedrīkst nozāgēt no apakšas.

Īpaša piesardzība jāievēro, zāgējot pamēžu un jaunus kokus. Tievie dzinumi var iekerties zāga kēdē un tikt pasvesti ierices lietotāja virzienā.

Ievērojiet piesardzību, zāgējot sašķelušos koku – **līdzi parauti koka gabali var izraisīt savainošanos!**

Nedrīkst pieļaut motorzāģa nonākšanu saskarē ar svešķermeniem: akmeniem, naglām u.c., jo šādi priekšmeti var tikt ar spēku aizsviesti un sabojāt zāga kēdi. Motorzāģis var tikt pasists uz augšu – **negadījumu risks!**

Ja rotējošā zāga kēde saduras ar akmeni vai citu cietu priekšmetu, iespējama dzirksteļošana, kā rezultātā noteiktos apstākļos var aizdegties viegli uzliesmojošas vielas un materiāli. Arī izžuvuši augi un krūmi ir viegli uzliesmojoši, jo īpaši karstā un sausā laikā. Ugunsbīstamības apstākļos motorzāģi nedrīkst lietot viegli uzliesmojošu vielu un materiālu, sausu augu vai krūmu tuvumā. Obligāti noskaidrojiet vietējā mežsaimniecības iestādē, vai nepastāv ugunsbīstamība.



Nogāzēs vienmēr jāstāv virs stumbra vai guloša koka vai to sānos. Jāņem vērā, ka stumbri var aizripot.

Strādājot augstumā:

- vienmēr lietojiet paceļamas platformas;
- nekad nestrādājiet, stāvot uz kāpnēm vai atrodies kokā;
- nestrādājiet, atrodies nestabilas vietās;
- nekad nestrādājiet virs plecu augstuma;
- nekad nestrādājiet ar vienu roku

Motorzāgi, kas darbojas ar pilnu gāzi, virziet griezumā, un stingri pielieciet robaino aizturi – tikai tad sāciet zāgēt.

Nekad nestrādājiet bez robainā aiztura, zāgis var paraut lietotāju uz priekšu. Robaino aizturi vienmēr uzlieciet droši.

Zāgējuma beigās motorzāgi vairs nedrīkst atbalstīt zāgējuma vietā uz griešanas aprīkojuma. Lietotājam jāuztver motorzāga smaguma spēks – kontroles zaudēšanas bīstamība!

Plānas koksnes zāgēšana:



- jāpielieto stabila, izturīga iespīlēšanas ierīce – kokzāgēšanas steķi
- Koku nedrīkst pieturēt ar kāju.
- Citas personas koku nedrīkst ne pieturēt, nedz citādi palīdzēt.

Zaru zāgēšana

- Jāizmanto zāga kēde, kas nerada pretsitienu.
- Motorzāgis pēc iespējas jāatbalsta.
- Nedrīkst atzarot, stāvot uz stumbra.
- Nezāgējiet ar sliedes galu.
- Jāseko zariem, kas ir nospriegoti.
- Nezāgējiet vairākus zarus vienlaikus.

Nospriegota guļoša vai stāvoša koksne:

obligāti jāievēro pareizā griezumu izdarīšanas secība (vispirms spiedes pusē (1), pēc tam stiepes pusē (2), pretējā gadījumā griešanas aprīkojums var iesprūst zāgējuma vietā vai radīt atsiņienu – **savainošanās risks!**




- ▶ Izdariet slodzes nonemšanas zāgējumu spiedes pusē (1).
- ▶ Izdariet garenzāgējumu stiepes pusē (2).

Veidojot garenzāgējumu no apakšas uz augšu (griezums uz aizmuguri) – **pretsitiena risks!**

NORĀDĪJUMS

Gulošs koks zāgējuma vietā nedrīkst skart zemi – pretējā gadījumā sabojāsiet zāga kēdi.

Garengriezums:




Zāgēšanas tehnika bez robainā aiztura izmantošanas – ievilkšanas bīstamība – vadsliede jāuzstāda iespējamī šaurā lenķī – esiet īpaši piesardzīgi – paaugstināta pretsitiena bīstamība!

4.2 Sagatavošanās koku gāšanai

Koku gāšanas zonā drīkst atrasties tikai tās personas, kas ir iesaistītas koku gāšanā.

Jākontrolē, vai krītošais koks nevienu neapdraud – motora troksnī uzsaucienu var nesadzīrdēt.




Attālumam līdz tuvākajai darba vietai jābūt vismaz 2 1/2 koku garumiem.

Koka krišanas virziena un atkāpšanās ceļa noteikšana

Mežaudzē jāizvēlas brīva vieta, kurā koku var nogāzt.

Jāņem vērā:

- koka dabiskā noliece;
- neparasti spēcīgs zarojums, nesimetriska augšana, koka bojājumi;
- vēja virziens un vēja ātrums – stiprā vējā nedrīkst gāzt kokus;
- nogāzes slīpums;
- tuvējie koki;
- sniega slodze;
- koka veselības stāvoklis – sevišķa uzmanība nepieciešama, gāžot kokus ar stumbra bojājumiem vai sauskoksni (sausus, satrupējušus vai mirušus kokus).



A Krišanas virziens


B Atkāpšanās ceļš (analoģisks evakuācijas ceļam)

- Atkāpšanās ceļi jānosaka katram strādniekiem – apm. 45° slīpi pretēji krišanas virzienam.
- Atkāpšanās ceļi jāattīra, jānovāc šķēršļi.
- Instrumenti un ierīces jānoliek drošā attālumā – taču ne uz atkāpšanās ceļiem.

- Gāžot kokus, jāatrodas sānus no krītošā stumbra, un pa atkāpšanās ceļu jāatiet atpakaļ tikai sāniski.
- Stāvās nogāzēs atkāpšanās ceļi jāparedz paralēli nogāzei.
- Atkāpjeties, jāņem vērā krītošie zari un vai-naga lielums.

Darba zonas sagatavošana pie stumbra


- Darba zona pie stumbra jāattīra no traucējošiem zariem, krūmiem un šķēršļiem – drošas pozīcijas visiem strādniekiem.
- Stumbris pie celma vietas kārtīgi jāattīra (pie-mēram, ar cirvi) – smiltis, akmeni un citi sveškermeņi zāga kēdi padara neaus.



- Jānozāgē lieli sakņu paresnījumi: vispirms lielākais sakņu paresnījums – sākumā jāiezāgē vertikāli, pēc tam horizontāli – tikai tad, ja koks ir vesels.

4.3 Aizzāgējums

Aizzāgējuma sagatavošana




Aizzāgējums (C) nosaka koka krišanas virzienu.

Svarīgi:

- Aizzāgējumam jābūt krišanas virziena labajā stūrī,
- iespējami tuvu zemei,
- jāiezāgē aptuveni 1/5 līdz maks. 1/3 no stumbra diametra.

Krišanas virziena noteikšana – ar koku gāšanas līsti pie pārsega un ventilatora korpusa



Šis motorzāģis ir aprīkots ar koku gāšanas līsti pie pārsega un ventilatora korpusa. Izmantojiet šo koku gāšanas līsti.


Aizzāģējuma veidošana

Veidojot aizzāģējumu, motorzāģis jānovieto tā, lai aizzāģējums būtu novietots taisnā lenķi attiecībā pret krišanas virzienu.

Veidojot aizzāģējumu, pamatnes iegriezuma (horizontāla iezāģējuma) un augšējā iegriezuma (slīpa iezāģējuma) secībā ir pielaujamās vairākas iespējas – jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie noteikumi par koku gāšanas tehnoloģiju.


- ▶ Jāizveido pamatnes iegriezums (horizontāls zāģējums).
- ▶ Izveidojiet augšējo iegriezumu (slīpo iezāģējumu) apm. 45° – 60° lenķi attiecībā pret pamatnes iegriezumu.

Krišanas virziena pārbaude



- ▶ Motorzāģis ar vadsliedi jāiegremdē aizzāģējuma pamatnē. Koku gāšanas līstei jābūt pavērstai paredzētajā koka krišanas virzienā – ja nepieciešams, krišanas virziens jāpiekoriģē, atbilstīgi mainot aizzāģējumu.

4.4 Aplievas zāģējumi




Zāģējot garšķedru koksnī, aplievas zāģējumi nepieļauj aplievas atplēšanu, stumbram krītot – aizzāģējuma pamatnes augstumā stumbra abās pusēs jāiezāģē apmēram 1/10 no stumbra diametra – resnākiem stumbriem – ne vairāk kā vadīsliedē platumā.

Slimiem kokiem nevajadzētu veidot aplievas zāģējumus.

4.5 Koka gāšanas pēdējā zāģējuma pamatprincipi

Izmēri



Aizzāģējums (C) nosaka koka krišanas virzienu.

Nepabeigtais zāģējums (D) kā šarnīrs vada koku zemes virzienā.

- Nepabeigtā zāģējuma platums: apm. 1/10 no stumbra diametra
- Koka gāšanas pēdējā zāģējuma laikā nekādā gadījumā neaizzāģējet nepabeigto zāģējumu – radīties novirze no paredzamā krišanas virziena – **var notikt nelaimes gadījums!**
- Satrupējušiem stumbriem jāatslāj platāks nepabeigtais zāģējums.

Izdot **koka gāšanas pēdējo zāģējumu (E)**, koks tiek nogāzts.


- precīzi horizontāli,
- 1/10 (min. 3 cm) no stumbra diametra virs aizzāģējuma (C) pamatnes

Atbalsta josla (F) vaidrošības josla (G) atbalsta koku un novērš tā priekšlaicīgu nokrišanu.


- Joslas platums: apm. 1/10 līdz 1/5 no stumbra diametra
- Atbalsta joslu nekādā ziņā koka gāšanas pēdējā zāģējuma laikā nedrīkst aizzāgēt.
- Satrupējušiem stumbriem jāatstāj platāka atbalsta josla.

Iezāģēšana

- slodzes noņemšanas zāģējumam, garumojot koksni,
- kokgriešanas darbiem,



- jāizmanto zāga kēde, kas nerada pretsitienu, un jāstrādā īpaši piesardzīgi.
- 1. Vadsliedes gals jāpietuvina ar apakšpusi – ne ar augšpusi – **atsitiena risks!** Jāiezāgē ar pilnu gāzi, tīk dziļi, līdz sliede stumbrā atrodas dubultplatumā.
- 2. Lēni jāvirza iegriešanas pozīcijā – **pretsitiena vai atsitiena risks!**
- 3. iegrieziet piesardzīgi – **pretsitiena risks!**



Ja iespējams, jālieto izzāģēšanas līste. Iezāģēšanas līste un vadsliedes augšpuse vai apakšpuse atrodas paralēli.

Iezāģēšanas laikā līste palīdz veidot lūzuma vietu paralēli, respektīvi, visās vietās vienādā biezumā. Iezāģēšanas līste jāvirza paralēli izzāģējuma hordai.

Koku gāšanas kīlis

Koku gāšanas kīlis jālieto pēc iespējas savlaciōgi, respektīvi, līdzko ir sagaidāms, ka griezuma veidošana būs apgrūtināta. Kīlis jāievieto izzāgējumā un jāiedzen ar piemērotu instrumentu palīdzību.

Jālieto tikai alumīnija vai plastmasas kīli – nevis tērauda kīli. Tērauda kīli var nopietni sabojāt zāga kēdi un var izraisīt bīstamu pretsitienu.


Jāizvēlas piemēroti kīli atkarībā no koka stumbra diametra un izzāgējuma vietas platumā (analogiski pēdējam zāģējumam (E)).

Izvēlēties pareizo koku gāšanas kīli (ar atbilstīgu garumu, platumu un augstumu) paīzēs STIHL tirgotājs.

4.6 Atbilstīga pēdējā zāģējuma izvēle

Pēdējā zāģējuma izvēle ir atkarīga no tiem pašiem faktoriem, kas bija jāņem vērā, nosakot koka krīšanas virzienu un atkāpšanās ceļus.

Tiek izšķirti dažādi šo faktoru izpausmu varianti. Šajā lietošanas instrukcijā tiek aprakstīti tikai divi biežāk sastopamie varianti:




pa kreisi:	normāls koks – vertikāli stāvošs koks ar vienmērīgu vainagu
pa labi:	koks ar novirzītu smaguma centru – vainags ir pavērts krišanas virzienā

4.7 Pēdējais zāģējums ar drošības joslu (normālam kokam)


A) Tievi stumbri

Šāds pēdējais koka gāšanas zāģējums jāveido, ja stumbra diametrs ir mazāks par motorzāga griezuma garumu.




Pirms koka gāšanas zāģējuma uzsākšanas jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Jāiezāgē koka gāšanas pēdējais zāģējums (E) – vadsliedei jābūt pilnībā iegremdētai.
- ▶ Robainais aizturis jāievieto aiz nepabeigtā zāģējuma un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (1).
 - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz drošības joslai (2).
 - Nedrīkst iezāgēt drošības joslā.



Pirms koka gāšanas zāģējuma uzsākšanas jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Robainais aizturis jānovieto pēdējā zāģējuma augstumā un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Vadsliedes gals ieiet kokā pirms nepabeigtā zāģējuma (1) – motorzāgis jāvada pilnīgi horizontāli un pagriežot pēc iespējas tālu.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (2).
 - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz drošības joslai (3).
 - Nedrīkst iezāgēt drošības joslā.




- ▶ Jāieliek kīlis (3).

Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Drošības josla jāpārķāgē no ārpuses, horizontāli, pēdējā zāģējuma līmenī, turot izstieptās rokās.

B) Resni stumbri

Šāds pēdējais zāģējums jāveido, ja stumbra diametrs ir lielāks par motorzāga griezuma garumu.



- ▶ Jāieliek kīlis (6).


Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Drošības josla jāpārķāgē no ārpuses, horizontāli, pēdējā zāģējuma līmenī, turot izstieptās rokās.


4.8 Pēdējais zāģējums ar atbalsta joslu (kokam ar novirzītu smaguma centru)

A) Tievi stumbri

Šāds pēdējais koka gāšanas zāģējums jāveido, ja stumbra diametrs ir mazāks par motorzāga griezuma garumu.




- ▶ Vadsliede jāieliek stumbrai, līdz tā iznāk ārā pretējā pusē!
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums (E) jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (1).
 - precīzi horizontāli,
 - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz atbalsta joslai (2).
 - precīzi horizontāli,
 - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā.



Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Atbalsta josla jāpārvāgē no ārpuses, slīpi no augšpuses, turot izstieptas rokas.

B) Resni stumbri




Šāds pēdējais zāģējums jāveido, ja stumbra diametrs ir lielāks par motorzāga griezuma garumu.

- ▶ Robainais aizturis jānovieto aiz atbalsta joslas un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Vadsliedes gals ieiet kokā pirms nepabeigtā zāģējuma (1) – motorzāgis jāvada pilnīgi horizontāli un pagriezot pēc iespējas tālu.
 - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā un nepabeigtā zāģējuma vietā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (2).
 - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz atbalsta joslai (3).
 - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā.

Koka gāšanas pēdējais zāģējums tiek turpināts no stumbra pretējās puses.

Jāraugās, lai otrs zāģējums tiktu veikts tādā pašā augstumā kā pirmais.

- ▶ Robainais aizturis jāievieto aiz nepabeigtā zāģējuma un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Vadsliedes gals ieiet kokā pirms atbalsta joslas (4) – motorzāgis jāvada pilnīgi horizontāli un pagriezot pēc iespējas tālu.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (5).
 - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz atbalsta joslai (6).
 - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā.




Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- Atbalsta josla jāpārzāgē no ārpuses, slīpi no augšpuses, turot izstieptas rokas.

5 Griešanas komplekts

Zāga kēde, vadsliede un kēdes rats veido griezējaprīkojumu.


Piegādes komplektā iekļautais griezējaprīkojums ir optimāli pieskaņots motorzāgim.



- Zāga kēdes (1), kēdes rata un Rollomatic vadsliedes virziena zvaigznītes solim (t) savstarpēji jāatbilst.
- Zāga kēdes (1) dzenošā posma biezumam (1) jābūt saskaņotam ar vadsliedes (3) rievas platumu.

Savstarpēji neatbilstīgu komponentu kombinēšana jau pēc neilga ekspluatācijas laika var izraisīt neatgriezeniskus griešanas aprīkojuma bojājumus.

5.1 Kēdes aizsargs




Piegādes komplektācijā iekļauts griešanas aprīkojumam atbilstīgs kēdes aizsargs.

Ja vienam motorzāgim tiek izmantotas dažāda garuma vadsliedes, vienmēr jālieto atbilstīgs kēdes aizsargs, kas pilnībā nosedz visu vadsliedi.


Uz kēdes aizsarga sānos ir iespiesta informācija par to, kāda garuma vadsliedēm tas ir paredzēts.

6 Vadsliedes un zāga kēdes montāža (frontālā kēdes spriegošana)

6.1 Kēdes rata pārsega demontāža




- Noskrūvējet uzgriezni un nonemiet kēdes rata pārsegū.




- ▶ Skrūvi (1) grieziet pa kreisi, līdz spriegošanas uzgrieznis (2) kreisajā pusē piekļaujas kor-pusa rievai.

6.2 Kēdes bremzes atlaišana



- ▶ Rokas norobežotāju velciet roktura caurules virzeniā, līdz dzirdams "klikšķis" – kēdes bremze ir atlaista.


6.3 Zāga kēdes uzlikšana



BRĪDINĀJUMS

Uzvelciet aizsargcimdus – savainojumu bīstamība aso griezējzobu dēļ.

- ▶ Uzlieciet zāga kēdi – sāciet ar sliedes galu.




- ▶ Vadsliedi uzlieciet pāri skrūvēm (1) – zāga kēdes griezējmalām jābūt vērstām pa labi.
- ▶ Fiksācijas urbumbu (2) pārlieciet pāri spriegošanas aizbīdņa rēdzei – kēdi vienlaicīgi lieciet pāri kēdes ratam (3).

- ▶ Skrūvi (4) grieziet pa labi, līdz zāga kēde apakšā vēl nedaudz nokarājas – un vadošo elementu izcilībus ieliciet sliedes rievā
- ▶ Uzlieciet atpakaļ kēdes rata pārsegū – un uzgriezni nedaudz pievelciet ar roku.
- ▶ tālāk: skatīt nodalā "Zāga kēdes spriegošana".


7 Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes ātrā spriegošana)

7.1 Kēdes rata pārsega demontāža




- ▶ Atlieciet rokturi (1) (līdz tas nofiksējas).
- ▶ Spārnuzgriezni (2) pagrieziet pa kreisi, līdz tas brīvi karājas kēdes rata pārsegā (3).
- ▶ Noņemiet kēdes rata pārsegu (3).


7.2 Spriegošanas paplāksnes montāža




- ▶ Noņemiet spriegošanas paplāksni (1) un apgrieziet to otrādi.



- Izskrūvējet skrūvi (2).




- Spriegošanas paplāksni (1) un vadsliedi (3) novietojiet vienu pret otru.




- lelieciet un pievelciet skrūvi (2).

7.3 Kēdes bremzes atlaišana




- Rokas norobežotāju velciet roktura caurules virzienā, līdz dzirdams "klikšķis" – kēdes bremze ir atlaiosta.

7.4 Zāga kēdes uzlikšana




Uzvelciet aizsargcimdus – savainojumu bīstamība aso griezējzobu dēļ.


- Uzlieciet zāga kēdi – sāciet ar sliedes galu – sekojiet spriegošanas paplāksnes un griezējmalu stāvoklim.
- Pagrieziet spriegošanas paplāksni (1) līdz atdurei pa labi.
- Vadsliedi pagrieziet tā, lai spriegošanas paplāksne būtu vērsta pret lietotāju.



- Zāga kēdi uzlieciet pāri kēdes ratam (2).
- Vadsliedi pārbīdiet pāri bultskrūvei ar apcilni (3), aizmugurējās bultskrūves galvai jābūt redzamai no gareniskā iegriezuma.




- ▶ Vadošo elementu ievietojiet sliedes rievā (skatīt bultu), bet spriegošanas paplāksni līdz atdurei pagrieziet pa kreisi.
- ▶ Uzlieciet kēdes rata pārsegu, vadotņu izvirzījumus iebīdot motora korpusa atverēs.




- Uzliekot kēdes rata pārsegu, spriegotājzvaigznītes un spriegošanas paplāksnes zobiem jāatrodas savstarpējā sazobē, ja nepieciešams,
- ▶ nedaudz pagrieziet spriegotājzvaigznīti (4), līdz kēdes rata pārsegu iespējams aizbīdīt līdz galam pret motora korpusu.
 - ▶ Atlieciet rokturi (5) (līdz tas nosifiksējas).
 - ▶ Uzlieciet spārnuzgriezni un nedaudz pievelciet.
 - ▶ tālāk: skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegošana".

8 Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes spriegošana no sāniem)

8.1 Nopnemiet kēdes rata pārsegu.




- ▶ Noskrūvējiet uzgriežņus un nopnemiet kēdes rata pārsegu.




- ▶ Skrūvi (1) grieziet pa kreisi, līdz spriegošanas aizbīdnis (2) kreisajā pusē piekļaujas korpusa rievai.

8.2 Kēdes bremzes atbrīvošana



- ▶ Rokas norobežotāju velciet roktura caurules virzienā, līdz dzirdams "klikšķis" – kēdes bremze ir atlaista.


8.3 Zāģa kēdes uzlikšana



BRĪDINĀJUMS


Uzvelciet aizsargcimdus – ar asajiem griezējzobiem var savainoties.

- Uzlieciet zāģa kēdi, sākot ar sliedes galu.



- Vadsliedi uzlieciet pāri skrūvēm (1) – zāģa kēdes griezējmalām jābūt vērstām pa labi.
- Fiksācijas atveri (2) pārlieciet pāri spriegošanas aizbīdņa rēdzei – kēdi vienlaicīgi lieciet pāri kēdes ratam (3).
- Skrūvi (4) grieziet pa labi, līdz zāģa kēde apakšā vēl nedaudz nokarājas, bet dzenošo posmu izcilnus ielieciet sliedes rievā.
- Uzlieciet atpakaļ kēdes rata pārsegu un ar roku pavisam viegli pievelciet uzgriežņus.
- Tālāk jārīkojas, kā aprakstīts sadaļā "Zāģa kēdes spriegošana".

9 Zāģa kēdes spriegošana (frontālā kēdes spriegošana)




Zāģa kēdes papildu spriegošana darba laikā:

- apturiet motoru
- Atskrūvējiet uzgriežņus.
- Turot aiz gala, paceliet vadsliedi.
- Ar skrūvgriezi grieziet skrūvi (1) pa labi, līdz zāģa kēde pieklaujas sliedes apakšai.
- Paceliet vēl vadsliedi un stingri pievelciet uzgriežņus.
- tālāk: skatīt nodaļā "Zāģa kēdes spriegojuma pārbaude".

Jaunai zāģa kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā!

- Zāģa kēdes spriegojumu pārbaudiet biežāk – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam".

10 Zāģa kēdes spriegošana (zāģa kēdes ātrā spriegošana)




Zāģa kēdes papildu spriegošana darba laikā:

- Apturiet motoru
- Atllokiet spārnuzgriežņa rokturi un atskrūvējiet spārnuzgriezni
- Pagrieziet spriegotājzvaigznīti (1) līdz atdurei pa labi
- Spārnuzgriezni (2) stingri pievelciet ar roku

- lelokiet spārnuzgriežņa rokturi
 - tālāk: skatīt "Zāga kēdes spriegojuma pārbaude"
- Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā!
- Biežāk pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam"

11 Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes spriegošana no sāniem)




Zāga kēdes papildu spriegošana darba laikā:

- Apturiet motoru.
- Atskrūvējiet uzgriežņus.
- Turot aiz gala, paceliet sledes vadotni.
- Ar skrūvgriezi grieziet skrūvi (1) pa labi, līdz zāga kēde pieklaujas sledes apakšai.
- Paceliet vēl sledes vadotni un stingri pievelciet uzgriežņus.
- tālāk: skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegojuma pārbaude".

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā!

- Biežāk pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam".

12 Zāga kēdes spriegojuma pārbaude



- Apturiet motoru.
- Uzvelciet aizsargcimdus.
- Zāga kēdei jāpieķaujas sledes apakšai – un, kad atbrīvota kēdes bremze, velket ar roku, tai viegli jāpārvietojas pa vadotni.
- Ja nepieciešams, veiciet zāga kēdes atkārtotu spriegošanu.

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

- Biežāk pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam".

13 Degviela

Motora darbināšanai jālieto benzīna un motoreļļas maisījums.

BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no degvielas nokūšanas tieši uz ādas un degvielas tvaiku ieelpošanas.

13.1 STIHL MotoMix

STIHL iesaka lietot STIHL MotoMix. Šis gatavais degvielas maisījums nesatur benzolu un svinu, izceļas ar augstu oktānskaitli un vienmēr nodrošina pareizo maisījuma attiecību.

Lai nodrošinātu maksimālu iekārtas kalpošanas ilgumu, STIHL MotoMix ir sajaukts ar STIHL divtaktu motoreļļu HP Ultra.

MotoMix nav pieejams visos tirgos.

13.2 Degvielas samaisīšana

NORĀDĪJUMS

Nepiemērotas ekspluatācijas vielas vai no noteikumiem atšķirīga maisījuma attiecība var radīt piedziņas mehānisma bojājumus. Zemas kvalitātes benzīns un motoreļļa var sabojāt motoru, blīv-gredzenus, cauruļvadus un degvielas tvertni.

13.2.1 Benzīns

Drīkst izmantot tikai **kvalitatīvu benzīnu**, kura oktānskaitlis ir vismaz 90 POS, kas nesatur svinu vai ir etilēts.

Benzīns, kura spirta satus ir lielāks par 10 %, var radīt darbības traucējumus motoros ar manuāli regulējamu karburatoru, un tādēļ to nevajadzētu lietot šādu motoru ekspluatācijai.

Motori ar M-Tronic pilnu jaudu sasniedz ar benzīnu, kura spirta satus ir līdz 27 % (E27).

13.2.2 Motoreļļa

Pašam maisot degvielu, atļauts lietot tikai STIHL divtaktu motoreļļu vai citu augstas veikspējas motoreļļu, kas atbilst šādām klasēm: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vai ISO-L-EGD.

STIHL nosaka obligāti lietot divtaktu motoreļļu STIHL HP Ultra vai līdzvērtīgu augstas veikspējas motoreļļu, lai garantētu izmešu robežvērtības visu ražojuma lietošanas ilgumu.

13.2.3 Maisījuma attiecība

izmantojot STIHL divtaktu motoreļļu 1:50; 1:50 = 1 daļa eļļas + 50 daļas benzīna

13.2.4 Piemēri

Benzīna daudzums	STIHL divtaktu eļļa 1:50
Litrī	Litrī (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- degvielai piemērotā kannā vispirms jāielej motoreļļa, pēc tam benzīns un kārtīgi jāsa-maisa

13.3 Degvielas maisījuma uzglabāšana

Uzglabāt tikai degvielai piemērotās tvertnēs, drošā, sausā un vēsā vietā, kas ir aizsargāta pret gaismas un saules staru iedarbību.

Degvielas maisījums noveco – jāsamaisa tikai tik daudz, cik var izlietot dažās nedēļās. Degvielas maisījumu nedrīkst uzglabāt ilgāk par 30 dienām. Gaismas, saules, zemas vai augstas temperatūras iedarbībā degvielas maisījums ātrāk var kļūt nederīgs lietošanai.

Taču STIHL MotoMix var bez problēmām uzglabāt līdz pat 5 gadiem.

- Pirms iepildīšanas degvielas maisījuma kanna kārtīgi jāsakrata



BRĪDINĀJUMS

Kannā var veidoties spiediens – atveriet piesardzīgi.


- Degvielas tvertne un kanna laiku pa laikam kārtīgi jāiztīra

Degvielas atliekas un tīrišanai izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši noteikumiem un apkārtējās vides aizsardzības prasībām!

14 Lepildiet degvielu



14.1 Ierīces sagatavošana



- Pirms degvielas iepildīšanas, jānotīra degvielas tvertnes vāciņš un tā apkārtnē, lai tvertnē neiekļūtu netīrumi.
- Novietojet ierīci tā, lai degvielas tvertnes vāciņš būtu vērts uz augšu.
- Atveriet degvielas tvertnes vāciņu.

14.2 Degvielas iepildīšana

Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.

STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas iepildīšanas sistēmu (papildu piederums).




BRĪDINĀJUMS

Pēc degvielas iepildīšanas tvertnes vāciņu pievelciet ar roku, cik stingri vien iespējams.

Ja degvielas tvertnes vāciņš ir ar šķēlumu, jāizmanto piemēroti instrumenti (piem., kombinētās atslēgas skrūvgriezis).

14.3 Degvielas iesūkšanas galvas nomaiņa



Degvielas iesūkšanas galva ir jāmaina ik gadu.

Lai to izdarītu:

- iztukšojet degvielas tvertni.
- Ar āki izvelciet degvielas iesūkšanas galvu no tvertnes un nonemiet to no šķūtenes.
- Iespārdujet šķūtenē jaunu iesūkšanas galvu.
- levietojiet iesūkšanas galvu atpakaļ tvertnē.

15 Kēdes eļļa

Automātiskai, nepātrauktai zāģa kēdes un vadotnes sliežu eļļošanai jālieto tikai ekoloģiski nekaītīga augstas kvalitātes kēžu eļļa – vislabāk ieteicams izvēlēties STIHL BioPlus ar ūsu bioloģiskās noārdīšanās laiku.

NORĀDĪJUMS

Bioloģiskajai kēžu eļļai jābūt pietiekami noturīgai pret novecošanu (jāizvēlas, piemēram, STIHL BioPlus). Eļļa ar nepietiekamu noturību pret novecošanu ir tendēta uz ātru sasveķošanos. Tā rezultātā veidojas stingras, grūti notīrāmas nogulsnes, jo īpaši kēdes piedziņas zonā un pie zāģa kēdes, kas var novest pat pie eļļas sūknā nobloķēšanās.

Zāģa kēdes un vadotnes sliežu kalpošanas ilgumu būtiski ietekmē smēreļļas īpašības, tādēļ jālieto tikai speciāla kēžu eļļa.



BRĪDINĀJUMS

Nedrīkst lietot vecu eļļu! Vecā eļļa, nonākot ilgstošā saskarē ar ādu, var izraisīt ādas vēzi, turklāt rada kaitējumu apkārtējai videi!


NORĀDĪJUMS

Vecai eļļai nepiemīt nepieciešamās eļļošanas īpašības, un kēdes eļļošanai tā nav derīga.

16 Iepildiet kēdes eļļu



16.1 Ierīces sagatavošana



- Pamaņigi notīriet tvertnes vāciņu un tā apkārtni, lai eļļas tvertnē neiekļūtu netīrumi.
- Novietojiet ierīci tā, lai tvertnes vāks atrastos augšpusē.
- Atveriet tvertnes vāciņu.

16.2 Iepildiet kēdes eļļu.

- Kēdes eļļu iepildiet katru reizi, kad tiek iepildīta degviela.

Iepildot, neizlaistiet kēdes eļļu un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.


STIHL iesaka izmantot STIHL kēdes eļļas iepildīšanas sistēmu (papildu piederums).

- Noslēdziet tvertnes vāciņu.

Pēc tam, kad beigusies degviela, eļļas tvertnē vēl jābūt kēdes eļļas atlikumam.

Ja eļļai daudzums eļļas tvertnē nesamazinās, var rasties smēreļļas padeves traucējums: jāpārbauda kēdes eļļošana, jāattīra eļļas kanāli, vajažības gadījumā jāgriežas pie dīlera. STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dīlerim.

17 Pārbaudiet kēdes elļojumu



Zāga kēdei ir jābūt vienmēr nedaudz ieziestai ar ellu.

NORĀDĪJUMS

Nekad nestrādājiet bez kēdes elļošanas! Darbinot sausu zāga kēdi, griezējinstruments ūsā laikā tiks nelabojami sabojāts. Pirms darba sākšanas vienmēr pārbaudiet kēdes elļojuma un eļļas tvertnes stāvokli.


Katrai jaunai kēdei ir nepieciešams 2 līdz 3 minūšu ieskrišanās laiks.

Pēc iestārdāšanās jāpārbauda un, ja nepieciešams, jākoriģē kēdes nosprieigojums – skat. sadalū "Zāga kēdes nospriegojuma pārbaude".

18 Kēdes bremze




18.1 Zāga kēdes bloķēšana



- ārkartas gadījumā
- startējot
- tukšgaitā

Ar kreiso roku pas piediet roku aizsargu sliedes gala virzienā – vai ļaujet tam notikt automātiski zāga atsitiena rezultātā: zāga kēde tiek nobloķēta un apstājas.

18.2 Atlaidiet kēdes bremzi



- Pavelciet rokas aizsargu uz roktura caurules pusī.

NORĀDĪJUMS

Pirms gāzes sviras aktivēšanas (izņemot funkciju pārbaudi) un pirms zāgēšanas kēdes bremze jāatlīt.

Palielināti motora apgriezeni ar bloķētu kēdes bremzi (zāga kēde nekustas) jau pēc ūsā laika izraisa piedziņas mehānisma un kēdes piedziņas (sajūga, kēdes bremzes) bojājumus.

Kēdes bremze tiek automātiski aktivēta pietiekamai spēcīgai zāga atsitiena gadījumā – roku aizsarga masas inerces rezultātā. Roku aizsargs pārvietojas uz priekšu sliedes gala virzienā – arī tad, ja kreisā roka neatrodas pie roktura caurules aiz roku aizsarga, piemēram, koka nozāgēšanas laikā.

Kēdes bremze darbosies tikai tad, ja pie roku norobežotāja nekas netiks mainīts.

18.3 Kēdes bremzes bremzes darbības pārbaude

Katrū reizi pirms darba uzsākšanas: motoram darbojoties tukšgaitā, nobloķējet zāga kēdi (roku aizsargs sliedes gala virzienā) un ūslaicīgi (maks. 3 sekundes) dodiet pilnu gāzi – zāga kēde nedrīkst griezties līdzī. Roku aizsargam jābūt tīram un jākustas viegli.


18.4 Kēdes bremzes apkope

Kēdes bremze nolietojas berzes (dabiskā nodiluma) dēļ. Lai tā spētu izpildīt savu funkciju, apmācītām personālam regulāri jāveic tās tehniskā apkope. STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL tirgotajam. Jāievēro šādi intervāli:

• Pilna laika ekspluatācija	reizi ceturksni
• Nepilna laika ekspluatācija	reizi pusgadā
• Neregulāra izmantošana:	Reizi gadā

19 Motora iedarbināšana un apturēšana

19.1 Kombinētās sviras stāvokļi



Stop 0 – motors izslēgts – aizdedze ir izslēgta.

Darba stāvoklis I – motors darbojas vai var sākt darboties.

Starta gāze ↗ – šajā stāvoklī tiek iedarbināts silts motors – nospiežot gāzes sviru, kombinētā svira pārlec darba stāvoklī.

Starta vārsts aizvērts ↘ – šajā stāvoklī tiek iedarbināts auksts motors.

19.2 Kombinētās sviras iestatīšana

Lai kombinēto sviru no darba stāvokļa I pārvietotu stāvoklī "Starta vārsts aizvērts" ↘, vienlaicīgi jānospiež un jātur gāzes sviras fiksators un gāzes svira, jāiestata kombinētā svira.

Lai iestatītu starta gāzes ↗ stāvoklī, kombinēto sviru vispirms pārvieto stāvoklī "Starta vārsts aizvērts" ↘, pēc tam kombinētā svira jāpiespiež, lai pārvietotu to starta gāzes ↗ stāvoklī.

Pāreja starta gāzes ↗ stāvoklī ir iespējama tikai no stāvokļa "Starta vārsts aizvērts" ↘.

Nospiežot gāzes sviras fiksatoru un vienlaicīgi viegli pieskaroties gāzes svirai, kombinētā svira no stāvokļa "Starta gāze" ↗ pārlec darba stāvoklī I.

Lai izslēgtu motoru, pārvietojiet kombinēto sviru Stop 0 stāvoklī.

19.2.1 Stāvoklis "Starta vārsts aizvērts" ↘

- ja motors ir auksts
- ja pēc iedarbināšanas, piedodot gāzi, motors beidz darboties
- ja tvertne bijusi izstrādāta tukša (motors beidzis darboties)


19.2.2 Stāvoklis "Starta gāze" ↗

- ja motors ir silts (motors ir darbojies apm. vienu minūti)
- pēc pirmās aizdedzes
- pēc degkameras ventilēšanas, ja motors bijis pārpludināts

19.3 Motorzāga turēšana


Pastāv divas iespējas, kā turēt motorzāgi tā iedarbināšanas laikā.

19.3.1 Uz zemes



- ▶ Motorzāgi novietojiet stabili uz zemes un ieņemiet drošu stāvokli – nedrīkst pieļaut zāga kēdes saskari ar jebkādiem priekšmetiem, kā arī ar zemi.
- ▶ Ar kreiso roku turot roktura cauruli, spiediet motorzāgi stingri pie zemes – īkšķis atrodas zem roktura caurules.
- ▶ Ar labo kāju uzķāpiet uz aizmugurējā roktura.


19.3.2 Starp ceļiem vai augšstīlbiem



- Pies piediet aizmugurējo rokturi ar celi vai augšstīlbu.
- Ar kreiso roku turiet roktura cauruli – īkšķis atrodas zem roktura caurules.

19.4 Iedarbināšana

19.4.1 Standarta modeļi



- Ar labo roku lēnām izvelciet palaidējtosī līdz atdurei un tad ātri un spēcīgi velciet to ārā – to darot, roktura cauruli spiediet uz leju, trosi nedrīkst izvilk līdz galam – **tā var pārtrūkti!**
Palaidējtrosei nedrīkst ļaut ātri ievilkties – ievadiet to atpakaļ vertikāli, lai tā pareizi uztītos.

Ja motors ir jauns vai tīcīs ilgstoši uzglabāts, var būt nepieciešama vairākkārtēja palaidējtroses izvilkšana – līdz tiek padots pietiekams daudzums degvielas.

19.4.2 Modeļi ar ErgoStart

ErgoStart uzkrāj energiju motorzāga iedarbināšanai. Šī iemesla dēļ starp motora palaidi un iedarbināšanu var paieit dažas sekundes.

- Ar labo roku lēnām un vienmērīgi izvelciet palaidējtosī – to darot, roktura cauruli spiediet uz leju – trosi nedrīkst izvilk līdz galam – **tā var pārtrūkti!**
- Palaidējtrosei nedrīkst ļaut ātri ievilkties – ievadiet to atpakaļ vertikāli, lai tā pareizi uztītos.


19.5 Motorzāga iedarbināšana

BRĪDINĀJUMS

Motorzāga darbības zonā nedrīkst uzturēties citas personas.

- levērojiet darba drošības noteikumus.

19.5.1 Visiem modeļiem



- Paspiediet rokas aizsargu (1) uz priekšu – zāga kēde ir bloķēta.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet gāzes sviras fiksatoru (2) un gāzes sviru – iestatiet kombinēto sviru.


Stāvoklis "Starta vārsts aizvērts"

- ja motors ir auksts (arī tad, ja pēc iedarbināšanas, piedodot gāzi, motors beidzis darboties)

Stāvoklis "Starta gāze"


- ja motors ir selts (motors ir darbojies apm. vienu minūti)
- Turiet un iedarbiniet motorzāgi.

19.6 Pēc pirmās aizdedzes



- Pārvietojiet kombinēto sviru (3) stāvoklī "Starta gāze"  un turpiniet iedarbināšanu.


19.7 Tiklīdz motors sāk darboties



- Nospiediet gāzes sviras fiksatoru (2) un īslaičīgi pieskarieties gāzes svirai (4), kombinētā svira (3) pārlec darba stāvoklī I, un motors sāk darboties tukšgaitas režīmā.

NORĀDĪJUMS

Motors **uzreiz** jāpārslēdz tukšgaitā – pretējā gadījumā, ja kēdes bremze būs bloķēta, var rasties motora korpusa un kēdes bremzes bojājumi.



- Pavelciet roku aizsargu uz roktura caurules pusī.

Kēdes bremze ir atbrīvota – motorzāgis ir gatavs darbam.

NORĀDĪJUMS

Dodiet gāgi tikai pēc tam, kad kēdes bremze ir atbrīvota. Palielināti motora apgriezeni, kad ir bloķēta kēdes bremze (zāga kēde nekustas), jau pēc ūdens laika izraisa sajūga un kēdes bremzes bojājumus.

19.8 Ja ir joti zema temperatūra

- neilgu laiku sildiet motoru, darbinot ar nelieliem apgriezeniem.

19.9 Motors jāapstādina.

- Pārvietojiet kombinēto sviru "stop" stāvoklī 0.

19.10 Ja motors neiederbojas

Ja pēc pirmās aizdedzes kombinētā svira no stāvokļa "Starta vārsts aizvērts"  savlaicīgi netikā pārvietota stāvoklī "Starta gāze" , motors, iespējams, ir pārpludināts.

- Pārvietojiet kombinēto sviru "stop" stāvoklī 0.
- Demontējet aizdedzes sveci – skat. sadaļu "Aizdedzes svece".
- Izņemiet aizdedzes sveci.
- Vairākas reizes izvelciet palaidējtnosi, lai izvēdinātu degkameru.
- Iemontējet atpakaļ aizdedzes sveci – skat. sadaļu "Aizdedzes svece".
- Pārvietojiet kombinēto sviru "Starta gāze"  (stāvoklī – arī tad, ja motors ir auksts).
- Atkārtoti iedarbiniet motoru.

20 Norādījumi darbam

20.1 Uzsākot darbu pirmoreiz

Jauno ierīci līdz trešajai degvielas tvertnes piepildīšanas reizei ar lieliem apgrizieniem nedarbiniet bez slodzes, lai piestrādes laikā nerastos papildu noslogojums. Piestrādes laikā kustīgajām detaļām ir savstarpēji jāpiestrādājas – piedziņas mehānismā ir palielināta berzes pretestība. Motors sasniedz savu maksimālo jaudu pēc darba laika, kas vajadzīgs lai izlietotu 5 līdz 15 reizes uzpildītu degvielas tvertni.

20.2 Darba laikā

NORĀDĪJUMS

Karburatoru nenoregulējet par liesu, lai iegūtu domājami lielāku jaudu – citādi motoram var rasties bojājumi – skatīt nodaļā "Karburatora iesatīšana".

NORĀDĪJUMS

Dodiet gāzi tikai pēc tam, kad kēdes bremze ir atbrīvota. Palielināti motora apgrizieni, kad ir bloķēta kēdes bremze (zāga kēde nekustas), jau pēc īsa laika izraisa piedziņas mehānisma un kēdes piedziņas (sajūga, kēdes bremzes) bojājumus.

20.2.1 Kēdes spriegojums jākontrolē biežāk

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

20.2.2 Aukstā stāvoklī

Zāga kēdei jāpiekļaujas sliedes apakšpusē, taču, velket ar roku, tai jākustas pāri vadsliedei. Ja nepieciešams, kēdi nospriegojiet atkārtoti – skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegošana".

20.2.3 Darba temperatūrā

Zāga kēde izstiepjas un nokarājas. Vadošie elementi sliedes apakšpusē nedrīkst būt redzami no rievas – pretējā gadījumā zāga kēde varētu nolēkt. Atkārtoti nospriegojiet zāga kēdi – skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegošana".

NORĀDĪJUMS

Atdiestot, zāga kēde savelkas. Zāga kēde, kas nav atspriegota, var sabojāt kloķvārpstu un gultni.

20.2.4 Pēc ilgāka darba pilnas slodzes režīmā

Ļaujiet motoram neilgu laiku darboties tukšgaitā, lai lielāko siltuma daudzumu novadītu ar dzesējošā gaisa plūsmu, nodrošinot, ka piedziņas mehānisma detaļas (aizdedzes iekārta, karburators) netiku termiski ekstremāli pārslogotas.

20.3 Pēc darba

- ▶ Atspriegojiet zāga kēdi, ja tā darba laikā tikusi atkārtoti nospriegot, zāgim esot darba temperatūrā.

NORĀDĪJUMS

Zāga kēde pēc darba noteikti jāatspriego! Atdiestot, zāga kēde savelkas. Zāga kēde, kas nav atspriegota, var sabojāt kloķvārpstu un gultni.


20.3.1 Nelielos darba pārtraukumos

Ļaujiet motoram atdzist. Ierīci ar piepildītu degvielas tvertni uzglabāšanai novietojiet sausā vietā, kur tuvumā nav siltuma avotu.

20.3.2 Ilgos darba pārtraukumos

skatīt nodaļā "Ierīces uzglabāšana".

21 Vadotnes uzturēšana kārtībā



143BA026 KN

- ▶ Vadotnes sliede jāapgriež otrādi – ikreiz pēc kēdes uzasināšanas un pēc kēdes maiņas, lai nepielautu sliedes nodilumu tikai vienā pusē, īpaši pagrieziena vietās un apakšā
- ▶ Regulāri iztīriet eļļas ieplūdes atveri (1), eļļas izplūdes kanālu (2) un sliedes rieu (3)


- Izmēriet rievas dziļumu – ar mērstieni uz vīles šablona (papildu piederums) – tajā vietā, kur ir vislielākais rites virsmas nodilums

Kēdes tips	Kēdes solis	Minimālais rievas dziļums
Picco	1/4" P	4,0 mm
Rapid	1/4"	4,0 mm
Picco	3/8" P	5,0 mm
Rapid	3/8"; 0,325"	6,0 mm
Rapid	0,404"	7,0 mm


Ja rieva ir vismaz tik dziļa:

- Vadsliede jānomaina

Pretējā gadījumā vadošie elementi slīpējas pret rievas pamatni – zoba kāja un savienojošie elementi nepiekļaujas sliedes rites virsmai.




MS 170 2-MIX, 180 2-MIX



22 Apvalks

22.1 Pārsega demontāža



- Izmantojot piemērotu instrumentu, atskrūvējiet noslēgu, to pagriežot par 90° grādiem pa kreisi.
- Noņemiet pārsegu virzienā uz augšu.

22.2 Pārsega montāža

Montāža jāveic apgrieztā secībā.

23 Gaisa filtra tīrišana

23.1 Ja motora jauda manāmi samazinās

- Nospiediet gāzes sviras fiksatoru un vienlaicīgi gāzes sviru, un pārvietojiet kombinēto sviru stāvoklī "ciet" ↘.
- Attīriet zonu filtra tuvumā no lieliem netīrumiem.
- Demontējiet pārsegu – skat. sadaļu "Pārsegs".

MS 170, MS 180

- Filtru noņemiet virzienā uz augšu.
- Izkratiet filtru vai izpūtiet ar saspiestu gaisu no iekšpuses uz ārpusi – to nedrīkst mazgāt!

Vates auduma filtru netīriet ar suku!


Ja filtrs vairs nav derīgs tīrišanai vai ir bojāts, nomainīt filtru.

- Iemontēt filtru atpakaļ vietā.

24 Karburatora regulēšana

24.1 Pamatinformācija


Karburators jau rūpničā noregulēts tā, lai visos darba režīmos motorā tiktū padots optimālais degvielas un gaisa maisījums.



24.2 Standarta iestatījums

- Pārbaudiet gaisa filtru – nepieciešamības gadījumā nomainiet.

- Tukšgaitas apgriezienu skrūvi (LD) izjusti grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz tā turas stingri (kreisā vītnē), pēc tam pagrieziet par 2 apgriezieniem pulksteņa rādītāja kustības virzienā (standarta iestatījums LD = 2)



24.3 Tukšgaitas iestatīšana

- Iedarbiniet motoru un īaujiet motoram uzsilt.
- Izmantojot tukšgaitas apgriezienu skrūvi (LD), iestatiet pareizus tukšgaitas apgriezienus: zāga ķēde nedrīkst griezties līdzi.

Motora apgriezienu skaits tukšgaitā pārāk mazs:

- tukšgaitas apgriezienu skrūvi (LD) lēni grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz zāga ķēde sāk kustēties līdzi – tad pagrieziet par 1/2 apgriezienu atpakaļ.

Zāga ķēde tukšgaitā kustas līdzi:

- tukšgaitas apgriezienu skrūvi (LD) lēni grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz zāga ķēde apstājas – tad pagrieziet vēl par 1/2 apgriezienu tajā pašā virzienā.



BRĪDINĀJUMS

Ja pēc veiktā iestatījuma zāga ķēde tukšgaitā neapstājas, motorzāģis jānodos labošanai dilerim.

25 Aizdedzes svece


- Ja motora jauda ir nepietiekama, to ir grūti iedarbināt vai tukšgaitā tas darbojas ar traucējumiem, vispirms ir jāpārbauda aizdedzes svece.
- Pēc apm. 100 darba stundām nomainiet aizdedzes sveci – tāču, ja elektrodi ir stipri apdegusi, tad vēl agrāk. Izmantojiet tikai STIHL norādītās, radio traucējumus neradošās aizdedzes sveces – skatīt nodalā "Tehniskie dati".

25.1 Aizdedzes sveces demontāža

- Nospiediet gāzes sviras fiksatoru un vienlaicīgi gāzes sviru, un pārvietojiet kombinēto sviru stāvoklī "ciet" ↘.
- Demontējiet pārsegu – skat. sadāļu "Pārsegs".


MS 170, MS 180

MS 170 2-MIX, 180 2-MIX



- Noņemiet aizdedzes sveces uzgali.
- Izskrūvējiet aizdedzes sveci.


25.2 Pārbaudiet aizdedzes sveci



- Notīriet netīru aizdedzes sveci.
- Pārbaudiet elektrodu attālumu (A) un, ja nepieciešams, pieregulējiet to. Attālumu vērtības skatiet nodalā "Tehniskie dati".
- Novērsiet aizdedzes sveces piesārņojuma iemeslus.

Iespējamie iemesli ir:

- par daudz motoreļļas degvielā
- netīrs gaisa filtrs
- apgrūtināti darba apstākļi

**BRĪDINĀJUMS**

Ja pieslēguma uzgrieznis (1) nav pievilkts vai tā nav, iespējama dzirksteļu veidošanās. Strādājot viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, iespējama ugunsgrēku vai eksploziju rašanās. Iespējamās smagas traumas vai mantiskie bojājumi.

- Izmantojet aizdedzes sveces bez traucējumus novadošā rezistora ar fiksētu pieslēguma uzgriezni.

25.3 Aizdedzes sveces iebūvēšana

- Ieskrūvējiet aizdedzes sveci un stingri uzspiediet aizdedzes sveces uzgali – samontējiet detaļas apgrieztā secībā kā aprakstīts iepriekš.


26 Ierīces uzglabāšana

Ja ekspluatācijas pārtraukumi ir ilgāki par apm. 30 dienām

- Labi vēdinātā vietā iztukšojet degvielas tvertni un iztīriet to
- Degvielu utilizējiet atbilstoši norādījumiem un apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
- Ja ir pieejams manuālais degvielas sūknis: nospiediet manuālo degvielas sūknī vismaz 5 reizes
- Iedarbiniet motoru un darbiniet motoru tukšgaitas režīmā, līdz tas izslēdzas
- Noņemiet zāga kēdi un vadotni, nofīriet un apsmidziniet ar aizsargķelu
- Ierīci kārtīgi notīriet, jo īpaši cilindra ribas un gaissa filtru
- Izmantojot bioloģisko kēdes ieziešanas eļļu (piem., STIHL BioPlus), pilnībā uzpildiet smērēlijas tvertni
- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā. Aizsargājiet pret nesankcionētu lietošanu (piemēram, no bērniem).

27 Kēdes rata pārbaude un nomaiņa


- Noņemiet kēdes rata pārsegū, zāga kēdi un vadsliedi.
- Atbrīvojiet kēdes bremzi – roku norobežotāju pavelciet pretēji roktura caurlei.

27.1 Kēdes rata nomaiņa

- pēc divu zāga kēžu nolietošanās vai agrāk
- kad piestrādes sliedes (bultas) kļuvušas dzīlākas par 0,5 mm – citādi tas atstās ietekmi uz zāga kēdes darbmūžu – pārbaudei izmantojiet kontrolšabloni (papildu piederums)

Kēdes rats tiek saudzēts, ja ekspluatācijas laikā pārmaiņus tiek izmantotas divas zāga kēdes.

STIHL iesaka izmantot oriģinālos STIHL kēdes ratus, lai nodrošinātu kēdes bremzes optimālu funkcionēšanu.



- Piespiezot ar skrūvgriezi, noņemiet sprostplāksni.
- Noņemiet paplāksni.
- Noņemiet kēdes ratu ar visu adatgultņa separatoru no kloķvārpstas.

27.2 Iebūvējiet kēdes ratu

- Notīriet kloķvārpstas galu un adatgultņa separatoru un ieeļlojiet ar STIHL konsistento smērvielu (papildu piederums).
- Uzbīdiet adatgultņa separatoru uz kloķvārpstas galu.

- Pēc uzspraušanas pagrieziet kēdes ratu par apm. 1 apgriezienu, lai nofiksējas eļļas sūkņa piedziņas satvērējs.
- Uzlieciet atpakaļ paplāksni un sprostpaplāksni.

28 Zāga kēdes apkope un asināšana

28.1 Ar pareizi uzasinātu zāga kēdi ir viegli zāģēt

Nevainojami uzasināta zāga kēde pat ar nelielu padeves spiedienu viegli iegriežas kokā.

Nestrādājiet ar neasu vai bojātu zāga kēdi – tas rada lielāku fizisku slodzi, augstāku vibrāciju slodzi, neapmierinošu griezumu un lielu nodilumu.

- Notīriet zāga kēdi.
- Pārbaudiet, vai zāga kēdei nav plaisiru un bojātu kniedējumu.
- Nomainiet bojātās vai nolietotās kēdes daļas un pielāgojiet tās pārējām kēdes daļām pēc formas un nolietojuma pakāpes – attiecīgi apstrādājiet.


Zāga kēdes ar cietsakausējuma (Duro) pārklājumu ir īpaši noturīgas pret nodilumu. Lai asināšanas iznākums būtu optimāls, STIHL iesaka vērsties pie STIHL dīlera.



BRĪDINĀJUMS

Noteikti jāievēro turpmāk norādītie lenķi un izmēri. Nepareizi uzasināta zāga kēde – īpaši pārāk mazi dzīluma ierobežotāji – var radīt palieeinātu motorzāgā noslieci uz atsitiena rašanos – var gūt ievainojumus!

28.2 Kēdes solis



Kēdes soļa marķējums (a) ir iespiests katra griezēzoba dzīluma ierobežotāja rajonā.


Marķējums (a)	Kēdes solis Collas	mm
7	1/4 P	6,35
1 vai 1/4	1/4	6,35

6, P vai PM	3/8 P	9,32
2 vai 325	0,325	8,25
3 vai 3/8	3/8	9,32
4 vai 404	0,404	10,26

Vīlu diametru izkārtojums dots aiz kēdes soļa – skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti".

Asināšanas laikā jāievēro griezēzoba lenķi.

28.3 Asināšanas lenķis un zāga zoba priekšējās skaldnes lenķis



A Asināšanas lenķis

STIHL zāga kēdes jāasina 30° asināšanas lenķī. Izņēmums ir zāga kēdes garengriezumiem ar 10° asināšanas lenķi. Uz garengriezumiem paredzētajām zāga kēdēm nosaukumā tiek norādīts X.


B Priekšējās skaldnes lenķis

Pielietojot iepriekš aprakstītos viles iespiedējturētājus un vīlu diametrus, pareizais zāga zoba priekšējās skaldnes lenķis tiek iegūts automātiski.

Zobu formas	Lenķis (°)	
	A	B
Micro = puse kalta zoba, piem., 63 PM3, 26 RM3, 36 RM	30	75
Super = vesels kalta zobs, piem., 63 PS3, 26 RS, 36 RS3	30	60
Garenzāgā kēde, piem., 63 PMX, 10 36 RMX	75	

Visiem zāga kēdes zobiem jābūt vienādiem. Ja lenķi nav vienādi: nelīdzīga, nevienmērīga zāga kēdes gaita, stiprs nodilums – līdz pat zāga kēdes saraušanai.

28.4 Vīles iespiedējturētājs




► Izmantojiet vīles iespiedējturētāju

Zāga kēdes asināšanai ar roku jāizmanto vīles iespiedējturētājs (papildu piederums, skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti"). Uz vīles iespiedējturētājiem ir asināšanas leņķu atzīmes.

Izmantojiet tikai speciālās zāga kēžu vīles! Citas vīles savas formas un vīlēšanas metožu dēļ nav piemērotas.



28.5 Leņķu pārbaude



STIHL vīlēšanas šablons (papildu piederums, skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti") ir universāls instruments asināšanas un priekšējās skaldnes leņķa, dzīluma ierobežotāja atstatuma, zoba garuma, rievas dzīluma kontrolei, kā arī rievas un eļļas ieplūdes atveres tīrīšanai.

28.6 Pareiza asināšana

- Asināšanas instrumenti jāizvēlas atbilstoši kēdes solim.
- Ja nepiec., iespējiet vadsliedi.
- Nobloķējiet zāga kēdi - roku norobežotājs uz priekšu.
- Iai tālāk vilktu zāga kēdi, rokturu caurulei jāuzvelk roku norobežotājs: kēdes bremze ir atbrīvota. Ja modelim ir kēdes bremzes sistēma "Quickstop Super", papildus jānospiež gāzes svirās fiksators.
- Jāasina bieži, jānoņem nedaudz - vienkāršai papildu uzasināšanai pietiek ar diviem trim vīles vilcieniem.




- Vīles vadīšana: **horizontāli** (taisnā leņķi pret vadsliedes sānu virsmu) atbilstoši norādītajiem leņķiem – atbilstoši atzīmēm uz vīles iespiedējturētāja – vīles iespiedējturētājs uz zobu virsotnēm un uz dzīluma ierobežotāja.
- Vīlēt tikai no iekšpuses uz āru.
- Vīle nēm tikai virzienā uz priekšu – vadot atpakaļ, vīle jāaatceļ.
- Nedrīkst novīlēt savienojuma un vadošos elementus.
- Pēc regulāriem intervāliem vīle nedaudz jāpāgriež, lai nepielautu vienpusēju lietošanu.
- Vīles atskarpe jāņoņem ar cieto koku sugu koka gabalu.
- Leņķis jāpārbauda ar vīlēšanas šablonu.

Visiem griezējzobiem jābūt vienādā garumā.

Ja zobu garums ir nevienāds, atšķirīgs ir arī zobu augstums, un tas var radīt nevienmērīgu zāga kēdes kustību un kēdes plaisāšanu.

- Visi griezējzobi jānovilē līdz tsākā griezējzoba garumam – vislabāk tas izdarāms pie dīlera ar elektriskās asināšanas ierices palīdzību.

28.7 Dzīluma ierobežotāju atstatums



Griezuma ierobežotājs nosaka iespiešanās dzīlumu kokā un ūdz ar to arī skaidas biezumu.

a Nominālais atstatums starp dzīluma ierobežotāju un griezējmalu

Ja tiek griezts mīksto koku sugu koks siltajā gadalaikā, atstatums var būt lielāks par 0,2 mm (0,008").


Kēdes solis

		Dzīluma ierobežotājs Atstatums (a)
Collas	(mm)	mm (Collas)
1/4 P	(6,35)	0,45 (0,018)
1/4	(6,35)	0,65 (0,026)
3/8 P	(9,32)	0,65 (0,026)
0,325	(8,25)	0,65 (0,026)
3/8	(9,32)	0,65 (0,026)
0,404	(10,26)	0,80 (0,031)

28.8 Griezuma ierobežotāja pievīlešana

Dzīluma ierobežotāju atstatums samazinās, asinot griezējzobus.

- Pēc katras asināšanas jāpārbauda griezuma ierobežotāja atstatuma



- Uzlieciet kēdes solim piemērotu vīlēšanas šablonu (1) uz zāga kēdes un piespietiet pie pārbaudāmā griezējzoba – ja dzīluma ierobežotājs redzams virs vīlēšanas šablona, dzīluma ierobežotājs jāpievīlē.


Zāga kēdēm ar pacēluma-vadošo elementu (2) – pacēluma-vadošā elementa (2) augšpuse (ar

servisa markējumu) jāapstrādā vienlaicīgi ar griezējzoba griezuma ierobežotāju.




BRĪDINĀJUMS

Pārējo pacēluma vadošā elementa zonu nedrīkst apstrādāt, jo pretējā gadījumā varētu palielināties motorzāgā nosliece uz atsitiena rašanos.



- Griezuma ierobežotājs jāpievīlē līdz vīlēšanas šablona augstumam




- Pēc tam paralēli servisa markējumam (skatīt bultu) dzīluma ierobežotāja augša jānovīlē slīpi – dzīluma ierobežotāja augstāko punktu nepadodiet tālāk atpakaļ.



BRĪDINĀJUMS

Ja dzīluma ierobežotāji atrodas pārāk zemu, tas palielināja motorzāgā noslieci uz atsitiena rašanos.



- Uzlieciet vīles iespiedējturētāju uz zāga kēdes – dzīluma ierobežotāja augstākais punkts atrodas vienā līmenī ar vīles iespiedējturētāju.
- Pēc uzasināšanas zāga kēde kārtīgi jānotīra, jānoņem pieķerušās metāliskās skaidas vai slīpēšanas putekļi – zāga kēde intensīvi jāsaejlo.
- Pirms garākiem darba pārtraukumiem kēde jānotīra un jāuzglabā ieejota.

Asināšanas instrumenti (papildu piederumi)

Kēdes solis	Apalā vīle Ø	Apalā vīle	Vīles iespie- dējturētājs	Vīlēšanas šablons	Plakanā vīle	Asināšanas komplekts ¹⁾
Collas (mm)	mm (Collas)	Detalas numurs	Detalas numurs	Detalas numurs	Detalas numurs	Detalas numurs
1/4P (6,35)	3,2 (1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356	5605 007 1000
1/4 (6,35)	4,0 (5/32)	5605 772 4006 5605 750 4327 1110 893 4000 0814 252 3356	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
3/8 P (9,32)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
0.325 (8,25)	4,8 (3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028
3/8 (9,32)	5,2 (13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029
0.404 (10,26)	5,5 (7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030

¹⁾sastāv no vīles iespiedējturētāja ar apalo vīli, plakanās vīles un vīlēšanas šablona.

29 Norādījumi par apkopi un kopšanu

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākjos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu, joti sveikaina koksne, tropiskā koksne u.tml.) un pagarināts īkdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.

	Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadiens beigās	Ikgreiz pēc tvertnes pieplūšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesi	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Visa ierīce	Vizuālā apskate (stāvoklis, bīlvejumi)	X	X						
	Tīrišana		X						
Gāzes svira, gāzes sviras fiksators, gaisa aizvars, starta vārsta svira, stop slēdzis, kom-	Darbības pārbaude	X	X						

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

²⁾ Uzsākot darbu pirmo reizi, profesionālajiem motorzāģiem (sākot ar jaudu 3,4 kW) pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākļos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu, joti sveķaina koksne, tropiskā koksne u.tml.) un pagarināts īkdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
binētā svira (atkarībā no modeļa)										
Kēdes bremze	Darbības pārbaude	X	X							X
	Pārbaude pie tirgotāja ¹⁾									
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	Pārbaude	X								
	Nomainīja jāveic pie tirgotāja ¹⁾									X
lesūkšanas galva/filters degvielas tvertnē	Pārbaude				X					
	Tīrišana, filtra ieliktna nomaiņa				X		X			
	Nomainīt					X		X	X	X
Degvielas tvertne	Tīrišana				X					
Smērvielas tvertne	Tīrišana				X					
Kēdes ellošana	Pārbaude	X								
Zāga kēde	Pārbaude un kēdes asuma nodrošināšana	X	X							
	Kēdes spriegojuma pārbaude	X	X							
	asināšana									X
Vadsliede	Pārbaude (nolietojums, bojājumi)	X								
	Tīrišana un apgriešana otrādi									X
	Atskarpju noņemšana			X						
	Nomainīt					X		X	X	
Kēdes rats	Pārbaude			X						
Gaisa filters	Tīrišana					X		X	X	
	Nomainīt								X	
Pretvibrācijas elementi	Pārbaude	X				X				
	nomaiņa pie tirgotāja ¹⁾								X	
Gaisa padeve pie ventilatora korpusa	Tīrišana		X	X						X

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

²⁾ Uzsākot darbu pirmo reizi, profesionālajiem motorzāģiem (sākot ar jaudu 3,4 kW) pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākļos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz puteķju, joti sveķaina koksne, tropiskā koksne u.tml.) un pagarināts īkdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbdienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Cilindra ribas	Tīrišana	X		X					X	
Karburators	Darbības pārbaude tukšgaitā; zāģa kēdē nedrīkst griezties līdzī	X	X							
	Tukšgaitas iestāšana; ja nepieciešams, nododiet ierīci labošanā dīlerim ¹⁾								X	
Aizdedzes svece	Elektrodu attāluma iestāšana						X			
	nomaina ik pēc 100 darba stundām									
pieejamās skrūves un uzgriežņi (izņemot regulēšanas skrūves)	pievilkšana ²⁾								X	
Kēdes atbalsts	Pārbaude	X								
	Nomainīt							X		
Drošības uzlīmes	Nomainīt								X	

30 Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana lauj izvairīties no pārmēriņas iekārtas nodilšanas un bojāšanas.

Ierīces lietošanu, apkopi un uzglabāšanu nepieciešams veikt tik rūpīgi, kā ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

Par visiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības, lietošanas un apkopes norādījumus, atbildīgs ir lietotājs. Tas īpaši attiecināms uz:

– STIHL neatļautu izstrādājuma pārveidošanu;

- Neatļauta ierīcei nepiemērotu vai kvalitatīvu ar zemāku vērtību esošu instrumentu vai piedurumu izmantošana;
- Ierīces lietošana ar neatbilstošu slodzi.
- Ierīces izmantošana sporta un sacensību pasākumos;
- Sekojoši bojājumi, turpinot lietot ierīci ar bojātām daļām;

30.1 Apkopes darbi

Regulāri ir jāveic visi nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu" norādītie darbi. Tā kā šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāgriežas pie dīlera.

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

²⁾ Uzsākot darbu pirmo reizi, profesionālajiem motorzāģiem (sākot ar jaudu 3,4 kW) pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedaļīties apmācībā un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti nolaidīgi vai nepienācīgi un rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tiem, starp citu, var pieskaitīt:


- Bojājumus piedziņas mehānismā, ja savlaicīgi vai nepietiekami veikta tā apkope (piem., gaisa un degvielas filtra apkope), izmantots nepareizs karburatora noregulējums vai arī ir nepietiekami tirīta dzesēšanas gaisa padeve (gaisa atsūšanas sprauga, cilindra ribas);
- Rūsas un citi šāda veida bojājumi pie nepareizas uzglabāšanas;
- Ierīces bojājumi zemas kvalitātes rezerves daļu lietošanas dēļ.

30.2 Dilstošās detaļas

Arī pareizi lietojot, dažas ierīces detaļas ir pakļautas nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma tās ir savlaicīgi jānomaina. Pie tām, starp citu, var pieskaitīt:

- Zāga kēdi un vadotni;
- Piedziņas detaļas (centrbēdzes savienojumu, savienojuma cilindru, kēdes ratu);
- Filtrus (gaisa, eļļas, degvielas);
- Ledarbināšanas ierīci;
- Aizdedzes sveci;
- Pretvibrācijas sistēmas dempfera elementus.

31 Svarīgākās detaļas



- 1 Pārsega aizslēgs
- 2 Karburatora regulēšanas skrūve
- 3 Kēdes bremze
- 4 Trokšņa slāpētājs
- 5 Kēdes rats
- 6 Kēdes rata pārsegs
- 7 Kēdes atbalsts
- 8 Kēdes spriegosanas mehānisms (sānu)
- 9 Kēdes spriegosanas mehānisms (frontāls)
- 10 Vadsliede
- 11 Oilomatic zāga kēde
- 12 Spriegotājzvaigzni (kēdes ātrā spriegosana)
- 13 Rokturis
- 14 Eļļas tvertnes vāciņš
- 15 Robainais aizturis
- 16 Priekšējais rokas aizsargs
- 17 Priekšējais rokturis (roktura caurule)
- 18 Aizdedzes sveces uzgalis
- 19 Palaidējtieses rokturis
- 20 Kombinētā svira
- 21 Degvielas tvertnes vāks
- 22 Gāzes svira
- 23 Gāzes sviras fiksators

24 Aizmugurējais rokturis**25 Aizmugurējais rokas aizsargs**

Ierīces numurs

32 Tehniskie dati**32.1 Piedziņas mehānisms**

STIHL viencilindra divtaktu motors

32.1.1 MS 170, MS 170 C

Darba tilpums:	30,1 cm ³
Cilindra diametrs:	37 mm
Virzula gājiens:	28 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	1,3 kW (1,8 ZS) pie 8500 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits: ¹⁾	2800 1/min

32.1.2 MS 170 2-MIX

Darba tilpums:	30,1 cm ³
Cilindra diametrs:	37 mm
Virzula gājiens:	28 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	1,2 kW (1,6 ZS) pie 10000 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits: ¹⁾	2800 1/min

32.1.3 MS 180 2-MIX

Darba tilpums:	31,8 cm ³
Cilindra diametrs:	38 mm
Virzula gājiens:	28 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	1,4 kW (1,9 ZS) pie 10000 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits: ¹⁾	2800 1/min

32.1.4 MS 180, MS 180 C

Darba tilpums:	31,8 cm ³
Cilindra diametrs:	38 mm
Virzula gājiens:	28 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	1,5 kW (2,0 ZS) pie 9000 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits: ¹⁾	2800 1/min

32.2 Aizdedzes sistēma

Elektroniski regulējama magnētiskā aizdedze

Aizdedzes svece (ar radio traucējumu nomākšanu):

MS 170, MS 180: Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 AMS 170 2-MIX, MS 180 2-MIX:
NGK CMR6H

Elektrodu atstarpe: 0,5 mm

32.3 Degvielas sistēma

Visos stāvokļos funkcionējošs membrānas karburators ar integrētu degvielas sūknī

Degvielas tvertnes tilpums: 250 cm³ (0,25 l)**32.4 Kēdes elpošana**

No apgriezienu skaita atkarīgs, automātisks rotējoša virzula elījas sūknis

Elījas tvertnes tilpums: 145 cm³ (0,145 l)**32.5 Svars****neuzpildīts, bez griešanas aprīkojuma**

MS 170:	4,0 k g
MS 170 C ar ErgoStart:	4,2 k g
MS 170 2-MIX:	4,1 k g
MS 180:	4,1 k g
MS 180 C ar kēdes ātro spriegošanu un ErgoStart:	4,2 k g
MS 180 2-MIX:	4,1 k g

32.6 Griešanas aprīkojums MS 170, MS 170 C

Faktiskais zāģējuma garums var būt mazāks par norādīto zāģējuma garumu.

32.6.1 Vadsliedes RollomaticGriezuma garumi (solis 30, 35, 40 cm
3/8"P):

Rievas platums: 1,1 mm

32.6.2 Zāga kēde 3/8"Picco**Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), tips 3610**

Solis: 3/8"P (9,32 mm)

Dzenošā posma biezums: 1,1 mm

32.6.3 Kēdes rati

6 zobu 3/8" P solim

MS 170, MS 170 C:

Kēdes maks. ātrums saskaņā ar 21,1 m/s
ISO 11681:

Kēdes ātrums ar maksimālo jaudu: 18,6 m/s

:

MS 170 2-MIX:

Kēdes maks. ātrums saskaņā ar 24,8 m/s
ISO 11681:

Kēdes ātrums ar maksimālo jaudu: 18,6 m/s

¹⁾ saskaņā ar ISO 11681 +/- 50 1/min

32.7 Griešanas aprīkojums MS 180, MS 180 C

Faktiskais zāģējuma garums var būt mazāks par norādīto zāģējuma garumu.

32.7.1 Vadsliedes Rollomatic

Griezuma garumi (solis 3/8" P):
30, 35, 40 cm

Rievas platums: 1,1 mm
Rievas platums: 1,3 mm

32.7.2 Zāga kēdes 3/8" Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), tips 3610
Solis: 3/8" P (9,32 mm)
Dzenošā posma biezums: 1,1 mm

Picco Micro 3 (63 PM3), tips 3636

Picco Duro (63 PD3), tips 3612
Solis: 3/8" P (9,32 mm)
Dzenošā posma biezums: 1,3 mm

32.7.3 Kēdes rats

6 zobu 3/8" P solim

MS 180, MS 180 C:
Kēdes maks. ātrums saskaņā ar ISO 11681:
22,3 m/s
Kēdes ātrums ar maksimālo jaudu:

MS 180 2-MIX:
Kēdes maks. ātrums saskaņā ar ISO 11681:
24,8 m/s
Kēdes ātrums ar maksimālo jaudu:

32.8 Skanās un vibrāciju vērtības

Citus datus par to, kā darba devējs ir izpildījis prasības, kas ir ietvertas direktīvā par vibrācijām 2002/44/EK, skatīt www.stihl.com/vib/

32.8.1 Skanās spiediena līmenis L_{peq} saskaņā ar ISO 22868

MS 170:	98 dB(A)
MS 170 C	98 dB(A)
MS 170 2-MIX:	100 dB(A)
MS 180:	98 dB(A)
MS 180 C	98 dB(A)
MS 180 2-MIX:	100 dB(A)

32.8.2 Skanās jaudas līmenis L_w saskaņā ar ISO 22868

MS 170:	109 dB(A)
MS 170 C	109 dB(A)
MS 170 2-MIX:	111 dB(A)
MS 180:	110 dB(A)
MS 180 C	110 dB(A)
MS 180 2-MIX:	112 dB(A)

32.8.3 Vibrācijas vērtība $a_{hv,eq}$ saskaņā ar ISO 22867

	Kreisās puses rokturis	Labās puses rokturis
MS 170:	4,2 m/s ²	5,9 m/s ²
MS 170 C	4,2 m/s ²	5,9 m/s ²
MS 170 2-MIX:	6,9 m/s ²	6,4 m/s ²
MS 180:	6,6 m/s ²	7,8 m/s ²
MS 180 C	7,6 m/s ²	7,4 m/s ²
MS 180 2-MIX	6,6 m/s ²	7,8 m/s ²

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmeņa K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 dB(A); vibrāciju vērtību K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s².

32.9 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par kīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: www.stihl.com/reach

32.10 Izplūdes gāzu izmešu vērtība

ES tipa atlaujas procesa laikā izmērītā CO₂ vērtība ir dota vietnes www.stihl.com/co2 in ražojumam atbilstošajos tehniskajos datos.

Izmērītā CO₂ vērtība ir noteikta atbilstošam motoram standartizētā pārbaudes procesā laboratorijas apstāklos, un tā nesniedz izsmējošu vai precīzu garantiju par noteikta motora jaudu.

Ar lietošanas instrukcijā aprakstīto nosacījumiem atbilstīgo lietošanu un apkopi tiek izpildītas izplūdes gāzu izmešu prasības. Veicot motora izmaiņas, ekspluatācijas atlauja tiek zaudēta.

33 Rezerves daļu piegāde

Rezerves daļu pasūtīšanai tālāk redzamajā tabulā, lūdzu, norādiet motorzāja pārdošanas apliecinājumu, mašīnas numuru, kā arī vadotnes un zāga kēdes numuru. Šādi jūs atvieglosit jauna griezējinstrumenta iegādi.

Vadotne un zāga kēde ir dilstošās detaļas. Daļu pirkšanai ir pietiekami, ja tiek norādīts motorzāja pārdošanas apliecinājums, daļas numurs un tās nosaukums.

Pārdošanas apliecinājums

Mašīnas numurs

Sliedes numurs

Zāga kēdes numurs

34 Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīršanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztīc specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātas vai tehniskā ziņā līdzvērtīgas daļas. Izmantojet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Cītādi var notikti nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**, kā arī pēc STIHL rezerves daļu markējuma **GL**. (uz mazām detaļām var būt attēlota tikai šī zīme).

35 Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.



STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, pierederumi un iesaiņojums jānodod otreižejai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

36 ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids:	Motorzāģis
Ražotāja zīmols:	STIHL
Tips:	MS 170
	MS 180
	MS 180 C
Sērijas numurs:	1130

Darba tilpums	
visi MS 170:	30,1 cm ³
visi MS 180:	31,8 cm ³

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 11681-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes, kas paredzētas direktīvas 2000/14/EK pielikumā V, piemērojot standarta ISO 9207 prasības.

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

visi MS 170:	109 dB(A)
visi MS 170 2-MIX:	111 dB(A)
visi MS 180:	110 dB(A)
visi MS 180 2-MIX:	112 dB(A)

Garanētais skaņas jaudas līmenis

visi MS 170:	111 dB(A)
visi MS 170 2-MIX:	113 dB(A)
visi MS 180:	112 dB(A)
visi MS 180 2-MIX:	114 dB(A)

EK tipa parauga pārbaudi veica

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)
Spremberger Straße 1
D-64823 Groß-Umstadt

Sertifikācijas Nr.

visi MS 170:	K-EG-2009/3408
visi MS 180:	K-EG-2009/3409

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 03.02.2020.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ko pārstāv



Dr. Jürgen Hoffmann

Produktzulassung (Ražojumu reģistrācijas)
nodaļas vadītājs, regulējums



www.stihl.com



0458-206-7921-C



0458-206-7921-C