

STIHL

STIHL HS 46, 56

Eksplotavimo instrukcija
Lietošanas instrukcija



 Eksplotavimo instrukcija
1 - 24

 Lietošanas instrukcija
25 - 49

Turinys

Apie šią naudojimo instrukciją	2
Nurodymai saugumui ir darbo technika	2
Panaudojimas	7
Degalai	8
Degalų užpylimas	9
Variklio užvedimas/išjungimas	11
Nurodymai darbui	13
Oro filtro valymas	14
Karbiuratoriaus reguliavimas	14
Uždegimo žvakės tikrinimas	15
Reduktoriaus tepimas	16
Irenginio saugojimas	17
Peilio aštūnimas	17
Techninė priežiūra ir remontas	18
Kaip sumažinti irenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų	20
Svarbiausios dalys	21
Techniniai daviniai	22
Pastabos dėl remonto darbų	23
Antrinis panaudojimas	23
ES- atitikties sertifikatas	24

Originali naudojimo instrukcija

Įspausdinta ant be chloro balinto popieriaus.
Dažai su augaliniais aliejais, popierius antrinio perdribimo.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2019
0458-447-7921-B_VA2_C19.
0000007791_004_LT

HS 46, HS 46 C, HS 56 C

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,
dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką
firmos STIHL gaminį.

Šis gaminis buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones.
Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėt patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėt be problemų juo dirbti.

Jeigu turėtumėt klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

Ši naudojimo instrukcijos autorinės teisės yra saugomos. Visos teisės saugomos, ypač dauginimo, vertimo ir apdorojimo su elektroninėmis sistemomis teisės.

Apie šią naudojimo instrukciją


Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reiksmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Priklasomai nuo įrenginio ir komplektacijos, ant įrenginio gali būti pavaizduoti sekantys simboliai.



Degalų rezervuaras; kuro mišinys iš benzino ir vari-klinės alyvos



Rankinį degalų siurbliuką paspausti

Angelė reduktoriaus tepalui



Peilio užraktas



Pasukama rankena

Atžymos tekste

ISPEJIMAS

Perspėjimas apie nelaimingų atsitikimų pavojų asmenims, taip pat galimus nuostolius.



PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasilikame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

Nurodymai saugumui ir darbo technika



Dirbant su šiuo motoriniu įrenginiu, reikia imtis ypatų saugumo priemonių, nes dirbama su aštria pjovimo įranga ir labai dideliu peilio greičiu.



Naudojimo instrukciją atidžiai perskaityti prieš pirmą įrenginio naudojimą ir saugoti ją vėlesniams panaudojimui. Naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas gyvybei.

Laikytis atitinkamų šalies institucijų saugumo nurodymų, pvz. profesinių sąjungų, socialinių kasų, darbo apsaugos ir kt.

Pirmą kartą dirbantiems su įrenginiu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip juo saugiai naudotis ar išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbti su įrenginiu – išskyrus jaunuolius virš 16 metų, kurie apmokomi prižiūrint suaugusiems.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.

Jeigu įrenginys nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekliudytu. Motorinį įrenginį apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo.

Naudotojas yra atsakingas dėl nelaimingų atsitikimų ir pavojų, gresiančių pašaliniam asmenim arba jų nuosavybei.

Motorinių įrenginių galima perduoti ar išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su jo konstrukcija ir moka ji valdyti – visada kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.

Motorinių įrenginių, sukeliančių triukšmą, naudojimas gali būti ribojamas šalies ar vietinių institucijų nurodymais.

Dirbantysis su motoriniu įrenginiu, turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės.

Kas dėl sveikatos būklės negali dirbti sunkių darbų, turi pasitarti su gydytoju, ar jis galės dirbti su motoriniu įrenginiu.

Tik nešiojantiems širdies stimulatorių: šio įrenginio uždegimo sistema sukuria labai mažą elektromagnetinį lauką. Todėl gali atsirasti neigiamas poveikis kai kurių tipų širdies stimulatoriams. Norint išvengti sveikatos sutrikimo rizikos, STIHL rekomenduoja pasitarti su gydančiu gydytoju ar širdies stimulatoriaus gamintoju.

Draudžiama dirbti įrenginiu, išgérus alkoholio ar vartojant vaistus, galinčius sutrikdyti reakciją bei orientaciją.

Motorinių įrenginių naudoti tik gyvatvoriu, šakų, krūmų, krūmynų ir pan.pjovimui. Draudžiama naudoti motorinių įrenginių kitiems tikslams – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Nedaryti jokių pakeitimų įrenginio konstrukcijoje – tai taip pat gali sukelti nelaimingo atsitikimo pavojų ar įrenginio gedimus.

Darbui naudoti tik tą pjovimo įrangą ir priedus, kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduojami šiam įrenginiui arba techniškai tas pačias dalis. Kilus klausimams, kreiptis į

specializuotą pardavėją. Naudoti tik kokybiškus darbo įrankius ar priedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai motoriniame įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL originalius įrankius ir priedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminiumi ir naudotojo reikalavimams.

Nedarykite jokių pakeitimų įrenginyje, nes iškils pavojus jūsų saugumui. Asmenims, turintiems materialinių nuostolių, naudojant nestandardinę įrangą, firma STIHL nesuteikia jokių garantijų.

Įrenginio valymui nenaudoti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Stipri vandens srovė gali pažeisti įrenginio dalis.

Drabužiai ir įranga

Dėvėti atitinkamus drabužius ir naudoti reikalingą įrangą.



Rūbai turi būti naudojami pagal paskirtį ir netrukdyti dirbant. Prigludęs rūbas – kombinezonas, jokiu būdu ne darbinis apsiaustas.

Nedėvėti drabužių, kurie gali įsipainioti tarp medžių, krūmų arba besisukančių įrenginio dalių. Taip pat jokių šalikų, kaklaraiščių ir papuošalų. Ilgus plaukus reikia surišti ir apsaugoti (skarele, kepure, šalmu ar pan.).

Avėti tvirtus batus su grublėtais, neslidžiais padais.

ISPEJIMAS



Kad sumažinti akių sužemimo pavojų dėvėti prigludusius apsauginius akinius atitinkančius normą EN 166. Atkreipti dėmesį į teisingą akiniių padėtį.

Naudoti "asmenines" klausos apsaugos priemones – pvz. apsauginius kamštelius.




Mūvėti darbines pirštines iš patvarios medžiagos (pvz. odines).

STIHL siūlo platų individualių saugos priemonių asortimentą.

Motorinio įrenginio transportavimas

Visada išjungti variklį.

Peilio apsaugą uždėti net ir trumpais atstumais pernešant įrenginį.



Motorinių įrenginių nešti už rankenos – pelis nukreiptas atgal. Neliesti įkaitusių įrenginio detalių, ypač duslintuvu paviršiaus ir karterio – **pavojus nusideginti!**

Autotransporto priemonėse: įrenginį pritvirtinti taip, kad jis neapvirstų, nebūtų pažeistas ir neišbėgtų degalai.

Degalų pylimas



Benzinas užsidega labai greitai - laikytis saugaus atstumo nuo atviros ugnies – nepalieti degalų – nerūkyti.

Prieš pilant degalus **variklį išjungti**.

Neužpildinėti degalų, kol variklis yra įkaitęs – degalai gali ištakėti – **gaisro pavojus!**

Degalų rezervuaro kamštį atidaryti atsargiai, lėtai sumažinant susikaupusį vidinių slėgi, kad neišsiliptų degalai.

Degalus pilti tik gerai vėdinamoje patalpoje. Jeigu degalai pasiliejo, motorinį įrenginį tuoju pat nuvalyti – saugotis, kad degalų nepatektų ant rūbų, priešingu atveju tuoju pat pakeisti.



Degalų rezervuaro kamštį su atlenkiama rankenėle (Bajonet užraktas) teisingai uždėti, pasukti iki galo ir atlenkti rankenėlę.

Taip sumažinamas rizikos laipsnis, kad varikliui dirbant, kamštis dėl variklio vibracijos atsisuks ir degalai ištakės.

Atkreipti dėmesį į nesandarumus – jeigu degalai pasiliejo, variklio jungti negalima – **pavojingi gyvybei nudegimai!**

Prieš užvedimą

Patikrinti įrenginio nepriekaištingą būklę – naudojimo instrukcijos atitinkamas skyrius:

- Patikrinti kuro sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, kaip pvz. kuro bako kamštis, žarnelių sujungimai, kuro siurbliukas (tik motoriniams įrenginiams su rankiniu kuro siurbliuku). Esant nesandarumams arba pažeidimams, variklio nejungti – **gaisro pavojus!** Prieš naudojant įrenginį duoti suremontuoti prekybos atstovui
- Kombi svertas turi lengvai įispausti kryptimi **STOP** t.p. ⚡ ir galiausiai gržti į darbo padėtį **I**
- užvedimo rankenėlę, apsauginis akceleratoriaus klavišas ir akceleratoriaus rankenėlė turi judėti laisvai – akceleratoriaus rankenėlė turi pati gržti į laisvos eigos padėtį Iš padėcių **↖** ir **↗** kombi svertas turi vienu metu paspaudus apsauginį akceratoriaus klavišą ir gazo rankenėlę gržti į darbinę padėtį **I**
- Patikrinti uždegimo laidų jungimo vietas – jei jie laisvi, gali atsirasti kibirkštys, kurios gali uždegti ištakantį degalų-orą mišinį – **gaisro pavojus!**
- Peilis turi būti nepriekaištingos būklės (švarus, lengvai judantis ir nesulenktas), gerai pritvirtintas, teisingai sumontuotas, paaštrintas ir gerai supurkštas su STIHL sakų tirpikliu (tepimo priemonė)
- Peilio apsaugą (jeigu yra) patikrinti dėl pažeidimų

- nekeisti jokių valdymo ir saugumą užtikrinančių įrenginių
- Rankenos turi būti švarios ir sausos, nesuteptos tepalais ar purvu – svarbu saugiam motorinio įrenginio valdymui

Motorinis įrenginys gali būti eksploatuojamas tik nepriekaištingos būklės – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Variklio užvedimas

Nutolus mažiausiai 3 metrus nuo degalų užplimo vietas – tik ne uždarote patalpoje.

Tik ant lygaus pagrindo, atkreipti dėmesį į tvirtą ir saugią stovėseną, motorinį įrenginį tvirtai laikyti – peilis neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus, nes jis gali pradėti judėti užvedimo metu.

Motorinis įrenginys aptarnaujamas tik vieno asmens – darbo vietoje pašaliniam asmenims būti draudžiama – taip pat ir užvedimo metu.

Vengti kontakto su peilio ašmenimis – **pavojus susižeisti!**

Variklio neužvedinėti už starterio virvutės – užvedinėti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.


Peilis dar kurį laiką juda, paleidus akceleratoriaus klavišą – **įsibėgėjimo efektas!**

Variklio laisvos eigos tikrinimas: peilis laisvos eigos metu – paleidus akceleratoriaus rankenėlę – turi nejudėti.

Irenginio laikymas ir valdymas


Motorinių irenginių visada tvirtai abiejomis rankomis laikyti už rankenų. Rankenas tvirtai suspausti nykščiais.

Dešiniarankiams



Dešinė ranka ant valdymo rankenos ir kairė ranka ant vamzdinės rankenos.

Kairiarankiams



Kairė ranka ant valdymo rankenos ir dešinė ranka ant vamzdinės rankenos.

Stovėti saugioje padėtyje ir motorinių irenginių vesti taip, kad peilis visada būtų nukreiptas nuo kūno

Darbo metu

Gresiant pavojui arba nelaimingo atsitikimo atveju, variklį tuo pat išjungti – išjungiklis pastumiamas kryptimi **STOP** t.p. Č.

Įsitikinti, kad darbo vietoje nėra pašaliniai asmenys.

Atkreipti dėmesį į peilių – nekirpti gyvatvorės paviršių, kurių gerai nematote.

Reikalingas ypatingas dėmesingumas, karpant aukštą gyvatvorę, už jos gali kažkas stovėti – pirma apsidairyti.

Atkreipti dėmesį į nepriekaištingą laisvos eigos darbą, peilis po akceleratoriaus rankenėlės paleidimo neturi judėti.

Jei peilis, nepaisant to jūda, kreiptis į specializuotą pardavėją. Reguliariai tikrinti laisvos eigos darbą, jei reikia pakoreguoti.

Peilis dar kurį laiką jūda, paleidus akceleratoriaus klavišą – **įsibėgėjimo efektas!**

Reduktorius darbo metu ikaista. Reduktoriaus korpuso neliesti – **pavojus nusideginti!**

Atsargiai – esant slidumui, drėgmui, sniegui, ant šliaitų, nelygiose vietose – **galite paslysti!**

Pašalinti nukritusias šakas, brūzgynus ir kitas nupjautas dalis.

Atkreipti dėmesį į kliūties: Kelmai, šaknys – **pavojus užkliūti!**

Visada pasirūpinti tvirta ir saugia stovėsenė.

Darbant didesniame aukštaje:

- visuomet naudoti pastolius
- niekada nedirbtį stovint ant kopėčių arba medyje
- niekada nedirbtį nestabiliose vietose
- nepjauti viena ranka

Nepamirškite, kad darbo metu, dėvint klausos apsaugos priemones, turite būti ypač atidūs – kadangi galite neišgirsti triukšmo (šauksmų, pavojaus signalų ar kt.), pranešančių apie pavojų.

Laiku daryti pertraukas, kad išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Dirbtį ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Dirbtį apdairiai, nesukelti pavojaus kitiems.



Motorinis irenginys, esant įjungtam varikliui, išmeta nuodingas dujas. Šios dujos yra bekvpapés ir nematomos ir savo sudėtyje turi nesudegusiu angliavandeniliu bei benzolo. Niekuomet nedirbtį su motoriniu irenginiu uždarose ar blogai védinamose patalpose – tai liečia ir irenginius su katalizatoriumi.

Dirbant grioviuose, šachtose arba siaurose vietose, pasirūpinti pakankama oro ventiliacija – **pavojus gyvybei dėl apsinuodijimo!**

Esant negerumui, galvos skausmams, regėjimo sutrikimams (pvz. mažesnis regėjimo laukas), klausos sutrikimams, pykinimui, sumažėjus sugebėjimui

susikaupti, tuoju pat nutraukti darbą – šiuos simptomus gali sąlygoti ir per didelės išmetamų dujų koncentracijos – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Su motoriniu įrenginiu dirbtį sukeliant kiek įmanoma mažesnį triukšmą ir išmetant į aplinką mažiau dujų – nelaikytis veikiančio variklio be reikalo, gazuoti tik darbo metu.

Nerūkyti, dirbant motoriniu įrenginiu ir netoli jo – **gaisro pavojus!** Maitinimo sistemoje gali būti lengvai užsidegantis benzino garų nuotekis.

Jeigu motorinis įrenginys buvo neteisingai naudojamas (pvz. prispaustas, paveiktas smūgio ar kt.), prieš tēsiant darbą, užtikrinti jo nepriekaištingą būklę – žiūrėti "Prieš darbą". Atkreipti ypatingą dėmesį į kuro padavimo sistemos sandarumą ir saugos įrangos funkcinavimą. Jokiu būdu nedirbti su motoriniais įrenginiais, kurie néra nepriekaištingos būklės. Suabejojus kreiptis į specialistą.

Nedirbti, kai valdymo rankenėlė yra šalto variklio užvedimo padėtyje – alkūninio veleno sūkių skaičius šioje padėtyje negali būti keičiamas.

Gyvatvorę ir darbo vietą patikrinti, kad nepažeisti peilio:

- Akmenis, metalines dalis ir kietus daiktus pašalinti
- Būkite atsargūs, kad tarp peilio dantukų nepatektų smėlio ir akmenų, pvz., dirbant arti žemės paviršiaus.
- jei gyvatvorė prie vielinės tvoros, stengtis neliesti peiliu vielos

vengti kontakto su elektros laidais – neperpjauti elektros laidų – **elektros smūgio pavojus!**



Veikiant varikliui, neliesti peilio. Jeigu peilis buvo prispaustas kažkokiu daiktu, tuoju pat išjungti variklį – tik tada pašalinti daiktą – **pavojus susižeisti!**

Gazavimas, esant užblokuotam peiliui, padidina apkrovą ir sumažina variklio darbinių sūkių skaičių. Dėl nuolatinio sankabos slydimo galima perkaitinti variklį ir sugadinti svarbias funkcinės detales (pvz.: sankabas, plastikinį korpusą), pvz., kai pjovimo įrangą sukasi tuščiaja eiga. **Galima susižeisti!**

Kai gyvatvorės labai apdulkėjė ar užterštos, peilį supurkštį su STIHL sakų tirpikliu – jei reikia. Taip žymiai sumažinama peilio trintis, žalingas augalų sakų poveikis ir purvo dalelių nuosėdos.

Darbo metu pakeltos dulkės gali pakenkti sveikatai. Esant daug dulkių, naudoti kvėpavimo takų apsaugą.

Prieš paliekant įrenginį: Išjungti variklį.

Reguliariai tikrinti pjovimo peilio būklę, trumpais intervalais, o esant juntamiems pakitimams, tuoju pat:

- Išjungti variklį
- palaukti, kol peilis sustos
- Patikrinti jo būklę ir pritvirtinimą, atkreipti dėmesį į įtrūkimus
- Atkreipti dėmesį į aštrumą

Variklį visada laikyti švarų, nuvalyti šakeles, skiedras, lapus ir per didelį tepimo priemonių kiekį – **gaisro pavojus!**

Po darbo

Nuvalyti nuo motorinio įrenginio dulkes ir purvą – nenaudoti nuriebalinimo priemonių.

Peilį supurkštį su STIHL sakų tirpikliu – variklį dar kartą trumpam įjungti, kad tolygiai pasiskirstytų aerozolis.

Vibracija

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali išsaukti vibracijos sukeliamus kraujų apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo kraujų apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankenų suėmimo jėga (stiprus suspaudimas taip pat sutrikdo kraują apytaką)

Ilgai naudojant motorinį įrenginį ir pasikartojus atitinkamems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

Techninė priežiūra ir remontas

Reguliariai atlikti techninės priežiūros darbus. Atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naudojimo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atlikti prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojas ar atsirasti gedimai gaminyje. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti įrenginiui ir naudotojo reikalavimams.

Remontuojant, atliekant techninę priežiūrą bei valant, visada **išjungti variklį – pavojas susižeisti!** – Išimtis: karbiuratoriaus ir laisvos eigos reguliavimas.

Neužvedinėti variklio su užvedimo virvute, kai nuimtas uždegimo žvakės laidas arba išsukta žvakė – **gaisro pavojas** dėl kibirkščių susidarymo cilindro išorėje!

Motorinio įrenginio netaisyti ir nelaikytis arti atviros ugnies – dėl degalų galimas **gaisro pavojas!**

Reguliariai tikrinti degalų rezervuaro kamščio sandarumą.

Naudoti tik nepriekaištingos būklės STIHL rekomenduojamas uždegimo žvakes – žiūrėti "Techniniai daviniai".

Panaudojimas

Karpymo sezonas

Karpant gyvatvorus, atsižvelgti į specifinius šalies taip pat komunalinių įmonių reikalavimus.

Nedirbtį įprastiniu ramybės laiku.

Darbo seką

Storas šakas ir šakeles pirma pašalinti su žirklėmis.


Visų pirma nupjauti gyvatvorę iš abiejų pusių, po to nupjauti jos viršutinę dalį.

Sunaikinimas

Nupjautų šakų nemesti į šiukslių dėžę, nupjautos atliekos gali būti naudojamos komposto gamybai.

Darbo technika


Vertikalus pjūvis



Gyvatvorų žirkles vesti lanko forma iš apačios į viršų – palenkti ir paeiti toliau – ir vėl lanko forma kelti aukštyn.


Darbo padėtys, kai karpoma virš galvos, vargina ir dėl darbo saugumo gali būti naudojamos tik trumpai.

Horizontalus pjūvis



Peilį nustatyti kampu nuo 0° iki 10° – bet vesti horizontaliai.

Gyvatvorų žirkles stumti kaip pjautuvą iki krašto, kad nupjautos šakos nukristų ant žemės.



Kai gyvatvorės plačios, dirbtį keletu etapų.

Degalai

Variklio darbui reikalingas kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos.

ISPEJIMAS

Vengti tiesioginio degalų kontakto su oda ir benzino garų įkvėpimo.

STIHL MotoMix

STIHL rekomenduoja naudoti „STIHL MotoMix“. Šio paruošto naudojimui degalų mišinio sudėtyje nėra benzolo, švino, jis pasižymi dideliu oktaniniu skaičiumi ir visada pateikia tikslų sudedamujų dalių santykį.

„STIHL MotoMix“ sumaišytas su STIHL dvitakte varikline alyva „HP Ultra“, kad būtų užtikrinta ilgiausia variklio eksploatavimo trukmė.

MotoMix disponuoja ne visos rinkos.

Kuro mišinio paruošimas



PRANESIMAS

Nekokybiški degalai ir neatitinkantis nurodymų kuro mišinio santykis gali salygoti rimbust variklio gedimus. Mažesnės kokybės benzinas ar variklinė alyva gali pažeisti varikljį, riebokšlius, maitinimo sistemą ir degalų rezervuarą.

Benzinas

Naudoti tik **kokybišką benziną** ne mažesnio oktaninio skaičiaus nei 90 ROZ – bešvinę arba paprastą.

Benzinas, kurio sudėtyje yra virš 10 % alkoholio, gali pakenkti varikliams su ranga reguliuojamais karbiuratoriais, todėl jo šiemis varikliams naudoti negalima.

Varikliai su „M-Tronic“, naudojant benziną, kurioje sudėtyje yra iki 25 % alkoholio (E25), veikia visa galia.

Variklinė alyva

Jeigu kuras maišomas, galima naudoti tik STIHL dvitaktę variklinę alyvą arba kitą JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC arba ISO-L-EGD klasų aukštostos kokybės variklinę alyvą.

STIHL nurodo naudoti dvitaktę variklinę alyvą „STIHL HP Ultra“ arba analogišką aukštostos kokybės variklinę alyvą, kad per visą mašinos naudojimo laikotarpi būtų užtikrintos ribinės emisijos vertės.

Maišymo santykis

STIHL dvitaktė variklinė alyva 1:50;
1:50 = 1 dalis alyvos + 50 dalim benzino

Pavyzdžiai

Benzino kiekis STIHL dvitaktė alyva 1:50

Litrai	Litrai	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- Į degalamas skirtą specialią talpą visų pirmą supilti variklinę alyvą, po to benziną ir kruopščiai sumaišyti

Kuro mišinio saugojimas

Saugoti tik degalamas skirtose talpose saugioje, sausoje ir vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės spindulių.

Kuro mišinys sensta – mišinį ruošti tik pagal poreikį kelioms savaitėms. Kuro mišinį laikyti ne ilgiau kaip 30 dienų. Esant šviesos, saulės spinduliu poveikiui, žemai arba aukštai temperatūrai, kuro mišinys gali pasentti greičiau.

STIHL MotoMix galima be problemų laikyti iki 2 metų.

- Talpą su kuro mišiniu prieš pildymą stipriai papurptyti

ISPEJIMAS

Talpoje gali būti padidėjęs spaudimas – indą atidaryti atsargiai.


- Degalų rezervuarą ir talpą kurui laikas nuo laiko kruopščiai išvalyti

Kuro likučius ir valymui naudotą skystį sunaikinti pagal nurodymus, nekenkiant aplinkai!

Degalų užpylimas




Irenginio paruošimas




- Prieš pilant degalus, nuvalyti degalu rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į rezervuarą nepatektų nešvarumai
- Irenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje


Atidaryti




- Rankenėlę atlenkti



- Tepimo alyvos bako kamštį pasukti (apie 1/4 rato)



Atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako turi sutapti viena su kita



- Kamštį nuimti


Degalus užpilti

Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalu rezervuaro.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL degalu pildymo sistemą (specialius priedas).


- Degalus užpilti

Uždaryti




Rankenėlė yra statmenai:


- Kuro bako kamštį uždėti – atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako turi sutapti viena su kita
- Kamštį paspausti žemyn iki atramos




- Kamštį laikytį įspaustą ir pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol jis užsifiksuos



Tada atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako sutampa viena su kita



- Rankenėlę uždaryti




Bako kamštis užsuktas


Jeigu kuro bako kamščio neįmanoma užsukti ant kuro bako,

Apatinė kamščio dalis yra persukta prieš viršutinę dalį.

- kuro bako kamštį nuimti ir, žiūrint iš viršaus




- kairė:** Apatinė kamščio dalis yra persukta – viduje esanti atžyma (1) sutampa su išorine atžyma
- dešinė:** Apatinės kamščio dalies padėtis teisinga – viduje esanti atžyma yra po rankenėlę. Ji nesutampa su išorine atžyma



- Kamštį uždėti ir sukti prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis pateks į vietą užpymimo antgalyje
- Kamštį dar pasukti prieš laikrodžio rodyklę (apie 1/4 rato) – taip apatinė kamščio dalis pasukama į teisingą padėtį
- Kamštį pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi ir uždaryti – žiūrėti skyrių "Uždarymas"

Variklio užvedimas/išjungimas

Kombi sverto padėtys ir funkcijos



STOP arba C – degimo išjungimui „Kombi“ svirtelė turi būti spaussta kryptimi **STOP** arba **C**. Paleidus kombi svertas grįžta į darbo padėtį **I** ir degimas automatiškai vėl įjungiamas.

Darbinė padėtis I – variklis dirba arba gali įjunginti.

Užvedimo padėtis N – šioje padėtyje užvedinėjamas šiltas variklis – oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlė, spaudus akceleratoriaus rankenėlę, pašoka į darbinę padėtį **I**.

Užvedimo sklendė uždaryta **II** – šioje padėtyje užvedinėjamas šiltas variklis – oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlė, paspaudus akceleratoriaus rankenėlę, pašoka į darbinę padėtį **I**.

„Kombi“ svirtelės reguliavimas


Valdymo svirtelės perstatymui iš darbinės padėties **I** į uždarytos sklendės padėtį **N** tuo pačiu metu spausti apsauginį akceleratoriaus klavišą ir gazo rankenėlę – nustatyti "Kombi" svertą.

Perstatymui į užvedimo padėtį **N** kombi svertą pastatyti pirmiausiai ant "oro ir kuro padavimo sklendė" uždaryta **N**, po to kombi svertą spaussti į užvedimo padėtį **N**.

Paspaudus apsauginį akceleratoriaus klavišą ir gazo svirtelę, oro ir kuro padavimo sklendė pašoka iš užvedimo padėties **N** oro ir kuro padavimo sklendė uždaryta **N** į darbinę padėtį **I**.


Variklio išjungimui „Kombi“ svirtelę spaussti kryptimi **STOP** arba **C** – paleidus „Kombi“ svirtelė grįžta atgal į darbo padėtį **I**.

Variklio užvedimas




- Rankinį kuro siurbliuką spaussti mažiausiai 5 kartus – taip pat jei kuro siurbliukas pripildytas degalais
- Oro padavimo svirtelę nustatyti priklausomai nuo variklio temperatūros

Šaltas variklis (Šaltas startas)



- Apsauginj akceleratoriaus klavišą (1) ir akceleratoriaus rankenélę (2) paspausti – abu klavišus laikyti nuspautus
- Kombi svertą (3) pastatyti ant ↘
- Apsauginj akceleratoriaus klavišą (1), akceleratoriaus rankenélę (2) ir kombi svertą paleisti


Šiltas variklis (Šiltas startas)



- Apsauginj akceleratoriaus klavišą (1) ir akceleratoriaus rankenélę (2) paspausti – abu klavišus laikyti nuspautus
- Kombi svertą (3) pastatyti ant ↗
- Apsauginj akceleratoriaus klavišą (1), akceleratoriaus rankenélę (2) ir kombi svertą paleisti

Ši padėtis taip pat naudojama, kai variklis jau dirbęs, bet dar šaltas.

Užvedimas



- Įrenginį padėti saugiai ant žemės
- Peilio apsaugą nuimti – peilis neturi liesti nei žemės paviršiaus, nei kokių kitų daiktų
- atsistoti saugioje padėtyje
- Įrenginį, kairė ranka ant starterio dangtelio, prispausti tvirtai prie žemės
- su dešine ranka paimti už užvedimo rankenélės

Modelis be „ErgoStart“

- Užvedimo rankenélę traukt iki pirmų uždegimo procesų cilindre, po to greitai ir stipriai trūktelėti

PRANESIMAS


Virvutės neištraukti iki galio – gali nutrūkti!

- Užvedimo rankenélės staigiai nepaleisti – atleidinéti vertikaliai, kad virvutė galėtų teisingai susivynioti

Modelis su ErgoStart

- Užvedimo rankenélę trauktoli togiai

Kai tik variklis pradeda dirbti




- Apsauginj klavišą paspausti ir pagazuoti – oro padavimo valdymo svertas pašoka į darbinę padėtį I – po šalto starto leisti pašilti varikliui, keičiant apkrovą

ISPEJIMAS

Jeigu karbiuratorius sureguliuotas teisingai, pjovimo įranga laisvos eigos metu neturi suktis.

Įrenginys paruoštas darbui.

Išjungti varikli



- Kombi svertą paspausti kryptimi **STOP** t.p. 0 – paleidus kombi svertas grįžta atgal į darbo padėtį I

Tolimesni nurodymai užvedimui

Variklis išsijungia padėtyje šaltam startui II arba įgyjant pagreitį.

- Kombi svertą pastatyti ant ↘ – toliau užvedinėti, kol variklis užsives

Variklis neužsiveda padėtyje "šiltas startas" ↗

- Kombi svertą pastatyti ant ↗ – toliau užvedinėti, kol variklis užsives

Variklis neužsiveda

- patikrinti, ar visi valdymo elementai teisingai nustatyti
- patikrinti, ar yra degalų rezervuare, jei reikia pripildyti
- patikrinti, ar uždegimo laidai tvirtai uždėti
- Pakartoti užvedimo procesą

Kuro rezervuaras buvo visiškai ištuštintas

- po kuro užpylimo rankinį kuro siurbluką paspausti mažiausiai 5 kartus – taip pat, jei jis ir pripildytas degalais
- Oro padavimo svirtelę nustatyti priklausomai nuo variklio temperatūros
- Vėl užvedinėti varikli

Nurodymai darbui

Darbo pradžioje

Naujas įrenginys iki trečio kuro užpylimo neturėtų dirbti pilnu apkrovimu, kad pridirbimo metu negautų per didelio krūvio. Pridirbimo metu judančios variklio detalės turi prisiderinti viena prie kitos – variklyje atsiranda didelė trintis. Variklis pasieka maksimalų galingumą tik po 5 iki 15 užpildymų degalais.

Darbo metu


po ilgesnio variklio apkrovimo darbo metu, leisti jam trumpai padirbti laisva eiga, kol jis pravės, kad variklio detalės (uždegimo sistema, karbiuratorius) per daug neįkaistų.

Po darbo

Trumpam išjungus variklį: leisti jam atvėsti. Įrenginių su pilnu degalu rezervuaru laikyti iki sekantio panaudojimo sausoje, saugioje vietoje, atokiau nuo atviros ugnies. Ilgesnį laiką nesinaudojant įrenginiu – žiūrėti "Įrenginio saugojimas".

Oro filtro valymas

Kai variklio galingumas žymiai sumažėja



- Varžą (1) išsukti ir filtro dangtelį (2) nuimti – varžtas (1) yra apsaugotas nuo pametimo, pritvirtintas filtro dangtelyje (2)
- Nuvalyti nuo filtro ir aplink jį stambius nešvarumus
- Filtrą (3) nuimti
- Filtrą pakeisti – galima iškratyt arba išpūsti – neplauti
- pažeistas dalis pakeisti
- Filtrą (3) įdėti
- Filtro dangtelį (2) uždėti ir priveržti

Karbiuratoriaus reguliavimas


Bendra informacija

Gamykloje karbiuratorius yra sureguliuojamas darbui standartiniu režimu.

Ši padėties sureguliuota taip, kad varikliui bet koksje darbinėje padėtyje paduodamas optimalius degalų-oromo mišinys.

Standartinis nustatymas

- Išjungti variklį
- Peilij patikrinti – jei reikia nuvalyti (švarus, lengvai judantis, nesulenktas)
- patikrinti oro filtrą – jei reikia, išvalyti arba pakeisti



- Maksimalių alkūninio veleno sūkių varžą (H) sukti iki atramos prieš laikrodžio rodyklę – maks. 3/4 rato
- Laisvos eigos reguliavimo varžą (L) sukti pagal laikrodžio rodyklę iki galio – po to sukti 3/4 rato prieš laikrodžio rodyklę

Laisvos eigos reguliavimas

- Grįžti į standartinio sureguliuavimo padėti

- Variklį užvesti ir leisti pašilti

Variklis sustoja laisvos eigos metu

- Laisvos eigos atraminj varžtą (LA) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol peilis pradės judeti – po to apie 1 ratą atsukti atgal

Peilis juda laisvos eigos metu

- Laisvos eigos atraminj varžtą (LA) sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol peilis sustos – po to apie 1 ratą pasukti ta pačia kryptimi

ISPEJIMAS

Jeigu peilis po laisvos eigos reguliavimo nesustoja, parodyti gyvatvorių žirkles specialistui.

Alkūninio veleno sūkių skaičius laisva eiga yra netolygus, blogas pagreitis (išskyrus LA nustatymo pakeitimą)

Sureguliuotas per liesas mišinys.

- Laisvos eigos varžą (L) apie 1/4 rato sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol variklis pradės dirbt vienodai ir igaus gerą pagreitį – maks. iki atramos

Irenginys, dirbantis laisva eiga, palenkus išsijungia

Sureguliuotas per riebus mišinys

- Laisvos eigos reguliavimo varžtą (L) apie 1/4 rato sukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol variklis stabiliai dirbs laisva eiga - maks. iki atramos

Po kiekvieno laisvos eigos varžto (L) padėties pakeitimo, dažniausiai reikia pakoreguoti ir laisvos eigos atraminio varžto (LA) padėtį.

Karbiuratoriaus reguliavimas, dirbant kalnuose

Jeigu variklio galingumas nepakankamas, gali būti reikalinga maža korekcija:

- Grįžti į standartinio sureguliavimo padėtį
- leisti pašilti varikliui
- Maksimalių sūkių reguliavimo varžtą (H) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi (liesesnis mišinys) – maks. iki atramos




PRANESIMAS

Gržus dirbtį iš didesnio aukščio žemyn, karbiuratorų vėl nustatyti į standartinio sureguliavimo padėtį.

Sureguliavus per liesą mišinį, gali atsirasti variklio gedimai dėl per mažo tepimo ir perkaitimo.

Uždegimo žvakės tikrinimas


- esant nepakankamam variklio galingumui, blogam užvedimui arba laisvos eigos sutrikimams, visų pirmiai patikrinti uždegimo žvakę.
- Po maždaug 100 darbo valandų uždegimo žvakę pakeisti – jeigu elektrodai labai apdegę, dar anksčiau – naudoti tik STIHL rekomenduojamas, žvakės su apsauga nuo trukdžių – žiūrėti "Techniniai daviniai"




- Uždegimo žvakės laidą (2) nuimti – su tinkamu įrankiu (pvz.kombi raktu) pakelti
- Uždegimo žvakę išsukti

Patikrinti uždegimo žvakę

- Išjungti variklį




- Sklendę (1) su tinkamu įrankiu (pvz.kombi raktu) atsargiai pakelti



- užterštą uždegimo žvakę išvalyti
- patikrinti nuotolių tarp elektrodų (A) ir jei reikia pareguliuoti, atstumo dydį – žiūrėti "Techniniai daviniai"
- pašalinti uždegimo žvakės užteršimo priežastis

Galimos priežastys:

- per daug variklinės alyvos degaluose
- užterštas oro filtras
- nepalankios darbo sąlygos




⚠ ISPEJIMAS

Kai blogai užsukta veržlė (1) ar jos nėra, gali susidaryti kibirkštys. Jeigu dirbama degioje ar sprogioje aplinkoje, gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba gali būti padaryta turtinė žala.

- naudoti apsaugotas nuo trukdžių uždegimo žvakes su tvirta veržle

Uždegimo žvakės sumontavimas

- Uždegimo žvakę ijdėti ranka ir įsukti
- Uždegimo žvakę išimti
- Uždegimo laidą vėl **tvirtai** uždėti ant uždegimo žvakės




- Sklendę (1) uždaryti – pirmiausiai aukštin, po to žemyn – fiksatoriai (rodyklė) turi įsikabinti

Reduktoriaus tepimas


Tik esant komerciniam naudojimui – tikrinti kas 25 darbo valandas

HS 46

Peilio reduktoriaus tepimui naudoti STIHL reduktorių tepalą, skirtą gyvatvorii žirklėms (specialūs reikmenys).



- Varžtus (1) gyvatvorii žirklių apačioje išsukti
- Plokštelę (2) ir reduktoriaus dangtelį (3) nuimti




- Tepalą įspausti tarp išcentruotojo (4) ir peilio (5) dalimis į reduktoriaus korpusą (rodyklė) (maks. 5 g (1/5 oz.)) – tuo metu pasukti pavarą (6) su šešiakampiu raktu, kad tepalas

pasiskirstytų vienodai – vengti kontakto su peiliu – **pavojas susižeisti!**



PRANESIMAS


Nepripildyti viso reduktoriaus tepalu.



- Plokštelę (2) uždėti taip, kad ji prilgstų prie reduktoriaus korpuso
- Reduktoriaus dangtelį (3) uždėti, varžtus (1) įsukti ir priveržti

HS 56

Peilio reduktoriaus tepimui naudoti STIHL reduktorių tepalą, skirtą gyvatvorii žirklėms (specialūs reikmenys).



- Varžtą (1) gyvatvorii žirklių apačioje išsukti – jeigu varžto viduje nėra tepalo žymų, tada įsukti tübelę su tepalu žoliapjoviu reduktoriui (2)
- iki 5 g (1/5 oz.) tepalo įspausti į reduktorių



PRANESIMAS

Neprispildyti viso reduktoriaus tepalu.

- Tepalo tūbelę išsukti
- Varžtą vėl įsukti ir priveržti

Įrenginio saugojimas

Darant apie 3 mėnesių pertrauką darbe

- Peilių nuvalyti, būklę patikrinti ir supurkštį su STIHL sakų tirpikliu
- Degalų rezervuarą gerai védinamoje patalpoje ištuštinti ir išvalyti
- Degalus sunaikinti pagal gamtos apsaugos reikalavimus
- Karbiuratorų ištuštinti, priešingu atveju gali sulisti karbiuratoriaus membranos
- Peilio apsaugą uždėti
- Įrenginjų kruopščiai nuvalyti, ypač cilindro briaunas ir oro filtrą
- Įrenginjų saugoti sausoje ir saugioje vietoje, tam naudoti rankenoje esančią kilpą pakabinimui. Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaiku)

Peilio aštrinimas

Jei sumažėja pjovimo našumas, peilis blogai pjauta, šakos dažnai stringa: peilių paaštrinti.

Aštrinti su specialiu galandinimo prietaisu turėtų prekybos atstovas. STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą.

Priešingu atveju naudoti plokščią dildę. Dildę laikyti nurodytu kampu (žiūrėti "Techniniai daviniai") nuo peilio paviršiaus.

- aštrinti tik pjaučiamuosius paviršius – nedildinti bukų peilio tarpų bei pjovimo apsaugos (žiūrėti "Svarbiausios dalys")
- visada aštrinti link pjovimo paviršiaus
- Dilde braukti tik į priekį – traukiant atgal, ją pakelti
- Ant peilio ašmenų susidariusių kraštelių pašalinti abrazyviniu akmeniu
- nuimti tik mažą kraštelių
- po aštrinimo – nuvalyti susidariusias dulkes ir peilių supurkštį STIHL sakų tirpikliu



PRANESIMAS

Nedirbtai su atšipusiu ar pažeistu peiliu – tai stipriai apkrauna įrenginį ir pjūvis atliekamas nepatenkinamai.

Techninė priežiūra ir remontas

Duomenys tinka tik normalioms eksplotavimo sąlygoms. Esant apsunkintoms sąlygoms (daug dulkių) ir prailgintam kasdieniniams darbui, nurodytus intervalus atitinkamai sumažinti.		prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpildymo	kas savaitę	kas mėnesi	kartą i metus	esant trukdžiams	esant pažeidimams	jei reikia
Visas gaminis		Vizuali apžiūra (būklė, sandarumas)	X	X						
		valyti		X						
Valdymo rankena		veikimo tikrinimas	X	X						
Oro filtras		valyti						X		X
		pakeisti							X	
Rankinis degalų siurblys (jei yra)		patikrinti	X							
		taiso specialistas ¹⁾							X	
Degalų rezervuaro filtras		patikrinti techninio aptarnavimo tarnyboje ¹⁾						X		
		pakeičia prekybos atstovas ¹⁾					X		X	X
Degalų bakas	valyti							X		X
Karbiuratorius		Patikrinti laisvos eigos darbą	X	X						
		Laisvos eigos reguliavimas								X
Uždegimo žvakė		Tarpo tarp elektrodų reguliavimas						X		
		keisti kas 100 darbo valandų								
Aušinimo angos		Vizualinė apžiūra		X						
		valyti								X
Varžtiniai bei veržliniai sujungimai (išskyrus karbiuratoriaus reguliavimo varžtus)	paveržti									X
Antivibraciniai elementai		Vizualinė apžiūra	X						X	X
		pakeičia prekybos atstovas ¹⁾								

Duomenys tinkta tik normalioms eksplotavimo sąlygoms. Esant apsunkintoms sąlygomis (daug dulkių) ir prailgintam kasdieniniams darbui, nurodytus intervalus atitinkamai sumažinti.		prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpildymo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant trukdžiams	esant pažeidimams	jei reikia
Peilis	valyti		X							
	aštrinti ¹⁾									X
	Vizualinė apžiūra		X							
	pakeičia prekybos atstovas ¹⁾									X
Reduktoriaus tepimas	tik esant komerciniams naudojimui – kas 25 darbo valandas iškrinti ir jei reikia papildyti STIHL reduktorių tepalo									
Lipdukas su saugos piktogramomis	pakeisti									X

¹⁾ STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą

Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriami šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje „Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui“ aprašyti darbai turi būti atliekami reguliarai. Jeigu šiu darbų negali atlikti pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas dirbtuvės.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos

atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvo atlikti arba atlikti neregulariai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Dazu gehören u. a.:


- variklio gedimai dėl ne laiku atliktos ar netinkamos techninės priežiūros (pvz. oro ir degalų filtrių), neteisingo karbiuratoriaus sureguliacijos arba nepakankamo aušinimo angų valymo (starterio grotelių, cilindro briaunų)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- gedimai ir pasekmės dėl neoriginalių, nekokybės detalių naudojimo

Besidėvinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dėvisi, taip pat ir įrenginį eksplloatuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriamos:

- Peilis
- Sankaba
- Filtrai (oro, degalų)
- Užvedimo mechanizmas
- Uždegimo žvakė
- Antivibracinės sistemos guminiai elementai

Svarbiausios dalys



- 1 Valdymo rankena
- 2 Apsauginis akceleratoriaus klavišas
- 3 Akceleratoriaus rankenėlė
- 4 Uždegimo žvakės laidas
- 5 Duslintuvas
- 6 Vamzdinė rankena priekyje
- 7 Degalų rezervuaro kamštis
- 8 Degalų bakas
- 9 Karbiuratoriaus reguliavimo varžtai
- 10 Oro ir kuro padavimo valdymo sklidė
- 11 Rankinis degalų siurbliukas
- 12 Filtro dangtelis
- 13 Užvedimo rankenėlė
- 14 Peilio apsauga
- 15 Peilis HS 46
- 16 Peilis HS 46 C
- 17 Peilis HS 56 C
- 18 Peilio atrama (integruota peilių apsauga)
- 19 Peilio apsauga
- 20 Galo atrama
- # Irenginio numeris

Techniniai daviniai

Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

Cilindro darbo tūris: 21,4 cm³

Cilindro vidaus
skersmuo: 33 mm

Stūmoklio eiga: 25 mm

Variklio galia pagal
ISO 7293: 0,65 kW (0,9 PS)
prie 8500 1/min.

Laisvos eigos sūkių
skaičius: 2750 1/min.

Sureguliuotas sūkių
skaičius: 9300 1/min.

Uždegimo sistema

Elektroniniu būdu valdomas magnetinis
uždegiklis

Uždegimo žvakė (su
apsauga nuo
trukdžių): NGK CMR6H,
BOSCH USR4AC

Atstumas tarp
elektrodų: 0,5 mm

Maitinimo sistema

Nejautrus padėties kitimui membraninis
karbiuratorius su integruotu degalų
siurbliuku

Degalų rezervuaro
talpa: 280 cm³ (0,28 l)

Peilis

HS 46

pjaunantis abiejomis pusėmis, nušli-
fuota viena pusė

Aštrinimo kampas nuo
peilio plokštumos: 35°

Atstumas tarp dantukų: 30 mm

Judesių skaičius: 3600 1/min.

Juostos ilgis: 450 mm

HS 46 C

pjaunantis abiejomis pusėmis, nušli-
fuota viena pusė

Aštrinimo kampas nuo
peilio plokštumos: 35°

Atstumas tarp dantukų: 30 mm

Judesių skaičius: 3600 1/min.

Juostos ilgis: 550 mm

HS 56 C

pjaunantis abiejomis pusėmis, nušlifu-
tos abi pusės

Aštrinimo kampas nuo
peilio plokštumos: 45°

Atstumas tarp dantukų: 34 mm

Judesių skaičius: 3600 1/min.

Juostos ilgis: 600 mm

Svoris

komplekste su pjovimo įranga, be degalų

HS 46

Pjovimo juostos ilgis 450 mm: 4,0 kg

HS 46 C

Pjovimo juostos ilgis 550 mm: 4,3 kg

HS 56 C

Pjovimo juostos ilgis 600 mm: 4,5 kg

Garso lygio ir vibracijos vertės

Nustatant triukšmo ir vibracijos vertes,
laisvos eigos ir maksimalių sūkių režimo
duomenys imami santykiai 1:4.

Išsamesniu duomenų apie atitinkamą
vibracijos reikalavimams pagal direktyvą
2002/44/EB ieškokite www.stihl.com/vib

Garso slėgio lygis L_{peq} pagal ISO 10517 (ISO 11201)

HS 46: 95 dB(A)

HS 46 C: 95 dB(A)

HS 56 C: 95 dB(A)

Garso galios lygis L_w pagal ISO 10517 (ISO 3744)

HS 46: 107 dB(A)

HS 46 C: 107 dB(A)

HS 56 C: 107 dB(A)

Vibracijos vertė a_{hv,eq} pagal ISO 10517

HS 46

Rankena kairė: 4,5 m/s²

Rankena dešinė: 4,9 m/s²

HS 46 C

Rankena kairė: 4,5 m/s²

Rankena dešinė: 4,9 m/s²

HS 56 C

Rankena kairė: 4,7 m/s²
 Rankena dešinė: 5,5 m/s²
 Gарso лyгio и triukшmo lygio K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktoriaus vertė pagal K-vibracijos K-faktoriaus vertė pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitikimą REACH potvarkui (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti www.stihl.com/reach

Išmetamųjų dujų emisijos vertė

ES tipo patvirtinimo metodu išmatuota CO₂ vertė yra nurodyta www.stihl.com/co2 puslapyje kartu su konkretaus gaminio techniniais duomenimis.

Išmatuota CO₂ vertė nustatyta remiantis tipišku varikliu taikant standartizuotą tikrinimo metodą laboratorijos sąlygomis ir nėra aiški arba numanoma konkretaus variklio eksploatacinių charakteristikų garantija.

Jei laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos paskirties ir nurodytos techninės priežiūros, išmetamųjų dujų emisijos vertė keliami reikalavimai išpildomi. Bet kokia variklio modifikacija panaikina leidimą ji eksploatuoti.

Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atliskti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atliskti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliskti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**® ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą **■** (ant smulkių detalių gali būti tik šis ženklas).

Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniams perdirbimui.



STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms šiuksliems. STIHL įrenginį, akumuliatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniams perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

atsakingai pareiškia, kad

Rūšis: Gyvatvorų žirklės

Prekės ženklas: STIHL

Tipas: HS 46

HS 46 C

HS 56 C

Serijos identifikacija: 4242

Cilindro darbo tūris: 21,4 cm³

atitinka joms taikomas Direktyvų
2011/65/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir
2000/14/EB nuostatas ir yra
sukonstruotos bei pagamintos
vadovaujantis toliau išvardytų standartų
versijomis, galiojusiomis pagaminimo
metu:

EN ISO 10517, EN 55012,
EN 61000-6-1

Išmatuotas ir garantuotas triukšmo lygis
buvo bandomas, remiantis direktyvos
2000/14/EG, skyrius V, naudojant
normas ISO 11094.

Išmatuotas triukšmo lygis

105 dB(A)

Garantuotas triukšmo lygis

107 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris
yra nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 28.11.2018

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Jūsų



Thomas Elsner

Gaminių pardavimo ir serviso vadovas



Saturs

Origīnālā lietošanas instrukcija

Iespējta uz hloru nesatuša, balināta papīra.
Iespiedkrāsas satur augu eļjas, bet papīrs ir atkānoti
pāstrādājams.

Par lietošanas instrukciju	26
Drošības noteikumi un darba tehnika	26
Pielietojums	32
Degviela	33
Iepildiet degvielu	34
Motora iedarbināšana un apturēšana	35
Norādījumi darbam	38
Gaisa filtra tīrīšana	38
Karburatora regulēšana	38
Aizdedzes sveces pārbaude	39
Reduktora eljošana	41
Ieřices uzglabāšana	42
Griezējnaža asināšana	42
Norādījumi par apkopi un kopšanu	43
Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem	45
Svarīgākās detaļas	46
Tehniskie dati	47
Norādījumi par labošanu	48
Utilizācija	48
ES atbilstības deklarācija	49

Cienītāis klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieiekam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ieřici.

Ja Jums ir jautājumi par ieřici, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

Par lietošanas instrukciju


Piktogrammas

Piktogrammas, kas ir izvietotas uz ierīces, ir paskaidrotas šajā lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no ierīces un tās aprīkojuma, uz ierīces var būt izvietotas šādas piktogrammas.



Degvielas tvertne; benzīna un motorellas degmaisījums



Darbināt degvielas rokas sūknī



Atvere transmisijas smērvielai



Griezēja fiksators



Grozāmais rokturis

Nodaļu apzīmējumi tekstā

⚠ BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes gadījumiem un traumu risku cilvēkiem, kā arī par būtiskiem materiāliem zaudējumiem.



NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu detaļu bojājuma iespējamību.

Tehniskie jauninājumi

STIHL nepārtrauki strādā pie mašīnu un ierīču pilnveidošanas, tāpēc tiek rezervētas tiesības mainīt komplektācijas apjomu, tehniku un aprīkojumu.

Dati un attēli lietošanas instrukcijā nevar kalpot par pamatu pretenziju iesniegšanai.

Drošības noteikumi un darba tehnika



Strādājot ar šo motorizēto ierīci, ir jāievēro īpaši darba drošības pasākumi, jo tās griezējinstrumenti ir ļoti asi un naži griežas ar lielu ātrumu.



Pirms darba uzsākšanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājiet to vēlākai izmantošanai. Lietošanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.

Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, arodu asociāciju, sociālo kasu, darba aizsardzības iestāžu un citi noteikumi.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorizēto ierīci: lūdziet pārdevējam vai speciālistam izskaidrot, kā ar to rīkoties - vai arī piedalieties apmācībās.

Nepilngadīgie nedrīkst strādāt ar motorizēto ierīci – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas, strādājot uzraudzībā, tiek apmācīti.

Bērniem, dzīvniekiem un skatītājiem jāatrodas drošā attālumā.

Neizmantošanas laikā motorizētā ierīce jānovieto tā, lai neviens netiktu apdraudēts. Jānodrošina motorizētās ierīces aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorizēto ierīci drīkst nodot vai iznomāt tikai tām personām, kas pārzina šo modeli un darba paņēmienus ar to – vienmēr dodot līdzi lietošanas instrukciju.

Saskaņā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem troksni radošu motorizēto ierīču lietošana noteiktā laika periodā var būt ierobežota.

Tie, kas strādā ar motorizēto ierīci, nedrīkst būt noguruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem.

Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorizēto ierīci.

Tikai sirdsdarbības stimulatoru lietotājiem: šīs ierīces aizdedzes sistēma rada ļoti nelielu elektromagnētisko lauku. Nevar pilnīgi izslēgt ieteikmi uz atsevišķu tipu elektriskajiem sirdsdarbības stimulatoriem. Lai izvairītos no veselības riskiem, STIHL lūgt padomu ārstējošajam ārstam vai sirdsdarbības stimulatora ražotājam.

Ar motorizēto ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Motorizēto ierīci drīkst izmantot tikai dzīvžogu, krūmu, krūmāju, brikšu u.tml. griešanai. Motorizēto ierīci nedrīkst izmantot citiem mērķiem – **nelaimes gadījumu risks!**

Nav pieļaujama izstrādājuma pārveidošana – arī tas var izraisīt nelaimes gadījumus vai motorizētās ierīces bojājumus.

Šai motorizētajai ierīcei drīkst piemontēt tikai STIHL apstiprinātus vai tehniskā ziņā līdzīgus griezējnažus vai piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie specializētā tirgotāja. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. To neievērojot, iespējami nelaimes gadījumi vai motorizētās ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos instrumentus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas ražojuma un lietotāja vajadzībām.

Nepārveidojiet ierīci – tā rezultātā var tikt apdraudēta drošība. Par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai īpašumam, lietojot neatļautas pierīces, STIHL neuzņemas nekādu atbildību.

Ierīces tūrišanai nelietojiet augstspiediena tūrtājus. Spēcīgā ūdens strūkla var sabojāt ierīces daļas.

Apģērbs un aprīkojums

Lietojiet priekšrakstiem atbilstīgu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam jābūt mērķtiecīgi izvēlētam un tas nedrīkst traucēt. Valkājiet cieši pieguļošu apģērbu – kombinezonu, nevis darba uzsvārci.

Aizliegts Valkāt apģērbu, kas var ieķerties kokos, krūmos vai ierīces kustīgajās daļās. Tāpat nevalkājiet šalles, kaklasaites un rotaslietas. Garus matus sasieniet un droši nosedziet (ar lakanu, cepuri, ķiveri u.t.t.).

Valkājet apavus ar raupju, neslidošu pazoli.

BRĪDINĀJUMS



Lai mazinātu acu traumu risku, valkājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166. Raugieties, lai aizsargbrilles būtu uzliktas pareizi.

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, ausu aizbāžņus.




Valkājet izturīgus darba cīmrus no izturīga materiāla (piem., ādas).

STIHL piedāvā plašu individuālā aizsargaprikojuma programmu.

Motorizētās ierīces transportēšana

Vienmēr apturiet motoru.

Uzlieciet griezējnažu aizsargu arī tad, ja transportēšana paredzēta nelielos attālumos.



Nesiet motorizēto ierīci, turot aiz roktura – griezējnaži uz aizmuguri. Nepieskarieties karstām mašīnās detaļām, sevišķi trokšņa slāpētāja virsmai un reduktora korpusam – **apdegumu bīstamība!**

Transportlīdzekļos: motorizētā ierīce jānostiprina tā, lai tā nevarētu apgāzties, netiku sabojāta un nerastos degvielas noplūde.

Degvielas uzpilde



Benzīns ir īpaši viegli uzliesmojoša viela – sargājiet no uguns – neizšķakstīt degvielu, nesmēkēt.

Pirms degvielas uzpildes **izslēdziet motoru.**

Neveiciet degvielas uzpildi, kamēr motors vēl ir karsts – degviela var pārplūst – **ugunsbīstamība!**

Degvielas tvertnes vāks jāatver uzmanīgi, laujot lēnām pazemināties spiedienam tvertnē un raugoties, lai neizšķakstās degviela.

Degvielas uzpilde jāveic labi vēdinātās vietās. Ja degviela izšķakstās, motorizēto ierīci nekavējoties notīriet –

neļaujiet degvielai noklūt uz apģērba – ja tas ir noticis, apģērbu nekavējoties nomainiet.



Degvielas tvertnes vāciņu ar atvāžamu stīpu (bajonetaizslēgu) ievietojet precīzi, pagrieziet līdz atdurei un nolokiet stīpu.

Tādā veidā samazināsies risks, ka vibrāciju rezultātā degvielas tvertnes vāciņš atbrīvosies un izplūdīs degviela.

Pārbaudiet, vai nav nooplūdes - ja ir izplūdusi degviela, nestartējiet motoru – **iespējami dzīvībai bīstami apdegumi!**

Pirms iedarbināšanas

Pārbaudiet, vai motorizētā ierīce ir nevainojamā stāvoklī – ievērojet attiecīgās nodalas norādījumus lietošanas instrukcijā.

- Pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām daļām, piemēram, degvielas tvertnes vāciņam, šķūtenu savienojumiem un manuālajam degvielas sūknim (attiecas tikai uz motorizētajām ierīcēm ar manuālo degvielas sūknī). Nooplūdes vai bojājumu gadījumā motoru nedrīkst iedarbināt – **ugunsbīstamība!** Pirms lietošanas atsākšanas jāuzdod tirgotājam veikt ierīces remontu.
- Kombinētajai svirai jābūt viegli pārvietojamai stāvoklī **STOP** vai **0** un pēc tam atsperes spēka iedarbībā jāatgriežas darba stāvoklī **I**.

– Kombinētajai svirai, gāzes sviras fiksatoram un gāzes svirai jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pašai jāatgriežas tukšgaitas stāvoklī. Vienlaikus nospiežot gāzes sviras fiksatoru un gāzes sviru, kombinētajai svirai no pozīcijām **II** un **IV** atsperes spēka iedarbībā jāatgriežas darba stāvoklī **I**.

– Pārbaudiet aizdedzes sveces vada uzgaļa fiksāciju – ja spraudnis kustas, var veidoties dzirksteles, kas var aizdedzināt izplūdušu degvielas-gaisa maisījumu – **ugunsbīstamība!**

– Griezējnažiem jābūt nevainojamā kārtībā (tīriem, nedeformētiem, nesprūstošiem), stingri piestiprinātiem, pareizi uzmontētiem, uzasinātiem un kārtīgi apsmidzinātiem ar STIHL sveku šķidinātāju (smērvielu).

- Jāpārbauda, vai nav bojāts pretsagriešanas aizsargs (ja paredzēts).
- Neveiciet nekādus apkalpošanas un drošības ierīču pārveidojumus
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem – bez eļļas un netīrumiem – tas ir svarīgi motorizētās ierīces drošai vadībai.

Motorizēto ierīci drīkst darbināt tikai tad, ja tā ir darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

Motora iedarbināšana

Atrodieties vismaz 3 m attālumā no degvielas uzpildes vietas – nekādā gadījumā ne slēgtā telpā.

Novietojiet uz līdzennes virsmas, raugās, lai būtu nodrošināts stingrs un stabils motorizētās ierīces stāvoklis – griezējnaži nedrīkst pieskarties nekādiem priekšmetiem vai zemei, jo iedarbināšanas laikā tie var griezties līdzi.

Motorizēto ierīci drīkst darbināt tikai viens cilvēks – neviens cita persona nedrīkst atrasties darba zonā – arī iedarbināšanas laikā.

Izvairieties no saskares ar griezējnažiem – **savainošanās risks!**

Motoru nedrīkst iedarbināt, izlaižot „no rokām“ – iedarbināšanu jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijā dotajiem norādījumiem.


Pēc gāzes sviras atlaišanas griezējnaži vēl kādu brīdi turpina kustēties – **inerces efekts!**

Pārbaudiet motora darbību tukšgaitā: tukšgaitas režīmā, kad gāzes svira ir atlaista, griezējnažiem nav jāgriežas.

Ierīces turēšana un vadīšana


Motorizētā ierīce vienmēr stingri jātur aiz rokturiem ar abām rokām. Rokturus cieši aptveriet ar īkšķiem.

Tiem, kuri strādā ar labo roku



Labā roka uz vadības roktura un kreisā roka uz caurules roktura.

Kreisjiem



Kreisā roka uz vadības roktura un labā roka uz caurules roktura.

Nostājieties stabili un vadiet motorizēto ierīci tā, lai griezējnaži vienmēr būtu pavērsti prom no ķermenē.

Darba laikā

Ja draud briesmas vai ir radusies ārkārtas situācija, nekavējoties izslēdziet motoru – pabīdīet kombinēto sviru pozīcijas **STOP** vai **0** virzienā.

Pārliecinieties, vai darba zonā neatrodas citi cilvēki.

Novērojiet griezējnazi – negrieziet dzīvžoga sektorus, kas nav pārskatāmi.

Visielākā piesardzība jāievēro, griezot augstus dzīvžogus – vispirms jāpārliecinās, vai aiz tā otrā pusē kāds neatrodas.

Nodrošiniet pareizu tukšgaitas režīmu, lai griezējnaži pēc gāzes sviras atlaišanas vairs negrieztos.

Ja griezējnaži tomēr kustas, ierīce jānodod labošanā tirgotājam. Regulāri pārbaudiet un, ja nepieciešams, pieregulējiet tukšgaitas iestatījumu.

Pēc gāzes sviras atlaišanas griezējnaži vēl kādu brīdi turpina kustēties – **inerces efekts!**

Darba laikā reduktors sakarst. Nepieskarieties reduktora korpusam – **apdegumu risks!**

Ievērojiet piesardzību, strādājot slidenos laika apstākļos, mitrumā, uz sniega, nogāzēs, uz nelīdzennes u.tml. virsmas – **paslīdēšanas risks!**

Aizvāciet nokritušus zarus, krūmu daļas un nogriezto materiālu.

Uzmanieties no šķēršļiem: celmi, koku saknes – **paklupšanas risks!**

Vienmēr ieņemiet drošu un stabilu pozu.

Strādājot augstumā:

- vienmēr lietojiet paceļamas platformas;
- nekad nestrādājiet, stāvot uz kāpnēm vai atrodoties kokā;
- nekad nestrādājiet, atrodoties uz nestabila pamata.
- nekad nestrādājiet ar vienu roku.

Izmantojot dzirdes aizsarglīdzekļus, nepieciešama uzmanība un piesardzība - riskus signalizējošu trokšņu uztveršana (kliedzieni, signālu skaņas u.tml.) ir ierobežota.

Lai nepieļautu nogurumu un uzmanības zudumu, savlaicīgi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstākļos. Strādājiet uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.



Tiklīdz motors sāk darboties, motorizētā ierīce izdala toksiskas atgāzes. Šīs gāzes var būt bez smakas un neredzamas, kā arī saturēt nesadegušus oglūdeņražus un benzolu. Nekad nestrādājiet ar motorizēto ierīci slēgtās vai slikti vēdināmās telpās – tas attiecas arī uz ierīcēm ar katalizatoru.

Strādājot grāvjos, slīpumos vai šauros apstākļos, vienmēr nodrošiniet pietiekošu gaisa apmaiņu – **saindēšanās apdraud dzīvību!**

Sliktas dūšas, galvas sāpju, redzes traucējumu (piemēram, samazinoties redzes laukam), dzirdes traucējumu, reiboņa, samazinātu koncentrācijas spēju gadījumā nekavējoties pārtrauciet darbu – šos simptomus var radīt arī augsta atgāzu koncentrācija – **nelaimes gadījumu risks!**

Lietojiet motorizēto ierīci ar zemu trokšņu un atgāzu līmeni – neļaujiet motoram darboties bez vajadzības, gāzi piedodiet tikai darba laikā.

Lietojiet motorizēto ierīci un tās tuvumā nesmēķējiet – **ugunsbīstamība!** No degvielas sistēmas var izplūst uzliesmojoši benzīna tvaiki.

Ja motorizētā ierīce ir bijusi pakļauta neparedzētai slodzei (piemēram, mehāniskai iedarbībai trieciena vai kritiena rezultātā), pirms tālākās izmantošanas noteikti jāpārbauda, vai tā ir darba kārtībā – skat. arī sadaļu "Pirms iedarbināšanas". Īpaši pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu un drošības ierīču darbību. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorizēto ierīci, kas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar tirgotāju.

Nestrādājiet ar starta gāzes iestatījumu – šajā gāzes sviras stāvoklī nav iespējams regulēt motora apgriezenu skaitu.

Pārbaudiet dzīvīzogu un darba zonu, lai netiktu bojāti griezējnaži:

- aizvāciet akmenus, metāla daļas un cietus priekšmetus;
- Neļaujiet starp griezējnažiem nokļūt smilši un akmeniem, piemēram, strādājot tuvu zemei.
- Apgrieżot dzīvīzogu pie stieplju žoga, ar griezējnažiem nepieskarieties stieplēm.

Jāizvairās no saskares ar elektrības vadīem – nepārgrieziet elektrības vadus – **strāvas trieciena risks!**



Kad darbojas motors, nepieskarieties griezējnažim. Ja griezējnaži nobloķē kāds priekšmets, nekavējoties apturiet motoru un tikai pēc tam izņemiet priekšmetu – **savainošanās risks!**

Griezējnažu blokēšana un vienlaicīga gāzes padeve padevē palielina slodzi un samazina motora darba apgriezenu skaitu. Tas novēr pie pastāvīgas sajūga izslīdēšanas un pārkaršanas, kā arī svarīgu funkcionālo detaļu (piemēram, sajūga, plastmasas korpusa) bojājumiem – rezultātā iespējama, piemēram, griezējnažu griešanās līdzi tukšgaitas režīmā – **savainošanās risks!**

Puteklainu vai netīru dzīvīzogu gadījumā apsmidziniet griezējnažus ar STIHL sveku šķīdinātāju – ja nepieciešams. Tā ievērojami samazinās nažu berzi, augu sulas agresīvo iedarbību un netīrumu daļiju nogulsnēšanos.

Darba laikā radītie putekļi var būt bīstami veselībai. Putekļu veidošanās gadījumā jālieto aizsargmaska ar putekļu filtru.

Pirms ierīces atlāšanas: Izslēdziet motoru.

Griezējnaži jāpārbauda regulāri, ar nelieliem intervāliem un manāmu izmaiņu gadījumā.

- Izslēdziet motoru
- Nogaidiet, līdz griezējnaži apstājas.
- Pārbaudiet stāvokli un stiprinājumu, pārbaudiet, vai nav plaisu.
- Pārbaudiet asumu.

Vienmēr nodrošiniet, lai motors un klusinātājs būtu brīvs no krūmājiem, šķembām, lapām un liekas smērvielas – **ugunsgrēka bīstamība!**

Pēc darba

Notiriet putekļus un netīrumus – neizmantojet taukus šķīdinošus līdzekļus.

Apsmidzinet griezējnažus ar STIHL sveķu šķīdinātāju - atkārtoti ūsu brīdi ieslēdziet motoru, lai līdzeklis var vienmērīgi sadalīties.

Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecināms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem cimdiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepietiekamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži kļūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērums kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tirpšanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

Apkope un remonti

Regulāri jāveic motorizētās ierīces apkope. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir aprakstīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, kā arī viņu rīcībā tiek nodota nepieciešama tehniskā informācija.

Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Cītādi var rasties nelaimes gadījumi vai ierīces bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas. To īpašības ir optimāli pielāgotas ierīcei un lietotāja vajadzībām.

Lai veiktu remontu, apkopi un tīrīšanu, ikreiz **apturiet motoru – savainošanās risks!** – Izņēmums: karburatora un tukšgaitas regulēšana.

Kad aizdedzes sveces uzgalis ir noņemts vai aizdedzes svece izskrūvēta, motoru nedrīkst iedarbināt ar palaišanas ierīci – **ugunsbīstamība**, ko rada aizdedzes dzirkstele ārpus cilindra!

Neveiciet apkopi un neuzglabājet motorizēto ierīci uguns tuvumā – degviela rada **ugunsbīstamību!**

Regulāri pārbaudiet degvielas tvertnes vāciņa hermētiskumu.

Izmantojiet darbderīgas, STIHL atļautas aizdedzes sveces – skat. sadāļu "Tehniskie dati".

Pārbaudiet aizdedzes vadu (nebojāta izolācija, ciešs pieslēgums).

Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir darba kārtībā.

Nedrīkst strādāt ar bojātu trokšņa slāpētāju vai bez tā – **ugunsbīstamība! – Dzirdes orgānu bojājumi!**

Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam – **apdegumu risks!**

Pretvibrācijas elementu stāvoklis ietekmē vibrāciju – pretvibrācijas elementi ir regulāri jāpārbauda.

Pielietojums

Griešanas sezona

Griezot dzīvžogus, ievērojet savā valstī spēkā esošos vai komunālās saimniecības noteikumus.

Nestrādājiet vispārpieņemtajās atpūtas stundās.

Griešanas secība

Resnus zarus nogrieziet ar zaru šķērēm vai motorzāgi.


Vispirms apgrieziet abas puses, tad augšpusi.

Utilizācija

Neizmetiet nopļauto zāles masu mājsaimniecības atkritumos – to var kompostēt.

Darba metodes


Vertikālā griešana



Virziet dzīvžoga šķēres lokveidīgi no apakšas uz augšu – nolaidiet un turpiniet – no jauna virziet dzīvžoga šķēres lokveidīgi uz augšu.


Darba pozīcija virs galvas augstuma ir nogurdinoša, un darba drošības dēļ to vajadzētu izmantot tikai īslaicīgi.

Horizontālā griešana



Pielieciet griezējnazi 0° līdz 10° leņķī, taču vadiet to horizontāli.

Virziet dzīvžoga šķēres uz dzīvžoga malu sirpveidīgi, lai nogrieztie zari krīt zemē.



Ja dzīvžogs ir plats, griešana jāveic vairākos darba paņēmienos.

Degviela

Motora darbināšanai jālieto benzīna un motorellas maisījums.

BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no degvielas nokļūšanas tieši uz ādas un degvielas tvaiku ieelpošanas.

STIHL MotoMix

STIHL iesaka lietot STIHL MotoMix. Šis gatavais degvielas maisījums nesatur benzolu un svinu, izceļas ar augstu oktānskaiti un vienmēr nodrošina pareizo maisījuma attiecību.

Lai nodrošinātu maksimālu iekārtas kalpošanas ilgumu, STIHL MotoMix ir sajaukts ar STIHL divtaktu motorellu HP Ultra.

MotoMix nav pieejams visos tirgos.

Degvielas samaisīšana



NORĀDĪJUMS

Nepiemērotas ekspluatācijas vielas vai no noteikumiem atšķirīga maisījuma attiecība var radīt piedziņas mehānisma bojājumus. Zemas kvalitātes benzīns un motorella var sabojāt motoru, blīvgredzenus, cauruļvadus un degvielas tvertni.

Benzīns

Drīkst izmantot tikai **kvalitatīvu benzīnu**, kura oktānskaitlis ir vismaz 90 RON, kas nesatur svinu vai ir etilēts.

Benzīns, kura spirta saturs ir lielāks par 10 %, var radīt darbības traucējumus motoros ar manuāli regulējamu karburatoru, un tādēļ to nevajadzētu lietot šādu motoru ekspluatācijai.

Motori ar M-Tronic pilnu jaudu sasniedz ar benzīnu, kura spirta saturs ir līdz 25 % (E25).

Motorella

Pašam maisot degvielu, atļauts lietot tikai STIHL divtaktu motorellu vai citu augstas veikspējas motorellu, kas atbilst šādām klasēm: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vai ISO-L-EGD.

STIHL nosaka obligāti lietot divtaktu motorellu STIHL HP Ultra vai līdzvērtīgu augstas veikspējas motorellu, lai garantētu izmešu robežvērtības visu ražojuma lietošanas ilgumu.

Maisījuma attiecība

izmantojot STIHL divtaktu motorellu 1:50; 1:50 = 1 daļa eļļas + 50 daļas benzīna

Piemēri

Benzīna daudzums	STIHL divtaktu eļļa 1:50	
Litri	Litri	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- Degvielai piemērotā kannā vispirms jāielej motorella, pēc tam benzīns un kārtīgi jāsamaisa.

Degvielas maisījuma uzglabāšana

Uzglabāt tikai degvielai piemērotās tvertnēs, drošā, sausā un vēsā vietā, kas ir aizsargāta pret gaismas un saules staru iedarbību.

Degvielas maisījums noveco – jāsamaisa tikai tāk daudz, cik var izlietot dažās nedēļās. Degvielas maisījumu nedrīkst uzglabāt līdz par 30 dienām. Gaismas, saules, zemas vai augstas temperatūras iedarbībā degvielas maisījums ātrāk var kļūt nederīgs lietošanai.

Taču STIHL MotoMix var bez problēmām uzglabāt līdz pat 2 gadiem.

- Pirms iepildīšanas degvielas maisījuma kanna kārtīgi jāsakrata.

BRĪDINĀJUMS

Kannā var veidoties spiediens – atveriet piesardzīgi.


- Degvielas tvertne un kanna laiku pa laikam kārtīgi jāiztīra.

Degvielas atliekas un tīrišanai izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši noteikumiem un apkārtējās vides aizsardzības prasībām!

Iepildiet degvielu




Ierīces sagatavošana



0098BA025 KN


- Pirms degvielas iepildīšanas jānotīra tvertnes vāks un tā apkārtnē, lai tvertnē neiekļūtu netīrumi.
- Novietojiet ierīci tā, lai tvertnes vāciņš atrastos augšpusē.

Atvēršana




001BA236 KN

- Atlokiet stīpu.




001BA232 KN

- Pagrieziet tvertnes vāciņu (apm. 1/4 apgrieziena).



001BA234 KN

Markējuma atzīmēm uz tvertnes vāciņa un degvielas tvertnes jāsakrīt.



001BA237 KN

- Nonemiet tvertnes vāciņu.


Iepildiet degvielu.

Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.

STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas uzpildes sistēmu (papildu piederums).

- Iepildiet degvielu.


Aizvēršana



001BA234 KN


Stīpa atrodas vertikāli:

- uzlieciet tvertnes vāciņu – markējuma atzīmēm uz vāciņa un uz degvielas tvertnes jāsakrīt.
- Piespiediet tvertnes vāciņu uz leju līdz atdurei.




001BA233 KN


- Turiet tvertnes vāciņu nospiestu un grieziet to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tasnofiksējas.



Tad markējuma atzīmes uz tvertnes vāciņa un degvielas tvertnes sakritīs.



- Pielokiet stīpu.




Tvertnes vāciņš ir nobloķēts.

Ja tvertnes vāciņu nevar nofiksēt attiecībā pret degvielas tvertni


tvertnes vāciņa apakšdaļa ir sagriezusies attiecībā pret augšdaļu.

- Tvertnes vāciņš jānoņem no degvielas tvertnes un jāskatās uz to no augšas.



pa kreisi: sagriezusies tvertnes vāciņa apakšdaļa – iekšējā markējuma atzīme (1) nesakrīt ar ārējo markējuma atzīmi


pa labi: tvertnes vāciņa apakšdaļa pareizā pozīcijā – iekšējā markējuma atzīme atrodas zem stīpas. Tā nesakrīt ar ārējo markējuma atzīmi.



- Uzlieciet tvertnes vāciņu un grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam tik ilgi, līdz tas iekeras iepildes ūscaurules ligzdā.
- Turpiniet griezt pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam (apm. 1/4 apgrieziena) – tādā veidā tvertnes vāciņa apakšdaļa tiek sagriezta pareizā pozīcijā.
- Pagrieziet tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja kustības virzienā un aizveriet – skat. sadaļu "Aizvēšana".

Motora iedarbināšana un apturēšana

Kombinētās sviras stāvokļi un funkcijas



STOP vai **C** – lai izslēgtu aizdedzi, kombinētā svira jāpaspiež pozīcijas **STOP** vai **C** virzienā. Pēc kombinētās sviras atlaišanas tā atsperes spēka iedarbībā atgriežas darba stāvoklī **I**, un aizdedze automātiski tiek ieslēgta no jauna.

Darba stāvoklis I – motors darbojas vai var sākt darboties.

Starta gāze **|** – šajā stāvoklī tiek iedarbināts silts motors – nospiežot gāzes sviru, kombinētā svira pārlec darba stāvoklī **I**.

Starta vārstīs aizvērti **|** – šajā stāvoklī tiek iedarbināts auksts motors – nospiežot gāzes sviru, kombinētā svira pārlec darba stāvoklī **I**.


Kombinētās sviras iestatīšana

Lai kombinēto sviru no darba stāvokļa I pārvietotu stāvoklī "Starta vārsts aizvērts" ↓, vienlaicīgi jānospiež un jātur gāzes sviras fiksatoru un gāzes svira, jāiestata kombinētā svira.


Lai iestatītu starta gāzes ↓ stāvoklī, kombinēto sviru vispirms pārvieto stāvoklī "Starta vārsts aizvērts" ↓, pēc tam kombinētā svira jāpiespiež, lai pārvietotu to starta gāzes ↓ stāvoklī.

Nospiežot gāzes sviras fiksatoru un vienlaicīgi viegli pieskaroties gāzes svirai, kombinētā svira no stāvokļa "Starta gāze" ↓ vai stāvokļa "Starta vārsts aizvērts" ↓ pārlece darba stāvoklī I.


Lai izslēgtu motoru, kombinētā svirai jāpārvieto STOP vai 0 virzienā – pēc atlaišanas kombinētā svira atsperes spēka iedarbībā atgriežas darba stāvoklī I.

Motora iedarbināšana

- Manuālā degvielas sūkņa degvielas paderves pogu nospiediet vismaz 5 reizes – arī tad, ja poga ir piepildīta ar degvielu.
- Iestatiet kombinēto sviru atkarībā no motora temperatūras.


Auksts motors (aukstā iedarbināšana)

- Vienlaikus nospiediet gāzes sviras fiksatoru (1) un gāzes sviru (2) un turiet abas sviras nospiestas.
- Pārvietojiet kombinēto sviru (3) pozīcijā ↓.
- Atlaidiet gāzes sviras fiksatoru (1), gāzes sviru (2) un kombinēto sviru.

Silts motors (siltā iedarbināšana)

- Vienlaikus nospiediet gāzes sviras fiksatoru (1) un gāzes sviru (2) un turiet abas sviras nospiestas.
- Pārvietojiet kombinēto sviru (3) pozīcijā ↓.
- Atlaidiet gāzes sviras fiksatoru (1), gāzes sviru (2) un kombinēto sviru.

Šis stāvoklis jāizmanto arī tad, kad motors jau ir darbojies, bet vēl ir auksts.

Iedarbināšana

- Novietojiet ierīci droši uz zemes.
- Noņemiet nažu aizsargu – griezējnazis nedrīkst pieskarties ne zemei, ne jebkādiem priekšmetiem.
- Nostājieties stabili.

- Turot kreiso roku uz ventilatora korpusa, stingri spiediet ierīci pie zemes.
- Ar labo roku satveriet palaidējtroses rokturi.

Modelis bez ErgoStart

- Lēni velciet palaidējtroses rokturi līdz pirmajai jūtamajai atdurei – un tad izvelciet ātri un spēcīgi.



NORĀDĪJUMS


Trosi neizvelciet līdz galam – **tā var pārtrūkt!**

- Palaidējtrosei nedrīkst ļaut ātri ievilkties - ievadiet to vadīklā pretēji izvilkšanas virzienam, lai tā pareizi uztītos.

Modelis ar ErgoStart

- Palaidējtroses rokturi izvelciet vienmērīgi.

Tiklīdz motors darbojas




- Nospiediet gāzes sviras fiksatoru un piedodiet gāzi – starta vārstā svira pārlec darba stāvoklī I – pēc aukstās iedarbināšanas motoru uzsildiet, ļaujot tam darboties mainīgā slodzē.

! BRĪDINĀJUMS

Ja karburators ir pareizi noregulēts, motoram darbojoties tukšgaitas režimā, griezējinstrumenti nedrīkst griezties. Ierīce ir gatava darbam.

Motora izslēgšana



- Pārvietojiet kombinēto sviru **STOP** vai 0 virzienā – pēc atlašanas kombinētā svira atsperes spēka iedarbībā atgriežas darba stāvoklī I.

Papildu norādījumi par iedarbināšanu

Motors aukstās iedarbināšanas stāvoklī II vai paātrinājuma laikā pārstāj darboties

- Pārvietojiet kombinēto sviru stāvoklī II – turpiniet iedarbināšanu, līdz motors darbojas.

Motors siltās iedarbināšanas II stāvoklī nesāk darboties

- Pārvietojiet kombinēto sviru stāvoklī II – turpiniet iedarbināšanu, līdz motors darbojas.

Motors neiedarbojas

- Pārbaudiet, vai visi vadības elementi ir pareizi iestatīti.
- Pārbaudiet, vai tvertnē ir degviela, ja nepieciešams, iepildiet to.
- Pārbaudiet, vai aizdedzes sveces uzgalis ir stingri uzsprausīts.
- Atkārtojiet iedarbināšanas procesu.

Ja degvielas tverne ir izstrādāta tukša

- Pēc degvielas uzpildīšanas vismaz 5 reizes nospiediet manuālā degvielas sūkņa pogu – arī tad, ja poga ir piepildīta ar degvielu.
- Iestatiet kombinēto sviru atkarībā no motora temperatūras.
- No jauna startējiet motoru.

Norādījumi darbam

Uzsākot darbu pirmoreiz

Jauno ierīci līdz trešajai degvielas tvertnes piepildīšanas reizei pie lieliem apgriezieniem nedarbiniet bez slodzes, lai piestrādes laikā nerastos papildu noslogojums. Piestrādes laikā kustīgajām detalām ir savstarpēji jāpiestrādājas – piedziņas mehānismā ir palielināta berzes pretestība. Motors sasniedz savu maksimālo jaudu pēc darba laika, kas nepieciešams, lai izlietotu 5 līdz 15 reizes piepildītu degvielas tvertni.

Darba laikā


Pēc ilga darba laika ar pilnu slodzi, ļaujiet motoram neilgu laiku darboties tukšgaitā, lai lielo siltuma daudzumu novadītu ar dzesējošā gaisa plūsmu, kas nodrošina, ka piedziņas mehānisma detalas (aizdedzes iekārta, karburators) netiktu pakļautas ekstremālai termiskai pārslodzei.

Pēc darba

Ja ir neliels pārtraukums: ļaujiet motoram atdzist. Ierīci ar tukšu degvielas tvertni līdz nākamajai izmantošanas reizei novietojiet uzglabāšanai sausā vietā, kur tuvumā neatrodas aizdegšanās avoti. Ja paredzams ilgāks pārtraukums – skatīt nodaļā "Ierīces uzglabāšana".

Gaisa filtra tīrišana

Ja motora jauda manāmi samazinās



- Izskrūvējiet skrūvi (1) un noņemiet filtra vāku (2) – skrūve (1) ir nostiprināta filtra vākā (2) tā, lai to nevarētu pazaudēt.
- Filtra apkārtne jāattīra no lieliem netīrumiem.
- Noņemiet filtru (3).
- Nomainiet filtru – izkratiet vai izpūtiet – to nedrīkst mazgāt.
- Nomainiet bojātās detalas.
- Ievietojiet filtru (3).
- Uzlieciet filtra vāku (2) un pievelciet ar skrūvi

Karburatora regulēšana


Pamatinformācija

No rūpnīcas karburators tiek piegādāts ar standarta iestatījumu.

Šis karburatora regulējums ir izvēlēts tā, lai visos darba režīmos motorā tiktu padots optimālais degvielas un gaisa maisījums.

Standarta iestatījums

- Motora izslēgšana
- Pārbaudiet griezējnažus un, ja nepieciešams, notīriet tos (tiem jābūt tīriem, nedeformētiem un jāpārvietojas viegli).
- Pārbaudiet gaisa filtru – nepieciešamības gadījumā to notīriet vai nomainiet.



- Pagrieziet galveno regulēšanas skrūvi (H) pretēji pulpsteņa rādītāja kustības virzienam līdz atdurei - maks. 3/4 apgrieziena.
- Pagrieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi (L) pulpsteņa rādītāja kustības virzienā līdz atdurei un pēc tam par 3/4 apgrieziena atpakaļ.

Tukšgaitas iestatīšana

- Veiciet standarta iestatījumu.
- Iedarbiniet motoru un ļaujiet motoram uzsilt.

Motors tukšgaitas režīmā apstājas.

- Tukšgaitas apgriezienu skrūvi (LA) grieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz griezējnaži sāk kustēties līdzi – tad pagrieziet 1 apgriezienu atpakaļ.

Griezējnaži tukšgaitas režīmā kustas līdzi.

- Grieziet tukšgaitas atdures skrūvi (LA) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz griezējnaži apstājas, tad pagrieziet vēl par apm. 1 apgriezienu tajā pašā virzienā.



BRĪDINĀJUMS

Ja pēc veikta iestatījuma griezējnaži tukšgaitas režīmā neapstājas, dzīvzoga šķēres jānodod labošanā tirgotajam.

Tukšgaitas apgriezieni nevienmērīgi - sliksks paātrinājums (neskatoties uz LA iestatījuma maiņu).

Tukšgaitas režīma iestatījums ir pārāk mazs.

- Pagrieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi (L) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam par apm. 1/4 apgrieziena, līdz motors darbojas vienmērīgi un labi uzņem apgriezienus – maks. līdz atdurei.

Ierīce, sasverot to tukšgaitas režīmā, noslāpst.

Tukšgaitas režīma iestatījums ir pārāk treknis.

- Pagrieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi (L) pulksteņa rādītāja kustības virzienā par apm. 1/4 apgrieziena, līdz motora darbība brīvgaitā ir vienmērīga – maks. līdz atdurei.

Pēc katras tukšgaitas regulēšanas skrūves (L) korekcijas parasti ir vajadzīga arī tukšgaitas atdures skrūves (LA) stāvokļa maiņa.

Karburatora iestatījuma regulēšana darbam lielā augstumā

Ja motors darbojas neapmierinoši, var būt vajadzīgas mazas korekcijas:

- Veiciet standarta iestatījumu.
- ļaujiet motoram uzsilt.
- Nedaudz pagrieziet galveno regulēšanas skrūvi (H) pulksteņa rādītāja kustības virzienā (liesāk) – maks. līdz atdurei.



NORĀDĪJUMS

Pēc atgriešanās normālā augstumā neaizmirstiet atjaunot karburatora standarta iestatījumu.


Pārāk liela iestatījuma gadījumā iespējami piedziņas bojājumu, ko rada smērvielas trūkums un pārkāršana.

Aizdedzes sveces pārbaude


- Ja motora jauda ir nepietiekama, to ir grūti iedarbināt vai tukšgaitā tas darbojas ar traucējumiem, vispirms ir jāpārbauda aizdedzes svece.
- Pēc apm. 100 darba stundām nomainiet aizdedzes sveci – taču, ja elektrodi ir stipri apdeguši, tad vēl agrāk. Izmantojet tikai STIHL norādītās, radio traucējumus neradošās aizdedzes sveces – skatīt nodaļā "Tehniskie dati".

Aizdedzes sveces demontāža

- Noslāpējiet motoru.




- Ar piemērota instrumenta (piemēram, kombinētās atslēgas) palīdzību uzmanīgi paceliet vāciņu (1).



- Ar piemērota instrumenta (piemēram, kombinētās atslēgas) palīdzību nonemiet aizdedzes sveces uzgali (2).
- Izskrūvējiet aizdedzes sveci.


Pārbaudiet aizdedzes sveci



! BRĪDINĀJUMS

Ja pieslēguma uzgrieznis (1) nav pievilkts vai tā nav, iespējama dzirksteļu veidošanās. Strādājot viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, iespējama ugunsgrēku vai eksploziju rašanās. Iespējamas smagas traumas vai mantiskie bojājumi.


- Aizveriet vāciņu (1) – vispirms augšpusē, tad apakšpusē – fiksācijas izcilīniem (skat. bultiņas) jānofiksējas.



- Notīriet netīru aizdedzes sveci.
- Pārbaudiet elektrodu attālumu (A) un, ja nepieciešams, pieruglējiet to. Attālumu vērtības skatiet nodaļā "Tehniskie dati".
- Novērsiet aizdedzes sveces piesārnojuma iemeslus.

Iespējamie iemesli ir:

- par daudz motorellas degvielā
- nefīrs gaisa filtrs
- apgrūtināti darba apstākļi



Aizdedzes sveces montāža


- Aizdedzes sveci ievietojiet un ieskrūvējiet ar roku.
- Pievelciet aizdedzes sveci.
- Aizdedzes sveces uzgali **stingri** uzspiediet uz aizdedzes sveces.

Reduktora eļlošana


Ja ierīce tiek izmantota komerciāli, tā jāpārbauda ik pēc 25 darba stundām.

HS 46

Nažu reduktora eļlošanai izmantojiet STIHL transmisijas smērvielu dzīvzoga šķērēm (papildu piederums).



- Izskrūvējiet skrūves (1) dzīvzoga šķēru apakšpusē.
- Nonemiet stiprinājuma plāksni (2) un reduktora vāciņu (3).




- Vairākos piegājienos ies piediet smērvielu (maks. 5 g (1/5 oz.)) starp ekscentru (4) un griezējnazi (5) reduktora korpusā (skat. bultiņu), vienlaikus ar iekšējā sešstūra atslēgu pagriezot piedziņas zobra tu (6), lai

nodrošinātu vienmērīgu smērvielas sadalīšanos – izvairieties no saskaršanās ar griezējnažiem – savainošanās risks!



NORĀDĪJUMS


Nepiepildiet reduktora korpusu pilnu ar smērvielu.



- Uzlieciet stiprinājuma plāksni (2) tā, lai tā būtu vienā līmenī ar reduktora korpusu.
- Uzlieciet reduktora vāciņu (3), ieskrūvējiet un stingri pievelciet skrūves (1).

HS 56

Nažu reduktora eļlošanai izmantojiet STIHL transmisijas smērvielu dzīvzoga šķērēm (papildu piederums).



- Izskrūvējiet dzīvzoga šķēru apakšpusē esošo vāka skrūvi (1) – ja smērviela iekšpusē nav redzama, ieskrūvējiet smērvielas tūbiņu ar transmisijas smērvielu (2).
- Iespiediet reduktora korpusā līdz 5 g (1/5 oz.) smērvielas.



NORĀDĪJUMS

Nepiepildiet reduktora korpusu pilnu ar smērvielu.

- Noskrūvējiet smērvielas tūbiņu.
- Ieskrūvējiet atpakaļ vietā vāciņa skrūvi un pievelciet to.

Ierīces uzglabāšana

Darba pārtraukšana uz vairāk nekā apm. 3 mēnešiem

- Nofīriet griezējnažus, pārbaudiet to stāvokli un apsmidzinet ar STIHL sveķu šķīdinātāju.
- Labi vēdināmā vietā iztukšojet degvielas tvertni un iztīriet to.
- Degvielu utilizējet atbilstoši priekšrakstiem un apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
- Darbiniet motoru, līdz karburators ir tukšs; pretējā gadījumā karburatora membrānas var salipt.
- Uzlieciet nažu aizsargu.
- Ierīci kārtīgi notīriet, jo īpaši cilindra ribas un gaisa filtru.
- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā, izmantojot tās rokturi iebūvēto iekares cilpu. Nodrošiniet ierīci pret nesankcionētu piekluvi (piemēram, bērniem).

Griezējnaža asināšana

Kad samazinās griešanas jauda, naži slīkti griež un zari bieži ieķeras: griezējnaži ir jājasina.

Uzasināšana jāveic dīlerim, izmantojot asināšanas ierīci. STIHL iesaka vērsties pie STIHL dīlera.

Citos gadījumos var izmantot plakano asināšanas vīli. Asināšanas vīle jāvirza noteiktā leņķi pret nažu virsmu (skatīt nodaļā "Tehniskie dati").

- Asināt tikai griezējmalu – nevīlēt netrulas griezējnaža malas, ne aizsargu pret iegriezumiem (skatīt "Svarīgas detaļas").
- Ikkreiz jāvīlē virzienā uz griezējmalu.
- Ar vīli jāvīlē tikai virzienā uz priekšu – atpakaļvirzienā tā jāpaceļ.
- Griezējnaža asā maliņa jānoņem ar galodu.
- Noņemiet pavism nedaudz materiāla.
- Pēc uzasināšanas noņemiet vīlēšanas vai slīpēšanas skaidīnas un apsmidzinet griezējnažus ar STIHL Harzlöser.



NORĀDĪJUMS

Nestrādājiet ar truliem vai bojātiem griezējnažiem. Tas ļoti noslogo ierīci un pasliktina griezuma kvalitāti.

Norādījumi par apkopi un kopšanu

Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākli (liela putekļainība u.t.t.) un pagarināts ikdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaīsina.

		pirms darba sākšanas	peč darba beigām vai darba dienas beigās	ikreiz pēc tvertnes plipildīšanas	reizi nedēļā	reizi mēnesī	reizi gadā	ja rodas traucējumi	ja ir bojājumi	pēc vajadzības
Visa iekārta	vizuālā apskate (stāvoklis, bīlvējumi)	X		X						
	tīrišana		X							
Vadības rokturis	darbības pārbaude	X		X						
Gaisa filtrs	tīrišana							X		X
	nomaiņa								X	
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	pārbaude		X							
	remonts pie tirgotāja ¹⁾								X	
Degvielas iesūkšanas galva degvielas tvertnē	pārbaude pie tirgotāja ¹⁾							X		
	nomaiņa pie tirgotāja ¹⁾						X		X	X
Degvielas tvertnē	tīrišana							X		X
Karburators	Tukšgaitas pārbaude	X		X						
	Tukšgaitas regulēšana									X
Aizdedzes svece	elektrodu attāluma iestatīšana							X		
	nomaiņa ik pēc 100 darba stundām									
Dzesēšanas gaisa atvere	vizuālā apskate		X							
	tīrišana									X
pieejamās skrūves un uzgriežņi (izņemot regulēšanas skrūves)	pievilkšana									X
Pretvibrācijas elementi	vizuālā apskate	X								
	nomaiņa pie tirgotāja ¹⁾							X	X	

Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (liela putekļainība u.t.t.) un pagarināts ikdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaīsina.		pirms darba sākšanas	pēc darba beigām vai darbdienas beigās	ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	reizi nedēļā	reizi mēnesī	reizi gadā	ja rodas traucējumi	ja ir bojājumi	pēc vajadzības
Griezējnaži	tīrišana		X							
	uzasināt ¹⁾									X
	vizuālā apskate	X								
	nomaiņa pie tirgotāja ¹⁾								X	
Reduktora ieziešana	Ja ierīce tiek izmantota komerciāli – jāpārbauda ik pēc 25 darba stundām un pēc vajadzības jāpapildina ar STIHL transmisijas smērvielu									
Drošības uzlīmes	nomaiņa								X	

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja.

Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana ļauj izvairīties no pārmērīgas iekārtas nodilšanas un bojāšanas.

Ierīces lietošanu, apkopi un uzglabāšanu nepieciešams veikt tik rūpīgi, kā ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

Par visiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības, lietošanas un apkopes norādījumus, atbildīgs ir lietotājs. Tas īpaši attiecināms uz:

- STIHL neatļautu izstrādājuma pārveidošanu;
- Neatļauta ierīcei nepiemērotu vai kvalitatīvi ar zemāku vērtību esošu instrumentu vai piederumu izmantošana;
- Ierīces lietošana ar neatbilstošu slodzi.
- Ierīces izmantošana sporta un sacensību pasākumos;
- Sekojoši bojājumi, turpinot lietot ierīci ar bojātām daļām;

Apkopes darbi

Regulāri ir jāveic visi nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu" norādītie darbi. Tā kā šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāgriežas pie dīlera.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti nolaidīgi vai nepienācīgi un rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tiem, starp citu, var pieskaitīt:


- Bojājumus piedziņas mehānismā, ja savlaicīgi vai nepietiekami veikta tā apkope (piem., gaisa un degvielas filtra apkope), izmantots nepareizs karburatora noregulējums vai arī ir nepietiekami tīrīta dzesēšanas gaisa padeve (gaisa atsūkšanas sprauga, cilindra ribas);
- Rūsas un citi šāda veida bojājumi pie nepareizas uzglabāšanas;
- Ierīces bojājumi zemas kvalitātes rezerves daļu lietošanas dēļ.

Dilstošās detaļas

Arī pareizi lietojot, dažas motorizētās ierīces detaļas ir pakļautas normālam nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma, tās ir savlaicīgi jānomaina. Pie tādām pieskaitāmi arī:

- Griezējnaži
- Sajūgs
- Filtri (gaisa, degvielas)
- Iedarbināšanas ierīce
- Aizdedzes svece
- Pretvibrācijas sistēmas trokšņa slāpēšanas elementi.

Svarīgākās detaļas



Tehniskie dati

Piedziņas mehānisms

STIHL viencilindra divtaktu motors

Darba tilpums: 21,4 cm³

Cilindra iekšējais
diametrs: 33 mm

Vīzuļa gājiens: 25 mm

Jauda saskaņā ar
ISO 7293: 0,65 kW (0,9 ZS)
pie 8500 1/min

Tukšgaitas apgrie-
zienu skaits: 2750 1/min

Regulatora ierobe-
žotie apgriezieni: 9300 1/min

Aizdedzes sistēma

Elektroniski regulējams magneto

Aizdedzes svece (ar
radio traucējumu
nomākšanu): NGK CMR6H,
BOSCH USR4AC

Elektrodu atstarpe: 0,5 mm

Degvielas sistēma

Visos stāvokļos funkcionējošs
membrānas karburators ar integrētu
degvielas sūknī

Degvielas tvertnes
tilpums: 280 cm³ (0,28 l)

Griezējnaži

HS 46

abpusgriezīgs asmens, slīpēts no vie-
nas puses

Asināšanas leņķis pret
naža virsmu: 35°

Zobu atstatums: 30 mm

Gājienu skaits: 3600 1/min

Griezuma garums: 450 mm

HS 46 C

abpusgriezīgs asmens, slīpēts no vie-
nas puses

Asināšanas leņķis pret
naža virsmu: 35°

Zobu atstatums: 30 mm

Gājienu skaits: 3600 1/min

Griezuma garums: 550 mm

HS 56 C

abpusgriezīgs asmens, slīpēts no divām
pusēm

Asināšanas leņķis pret
naža virsmu: 45°

Zobu atstatums: 34 mm

Gājienu skaits: 3600 1/min

Griezuma garums: 600 mm

Svars

kopā ar visu griešanas mehānismu, bez
degvielas

HS 46

Griezuma garums 450 mm: 4,0 kg

HS 46 C

Griezuma garums 550 mm: 4,3 kg

HS 56 C

Griezuma garums 600 mm: 4,5 kg

Skaņas un vibrāciju rādītāji

Nosakot skaņas un vibrāciju vērtības,
tika nemti vērā tukšgaitas un nominālie
maksimālie apgriezieni attiecībā 1:4.

Papildu informāciju par direktīvas par
darba īņemēju aizsardzību pret
vibrācijām 2002/44/EK prasību izpildi
skat. www.stihl.com/vib.

Skaņas spiediena līmenis L_{peq} saskaņā ar ISO 10517 (ISO 11201)

HS 46: 95 dB(A)

HS 46 C: 95 dB(A)

HS 56 C: 95 dB(A)

Skaņas jaudas līmenis L_w saskaņā ar ISO 10517 (ISO 3744)

HS 46: 107 dB(A)

HS 46 C: 107 dB(A)

HS 56 C: 107 dB(A)

Vibrācijas vērtība a_{hv,eq} saskaņā ar ISO 10517

HS 46

Kreisās puses rokturim: 4,5 m/s²

Labās puses rokturim: 4,9 m/s²

HS 46 C

Kreisās puses rokturim: 4,5 m/s²

Labās puses rokturim: 4,9 m/s²

HS 56 C

Kreisās puses rokturim: 4,7 m/s²

Labās puses rokturim: 5,5 m/s²

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmeņa K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 dB(A); vibrāciju vērtību K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s².

REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķīmikāļu reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: www.stihl.com/reach

Izplūdes gāzu izmešu vērtība

ES tipa atļaujas procesa laikā izmērītā CO₂ vērtība ir dota vietnes www.stihl.com/co2 in ražojumam atbilstošajos tehniskajos datos.

Izmērītā CO₂ vērtība ir noteikta atbilstošam motoram standartizētā pārbaudes procesā laboratorijas apstākļos, un tā nesniedz izsmēlošu vai precīzu garantiju par noteikta motora jaudu.

Ar lietošanas instrukcijā aprakstīto nosacījumiem atbilstoši lietošanu un apkopi tiek izpildītas izplūdes gāzu izmešu prasības. Veicot motora izmaiņas, ekspluatācijas atļauja tiek zaudēta.

Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīrišanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztīc specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātās vai tehniskā ziņā īdzvērīgas daļas. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**®, kā arī pēc STIHL rezerves daļu markējuma **SL**® (uz mazām detalām var būt attēlota tikai šī zīme).

Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.



STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, piederumi un iesaiņojums jānodod otreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību paziņo, ka

Konstrukcija: Dzīvžoga šķēres

Fabrikas zīmols: STIHL

Tips: HS 46

HS 46 C

HS 56 C

Sērijas identifikācija: 4242

Darba tilpums: 21,4 cm³

atbilst direktīvu 2011/65/ES,
2006/42/EK, 2014/30/ES un
2000/14/EK spēkā esošajiem
noteikumiem un ir projektēts un
konstruēts saskaņā ar šādiem
standartiem ražošanas brīdī spēkā
esošajā to versijā:

EN ISO 10517, EN 55012,

EN 61000-6-1

Lai noteiktu izmērīto un garantēto
skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes,
kas paredzētas direktīvas 2000/14/EK
pielikumā V, piemērojot standarta
ISO 11094 prasības.

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

105 dB(A)

Garantētais skaņas jaudas līmenis

107 dB(A)

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

HS 46, HS 46 C, HS 56 C

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir
norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 28.11.2018.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.



Thomas Elsner

Izstrādājumu pārvaldības un
pakalpojumu vadītājs



0458-447-7921-B

litauisch / lettisch



www.stihl.com



0458-447-7921-B