

**STIHL MS 171, 181, 211**

**STIHL**



**2 - 45      Eksplotatavimo instrukcija  
45 - 89      Lietošanas instrukcija**



# Turinys

1	Apie šią naudojimo instrukciją.....	2
2	Saugumo nurodymai.....	3
3	Inercinės jėgos.....	7
4	Darbo technika.....	8
5	Pjovimo įranga.....	15
6	Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (šoninis pjovimo grandinės įtempimas)....	15
7	Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (Greitas pjovimo grandinės įtempimas)....	16
8	Pjovimo grandinės įtempimas (šoninis grandinės įtempimas).....	18
9	Pjovimo grandinės įtempimas (Greitas grandinės įtempimas).....	18
10	Pjovimo grandinės įtempimo patikrinimas.	19
11	Degalai.....	19
12	Degalų užpylimas.....	20
13	Grandinių tepimo alyva.....	24
14	Grandinių tepimo alyvos užpylimas.....	24
15	Grandinės tepimo patikrinimas.....	24
16	Pjovimo grandinės stabdys.....	25
17	Dirbant žiemą.....	25
18	Variklio užvedimas/išjungimas.....	26
19	Nurodymai darbui.....	30
20	Pjovimo juostos priežiūra.....	31
21	Gaubtas.....	31
22	Oro filtravimo sistema.....	31
23	Oro filtro valymas.....	32
24	Karbiuratoriaus reguliavimas.....	32
25	Uždegimo žvakė.....	33
26	Variklio darbas.....	34
27	Įrenginio saugojimas.....	34
28	Varančiosios žvaigždutės tikrinimas ir keitimas.....	34
29	Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas.	35
30	Techninė priežiūra ir remontas.....	39
31	Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų .....	41
32	Svarbiausios dalys.....	41
33	Techniniai daviniai .....	42
34	Atsarginių dalių įsigijimas.....	43
35	Pastabos dėl remonto darbų.....	44
36	Antrinis panaudojimas.....	44
37	ES- atitikties sertifikatas.....	44

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,

dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką firmos STIHL gaminį.

Šis gaminys buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones. Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėt patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėt be problemų juo dirbti.

Jeigu turėtumėt klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

## 1 Apie šią naudojimo instrukciją

Ši naudojimo instrukcija skirta STIHL motoriniams pjūklui, jis šioje instrukcijoje taip pat vadinamas motoriniu įrenginiu.

### 1.1 Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Priklasomai nuo įrenginio ir komplektacijos, ant įrenginio gali būti pavaizduoti sekantys simboliai.



Degalų rezervuaras; kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos



Rezervuaras grandinių tepimo alyvai;  
grandinių tepimo alyva



Grandinės stabdžio blokavimas ir paleidimas



Grandinės stabdys



Pjovimo grandinės judėjimo kryptis



Ematic; grandinės tepimo alyvos kiekio reguliavimas



Pjovimo grandinės įtempimas



Siurbimo angos: Žiemos režimas



Siurbimo angos: Vasaros režimas



Sildomos rankenos



Dekompresinė vožtuvą paspausti



Rankinį degalų siurbliuką paspausti

## 1.2 Atžymos tekste



### ISPEJIMAS

Perspėjimas apie nelaimingų atsitikimų pavoju asmenims, taip pat galimus nuostolius.

### PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

## 1.3 Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasliekame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

## 2 Saugumo nurodymai



Dirbant su motoriniu pjūklu, reikia imtis ypatų saugumo priemonių, nes plovimo grandinės greitis dirbant yra labai didelis, o plovimo dantukai labai aštrūs.



Naudojimo instrukciją atidžiai perskaityti prieš pirmą įrenginio naudojimą ir saugoti ją vėlesniams panaudojimui. Naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas gyvybei.

## 2.1 Bendra pastaba

Laikytis atitinkamų šalies institucijų saugumo nurodymų, pvz. profesinių sąjungų, socialinių kasų, darbo apsaugos ir kt.

Garsą skleidžiančių motorinių pjūklų naudojimas gali būti ribojamas šalies ar vietinių institucijų nurodymais.

Pirmą kartą dirbantiems su motoriniu pjūklu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip juo saugiai naudotis arba išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbti su motoriniu pjūklu – išskyrus vyresnius negu 16 metų jaunuolius, kurie apmokomi prižiūrint suaugusiems darbuotojams.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.

Naudotojas yra atsakingas dėl nelaimingų atsitikimų ir pavoju, gresiančių pašaliniam asmenims arba jų nuosavybei.

Motorinį pjūklą galima perduoti ar išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su jo konstrukcija ir moka ji valdyti – visada kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.

Dirbantysis su motoriniu pjūklu turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės. Kas dėl sveikatos būklės negali dirbti sunkaus darbo, turi pasiteliauti pas gydytoją, ar jis gali dirbti su šiuo pjūklu.

Draudžiama dirbti su motoriniu pjūklu, išgérus alkoholio ar vartojant vaistus, galinčius sutrikdyti reakciją bei orientaciją.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, sniegas, ledas, vėjas) nedirbti – padidintas nelaimingo atsitikimo pavojs!

Tik nešiojantiems širdies stimulatorių: šio motorinio pjūklo uždegimo sistema sukuria labai mažą elektromagnetinį lauką. Todėl gali atsirasti neigiamas poveikis kai kurių tipų širdies stimulatoriams. Norint išvengti sveikatos sutrikimo rizikos, STIHL rekomenduoja pasitarti su gydymučiu gydytoju ar širdies stimulatoriaus gamintoju.

## 2.2 Numatytoji paskirtis

Motorinis pjūklas, skirtas tik medienos ir medinių daiktų piovimui.

Draudžiama naudoti motorinį pjūklą kitiams tikslams – nelaimingo atsitikimo pavojs!

Nedaryti jokių pakeitimų motoriniame pjūkle – dėl to gali nukentėti Jūsų saugumas. Asmenims, turintiems materialinių nuostolių, naudojant nestandardinę įrangą, firma STIHL nesuteikia jokių garantijų.

## 2.3 Drabužiai ir įranga

Dėvėti atitinkamus drabužius ir naudoti reikalingą įrangą.



Rūbai turi būti naudojami pagal paskirtį ir netrukdyti dirbant. Prigludęs rūbas su **neperjaunamu sluoksniu** – nėra darbinis apsaustas.

Nedėvėti drabužių, kurie gali įsipainioti tarp medžių, krūmų arba besisukančių motorinio pjūklo dalių. Taip pat jokių šalikų, kaklaraiščių ir papuošalų. Ilgus plaukus reikia surišti ir apsaugoti (skarele, kepure, šalmu ar pan.).



**Avėti tinkamą avalynę** – su apsauga nuo išjungimo, grublėtais padais ir plieninėmis noselemis.



## ISPEJIMAS



Norint sumažinti akių sužeidimo pavojų, dėvėti prigludusius apsauginius akinius pagal standartą EN 166 arba veido apsaugą. Atkreipti dėmesį į teisingą akinijų ir veido apsaugos padėtį.

Naudoti "asmenines" klausos apsaugos priemones – pvz. apsauginius kamštelius.

Apsauginį šalmą dėvēti, esant pavojui dėl žemyn krentančių daiktų.




Mūvėti darbines pirštines iš patvarios medžiagos (pvz. odines).

STIHL siūlo plačią asmeninių apsauginių priemonių programą.

## 2.4 Transportuojant

Prieš pervežant – taip pat ir trumpais atstumais – motorinį pjūklą visada išjungti, grandinės stabdį jungti ir uždėti pjovimo grandinės apsaugą. Taip išvengsite nenumatytio variklio išjungimo.



Motorinį pjūklą nešti tik už vamzdinės rankenos – įkaitusi duslintuvą nukreipti priešinga kryptimi nuo kūno, pjovimo įranga atsukta atgal. Neliesti įkaitusių įrenginio dalii, ypač duslintuvo paviršiaus – pavojujus nusideginti!

Autotransporto priemonėse: motorinį pjūklą pritvirtinti taip, kad jis neapvirstu, nebūtų pažeistas ir neišbėgtų degalai.

## 2.5 Valymas

Plastikines dalis valyti su skudurėliu. Aštros valymo priemonės gali pažeisti plastikines dalis.

Nuvalyti nuo motorinio pjūklo dulkes ir purvą – nenaudoti nuriebalinimo priemonių.

Aušinimo angas, reikalui esant išvalyti.

Motorinio pjūklo valymui nenaudoti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Stipri vandens srovė gali pažeisti motorinio pjūklo dalis.

## 2.6 Įranga

Darbui naudoti tik tą pjovimo įrangą ir priedus, kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduoja šiam motoriniams pjūklui, arba techniškai tas pačias dalis. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją. Naudoti tik kokybiškus darbo įrankius ar priedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojujus ar atsirasti gedimai motoriniame pjūkle.

STIHL rekomenduoja naudoti originalius STIHL įrankius, pjovimo juostas, pjovimo grandines, varančiasias žvaigždutes ir priedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminiui ir naudojoto reikalavimams.

## 2.7 Degalų užpylimas



**Benzinas užsidega labai greitai** – laikytis saugaus atstumo nuo atviro ugnies – nepalieti degalų – nerūkyti.

Prieš pilant degalus variklį išjungti.

Neužpildinėti degalų, kol variklis yra įkaitės – degalai gali ištekėti – **gaisro pavoju!**

Degalų rezervuaro kamštį atidaryti atsargiai, lėtai sumažinant susikaupusį vidinį slėgį, kad neišsiplūtų degalai.

Degalus pilti tik gerai vėdinamoje patalpoje. Jeigu degalai pasiliejo, motorinį pjūklą tuoju pat nuvalyti. Nesutepti rūbų degalais, priesingu atveju tuoju pat pakeisti.

Motoriniai pjūklai gali būti su skirtingu modifikaciju degalų rezervuaro kamščiais.

**Degalų rezervuaro kamštis su sulenkiamu rankenėle (Bajonet)**



Degalų rezervuaro kamštį su atlenkiamu rankenéle (Bajonet užraktas) teisingai uždėti, pasukti iki galio ir atlenkti rankenéle.

Taip sumažinamas rizikos laipsnis, kad varikliui dirbant, kamštis dėl variklio vibracijos atsisuks ir degalai ištekės.



Atkreipti dėmesį į nesandarumus! Jeigu degalai pasiliejo, variklio nejungti – **pavojujus gyvybei dėl nudegimų!**

## 2.8 Prieš pradedant darbą

Patikrinti motorinio pjūklo nepriekaištingą būklę – naudojimo instrukcijos atitinkamas skyrius:

- Patikrinti kuro sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, kaip pvz.kuro bako kamštis, žarnelių sujungimai, kuro siurbliukas (tik motoriniams pjūklams su rankiniu kuro siurbliuuku). Esant nesandarumui arba pažeidimams, variklio neįjungti – **gaisro pavojus!** Prieš naudojant motorinių pjūklų duoti suremontuoti prekybos atstovui.
- ar funkcionuoja pjovimo grandinės stabdys, automatinis grandinės stabdys
- ar teisingai sumontuota pjovimo juosta
- ar teisingai įtempta pjovimo grandinė
- akceleratorius ir apsauginis jo klavišas turi judėti laisvai – jungikliai, paleidus turi gržti į pradinę padėtį
- "kombi" svertas turi būti lengvai pastatomas į padėtį **STOP, 0 ar 0**
- Patikrinti uždegimo laidų jungimo vietas – jei jie laisvi, gali atsirasti kibirkštys, kurios gali uždegti ištekantį degalų-oro mišinių – **gaisro pavojus!**
- nekeisti jokių valdymo ir saugumą užtikrinančių įrenginių
- rankenos turi būti švarios ir sausos, nesutepitos tepalais ar purvu – svarbu saugiam motorinio įrenginio valdymui
- bakuose turi būti pakankamas kiekis degalų ir grandinių tepimo alyvos

Įrenginys gali būti ekspluatojamas tik nepriekaištingos būklės – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

## 2.9 Motorinio pjūklo užvedimas

Tik ant lygaus pagrindo Užsitikritinti tvirtą ir saugų pagrindą. Motorinį pjūklą laikyti tvirtai – pjovimo įranga neturi liesti jokių daiktų ir paviršiaus – nelaimingo atsitikimo pavojus dėl besisukančios pjovimo grandinės.

Motorinis pjūklas valdomas tik vieno asmens. Darbo vietoje neturi būti pašalinėti asmenų – taip pat ir užvedimo metu.

Neužvedinėti variklio, jei pjovimo juosta su grandine yra pjūvyje.

Variklių užvesti atviroje vietovėje mažiausiai 3 m nuo degalų užpilimo vietas, jokiu būdu ne uždarote patalpoje.

Prieš užvedant variklį, įjungti pjovimo grandinės stabdį – į judančią pjovimo grandinę **galite susižaloti!**

Variklio neužvedinėti už starterio virvtės – užvedinėti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

## 2.10 Darbo metu

Visada pasirūpinti tvirta ir saugia stovėsena.

Atsargiai, jei medžio žievė drėgna – **pavojus paslystil!**



Dirbant motorinį pjūklą visada **tvirtai laikyti abiejomis rankomis:** dešine ranka suspausti rémo rankeną – taip pat ir kairiarankiams. Norint saugiai valdyti įrenginį, vamzdinę ir rémo rankenas laikyti tvirtai suspaudus.

Gresiant pavojui arba nelaimingo atsitikimo atveju, variklį tuo pat išjungti – išjungiklis paspaudžiamas kryptimi **STOP, 0 ar 0**.

Niekada nepalikti veikiančio variklio be priežiūros.

Atsargiai esant plikledžiui, drėgmei, sniegui, ledui, skardžiuose, nelygiam paviršiu ar ant šviežiai nupjautos medienos (žievės) – **galite paslystil!**

Atsargiai prie medžių kelmu, šaknu, duobių – **pavojus suklipti!**

Nedirbtį pavieniui – būtina dirbtį su kitu asmeniu tokiamo nuotolyje, kad pavojaus atveju galima būti prisišaukti pagalbos. Jeigu darbo vietoje yra padedančių asmenų, jie taip pat turi dėvėti reikiamus apsauginius rūbus (šalmą!) ir privalo nestovėti po pjaunamomis šakomis.

Nepamirškite, kad darbo metu, dėvint klausos apsaugos priemones, turite būti ypač atidūs – kadangi galite neišgirsti triukšmo (šauksmų, pavojaus signalų ar kt.), pranešančių apie pavojų.

Laiku daryti pertraukas, kad išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Darbo metu susidariusios dulkės (pvz. medžio dulkės), tvaikas, dūmai gali pakenkinti sveikatai, esant ore daug dulkių, reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugą.

Kai variklis dirba: pjovimo grandinė kurį laiką juda, po to kai akceleratoriaus rankenėlė paleista – įsibėgėjimo efektas.

**Nerūkyti**, dirbant motoriniu įrenginiu ir netoli jo – **gaisro pavojus!** Maitinimo sistemoje gali būti lengvai užsidegantis benzino garų nuotekis.

Reguliariai tikrinti pjovimo įrangos būklę, trumpais intervalais, o esant juntamiems pakitimams, tuojuo pat:

- variklį išjungti, palaukti, kol pjovimo grandinė sustos
- patikrinti būklę ir tvirtą padėtį
- Atkreipti dėmesį į aštrumą

Veikiant varikliui, neliesti pjovimo grandinės. Jeigu pjovimo grandinė buvo prispausta kažkokiu daiktu, tuojuo pat išjungti variklį – tik tada pašalinti daiktą – **pavojus susižeisti!**

Paliekančių motorinių pjūklų be priežiūros: variklį išjungti.

Keičiant pjovimo grandinę, variklį išjungti. Dėl netikėtai išjungusio variklio – **pavojus susižeisti!**

Lengvai užsiliepsnojančias medžiagos (pvz. medžio skiedras, žievė, sausą žolę, degalus) laikyti toliau nuo išmetamų dujų srauto ir įkaitusio duslintuvu paviršiaus – **gaisro pavojus!** Duslintuvus su katalizatoriumi gali labai įkaisti.

Niekada nedirbti, kai pjovimo grandinė netepama, todėl sekti tepimo alyvos kiekį bakelyje. Darbą tuojuo pat nutraukti, kai alyvos kiekis bakelyje per mažas ir papildyti grandinių tepimo alyvos – žiūrėti taip pat "Grandinių tepimo alyvos užpylimas" ir "Grandinės tepimo tikrinimas".

Jeigu motorinis pjūklas buvo neteisingai naudojamas (pvz. prispaustas, paveiktas smūgio ar kt.), prieš tēsiant darbą, užtikrinti jo nepriekaištingą būklę – žiūrėti "Prieš darbą".

Atkreipti ypatingą dėmesį į kuro padavimo sistemos sandarumą ir saugos įrangos funkcionavimą. Jokiu būdu netęsti darbo, nesant užtikrintam motorinio pjūklo saugumu. Suabejojus kreiptis į specialistą.

Atkreipti dėmesį į nepriekaištingą laisvą eiga, kad atleidus akceleratoriaus klavišą, grandinė daugiau nebesisuktų. Reguliariai tikrinti laisvos eigos darbą, jei reikia pakoreguoti. Jeigu pjovimo grandinė vis tiek juda, kreiptis į specialistą.

 Motorinis pjūklas, esant įjungtam varikliui, išmeta nuodingas dujas. Šios dujos yra bekvapės ir nematomos ir savo sudėtyje turi nesudegusią angliavandenilių bei benzolo. Niekuo met nedirbti su įrenginiu uždarose ar

blogai védinamoje patalpose – tai liečia ir įrenginius su katalizatoriumi.

Dirbant grioviuose, šachtose arba siaurose vietose, pasirūpinti pakankama oro ventiliacija – **pavojus gyvybei dėl apsinuodijimo!**

Esant negerumui, galvos skausmams, regėjimo sutrikimams (pvz. mažesnis regėjimo laukas), klausos sutrikimams, pykinimui, sumažėjusis sugebėjimui susikaupti, tuojuo pat nutraukti darbą – šiuos simptomus gali salygoti ir per didelės išmetamų dujų koncentracijos – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

## 2.11 Po darbo

Variklį išjungti, grandinės stabdį išjungti ir uždėti pjovimo grandinės apsaugą.

## 2.12 Saugojimas

Jeigu motorinis pjūklas nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekliaudytų. Motorinių pjūklų psaugoti nuo neteisėto panaudojimo.

Motorinių pjūklų laikyti sausoje, šiltoje patalpoje.

## 2.13 Vibracijā

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali iššaukti vibracijos sukeliamus kraujo apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo kraujo apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankenų suėmimo jėga (stiprus suspaidimas taip pat sutrikdo kraujo apytaka)

Ilgai naudojant motorinių įrenginių ir pasikartojujus atitinkamiems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

## 2.14 Techninė priežiūra ir remontas

Prieš pradedant visus remonto, valymo ir priežiūros darbus taip pat darbus prie pjovimo įrangos, variklį visada išjungti. Dėl netikėtai pradėjusios judėjti pjovimo grandinės – **pavojus susižeisti!**

Išimtis: karbiuratoriaus ir laisvos eigos reguliavimas.

Motorinių pjūklų reguliariai prižiūrėti. Atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naujomo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atlikti prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priesingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai motoriniame pjūkle. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

Nedaryti jokių pakeitimų motoriniame pjūkle – dėl to gali nukentėti Jūsų saugumas – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Varikli, esant nuimtam uždegimo laidui ar išsukai uždegimo žvakei, užvedinėti su užvedimo virvute tik tada, kai oro ir degalų padavimo rankenėlė padėtyje **STOP, 0 ar 0 – gaisro pavojus** dėl kibirkščių susidarymo išorinėje cilindro pusėje!

Motorinio įrenginio netaisyti ir nelaikytu arti atviros ugnies – dėl degalų galimas **gaisro pavojus!**

Reguliariai tikrinti degalų rezervuaro kamščio sandarumą.

Naudoti tik nepriekaištingos būklės STIHL rekomenduojamas uždegimo žvakes – žiūrėti "Techniniai daviniai".

Patikrinti uždegimo laidą (nepriekaištinga izoliacija, tvirtas pajungimas).

Patikrinti nepriekaištingą duslintuvu būklę.

Niekada nedirbtai su pažeistu duslintuvu arba be jo – **gaisro pavojus! klausos pažeidimai!**

Neliesti karšto duslintuvu – **nudegimo pavojus!**

Antivibracinių elementų būklė įtakoja vibraciją – reguliariai tikrinti antivibracinius elementus.

**Grandinės gaudytuvą patikrinti** – jei pažeistas, pakeisti.

#### Išjungti variklį

- tikrinant plovimo grandinės įtempimą
- patempiant plovimo grandinę
- keičiant plovimo grandinę
- šalinant gedimus

**Laikytis grandinės aštrinimo instrukcijos reikalavimų** – saugiam ir teisingam darbui reikia visada laikyti plovimo grandinę ir juostą nepriekaištingos

būklės, plovimo grandinė turi būti teisingai išaštinta, įtempta ir gerai sutepta.

Plovimo grandinę, plovimo juostą ir varančiąją žvaigždę keisti laiku.

Reguliariai tikrinti sankabos būgnelio nepriekaištingą būklę.

Degalai ir grandinių tepimo alyva turi būti laikoma tik atitinkančiose reikalavimus ir nepriekaištingos būklės talpose. Laikyti sausoje, vėsioje ir saujoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės.


Esant plovimo grandinės stabdžio gedimams, tuoju pat išjungti motorinį įrenginį – **pavojas susižeisti!** Kreiptis į specializuotą prekybos atstovą – nedirbtai su įrenginiu, kol nebus pašalintas gedimas, žiūrėti "Plovimo grandinės stabdys".

## 3 Inercinės jėgos

Dažniausiai atsirandančios inercinės jėgos yra atatranka, atgalinis smūgis ir judėjimas pirmyn.

### 3.1 Pavojas esant atatrankai


Esant atatrankai, galima pavojingai susižaloti.



001BA036 KN

Esant atatrankai (smūgis atgal ir aukštyn), pjūklas plovėjui gali išsprūsti irapti nekontroliuojamas.

### 3.2 Atatranka atsiranda, kai pvz.



001BA257 KN

- piovimo grandinė viršutiniame piovimo juostos smaigalio ketvirtuje netyčia paliečia medieną ar kitą kietą daiktą – pvz. genint šakas netyčia paliečiamą kita šaką
- piovimo grandinė viršutinėje juostos dalyje trumpam užstringa pjūvyje


### 3.3 Piovimo grandinės stabdys QuickStop

Jo pagalba tam tikrose situacijose sužeidimų pavojus gali sumažėti, bet išvokus atatrankai vis tiek nepavyksta. Suveikus stabdžiui, piovimo grandinė per sekundės dalis sustoja – aprašyta šios instrukcijos skyriuje "Piovimo grandinės stabdys".

### 3.4 Atatrankos pavojaus sumažinimas

- dirbtį apgalvojant veiksmus, tinkamai,
- motorinį pjūklą laikyti tvirtai abiejomis rankomis
- pjauti tik esant maksimaliems alkūninio veleno sūkiams
- pastoviai stebėti piovimo juostos galą
- nepjauti piovimo juostos galu
- saugotis mažų, kietų šakų, pomiskio ir atžalų – grandinė jose gali užstrigtai
- niekuomet vienu metu nepjauti keletos šakų
- dirbant nereikia pernelyg pasilenkti
- niekuomet nepjauti aukščiau pečių lygio
- piovimo juostą taikyti į jau pradėtą įpjovą
- "durti" tik tada, kai esate gerai susipažinę su šia darbo technika
- atkreipti dėmesį į kamieno padėties pasikeitimą, kad išvengti grandinės užspaudimo
- dirbtį tik su gerai išgalsta ir įtempta piovimo grandine – gylio ribotuvas turi būti ne per aukštatas
- darbui naudoti mažą atmetimą turinčią piovimo juostą su maža "galva"


### 3.5 Judėjimas pirmyn (A)



001BA037 KN

Jeigu pjaunama piovimo juostos apatinė dalimi, piovimo grandinei užstrigus arba atsimušus į kietą daiktą medienoje, motorinis pjūklas gali būti traukiamas link kamieno – **todėl visuomet pjaunant reikia prilausti pjūklo karteri prie kamieno.**

### 3.6 Atatranka (B)



001BA038 KN

Jeigu pjaunama piovimo juostos viršutine dalimi, piovimo grandinei užstrigus arba atsimušus į kietą daiktą medienoje, motorinis pjūklas gali judėti atgal dirbančiojo link – **Kad to išvengti:**

- neužspausti piovimo juostos viršutinės dalies
- piovimo juostą nepersuskerti pjūvyje

### 3.7 Būkite ypač atsargūs

- įkibusių medžių atveju
- medžių, turinčių kamieną įtempimą – įstrigusių tarp dviejų medžių atveju
- dirbant vėjolaužoje

Šiaisiai atvejais dirbtį ne su pjūklu, o su svirtele, suktuvu arba vilkiku.

Ištrauktai supjaustytas kamieno dalis. Dirbtį kiek galima laisvesnėse vietose.

**Pjaunant negyvą** (išdžiūvusią, sutrūnijusią ar apmirusią medieną) kyla didelis, sunkiai įvertinamas pavojus. Pavojaus atpažinimas yra apsun-kintas ir beveik neįmanomas. Naudoti pagalbinės priemones kaip suktuką ar vilkiką.

Pjaunant medžius **prie kelių, geležinkelio linijų, elektros linijų** ir t.t. dirbtį ypač dėmesingai. esant reikalui, pranešti policijai, energetikos įmonei ar geležinkelio vadovybei.

## 4 Darbo technika

Piovimo ir retinimo darbus, taip pat su tuo susijusiu darbus (ipiovų darymas, šakų genėjimas) turi teisę atlikti tik specialius mokymus išklausę ir atestaciją praėję asmenys. Kas neturi darbo su motoriniu pjūklu arba darbo atlirkimo technika patirties, šiu darbų neturėtų atlikinėti – padidintas nelaimingo atsitikimo pavojus!

Kertant medžius, reikia laikytis specifinių šalies medžių kirtimo technikos reikalavimų.


## 4.1 Pjovimas

Nepjauti, kai uždegimo ir oro sklendės valdymo rankenėlė užvedimo padėtyje. Variklio sūkių šioje akceleratoriaus rankenėlės padėtyje negalima reguliuoti.

Dirbtai ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Nesukelti pavojaus kitiams – dirbtai apdairiai.

Pradedantiems naudotojams rekomenduojame pasimokyti pjauti medžio kamieną ant "ožio" – žiūrėti "Plonų medžių pjovimas".

Naudoti kuo trumpesnę pjovimo juostą: pjovimo grandinę, pjovimo juosta ir varančioji žvaigždutė turi derėti tarpusavyje ir tikt i motoriniams pjūklui.



Nė viena kūno dalis negali būti **tame pačiam lygmenyje** su besisukančia pjovimo grandine.

Motorinių pjūklų iš medžio ištraukt iš su besisukančia pjovimo grandine.

Motorinių pjūklų naudoti tik švarios medienos pjovimui – bet ne šaknų pjaustymui ar pakėlimui.

pasvirusių šakų nepjaustyti iš apačios.

Atsargiai, pjaunant krūmus ar jaunus medelius. Pjovimo grandinė gali sugriebti plonus üglius ir nusvesti link dirbančiojo.

Atsargiai pjauti supleišėsių medieną – **atplėsti medienos gabalėliai gali sužaloti!**

Stebėti, kad pjovimo metu grandinė neliestų jokių pašaliniai daiktai: akmenys, vynis ir pan. gali pažeisti pjovimo grandinę. Motorinis pjūklas gali pašokti aukštyn – **nelaimingo atsitykimo pavoju!**

Jei besisukanti pjovimo grandinė atsitrenkia į akmenį ar kokį kitą kietą daiktą, gali susidaryti kibirkščių, kurios tam tikromis aplinkybėmis gali uždegti lengvai užsiliepsnojančias medžiagas. Sausi augalai ir krūmynai lengvai dega, ypač karšto ir sauso oro sąlygomis. Jei kyla gaisro

pavojas, nenaudoti motorinio pjūklo arti lengvai užsidegančių medžiagų, sausų augalų ir krūmynų. Būtina pasiteirauti kompetentingojje miškininkystės įstaigoje, ar gali kilti gaisro pavojas.



Dirbant šlaite, stovėti visada aukščiau arba šone kamieno. Saugotis riedančių kamienų.

### Dirbant didesniame aukštyje:

- visada naudoti pakeliamąją darbinę platformą
- niekada nedirbti stovint ant kopėčių arba medyje
- nedirbti nestabiliose vietose
- nedirbti virš pečių lygio
- niekada nepjauti viena ranka

Pilnai gazuojant, pjovimo grandinės dantelių aštriąias briaunas įstatyti į pjovos vietą, prispausti atraminius dantukus – tik po to pradėti pjauti.

Niekuomet nedirbti neatrémus pjūklo atraminių dantukų. Atraminius dantukus saugiai prispausti prie medžio.

Baigiant pjūvį, motorinio pjūklo pjovimo įranga nebetenka atramos pjūvyje. Naudotojas turi perimti įrenginio svorio jėgą – **kyla pavojuj prarasti įrenginio kontrolę!**

### Pjaustant mažo skersmens medieną:



- naudoti stabiliu, tvirtus padéklus medienai – "ožius"
- negalima prilaikyti medienos koja
- pašaliniam asmenims draudžiama pagelbėti, prilaikant medieną

### Šakų genėjimas

- naudoti mažą atmetimą atgal turinčią pjovimo grandinę
- motorinių pjūklų, esant galimybei, atremti ar paremti į kamieną
- negenėti šakų, stovint ant kamieno
- nepjauti pjovimo juostos galu
- atkreipti dėmesį į šakas su įtempimu
- niekuomet vienu metu nepjauti keletos šakų

## Skersinis gulčios ar stačios medienos pjovimas

Būtinai laikytis teisingos pjūvio sekos: visų pirmą pjovą, sauganti nuo įplyšimo (1), po to pjovą įtempimo vietoje (2), priešingu atveju pjovimo juosta gali būti užspausta arba atmesta atgal – pavojus susižeisti!




- ▶ Padaryti kamieno pjovą, saugančią nuo įplyšimo (1)
- ▶ Padaryti pjovą įtempimo vietoje (2)

Atliekant šią pjovą, pjauti iš apačios į viršų (atbulinis pjūvis) – **atbulinio smūgio pavojus!**

### PRANESIMAS

Gulintis kamienas pjovimo vietoje neturi liesti žemės paviršiaus – priešingu atveju gali būti pažeista pjovimo grandinė.

### Išilginis pjūvis:




Pjovimo technika, kai nenaudojami atraminiai dantukai – pavojus būti patrauktam link pjauamo kamieno – pjauti kiek įmanoma plokštesniu kampu – elgtis ypač atsargiai – **padidintas atbulinio smūgio pavojus!**

## 4.2 Pasiruošimas kirtimui

Miško kirtimo plote dirba tik kirtimo darbus atliekantys asmenys.

Kontroliuoti, kad krentantis medis neužkliudyti kito asmens – dėl variklio sukeliamo triukšmo galite neišgirsti šauksmo.




Mažiausias atstumas iki kitos darbo vienos 2 1/2 kamieno ilgių.

### Medžio virtimo krypties ir atsitraukimo takų nustatymas

Pasirinkti plotą, kuriamė bus galima kirsti medį.

Atnkreipti dėmesį į :

- natūralų medžio pasvirimą
- neįprastai didelį šakotumą, asimetrišką šakų išsidėstymą, medienos pažeidimus
- vėjo kryptį ir greitį – esant stipriam vėjui miško kirtimas yra draudžiamas
- šlaito kryptį
- šalia augančius medžius
- sniego dangos storij
- medžio gyvybingumo būklę – ypač esant kamieno pažeidimams arba negyvai medienai (sausai, supuvusiai ar apmirusiai)




**A virtimo kryptį**

## B gržimo taką (arba atsitraukimo taką)

- Kiekvienam miško pjovėjui paruošti atsitraukimo takus apie 45° kampu nuo medžio kamieno virtimo krypties
- Atsitraukimo takus išvalyti, kliūtis pašalinti
- Įrenginius ir įrankius laikyti saugiu atstumu – bet ne atsitraukimo takuose
- Medžiui virstant, atsitraukti į šalį, į darbo vietą sugržti atsitraukimo taku
- Šlaite atsitraukimo takai turi būti įrengti lygiagrečiai šlaito nuolydžiui
- Atsitraukimo metu stebėti krentančias šakas ir medžio vainiko užimamą plotą

### Darbo vietas prie kamieno paruošimas


- Nuvalyti kamieną ir iš darbo aikštelės pašalinti trukdančias šakas, krūmus ir kitas kliūtis – garantuoti darbo metu kiekvieno miško pjovėjo stabilią stovėseną
- Krupopščiai nuvalyti apatinę kamieno dalį (pvz. su kirviu) – smėlis, akmenys ir kiti svetimkūnai atšipina pjovimo grandinę



- Nupjauti stambias priešaknines ataugas – visų pirmiai ipjauti vertikalai, po to horizontaliai – tik esant sveikai medienai

## 4.3 Ipjova kamiene

### Pasiruošimas atlikti ipjovą kamiene




Ipjova kamiene (C) nustato medžio virtimo kryptį.

Svarbu:

- nenupjauta medienos dalis turi būti tik dešiniu kampu virtimo krypties link
- pjauti kuo arčiau žemės paviršiaus
- ipjauti maždaug nuo 1/5 iki 1/3 kamieno skersmens

### Virtimo krypties nustatymas – be atžymos ant gaubto ir starterio dangtelio



Ant šio motorinio pjūklo gaubto ir starterio dangtelio yra atžyma. Naudoti šią atžymą.


### Ipjovos kamiene atlikimas

Atliekant ipjovą kamiene, motorinjį pjūklą laikyti taip, kad ipjova būtų stačiu kampu kritimo kryptimai.

Ipjova kamiene atliekama, naudojant "Sohlenschnitt" (horizontalus pjūvis) ir "Dachschnitt" (ižambus pjūvis) ir galimos įvairios jos atlikimo sekos – laikytis specifinių šalies reikalavimų pjovimo technikai.


- Atliekti "Sohlenschnitt" (horizontalų pjūvi)
- "Dachschnitt" (ižambus pjūvis) apie 45° – atliekamas 60° kampu horizontaliam pjūviui

### Virtimo krypties tikrinimas



- Motorinio pjūklo pjovimo juostą įstatyti į ipjovą. Atžyma turi būti nukreipta numatyta medžio virtimo kryptimi – jeigu reikia virtimo kryptį galima pakoreguoti, atitinkamai pataisant ipjovą

## 4.4 Ipjova iš šonų




Šis pjūvis apsaugo kamieno šonus nuo plyšimo, verčiant medį – iš abiejų kamieno pusių kiek galima žemiau apie 1/10 kamieno skersmens į gylį – storesniuose kamienuose daugiausiai pjovimo juostos pločio.

Negalima daryti šiuo pjūviu, jeigu yra puvinys.

## 4.5 Medžių kirtimo pagrindai

### Matmenys



Ipjova (C) nustato medžio virtimo kryptį.

**Nenupjauta medienos dalis (D)** veikia kaip šarnyras.

- Nenupjautos medienos dalis apie 1/10 kamieno skersmens
- Jokiu būdu negalima jos nupjauti – kitaip nebus galima kontroliuoti medžio virtimo krypties – **nelaimingo atsitikimo pavojas!**
- supuvusiuose kamienuose paliki platesnę nenupjautos medienos dalį

**Pjūvis (E)** medžio nukirtimui.


- tiksliai horizontaliai
- 1/10 (maž. 3 cm) medžio kamieno skersmens virš ipjovos (C)

**Diržas (F) arba apsaugos juosta (G)** palaiko medį ir saugo nuo priešlaikinio nukritimo.

- Juostos plotis: apie 1/10 iki 1/5 medžio kamieno skersmens
- Juostos jokiu būdu nenupjauti, kertant medį
- supuvusiuose kamienuose paliki platesnę juostą


### Įdūrimas

- taip pat verčiant nulūžusius medžius
- atliekant drožinėjimus



- ▶ naudoti pjovimo grandinę su maža atatranka ir elgis ypač atsargiai

1.pjauti pjovimo juostos apatinę dalimi – jokiu būdu ne viršutine – **atatrankos pavojas!** Pjauti pilna eiga, kol pjūvis bus dvigubai platesnis nei pjovimo juostos plotis 2.pjovimo juostą létai pasukinėti į šonus – **atatrankos ar atgalinio smūgio pavojas!** 3."durti"atsargiai – **atgalinio smūgio pavojas!**



Jei galima atlikite medžio šerdies pjūvį. Medžio šerdies pjūvis ir pjovimo juostos viršutinę ar apatinę pusę yra lygiagretūs.

Medžio šerdies pjūvis atliekamas lygiagrečiai nenupjautai medienos daliai, t. y. formuojamas vienodai, kaip iliustracijoje. Todėl medžio šerdies pjūvį atlikti lygiagrečiai ipjovai kamiene.

### Pleištai

Laiku įstatyti pleištą į pagrindinį pjūvį, t. y., kol nesitikima kliūties pjūvyje. Pleištą įstatyti į pjūvį ir tinkamais įrankiais įstumti.

Naudoti tik pleištus iš aluminio arba plastmasės – plieniniai pleištai nerekomenduojami. Plieniniai pleištai gali pakenkti pjovimo grandinei ir sąlygoti pavojingą pjuklo atmetimą atgal.


Pasirinkti tinkamus pleištus, priklausomai nuo kamieno skersmens ir nenupjautos medienos dalies pločio (analog. pjūvis (E)).

Renkantis pleištą (tinkamo ilgio, pločio ir aukščio), kreipkitės pas specializuotą STIHL prekybos atstovą.

## 4.6 Pasirinkti tinkamą kirtimo būdą

Tinkamo kirtimo būdo pasirinkimas priklauso nuo tų pačių sąlygų, kaip pasirenkant kirtimo kryptį ir atsitraukimo takus.

Gali būti išskirtos kelios skirtingos šių požymiu reikšmės. Šioje naudojimo instrukcijoje yra aprašytos tik dvi dažniausiai paplitusios reikšmės:




kairėje:	Normalus medis – stačiai augantis medis su vienodu vainiku
dešinėje:	Pasviręs – medžio vainikas rodo virtimos kryptį

## 4.7 Véduoklinis pjūvis su nenupjautos medienos dalimi (normalus medis)

### A) Mažo skersmens kamienai


Šis pjūvis atliekamas, kai medžio kamieno skersmuo yra mažesnis už pjovimo juostos ilgi.



Prieš atliekant pagrindinį pjūvį, reikia perspėti aplinkinius "Dēmesio!".


- ▶ Pagrindinį pjūvį (E) "įdurti" – pjovimo juosta "įdurti" iki galio
- ▶ Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į medienas dalį ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinį pjūklą perkelinėti kuo mažiau

- ▶ Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (1)
  - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- ▶ Pjūvis daromas iki apsauginės juostos (2)
  - Apsauginės juostos nenupjauti



### B) Storesni medžiai

- Šis pjūvis atliekamas, kai kamieno skersmuo viršija motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgi.
- ▶ Naudoti pleištą (3)
  - ▶ Prieš pjaunant medį, dar kartą perspėti netoli ese esančius šūksnių "Dēmesio!".
  - ▶ Apsauginę juostą nupjauti iš išorės horizontaliai pjūvio lygyje, ištestomis rankomis



Prieš atliekant pagrindinį pjūvį, reikia perspėti aplinkinius "Dēmesio!".


- ▶ Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į pjūvį vietą ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinį pjūklą perkelinėti kuo mažiau
- ▶ Pjovimo juostos galas įstatomas į medieną už paliktos nenupjautos medienos dalies (1) – pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kuo plačiau
- ▶ Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (2)
  - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- ▶ Pjūvis daromas iki apsauginės juostos (3)
  - Apsauginės juostos nenupjauti

Pjūvis tesiama toliau iš priešingos medžio pusės.

Atkreipti dėmesį į tai, kad antras pjūvis būtų atliekamas tame pačiame lygyje, kaip ir pirmasis.

- ▶ Duriamasis pjūvis

- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (4)
  - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki apsauginės juostos (5)
  - Apsauginės juostos nenupjauti



- Naudoti pleištą (6)


Prieš pjaunant medį, dar kartą perspėti netoli ese esančius šūksnių "Dėmesio!".

- Apsauginę juostą nupjauti iš išorės horizontaliai pjūvio lygyje, ištiestomis rankomis


## 4.8 Pjūvis su fiksavimo juosta (pasvirės medis)

### A) Mažo skersmens kamienai

Šis pjūvis atliekamas, kai medžio kamieno skersmuo yra mažesnis už pjovimo juostos ilgi.




- Pjovimo juosta "perdurti" medžio kamieną
- Pjūvis (E) atliekamas iki nenupjautos medienos dalies (1)
  - tiksliai horizontaliai
  - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis atliekamas iki fiksavimo juostos (2)
  - tiksliai horizontaliai
  - Fiksavimo juostos nenupjauti



Prieš pjauant medį, dar kartą perspėti netoli ese esančius šūksnių "Dėmesio!".

- Fiksavimo juostą pjauti iš išorės, įstrižai aukštin ištiestomis rankomis

### B) Storesni medžiai



Jeigu kamieno skersmuo viršija motorinio pjūklo pjovimo juostos ilgi, atliekamas daugiapakopis pjūvis.


- Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į fiksavimo juostą ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinių pjūklų perkelinėti kiek galima mažiau
- Pjovimo juostos galas įstatomas į medieną prieš paliktą nenupjautą medienos dalį (1) – pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kuo plačiau
  - Fiksavimo juostos ir paliktos medienos dalies nenupjauti
- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (2)
  - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki fiksavimo juostos (3)
  - Fiksavimo juostos nenupjauti

Pjūvis tesiama toliau iš priešingos medžio pusės.

Atkreipti dėmesį į tai, kad antras pjūvis būtų atliekamas tame pačiame lygyje, kaip ir pirmasis.

- Atraminiai dantukai atremiami tiesiog į medienos dalį ir naudojami kaip sukimosi taškas – motorinių pjūklų perkelinėti kuo mažiau
- Pjovimo juostos galas įstatomas į medieną prieš fiksavimo juostą (4) – pjūklas turi judėti tik horizontaliai ir kuo plačiau

- Pjūvis daromas iki nenupjautos medienos dalies (5)
  - Nenupjauti paliktos medienos dalies
- Pjūvis daromas iki fiksavimo juostos (6)
  - Fiksavimo juostos nenupjauti




Prieš pjaunant medį, dar kartą perspėti netoli ese esančius šūksnių "Dėmesio!".

- Fiksavimo juostą pjauti iš išorės, ištirzai aukštyne ištestomis rankomis

## 5 Pjovimo įranga

Pjovimo grandinė, pjovimo juosta ir varančioji žvaigždutė sudaro pjovimo įrangą.


Komplektacijoje esanti pjovimo įranga yra optimaliai priderinta motoriniams pjūklui.



- Pjovimo grandinės (1), varančiosios žvaigždutės ir Rollomatic pjovimo juostos varomosios žvaigždutės žingsnis (t) turi sutapti
- Pjovimo grandinės (1) varančiojo narelio storis (2) turi būti suderintas prie pjovimo juostos (3) griovelio pločio

Jei komponentai tarpusavyje nedera, pjovimo įranga po trumpo darbo laiko gali nepataisomai sugesti.

## 5.1 Grandinės apsauga




Kartu tiekama tik pjovimo įrangai tinkanti apsauga grandinei.

Jeigu prie motorinio pjūklo naudojamos skirtingu ilgiu pjovimom juostos, visada reikia turėti tinkamą apsaugą grandinei, kuri pilnai uždengia pjovimo juostą.


Ant grandinės apsaugos šono yra nurodytas ilgis, kuris tinka atitinkamo ilgio pjovimo juostai.

## 6 Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (šoninis pjovimo grandinės įtempimas)

### 6.1 Varančiosios žvaigždutės dangtelį nuimti




- Atsukti veržles ir nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį




- Varžtą (1) sukti į kairę, kol įtempimo skriemulys (2) priglus kairėje prie kiaurymės korpuose

## 6.2 Išjungti pjovimo grandinės stabdį



- Apsauginę stabdžio rankeną atlenkti iki vamzdinės rankenos, kol ji trakštels – grandinės stabdys išjungtas


## 6.3 Pjovimo grandinę uždėti



### ISPEJIMAS

Užsimauti apsaugines pirštines – pavoju susižeisti į ašturius pjovimo dantelius.

- Pjovimo grandinę uždėti – pradėjus nuo pjovimo juostos galo




- Pjovimo juostą uždėti ant varžtų (1) – pjaunantieji grandinės dantukų paviršiai turi būti nukreipti į dešinę

- Fiksavimo kiaurymę (2) uždėti ant įtempimo skriemulio dantelių – tuo metu pjovimo grandinę uždėti ant varančiosios žvaigždutės (3)
- Varžtą (4) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė dar truputį kabos – o nareliai jeis į pjovimo juostos griovelius
- Varančiosios žvaigždutės dangtelį vėl uždėti – veržles lengvai priveržti ranka
- toliau: žiūr. "Pjovimo grandinės įtempimas"


## 7 Pjovimo juostos ir grandinės montavimas (Greitas pjovimo grandinės įtempimas)

### 7.1 Varančiosios žvaigždutės dangtelį nuimti




- Rankenėlę (1) atlenkti (kol ji užsifiksuos)
- Veržlę (2) pasukti į kairę, kol ši laisvai kabos starterio dangtelyje (3)
- Sankabos dangtelį (3) nuimti


### 7.2 Įtempimo skriemulio montavimas




- Įtempimo skriemulį (1) nuimti ir apsukti



- ▶ Varžtą (2) išsukti




- ▶ Įtempimo skriemulį (1) ir pjovimo grandinę (3) pridėti vieną prie kito




- ▶ Varžtą (2) įdėti ir priveržti

### 7.3 Išjungti pjovimo grandinės stabdį



- ▶ Apsauginę stabdžio rankeną atlenkti iki vamzdinės rankenos, kol ji trakštels – grandinės stabdys išjungtas


### 7.4 Pjovimo grandinę uždėti




#### ISPEJIMAS

Užsimauti apsaugines pirštines – pavojas susižeisti į aštrius pjovimo dantelius.


- ▶ Pjovimo grandinę uždėti – pradėti nuo pjovimo juostos smaigilio – atkreipti dėmesį į įtempimo skriemulio ir pjaunaančiųjų dantukų padėtis
- ▶ Įtempimo skriemulį (1) pasukti į dešinę iki atramos
- ▶ Pjovimo juostą pasukti taip, kad įtempimo skriemulys būtų nukreiptas į naudotoją



- ▶ Pjovimo juostą uždėti ant varančiosios žvaigždutės (2)
- ▶ Pjovimo juostą uždėti ant smeigių (3), galinė smeigė turi patekti į pailgą angą juosteje




- Centriniai nareliai turi patekti į juostos griovelį (žiūrėti rodyklę), o įtempimo skriemulį pasukti į kaire iki galio
- Uždėti varančiosios žvaigždutės dangtelį, kad varžtai patektų į angeles karteryje



Uždedant varančiosios žvaigždutės dangtelį, įtempimo ratuko ir įtempimo skriemulio dantys turi sukibti vieni su kitaais.

- Įtempimo skriemulį (4) truputį pasukti, kol varančiosios žvaigždutės dangtelis pilnai užsiđės ant karterio
- Rankenélę (5) atlenkti (kol ji priglus prie dangtelio)
- Veržlės uždėti ir lengvai prisukti
- toliau: žiūr. "Pjovimo grandinės įtempimas"

## 8 Pjovimo grandinės įtempimas (šoninis grandinės įtempimas)




Norint įtempti pjovimo grandinę darbo metu:

- Išjungti variklij
- Veržlę atsukti
- Pjovimo juostą pakelti už galio
- su atsuktuvu įtempimo varžtą (1) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė priglus prie pjovimo juostos apatinės dalies
- pjovimo juostą dar pakelti ir stipriai prisukti veržlės
- toliau: žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas"

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama dažniau, negu ta, su kuria jau buvo kurį laiką dirbama!

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbu"

## 9 Pjovimo grandinės įtempimas (Greitas grandinės įtempimas)



Norint įtempti pjovimo grandinę darbo eigoje:


- Išjungti variklij
- Veržlės rankenélę atlenkti ir veržlę atlaisvinti
- Įtempimo skriemulį(1) pasukti iki atramos į dešinę
- Veržlę (2) tvirtai prisukti ranka

- Veržlės rankenėlę grąžinti į vidų
- toliau: žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas"

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama dažniau nei ta, kuri jau buvo ilgesnį laiką eksploatuojama!

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

## 10 Pjovimo grandinės įtempimo patikrinimas



- Išjungti variklį
- Apsaugines pirštines užsimauti
- Pjovimo grandinė turi būti priglususi prie pjovimo juostos apatinės dalies taip, kad, atleidus apsauginį stabdį, ją būtų galima tempti ranka apie pjovimo juostą
- Jeigu reikia, patempti pjovimo grandinę

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama žymiai dažniau, nei ta, kuri jau buvo ilgesnį laiką eksploatuojama.

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

## 11 Degalai

Variklio darbui reikalingas kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos.



### ISPEJIMAS

Vengti tiesioginio degalų kontakto su oda ir benzino garų įkvėpimo.

### 11.1 STIHL MotoMix

STIHL rekomenduoja naudoti „STIHL MotoMix“. Šio paruošto naudojimui degalų mišinio sudėtyje nėra benzolo, švino, jis pasižymi dideliu oktaniniu skaičiumi ir visada pateikia tikslų sudedamųjų dalių santykį.

„STIHL MotoMix“ sumaišytas su STIHL dvitakte varikline alyva „HP Ultra“, kad būtų užtikrinta ilgiausia variklio eksploataavimo trukmė.

MotoMix disponuoja ne visos rinkos.

### 11.2 Kuro mišinio paruošimas

#### PRANESIMAS

Nekokybiški degalai ir neatitinkantis nurodymų kuro mišinio santykis gali salygoti rimbust variklio gedimus. Mažesnės kokybės benzinas ar variklinė alyva gali pažeisti variklį, riebokšlius, maitinimo sistemą ir degalų rezervuarą.

#### 11.2.1 Benzinas

Naudoti tik **kokybiską benziną** ne mažesnio oktaninio skaičiaus nei 90 ROZ – bešvinį arba paprastą.

Benzinas, kurio sudėtyje yra virš 10 % alkoholio, gali pakenkti varikliams su ranka reguliuojamais karbiuratoriais, todėl jo šiemis varikliams naudoti negalima.

Varikliai su „M-Tronic“, naudojant benziną, kurioje sudėtyje yra iki 25 % alkoholio (E25), veikia visa galia.

#### 11.2.2 Variklinė alyva

Jeigu kuras maišomas, galima naudoti tik STIHL dvitaktę variklinę alyvą arba kitą JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC arba ISO-L-EGD klasių aukštos kokybės variklinę alyvą.

STIHL nurodo naudoti dvitaktę variklinę alyvą „STIHL HP Ultra“ arba analogišką aukštos kokybės variklinę alyvą, kad per visą mašinos naudojimo laikotarpį būtų užtikrintos ribinės emisijos vertės.

#### 11.2.3 Maišymo santykis

STIHL dvitaktė variklinė alyva 1:50;  
1:50 = 1 dalis alyvos + 50 dalių benzino

#### 11.2.4 Pavyzdžiai

Benzino kiekis	STIHL dvitaktė alyva 1:50
Litrų	Litrai (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- į degalams skirtą specialią talpą visų pirmą supilti variklinę alyvą, po to benziną ir kruopščiai sumaišyti

## 11.3 Kuro mišinio saugojimas

Saugoti tik degalams skirtose talpose saugoję, sausoje ir vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės spinduliu.

**Kuro mišinys sensta** – mišinį ruošti tik pagal poreikį kelioms savaitėms. Kuro mišinių laikyti ne ilgiau kaip 30 dienų. Esant šviesos, saulės spin-duliu poveikiui, žemai arba aukštai temperatūrai, kuro mišinys gali pasentti greičiau.

STIHL MotoMix galima be problemų laikyti iki 2 metų.

- ▶ Talpą su kuro mišiniu prieš pildymą stipriai papurptyti



### ISPEJIMAS

Talpoje gali būti padidėjęs spaudimas – indą atidaryti atsargiai.


- ▶ Degalų rezervuarą ir talpą kurui laikas nuo laiko kruopščiai išvalyti

Kuro likučius ir valymui naudotą skystį sunaikinti pagal nurodymus, nekenkiant aplinkai!

## 12 Degalų užpylimas



### 12.1 Įrenginio paruošimas




- ▶ Prieš pilant degalus, nuvalyti kamštį ir aplink jį, kad į rezervuarą nepatektų nešvarumai
- ▶ Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje

### 12.2 Skirtingi žymėjimai ant kuro bako kamščių

Kuro bako kamščiai ir kuro bakai gali būti skirtiniai pažymėti.


Priklasomai nuo modelio kuro bako kamštis ir kuro bakas gali būti su žymėjimais arba be jų.




kairė:	Kuro bako kamštis – be žymėjimo
dešinė:	Kuro bako kamštis – su žymėjimu ant kamščio ir kuro bako

### 12.3 Kuro bako kamštis be žymėjimo


#### 12.3.1 Atidaryti



- ▶ rankenėlę atlenkti, kad ji stovėtų statmenai



- ▶ Kuro bako kamštį pasukti prieš laikrodžio rodyklę (apie 1/4 pasukimo)



- ▶ Kamštį nuimti


### 12.3.2 Degalus užpilti

Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalų rezervuaro.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL degalų pil-dymo sistemą (specialus priedas).


- ▶ Degalus užpilti

### 12.3.3 Uždaryti




Rankenėlė yra statmenai:

- ▶ Kuro bako kamštį uždėti – žymėjimai ant kuro bako kamščio ir užpymimo antgalio turi sutapti vienas su kitu
- ▶ Kamštį paspausti žemyn iki atramos




- ▶ Kamštį laikytį įspaustą ir pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol jis užsifiksuos




- ▶ Rankenėlę grąžinti į pradinę padėtį

### 12.3.4 Patikrinti, ar gerai uždarytas kamštis




- Rankenėlės "noselė" turi pilnai gulėti išpjovoję (rodyklė)




- ▶ Paimti už rankenėlės – kamštis teisingai užsi-fiksavęs, jei jis nejudą ir jo negalima nuimti

### 12.3.5 Jeigu kamštį galima pajudinti arba nuimti

apatinė kamščio dalis yra persuktą prieš viršutinę dalį:




- kairė: Apatinė kuro bako kamščio dalis yra persukta  
dešinė: Apatinė kuro bako kamščio dalis teisingoje padėtyje




- ▶ Kamštį uždėti ir sukti prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis pateks į vietą užpilimo antgalvje
- ▶ Kamštį dar pasukti prieš laikrodžio rodyklę (apie 1/4 rato) – taip apatinė kamščio dalis pasukama į teisingą padėtį
- ▶ Kuro bako kamščių pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi ir uždaryti – žiūrėti skyrių "Uždaryti" ir "Patikrinti užrakta"

## 12.4 Kuro bako kamščis su žymėjimu


### 12.4.1 Atidaryti




- ▶ Rankenėlę atlenkti



- ▶ Tepimo alyvos bako kamščių pasukti (apie 1/4 rato)



Atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako turi sutapti viena su kita



- ▶ Kamštį nuimti


### 12.4.2 Degalus užpilti

Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalų rezervuaro.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL degalų pil-dymo sistemą (specialus priedas).

- ▶ Degalus užpilti


### 12.4.3 Uždaryti



001BA234 KN


Rankenélė yra statmenai:

- ▶ Kuro bako kamštį uždėti – atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako turi sutapti viena su kita
- ▶ Kamštį paspausti žemyn iki atramos




001BA233 KN

- ▶ Kamštį laikytį įspaustą ir pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol jis užsifiksuos




001BA231 KN

Tada atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako sutampa viena su kita



001BA235 KN

### ► Rankenélę uždaryti




001BA241 KN

Bako kamštis užsuktas

### 12.4.4 Jeigu kuro bako kamščio neįmanoma užsukti ant kuro bako,


Apatinė kamščio dalis yra persuktta prieš viršutinę dalį.

- ▶ kuro bako kamštį nuimti ir, žiūrint iš viršaus



001BA238 KN

kairė:	Apatinė kamščio dalis yra persuktta – viduje esanti atžyma (1) sutampa su išorine atžyma
dešinė:	Apatinės kamščio dalių padėtis teisinga – viduje esanti atžyma yra po rankenélė. Ji nesutampa su išorine atžyma



001BA239 KN

- ▶ Kamštį uždėti ir sukti prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis pateks į vietą užpymimo antgalyje
- ▶ Kamštį dar pasukti prieš laikrodžio rodyklę (apie 1/4 rato) – taip apatinė kamščio dalis pasukama į teisingą padėtį

- Kamštį pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi ir uždaryti – žiūrėti skyrių "Uždarymas"

## 13 Grandinių tepimo alyva

Automatiniam, pastoviam pjovimo grandinės ir juostos tepimui naudoti – tik nekenksmingą aplinkai kokybišką grandinių tepimo alyvą – geriausiai biologiškai greitai susiskaidančią STIHL BioPlus.

### PRANESIMAS

Biologinė grandinių tepimo alyva turi būti pakankamai atspari senėjimui (pvz. STIHL BioPlus).

Alyva su per mažu atsparumu senėjimui linkusi greitai sutiršteti. To pasekmės yra kietos ir sunkiai pašalinamos nuosėdos, ypač ant varančiosios žvaigždutės, ant sankabos ir ant grandinės – iki alyvos siurblio užblokavimo.

Pjovimo grandinės ir pjovimo juostos tarnavimo laikas žymiai priklauso nuo tepimo alyvos savybių – todėl reikia naudoti specialią grandinės tepimo alyvą.



### ISPEJIMAS

Nenaudoti senos panaudotos alyvos! Panaudota alyva, esant ilgesniams ar pakartotinam kontaktui su oda gali sukelti odos vėžinius susirgimus ir yra žalinga aplinkai!


### PRANESIMAS

Sena alyva neturi reikalingų tepimo savybių ir netinka grandinės tepimui.

## 14 Grandinių tepimo alyvos užpylimas



### 14.1 Įrenginio paruošimas



- Kruopščiai nuvalyti alyvos rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į vidų nepatektų nešvarumai
- Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje
- atsukti alyvos rezervuaro kamštį

## 14.2 Grandinių tepimo alyvos užpylimas

- Grandinių tepimo alyvą pilti – kiekvieną kartą, kai pilami degalai

Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalu rezervuaro.


STIHL rekomenduoja STIHL grandinių alyvos užpildymo sistemą (specialius priedas).

- Užsukti rezervuaro kamštį

Pasibaigus kurui degalu rezervuare, alyvos rezervuare dar turi būti likę tepimo alyvos .

Jeigu alyvos kiekis rezervuare nemažėja, tai turėtų būti grandinės tepimo sistemos gedimo priežastis: patikrinti pjovimo grandinės tepimą, išvalyti tepimo angeles, ar kreiptis į techninio aptarnavimo tarnybą. STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui.

## 15 Grandinės tepimo patikrinimas



Pjovimo grandinė visada turi šiek tiek taškyti tepimo alyvą.

### PRANESIMAS

Niekada nedirbtį netepant pjovimo grandinės! Dirbant netepama pjovimo grandine, intensyviai dyla darbinės dalys. Prieš pradedant dirbtį, visada būtina patikrinti grandinės tepimą ir alyvos kiekį rezervuare.


Kiekvienos pjovimo grandinės pridirbimas vyksta nuo 2 iki 3 minučių.

Po pridirbimo pjūvių patikrinti pjovimo granbdinės įtempimą, reikalui esant, ją įtempti – žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas".

## 16 Pjovimo grandinės stabdys




### 16.1 Pjovimo grandinę užblokuoti



- avariniu atveju
- užvedimo metu
- variklio laisvos eigos metu

Spaudžiant kaire ranka apsauginę rankeną pjovimo juostos galo link – arba automatiškai dėl staigaus pjūklo atmetimo atgal – grandinė užblokuojama ir nebejuda.

### 16.2 Išjungti pjovimo grandinės stabdį



- Apsauginio stabdžio rankeną patraukti vamzdinės rankenos link

#### PRANESIMAS

Prieš "gazuojant" (išskyrus veikimo patikrinimą) ir prieš pradedant pjauti, grandinės stabdys turi būti atleistas.

Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai pjovimo grandinei (pjovimo grandinė nejudą), net ir per trumpą laiką gali salygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

Pjovimo grandinės stabdis suveikia automatiškai, esant pakankamai stipriam pjūklo atmetimui – dėl apsauginės rankenos masės ir inercijos: apsauginio stabdžio rankena pajuda pirmyn pjovimo juostos galo link – ir tuomet, kai darbininko dešinioji ranka néra uždėta ant vamzdinės rankenos, pvz. atliekant pjūvį.

Stabdžio kinematinė dalis veikia tik tuo atveju, kai apsauginė rankenoje nebuvu atlikta jokių pakeitimų.

### 16.3 Apsauginio stabdžio kinematinės dalies tikrinimas

Kiekvieną kartą prieš darbo pradžią: laisvos eigos metu užblokuoti pjovimo grandinę (apsauginę stabdžio rankena pastumti link juostos galo) ir trumpai (maks. 3 sek.) pilnai "pagazuoti" – pjovimo grandinė turi nejudėti. Apsauginio stabdžio rankena turi būti švari ir laisvai judėti.

### 16.4 Pjovimo grandinės stabdžio techninė priežiūra

Apsauginio stabdžio kinematinė dalis dėl trinties dévisi (natūralus dilimas). Tam, kad ji normaliai dirbtų, būtina ją reguliarai tikrinti pas specialistą. STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus paveсти tik STIHL prekybos atstovui. Reikia laikytis sekančių intervalų:

Dirbant profesionaliai: kas ketvirti  
Dirbant pusiau profesionaliai: kas pusmetį  
Dirbant mėgejiškai: kartą į metus


## 17 Dirbant žiemą



### 17.1 Dangtelis žiemai (tik MS 211)

Kai oro temperatūra žemesnė nei +10 °C

- Gaubtą nuimti – žiūrėti "Gaubtas"



- Sklendę šalia uždegimo žvakės su kombi raktu 45° pasukti prieš laikrodžio rodyklę

**1** Dirbant žiemą  
**2** Vasaros režimas

- Gaubtą uždėti – žiūrėti "Gaubtas"


Taigi kartu su šaltu oru bus įtraukiamas ir šiltas oras nuo cilindro – karbiuratorius neatšals.

#### PRANESIMAS

Temperatūrai esant virš + 20 °C, sklendę būtinai pastatyti vasaros režimui! Galimi variklio gedimai - perkaitimas!

## 17.2 Sumontuoti dangtelį

(Speciali įranga, netinka ErgoStart modeliams)




- Dangtelį (1) uždėti ir pritvirtinti varžtais (2)  
jei motorinis pjūklas labai sušalęs, variklių po užvedimo pašildyti

**Tik MS 211:** Naudojant dangtelį, sklendę gali būti žiemos režime **arba** vasaros režime. Kai temperatūra žemiau + 10 °C pastatyti žiemos režimui.

## 18 Variklio užvedimas/išjungimas

### 18.1 Valdymo svirtelės padėtys



**STOP 0** – variklis išjungtas – degimas išjungtas

**Darbinė padėtis I** – variklis dirba arba gali išjungti

**Užvedimo padėtis ↘** – šioje padėtyje užvedinėjamas šiltas variklis – oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlę, paspaudus akceleratoriaus rankenėlę, pašoka į darbinę padėtį

**Sklendė uždaryta ↗** – šioje padėtyje užvedamas šiltas variklis

### 18.2 Valdymo svirtelės reguliaivimas

Valdymo svirtelės perstatymui iš darbinės padėties I į uždarytos sklendės padėtį ↗ tuo pačiu metu spausti apsauginį akceleratoriaus klavišą ir gazo rankenėlę – nustatyti "kombi" svertą.

Norint nustatyti užvedimo padėtį ↘ valdymo svirtelę pirmiausiai pastatyti į uždarytos sklendės padėtį ↗, po to paspausti į užvedimo padėtį ↘.

Pakeitimasis į užvedimo padėtį ↘ galimas tik tada, kai uždegimo sklendė uždaryta ↗.

Paspaudus apsauginė akceleratoriaus klavišą ir gazo svirtelę, oro ir kuro padavimo sklendė pašoka iš užvedimo padėties į darbinę padėtį .

Variklio išjungimui valdymo svirtelę pastatyti ant Stop 0.

### 18.2.1 Padėtis sklendė uždaryta

- esant šaltam varikliui
- kai variklis po užvedimo gazuojant išsijungia
- kai degalų rezervuaras buvo ištuštintas (variklis išsijungė)

### 18.2.2 Padėtis "šiltas užvedimas"

- esant šiltam varikliui (kai tik variklis padirba apie minutę)
- po pirmųjų uždegimo procesų cilindre
- po degimo kameros védinimo, kai variklis buvo užsisisurbės

## 18.3 Rankinis degalų siurbliukas


Rankinį kuro siurbliuką paspausti keletą kartų – taip pat jei kuro siurbliukas pripildytas degalais:

- pirmą kartą užvedant
- kai degalų rezervuaras buvo ištuštintas (variklis išsijungė)

## 18.4 Motorinj pjūklą laikyti


Yra dvi galimybės kaip laikyti motorinj pjūklą užvedimo metu.

### 18.4.1 Ant žemės paviršiaus



- Motorinj pjūklą tvirtai pastatyti ant žemės – atsistoti saugioje padėtyje – piovimo grandinė neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus
- Motorinj pjūklą tvirtai prispausti kairė ranka ant vamzdinės rankenos prie žemės paviršiaus – nykštys po vamzdine rankena
- dešinę koją įstatyti į remo rankeną


### 18.4.2 Tarp kelių arba šlaunų



- pjūklo korpusą prispausti tarp kelių arba šlaunų
- kairiaja ranka tvirtai laikyti už vamzdinės rankenos – nykštys po vamzdine rankena

## 18.5 Užvedimas


### 18.5.1 Standartiniai modeliai



- dešinėja ranka létai ištraukti starterio virvutę iki atramos – po to ją greitai ir staigiai trüktelėti – tuo metu vamzdinę rankeną spausti žemyn – virvutés neištraukti iki galo – **gali nutrūkti!** Starterio rankenélés staigiai nepaleisti – atleidinéti vertikaliai, kad virvuté galėtų teisingai susivynioti.

Esant naujam varikliui arba ilgesnį laiką nedirbus, gali reikėti nepaspaudus rankinio kuro siurbliuko papildomai keletą kartų patraukti užvedimo virvutę – kol bus paimta pakankamai degalų.

### 18.5.2 Modeliai su ErgoStart



Šio įrenginio užvedimas yra ypač paprastas ir lengvas, netgi vaikams – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Būtinai pasirūpinti, kad vaikai ar kiti nekompetentingi asmenys negalėtų bandyti užvesti įrenginį:

- pertraukų tarp darbo metu visada saugiai pastatyti įrenginį
- saugiai sandéliuoti po darbo

ErgoStart sukaupia energiją motorinio pjūklo užvedimui. Dėl šios priežasties tarp starterio vir-

vutés patraukimo ir variklio užsivedimo gali praeiti kelios sekundės.

Modeliuose su ErgoStart yra dvi užvedimo galimybės:

- su dešine ranka létai ir tolygiai traukti užvedimo rankenélę – **arba** – su dešine ranka keletą kartų trumpai trüktelėti starterio rankenélę, ištraukiant tik nedidelį užvedimo virvutę galą
- užvedimo metu vamzdinę rankeną spausti žemyn – virvutés neištraukti iki galo – **gali nutrūkti!**
- Starterio rankenélés staigiai nepaleisti – atleidinéti vertikaliai, kad virvuté galėtų teisingai susivynioti.


## 18.6 Motorinio pjūklo užvedimas



Pašaliniai asmenys turi stoveti saugiu atstumu.


- Būtina laikytis nurodymų saugiam darbui

### 18.6.1 Modeliai su kuro siurbliuku



- Rankinių kuro siurbliukų paspausti mažiausiai penkis kartus – taip pat jei kuro siurbliukas pripldynas degalais

## 18.6.2 Vsiems modeliams



- ▶ Apsauginio stabdžio rankeną (1) paspausti į priekį – pjovimo grandinė užblokuojama
- ▶ Apsauginį akceleratoriaus klavišą (2) ir akceleratoriaus rankenėlę paspausti tuo pačiu metu ir tvirtai laikyti – uždegimo valdymo rankenėlę (3) nustatyti

**Padėtis sklandė uždaryta**


- esant šaltam varikliui (taip pat ir kai variklis po užvedimo pagazavus išsijungė)

**Padėtis "šiltas užvedimas"**


- esant šiltam varikliui (kai tik variklis padirba apie minutę)
- ▶ Motorinių pjūklų laikyti ir užvesti

**18.7 Po pirmujų uždegimo procesų cilindre**

- ▶ Valdymo svirtelę pastatytį startinėje padėtyje
- ▶ Motorinių pjūklų laikyti ir užvesti

**18.8 Kai tik variklis pradeda dirbt, tuoju pat**

- ▶ apsauginį akceleratoriaus klavišą ir akceleratoriaus rankenėlę (4) trumpai spustelėti, valdymo svirtelę (3) pašoka į darbinę padėtį I ir variklis pradeda dirbtai laisva eiga



- ▶ Apsauginio stabdžio rankeną patraukti vamzdinės rankenos link

Pjovimo grandinės stabdys išjungtas – motorinis pjūklas paruoštas darbui.

### **PRANESIMAS**

Gazuoti tik atleidus grandinės stabdį. Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai pjovimo grandinei (pjovimo grandinė nejuda), net ir per trumpą laiką gali sąlygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

### **18.9 Esant labai žemai oro temperatūrai**

- ▶ trumpai "pagazavus", leisti pašilti varikliui

### **18.10 Išjungti variklį**

- ▶ oro ir kuro padavimo valdymo rankenélę pastatyti padėtyje 0

### **18.11 Jei variklis neužsiveda**

Po pirmujių uždegimo procesų cilindre, kai karbiuratoriaus oro sklendės valdymo svirtelė nebuvvo laiku pastatyta iš padėties  į startinę padėtį , variklis tikrausiai užsisisurbė.

- ▶ oro ir kuro padavimo valdymo rankenélę pastatyti padėtyje 0
- ▶ Uždegimo žvakę išsuktį – žiūrėti "Uždegimo žvakė"
- ▶ Uždegimo žvakę išdžiovinti
- ▶ keletą kartų patraukti užvedimo rankenélę, degimo kameros išvédinimui
- ▶ Uždegimo žvakę vėl įsukti – žiūrėti "Uždegimo žvakė"
- ▶ Oro ir kuro padavimo valdymo rankenélę pastatyti "šiltą" užvedimo padėtyje  – taip pat ir esant šaltam varikliui
- ▶ vėl užvedinėti variklį

## **19 Nurodymai darbui**

### **19.1 Darbo pradžioje**

Naujas įrenginys iki trečio kuro užpylimo neturėtų dirbtį pilnu apkrovimu, kad pridirbimo metu negautų per didelio krūvio. Pridirbimo metu judančios variklio detalės turi prisiderinti viena prie kitos – variklyje atsiranda didelė trintis. Variklis pasiekia maksimalų galingumą tik po 5 iki 15 užpildymų degalais.

### **19.2 Darbo metu**

#### **PRANESIMAS**

Karbiuratoriu sureguliuoti ne per liesam mišiniui tam, kad pasiekti tariamai didesnį galingumą – galite pažeisti variklį – žiūrėti "Karbiuratoriaus reguliavimas".

#### **PRANESIMAS**

Gazuoti tik atleidus grandinės stabdį. Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai pjovimo grandinei (pjovimo grandinė nejuda), net ir per trumpą laiką gali sąlygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

### **19.2.1 Grandinės įtempimą tikrinti kuo dažniau**

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempima dažniau, nei ta, kuri jau ilgą laiką buvo eksploatuojama.

### **19.2.2 Esant šaltai grandinei**

Pjovimo grandinė yra įtempta teisingai, jei ji prigludusi prie pjovimo juostos apatinės dalies ir laisvai juda, traukiama ranka. Jeigu reikia pjovimo grandinę įtemti – žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimas".

### **19.2.3 Esant darbinei temperatūrai**

Pjovimo grandinė pailgėja, kabo. Pavaros nareliai, esantys pjovimo juostos apatinėje dalyje, negali atitolti nuo pjovimo juostos krašto – pjovimo grandinė gali nušokti. Pjovimo grandinę įtempti – žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimas".

#### **PRANESIMAS**

Atvėsdama pjovimo grandinė traukiasi. Todėl neatpalaiduota grandinė gali deformuoti alkūninio veleno pusašį ir guolius.

### **19.2.4 Po darbo didelės apkrovos režimu**

Po ilgesnio variklio apkrovimo darbo metu, leisti jam trumpai padirbtį laisva eiga, kol jis pravés, kad variklio detalės (uždegimo sistema, karbiuratorius) per daug neįkaistų.

### **19.3 Po darbo**

- ▶ Pjovimo grandinę atlaisvinti, jeigu ji darbo metu, esant darbinei temperatūrai, buvo įtempta

**PRANESIMAS**


Užbaigus darbą, pjovimo grandinė turi būti atlaisvinama! Atvésdama pjovimo grandinę traukiasi. Todėl neatpalaiduota grandinė gali deformuoti alkūninio veleno pusaį ir guolius.

**19.3.1 |renginio išjungimas trumpam laikui**

Leisti atvėsti varikliui. |renginj su pilnu degalų rezervuaru laikyti iki sekantio panaudojimo sau- soje, saugioje vietoje, atokiau nuo atviros ugnies.

**19.3.2 |renginio išjungimas ilgesniams laikui**

žiūrėti "|renginio saugojimas"

**20 Pjovimo juostos priežiūra**

143BA026 KN


- Pjovimo juostos padėtį keisti – po kiekvieno pjovimo grandinės aštrinimo ir pakeitus grandinę – kad išvengti netolygaus pjovimo juostos nusidėvėjimo, ypač juostos gale ir apatinėje dalyje
- Alyvos patekimo į juostą angeles (1), alyvos padavimo iš karterio kanalą (2) ir pjovimo juostos griovelius (3) valyti reguliariai
- Griovelio gylį pamatuoti – su specialia gylio ribotuvu plokšttele (Specialūs reikmenys) – vietose, kur pjovimo juostos griovelio nudilimas yra didžiausias

Grandinės tipas	Grandinės žingsnis	Minimalus griovelio gylis
Picco	1/4" P	4,0 mm
Rapid	1/4"	4,0 mm
Picco	3/8" P	5,0 mm
Rapid	3/8"; 0,325"	6,0 mm
Rapid	0,404"	7,0 mm

Jeigu pjovimo juostos griovelio gylis néra pakankamas:

- Pjovimo juostą pakeisti

Kadangi grandinės nareliai slysta pjovimo juostos kraštais – varomieji nareliai sieks griovelio dugną.

**21 Gaubtas****21.1 Gaubtą nuimti**

533BA002 KN


- Apsauginį akceleratoriaus klavišą ir kartu akceleratoriaus rankenelę paspausti, o valdymo svirtelę pastatyti į šalto starto padėtį ↪
- fiksatorių paspausti žemyn
- gaubtą atitraukti atgal ir į viršų

**21.2 Gaubto uždėjimas**

- vėl uždėti oro filtrą ir užfiksuoti sklende

**22 Oro filtravimo sistema**

Oro filtravimui, priklausomai nuo jvairių darbo sąlygų, gali būti pritaikomi skirtinių filtra. Filtru pakeitimas yra visai nesudėtingas.



533BA008 KN

**22.1 Specialus filtras (MS 171)**

Illiustracija viršuje.

## 22.2 Vienos dalies veltininis filtras su sandarinimo rėmeliu (MS 181, MS 211)

Illiustracija viršuje, speciali įranga MS 171.


## 22.3 Vientisas audeklinis filtras (Speciali įranga)

Drėgnoms ir ypač šaltoms darbo sąlygoms.

## 23 Oro filtro valymas

### 23.1 Kai variklio galingumas žymiai sumažėja

- Gaubtą nuimti – žiūrėti "Gaubtas"
- pažeistą oro filtrą būtinai pakeisti
- Nuvalyti nuo filtro ir aplink jį stambius nešvarumus



- abu fiksatorius paspausti aukštyn, oro filtrą paversti link rėmo rankenos ir nuimti

#### PRANESIMAS

Oro filtro išėmimui ir įdėjimui nenaudoti jokių įrankių – oro filtrą galite pažeisti.

- Filtrą iš vidaus išpūsti suspausto oro srove
- Jeigu filtro audinys nuo purvo sulipęs arba neturite galimybės išpūsti oro srove:
- filtro dalis išplauti švariame, nedegiame skysteje (pvz. šiltame, muiliname vandenye) ir išdžiovinti
- Vėl sumontuoti oro filtrą
- Gaubtą uždėti – žiūrėti "Gaubtas"

## 24 Karbiuratoriaus reguliavimas

### 24.1 Bendra informacija


Gamykloje karbiuratorius yra sureguliuojamas darbui standartiniu režimu.

Ši padėties sureguliuota taip, kad varikliui bet kokiaje darbinėje padėtyje paduodamas optimalus degalų-oro mišinys.

## 24.2 Įrenginio paruošimas

- Išjungti variklį
- patikrinti oro filtrą – jei reikia, išvalyti arba pakeisti
- Patikrinti garso slopintuvu groteles, saugančias nuo žiežirbu (montuojamos tik priklauso mai nuo šalies), prieikus išvalyti arba pakeisti


## 24.3 Standartinis nustatymas



- Maksimali alkūninio veleno sūkių varžtą (H) sukti iki atramos prieš laikrodžio rodyklę – maks. 3/4 rato
- Laisvos eigos reguliavimo varžtą (L) sukti pagal laikrodžio rodyklę iki galo – po to sukti 1/4 rato prieš laikrodžio rodyklę

## 24.4 Laisvos eigos reguliavimas

- Gržti į standartinio sureguliuavimo padėtį
- Variklį užvesti ir leisti pašilti



### 24.4.1 Variklis sustoja laisvos eigos metu

- Laisvos eigos reguliavimo varžtą (LA) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol grandinė pradės judeti – po to 2 ratus atsukti atgal

### 24.4.2 Pjovimo grandinė juda laisvos eigos metu

- Laisvos eigos atraminių varžtų (LA) sukti pries laikrodžio rodyklę, kol pjovimo grandinė sustos – po to 2 ratus pasukti dar ta pačia kryptimi

**ISPEJIMAS**

Jeigu pjovimo grandinė po laisvos eigos reguliavimo nesustoja, parodyti motorinjų pjuklą specialistui.

**24.4.3 Alkūninio veleno sūkių skaičius laisva eiga yra netolygus, blogas pagreitis (išskyrus kai laisvos eigos varžtas standartinio sureguliuavimo padėtyje)**

Sureguliuotas per liesas mišinys.

- ▶ Laisvos eigos varžtą (L) sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol variklis pradės dirbtį vienodai ir išgaus gerą pagreitį – maks. iki atramos

Po kiekvieno laisvos eigos varžto (L) padėties pakeitimui, dažniausiai reikia pakoreguoti ir laisvos eigos atraminio varžto (LA) padėtį.

**24.5 Karbiuratoriaus reguliavimas, dirbant kalnuose**

Jeigu variklio galingumas nepakankamas, gali būti reikalinga maža korekcija:

- ▶ Grįžti į standartinio sureguliuavimo padėtį
- ▶ leisti pašilti varikliui
- ▶ Maksimalių sūkių reguliavimo varžtą (H) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi (liesesnis mišinys) – maks. iki atramos

**PRANESIMAS**

Grįžus dirbtį iš didesnio aukščio žemyn, karbiutorių vėl nustatyti į standartinio sureguliuavimo padėtį.


Sureguliuavus per liesą mišinį, gali atsirasti variklio gedimai dėl per mažo tepimo ir perkaitimo.

**25 Uždegimo žvakė**


- ▶ esant nepakankamam variklio galingumui, blogam užvedimui arba laisvos eigos sutrikimams, visų pirmiai patikrinti uždegimo žvakę.
- ▶ Po maždaug 100 darbo valandų uždegimo žvakę pakeisti – jeigu elektrodai labai apdegė, dar anksčiau – naudoti tik STIHL rekomenduojamas, žvakes su apsauga nuo trukdžių – žiūrėti "Techniniai daviniai"

**25.1 Uždegimo žvakės išmontavimas**

- ▶ Gaubtą nuimti – žiūrėti "Gaubtas"




- ▶ nuimti uždegimo žvakės antgalį
- ▶ Uždegimo žvakę išsukti

**25.2 Patikrinti uždegimo žvakę**

- ▶ užterštą uždegimo žvakę išvalyti
- ▶ patikrinti nuotolių tarp elektrodų (A) ir jei reikia pareguliuoti, atstumo dydį – žiūrėti "Techniniai daviniai"
- ▶ pašalinti uždegimo žvakės užteršimo priežastis

Galimos priežastys:

- per daug variklinės alyvos degaluose
- užterštas oro filtras
- nepalankios darbo sąlygos



**ISPEJIMAS**

Kai blogai užsukta veržlė (1) ar jos néra, gali susidaryti kibirkštys. Jeigu dirbama degioje ar sprogioje aplinkoje, gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba gali būti padaryta turtinė žala.

- naudoti apsaugotas nuo trukdžių uždegimo žvakes su tvirta veržlė

## 25.3 Uždegimo žvakės sumontavimas

- Uždegimo žvakę išsukti ir laidą tvirtai užspausti – detales vėl sumontuoti atvirkštine eilės tvarka

## 26 Variklio darbas

Jeigu nepaisant išvalyto oro filtro ir teisingo karbiuratoriaus suregulavimo variklio darbas nepatenkinamas, priežastis gali būti duslintuvė.

Leisti prekybos atstovui patikrinti ar neužterštas (neapanglėjės) duslintuvės!

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui.

## 27 Irenginio saugojimas


Kai darbo pertrauka apie 3 mėnesiai

- Degalu rezervuarą gerai vėdinamoje patalpoje ištuštinti ir išvalyti
- degalus sunaikinti pagal gamtos apsaugos reikalavimus
- karbiuratorinių ištuštinti, priešingu atveju gali sulipsti karbiuratoriaus membranos
- nuimti pjovimo grandinę ir juostą, nuvalyti ir sutepti apsauginę alyva
- irenginį kruopščiai nuvalyti, ypač cilindro briaunas ir oro filtrą
- naudojant biologinę grandinių tepimo alyvą (pvz. STIHL BioPlus) pilnai užpildyti grandinės tepimo alyvos rezervuarą
- Irenginį saugoti sausoje ir saugioje vietoje. Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaikų)

## 28 Varančiosios žvaigždutės tikrinimas ir keitimas

- Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį, pjovimo juostą ir pjovimo grandinę
- atlaisvinti pjovimo grandinės stabdį – apsauginio stabdžio rankeną pastumti link vamzdinės rankenos

## 28.1 Pakeisti varančiąją žvaigždutę nauja





001BA121 KN

- sudėvėjus dvi lygiagrečiai naudotas pjovimo grandines arba anksčiau
- jei sudilimo žymės (rodyklės) viršija 0,5 mm gyli – priešingu atveju sutrumpėja pjovimo grandinės naudojimo laikas – sudilimo žymų gylis matuojamas matuoklės pagalba (Specialūs reikmenys)

Varančioji žvaigždutė tarnaus ilgiau, jei darbui bus naudojamos dvi pjovimo grandinės pakaitomis.

STIHL rekomenduoja naudoti tik originalias STIHL varančiasias žvaigždutes, kad apsauginio stabdžio kinematinė dalis dirbtų patikimai.



001BA122 KN

- Spruoklinį žiedą (1) su atsuktuvu išspausti
- Poveržlę (2) nuimti
- Varančiąją žvaigždutę (3) nuimti

- ▶ Patikrinti sliekinės pavaro atžymas ant sankabos būgnelio (4) – esant stiprioms sudilimo žymėms, pakeisti ir sankabos būgnelį
- ▶ Sankabos būgnelį arba sankabos būgnelį su varančiaja žvaigždute (5) kartu su adatiniu guoliu (6) nuimti nuo alkūninio veleno – jei yra grandinės stabdymo įranga QuickStop Super, pirmiausia paspausti apsauginį akceleratorius klavišą

## 28.2 Sankabos būgnelio su varančiaja žvaigždute montavimas

- ▶ Nuvalyti alkūninio veleno pusašį bei adatinį guoli ir sutepti juos STIHL tepalu (Specialūs reikmenys)
- ▶ Adatinį guoli užmauti ant alkūninio veleno pusašio
- ▶ Uždėjus sankabos būgnelį arba sankabos būgnelį su varančiaja žvaigždute, pasukti maždaug 1 ratą, kad sliekinė pavara patektų į alyvos siurblio išpjovą – jei grandinės stabdymo įranga QuickStop Super, prieš tai paspausti apsauginį akceleratoriaus klavišą
- ▶ Uždėti žiedinę varančiąją žvaigždutę – angomis į išorę
- ▶ Poveržlė ir spyruoklinį žiedą vėl užmauti ant alkūninio veleno

## 29 Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas


### 29.1 Aštria pjovimo grandine dirbama žymiai produktyviau

Teisingai išaštrintina pjovimo grandinė teisingai įsirėžia į medieną vos spustelėjus.

Nedirbtai atšipusia ar pažeista pjovimo grandine – tai fiziškai apsunkina darbą, padidina vibraciją, dėvėjimąsi ir neduoda pageidaujamo pjovimo rezultato.

- ▶ Pjovimo grandinę nuvalyti
- ▶ patikrinti ar pjovimo grandinėje nėra įtrūkimų, ar nepažeistos kniedės
- ▶ defektuotas ar nusidėvėjusias grandinės detalės būtina pakeisti naujomis, o naujas detalės priderinti prie likusių pagal jų formą ir nusidėvėjimo laipsnių

Pjovimo grandinės su kietmetalo plokšteliemis (Duro) yra ypač atsparios dilimui. Kad optimaliai jas pagaląsti, STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.




### ISPEJIMAS

Labai svarbu išlaikyti nustatytus užgalandinimo, priekinės briaunos bei užaštrinimo kampus.

Neteisingai prižiūrėta pjovimo grandinė – ypač, kai gylio ribotuvas per žemas – gali sąlygoti didelį motorinio pjūklo atmetimą – **pavojus susižeisti!**

### 29.2 Grandinės žingsnsis




Grandinės žingsnio žymėjimas (a) yra įspaustas kiekvieno dantuko gylio ribotuvo srityje.

Žymėjimas (a)	Grandinės žingsnis Colais	mm
7	1/4 P	6,35
1 arba 1/4	1/4	6,35
6, P arba PM	3/8 P	9,32
2 arba 325	0,325	8,25
3 arba 3/8	3/8	9,32
4 arba 404	0,404	10,26

Dildės skersmuo yra parenkamas pagal pjovimo grandinės žingsnį – žiūrėti lentelėje "Galandinimo įrankiai".

Aštrinant pjovimo dantukus, būtina išlaikyti nustatytus užgalandinimo kampus.

### 29.3 Užgalandinimo ir užaštrinimo kampai



A Užgalandinimo kampus

STIHL pjovimo grandinės galandamos  $30^{\circ}$  kampu Išimtis yra išilginio pjovimo grandinės galandamos  $10^{\circ}$  kampu. Išilginio pjovimo grandinės pavadinime turi žymėjimą X.


### B užaštrinimo kampus

Naudojant nurodytus galandinimo rėmelius ir tinkamo skersmens dildes, automatiškai pasiekiamas teisingas užaštrinimo kampus.

Dantukų formos	Kampai ( $^{\circ}$ )
A	B
Micro = pusiau kalto formos dantukas pvz. 63 PM3, 26 RM3, 36 RM	30 75
Super = pilnai kalto formos dantukas pvz. 63 PS3, 26 RS, 36 RS3	60
Išilginio pjovimo grandinė pvz. 63 PMX, 36 RMX	10 75

Pjovimo grandinės darbinių narelių forma turi būti vienoda. Nevienodi kampai salygoja netolygų pjovimo grandinės darbą, didesnį pjovimo grandinės nusidėvėjimą – iki grandinės trūkimo.

### 29.4 Dildės rėmelis




#### ► naudoti specialų rėmelį su dilde

Pjovimo grandines galasti ranka, tik naudojant specialų rėmelį su dilde (Specialus įrankis, žiūrėti lentelėje "Galandinimo įrankiai"). Šie rėmeliai turi specialų ženklinimą užgalandinimo kampui.

**Naudoti tik specialias dildes, skirtas grandinių galandinimui!** Kitos dildės pjovimo grandinėms aštrinti netinka.


### 29.5 Kampų patikrinimui




STIHL kalibrhuota plokštélė (Specialus įrankis, žiūrėti lentelėje "Galandinimo įrankiai") – universalus įrankis, skirtas priekinės briaunos, užgalandinimo kampo tikrinimui, gylio ribotuvui žeminti, dantuko gylio nustatymui, griovelio, alyvos angų išvalymui.

### 29.6 Teisingas galandinimas

- Galandinimo įrankius pasirinkti, atsižvelgiant į pjovimo grandinės žingsnį
- pjovimo juostą, reikalui esant įtempti
- pjovimo grandinę užblokuoti – apsauginė rankena pastumiamą į priekį
- norint patraukti grandinę, apsauginę rankeną patraukti link vamzdinės rankenos: grandinės stabdys išjungtas. Esant grandinės stabdymo sistemai QuickStop Super, papildomai paspausti apsauginį akceleratoriaus klavišą
- Dažniau aštrinti, nuimti mažiau paviršiaus nedideliam paaštrinimui pakaks pabraukti dilde du -tris kartus






- ▶ Dildę laikyti: **horizontaliai** (dešiniu kampu į pjovimo juostos šoninį paviršių) išlaikant tinkamą užgalandinimo kampą – pagal atžymas ant galandinimo rėmelio – rėmelį uždėti ant dantuko viršaus ir ant gylio ribotuvo
- ▶ grandinę aštrinti tik iš vidaus į išorę
- ▶ dildę nuima metalo sluoksnį, tik aštrinant jude- siu į priekį – atliekant judesį atgal, dildę kilste-lėti
- ▶ nebraukti dilde per grandinės jungiamuosius centriniaus narelius
- ▶ dildę reguliarai pasukti, kad būtų išvengta vienpusio jos dilimo
- ▶ aštrinimo metu atsiradusias metalo drožles pašalinti kietu medžio gabalėliu
- ▶ užgalandinimo kampus patikrinti kalibruota plokšteliu

Visi pjaunamieji dantukai turi būti vienodo ilgio.

Esant nevienodam dantukų ilgiui, jų aukštis būna taip pat nevienodas, kas salygoja pjovimo grandinės trūkčiojimą ir jos trūkimą.

- ▶ visus pjaunamuosius grandinės dantukus aš- rinti pagal mažiausią pjaunamajį dantuką – geriausiai tai gali atliliki prekybos atstovas elektriniu galandinimo prietaisu

## 29.7 Dantuko pjovimo gylio ribojimasis



Gylio ribotuvo aukštis pjovimo dantuko atžvilgiu formuoja drožlės storumą.

### a Privalomas nuotolis tarp gylio ribotuvo ir pjovimo briaunos


Pjaunant minkštą medieną, išskyrus tada, kai ji įšalus, gylio ribotuvo aukštį galima padidinti iki 0,2 mm (0.008").

Grandinės žingsnis		Gylio ribotuvas Aštumas(a)	(coliais)
	(mm)	mm	(coliais)
Coliais			
1/4 P	(6,35)	0,45	(0.018)
1/4	(6,35)	0,65	(0.026)
3/8 P	(9,32)	0,65	(0.026)
0.325	(8,25)	0,65	(0.026)
3/8	(9,32)	0,65	(0.026)
0.404	(10,26)	0,80	(0.031)

## 29.8 Gylio ribotuvo žeminimas

Aštrinant pjovimo dantuką, nuotolis tarp gylio ribotuvo ir pjovimo briaunos mažėja.

- ▶ po kiekvieno aštrinimo reikia tikrinti gylio ribotuvo aukštį gylio ribotuvu plokšteliu pagalba




- ▶ Pjovimo grandinės žingsnį atitinkančią plokštelę (1) uždėti ant grandinės – jei gylio ribotuvas išlenda virš plokštelių, ji reikia pažeminti

Pjovimo grandinės su dvigubu varančiojo narelio gylio ribotuvu (2) – viršutinė dvigubo gylio ribotuvu dalis (2) (su serviso atžyma) galandama kartu su pjaunančiojo dantuko gylio ribotuvu.




## ISPEJIMAS

Likusioji gylio ribotuvo prie jungiamojo narelio dalis taip pat varančiojo narelio gylio ribotuvas negali būti šlifuojami, priešingu atveju, gali padėti pjūklo atmetimo atgalui pavojus.



689BA051 KN

- ▶ Gylio ribotuvą žeminti kaip parodyta iliustracijoje




689BA044 KN

- ▶ pabaigoje lygiagrečiai su serviso atžymomis (žiūr.rodyklė) nušluoti gylio ribotuvo viršutinę dalį su plokštelių iš galandinimo rinkinio – negalima sužeminti ribotuvą žemiu atžymos



## ISPEJIMAS

Per žemi gylio ribotuvai padidina motorinio pjūklo atmetimą atgal.



689BA052 KN

- ▶ Ant pjovimo grandinės uždėti ribotuvo plokštelię – aukščiausia ribotuvo vieta turi sutapti su plokšteliu

## 29 Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas

- ▶ po galandinimo pjovimo grandinę kruopščiai nuvalyti, pašalinti prilipusias drožles ar dulkes – pjovimo grandinę gerai sutepti
- ▶ ilgesnį laiką nedirbant, pjovimo grandinę saugoti nuvalytą ir gerai suteptą

**Galandinimo įrankiai (Specialūs reikmenys)**

Grandinės žingsnis	Apvali dildė Ø	Apvali dildė	Dildės rémelis	Kalibruota plokštélė	Plokščia dildė	Galandinimo rinkinys <sup>1)</sup>
Coliaiš (mm)	mm (coliaiš)	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.
1/4 P (6,35)	3,2 (1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356	5605 007 1000
1/4 (6,35)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
3/8 P (9,32)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
0.325 (8,25)	4,8 (3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028
3/8 (9,32)	5,2 (13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029
0.404 (10,26)	5,5 (7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030

1) susideda iš dildės rémelio su apvalia dildė, plokščios dildės ir ribotuvu plokštélės

**30 Techninė priežiūra ir remontas**

Toliau aprašyti darbai atliekami naudojant normaliomis sąlygomis. Jei sąlygos sudėtingesnės (susidaro daug dulkių, apdirbama labai dervinga mediena, tropinė mediena ir pan.) bei darbas kasdien trunka ilgiau, nurodytus intervalus reikia atitinkamai sutrumpinti. Retai naudojant, intervalus galima atitinkamai paiginti.

		prieš pradedant dirbti baigus darbą, ar kasdien po kiekvieno degalu užpilymo	kas savaitę	kas mėnesį	Kartą į metus esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
visas įrenginys	Vizualinė apžiūra (būklė, sandarumas)	X	X				
	išvalyti		X				
Akceleratoriaus rankenėlė, akceleratoriaus rankenėlės blokavimo įtaisas, droselinės sklendės svirtis, paleidimo sklendės svirtis, sustabdymo jungiklis, kombinuotoji svirtis (atsižvelgiant į irangą)	Veikimo patikra	X	X				
Grandinės stabdys	Veikimo patikra	X	X				X
	patikrina prekybos atstovas <sup>1)</sup>						
Rankinis degalu siurblys (jei yra)	patikrinti	X					X
	taiso specialistas <sup>1)</sup>						
Siurbimo galvutė / degalu bako filtras	patikrinti				X		
	išvalyti, pakeisti filtro įdėklą			X	X		
	pakeisti				X	X	X
Degalų bakas	išvalyti			X			
Tepimo alyvos bakas	išvalyti			X			
Pjovimo grandinės tepimas	patikrinti	X					

<sup>1)</sup> STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą<sup>2)</sup> Pradėjus naudoti profesionalius pjūklus (3,4 kW ir didesnės galios), po 10–20 val. reikia priveržti cilindro pagrindo varžtus

		prieš pradedant dirbtį	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpildimo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
Toliau aprašyti darbai atliekami naudojant normaliomis salygomis. Jei salygos sudėtingesnės (susidaro daug dulkių, apdirbama labai dervinga mediena, tropinė mediena ir pan.) bei darbas kasdien trunka ilgiau, nurodytus intervalus reikia atitinkamai sutrumpinti. Retai naudojant, intervalus galima atitinkamai palingerinti.										
Pjovimo grandinė	patikrinti, taip pat atsižvelgti į aštrumą	X	X							
	Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas	X	X							
	paaštrinti									X
Pjovimo juosta	patikrinti (nusidėvėjimą, pažeidimus)	X								
	išvalyti ir apversti									X
	pašalinti užvartas			X						
	pakeisti							X	X	
Varančioji žvaigždutė	patikrinti			X						
Oro filtras	išvalyti						X			X
	pakeisti								X	
Antivibraciniai elementai	patikrinti	X					X			
	pakeičia prekybos atstovas <sup>1)</sup>								X	
Oro tiekimo anga ventiliatoriaus korpuse	išvalyti		X	X						X
Cilindro briaunos	išvalyti		X		X					X
Karbiuratorius	patikrinti tuščiąją eiga – pjovimo grandinė neturi judėti	X	X							
	Sureguliuoti tuščiąją eiga, jei reikia, prekybos atstovui pavesti sutaisyti variklinį pjūklą <sup>1)</sup>									X
Uždegimo žvakė	Tarpo tarp elektrodų regulavimas							X		
	pakeisti kas 100 darbo valandų									
pasiekiami varžtai ir veržlės (išskyrus reguliavimo varžtus)	papildomai priveržti <sup>2)</sup>									X
Grandinės gaudytuvas	patikrinti	X								
	pakeisti							X		
Saugos lipdukas	pakeisti								X	

<sup>1)</sup> STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą<sup>2)</sup> Pradėjus naudoti profesionalius pjūklus (3,4 kW ir didesnės galios), po 10–20 val. reikia priveržti cilindro pagrindo varžtus

## 31 Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriami šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

### 31.1 Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje „Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui“ aprašyti darbai turi būti atliekami reguliarai. Jeigu šiu darbų negali atliliki pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas dirbtuves.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliliki tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvvo atliliki arba atliliki neregiariai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Dazu gehören u. a.:


- variklio gedimai dėl ne laiku atliktos ar netinkamoms techninės priežiūros (pvz. oro ir degalų filtri), neteisingo karbiuratoriaus sureguliavimo arba nepakankamo aušinimo angų valymo (starterio grotelių, cilindro briaunų)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- gedimai ir pasekmės dėl neoriginalių, nekokybės detalių naudojimo

### 31.2 Besidévinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dėvosi, taip pat ir įrenginį eksplotuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriamos:

- pjovimo grandinė, juosta
- darbinės dalys (sankaba, sankabos būgnelis, varančioji žvaigždutė)
- Filtrai (oro, alyvos, degalų)
- Užvedimo mechanizmas
- Uždegimo žvakė
- Antivibracinių sistemos guminiai elementai

## 32 Svarbiausios dalys



- 1 Gaubto fiksatorius
- 2 Karbiuratoriaus reguliavimo varžtai
- 3 Rankinis degalų siurbliukas (lengvas užvedimas<sup>1)</sup>)
- 4 Dangtelis (vasaros/žiemos režimui, tik MS 211)
- 5 Grandinės stabdys
- 6 Varančioji žvaigždutė
- 7 Sankabos gaubtas
- 8 Grandinės gaudytuvas
- 9 Grandinės įtempimo varžtas (šoniniams grandinėms įtempimui)
- 10 Atraminiai dantukai
- 11 Pjovimo juosta
- 12 Oilomatic – pjovimo grandinė
- 13 Įtempimo ratukas (Greitas grandinės įtempimas)

- 14 Veržlės rankenėlė<sup>1)</sup> (Greitas grandinės itempiamas)**
- 15 Alyvos rezervuaro kamštis**
- 16 Duslintuvas**
- 17 Apsauginio stabdžio rankena**
- 18 Priekinė rankena (Vamzdinė rankena)**
- 19 Uždegimo žvakės laidas**
- 20 Užvedimo rankenėlė**
- 21 Degalų rezervuaro kamštis**
- 22 Oro ir kuro padavimo valdymo sklidė**
- 23 Akceleratoriaus rankenėlė**
- 24 Apsauginis akceleratoriaus klavišas**
- 25 Rémo rankena**
- 26 Rémo rankenos padas**
- # Irenginio numeris

## 33 Techniniai daviniai

### 33.1 Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

#### 33.1.1 MS 171, MS 171 C

Cilindro darbo tūris:	31,8 cm <sup>3</sup>
Cilindro vidaus skersmuo:	38 mm
Stūmoklio eiga:	28 mm
Variklio galia pagal ISO 7293:	1,3 kW (1,8 PS) prie 10000 1/min.
Laisvos eigos sūkių skaičius: <sup>1)</sup>	2800 1/min.

#### 33.1.2 MS 181, MS 181 C

Cilindro darbo tūris:	31,8 cm <sup>3</sup>
Cilindro vidaus skersmuo:	38 mm
Stūmoklio eiga:	28 mm
Variklio galia pagal ISO 7293:	1,5 kW (2,0 PS) prie 10000 1/min.
Laisvos eigos sūkių skaičius: <sup>1)</sup>	2800 1/min.

#### 33.1.3 MS 211, MS 211 C

Cilindro darbo tūris:	35,2 cm <sup>3</sup>
Cilindro vidaus skersmuo:	40 mm
Stūmoklio eiga:	28 mm
Variklio galia pagal ISO 7293:	1,7 kW (2,3 PS) prie 10000 1/min.
Laisvos eigos sūkių skaičius: <sup>1)</sup>	2800 1/min.

<sup>1)</sup> Priklausomai nuo modelio

<sup>1)</sup> pagal ISO 11681 +/- 50 1/min

### 33.2 Uždegimo sistema

Elektroniniu būdu valdomas magnetinis uždegiklis

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trukdžių):	NGK CMR6H
Atstumas tarp elektrodų:	Bosch USR4AC 0,5 mm

### 33.3 Maitinimo sistema

Nejautrus padėties kitimui membraninis karbiutorius su integruotu degalų siurbliuku

Degalų rezervuaro talpa: 270 cm<sup>3</sup> (0,27 l)

### 33.4 Pjovimo grandinės tepimas

Stūmoklinis pilnai automatinis alyvos siurblys, priklausomas nuo sūkių skaičiaus

Alyvos grandinei rezervuaro tūris: 265 cm<sup>3</sup> (0,265 l)

### 33.5 Svoris

be degalų, be pjovimo įrangos

MS 171:	4,3 kg
MS 171 C	4,6 kg
MS 181:	4,3 kg
MS 181 C:	4,6 kg
MS 211:	4,3 kg
MS 211 C:	4,6 kg

### 33.6 Pjovimo įranga MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C

Faktinis pjovimo įrangos ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas.

#### 33.6.1 Pjovimo juosta Rollomatic E Mini Light

Pjovimo juostų ilgiai:	30, 35 cm
Zingsnis:	3/8"P (9,32 mm)
Juostos griovelio plotis:	1,1 mm
Varomoji žvaigždutė:	7-kos dantų

#### 33.6.2 Pjovimo juosta Rollomatic E Mini

Pjovimo juostų ilgiai:	30, 35, 40 cm
Zingsnis:	3/8"P (9,32 mm)
Juostos griovelio plotis:	1,1 mm
Varomoji žvaigždutė:	7-kos dantų

#### 33.6.3 Pjovimo grandinė 3/8"Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) Tipas 3610	3/8"P (9,32 mm)
Zingsnis:	3/8"P (9,32 mm)

Jungiamojos nareljos storis: 1,1 mm

#### 33.6.4 Varančioji žvaigždutė

6-dantų, 3/8"P (profilinė žvaigždutė)  
Maks. grandinės greitis pagal ISO 11681: 24,8 m/s

Grandinės greitis esant maksima-18,6 m/s  
liai galiai:

### 33.7 Pjovimo įranga MS 211, MS 211 C

Faktinis pjovimo įrangos ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas.

#### 33.7.1 Pjovimo juostos Rollomatic E Light ir Rollomatic E

Pjovimo juostų ilgiai:	30, 35, 40 cm
Žingsnis:	3/8" P (9,32 mm)
Juostos griovelio plotis:	1,3 mm
Varomoji žvaigždutė:	9-kos dantų

#### 33.7.2 Pjovimo grandinės 3/8"Picco

Picco Micro 3 (63 PM3), tipas 3636
Picco Duro 3 (63 PD3), tipas 3612
Picco Super 3 (63 PS3), tipas 3616
Žingsnis: 3/8" P (9,32 mm)
Jungiamomo narelito storis: 1,3 mm

#### 33.7.3 Varančioji žvaigždutė

6-dantų, 3/8" P (profilinė žvaigždutė)
Maks. grandinės greitis pagal ISO 11681: 24,8 m/s
Grandinės greitis esant maksima-18,6 m/s
liai galiai:

### 33.8 Garso lygio ir vibracijos vertės

Išsamesnius duomenis apie atitikimą vibracijos reikalavimams pagal direktyvą 2002/44/EG ieškokite [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib)

#### 33.8.1 Garso lygis L<sub>peq</sub> pagal ISO 22868

MS 171:	99 dB(A)
MS 171 C:	99 dB(A)
MS 181:	100 dB(A)
MS 181 C:	100 dB(A)
MS 211:	100 dB(A)
MS 211 C:	100 dB(A)

#### 33.8.2 Triukšmo lygis L<sub>w</sub> pagal ISO 22868

MS 171:	112 dB(A)
MS 171 C:	112 dB(A)
MS 181:	112 dB(A)
MS 181 C:	112 dB(A)
MS 211:	113 dB(A)
MS 211 C:	113 dB(A)

#### 33.8.3 Vibracijos vertė a<sub>hv,eq</sub> pagal ISO 22867

	Rankena kairė	Rankena dešinė
MS 171:	4,0 m/s <sup>2</sup>	4,5 m/s <sup>2</sup>
MS 171 C:	3,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 m/s <sup>2</sup>
MS 181:	3,5 m/s <sup>2</sup>	3,0 m/s <sup>2</sup>
MS 181 C:	3,5 m/s <sup>2</sup>	3,0 m/s <sup>2</sup>

	Rankena kairė	Rankena dešinė
MS 211:	3,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 m/s <sup>2</sup>
MS 211 C:	3,5 m/s <sup>2</sup>	3,5 m/s <sup>2</sup>

Garso lygio ir triukšmo lygio K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktoriaus vertė pagal K-vibracijos K- faktoriaus vertę pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>.

### 33.9 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitikimą REACH potvarkiui (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach)

### 33.10 Išmetamųjų duju emisijos vertė

ES tipo patvirtinimo metodu išmatuota CO<sub>2</sub> vertė yra nurodyta [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) puslapyje kartu su konkretaus gaminio techniniais duomenimis.

Išmatuota CO<sub>2</sub> vertė nustatyta remiantis tipišku varikliu taikant standartizuotą tikrinimo metodą laboratorijos sąlygomis ir nėra aiški arba numanoma konkretaus variklio eksplotacinių charakteristikų garantija.

Jei laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos paskirties ir nurodytos techninės priežiūros, išmetamųjų duju emisijos vertė keliami reikalavimai išpildomi. Bet kokia variklio modifikacija panaikina leidimą jį eksplotuoti.

### 34 Atsarginių dalių įsigijimas

Užsakydami atsargines dalis, įrašykite pjūklo prekinį ženklą, jo gamyklinį numerį bei pjovimo juostos, grandinės numerius žemiau esančioje lentelėje. Taip Jums bus lengviau įsigyti naują darbinę įrangą.

Pjovimo juosta ir grandinė yra besidėvinčios detalės. Perkant šias dalis, pakanka nurodyti motorinio pjūklo prekinį ženklą, detalų numerius ir paavadinimus.

Užsakymo blankas

Įrenginio nu meris

Pjovimo juostos numeris

Pjovimo grandinės numeris

## 35 Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlikti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**® ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą  (ant smulkų detailių gali būti tik šis ženklas).

## 36 Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniams perdirbimui.



STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms šiukšlėms. STIHL įrenginių, akumuliatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniams perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

## 37 ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis:	Motorinis pjūklas
Gamintojo prekių ženklas:	STIHL
Tipas:	MS 171
	MS 171 C
	MS 171 C-BE
	MS 181
	MS 181 C
	MS 181 C-BE
	MS 211
	MS 211 C
	MS 211 C-BE
Serijos identifikacinis numeris:	1139

Cilindro darbinis tūris	
visų MS 171:	31,8 cm <sup>3</sup>
visų MS 181:	31,8 cm <sup>3</sup>
visų MS 211:	35,2 cm <sup>3</sup>

atitinka jam taikomas Direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2000/14/EB nuostatas ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusioms pagaminimo metu:

EN ISO 11681-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Išmatuotasis ir garantuotasis garso galios lygis buvo nustatyti vadovaujantis Direktyvos 2000/14/EB V priedu taikant ISO 9207 standartą.

### Išmatuotasis garso galios lygis

visų MS 171:	112 dB(A)
visų MS 181:	112 dB(A)
visų MS 211:	113 dB(A)

### Garantuotasis garso galios lygis

visų MS 171:	114 dB(A)
visų MS 181:	114 dB(A)
visų MS 211:	115 dB(A)

EB tipo bandymas buvo atliktas

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)  
Spremberger Straße 1  
D-64823 Groß-Umstadt

### Kokybės pažymėjimo Nr.

visų MS 171:	K-EG-2009/4442
visų MS 181:	K-EG-2009/4446
visų MS 211:	K-EG-2009/4444

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2020-02-03

ANDREAS STIHL AG &amp; Co. KG

Jēmonēs vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Gaminiņu duomenī, jiemis taikomū nuostatū ir patvirtinimo skyriaus vadovas



## Saturs

1	Par lietošanas instrukciju.....	45
2	Drošības norādījumi.....	46
3	Reakcijas spēki.....	51
4	Darba metodes.....	52
5	Griešanas komplekts.....	59
6	Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes spriegošana no sāniem).....	59
7	Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes ātrā spriegošana).....	60
8	Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes spriegošana no sāniem).....	62
9	Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes ātrā spriegošana) .....	62
10	Zāga kēdes spriegojuma pārbaude.....	63
11	Degviela.....	63
12	Iepildiet degvielu.....	64
13	Kēdes eļļa.....	67
14	Iepildiet kēdes eļļu.....	68
15	Pārbaudiet kēdes eļļojumu.....	68
16	Kēdes bremze.....	68
17	Ekspluatācija ziemas apstākjos.....	69
18	Motora ledarbināšana un apturēšana.....	70
19	Norādījumi darbam.....	74
20	Vadotnes uzturēšana kārtībā.....	75
21	Apvalks.....	75
22	Gaisa filtra sistēma.....	75
23	Gaisa filtra tīrīšana.....	76
24	Karbura tora regulēšana.....	76
25	Aizdedzes svece.....	77
26	Motora darbība.....	78
27	Ierīces uzglabāšana.....	78
28	Kēdes rata pārbaude un nomaiņa.....	78
29	Zāga kēdes apkope un asināšana.....	79
30	Norādījumi par apkopi un kopšanu.....	83
31	Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem .....	85
32	Svarīgākās detaļas.....	86

33	Tehniskie dati.....	86
34	Rezerves daļu piegāde.....	88
35	Norādījumi par labošanu.....	88
36	Utilizācija.....	88
37	ES atbilstības deklarācija.....	88

Cienītais klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieleikam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

## 1 Par lietošanas instrukciju

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz STIHL motorzāģi, kas šajā instrukcijā var tikt saukt arī par motorizēto ierīci.

### 1.1 Piktogrammas

Piktogrammas, kas ir izvietotas uz ierīces, ir paskaidrotas šajā lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no ierīces un tās aprīkojuma, uz ierīces var būt izvietotas šādas piktogrammas.



Degvielas tvertne; benzīna un motoreļļas degmaisījums



Kēdes smērvielas tvertne; kēdes smērviela



Kēdes bremzes bloķēšana un atlaišana



Inerces bremze



Kēdes gaitas virziens



Ematic; kēdes smērvielas daudzuma regulēšana



### Zāga kēdes spriegošana



Gaisa iesūkšanas atvere: ekspluatācijai ziemas apstākļos



Gaisa iesūkšanas atvere: ekspluatācijai vasaras apstākļos



Roktura apsilde



Iespīst dekompresijas vārstu



Darbināt degvielas rokas sūknī

## 1.2 Nodalju apzīmējumi tekstā



### BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes gadījumiem un traumu risku cilvēkiem, kā arī par būtiskiem materiāliem zaudējumiem.

### NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu detaļu bojājuma iespējamību.

## 1.3 Tehniskie jauninājumi

STIHL nepārtraukti strādā pie mašīnu un ierīču pilneidošanas, tāpēc tiek rezervētas tiesības mainīt komplektācijas apjomu, tehniku un aprīkojumu.

Dati un attēli lietošanas instrukcijā nevar kalpot par pamatu pretenziju iesniegšanai.

## 2 Drošības norādījumi



Strādājot ar motorzāgi, ir jāievēro īpaši drošības pasākumi, jo tā kēde kustas ar ļoti lielu ātrumu un griezējzobi ir ārkārtīgi asi.



Visa lietošanas instrukcija uzmanīgi jāizlasa pirms darba sākšanas un jāsaņemā vēlākai izmantošanai. Lietošanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.

## 2.1 Vispārīgi norādījumi

Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, profesionālo asociāciju darba drošības noteikumi u.c.

Saskaņā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem troksni radošu motorzāgu lietošana noteiktā laikā var būt ierobežota.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorzāgi: no pārdevēja vai cita speciālista jāuzzina informāciju par tās drošu lietošanu – vai jāpiedalās speciālos kursos.

Nepilingadīgie nedrīkst strādāt ar motorzāgi – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas tiek apmācīti, strādājot pieaugušo uzraudzībā.

Bērniem, džīvniekiem un skaņājiem jāuzturas drošā attālumā.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorzāgi drīkst nodot citām personām vai iznomāt tikai tad, ja tās prot ar to rīkoties; ikreiz jādod līdzi lietošanas instrukcija.

Tie, kas strādā ar motorzāgi, nedrīkst būt nogruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem. Tie, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorzāgi.

Ar motorzāgi nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Pārceliet darbu, ja laika apstākļi ir nelabvēlīgi (lietus, sniegs, ledus, vējš) – paaugstināts nelaimes gadījumu risks!

Attiecas tikai uz sirdsdarbības stimulatoru Valkātājiem: šī motorzāga aizdedzes sistēma rada ļoti nelielu elektromagnētisko lauku. Nevar pilnīgi izslēgt ietekmi uz atsevišķu tipu elektriskajiem sirdsdarbības stimulatoriem. Lai novērstu veselības apdraudējumu, STIHL iesaka konsultēties ar ārstejošo ārstu un sirdsdarbības stimulatora ražotāju.

## 2.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Ar motorzāgi drīkst zāgēt tikai koku un no koknes sastāvošus priekšmetus.

Motorzāgi nedrīkst izmantot citiem nolūkiem – nelaimes gadījumu risks!

Nepārveidojiet motorzāģi – tas var apdraudēt drošību. STIHL neuzņemas nekādu atbildību par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai īpašumam, lietojot neatļautas papildierīces.

## 2.3 Apģērbs un aprīkojums

Lietojiet priekšrakstiņiem atbilstīgu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam jābūt mērķtiecīgi izvēlētam un tas nedrīkst traucēt. Valkājet cieši piegulošu apģērbu ar **ieliktniem, kas pasargā no sagriešanās** – kombinēzonu, nevis darba uzsvārci.

Nedrīkst valkāt apģērbu, kas varētu iestrēgt kokos, krūmājos vai motorzāga kustīgajās detaļās. Tāpat nevalkājet šalles, kaklasaites un rotasielas. Garus matus sasieniet un droši nosedziet (ar lakatu, cepuri, ķiveri u.t.t.).



Jāvalkā **piemēroti apavi** ar aizsardzību pret iegriezumiem, rievotu zoli un tērauda ieliktni.



### BRĪDINĀJUMS



Lai mazinātu acu traumu risku, valkājiet cieši piegulošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166 vai sejas aizsargu. Raugieties, lai aizsargbrilles un sejas aizsargs būtu uzlikti pareizi.

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, ausu aizbāžņus.

Valkājiet aizsargķiveri, ja pastāv priekšmetu nokrišanas risks.




Valkājiet izturīgus darba cimdus no izturīga materiāla (piem., ādas).

STIHL piedāvā plašu individuālu aizsargaprīkuma sortimentu.

## 2.4 Transportēšana

Pirms transportēšanas – arī tad, ja tā notiek tikai nelielos attālumos, – vienmēr jāizslēdz motorzāgis, jānofiksē kēdes bremze un jāuzliek kēdes aizsargs. Tādējādi tiks novērsta nejaušas zāga kēdes iedarbināšanas iespēja.



Motorzāgis jāpārnēsā tikai aiz caurules roktura – karstais trokšņa slāpētājs pavērstīs prom no ķermenja, vadsliede uz aizmuguri. Nepieskarīties karstām detalām, sevišķi trokšņu slāpētājam – apdegumu risks!

Transportlīdzekļos: motorzāgis jānodošina pret apgāšanos, bojājumiem, kā arī degvielas noplūdi.

## 2.5 Tīrišana

Plastmasas detaļas tīriet ar drāniņu. Abrazīvi vai kodigi tīrišanas līdzekļi var sabojāt plastmasu.

No tīriet no motorzāga putekļus un netīrumus – neizmantojiet taukus šķīdinošus līdzekļus.

Ja nepieciešams, iztīriet dzesēšanas gaisa atveres.

Motorzāga tīrišanai neizmantojiet augstspiediena tīritājus. Spēcīgā ūdens strūkla var sabojāt motorzāga daļas.

## 2.6 Piederumi

Šim motorzāgim drīkst piemontēt tikai STIHL akceptētus vai tiem tehniskā ziņā līdzvērtīgus instrumentus, vadsliedes, zāga kēdes, kēdes ratus vai papildu piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dilera. Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorzāga bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos instrumentus, vadsliedes, zāga kēdes, kēdes ratus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas šim izstrādājumam un lietotāja vajadzībām.

## 2.7 Degvielas uzpilde

**Benzīns ārkārtīgi viegli uzliesmo – sārgāt no atklātas uguns, neizšķakstīt degvielu, nesmēkēt.**

Pirms degvielas uzpildes jāapstādina motors.

Nedrīkst uzpildīt degvielu, kamēr motors vēl ir karsts – degviela var pārlīt – **ugunsbīstamība!**

Degvielas tvertnes vāks jāatver uzmanīgi, laujot lēnām pazemināties spiedienam tvertnē un raugoties, lai neizšķakstās degviela.

Degvielas uzpilde jāveic tikai labi vēdināmās vietās. Ja degviela izšķakstās, motorzāģis nekavējoties jānotīra. Degviela nedrīkst nonākt uz apģērba, bet, ja tā ir noticis, apģērbs nekavējoties jānomaina.

Motorzāģi sērijevidā var būt aprīkoti ar atšķirīgiem degvielas tvertnes vāciņiem:

#### Tvertnes vāks ar atliecamo loku (bajonetes aizslēgs)



Degvielas tvertnes vāciņu ar atvāžamu stīpu (bajonetes aizslēgu) ieviejojiet pareizi, pagrieziet līdz atdurei un nolokiet stīpu.

Tādā veidā samazināsies risks, ka vibrāciju rezultātā degvielas tvertnes vāciņš atbrīvosies un izplūdis degviela.



Pievērsiet uzmanību hermētiskumam! Ja ir izplūdusi degviela, nedarbiniet motoru – **dzīvībai bīstamu apdegumu risks!**

## 2.8 Pirms darba

Pārbaudiet, vai motorzāģis ir drošā darba kārtībā – ievērojet attiecīgo lietošanas instrukcijas sadalju:

- pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām daļām, piemēram, degvielas tvertnes vāciņam, šķūtēju savienojumiem un manuālajam degvielas sūknim (attiecas tikai uz motorzāģiem ar manuālo degvielas sūknī). Nehermētiskuma vai bojājumu gadījumā motorzāģi nedrīkst iedarbināt – **ugunsbīstamība!** Pirms lietošanas atsākšanas jāuzdod dīlerim veikt motorzāģa remontu.
- Kēdes bremzei, priekšējam roku aizsargam jābūt funkcionējošā stāvoklī.
- Vadsliedei jābūt pareizi piemontētai.
- Zāga kēdei jābūt pareizi nospriegotai.
- Gāzes svirai un gāzes svirais fiksatoram jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pēc atlaišanas atspērīgi jāpārvietojas atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
- Kombinētajai svirai jābūt viegli pārvietojamai stāvoklī **STOP, 0** vai **0**.
- Pārbaudiet, vai aizdedzes vada uzgalis ir stingri nostiprināts – no valīga uzgaļa var rasties

dzirksteles, kas var aizdedzināt izplūdušo degvielas un gaisa maisījumu – **ugunsbīstamība!**

- Neveiciet nekādus vadības un drošības ierīcu pārveidojumus.
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem – bez eļjas un netīrumiņi – tas ir svarīgi, lai motorzāģa vadība būtu droša.
- Pārbaudiet, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas.

Motorzāģi drīkst darbināt tikai tad, kad tas ir pilnīgā darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

## 2.9 Motorzāģa iedarbināšana

Tikai uz līdzennes pamatnes. Ienemiet stabili un drošu stāvokli. Cieši turiet motorzāģi – griešanas aprīkojums nedrīkst pieskarties priekšmetiem un zemei – rotējošā zāga kēde var izraisīt traumas.

Motorzāģi apkalpo tikai viens cilvēks. Neviena cita persona nedrīkst atrasties darba zonā – arī iedarbināšanas brīdi.

Nesāciet darbināt motorzāģi, kad zāga kēde atrodas iezāgējuma vietā.

Motora iedarbināšanai jānotiek vismaz 3 metru attālumā no degvielas uzpildes vietas, un to nedrīkst veikt slēgtā telpā.

Pirms iedarbināšanas nobloķējet kēdes bremzi – rotējoša kēde var izraisīt traumas!

Motoru nedrīkst iedarbināt nepiemērotā veidā – iedarbināšana jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem.

## 2.10 Darba laikā

Vienmēr jāienem droša un stabila poza. Jāievēro īpaša piesardzība, ja koka miza ir slapja – **izslīdēšanas risks!**



001BA087 LA

Motorzāģis visu laiku **stingri jāturbūt ar abām rokām**: ar labo roku jāturbūt aizmugurējais rokturis – tas attiecas arī uz kreisiem. Lai vadīšana būtu drošāka, roktura caurule un rokturis cieši jāaptver ar tīšķiem.

Ja draud briesmas vai ir radusies ārkārtas situācija, nekavējoties izslēdziet motoru – nos piediet kombinēto sviru **STOP, 0** vai **0** virzienā.

Nekad neļaujiet motorzāgim darboties bez uzraudzības.

Jāievēro piesardzība uz apledojuma, mitras virsmas, sniega, slīpas, nelīdzennes virsmas, kā arī uz svaigi zāģētas koksnes vai mizas – **paslīdēšanas risks!**

Eset uzmanīgi pie ceļiem, koku saknēm un grāvjiem – **paklupšanas risks!**

Nestrādājet vienatnē – vienmēr sauciena attālumā jāātrodas otram cilvēkam, kurš nelaimes gadījumā var sniegt palīdzību. Ja darba vietā uzturas palīgpēki, arī viņiem ir jāvalkā aizsargtērs (ķiveri!), un viņi nedrīkst stāvēt tieši zem zāģējamajiem zariem.

Ja tiek lietota dzirdes aizsargierīce, nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība, jo ir samazināta brīdinājuma signālu (kliedzienu, skanas signālu u.c.) dzirdamība.

Lai nepielautu nogurumu un uzmanības zudumu, savlaicīgi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Zāģēšanas laikā radušies putekļi (piemēram, koksnes putekļi), tvaiki un dūmi var būt kaitīgi veselībai. Putekļu veidošanās gadījumā jālieto aizsargmaska ar putekļu filtru.

Kad motors darbojas: zāga kēde vēl kādu brīdi turpina griezties arī pēc gāzes sviras atlaišanas – inerces efekts!

**Nesmēķējet** motorzāgā darbināšanas laikā un tā tiešā tuvumā apkārtnē – **ugunsbīstamība!** No degvielas sistēmas var iztvaikot strauji uzliesmojoši benzīna tvaiki.

Zāga kēde jāpārbauda regulāri, ar nelieliem intervāliem un manāmu izmaiņu gadījumā.

- Apturiet motoru un pagaidiet, līdz zāga kēde pilnībā apstājas.
- Pārbaudiet ierices daļu stāvokli un stiprinājumu.
- Pārbaudiet asumu.

Kad darbojas motors, nepieskarieties zāga kēdei. Ja zāga kēdi bloķē kāds priekšmets, nekavējoties apturiet motoru – tikai tad izņemiet priekšmetu – **savainošanās risks!**

Pirms atstāt motorzāgī, apstādiniet motoru.

Lai nomainītu zāga kēdi, vispirms apturiet motoru. Nejaušas motora iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, koka skaidas, koku miza, sausa zāle, degviela) jāturi drošā attālumā no karsto atgāzu plūsmas un karstā trokšņa slāpētāja – **ugunsbīstamība!** Trokšņa slāpētāji ar katalizatoru var klūt īpaši karsti.

Nekādā gadījumā nedrīkst strādāt bez kēdes elļošanas, tādēļ regulāri pārbaudiet eļļas līmeni tvertnē. Ja eļļas līmenis tvertnē ir pārāk zems, nekavējoties pārtrauciet darbu un uzpildiet kēdes smēreļu – skat. arī sadalju "Kēdes smēreļas uzpildīšana" un "Kēdes elļošanas pārbaude".

Ja uz motorzāgī ir iedarbojusies neparedzēta slooze (piemēram, tas ir bijis pakļauts triecienam vai kritienam), pirms tālākās izmantošanas obligāti jāpārbauda, vai motorzāgā lietošana būs droša – skat. arī sadalju "Pirms darba".

Sevišķu uzmanību pievērsiet degvielas sistēmas hermētiskumam un drošības ierīcu pareizai darbībai. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorzāgī, ja tas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar dīleri.

Nodrošiniet pareizu motora tukšgaitas režīmu, lai zāga kēde pēc gāzes sviras atlaišanas vairs negrieztos. Regulāri pārbaudiet un, ja nepieciešams, pieregulējiet tukšgaitas iestātījumu. Ja zāga kēde tukšgaitas režīmā tomēr griežas, nododiet to labošanā dīlerim.



Tiklīdz motors sāk darboties, motorzāgis izdala toksiskas atgāzes. Šīs gāzes var būt bez smakas un nereādzamas, kā arī saturēt nesadegušus oglūdenražus un benzolu. Nekādās nestrādājet ar motorzāgi slēgtās vai slikti vēdināmās telpās – arī ar zāgiem, kam ir katalizators.

Strādājot grāvjos, iepļakās vai šaurās vietās, vienmēr jābūt nodrošinātai pietiekamai gaisa apmaiņai – **saindēšanās apdraud dzīvību!**

Nelabuma, galvassāpju, redzes traucējumu (piem., samazinātā redzes lauka), dzirdes traucējumu, reiboņa gadījumā, kā arī samazinoties koncentrēšanās spējām, darbs nekavējoties jāpārtrauc – līdztekus visam citam šos simptomas var radīt pārāk augsta atgāzu koncentrāciju – **var notikt nelaimes gadījums!**

## 2.11 Pēc darba

Jānoslāpē motors, jānofiksē kēdes bremze un jāuzliek kēdes aizsargs.

## 2.12 Uzglabāšana

Neizmantošanas laikā motorzāģis jānovieto tā, lai neviens netiku apdraudēts. Jānodrošina motorzāģa aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.

Uzglabājiet motorzāģi drošā vietā, sausā telpā.

## 2.13 Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecīnāms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem ciimdīiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepieciešamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži klūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērumi kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tiršanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

## 2.14 Apkope un remonts

Pirms jebkādiem remonta, tīršanas un apkopes darbiem, kā arī darbiem ar griezējaprīkojumu vienmēr jāapstādina motors. Nejaušas zāģa kēdes iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Izņēmums: karburatora un tukšgaitas regulēšana.

Regulāri jāveic motorzāģa apkope. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir aprakstīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, kā arī viņu rīcībā tiek nodota nepieciešamā tehniskā informācija.

Dīrķst izmantot tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorzāģa bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

Nepārveidojiet motorzāģi – var tikt apdraudēta drošība – **nelaimes gadījumu risks!**

Kad ir nonemts aizdedzes vada uzgalis vai izskrūvēta aizdedzes svece, motorzāģi drīkst iekustināt ar iedarbināšanas ierīci tikai tad, ja kombinētā svira atrodas pozīcijā **STOP, 0** vai **0** – aizdedzes dzirksteles ārpus cilindra rada **ugunsbīstamību!**

Neveiciet apkopi un neuzglabājiet motorizēto ierīci uguns tuvumā – degviela rada **ugunsbīstamību!**

Regulāri pārbaudiet degvielas tvertnes vāciņa hermētiskumu.

Izmantojiet darbdeīgas, STIHL atlautas aizdedzes sveces – skat. sadāļu "Tehniskie dati".

Pārbaudiet aizdedzes vadu (nebojāta izolācija, stingrs pieslēgums).

Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir darba kārtībā.

Nedrīkst strādāt ar bojātu trokšņa slāpētāju vai bez tā – **ugunsbīstamība, dzirdes bojājumu risks!**

Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam – **apdegumu risks!**

Pretvibrācijas elementu stāvoklis ietekmē vibrācijas rādītājus – pretvibrācijas elementi ir regulāri jāpārbauda.

**Pārbaudiet kēdes atbalstu** – ja tas ir bojāts, nomainiet.

### Motors jāizslēdz

- pirms kēdes spriegojuma pārbaudes
- pirms zāģa kēdes spriegošanas
- pirms zāģa kēdes nomaiņas
- pirms darbības traucējumu novēršanas

**Ievērojet asināšanas instrukciju** – drošas un pareizas darbības garantēšanai zāģa kēdei un vadsliedei vienmēr jābūt labā darba kārtībā, zāģa kēdei jābūt pareizi uzasinātai, nosriegotai un kārtīgi ieelītotai.

Zāģa kēde, vadsliede un kēdes rats savlaicīgi jānomaina.

Regulāri pārbaudiet savienojuma cilindru, vai tas ir darba kārtībā.

Uzglabājiet degvielu un kēdes smēreļu šim nolūkam paredzētās un nepārprotami apzīmētās tvertnēs. Uzglabāt tvertnes sausā, vēsā un drošā vietā, kas ir aizsargāta no gaismas un saules stariem.

Kēdes bremzes funkcijas traucējuma gadījumā motors uzreiz jāaptur – **savainošanās risks!** Konsultējieties ar dīleri – neizmantojiet motorzāģi,


kamēr traucējums nav novērists; skat. sadaļu "Kēdes bremze".

### 3 Reakcijas spēki

Visbiežāk sastopamie reakcijas spēki ir šādi: atsitiens, pretsitiens un ievilkšana.

#### 3.1 Atsitiena radītā bīstamība


Atsitiens var radīt nāvējošas grieztas traumas.



001BA038 KN

Atsitiema (Kickback) gadījumā zāgis pēkšni un nekontrolēti var trāpīt lietotājam.

#### 3.2 Atsitiens rodas, piemēram, ja



001BA257 KN

- zāga kēde sliedes augšējās ceturdaļas zonā nekontrolēti saskaras ar koku vai cietu objektu – piemēram, zara nozāgēšanas laikā nejauši pieskaras citam zaram;
- zāga kēde pie sliedes gala nedaudz iestrēgst griezumā.

#### 3.3 "QuickStop" kēdes bremze:


noteiktās situācijās tā samazina savainošanās risku – pašu atsitienu novērst nav iespējams. Kēdes bremzes ieslēgšanas gadījumā zāga kēde uz sekundes daļu apstājas – skat. šīs lietošanas instrukcijas nodaļu "Kēdes bremze".

#### 3.4 Lai samazinātu atsitiena risku:

- strādājiet pārdomāti un pareizi;

- stingri turiet motorzāgi ar abām rokām un drošu tvērienu;
- zāgējot tikai ar pilnu gāzi;
- vērojet sliedes galu;
- Nezāgējiet ar sliedes galu.
- ievērojet piesardzību, zāgējot mazus, sīkstus zarus, zemu pamēžu un atzarus – zāga kēde tajos var iestrēgt;
- Nezāgējiet vairākus zarus vienlaikus;
- nestrādājiet, noliecoties pārāk tālu uz priekšu;
- nezāgējiet virs plecu augstuma;
- ievadiet sliedi iesākta zāgējuma vietā ar visliešlāko piesardzību;
- iezāgējiet tikai tādā gadījumā, ja ir apgūts šāds darba paņēmiens
- pievērsiet uzmanību stumbra novietojumam un radītajiem spēkiem, kas var izraisīt iezāgējuma aizvēršanos un zāga kēdes iestrēgšanu;
- strādājiet tikai ar pareizi uzasinātu un nospriegotu zāga kēdi – dziļuma ierobežotāja atstātums nedrīkst būt pārāk liels;
- lietojet zāga kēdi, kas mazina atsitienu, kā arī vadslēdi ar mazu sliedes galviņu.


#### 3.5 Ievilkšana (A)



001BA037 KN

Ja, zāgējot ar vadslēdes apakšpusi – griezums uz priekšu – zāga kēde iestrēgst vai koksne saskaras ar cielu objektu, motorzāgis var tikt strauji pavilkts stumbra virzienā – **lai to nepieļautu**, vienmēr jābūt droši uzstādītam robainajam aizturim.

#### 3.6 Atsitiens (B)



001BA038 KN

Ja, zāgējot ar vadsliedes augšpusi – griezums uz aizmuguri – zāga kēde iestrēgst vai koksnē saskaras ar cietu objektu, motorzāģis var tikt atsists atpakaļ lietotāja virzienā – **lai no tā izvairītos:**

- vadotnes sliedes augšpusi nedrīkst iespiest;
- Vadsliede zāgējuma vietā nedrīkst sašķebties.

### 3.7 Visielākā piesardzība jāievēro

- zāgējot nokarenus augus;
- zāgējot stumbrus, kas neveiksmīgas krišanas rezultātā ir iespiesti starp citiem kokiem;
- strādājot vējgāzēs.

Šādos gadījumos nedrīkst strādāt ar motorzāģi – jāizmanto greifers, trosu vinča vai traktors.

Brīvi gulošie un brīvi nogrieztie stumbri jāizvelk. To apstrāde pēc iespējas jāveic brīvā vietā.

**Sauskoksne** (sausa, satrupējusi vai mirusi koksne) rada lielu, grūti novērtējamu bīstamību. Bīstamības apzināšanās ir īoti apgrūtināta vai vispār gandrīz neiespējama. Jāizmanto paīgme-hāniemi – troses vinča vai traktors.

Strādājot **ceļu, dzelzceļa līniju, elektrības vadu** u.tml. objektu tuvumā, jāievēro īpaša piesardzība. Ja nepieciešams, par veicamajiem darbiem jāpazīsto policijai, energoapgādes vai dzelzceļa uzņēmumam.

## 4 Darba metodes

Zāgēšanas un koku gāšanas darbus, kā arī jeb-kādus ar tiem saistītos darbus (aizzāgēšanu, atzarošanu u.c.) drīkst veikt tikai speciāli apmācītas personas. Personas, kurām nav pieredzes motorzāģa lietošanā vai kuras nepārvalda attiecīgo darba tehniku, šādus darbus nedrīkst veikt – paaugstināts nelaimes gadījumu risks!

Koku gāšanas darbos jāievēro valstī spēkā esošie noteikumi par koku gāšanas tehniku.


### 4.1 Zāgēšana

Nestrādājiet starta gāzes stāvoklī. Šajā gāzes sviras stāvoklī apgriezienu skaits nav regulējams.

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstākļos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.

Iesācējiem ieteicams pavingrināties apaļkoku zāgēšanu uz kokzāgēšanas stekjiem – skat. sadalū "Tievas koksnes zāgēšana".

Jāizmanto pēc iespējas īsākas vadsliedes: zāga kēdei, vadotnes sliedei un kēdes ratam jābūt pie-mērotiem gan savstarpēji, gan motorzāģim.



Neviena kermeņa daļa nedrīkst atrasties zāga kēdes **darbības zonā**.

motorzāģis no koka jāizvelk tikai ar rotējošu zāga kēdi.

Motorzāģis izmantojams tikai zāgēšanai – nevis koka zaru vai sakņu paresninājumu pacelšanai vai aizsviešanai.

Brīvi nokarājušos zarus nedrīkst nozāgēt no apakšas.

Īpaša piesardzība jāievēro, zāgējot pamežu un jaunus kokus. Tievie dzinumi var iekerties zāga kēdē un tikt pasviesti ierices lietotāja virzienā.

Ievērojiet piesardzību, zāgējot sašķelušos koku – **līdzi parauti koka gabali var izraisīt savainošanos!**

Nedrīkst pieļaut motorzāģa nonākšanu saskarē ar svešķermeniem: akmeniem, naglām u.c., jo šādi priekšmeti var tikt ar spēku aizsviesti un sabojāt zāga kēdi. Motorzāģis var tikt pasists uz augšu – **negadījumu risks!**

Ja rotējošā zāga kēde saduras ar akmeni vai citu cietu priekšmetu, iespējama dzirksteļošana, kā rezultātā noteiktos apstākļos var aizdegties viegli uzliesmojošas vielas un materiāli. Arī izžuvuši augi un krūmi ir viegli uzliesmojoši, jo īpaši karstā un sausā laikā. Ugunsbīstamības apstākļos motorzāģi nedrīkst lietot viegli uzliesmojošu vielu un materiālu, sausu augu vai krūmu tuvumā. Obligāti noskaidrojiet vietējā mežsaimniecības iestādē, vai nepastāv ugunsbīstamība.



Nogāzēs vienmēr jāstāv virs stumbra vai guloša koka vai to sānos. Jāņem vērā, ka stumbri var aizripot.

#### Strādājot augstumā:

- vienmēr lietojiet paceļamas platformas;
- nekad nestrādājiet, stāvot uz kāpnēm vai atrodies kokā;
- nestrādājiet, atrodies nestabilas vietās;
- nekad nestrādājiet virs plecu augstuma;
- nekad nestrādājiet ar vienu roku

Motorzāgi, kas darbojas ar pilnu gāzi, virziet griezumā, un stingri pielieciet robaino aizturi – tikai tad sāciet zāgēt.

Nekad nestrādājiet bez robainā aiztura, zāgis var paraut lietotāju uz priekšu. Robaino aizturi vienmēr uzlieciet droši.

Zāgējuma beigās motorzāgi vairs nedrīkst atbalstīt zāgējuma vietā uz griešanas aprīkojuma. Lietotājam jāuztver motorzāga smaguma spēks – kontroles zaudēšanas bīstamība!

#### Plānas koksnes zāgēšana:



- jāpielieto stabila, izturīga iespīlēšanas ierīce – kokzāgēšanas steķi
- Koku nedrīkst pieturēt ar kāju.
- Citas personas koku nedrīkst ne pieturēt, nedz citādi palīdzēt.

#### Zaru zāgēšana

- Jāizmanto zāga kēde, kas nerada pretsitienu.
- Motorzāgis pēc iespējas jāatbalsta.
- Nedrīkst atzarot, stāvot uz stumbra.
- Nezāgējiet ar sliedes galu.
- Jāseko zariem, kas ir nospriegoti.
- Nezāgējiet vairākus zarus vienlaikus.

#### Nospriegota guļoša vai stāvoša koksne:

obligāti jāievēro pareizā griezumu izdarīšanas secība (vispirms spiedes pusē (1), pēc tam stiepes pusē (2), pretējā gadījumā griešanas aprīkojums var iesprūst zāgējuma vietā vai radīt atsiņienu – **savainošanās risks!**




- ▶ Izdariet slodzes nonemšanas zāgējumu spiedes pusē (1).
- ▶ Izdariet garenzāgējumu stiepes pusē (2).

Veidojot garenzāgējumu no apakšas uz augšu (griezums uz aizmuguri) – **pretsitiena risks!**

#### NORĀDĪJUMS

Gulošs koks zāgējuma vietā nedrīkst skart zemi – pretējā gadījumā sabojāsiet zāga kēdi.

#### Garengriezums:




Zāgēšanas tehnika bez robainā aiztura izmantošanas – ievilkšanas bīstamība – vadsliede jāuzstāda iespējamī šaurā lenķī – esiet īpaši piesardzīgi – paaugstināta pretsitiena bīstamība!

## 4.2 Sagatavošanās koku gāšanai

Koku gāšanas zonā drīkst atrasties tikai tās personas, kas ir iesaistītas koku gāšanā.

Jākontrolē, vai krītošais koks nevienu neapdraud – motora troksnī uzsaucienu var nesadzīrdēt.




Attālumam līdz tuvākajai darba vietai jābūt vismaz 2 1/2 koku garumiem.

#### Koka krišanas virziena un atkāpšanās ceļa noteikšana

Mežaudzē jāizvēlas brīva vieta, kurā koku var nogāzt.

Jāņem vērā:

- koka dabiskā noliece;
- neparasti spēcīgs zarojums, nesimetriska augšana, koka bojājumi;
- vēja virziens un vēja ātrums – stiprā vējā nedrīkst gāzt kokus;
- nogāzes slīpums;
- tuvējie koki;
- sniega slodze;
- koka veselības stāvoklis – sevišķa uzmanība nepieciešama, gāžot kokus ar stumbra bojājumiem vai sauskoksni (sausus, satrupējušus vai mirušus kokus).



#### A Krišanas virziens


#### B Atkāpšanās ceļš (analoģisks evakuācijas ceļam)

- Atkāpšanās ceļi jānosaka katram strādniekiem – apm. 45° slīpi pretēji krišanas virzienam.
- Atkāpšanās ceļi jāattīra, jānovāc šķēršļi.
- Instrumenti un ieřīces jānoliek drošā attālumā – taču ne uz atkāpšanās ceļiem.

- Gāžot kokus, jāatrodas sānus no krītošā stumbra, un pa atkāpšanās ceļu jāatiet atpakaļ tikai sāniski.
- Stāvās nogāzēs atkāpšanās ceļi jāparedz paralēli nogāzei.
- Atkāpjeties, jāņem vērā krītošie zari un vai-naga lielums.

#### Darba zonas sagatavošana pie stumbra


- Darba zona pie stumbra jāattīra no traucējošiem zariem, krūmiem un šķēršļiem – drošas pozīcijas visiem strādniekiem.
- Stumbris pie celma vietas kārtīgi jāattīra (pie-mēram, ar cirvi) – smiltis, akmeni un citi sveškermeņi zāga kēdi padara neaus.



- Jānozāgē lieli sakņu paresnījumi: vispirms lielākais sakņu paresnījums – sākumā jāiezāgē vertikāli, pēc tam horizontāli – tikai tad, ja koks ir vesels.

### 4.3 Aizzāgējums

#### Aizzāgējuma sagatavošana




Aizzāgējums (C) nosaka koka krišanas virzienu.

Svarīgi:

- Aizzāgējumam jābūt krišanas virziena labajā stūrī,
- iespējami tuvu zemei,
- jāiezāgē aptuveni 1/5 līdz maks. 1/3 no stumbra diametra.

### Krišanas virziena noteikšana – ar koku gāšanas līsti pie pārsega un ventilatora korpusa



Šis motorzāģis ir aprīkots ar koku gāšanas līsti pie pārsega un ventilatora korpusa. Izmantojiet šo koku gāšanas līsti.


#### Aizzāģējuma veidošana

Veidojot aizzāģējumu, motorzāģis jānovieto tā, lai aizzāģējums būtu novietots taisnā lenķi attiecībā pret krišanas virzieni.

Veidojot aizzāģējumu, pamatnes iegriezuma (horizontāla iezāģējuma) un augšējā iegriezuma (slīpa iezāģējuma) secībā ir pielaujamās vairākas iespējas – jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie noteikumi par koku gāšanas tehnoloģiju.


- ▶ Jāizveido pamatnes iegriezums (horizontāls zāģējums).
- ▶ Izveidojiet augšējo iegriezumu (slīpo iezāģējumu) apm.  $45^{\circ}$ – $60^{\circ}$  lenķi attiecībā pret pamatnes iegriezumu.

#### Krišanas virziena pārbaude



- ▶ Motorzāģis ar vadsliedi jāiegremdē aizzāģējuma pamatnē. Koku gāšanas līsti jābūt pavērstai paredzētajā koka krišanas virzienā – ja nepieciešams, krišanas virziens jāpiekoriģē, atbilstīgi mainot aizzāģējumu.

### 4.4 Aplievas zāģējumi




Zāģējot garšķedru koksnī, aplievas zāģējumi nepieļauj aplievas atplēšanu, stumbram krītot – aizzāģējuma pamatnes augstumā stumbra abās pusēs jāiezāģē apmēram 1/10 no stumbra diametra – resnākiem stumbriem – ne vairāk kā vadīsliedē platumā.

Slimiem kokiem nevajadzētu veidot aplievas zāģējumus.

### 4.5 Koka gāšanas pēdējā zāģējuma pamatprincipi

#### Izmēri



**Aizzāģējums (C)** nosaka koka krišanas virzienu.

**Nepabeigtais zāģējums (D)** kā šarnīrs vada koku zemes virzienā.

- Nepabeigtā zāģējuma platums: apm. 1/10 no stumbra diametra
- Koka gāšanas pēdējā zāģējuma laikā nekādā gadījumā neaizzāģējet nepabeigto zāģējumu – radīties novirze no paredzamā krišanas virzienā – **var notikt nelaimes gadījums!**
- Satrupējušiem stumbriem jāatslāj platāks nepabeigtais zāģējums.

Izdot **koka gāšanas pēdējo zāģējumu (E)**, koks tiek nogāzts.


- precīzi horizontāli,
- 1/10 (min. 3 cm) no stumbra diametra virs aizzāģējuma (C) pamatnes

**Atbalsta josla (F) vaidrošības josla (G)** atbalsta koku un novērš tā priekšlaicīgu nokrišanu.

- Joslas platums: apm. 1/10 līdz 1/5 no stumbra diametra
- Atbalsta joslu nekādā ziņā koka gāšanas pēdējā zāgējuma laikā nedrīkst aizzāgēt.
- Satrupējušiem stumbriem jāatstāj platāka atbalsta josla.


### Iezāģēšana

- slodzes noņemšanas zāgējumam, garumojot koksni,
- kokgriešanas darbiem,



- jāizmanto zāga kēde, kas nerada pretsitienu, un jāstrādā īpaši piesardzīgi.

1. Vadsliedēs gals jāpietuvina ar apakšpusi – ne ar augšpusi – **atsitiena risks!** Jāiezāgē ar pilnu gāzi, tik dzīli, līdz sliede stumbbrā atrodas dubultplatumā. 2. Lēni jāvirza iegriešanas pozīcijā – **pretsitiena vai atsitiena risks!** 3. iegrieziet piesardzīgi – **pretsitiena risks!**



Ja iespējams, jālieto izzāģēšanas līste. Iezāģēšanas līste un vadsliedēs augšpuse vai apakšpuse atrodas paralēli.

Iezāģēšanas laikā līste palīdz veidot lūzuma vietu paralēli, respektīvi, visās vietās vienādā biezumā. Iezāģēšanas līste jāvirza paralēli izzāģējuma hordai.

### Koku gāšanas kīlis

Koku gāšanas kīlis jālieto pēc iespējas savlaicīgi, respektīvi, līdzko ir sagaidāms, ka griezuma vei-

došana būs apgrūtināta. Kīlis jāievieto iezāgējumā un jāiedzen ar piemērotu instrumentu palīdzību.

Jālieto tikai alumīnija vai plastmasas kīli – nevis tērauda kīli. Tērauda kīli var nopietni sabojāt zāga kēdi un var izraisīt bīstamu pretsitienu.


Jāizvēlas piemēroti kīli atkarībā no koka stumbra diametra un izzāgējuma vietas platumā (analogiski pēdējam zāgējumam (E)).

Izvēlēties pareizo koku gāšanas kīli (ar atbilstīgu garumu, platumu un augstumu) palīdzēs STIHL tirgotājs.

## 4.6 Atbilstīga pēdējā zāgējuma izvēle

Pēdējā zāgējuma izvēle ir atkarīga no tiem pašiem faktoriem, kas bija jāņem vērā, nosakot koka krišanas virzienu un atkāpšanās ceļus.

Tiek izšķirti dažādi šo faktoru izpausmu varianti. Šajā lietošanas instrukcijā tiek aprakstīti tikai divi biežāk sastopamie varianti:




pa kreisi:	normāls koks – vertikāli stāvošs koks ar vienmērīgu vainagu
------------	---

pa labi:	koks ar novirzītu smaguma centru – vainags ir pavērts krišanas virzienā
----------	---

## 4.7 Pēdējais zāgējums ar drošības joslu (normālam kokam)


### A) Tievi stumbri

Šāds pēdējais koka gāšanas zāgējums jāveido, ja stumbra diametrs ir mazāks par motorzāga griezuma garumu.




Pirms koka gāšanas zāģējuma uzsākšanas jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Jāiezāgē koka gāšanas pēdējais zāģējums (E) – vadsliedei jābūt pilnībā iegremdētai.
- ▶ Robainais aizturis jāievieto aiz nepabeigtā zāģējuma un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (1).
  - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz drošības joslai (2).
  - Nedrīkst iezāgēt drošības joslā.



Pirms koka gāšanas zāģējuma uzsākšanas jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Robainais aizturis jānovieto pēdējā zāģējuma augstumā un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Vadsliedes gals ieiet kokā pirms nepabeigtā zāģējuma (1) – motorzāgis jāvada pilnīgi horizontāli un pagriežot pēc iespējas tālu.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (2).
  - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz drošības joslai (3).
  - Nedrīkst iezāgēt drošības joslā.




- ▶ Jāieliek kīlis (3).

Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Drošības josla jāpārķāgē no ārpuses, horizontāli, pēdējā zāģējuma līmenī, turot izstieptās rokās.

#### B) Resni stumbri

Šāds pēdējais zāģējums jāveido, ja stumbra diametrs ir lielāks par motorzāga griezuma garumu.



- ▶ Jāieliek kīlis (6).


Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Drošības josla jāpārķāgē no ārpuses, horizontāli, pēdējā zāģējuma līmenī, turot izstieptās rokās.


## 4.8 Pēdējais zāģējums ar atbalsta joslu (kokam ar novirzītu smaguma centru)

### A) Tievi stumbri

Šāds pēdējais koka gāšanas zāģējums jāveido, ja stumbra diametrs ir mazāks par motorzāga griezuma garumu.




- ▶ Vadsliede jāieliek stumbrā, līdz tā iznāk ārā pretējā pusē!
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums (E) jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (1).
  - precīzi horizontāli,
  - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz atbalsta joslai (2).
  - precīzi horizontāli,
  - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā.



Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- ▶ Atbalsta josla jāpārvāgē no ārpuses, slīpi no augspuses, turot izstieptas rokas.

### B) Resni stumbri




Šāds pēdējais zāģējums jāveido, ja stumbra diametrs ir lielāks par motorzāga griezuma garumu.

- ▶ Robainais aizturis jānovieto aiz atbalsta joslas un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Vadsliedes gals ieiet kokā pirms nepabeigtā zāģējuma (1) – motorzāgis jāvada pilnīgi horizontāli un pagriezot pēc iespējas tālu.
  - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā un nepabeigtā zāģējuma vietā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (2).
  - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz atbalsta joslai (3).
  - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā.

Koka gāšanas pēdējais zāģējums tiek turpināts no stumbra pretējās puses.

Jāraugās, lai otrs zāģējums tiktu veikts tādā pašā augstumā kā pirmais.

- ▶ Robainais aizturis jāievieto aiz nepabeigtā zāģējuma un jālieto par rotācijas centru – motorzāga trajektoriju piemēro pēc iespējas mazāk.
- ▶ Vadsliedes gals ieiet kokā pirms atbalsta joslas (4) – motorzāgis jāvada pilnīgi horizontāli un pagriezot pēc iespējas tālu.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz nepabeigtā zāģējuma vietai (5).
  - Nedrīkst iezāgēt nepabeigtajā zāģējumā.
- ▶ Koka gāšanas pēdējais zāģējums jāizdara līdz atbalsta joslai (6).
  - Nedrīkst iezāgēt atbalsta joslā.




Tieši pirms koka krišanas vēlreiz jāuzsauc "Uzmanību!".

- Atbalsta josla jāpārzāgē no ārpuses, slīpi no augšpuses, turot izstieptas rokas.

## 5 Griešanas komplekts

Zāga kēde, vadsliede un kēdes rats veido griezējaprīkojumu.


Piegādes komplektā iekļautais griezējaprīkojums ir optimāli pieskaņots motorzāgim.



- Zāga kēdes (1), kēdes rata un Rollomatic vadsliedes virziena zvaigznītes solim (t) savstarpēji jāatbilst.
- Zāga kēdes (1) dzenošā posma biezumam (1) jābūt saskaņotam ar vadsliedes (3) rievas platumu.

Savstarpēji neatbilstīgu komponentu kombinēšana jau pēc neilga ekspluatācijas laika var izraisīt neatgriezeniskus griešanas aprīkojuma bojājumus.

## 5.1 Kēdes aizsargs




Piegādes komplektācijā iekļauts griešanas aprīkojumam atbilstīgs kēdes aizsargs.

Ja vienam motorzāgim tiek izmantotas dažāda garuma vadsliedes, vienmēr jālieto atbilstīgs kēdes aizsargs, kas pilnībā nosedz visu vadsliedi.


Uz kēdes aizsarga sānos ir iespiesta informācija par to, kāda garuma vadsliedēm tas ir paredzēts.

## 6 Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes spriegošana no sāniem)

### 6.1 Kēdes rata pārsega demontāža




- Noskrūvējet uzgriezni un nonemiet kēdes rata pārsegu.




- ▶ Skrūvi (1) grieziet pa kreisi, līdz spriegošanas aizbīdnis (2) kreisajā pusē pieklaujas korpusa rievai.

## 6.2 Kēdes bremzes atlaišana



- ▶ Rokas norobežotāju velciet roktura caurules virzeniā, līdz dzirdams "klikšķis" – kēdes bremze ir atlaista.


## 6.3 Zāga kēdes uzlikšana



### BRĪDINĀJUMS

Uzvelciet aizsargcimdus – savainojumu bīstamība aso griezējzobu dēļ.

- ▶ Uzlieciet zāga kēdi – sāciet ar sliedes galu.




- ▶ Vadsliedi uzlieciet pāri skrūvēm (1) – zāga kēdes griezējmalām jābūt vērstām pa labi.
- ▶ Fiksācijas urbumbu (2) pārlieciet pāri spriegošanas aizbīdņa rēdzei – kēdi vienlaicīgi lieciet pāri kēdes ratam (3).

- ▶ Skrūvi (4) grieziet pa labi, līdz zāga kēde apakšā vēl nedaudz nokarājas, bet vadošo elementu izcilīnus ieliciet sliedes rievā.
- ▶ Uzlieciet atpakaļ kēdes rata pārsegū – un uzgriezni nedaudz pievelciet ar roku.
- ▶ tālāk: skatīt nodalā "Zāga kēdes spriegošana".


## 7 Vadotnes un zāga kēdes montāža (zāga kēdes ātrā spriegošana)

### 7.1 Kēdes rata pārsega demontāža




- ▶ Atlieciet rokturi (1) (līdz tas nofiksējas).
- ▶ Spārnuzgriezni (2) pagrieziet pa kreisi, līdz tas brīvi karājas kēdes rata pārsegā (3).
- ▶ Noņemiet kēdes rata pārsegu (3).


### 7.2 Spriegošanas paplāksnes montāža



- ▶ Noņemiet spriegošanas paplāksni (1) un apgrieziet to otrādi.




- Izskrūvējet skrūvi (2).



2310BA016 KN


- Spriegošanas paplāksni (1) un vadsliedi (3) novietojiet vienu pret otru.



2310BA017 KN

- lelieciet un pievelciet skrūvi (2).


### 7.3 Kēdes bremzes atlaišana



001BA186 KN

- Rokas norobežotāju velciet roktura caurules virzienā, līdz dzirdams "klikšķis" – kēdes bremze ir atlaista.

### 7.4 Zāga kēdes uzlikšana




181BA012 KN

#### BRĪDINĀJUMS


Uzvelciet aizsargcimdus – savainojumu bīstamība aso griezējzobu dēļ.

- Uzlieciet zāga kēdi – sāciet ar sledes galu – sekojiet spriegošanas paplāksnes un griezējmalu stāvoklim.
- Pagrieziet spriegošanas paplāksni (1) līdz atdurei pa labi.
- Vadsliedi pagrieziet tā, lai spriegošanas paplāksne būtu vērsta pret lietotāju.




181BA013 KN

- Zāga kēdi uzlieciet pāri kēdes ratam (2).
- Vadsliedi pārbīdiet pāri bultskrūvei ar apcilni (3), aizmugurējās bultskrūves galvai jābūt redzamai no gareniskā iegriezuma.




- ▶ Vadošo elementu ievietojiet sliedes rievā (skaitīt bultu), bet spriegošanas paplāksni līdz atdurei pagrieziet pa kreisi.
- ▶ Uzlieciet kēdes rata pārsegū, vadotnu izvirzījumus iebīdot motora korpusa atverēs.



- Uzliekot kēdes rata pārsegū, spriegotājzvaigznītes un spriegošanas paplāksnes zobiem jāatrodas savstarpējā sazobē, ja nepieciešams,
- ▶ nedaudz pagrieziet spriegotājzvaigznīti (4), līdz kēdes rata pārsegū iespējams aizbīdīt līdz galam pret motora korpusu.
  - ▶ Atlieciet rokturi (5) (līdz tas nosifikējas).
  - ▶ Uzlieciet spārnuzgriezni un nedaudz pievelciet.
  - ▶ tālāk: skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegošana".

## 8 Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes spriegošana no sāniem)




Zāga kēdes papildu spriegošana darba laikā:

- ▶ Apturiet motoru.
- ▶ Atskrūvējiet uzgriežņus.
- ▶ Turot aiz gala, paceliet vadsliedi.
- ▶ Ar skrūvgriezi grieziet skrūvi (1) pa labi, līdz zāga kēde pieklaujas sliedes apakšai.
- ▶ Paceliet vēl vadsliedi un stingri pievelciet uzgriežņus.
- ▶ tālāk: skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegojuma pārbaude".

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā!

- ▶ Biežāk pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam".

## 9 Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes ātrā spriegošana)



Zāga kēdes papildu spriegošana darba laikā:


- ▶ Apturiet motoru
- ▶ Atlokiet spārnuzgriežņa rokturi un atskrūvējiet spārnuzgriezni
- ▶ Pagrieziet spriegotājzvaigznīti (1) līdz atdurei pa labi
- ▶ Spārnuzgriezni (2) stingri pievelciet ar roku

- lelokiet spārnuzgriežņa rokturi
- tālāk: skatīt "Zāga kēdes spriegojuma pārbaude"

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā!

- Biežāk pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam"

## 10 Zāga kēdes spriegojuma pārbaude



- Apturiet motoru.
- Uzvelciet aizsargcimdus.
- Zāga kēdei jāpieķaujas sliedes apakšpusei – un, kad atbrīvota kēdes bremze, velket ar roku, kēdei viegli jāpārvietoja pa vadsliedi.
- Ja nepieciešams, veiciet zāga kēdes atkārtotu spriegošanu.

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

- Biežāk pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam".

## 11 Degviela

Motora darbināšanai jālieto benzīna un motoreļļas maisījums.



### BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no degvielas nokļūšanas tieši uz ādas un degvielas tvaiku ieelpošanas.

### 11.1 STIHL MotoMix

STIHL iesaka lietot STIHL MotoMix. Šis gatavais degvielas maisījums nesatur benzolu un svinu, izceļas ar augstu oktānskaitli un vienmēr nodrošina pareizo maisījuma attiecību.

Lai nodrošinātu maksimālu iekārtas kalpošanas ilgumu, STIHL MotoMix ir sajaukts ar STIHL divtaktu motoreļļu HP Ultra.

MotoMix nav pieejams visos tirgos.

### 11.2 Degvielas samaisīšana

#### NORĀDĪJUMS

Nepiemērotas ekspluatācijas vielas vai no noteikumiem atšķirīga maisījuma attiecība var radīt piedziņas mehānisma bojājumus. Zemas kvalitātes benzīns un motoreļļa var sabojāt motoru, blīv-gredzenus, cauruļvadus un degvielas tvertni.

#### 11.2.1 Benzīns

Drīkst izmantot tikai **kvalitatīvu benzīnu**, kura oktānskaitlis ir vismaz 90 RON, kas nesatur svinu vai ir etilēts.

Benzīns, kura spirta satura ir lielāks par 10 %, var radīt darbības traucējumus motoros ar manuāli regulējamu karburatoru, un tādēļ to nevajadzētu lietot šādu motoru ekspluatācijai.

Motori ar M-Tronic pilnu jaudu sasniedz ar benzīnu, kura spirta satura ir līdz 25 % (E25).

#### 11.2.2 Motoreļļa

Pašam maisot degvielu, atļauts lietot tikai STIHL divtaktu motoreļļu vai citu augstas veikspējas motoreļļu, kas atbilst šādām klasēm: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vai ISO-L-EGD.

STIHL nosaka obligāti lietot divtaktu motoreļļu STIHL HP Ultra vai līdzvērtīgu augstas veikspējas motoreļļu, lai garantētu izmešu robežvērtības visu ražojuma lietošanas ilgumu.

#### 11.2.3 Maisījuma attiecība

izmantojot STIHL divtaktu motoreļļu 1:50; 1:50 = 1 daļa eļļas + 50 daļas benzīna

#### 11.2.4 Piemēri

Benzīna daudzums	STIHL divtaktu eļļa 1:50	
Litri	Litri	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- Degvielai piemērotā kannā vispirms jāielej motoreļļa, pēc tam benzīns un kārtīgi jāsa-maisa.

## 11.3 Degvielas maisījuma uzglabāšana

Uzglabāt tikai degvielai piemērotās tvertnēs, drošā, sausā un vēsā vietā, kas ir aizsargāta pret gaismas un saules staru iedarbību.

**Degvielas maisījums noveco** – jāsamaisa tikai tik daudz, cik var izlietot dažās nedēļās. Degvielas maisījumu nedrīkst uzglabāt ilgāk par 30 dienām. Gaismas, saules, zemas vai augstas temperatūras iedarbībā degvielas maisījums ātrāk var kļūt nederīgs lietošanai.

Taču STIHL MotoMix var bez problēmām uzglabāt līdz pat 2 gadiem.

- Pirms iepildīšanas degvielas maisījuma kanna kārtīgi jāsakrata.



### BRĪDINĀJUMS

Kannā var veidoties spiediens – atveriet piesardzīgi.


- Degvielas tvertne un kanna laiku pa laikam kārtīgi jāiztira.

Degvielas atliekas un tīrišanai izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši noteikumiem un apkārtējās vides aizsardzības prasībām!

## 12 Iepildiet degvielu



### 12.1 Ierīces sagatavošana




- Pirms degvielas iepildīšanas, jānotīra vāks un tā apkārtne, lai degvielas tvertnē neiekļūtu nefīrumi.
- Novietojiet ierīci tā, lai vāks būtu vērsts uz augšu.

### 12.2 Dažādi markējumi pie tvertnes vāciņa

Uz tvertņu vāciņiem un degvielas tvertnēm var būt dažādi markējumi.


Atkarībā no versijas tvertnes vāciņš un degvielas tverne var būt ar markējumu vai bez tā.




pa kreisi:	tvertnes vāciņš – bez markējumiem
pa labi:	tvertnes vāciņš ar markējumu uz paša vāciņa un degvielas tvertnes

### 12.3 Tvertnes vāciņš bez markējuma


#### 12.3.1 Atvēršana



- Paceliet loku, līdz tas ir novietots vertikāli.



- Grieziet tvertnes vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam (apm. 1/4 apgrieziena).



001BA224 KN

- Noņemiet tvertnes vāciņu.


### 12.3.2 Iepildiet degvielu.

Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.

STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas uzpildes sistēmu (papildu piederums).

- Iepildiet degvielu.


### 12.3.3 Aizvēšana



001BA220 KN


Stīpa atrodas vertikāli:

- uzlieciet tvertnes vāciņu – pozīcijas atzīmēm uz vāciņa un uz iepildīšanas īscaurules jāsakrīt.
- Pies piediet tvertnes vāciņu uz leju līdz atdurei.



001BA221 KN


- Turiet tvertnes vāciņu nospiestu un grieziet to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tasnofiksējas.



001BA222 KN


- Aizveriet loku līdz atdurei.

### 12.3.4 Fiksācijas pārbaude



001BA223 KN

- Loka smailei pilnībā jāatrodas rievā (bulta).




001BA225 KN

- Satveriet tvertnes vāciņu – tas ir pareizi noliksts, ja to nevar ne pakustināt, ne noņemt.


### 12.3.5 Ja tvertnes vāciņu var pakustināt vai noņemt

tvertnes vāciņa apakšdaļa ir sagriezusies attiecībā pret augšdaļu:



001BA227 KN

- pa kreisi: tvertnes vāciņa apakšdaļa ir sagriezusies  
 pa labi: tvertnes vāciņa apakšdaļa atrodas pareizā pozīcijā



001BA226 KN



001BA234 KN

- ▶ Uzlieciet tvertnes vāciņu un grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam tik ilgi, līdz tas ieķeras iepildes ūscaurules ligzdā.
- ▶ Turpiniet griezt pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam (apm. 1/4 apgrieziena) – tādā veidā tvertnes vāciņa apakšdaļa tiek sagriezta pareizā pozīcijā.
- ▶ Pagrieziet tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja kustības virzienā un aizveriet – skatīt sadaļā "Aizvēršana" un "Fiksācijas pārbaude"


## 12.4 tvertnes vāciņš ar markējumu

### 12.4.1 Atvēršana



001BA236 KN

- ▶ Atlokiet stīpu.




001BA232 KN



001BA234 KN

- ▶ Pagrieziet tvertnes vāciņu (apm. 1/4 apgrieziena).

Marķējuma atzīmēm uz tvertnes vāciņa un degvielas tvertnes jāsakrīt.



001BA237 KN

- ▶ Noņemiet tvertnes vāciņu.


### 12.4.2 Lepildiet degvielu.

Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.

STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas uzpildes sistēmu (papildu piederums).


- ▶ Lepildiet degvielu.

### 12.4.3 Aizvēršana




Stīpa atrodas vertikāli:

- ▶ uzlieciet tvertnes vāciņu – markējuma atzīmēm uz vāciņa un uz degvielas tvertnes jāsakrīt.
- ▶ Piespiediet tvertnes vāciņu uz leju līdz atturei.




001BA233 KN

- Turiet tvertnes vāciņu nospiestu un grieziet to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tas nosifikējas.




001BA231 KN

Tad markējuma atzīmes uz tvertnes vāciņa un degvielas tvertnes sakritīs.



001BA235 KN

- Pielokiet stūpu.




001BA241 KN

Tvertnes vāciņš ir noblokēts.

#### 12.4.4 Ja tvertnes vāciņu nevar nosifikēt attiecībā pret degvielas tvertni


tvertnes vāciņa apakšdaļa ir sagriezusies attiecībā pret augšdaļu.

- Tvertnes vāciņš jānoņem no degvielas tvertnes un jāskatās uz to no augšas.



001BA238 KN

pa kreisi:	sagriezusies tvertnes vāciņa apakšdaļa – iekšējā markējuma atzīme (1) nesakrīt ar ārējo markējuma atzīmi
pa labi:	tvertnes vāciņa apakšdaļa pareizā pozīcijā – iekšējā markējuma atzīme atrodas zem stūpas. Tā nesakrīt ar ārējo markējuma atzīmi.



001BA239 KN

- Uzlieciet tvertnes vāciņu un grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam tik ilgi, līdz tas ieķeras iepildes īscaurules ligzdā.
- Turpiniet griezt pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam (apm. 1/4 apgrieziena) – tādā veidā tvertnes vāciņa apakšdaļa tiek sagriezta pareizā pozīcijā.
- Pagrieziet tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja kustības virzienā un aizveriet – skat. sadaļu "Aizvēršana".

### 13 Kēdes eļļa

Automātiskai, nepārtrauktai zāga kēdes un vadotnes sliežu eļļošanai jālieto tikai ekoloģiski nekaītīga augstas kvalitātes kēžu eļļa – vislabāk ieteicams izvēlēties STIHL BioPlus ar ūsu bioloģiskās noārdīšanās laiku.

**NORĀDĪJUMS**

Bioloģiskajai kēžu eļļai jābūt pietiekami noturīgai pret novecošanu (jāizvēlas, piemēram, STIHL BioPlus). Eļļa ar nepietiekamu noturību pret novecošanu ir tendēta uz ātru sasvekošanos. Tā rezultātā veidojas stingras, grūti noturāmas nogulsnes, jo tāpēcī kēdes piedziņas zonā un pie zāga kēdes, kas var novest pat pie eļļas sūkņa nobloķēšanās.


Zāga kēdes un vadotnes sliežu kalpošanas ilgumu būtiski ietekmē smēreļļas īpašības, tādēļ jālieto tikai speciāla kēžu eļļa.

**BRĪDINĀJUMS**

Nedrīkst lietot vecu eļļu! Veca eļļa, nonākot ilgstošā saskarē ar ādu, var izraisīt ādas vēzi, turklāt rada kaitējumu apkārtējai videi!

**NORĀDĪJUMS**

Vecai eļļai nepiemīt nepieciešamās eļļošanas īpašības, un kēdes eļļošanai tā nav derīga.

**14 Iepildiet kēdes eļļu****14.1 Ierīces sagatavošana**

- ▶ Pamaigliji noturiet tvertnes vāciņu un tā apkārtni, lai eļļas tvertnē neiekļūtu netīrumi.
- ▶ Novietojiet ierīci tā, lai tvertnes vāks atrastos augšpusē.
- ▶ Atveriet tvertnes vāciņu.

**14.2 Iepildiet kēdes eļļu.**

- ▶ Kēdes eļļu iepildiet katru reizi, kad tiek iepildīta degviela.


Iepildot, neizlaiстiet kēdes eļļu un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.

STIHL iesaka izmantot STIHL kēdes eļļas iepildīšanas sistēmu (papildu piederums).

- ▶ Noslēdziet tvertnes vāciņu.

Pēc tam, kad beigusies degviela, eļļas tvertnē vēl jābūt kēdes eļļas atlikumam.

Ja eļļai daudzums eļļas tvertnē nesamazinās, var rasties smēreļļas padoves traucējums: jāpārbauda kēdes eļļošana, jāatlīra eļļas kanāli, vajadzības gadījumā jāgriežas pie dileru. STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dilerim.

**15 Pārbaudiet kēdes eļļojumu**

Zāga kēdei ir jābūt vienmēr nedaudz ieziestai ar eļļu.

**NORĀDĪJUMS**


Nekad nestrādājiet bez kēdes eļļošanas! Darbinot sausu zāga kēdi, griezējinstruments ūsā laikā tiks nelabojami sabojāts. Pirms darba sākšanas vienmēr pārbaudiet kēdes eļļojuma un eļļas tvertnes stāvokli.

Katrai jaunai kēdei ir nepieciešams 2 līdz 3 minūšu ieskrišanās laiks.

Pēc iestrādāšanās jāpārbauda un, ja nepieciešams, jākoriģē kēdes nospriegojums – skat. sadaļu "Zāga kēdes nospriegojuma pārbaude".

**16 Kēdes bremze**


## 16.1 Zāga kēdes bloķēšana



- ārkārtas gadījumā
- startējot
- tukšgaitā

Ar kreiso roku paspiediet roku aizsargu sliedes gala virzienā – vai jaūjet tam notikt automātiski zāga atsitiena rezultātā: zāga kēde tiek nobloķēta un apstājas.

## 16.2 Atlaidiet kēdes bremzi



- Pavelciet rokas aizsargu uz roktura caurules pusi.

### NORĀDĪJUMS

Pirms gāzes sviras aktivēšanas (izņemot funkciju pārbaudi) un pirms zāģēšanas kēdes bremze jāatbrīvo.

Palielināti motora apgriezieni ar bloķētu kēdes bremzi (zāga kēde nekustas) jau pēc ūsa laika izraisa piedziņas mehānisma un kēdes piedziņas (sajūga, kēdes bremzes) bojājumus.

Kēdes bremze tiek automātiski aktivēta pietiekamai spēcīga zāga atsitiena gadījumā – roku aizsarga masas inceres rezultātā. Roku aizsargs pārvietojas uz priekšu sliedes gala virzienā – arī tad, ja kreisā roka neatrodas pie roktura caurules aiz roku aizsarga, piemēram, koka nozāģēšanas laikā.

Kēdes bremze darbosies tikai tad, ja pie roku norobežotāja nekas netiks mainīts.

## 16.3 Kēdes bremzes bremzes darbības pārbaude

Katra reizi pirms darba uzsākšanas: motoram darbojoties tukšgaitā, nobloķējet zāga kēdi (roku aizsargs sliedes gala virzienā) un īslaicīgi (maks. 3 sekundes) dodiet pilnu gāzi – zāga kēde nedrīkst griezties līdzī. Roku aizsargam jābūt tīram un jākustas viegli.

## 16.4 Kēdes bremzes apkope

Kēdes bremze nolietojas berzes (dabiskā nodiluma) dēļ. Lai tā spētu izpildīt savu funkciju, apmācītam personālam regulāri jāveic tās tehniskā apkope. STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL tirgotājam. Jāievēro šādi intervāli:

Pilna laika ekspluatācija	reizi ceturksnī
Nepilna laika ekspluatācija	reizi pusgadā
Neregulāra izmantošana:	Reizi gadā



## 17 Ekspluatācija ziemas apstākļos



### 17.1 Ziema aizbīdnis (tikai MS 211)

Ja temperatūra ir zemāka par +10 °C:

- Demontējiet apvalku – skatīt nodalā "Apvalks".



► Aizbīdni, kas atrodas līdzās aizdedzes svecei, ar kombinēto atslēgu pagrieziet par  $45^\circ$  pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

- 1 ekspluatācijai ziemas apstākļos
  - 2 ekspluatācijai vasaras apstākļos
- Uzmanījiet apvalku – skatīt nodajā "Apvalks".

Tagad no cilindra apkārtnes uz karburatoru izstrāvos siltais gaiss – karburators neapledos.


### NORĀDĪJUMS

Kad temperatūra ir augstāka par  $+20^\circ\text{C}$ , aizbīdi noteikti pārvietojiet atpakaļ atbilstoši ekspluatācijai vasaras apstākļos!

Motora darbības traucējumu bīstamība – pārkarsašana!

## 17.2 Noseglāksnes montāža

(papildu piederums, nav pieejams modeļiem ar ErgoStart)




- Uzlieciet noseglāksni (1) un piestipriniet ar skrūvēm (2).
- Ja motorzāģis ir ļoti atdzisis, pēc iedarbināšanas laujiet tam darboties, līdz motors sasniedz darba temperatūru.

**Tikai MS 211:** Izmantojot noseglāksni, ziemas aizbīdnis var būt noregulēts atbilstoši ekspluatācijai ziemas apstākļos **vai** ekspluatācijai vasaras apstākļos. Ja temperatūra nokrītas zemāka par  $+10^\circ\text{C}$ , aizbīdi pārvietojiet atbilstoši ekspluatācijai ziemas apstākļos.

## 18 Motora iedarbināšana un apturēšana

### 18.1 Kombinētās sviras stāvokļi



001BA140 KN

**Stop 0** – motors izslēgts – aizdedze ir izslēgta.

**Darba stāvoklis I** – motors darbojas vai var sākt darboties.

**Starta gāze** – šajā stāvoklī tiek iedarbināts silts motors – nospiežot gāzes sviru, kombinētā svira pārlec darba stāvoklī.

**Starta vārsts ciet** – šajā stāvoklī tiek iedarbināts auksts motors.

### 18.2 Kombinētās sviras iestatījumi

Lai kombinēto sviru no darba stāvokļa I pārvietotu stāvoklī "Starta vārsts ciet" , vienlaicīgi jānospiež un jāturi gāzes sviras fiksators un gāzes svira – iestatiet kombinēto sviru.

Lai iestatītu starta gāzes stāvoklī, kombinēto sviru vispirms pārvieto stāvoklī "Starta vārsts ciet" , pēc tam kombinēto sviru iespiež starta gāzes stāvoklī.

Pāreja starta gāzes stāvoklī ir iespējama tikai no stāvokļa "Starta vārsts ciet" .

Nospiežot gāzes sviras fiksatoru un vienlaicīgi viegli pieskaroties gāzes svirai, kombinētā svira no stāvokļa "Starta gāze" pārlec darba stāvoklī I.

Lai izslēgtu motoru, pārvietojiet kombinēto sviru Stop 0 stāvoklī.

### 18.2.1 Stāvoklis "Starta vārsts ciet"

- ja motors ir auksts
- ja pēc iedarbināšanas, piedodot gāzi, motors beidz darboties
- ja tvertne bijusi izstrādāta tukša (motors beidzis darboties)

### 18.2.2 "Starta gāzes"

- ja motors ir silti (kad motors ir darbojies apm. vienu minūti)
- pēc pirmās aizdedzes
- pēc degkameras ventilēšanas, ja motors bijis pārpludināts

## 18.3 Degvielas sūknis


Degvielas sūknā pogu iespiediet vairākas reizes

- arī tad, ja poga vēl ir piepildīta ar degvielu:
- iedarbinot pirmo reizi
- ja tvertne bijusi izstrādāta tukša (motors beidzis darboties)

## 18.4 Motorzāga turēšana

Pastāv divas iespējas, kā turēt motorzāgi tā iedarbināšanas laikā.

### 18.4.1 Uz zemes




- Novietojiet motorzāgi stabili uz zemes – ieņemiet drošu stāvokli – nedrīkst pieļaut zāga

kēdes saskari ar jebkādiem priekšmetiem, kā arī ar zemi.

- Ar kreiso roku turiet roktura cauruli, spiediet motorzāgi stingri pie zemes – īkšķis zem roktura caurules.
- Ar labo kāju uzkāpiet uz aizmugurējā roktura.


### 18.4.2 Starp ceļiem vai augšstilbiem



- Iespiediet aizmugurējo rokturi starp ceļiem vai augšstilbiem.
- Ar kreiso roku turiet roktura cauruli – īkšķis zem roktura caurules.

## 18.5 Darbināšana

### 18.5.1 Standarta modeļi



- Ar labo roku lēnām izvelciet palaidējtroši līdz atdurei un tad ātri un spēcīgi pavelciet to ārā – to darot, roktura cauruli spiediet uz leju, trosi nedrīkst izvilkāt līdz galam – **tā var pārtrūkt!**  
Palaidējtrosei nedrīkst laut ātri ievilkties – ievadiet to atpakaļ vertikāli, lai tā pareizi uztītos.

Ja motors ir jauns vai tīcis ilgstoši uzglabāts, ierīcēm, kam nav papildu manuālā degvielas sūkņa, var būt nepieciešama vairākkārtēja palaidējtrošes izvilkšana – līdz tiek padots pietiekams daudzums degvielas.

### 18.5.2 Modeļi ar ErgoStart



#### BRĪDINĀJUMS

Šīs ierīces iedarbināšana ir ārkārtīgi vienkārša un viegla, to spēj paveikt arī bērni – **var notikt nelaimēs gadījums!**

Noteikti jānovērš iespēja, ka bērni vai citas nekompetentas personas varētu mēģināt iedarbināt ierīci:

- darba pārtraukumos ierīce ikreiz jāuzrauga.
- Pēc darba ierīce jāuzglabā drošā vietā.

ErgoStart uzkrāj motorzāga iedarbināšanai nepieciešamo enerģiju. Šī iemesla dēļ starp motora palaidi un iedarbināšanu var paitet dažas sekundes.

Modeljiem ar ErgoStart pastāv divas iedarbināšanas iespējas:

- ar labo roku lēni un vienmērīgi izvelciet palaidējtroši – **vai** – ar labo roku izvelciet palaidējtroši, vairākkārt izzdarot nelielus, īsus palaišanas gājienus, ikreiz izvelkot tikai nelielu troses posmu.
- iedarbināšanas laikā roktura cauruli spiediet uz leju – trosi nedrīkst izvilkāt līdz galam – **tā var pārtrūkt!**
- Palaidējtrosei nedrīkst laut ātri ievilkties – ievadiet to atpakaļ vertikāli, lai tā pareizi uztītos.

## 18.6 Motorzāga iedarbināšana




#### BRĪDINĀJUMS

Motorzāga darbības zonā nedrīkst uzturēties citas personas.


- Ievērojet darba drošības noteikumus.

### 18.6.1 Modeļi ar degvielas sūknī



- Degvielas sūkņa degvielas padeves pogu nos piediet vismaz piecas reizes – arī tad, ja poga vēl ir piepildīta ar degvielu.

## 18.6.2 Vsiem modeļiem



- Rokas aizsargu (1) spiediet uz priekšu – zāga lēde ir bloķēta.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu gāzes sviras fiksatoru (2) un gāzes sviru – iesatiet kombinēto sviru (3).

### Stāvoklis "Starta vārsts ciet"

- ja motors ir auksts (arī tad, ja pēc iedarbināšanas, piedodot gāzi, motors beidzis darboties)


### "Starta gāzes" stāvoklis

- ja motors ir silti (kad motors ir darbojies apm. vienu minūti)
- Turiet un iedarbiniet motorzāgi.


## 18.7 Pēc pirmās aizdedzes

- Kombinēto sviru pārvietojiet "Starta gāzes" stāvoklī.
- Turiet un iedarbiniet motorzāgi.

## 18.8 Tiklīdz motors sāk darboties



- Nospiediet gāzes sviras fiksatoru un īslaicīgi pieskarieties gāzes svirai (4), kombinētā svira (3) pārlec darba stāvoklī I, un motors sāk darboties tukšgaitā.



- Pavelciet rokas aizsargu uz roktura caurules pusī.

Kēdes bremze ir atbrīvota – motorzāģis ir gatavs darbam.

### NORĀDĪJUMS

Dodiet gāzi tikai pēc tam, kad kēdes bremze ir atbrīvota. Palielināti motora apgriezieni, kad ir bloķēta kēdes bremze (zāga kēde nekustas), jau pēc īsa laika izraisa sajūga un kēdes bremzes bojājumus.

## 18.9 Loti zemā temperatūrā

- Laujiet motoram īsu brīdi darboties ar nelieliem apgriezieniem.

## 18.10 Motora apturēšana

- Pārvietojiet kombinēto sviru stop 0 stāvoklī.

## 18.11 Ja motors "nelec"

Ja pēc pirmās aizdedzes kombinētā svira no stāvokļa "Starta vārsts ciet" |- savlaicīgi netika pārvietota stāvoklī "Starta gāze" )\, motors, iespējams, ir pārpludināts.

- Pārvietojiet kombinēto sviru stop 0 stāvoklī.
- Demontējet aizdedzes sveci – skatīt nodaļā "Aizdedzes svece".
- Izžāvējet aizdedzes sveci.
- Vairākas reizes izvelciet palaidējtos – lai izvēdinātu degkameru.
- Iemontējet atpakaļ aizdedzes sveci – skatīt nodaļā "Aizdedzes svece".
- Pārvietojiet kombinēto sviru "Starta gāzes" )\, stāvoklī – arī tad, ja motors ir auksts.
- Atkārtoti iedarbiniet motoru.

## 19 Norādījumi darbam

### 19.1 Uzsākot darbu pimmoreiz

Jauno ierīci līdz trešajai degvielas tvertnes piepildīšanas reizei ar lieliem apgriezieniem nedarbiņiet bez slodzes, lai piestrādes laikā nerastos papildu noslogojums. Piestrādes laikā kustīgajām detaļām ir savstarpēji jāpiestrādājas – piedziņas mehānismā ir palielināta berzes pretestība.

Motors sasniedz savu maksimālo jaudu pēc darba laika, kas vajadzīgs lai izlietotu 5 līdz 15 reizes uzpildītu degvielas tvertni.

## 19.2 Darba laikā

### NORĀDĪJUMS

Karburatoru nenoregulējet par liesu, lai iegūtu domājami lielāku jaudu – citādi motoram var rasties bojājumi – skatīt nodaļā "Karburatora iesstatīšana".

### NORĀDĪJUMS

Dodiet gāzi tikai pēc tam, kad kēdes bremze ir atbrīvota. Palielināti motora apgriezieni, kad ir bloķēta kēdes bremze (zāga kēde nekustas), jau pēc īsa laika izraisa piedziņas mehānisma un kēdes piedziņas (sajūga, kēdes bremzes) bojājumus.

### 19.2.1 Kēdes spriegojums jākontrolē biežāk

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegšana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

### 19.2.2 Aukstā stāvoklī

Zāga kēdei jāpiekļaujas sliedes apakšpusē, taču, velket ar roku, tai jākustas pāri vadsliedei. Ja nepieciešams, kēdi nospriegojiet atkārtoti – skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegšana".

### 19.2.3 Darba temperatūrā

Zāga kēde izstiepjas un nokarājas. Vadošie elementi sliedes apakšpusē nedrīkst būt redzami no rievas – pretējā gadījumā zāga kēde varētu nolēkt. Atkārtoti nospriegojiet zāga kēdi – skatīt nodaļā "Zāga kēdes spriegšana".

### NORĀDĪJUMS

Atdziestot, zāga kēde savelkas. Zāga kēde, kas nav atspriegota, var sabojāt kloķvārpstu un gultni.

### 19.2.4 Pēc ilgāka darba pilnas slodzes režīmā

Laujiet motoram neilgu laiku darboties tukšgaitā, lai lielāko siltuma daudzumu novadītu ar dzesējošā gaisa plūsmu, nodrošinot, ka piedziņas mehānisms detaļas (aizdedzes iekārta, karburators) netiktu termiski ekstremāli pārslogotas.

## 19.3 Pēc darba

- Atspriegojiet zāga kēdi, ja tā darba laikā tikusi atkārtoti nospriegoti, zāgim esot darba temperatūrā.

**NORĀDĪJUMS**


Zāga kēde pēc darba noteikti jāatspriego! Atdiestot, zāga kēde savelkas. Zāga kēde, kas nav atspriegota, var sabojāt klokvārpstu un gultni.

**19.3.1 Nelielos darba pārtraukumos**

ļaujiet motoram atdzist. Ierīci ar piepildītu degvielas tvertni uzglabāšanai novietojiet sausā vietā, kur tuvumā nav siltuma avotu.

**19.3.2 Ilgos darba pārtraukumos**

skaņīt nodaļā "Ierīces uzglabāšana".

**20 Vadotnes uzturēšana kārtībā**


- Vadotnes sliede jāapgriež otrādi – ikreiz pēc kēdes uzasināšanas un pēc kēdes maiņas, lai nepielautu sliedes nodilumu tikai vienā pusē, īpaši pagrieziena vietās un apakšā
- Regulāri iztīriet eļļas ieplūdes atveri (1), eļļas izplūdes kanālu (2) un sliedes rievu (3)
- Izmēriet rievas dzīlumu – ar mērstieni uz viles šablona (papildu piederums) – tajā vietā, kur ir vislielākais rites virsmas nodilums

Kēdes tips	Kēdes solis	Minimālais rievas dzīlums
Picco	1/4" P	4,0 mm
Rapid	1/4"	4,0 mm
Picco	3/8" P	5,0 mm
Rapid	3/8", 0.325"	6,0 mm
Rapid	0.404"	7,0 mm

Ja rieva ir vismaz tik dzīja:

- Vadsliede jānomaina

Pretējā gadījumā vadošie elementi slīpējas pret rievas pamatni – zoba kāja un savienojošie elementi nepiekļaujas sliedes rites virsmai.

**21 Apvalks****21.1 Apvalka demontāža**



- Nospiediet gāzes svirā fiksatoru un vienlaicīgi gāzes sviru, un pārvietojiet kombinēto sviru ↗ stāvoklī.
- Aizbīdni iespiediet uz aizmuguri.
- Noņemiet apvalku virzienā uz aizmuguri un tad uz augšu.

**21.2 Apvalka montāža**

- Uzlieciet apvalku atpakaļ un nofiksējiet to ar aizbīdni.

**22 Gaisa filtra sistēma**

Uzmontējot dažādus filtrus, gaisa filtra sistēmu var pielāgot dažādiem ekspluatācijas apstākļiem. Pārveidošana ir vienkārša.



## 22.1 Uzkārsta audekla plāksnīte (MS 171)

Augšējais attēls.

## 22.2 Viendaļīgs uzkārsta audekla filtrs ar blīvējošu malu (MS 181, MS 211)

Apakšējais attēls, papildu aprīkojums modelim MS 171.


## 22.3 Viendaļīgs auduma filtrs (papildu aprīkojums)

Izmantošanai mitros ekspluatācijas apstākjos un īpaši lielā salā.

## 23 Gaisa filtra tīrīšana

### 23.1 Ja motora jauda jūtami samazinās

- Demontējet apvalku – skatīt nodaļā "Apvalks".
- Bojāti filtri obligāti jāmaina.
- Filtra apkārtne jāatlīra no lieliem netīrumiem.



- Abus fiksatorus paspiediet uz augšu, gaisa filtru sagāziet aizmugurējā roktura virzienā un nonemiet.

### NORĀDĪJUMS

Gaisa filtra demontāzai un montāzai nedrīkst izmantot nekādus instrumentus – var sabojāt gaisa filtru.

- No tīrās puses izpūtiet filtru ar saspiestu gaisu.

Ja filtra audums ir pieķepis ar netīrumiem vai saspiests gaiss nav pieejams:

- Izmazgājiet filtru tīrā, neuzliesmojošā tīrīšanas šķidrumā (piem., siltā ziepjūdenī) un izzāvējiet.
- Iemontējiet gaisa filtru.
- Uzmanījiet apvalku – skatīt nodaļā "Apvalks".

## 24 Karburatora regulēšana

### 24.1 Pamatinformācija


No rūpnīcas karburators tiek piegādāts ar standarta iestatījumu.

Karburatora iestatījums ir izvēlēts tā, lai visos darba režīmos motorā tiktū padots optimālais degvielas un gaisa maisījums.

### 24.2 Ierīces sagatavošana

- Motors jāapstādina.
- Pārbaudiet gaisa filtru – nepieciešamības gadījumā to notīriet vai nomainiet.
- Pārbaudiet dzirkstelju aizsargrežgi (pieejams tikai atkarībā no valsts) trokšņa slāpētājā – nepieciešamības gadījumā notīriet vai nomainiet to.


### 24.3 Standarta iestatījums



- Pagrieziet galveno regulēšanas skrūvi (H) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam līdz atdurei – maks. 3/4 apgrieziena.
- Pagrieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi (L) pulksteņa rādītāja kustības virzienā līdz atdurei un pēc tam par 1/4 apgrieziena atpakaļ.

### 24.4 Tukšgaitas iestatīšana

- Veiciet standarta iestatījumu.
- ledarbiniet motoru un ļaujiet motoram uzsilt.



#### 24.4.1 Motors tukšgaitas režīmā apstājas.

- Tukšgaitas atdures skrūvi (LA) pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz zāga kēde sāk kustēties līdzi – tad pagrieziet par 2 apgrizešiem atpakaļ!

#### 24.4.2 Zāga kēde tukšgaitas režīmā kustas līdzi.

- Tukšgaitas atdures skrūvi (LA) pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz zāga kēde apstājas – tad pagrieziet vēl par 2 apgrizešiem tajā pašā virzienā



#### BRĪDINĀJUMS

Ja pēc veikta iestatījuma zāga kēde tukšgaitā neapstājas, motorzāģis jānodod labošanai dīlēriem.

#### 24.4.3 Nenievērīgi tukšgaitas apgriezieni; sliks paātrinājums (neskatoties uz tukšgaitas regulēšanas skrūves standarta iestatījumu)

Tukšgaitas režīma iestatījums ir pārāk mazs.

- Lēni pagrieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi (L) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz motors darbojas vienmērīgi un labi uzņem apgriezienus – maks. līdz atdurei.

Pēc katras tukšgaitas regulēšanas skrūves (L) iestatījuma korekcijas parasti ir vajadzīga arī tukšgaitas atdures skrūves (LA) stāvokļa maiņa.

#### 24.5 Karburatora iestatījuma regulēšana darbam lielā augstumā

Ja motors darbojas neapmierinoši, var būt nepieciešamas nelielas korekcijas:

- Veiciet standarta iestatījumu.
- Ľaujiet motoram uzsilt.
- Pavisam nedaudz pagrieziet galveno regulēšanas skrūvi (H) pulksteņa rādītāja kustības virzienā (liesāks) – maks. līdz atdurei

#### NORĀDĪJUMS

Pēc atgriešanās normālā augstumā neaizmirstiet atjaunot karburatora standarta iestatījumu.


Ja iestatījums ir pārāk liess, pastāv piedziņas mehānisma bojājuma risks nepietiekamas eljošanas, kā arī pārkāšanas dēļ.

jumiem, vispirms ir jāpārbauda aizdedzes svece.

- Pēc apm. 100 darba stundām nomainiet aizdedzes sveci – taču, ja elektrodi ir stipri apdegusi, tad vēl agrāk. Izmantojet tikai STIHL norādītās, radio traucējumus neradošās aizdedzes sveces – skatīt nodaļā "Tehniskie dati".


#### 25.1 Aizdedzes sveces demontāža

- Demontējiet apvalku – skatīt nodaļā "Apvalks".



- Noņemiet aizdedzes sveces uzgali.
- Izskrūvējiet aizdedzes sveci.

#### 25.2 Pārbaudiet aizdedzes sveci




- Notejiet netīru aizdedzes sveci.
- Pārbaudiet elektrodu attālumu (A) un, ja nepieciešams, pieregulējiet to. Attālumu vērtības skatiet nodaļā "Tehniskie dati".
- Novērsiet aizdedzes sveces piesārņojuma iemeslus.

Iespējamie iemesli ir:

- par daudz motorellas degvielā
- netīrs gaisa filtrs
- apgrūtināti darba apstākļi

## 25 Aizdedzes svece

- Ja motora jauda ir nepietiekama, to ir grūti iedarbināt vai tukšgaitā tas darbojas ar traucē-



### BRĪDINĀJUMS

Ja pieslēguma uzgrieznis (1) nav pievilkts vai tā nav, iespējama dzirksteļu veidošanās. Strādājot viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, iespējama ugunsgrēku vai eksploziju rašanās. Iespējamās smagas traumas vai mantiskie bojājumi.

- Izmantojet aizdedzes sveces bez traucējumus novadošā rezistora ar fiksētu pieslēguma uzgriezni.

### 25.3 Aizdedzes sveces iebūvēšana

- Ieskrūvējiet aizdedzes sveci un stingri uzspiediet aizdedzes sveces uzgali – samontējiet detaļas apgrieztā secībā kā aprakstīts iepriekš.

## 26 Motora darbība

Ja, neskatoties uz to, ka gaisa filtrs ir iztīrīts, un karburators noregulēts pareizi, motors darbojas neapmierinoši, tā cēlonis var būt meklējams trokšņa slāpētājā.

Pie dīlera pārbaudiet trokšņa slāpētāju, vai tas nav netīrs (sakoksejies)!

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim.

## 27 Ierīces uzglabāšana

Ja darba pārtraukumi ir sākot no apm. 3 mēnešiem


- Labi vēdinātā vietā iztukšojet degvielas tvertni un iztīriet to.
- Degvielu utilizējiet atbilstoši norādījumiem un apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
- Darbiniet karburatoru tukšgaitā, jo pretējā gadījumā karburatora membrānas var salipt.
- Noņemiet zāga kēdi un vadotni, notīriet un apsmidziniet ar aizsargķelu.
- Ierīci kārtīgi notīriet, jo īpaši cilindra ribas un gaisa filtru.

- Izmantojot bioloģisko kēdes iežiešanas eļļu (piem., STIHL BioPlus), pilnībā uzpildiet smēreļļas tvertni.
- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā. Nodrošiniet pret nesankcionētu lietošanu (piem., no bērniem).

## 28 Kēdes rata pārbaude un nomaiņa

- Noņemiet kēdes rata pārsegū, zāga kēdi un vadsliedi.
- Atbrīvojiet kēdes bremzi – roku norobežotāju pavelciet pretēji roktura caurulei.


### 28.1 Kēdes rata nomaiņa



- pēc divu zāga kēžu noliošanās vai agrāk
- kad piestrādes sliedes (bultas) kļuvušas dzilākas par 0,5 mm – citādi tas atstās ietekmi uz zāga kēdes darbmūžu – pārbaudei izmantojiet kontrolšablonus (papildu piederums)

Kēdes rats tiek saudzēts, ja ekspluatācijas laikā pārmaiņus tiek izmantotas divas zāga kēdes.

STIHL iesaka izmantot oriģinālos STIHL kēdes ratus, lai nodrošinātu kēdes bremzes optimālu funkcionēšanu.



001BA122 KN

- ▶ Ar skrūvgriezi atspiediet sprostpaplāksni (1).
- ▶ Noņemiet paplāksni (2).
- ▶ Novelciet gredzenveida kēdes ratu (3).
- ▶ Pārbaudiet savienojuma cilindra (4) ietveres profilu – ja redzamas liela nodiluma pēdas, nomainiet arī savienojuma cilindru.
- ▶ Novelciet no kloķvārpstas visu savienojuma cilindru vai profila kēdes ratu (5) kopā ar visu adatgultņa separatoru (6) – ja modelim ir kēdes bremzes sistēma QuickStop Super, vispirms jānospiež gāzes sviras fiksators.

## 28.2 Profila /gredzenveida kēdes rata iebūvēšana

- ▶ Notīriet kloķvārpstas galu un adatgultņa separatoru un ieeļojet ar STIHL konsistentu smērvielu (papildu piederums).
- ▶ Uzbūdiet adatgultņa separatoru uz kloķvārpstas gala.
- ▶ Savienojuma cilindru, resp., profila kēdes ratu pēc uzspraušanas pagrieziet par apm. 1 apgriezenu, lai eļļas sūkna darbināšanas ievilcējs nofiksējas – ja modelim ir kēdes bremzes sistēma QuickStop Super, vispirms jānospiež gāzes sviras fiksators.
- ▶ Uzspraudiet gredzenveida kēdes ratu – ar iedobumiem uz āru.
- ▶ Uzlieciet paplāksni un sprostpaplāksni atpakaļ uz kloķvārpstas.

## 29 Zāga kēdes apkope un asināšana

### 29.1 Ar pareizi uzasinātu zāga kēdi ir viegli zāgēt

Nevainojami uzasināta zāga kēde pat ar nelielu padeves spiedienu viegli iegriežas kokā.

Nestrādājiet ar neasu vai bojātu zāga kēdi – tas rada lielāku fizisku slodzi, augstāku vibrāciju slodzi, neapmierinošu griezumu un lielu nodilumu.

- ▶ Notīriet zāga kēdi.
- ▶ Pārbaudiet, vai zāga kēdei nav plaisu un bojātu kniedējumu.
- ▶ Nomainiet bojātās vai nolietotās kēdes daļas un pielāgojet tās pārējām kēdes dalām pēc formas un nolietojuma pakāpes – attiecīgi apstrādājiet.


Zāga kēdes ar cietsakausējuma (Duro) pārkājumu ir īpaši noturīgas pret nodilumu. Lai asināšanas iznākums būtu optimāls, STIHL iesaka vērsties pie STIHL dīlera.



### BRĪDINĀJUMS

Noteikti jāievēro turpmāk norādītie leņķi un izmēri. Nepareizi uzasināta zāga kēde – īpaši pārāk mazi dzīluma ierobežotāji – var radīt palieinātu motorzāga noslieci uz atsītiena rašanos – **var gūt ievainojumus!**

### 29.2 Kēdes solis



689BA027 KN


Kēdes soli marķējums (a) ir iespiests katras griezīzoba dzīluma ierobežotāja rajonā.

Marķējums (a)	Kēdes solis Collas	mm
7	1/4 P	6,35
1 vai 1/4	1/4	6,35
6, P vai PM	3/8 P	9,32
2 vai 325	0,325	8,25
3 vai 3/8	3/8	9,32
4 vai 404	0,404	10,26

Vīlu diametru izkārtojums dots aiz kēdes soļa – skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti".

Asināšanas laikā jāievēro griezējzoba leņķi.

### 29.3 Asināšanas leņķis un zāga zoba priekšējās skaldnes leņķis



#### A Asināšanas leņķis

STIHL zāga kēdes jāasina  $30^{\circ}$  asināšanas leņķi. Izņēmums ir zāga kēdes garengriezumiem ar  $10^{\circ}$  asināšanas leņķi. Uz garengriezumiem paredzētajām zāga kēdēm nosaukumā tiek norādīts X.

#### B Priekšējās skaldnes leņķis


Pielietojot iepriekš aprakstītos vīles iespiedējturētājus un vīlu diametrus, pareizais zāga zoba priekšējās skaldnes leņķis tiek iegūts automātiski.

Zobu formas

	Leņķis ( $^{\circ}$ )	
	A	B
Micro = puse kalta zoba, piem., 63 PM3, 26 RM3, 36 RM	30	75
Super = vesels kalta zobs piem., 63 PS3, 26 RS, 36 RS3	30	60
Garenzāga kēde, piem., 63 PMX, 10 36 RMX	75	0

Visiem zāga kēdes zobu leņķiem jābūt vienādiem. Ja leņķi nav vienādi: nelīdzīga, nevienmērīga zāga kēdes gaita, stiprs nodilums – līdz pat zāga kēdes saraušanai.

### 29.4 Vīles iespiedējturētājs




#### ► Izmantojet vīles iespiedējturētāju

Zāga kēdes asināšanai ar roku jāizmanto vīles iespiedējturētājs (papildu piederums, skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti"). Uz vīles iespiedējturētājiem ir asināšanas leņķu atzīmes.

**Izmantojet tikai speciālās zāga kēžu vīles!** Citas vīles savas formas un vīlēšanas metožu dēļ nav piemērotas.



### 29.5 Leņķu pārbaude



STIHL vīlēšanas šablons (papildu piederums, skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti") ir universāls instruments asināšanas un priekšējās skaldnes leņķa, dzīluma ierobežotāja atstatuma, zoba garuma, rievas dzīluma kontrolei, kā arī rievas un elles ieplūdes atveres tīrīšanai.

### 29.6 Pareiza asināšana

- Asināšanas instrumenti jāizvēlas atbilstoši kēdes solim.
- Ja nepiec., iespējiet vadsliedi.
- Nobloķējiet zāga kēdi - roku norobežotājs uz priekšu.
- Iai tālāk vilktu zāga kēdi, rokturu caurulei jāuzvelk roku norobežotājs: kēdes bremze ir atbrīvota. Ja modelim ir kēdes bremzes sistēma "Quickstop Super", papildus jānospiež gāzes svirās fiksators.
- Jāasina bieži, jānonem nedaudz - vienkāršai papildu uzasināšanai pietiek ar diviem trim vīles vilcieniem.




- ▶ Vīles vadīšana: **horizontāli** (taisnā leņķī pret vadstieles sānu virsmu) atbilstoši norādītajiem leņķiem – atbilstoši atzīmēm uz vīles iespiedēturētāja – vīles iespiedēturētājs uz zobu virsotnēm un uz dzīluma ierobežotāja.
- ▶ Vīlēt tikai no iekšpuses uz āru.
- ▶ Vīle nēm tikai virzienā uz priekšu – vadot atpakaļ, vīle jāatceļ.
- ▶ Nedrīkst novīlēt savienojuma un vadošos elementus.
- ▶ Pēc regulāriem intervāliem vīle nedaudz jāpāgriež, lai nepielautu vienpusēju lietošanu.
- ▶ Vīles atskarpe jānoņem ar cieto koku sugu koka gabalu.
- ▶ Leņķis jāpārbauda ar vīlēšanas šabloni.

Visiem griezējzobiem jābūt vienādā garumā.

Ja zobu garums ir nevienāds, atšķirīgs ir arī zobu augstums, un tas var radīt nevienmērīgu zāga kēdes kustību un kēdes plaisāšanu.

- ▶ Visi griezējzobi jānovilē līdz tsākā griezējzoba garumam – vislabāk tas izdarāms pie dīlera ar elektriskās asināšanas ierices palīdzību.

## 29.7 Dzīluma ierobežotāju atstatums



Griezuma ierobežotājs nosaka iespiešanās dzīlumu kokā un līdz ar to arī skaidas biezumu.

### a Nominālais atstatums starp dzīluma ierobežotāju un griezējmalu

Ja tiek griezts mīksto koku sugu koks siltajā gadalaikā, atstatums var būt lielāks par 0,2 mm (0,008").


#### Kēdes solis

	Dzīluma ierobežotājs Atstatums (a)	Collas	(mm)	mm	(Collas)
1/4 P	(0,018)	Collas	(6,35)	0,45	(0,018)
1/4	(0,026)		(6,35)	0,65	(0,026)
3/8 P	(0,026)		(9,32)	0,65	(0,026)
0,325	(0,026)		(8,25)	0,65	(0,026)
3/8	(0,026)		(9,32)	0,65	(0,026)
0,404	(0,031)		(10,26)	0,80	(0,031)

## 29.8 Griezuma ierobežotāja pievīlēšana

Dzīluma ierobežotāju atstatums samazinās, asinot griezējzobus.

- ▶ Pēc katras asināšanas jāpārbauda griezuma ierobežotāja atstatuma



- ▶ Uzlieciet kēdes solim piemērotu vīlēšanas šabloni (1) uz zāga kēdes un piespiediet pie pārbaudām griezējzoba – ja dzīluma ierobežotājs redzams virs vīlēšanas šablona, dzīluma ierobežotājs jāpievīlē.


Zāga kēdēm ar pacēluma-vadošo elementu (2) – pacēluma-vadošā elementa (2) augšpusē (ar

servisa marķējumu) jāapstrādā vienlaicīgi ar griezīzoba griezuma ierobežotāju.




### BRĪDINĀJUMS

Pārējo pacēluma vadošā elementa zonu nedrīkst apstrādāt, jo pretējā gadījumā varētu palielināties motorzāga nosliece uz atsitiena rašanos.



- ▶ Griezuma ierobežotājs jāpievīlē līdz vīlēšanas šablona augstumam




- ▶ Pēc tam paralēli servisa marķējumam (skatīt bultu) dzīluma ierobežotāja augša jānovīlē slīpi – dzīluma ierobežotāja augstāko punktu nepadodiet tālāk atpakaļ.



### BRĪDINĀJUMS

Ja dzīluma ierobežotāji atrodas pārāk zemu, tas palielināja motorzāga noslieci uz atsitiena rašanos.



- ▶ Uzlieciet vīles iespedējturētāju uz zāga kēdes – dzīluma ierobežotāja augstākais punkts atrodas vienā līmenī ar vīles iespedējturētāju.
- ▶ Pēc uzasināšanas zāga kēde kārtīgi jānotīra, jānoņem pieķerušās metālisķās skaidas vai slīpēšanas putekļi – zāga kēde intensīvi jāsauso.
- ▶ Pirms garākiem darba pārtraukumiem kēde jānotīra un jāuzglabā ieeļota.

**Asināšanas instrumenti (papildu piederumi)**

Kēdes solis		Apalā vīle Ø	Apalā vīle	Vīles iespie-dējturētājs	Vilēšanas šablons	Plakanā vīle	Asināšanas komplekts <sup>1)</sup>
Collas (mm)	mm (Collas)	Detaļas numurs	Detaļas numurs	Detaļas numurs	Detaļas numurs	Detaļas numurs	Detaļas numurs
1/4P (6,35)	3,2 (1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356	5605 007 1000	
1/4 (6,35)	4,0 (5/32)	5605 772 4006 5605 750	4327	1110 893	4000 0814 252	3356 5605 007 1027	
3/8 P (9,32)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027	
0.325 (8,25)	4,8 (3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028	
3/8 (9,32)	5,2 (13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029	
0.404 (10,26)	5,5 (7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030	

1) sastāv no vīles iespie-dējturētāja ar apalo vīli, plakanās vīles un vilēšanas šablona.

## 30 Norādījumi par apkopi un kopšanu

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākjos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu, joti sveikaina koksne, tropiskā koksne u.tml.) un pagarināts īkdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.

Visa ierīce	Vizuālā apskate (stāvoklis, bīrvējumi)	Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadienās beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gāzes svira, gāzes sviras fiksators, gaisa aizvars, starta vārsta svira, stop slēdzis, kombinētā svira (atkarībā no modeļa)	Darbības pārbaude	X	X							
Kēdes bremze	Darbības pārbaude	X	X							X
Pārbaude pie tirgotāja <sup>1)</sup>										
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	Pārbaude	X								X
Nomainītās degvielas sūknis (ja paredzēts)	Nomainītās degvielas sūknis (ja paredzēts)									
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	Nomaiņa jāveic pie tirgotāja <sup>1)</sup>									
Iesūkšanas galva/filtrs degvie-las tvertnē	Pārbaude							X		
Tīrīšana, filtra ieliktņa nomaiņa							X	X		
Nomainīt							X	X	X	X

<sup>1)</sup> STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

<sup>2)</sup> Uzsākot darbu pirmo reizi, profesionālajiem motorzāģiem (sākot ar jaudu 3,4 kW) pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākļos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu, joti sveķaina koksne, tropiskā koksne u.tml.) un pagarināts īkdienas darba laiks, norāditie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Degvielas tvertne	Tīrišana				X					
Smērvielas tvertne	Tīrišana				X					
Kēdes ellošana	Pārbaude	X								
Zāga kēde	Pārbaude un kēdes asuma nodrošināšana	X	X							
	Kēdes spriegojuma pārbaude asināšana	X	X							X
Vadsliede	Pārbaude (nolietojums, bojājumi)	X								
	Tīrišana un apgriešana otrādi									X
	Atskarpu noņemšana			X						
	Nomainīt							X	X	
Kēdes rats	Pārbaude			X						
Gaisa filtrs	Tīrišana					X		X	X	
	Nomainīt							X		
Pretvibrācijas elementi	Pārbaude	X				X				
	nomaina pie tirgotāja <sup>1)</sup>									X
Gaisa padeve pie ventilatora korpusa	Tīrišana		X	X						X
Cilindra ribas	Tīrišana		X		X					X
Karburators	Darbības pārbaude tukšgaitā; zāga kēde nedrīkst griezties līdzī	X	X							
	Tukšgaitas iestatīšana; ja nepieciešams, nododiet ierīci labošanā dīlerim <sup>1)</sup>									X
Aizdedzes svece	Elektrodu attāluma iestatīšana							X		
	nomaina ik pēc 100 darba stundām									
pieejamās skrūves un uzgriežņi (izņemot regulēšanas skrūves)	pievilkšana <sup>2)</sup>									X

<sup>1)</sup> STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

<sup>2)</sup> Uzsākot darbu pirmo reizi, profesionālajiem motorzāģiem (sākot ar jaudu 3,4 kW) pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākļos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu, joti sveķaina koksne, tropiskā koksne u.tml.) un pagarināts īkdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.

	Pirms darba sākšanas Pēc darba beigām vai darbadienās beigās Ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Kēdes atbalsts	Pārbaude	X					
	Nomainīt					X	
Drošības uzlīmes	Nomainīt					X	

## 31 Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana ļauj izvairīties no pārmērīgas iekārtas nodilšanas un bojašanas.

Ierīces lietošanu, apkopi un uzglabāšanu nepieciešams veikt tik rūpīgi, kā ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

Par visiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības, lietošanas un apkopes norādījumus, atbildīgs ir lietotājs. Tas īpaši attiecināms uz:

- STIHL neatļautu izstrādājuma pārveidošanu;
- Neatļauta ierīcei nepiemērotu vai kvalitatīvu ar zemāku vērtību esošu instrumentu vai piedeņumu izmantošana;
- Ierīces lietošana ar neatbilstošu slodzi.
- Ierīces izmantošana sporta un sacensību pasākumos;
- Sekojoši bojājumi, turpinot lietot ierīci ar bojātām daļām;

### 31.1 Apkopes darbi

Regulāri ir jāveic visi nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu" norādītie darbi. Tā kā šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāgriežas pie dīlera.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL

<sup>1)</sup> STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

<sup>2)</sup> Uzsākot darbu pirmo reizi, profesionāļiem motorzāģiem (sākot ar jaudu 3,4 kW) pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves

dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti nolaidīgi vai nepienācīgi un rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tiem, starp citu, var pieskaitīt:


- Bojājumus piedziņas mehānismā, ja savlaicīgi vai nepietiekami veikta tā apkope (piem., gaisa un degvielas filtra apkope), izmantots nepareizs karburatora noregulējums vai arī ir nepietiekami tīrīta dzesēšanas gaisa padeve (gaisa atsūkšanas sprauga, cilindra ribas);
- Rūsas un citi šāda veida bojājumi pie nepareizas uzglabāšanas;
- Ierīces bojājumi zemas kvalitātes rezerves daļu lietošanas dēļ.

### 31.2 Dilstošās detaļas

Arī pareizi lietojot, dažas ierīces detaļas ir pakļautas nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma tās ir savlaicīgi jānomaina. Pie tām, starp citu, var pieskaitīt:

- Zāga kēdi un vadotni;
- Piedziņas detaļas (centrbēdzes savienojumu, savienojuma cilindru, kēdes ratu);
- Filtrus (gaisa, eļļas, degvielas);
- Ledarbināšanas ierīci;
- Aizdedzes sveci;
- Pretvibrācijas sistēmas dempfera elementus.

## 32 Svarīgākās detaļas



- 1 Apvalka aizbīdnis
- 2 Karburatora regulēšanas skrūves
- 3 Manuālais degvielas sūknis (vienkāršā iedarbīnāšana<sup>1)</sup>)
- 4 Aizbīdnis (eksploatācijai vasaras/ ziemas apstākjos, tikai MS 211)
- 5 Kēdes bremze
- 6 Kēdes rats
- 7 Kēdes rata pārsegs
- 8 Kēdes atbalsts
- 9 Kēdes spriegošanas mehānisms (sānu)
- 10 Robainais aizturis
- 11 Vadsliede
- 12 Oilomatic zāga kēde
- 13 Spriegotājzvaigznīte (kēdes ātrā spriegošana)
- 14 Spārnuzgriežņa turētājs <sup>1)</sup> (ātrā kēdes spriegošana)
- 15 Eļjas tvertnes vāciņš
- 16 Trokšņa slāpētājs
- 17 Priekšējais rokas aizsargs
- 18 Priekšējais rokturis (roktura caurule)
- 19 Aizdedzes sveces uzgalis

<sup>1)</sup> Atkarībā no modeļa

<sup>1)</sup> saskaņā ar ISO 11681 +/- 50 1/min

## 20 Palaidējtieses rokturis

## 21 Degvielas tvertnes vāks

## 22 Kombinētā svira

## 23 Gāzes svira

## 24 Gāzes sviras fiksators

## 25 Aizmugurējais rokturis

## 26 Aizmugurējais rokas aizsargs

# Ierīces numurs

## 33 Tehniskie dati

### 33.1 Piedziņas mehānisms

STIHL viencilindra divtaktu motors

#### 33.1.1 MS 171, MS 171 C

Darba tilpums:	31,8 cm <sup>3</sup>
Cilindra iekšējais diametrs:	38 mm
Virzula gājiens:	28 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	1,3 kW (1,8 ZS) pie 10000 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits: <sup>1)</sup>	2800 1/min

#### 33.1.2 MS 181, MS 181 C

Darba tilpums:	31,8 cm <sup>3</sup>
Cilindra iekšējais diametrs:	38 mm
Virzula gājiens:	28 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	1,5 kW (2,0 ZS) pie 10000 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits: <sup>1)</sup>	2800 1/min

#### 33.1.3 MS 211, MS 211 C

Darba tilpums:	35,2 cm <sup>3</sup>
Cilindra iekšējais diametrs:	40 mm
Virzula gājiens:	28 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	1,7 kW (2,3 ZS) pie 10000 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits: <sup>1)</sup>	2800 1/min

### 33.2 Aizdedzes sistēma

Elektroniski regulējams magneto

Aizdedzes svece (ar radio traucējumu nomāķšanu): NGK CMR6H

Bosch USR4AC

Elektrodu atstarpe: 0,5 mm

### 33.3 Degvielas sistēma

Visos stāvokļos funkcionējošs membrānas karburators ar integrētu degvielas sūknī

Degvielas tvertnes tilpums: 270 cm<sup>3</sup> (0,27 l)

### 33.4 Kēdes eļļošana

No apgriezienu skaita atkarīgs, automātisks rotējoša virzula eļļas sūknis

Eļļas tvertnes tilpums: 265 cm<sup>3</sup> (0,265 l)

### 33.5 Svars

#### Neuzpildīts, bez griešanas aprīkojuma

MS 171:	4,3 kg
MS 171 C:	4,6 kg
MS 181:	4,3 kg
MS 181 C:	4,6 kg
MS 211:	4,3 kg
MS 211 C:	4,6 kg

### 33.6 Griešanas aprīkojums MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C

Faktiskais zāģējuma garums var būt mazāks par norādīto zāģējuma garumu.

#### 33.6.1 Vadsliedes Rollomatic E Mini Light

Griezuma garumi:	30, 35 cm
Solis:	3/8" P (9,32 mm)
Rievas platums:	1,1 mm
Virziena zvaigznīte:	7 zobu

#### 33.6.2 Vadsliedes Rollomatic E Mini

Griezuma garumi:	30, 35, 40 cm
Solis:	3/8" P (9,32 mm)
Rievas platums:	1,1 mm
Virziena zvaigznīte:	7 zobu

#### 33.6.3 Zāga kēde 3/8"Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), tips	3610
Solis:	3/8" P (9,32 mm)
Dzenošā posma biezums:	1,1 mm

#### 33.6.4 Kēdes rats

6 zobu 3/8" P solim (profilu kēdes rats)
Kēdes maks. ātrums saskaņā ar 24,8 m/s
ISO 11681:
Kēdes ātrums ar maksimālo 18,6 m/s jaudu:

### 33.7 Griešanas aprīkojums MS 211, MS 211 C

Faktiskais zāģējuma garums var būt mazāks par norādīto zāģējuma garumu.

#### 33.7.1 Vadsliedes Rollomatic E Light un Rollomatic E

Griezuma garumi:	30, 35, 40 cm
Solis:	3/8" P (9,32 mm)
Rievas platums:	1,3 mm
Virziena zvaigznīte:	9 zobu

#### 33.7.2 Zāga kēdes 3/8" Picco

Picco Micro 3 (63 PM3), tips	3636
Picco Duro 3 (63 PD3), tips	3612
Picco Super 3 (63 PS3), tips	3616
Solis:	3/8" P (9,32 mm)
Dzenošā posma biezums:	1,3 mm

#### 33.7.3 Kēdes rats

6 zobu 3/8" P solim (profilu kēdes rats)
Kēdes maks. ātrums saskaņā ar 24,8 m/s
ISO 11681:
Kēdes ātrums ar maksimālo 18,6 m/s jaudu:

### 33.8 Skaņas un vibrāciju vērtības

Papildu informāciju par direktīvas par darba ķēmēju aizsardzību pret vibrācijām 2002/44/EK prasību izpildi skat. [www.stihl.com/vib/](http://www.stihl.com/vib/).

#### 33.8.1 Skaņas spiediena līmenis L<sub>peq</sub> saskaņā ar ISO 22868

MS 171:	99 dB(A)
MS 171 C:	99 dB(A)
MS 181:	100 dB(A)
MS 181 C:	100 dB(A)
MS 211:	100 dB(A)
MS 211 C:	100 dB(A)

#### 33.8.2 Skaņas jaudas līmenis L<sub>w</sub> saskaņā ar ISO 22868

MS 171:	112 dB(A)
MS 171 C:	112 dB(A)
MS 181:	112 dB(A)
MS 181 C:	112 dB(A)
MS 211:	113 dB(A)
MS 211 C:	113 dB(A)

#### 33.8.3 Vibrācijas vērtība a<sub>hv,eq</sub> saskaņā ar ISO 22867

Kreisajam rokturim	Laba-jam rokturim
MS 171:	4,0 m/s <sup>2</sup>
MS 171 C:	3,5 m/s <sup>2</sup>
MS 181:	3,5 m/s <sup>2</sup>
MS 181 C:	3,5 m/s <sup>2</sup>
MS 211:	3,5 m/s <sup>2</sup>
MS 211 C:	3,5 m/s <sup>2</sup>

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmeņa K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 dB(A); vibrāciju vērtību K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s<sup>2</sup>.

### 33.9 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par kimikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach)

### 33.10 Izplūdes gāzu izmešu vērtība

ES tipa atļaujas procesa laikā izmērītā CO<sub>2</sub> vērtība ir dota vietnes [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) in ražojušām atbilstošajos tehniskajos datos.

Izmērītā CO<sub>2</sub> vērtība ir noteikta atbilstošam motoram standartizētā pārbaudes procesā laboratorijas apstākļos, un tā nesniedz izsmeļošu vai precīzu garantiju par noteikta motora jaudu.

Ar lietošanas instrukcijā aprakstīto nosacījumiem atbilstīgo lietošanu un apkopi tiek izpildītas izplūdes gāzu izmešu prasības. Veicot motora izmaiņas, ekspluatācijas atļauja tiek zaudēta.

### 34 Rezerves daļu piegāde

Rezerves daļu pasūtīšanai tālāk redzamajā tabulā, lūdzu, norādiet motorzāga pārdošanas apliecinājumu, mašīnas numuru, kā arī vadotnes un zāga kēdes numuru. Šādi jūs atvieglosit jauna griezējinstrumenta iegādi.

Vadotne un zāga kēde ir dilstošās detaļas. Daļu pirkšanai ir pietiekami, ja tiek norādīts motorzāga pārdošanas apliecinājums, daļas numurs un tās nosaukums.

Pārdošanas apliecinājums

Mašīnas numurs

Sliedes numurs

Zāga kēdes numurs

### 35 Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīrišanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztice specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātās vai tehniskā ziņā līdzvērtīgas detaļas. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**, kā arī pēc STIHL rezerves daļu marķējuma **GL**. (uz mazām detaļām var būt attēlota tikai šī zīme).

### 36 Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.



STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, piederumi un iesaiņojums jānodod otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

### 37 ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids:

Motorzāģis

Ražotāja zīmols:

STIHL

Tips:

MS 171

MS 171 C

MS 171 C-BE

MS 181

MS 181 C

MS 181 C-BE

MS 211

MS 211 C

MS 211 C-BE

1139

Sērijas numurs:

Darba tilpums

31,8 cm<sup>3</sup>

visi MS 171:

31,8 cm<sup>3</sup>

visi MS 181:

35,2 cm<sup>3</sup>

visi MS 211:

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 11681-1, EN 55012, EN 61000-6-1

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes, kas paredzētas direktīvas 2000/14/EK pielikumā V, piemērojot standarta ISO 9207 prasības.

#### Izmērītais skaņas jaudas līmenis

visi MS 171:	112 dB(A)
visi MS 181:	112 dB(A)
visi MS 211:	113 dB(A)

#### Garantētais skaņas jaudas līmenis

visi MS 171:	114 dB(A)
visi MS 181:	114 dB(A)
visi MS 211:	115 dB(A)

EK tipa parauga pārbaudi veica

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)  
Spremberger Straße 1  
D-64823 Groß-Umstadt

#### Sertifikācijas Nr.

visi MS 171:	K-EG-2009/4442
visi MS 181:	K-EG-2009/4446
visi MS 211:	K-EG-2009/4444

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 03.02.2020.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
ko pārstāv



Dr. Jürgen Hoffmann

Ražošanas datu, noteikumu un reģistrācijas nodalas vadītājs

CE





[www.stihl.com](http://www.stihl.com)



0458-533-7921-E



0458-533-7921-E