

STIHL MS 201 TC-M

**STIHL**



**2 - 33**      Eksplotatavimo instrukcija  
**33 - 65**      Lietošanas instrukcija



## Turinys

1	Apie šią naudojimo instrukciją.....	2
2	Saugumo nurodymai.....	3
3	Inercinės jėgos.....	9
4	Darbo technika.....	10
5	Pjovimo įranga.....	11
6	Pjovimo juostos ir grandinės montavimas.....	11
7	Pjovimo grandinės įtempimas (šoninis grandinės įtempimas).....	12
8	Pjovimo grandinės įtempimo patikrinimas.....	13
9	Degalai.....	13
10	Degalų užpylimas.....	14
11	Grandinių tepimo alyva.....	16
12	Grandinių tepimo alyvos užpylimas.....	16
13	Grandinės tepimo patikrinimas.....	17
14	Pjovimo grandinės stabdys.....	17
15	Dirbant žiemą.....	18
16	Variklio užvedimas/išjungimas.....	18
17	Nurodymai darbui.....	20
18	Alyvos grandinei tepti kiekio reguliavimas.....	21
19	Pjovimo juostos priežiūra.....	21
20	Oro filtro valymas.....	22
21	M-Tronic.....	22
22	Uždegimo žvakė.....	23
23	Įrenginio saugojimas.....	24
24	Sankabos būgnelio tikrinimas.....	24
25	Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas.....	24
26	Techninė priežiūra ir remontas.....	28
27	Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų .....	30
28	Svarbiausios dalys.....	31
29	Techniniai daviniai .....	31
30	Atsarginių dalių įsigijimas.....	32
31	Pastabos dėl remonto darbų.....	32
32	Antrinis panaudojimas.....	33
33	ES- atitikties sertifikatas.....	33

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,

dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką firmos STIHL gaminį.

Šis gaminys buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones. Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėt patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėt be problemų juo dirbti.

Jeigu turėtumėt klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

## 1 Apie šią naudojimo instrukciją

Ši naudojimo instrukcija skirta STIHL motoriniams pjūklui, jis šioje instrukcijoje taip pat vadinamas motoriniu įrenginiu.

### 1.1 Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Priklasomai nuo įrenginio ir komplektacijos, ant įrenginio gali būti pavaizduoti sekantys simboliai.



Degalų rezervuaras; kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos



Rezervuaras grandinių tepimo alyvai; grandinių tepimo alyva



Grandinės stabdžio blokavimas ir paleidimas



Grandinės stabdys



Pjovimo grandinės judėjimo kryptis



Ematic;grandinės tepimo alyvos kiekiu reguliavimas



Pjovimo grandinės įtempimas



Siurbimo angos: Žiemos režimas



Siurbimo angos: Vasaros režimas



Šildomos rankenos



Dekompresinė vožtuva paspausti



Rankinį degalų siurbliuką paspausti

## 1.2 Atžymos tekste



### ISPEJIMAS

Perspėjimas apie nelaimingų atsitikimų pavojų asmenims, taip pat galimus nuostolius.

### PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

## 1.3 Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasliekame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

## 2 Saugumo nurodymai



Šis specialios paskirties motorinis pjūklas gali būti naudojamas medžių priežiūrai, kurią atlieka gerai paruoštū specialiai šiam darbui asmenys.



Dėl specialios rankenų sistemos konceptijos (trumpa vamzdinė rankena), dirbant su šiuo motoriniu pjūklu, padideja nelaimingu atsitikimų rizika.  
(Sužeidimai išipjaunant dėl nekontroliuojamų inercinių pjūklo judesių). Dirbant su motoriniu pjūklu, reikia imtis ypatingu saugumo priemonių, nes pjovimo grandinės greitis dirbant yra labai didelis, o pjovimo dantukai labai aštrūs.



Naudojimo instrukcija atidžiai perskaityti prieš pirmą įrenginio naudojimą ir saugoti ją vėlesniams panaudojimui.  
Naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas gyvybei.

## 2.1 Bendra pastaba

Laikytis atitinkamų šalies institucijų saugumo nurodymų, pvz. profesinių sąjungų, socialinių kasų, darbo apsaugos ir kt.

Garsą skleidžiančių motorinių pjūklų naudojimas gali būti ribojamas šalies ar vietinių institucijų nurodymais.

Pirmą kartą dirbantiems su motoriniu pjūklu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip juo saugiai naudotis arba išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams su motoriniu pjūklu dirbtį draudžiama. Išskyrus jaunuolius virš 16 metų, kurie buvo apmokyti su medžių priežiūros pjūklu atliki medžių priežiūros darbus.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi stoveti saugiu atstumu.

Naudotojas yra atsakingas dėl nelaimingų atsitikimų ir pavojų, gresiančių pašaliniam asmenim arba jų nuosavybei.

Motorinį pjūklą perduoti ar išnuomoti tik asmenims, kurie praėjė medžių priežiūros darbų su motoriniu pjūklu mokymus ir yra susipažinę su šio pjūklo valdymu – kartu perduoti ir naudojimo instrukciją.

Dirbantysis su motoriniu pjūklu turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės. Kas dėl sveikatos būklės negali dirbti sunkaus darbo, turi pasiteirauti pas gydytoją, ar jis gali dirbti su šiuo pjūklu.

Draudžiama dirbti su motoriniu pjūklu, išgėrus alkoholio ar vartojant vaistus, galinčius sutrikdyti reakciją bei orientaciją.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, sniegas, ledas, vėjas) nedirbti – padidintas nelaimingo atsitikimo pavojus!

Tik nešiojantiems širdies stimulatorių: šio motorinio pjūklo uždegimo sistema sukuria labai mažą elektromagnetinį lauką. Todėl gali atsirasti neigiamas poveikis kai kurių tipų širdies stimulatoriams. Norint išvengti sveikatos sutrikimo rizikos, STIHL rekomenduoja pasitarti su gydančiu gydytoju ar širdies stimulatoriaus gamintoju.

## 2.2 Numatytoji paskirtis

Medžių priežiūros motoriniai pjūklai yra specialios paskirties pjūklai su viršuje esančia vamzdine rankena, pritaikyti medžių priežiūros darbams ir darbams augančio medžio vainike.

Medžių priežiūros darbai gali būti atliekami tik naudojant atitinkamas saugos priemones (pvz. pastolius, apsauginę įranga, apsaugą nuo nukritimo).

Motorinis pjūklas, skirtas tik medienos ir medinių daiktų pjovimui.

Draudžiama naudoti motorinį pjūklą kitiems tikslams – nelaimingo atsitikimo pavojus!

Kirsti medžius arba pjauti malkas su šiuo pjūklu draudžiama. Tokiems darbams yra skirti kiti motorinių pjūklų modeliai su ilgesne vamzdine rankena.

Nedaryti jokių pakeitimų motoriniame pjūkle – dėl to gali nukentėti Jūsų saugumas. Asmenims, turintiems materialinių nuostolių, naudojant nestandardinę įrangą, firma STIHL nesuteikia jokių garantijų.

## 2.3 Drabužiai ir įranga

Dėvėti atitinkamus drabužius ir naudoti reikalingą įrangą.



Rūbai turi būti naudojami pagal paskirtį ir netrukdyti dirbant. Dėvėti prigludusius drabužius su **nuo įpjovimų saugančiu idėku** pėdoms, kojoms, plaštakoms ir dildibams – kombinezoną, jokiu būdu ne darbinį apsaustą.

Nedėvėti drabužių, kurie gali išipainioti tarp medžių, krūmų arba besiskančių motorinio pjūklo dalių. Taip pat jokių šalikų, kaklaraščių ir papuošalų. Ilgus plaukus reikia surišti ir apsaugoti (skarele, kepure, šalmu ar pan.).



Avėti **tinkamą avalynę** – su apsauga nuo įpjovimo, grublėtais padais ir plienėmis noselėmis.



### ISPEJIMAS



Kad sumažinti akių sužeidimo pavojų dėvėti prigludusius apsauginius akius atitinkančius normą EN 166. Atkreipti dėmesį į teisingą akių padėtį.

Naudoti apsaugą veidui ir sekti, kad ji būtų teisingai uždėta.

Naudoti "asmenines" klausos apsaugos priemones – pvz. apsauginius kamštelius.

Apsauginį šalmą dėvėti, esant pavojui dėl žemyn krentančių daiktų.



Mūvėti tvirtas darbines pirštines iš patvarios medžiagos (pvz., odos) – apsaugotas nuo įpjovimų.

STIHL siūlo plačią asmeninių apsauginių priemonių programą.


Naudoti asmeninę apsauginę įrangą apsaugai nuo nukritimo.

Naudoti tik šiam atvejui skirtą ir sertifikuotą įrangą.

Prieš naudojimą patikrinti įrangos būklę ir pakeisti pažeistas dalis.

## 2.4 Transportuojant

Prieš pervežant – taip pat ir trumpais atstumais – motorinį pjūklą visada išjungti, grandinės stabdį išjungti ir uždėti plovimo grandinės apsaugą. Taip išvengsite nenumatytu variklio įsijungimo.



0012BA024 KN

Motorinį pjūklą nešti tik už valdymo rankenos – įkaitusių duslintuvą nukreipti priešinga kryptimi nuo kūno – plovimo įrangą atsukta atgal. Neliesti įkaitusių įrenginio dalių, ypač duslintuvo paviršiaus – pavojus apsideginti!

Autotransporto priemonėse: motorinį pjūklą privertinti taip, kad jis neapvirštų, nebūtų pažeistas ir neišbėgtų degalai.

## 2.5 Valymas

Plastikines dalis valyti su skudurėliu. Aštros valymo priemonės gali pažeisti plastikines dalis.

Nuvalyti nuo motorinio pjūklo dulkes ir purvą – nenaudoti nuriebalinimo priemonių.

Aušinimo angas, reikalui esant išvalyti.

Motorinio pjūklo valymui nenaudoti aukšto slėgio plovimo įrenginių. Stipri vandens srovė gali pažeisti motorinio pjūklo dalis.

## 2.6 Įranga

Darbui naudoti tik tą plovimo įrangą ir priedus, kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduoja šiam motoriniam pjūklui, arba techniškai tas pačias dalis. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją. Naudoti tik kokybiškus darbo įrankius ar priedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai motoriniame pjūkle.

STIHL rekomenduoja naudoti originalius STIHL įrankius, plovimo juostas, plovimo grandines, varančiasias žvaigždutes ir priedus. Jie savo

savybėmis optimaliai pritaikyti gaminiui ir naudojoto reikalavimams.

## 2.7 Degalų užpylimas



**Benzinas užsiđega labai greitai** – laikytis saugaus atstumo nuo atviro ugnies – nepalieti degalų – nerūkyti.

Prieš pilant degalus variklį išjungti.

Neužpildinėti degalų, kol variklis yra įkaitęs – degalai gali ištakėti – **gaisro pavojas!**

Degalų rezervuaro kamštį atidaryti atsargiai, létai sumažinant susikaupusį vidinį slėgi, kad neišsi-piltų degalai.

Degalus pilti tik gerai védinamoje patalpoje. Jeigu degalai pasiliejo, motorinį pjūklą tuoju pat nuvalyti. Nesutepti rūbų degalais, priešingu atveju tuoju pat pakeisti.

Motoriniai pjūklai gali būti su skirtingų modifikacijų degalų rezervuaro kamščiais.

**Degalų rezervuaro kamštis su sulenkiamu rankenéle (Bajonet)**



Degalų rezervuaro kamštį su atlenkiamu rankenéle (Bajonet užraktas) teisingai uždėti, pasukti iki galo ir atlenkti rankenélę.

Taip sumažinamas rizikos laipsnis, kad varikliui dirbant, kamštis dėl variklio vibracijos atsisuks ir degalai ištakės.



Atkreipti dėmesį į nesandarumus! Jeigu degalai pasiliejo, variklio nejungti – **pavojas gyvybei dėl nudegimų!**

## 2.8 Prieš pradedant darbą

Patikrinti motorinio pjūklo nepriekaištingą būklę – naudojimo instrukcijos atitinkamos skyrius:

- Patikrinti kuro sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, kaip pvz. kuro bako kamštis, žarnelių sujungimai, kuro siurbliukas (tik motoriniams pjūklams su rankiniu kuro siurbliu). Esant nesandarumui arba pažeidimams, variklio nejungti – **gaisro pavojas!** Prieš naudojant motorinį pjūklą duoti suremontuoti prekybos atstovui.
- ar funkcionuoja pjovimo grandinės stabdys, automatinis grandinės stabdys
- ar teisingai sumontuota pjovimo juosta
- ar teisingai įtempta pjovimo grandinė
- akceleratorius ir apsauginis jo klavišas turi judėti laisvai – jungikliai, paleidus turi grįžti į pradinę padėtį

- "kombi" svertas turi būti lengvai pastatomas į padėtį **STOP, 0** ar **0**
- Patikrinti uždegimo laidų jungimo vietas – jei jie laisvi, gali atsirasti kibirkštys, kurios gali uždegti ištakantį degalų-oru mišinį – **gaisro pavojas!**
- nekeisti jokių valdymo ir saugumą užtikrinančių įrenginių
- rankenos turi būti švarios ir sausos, nesutepitos tepalais ar purvu – svarbu saugiam motorinio įrenginio valdymui
- bakuose turi būti pakankamas kiekis degalų ir grandinių tepimo alyvos

Įrenginys gali būti eksplotuojamas tik nepriekaištingos būklės – **nelaimingo atsitikimo pavojas!**

## 2.9 Motorinio pjūklo užvedimas

Tik ant lygaus pagrindo Užsitikrinti tvirtą ir saugų pagrindą. Motorinį pjūklą laikyti tvirtai – pjovimo įranga neturi liesti jokių daiktų ir paviršiaus – nelaimingo atsitikimo pavojas dėl besisukančios pjovimo grandinės.

Motorinis pjūklas valdomas tik vieno asmens. Darbo vietoje neturi būti pašaliniai asmenų – taip pat ir užvedimo metu.

Neužvedinėti variklio, jei pjovimo juosta su grandine yra pjūvyje.

Užvedimas medyje yra labai pavojingas. Dirbantis gali prarasti kontrolę pjūklui – **pavojas susižeisti!**

Medžių priežiūros motorinis pjūklas turi būti ant žemės esančio darbuotojo patikrintas, užpildytas, užvestas ir pašildytas variklis, prieš paduodant jį medyje esančiam darbininkui.


Variklį užvesti atviroje vietovėje mažiausiai 3 m nuo degalų užpylimo vietas, jokiu būdu ne uždaroje patalpoje.

Prieš užvedant variklį, ijjungti pjovimo grandinės stabdį – į judančią pjovimo grandinę **galite susižaloti!**

Variklio neužvedinėti už starterio virvutės – užvedinėti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

## 2.10 Darbo metu

Medžių priežiūros motorinį pjūklą darbui medyje visada pritrūktinti lynu – pririšti už kilpos ir sujungti su apsauginiu lynu. Prieš paleidžiant motorinį pjūklą lynu, visada įjungti grandinės stabdį.



**Motorinj pjūklą laikyti tvirtai abiejomis rankomis – padidintas nelaimingo atsitikimo pavojas:** dešinė ranka ant rémo rankenos – taip pat ir kairiarankiams. Norint saugiai valdyti įrenginių, vamzdinę ir rémo rankenas laikyti tvirtai suspaudus.



Valdymas viena ranga yra ypač pavojingas – pjaunant sausą, šakotą ir negyvą medieną, grandinį nesiskverbia į medį. Pjūklas dėl inercinių jėgų gali atlėkti nekontroliuojamus judesius ("šokti", "atšokti atgal") ir dirbantysis gali prarasti įrenginio kontrole. **Padi-dinta nelaimingo atsitikimo rizika – galimi mirtini sužaidimai!**

Medžių priežiūros pjūklo valdymas viena ranga galimas tik:

- jei abiem rankom dirbtai neįmanoma
- jei reikia viena ranga pasirūpinti saugia darbo padėtimi ir
- jei motorinis pjūklas tvirtai laikomas ir
- jei nei viena kūno dalis nėra tame pačiame lygmenyje su besisukančia pjovimo grandine

Pjaunant viena ranga:

- niekada nesilaikyti už pjaunamos šakos
- niekada nedirbtai pjovimo juostos galu
- niekada nebandyti sulaikyti krentančias šakas

Visada pasirūpinti tvirta ir saugia stovėsena.

Atsargiai, jei medžio žievė drėgna – **pavojas paslyst!**

Gresiant pavoju arba nelaimingo atsitikimo atveju, varikli tuo pat išjungti – išjungiklis paspaudžiamas kryptimi **STOP, 0 ar 0**.

Niekada nepalikti veikiančio variklio be priežiūros.

Atsargiai esant plikledžiui, drėgmeli, sniegui, ledui, skardžiuose, nelygiams paviršiui ar ant šviežiai nupjautos medienos (žievės) – **galite paslyst!**

Atsargiai prie medžių kelmu, šaknu, duobių – **pavojas suklupst!**

Nedirbtai pavieniu – būtina dirbt su kitu asmeniu tokiamo nuotolyje, kad pavojaus atveju galima būtų prisišaukti pagalbos. Jeigu darbo vietoje yra padedančių asmenų, jie taip pat turi dėvėti reikiamus apsauginius rūbus (šalmą!) ir privalo nestovėti po pjaunamomis šakomis.

Nepamirškite, kad darbo metu, dėvint klausos apsaugos priemones, turite būti ypač atidūs – kadangi galite neišgirsti triukšmo (šauksmų, pavojaus signalų ar kt.), pranešančių apie pavoju.

Laiku daryti pertraukas, kad išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsitikimo pavojas!**

Darbo metu susidariusios dulkės (pvz. medžio dulkės), tvaikas, dūmai gali pakenkti sveikatai, esant ore daug dulkių, reikia naudoti kvėpavimo takų apsauga.

Kai variklis dirba: pjovimo grandinė kurj laiką juda, po to kai akceleratorius rankenėlė paleista – įsibėgėjimo efektas.

**Nerūkyti,** dirbant motoriniu įrenginiu ir netoli jo – **gaistro pavojas!** Maitinimo sistemoje gali būti lengvai užsideigantis benzino garų nuotekis.

Reguliariai tikrinti pjovimo įrangos būklę, trum-pais intervalais, o esant juntamiems pakitimams, tuoju pat:

- varikli išjungti, palaukti, kol pjovimo grandinė sustos
- patikrinti būklę ir tvirtą padėtį
- Atkreipti dėmesį į aštrumą

Veikiant varikliui, neliesti pjovimo grandinės. Jeigu pjovimo grandinė buvo prispausta kažkokiu daiktu, tuoju pat išjungti varikli – tik tada pašalinti daiktą – **pavojas susižeistil!**

Paliekant motorinj pjūklą be priežiūros: varikli išjungti.

Keičiant pjovimo grandinę, varikli išjungti. Dėl netiketai išjungusio variklio – **pavojas susižeistil!**

Lengvai užsiliepsnojančias medžiagias (pvz. medžio skiedras, žievę, sausą žolę, degalus) laikyti toliau nuo išmetamų dujų srauto ir įkaitusio duslintuvu paviršiaus – **gaistro pavojas!** Duslintuvas su katalizatoriumi gali labai įkaisti.

Niekada nedirbtai, kai pjovimo grandinė netepama, todėl sekti tepimo alyvos kiekį bakelyje. Darbą tuoju pat nutraukti, kai alyvos kiekis bakelyje per mažas ir papildyti grandinių tepimo alyvos – žiūrėti taip pat "Grandinių tepimo alyvos užpilimas" ir "Grandinės tepimo tikrinimas".

Jeigu motorinis pjūklas buvo neteisingai naudojamas (pvz. prispauistas, paveiktas smūgio ar kt.), prieš tēsiant darbą, užtikrinti jo nepriekaištingą būklę – žiūrėti "Prieš darbą".

Atkreipti ypatingą dėmesį į kuro padavimo sistemos sandarumą ir saugos įrangos funkcionalumą. Jokiu būdu netešti darbo, nesant užtikrintam motorinio pjūklo saugumu. Suabejojus kreipktis į specialistą.

Atkreipti dėmesį į nepriekaištingą laisvą eigą, kad atleidus akceleratoriaus klavišą, grandinė daugiau nebesisuktu. Reguliariai tikrinti laisvos eigos darbą, jei reikia pakoreguoti. Jeigu pjovimo grandinė vis tiek juda, kreipktis į specialistą.



Motorinis pjūklas, esant išjungtam varikliui, išmeta nuodingas dujas. Sios dujos yra bekvpės ir nematomos ir savo sudėtyje turi nesudegusių anglavandenilių bei benzolo. Niekuomet nedirbtį su įrenginiu uždarose ar blogai védinamose patalpose – tai liečia ir įrenginius su katalizatoriumi.

Dirbant grioviuose, šachtose arba siaurose vietose, pasirūpinti pakankama oro ventiliacija – **pavojus gyvybei dėl apsinuodijimo!**

Esant negerumui, galvos skausmams, regėjimo sutrikimams (pvz. mažesnis regėjimo laukas), klausos sutrikimams, pykinimui, sumažėjus sugebėjimui susikaupti, tuoju pat nutrauktį darbą – šiuos simptomus gali salygoti ir per didelę išmetamų dujų koncentracijos – **nelaimingo atsitiktimo pavojas!**

## 2.11 Po darbo

Variklį išjungti, grandinės stabdį išjungti ir uždėti pjovimo grandinės apsaugą.


## 2.12 Saugojimas

Jeigu motorinis pjūklas nenaudojamas, jį pastatyti taip, kad jis niekam nekludytu. Motorinį pjūklą psaugoti nuo neteisėto panaudojimo.

Motorinį pjūklą laikyti sausoje, šiltoje patalpoje.

## 2.13 Grandinės apsauga su apsauga nuo pametimo

Grandinės apsauga apsaugota nuo pametimo yra specialiai pritaikyta darbui su pjūklu medyje.




Kilpos (1) – grandinės apsaugos pritvirtinimui prie dirbančiojo diržo.


Fiksatorius (2) – juo grandinės apsauga pritvirtinama prie motorinio pjūklo varančiosios žvaigždutės dangtelio. Tokiu būdu transportavimo metu nenukrinta nuo pjovimo grandinės.

Plati juosta (3) – atraminių dantukų uždengimui.


### Naudojimas



Grandinės apsaugą užmauti ant pjovimo juostos iki galo. Fiksatorius (2) turi užsifiksuoti varančiosios žvaigždutės dangtelyje.



Grandinės apsaugą darbo metu visada už abieju kilpų prisitvirtinti prie diržo kablio.



Transportavimui ir motorinio pjūklo ant lyno saugumui, visada naudoti atlenkiamą kilpą (4), esančią motorinio pjūklo apačioje.

Niekada nenaudoti tik vieną grandinės apsaugos kilpą iš dviejų (1) transportavimui ar motorinio pjūklo saugumui – **nelaimingo atsitikimo pavojus, krentant motoriniams pjūklui!**

## 2.14 Vibracija

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali iššaukti vibracijos sukeliamus kraujų apytakos rankose su trikrimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo kraujų apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankenų suémimo jėga (stiprus suspau-dimas taip pat sutrikdo kraujų apytaką)

Ilgai naudojant motorinių įrenginių ir pasikartojujus atitinkamiems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

## 2.15 Techninė priežiūra ir remontas

Prieš pradedant visus remonto, valymo ir priežiūros darbus taip pat darbus prie pjovimo įrangos, variklį visada išjungti. Dėl netikėtai pradėjusios judėjti pjovimo grandinės – **pavojus susižeisti!**

Reguliariai atliki techninės priežiūros darbus. Atliki tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naudojimo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atliki prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliki tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti

pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai motoriniame pjūkle. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

Nedaryti jokių pakeitimų motoriniame pjūkle – dėl to gali nukentėti Jūsų saugumas – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Variklį, esant nuimtam uždegimo laidui ar išsuktai uždegimo žvakei, užvedinėti su užvedimo virvute tik tada, kai oro ir degalų padavimo rankenėlė/išjungiklis padėtyje **STOP, 0 ar 0 – gaisro pavojus** dėl kibirkščių susidarymo išorinėje cilindro pusėje!

Motorinio pjūklo netaisyti ir nelaikyti arti atviros ugnies – dėl degalų galimas **gaisro pavojus!**

Reguliariai tikrinti degalų rezervuaro kamščio sandarumą.

Naudoti tik nepriekaištingos būklės STIHL rekomenduojamas uždegimo žvakes – žiūrėti "Techniniai daviniai".

Patikrinti uždegimo laidą (nepriekaištinga izoliacija, tvirtas pajungimas).

Patikrinti nepriekaištingą duslintuvu būklę.

Niekada nedirbti su pažeistu duslintuvu arba be jo – **gaisro pavojus!**

Neliesti karšto duslintuvo – **nudegimo pavojus!**

Antivibraciinių elementų būklė įtakoja vibraciją – reguliariai tikrinti antivibracinius elementus.

**Grandinės gaudytuvą patikrinti** – jei pažeistas, pakeisti.

### Išjungti variklį

- tikrinant pjovimo grandinės įtempiamą
- patempiant pjovimo grandinę
- keičiant pjovimo grandinę
- šalinant gedimus

**Laikytis grandinės aštrinimo instrukcijos reikalavimų** – saugiam ir teisingam darbui reikia visada laikyti pjovimo grandinę ir juostą nepriekaištingos būklės, pjovimo grandinė turi būti teisingai išaštrinta, įtempta ir gerai sutepta.

Pjovimo grandinę, pjovimo juostą ir varančiąją žvaigždę turėti laiku.

Reguliariai tikrinti sankabos būgnelio nepriekaištingą būklę.

Degalai ir grandinių tepimo alyva turi būti laikoma tik atitinkančiose reikalavimais ir nepriekaištingos

būklės talpose. Laikyti sausoje, vésioje ir saujoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos ir Saulės.


Esant pjovimo grandinės stabdžio gedimams, tuojau pat išjungti motorinį įrenginį – **pavojus susižeisti!** Kreiptis į specializuotą prekybos atstovą – nedirbtį su įrenginiu, kol nebus pašalintas gedimas, žiūrėti "Pjovimo grandinės stabdys".

### 3 Inercinės jėgos

Dažniausiai atsirandančios inercinės jėgos yra atatranka, atgalinis smūgis ir judėjimas pirmyn.

#### 3.1 Pavojus esant atatrankai


**Esant atatrankai, galima pavojingai susižaloti.**



001BA022 KN

Esant atatrankai (smūgis atgal ir aukštyn), pjūklas pjovėjui gali išsprūsti irapti nekontroliuojanamas.

#### 3.2 Atatranka atsiranda, kai pvz.



001BA257 KN

- pjovimo grandinė viršutiniame pjovimo juostos smaigalo ketvirtupyje netyčia paliečia medieną ar kitą kietą daiktą – pvz. genint šakas netyčia paliečiamą kita šaka
- pjovimo grandinė viršutinėje juostos dalyje trumpam užstringa pjūvyje


#### 3.3 Pjovimo grandinės stabdys QuickStop

Jo pagalba tam tikrose situacijose sužeidimų pavojus gali sumažėti, bet įvykus atatrankai vis tiek nepavyksta. Suveikus stabdžiui, pjovimo grandinė per sekundės dalis sustoja – aprašyta šios instrukcijos skyriuje "Pjovimo grandinės stabdys".

#### 3.4 Atatrankos pavojaus sumažinimas

- dirbtį apgalvojant veiksmus, tinkamai,
- pjūklą laikyti tvirtai abiejomis rankomis
- pjauti tik esant maksimaliems alkūninio veleno sūkiams
- pastoviai stebėti pjovimo juostos galą
- nepjauti pjovimo juostos galu
- saugotis mažų, kietų šakų, pomislio ir atžalų – grandinė jose gali užstrigtii
- niekuomet vienu metu nepjauti keletos šakų
- dirbant nereikia pernelyg pasilenkti
- niekuomet nepjauti aukščiau pečių lygio
- pjovimo juostą taikyti į jau pradėtą ipjovą
- "durti" tik tada, kai esate gerai susipažinę su šia darbo technika
- atkreipti dėmesį į kamieno padėties pasikeitimą, kad išvengti grandinės užspaudimo
- dirbtī tik su gerai išgalastą ir įtempta pjovimo grandine – gylio ribotuvas turi būti ne per aukštus
- darbui naudoti mažą atmetimą turinčią pjovimo juostą su maža "galva"


#### 3.5 Judėjimas pirmyn (A)



001BA037 KN

Jeigu pjaunama pjovimo juostos apatinė dalimi, pjovimo grandinei užstrigus arba atsimušus į kietą daiktą medienoje, motorinis pjūklas gali būti traukiamas link kamieno – **todėl visuomet pjaunant reikia priglausti pjūklo karterį prie kamieno.**

### 3.6 Atatranka (B)



Jeigu pjaunama pjovimo juostos viršutine dalimi, pjovimo grandinei užstrigus arba atsimušus iš kietą daiktą medienoje, motorinis pjūklas gali judėti atgal dirbančiojo link – **Kad to išvengti:**

- neužspausťi pjovimo juostos viršutinės dalies
- pjovimo juostą nepersukti pjūvyje


## 4 Darbo technika

### 4.1 Pjovimas


Nedirbt, kai užvedimo rankenėlė užvedimo padėtyje. Variklio sūkių šioje akceleratoriaus rankenėlės padėtyje negalima reguliuoti.

Dirbt ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Nesukelti pavojaus kitiems – dirbt apdairai.

Naudoti kuo trumpesnę pjovimo juostą: pjovimo grandinę, pjovimo juosta ir varančioji žvaigždutė turi derėti tarpusavyje ir tiki motoriniams pjūklui.



Nė viena kūno dalis negali būti tame pačiame lygmenyje su besukančia pjovimo grandine.



Rekomenduojama dirbt **ant pastolių**, jeigu tai leidžia darbo sąlygos.

Nedirbt ant kopėčių, nestabiliose vietose ir virš pečių lygio.

Vietovę apsaugoti nuo krentančių šakų (aptverti) – kad išvengti sužeidimų ir kitokios žalos (pvz. automobilio).

Dirbant prisirišus lynu, gali kilti pavoju dėl lyno nutrūkimo – **pavoju nukristi!** Dviguba lyno apsauga (papildoma apsauga) būtinai reikalinga.

Būti ypač atsargiam pjaunant šaką. Kontroliuoti pjūklo judėjimą pirmyn, tvirtai ji laikant. Baigiant pjūvį, motorinio pjūklo pjovimo įranga nebetenka atramos pjūvyje. Pjovejės turi perimti motorinio pjūklo svori – **padidintas nelaimingo atsitikimo pavoju!**

Stebėti, kad pjovimo metu grandinė nelieštu jokių pašaliniai daiktų: akmenys, vynys ir pan. gali pažeisti pjovimo grandinę. Motorinis pjūklas gali pašokti aukštyn – **nelaimingo atsitikimo pavoju!**

Jei besisukanti pjovimo grandinė atsitrenkia į akmenį ar kokį kitą kietą daiktą, gali susidaryti kibirkščių, kurios tam tikromis aplinkybėmis gali uždegti lengvai užsiliepsnojančias medžiagas. Sausi augalai ir krūmynai lengvai dega, ypač karšto ir sauso oro sąlygomis. Jei kyla gaisro pavoju, nenaudoti motorinio pjūklo arti lengvai užsidegančių medžiagų, sausų augalų ir krūmynu. Būtina pasiteirauti kompetentingose miškininkystės įstaigoje, ar gali kilti gaisro pavoju.



**Dėmesiol! Elektros smūgio pavoju** pjaunant prie aukštos įtampos linijų. Dirbt mažesniu atstumu iki elektros srovės šaltinių, elektros srovės padavimas turi būti atjungtas.

Laisvai kabančias šakas pjauti iš apačios – **atatrankos pavoju dėl pjovimo grandinės užstri-gimo!**

Atsargiai, pjaunant krūmus ar jaunus medelius. Pjovimo grandinę gali sugriebti plonus ūgliai ir nusvesti link dirbančiojo.

Atsargiai pjauti supleišėjusią medieną – **atplėsti medienos gabalėliai gali sužaloti!**

Pabaigus pjūvį ir prieš perkeliant motorinį pjūklą į kitą tašką medyje, ijjungti grandinės stabdį arba išjungti variklį.

#### Nurodymai darbo technikai:

Pjovimo grandinės danteliai į įpjovos vietą įstatomi tik pilnai gazuojant.


Motorinį pjūklą iš medžio ištraukti tik su besisukančia pjovimo grandine.

- plonas šakas nupjauti vienu pjūviu
- storas šakas pirmiausia įpjauti iš apačios (apie 1/5 skersmens), po to pjauti iš viršaus
- sunkias šakas pririšti

Jeigu motorinis pjūklas užstringa pjūvyje:

- motorinį pjūklą išjungti ir prispausti prie kamieno
- Tada motorinį pjūklą atsargiai išlaisvinti, reikaliu esant su kitu pjūklu

#### Skersinis pjūvis:




- ▶ visada pirmą viršuje (A) atlikti įpjovą, saugančią nuo įplyšimo (1)
- ▶ po to tempimo pusėje (B), paslinkus kamieno kryptimi, padaryti įpjovą (2) – antraip motorinis pjūklas gali ištrigli arba atšokti atgal

Tik, jeigu kitaip neįmanoma, pjūvį atlikti iš apačios į viršų (atbuliniu pjūviu) – **atatrankos pavojus!**

## 5 Pjovimo įranga

Pjovimo grandinė, pjovimo juosta ir varančioji žvaigždutė sudaro pjovimo įrangą.

Komplektacijoje esanti pjovimo įranga yra optimaliai priderinti motoriniam pjūklui.




- Pjovimo grandinės (1), varančiosios žvaigždutės ir Rollomatic pjovimo juostos varomosios žvaigždutės žingsnis (t) turi sutapti
- Pjovimo grandinės (1) varančiojo narelio storis (2) turi būti suderintas prie pjovimo juostos (3) griovelio pločio

Jei komponentai tarpusavyje nedera, pjovimo įranga po trumpo darbo laiko gali nepataisomai sugesti.


## 6 Pjovimo juostos ir grandinės montavimas

### 6.1 Išjungti pjovimo grandinės stabdį




- ▶ Apsauginę stabdžio rankeną atlenkti iki vamzdinės rankenos, kol ji trakštels – grandinės stabdys išjungtas

### 6.2 Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį.




- nepametamą veržlę (1) pasukti į kairę, kol jos laisvai gulės ant sankabos dangtelio
- Sankabos dangtelį (2) su nepametama veržle nuimti

### 6.3 Pjovimo juostos montavimas




- Varžtą (1) sukti į kairę, kol įtempimo skriemulys (2) priglus kairėje prie kiaurymės korpuose




- Pjovimo juostą ant varžtų (3) užmauti ir fiksavimo kiaurymės (4) uždėti virš įtempėjo dantelių


### 6.4 Pjovimo grandinę uždėti




Užsimauti apsaugines pirštines – pavoju susižeisti į aštrius pjovimo dantelius!



- Pjovimo grandinę uždėti ant varančiosios žvaigždutės (1) ir pjovimo juostos – pjaunantieji dantukų paviršiai turi būti nukreipti į dešinę




- Varžtą (2) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė dar truputį kabos – o nareliai įeis į pjovimo juostos griovelius



- vėl uždėti dangtelį –  
Rankinio apsaugo guolio kaištis turi būti įkištas į ivorę. – veržlės lengvai prisukti ranka  
► toliau: žiūr. "Pjovimo grandinės įtempimas"

## 7 Pjovimo grandinės įtempimas (šoninis grandinės įtempimas)



Norint įtempti pjovimo grandinę darbo metu:


- Išjungti variklij
- Veržlę atsukti
- Pjovimo juostą pakelti už galą
- su atsuktuvo įtempimo varžtą (1) sukti į dešinę, kol pjovimo grandinė priglus prie pjovimo juostos apatinės dalies
- pjovimo juostą dar pakelti ir stipriai prisukti veržlės

- toliau: žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas"

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama dažniau, negu ta, su kuria jau buvo kurj laiką dirbama!

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

## 8 Pjovimo grandinės įtempimo patikrinimas



- Išjungti variklį
- Apsaugines pirštines užsimauti
- Pjovimo grandinė turi būti prigludusi prie pjovimo juostos apatinės dalies taip, kad, atleidus apsauginį stabdį, ją būtų galima tempti ranka apie pjovimo juostą
- Jeigu reikia, patempti pjovimo grandinę

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamama žymiai dažniau, nei ta, kuri jau buvo ilgesnį laiką eksploatuojama.

- Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

## 9 Degalai

Variklio darbui reikalingas kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos.



### ISPEJIMAS

Vengti tiesioginio degalų kontakto su oda ir benzino garų įkvėpimo.

### 9.1 STIHL MotoMix

STIHL rekomenduoja naudoti „STIHL MotoMix“. Šio paruošto naudojimui degalų mišinio sudėtyje nėra benzolo, švino, jis pasižymi dideliu oktaniniu skaiciumi ir visada pateikia tikslų sudedamujų daļiu santykį.

„STIHL MotoMix“ sumaišytas su STIHL dvitakte variklinė alyva „HP Ultra“, kad būtų užtikrinta ilgiausia variklio eksploataavimo trukmė.

MotoMix disponuoja ne visos rinkos.

## 9.2 Kuro mišinio paruošimas

### PRANESIMAS

Nekokybiški degalai ir neatitinkantis nurodymų kuro mišinio santykis gali salygoti rimbust variklio gedimus. Mažesnės kokybės benzinas ar variklinė alyva gali pažeisti variklį, riebokšlius, maitinimo sistemą ir degalu rezervuarą.

### 9.2.1 Benzinas

Naudoti tik **kokybišką benzинą** ne mažesnio oktaninio skaiciaus nei 90 ROZ – bešvinį arba paprastą.

Benzinas, kurio sudėtyje yra virš 10 % alkoholio, gali pakenkti varikliams su ranka reguliuojamais karbiuratoriais, todėl jo šiem varikliams naudoti negalima.

Varikliai su „M-Tronic“, naudojant benziną, kurioje sudėtyje yra iki 25 % alkoholio (E25), veikia visa galia.

### 9.2.2 Variklinė alyva

Jeigu kuras maišomas, galima naudoti tik STIHL dvitaktė variklinė alyvą arba kitą JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC arba ISO-L-EGD klasių aukštos kokybės variklinę alyvą.

STIHL nurodo naudoti dvitaktė variklinę alyvą „STIHL HP Ultra“ arba analogišką aukštos kokybės variklinę alyvą, kad per visą mašinos naudojimo laikotarpį būtų užtikrintos ribinės emisijos vertės.

### 9.2.3 Maišymo santykis

STIHL dvitaktė variklinė alyva 1:50;  
1:50 = 1 dalis alyvos + 50 dalių benzino

### 9.2.4 Pavyzdžiai

Benzino kiekis	STIHL dvitaktė alyva 1:50
Litrų	Litrų (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- Į degalams skirtą specialią talpą visų pirmą supilti variklinę alyvą, po to benziną ir kruopščiai sumaišyti

### 9.3 Kuro mišinio saugojimas

Saugoti tik degalams skirtose talpose saugoję, sausoje ir vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės spinduliu.

**Kuro mišinys sensta** – mišinių ruošti tik pagal poreikį kelioms savaitėms. Kuro mišinių laikytinė ne ilgiau kaip 30 dienų. Esant šviesos, saulės spin-duliu poveikiui, žemai arba aukštai temperatūrai, kuro mišinys gali pasentti greičiau.

STIHL MotoMix galima be problemų laikyti iki 2 metų.

- ▶ Talpa su kuro mišiniu prieš pildymą stipriai papurptyti

#### ISPEJIMAS

Talpoje gali būti padidėjęs spaudimas – indą atidaryti atsargiai.


- ▶ Degalų rezervuarą ir talpą kurui laikas nuo laiko kruopščiai išvalyti

Kuro likučius ir valymui naudotą skystį sunaikinti pagal nurodymus, nekenkiant aplinkai!

## 10 Degalų užpylimas




### 10.1 Įrenginio paruošimas



0012BA004 KN


- ▶ Prieš pilant degalus, nuvalyti kuro bako kamščių aplink jį, kad į rezervuarą nepatektų nešvarumai
- ▶ Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamščis būtų viršuje

### 10.2 Atidaryti




001BA236 KN

- ▶ Rankenėlę atlenkti




001BA232 KN

- ▶ Tepimo alyvos bako kamščių pasuktinėti (apie 1/4 rato)



001BA234 KN

Atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako turi sutapti viena su kita



001BA237 KN

- ▶ Kamščių nuimti

### 10.3 Degalus užpilti

Užpilant degalus, jų nepaliesti, neperpildyti degalų rezervuaro.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL degalų pil-dymo sistemą (specialius priedas).

- Degalus užpilti


### 10.4 Uždaryti



001BA234 KN

Rankenėlė yra statmenai:

- Kuro bako kamštį uždėti – atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako turi sutapti viena su kita
- Kamštį paspausti žemyn iki atramos




001 BA233 KN

- Kamštį laikytį įspaustą ir pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol jis užsifiksuos



001BA231 KN

Tada atžymos ant kuro bako kamščio ir kuro bako sutampa viena su kita



001BA235 KN

- Rankenėlę uždaryti




001BA241 KN

Bako kamštis užsuktas

### 10.5 Jeigu kuro bako kamščio neįmanoma užsukti ant kuro bako,


Apatinė kamščio dalis yra persuktta prieš viršutinę dalį.

- kuro bako kamštį nuimti ir, žiūrint iš viršaus



001BA238 KN

kairė:	Apatinė kamščio dalis yra persuktta – viduje esanti atžyma (1) sutampa su išorine atžyma
dešinė:	Apatinės kamščio dalies padėtis teisinga – viduje esanti atžyma yra po rankenėle. Ji nesutampa su išorine atžyma



001BA239 KN

- ▶ Kamštį uždėti ir sukti prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis pateks į vietą užpylimo antgalystėje
- ▶ Kamštį dar pasukti prieš laikrodžio rodyklę (apie 1/4 rato) – taip apatinié kamščio dalis pasukama į teisingą padėtį
- ▶ Kamštį pasukti laikrodžio rodyklés kryptimi ir uždaryti – žiūrėti skyriu "Uždarymas"

## 11 Grandinių tepimo alyva

Automatiniam, pastoviam pjovimo grandinės ir juostos tepimui naudoti – tik nekenksmingą aplinkai kokybišką grandinių tepimo alyvą – geriausiai biologiškai greitai susiskaidančią STIHL BioPlus.

### PRANESIMAS

Biologiné grandinių tepimo alyva turi būti pakankamai atspari senėjimui (pvz. STIHL BioPlus). Alyva su per mažu atsparumu senėjimui linkusi greitai sutirštėti. To pasekmės yra kietos ir sunkiai pašalinamos nuosėdos, ypač ant varančiosios žvaigždutės, ant sankabos ir ant grandinės – iki alyvos siurblio užblokavimo.

Pjovimo grandinės ir pjovimo juostos tarnavimo laikas žymiai priklauso nuo tepimo alyvos savybių – todėl reikia naudoti specialią grandinės tepimo alyvą.

### ISPEJIMAS

Nenaudoti senos panaudotos alyvos! Panaudota alyva, esant ilgesniui ar pakartotiniui kontaktui su oda gali sukelti odos vėžinius susirgimus ir yra žalinga aplinkai!


### PRANESIMAS

Sena alyva neturi reikalingų tepimo savybių ir netinka grandinės tepimui.

## 12 Grandinių tepimo alyvos užpylimas



### 12.1 Įrenginio paruošimas



- ▶ Kruopščiai nuvalyti alyvos rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į vidų nepatektų nešvarumai
- ▶ Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje
- ▶ atsukti alyvos rezervuaro kamštį

### 12.2 Grandinių tepimo alyvą supilti

- ▶ Grandinių tepimo alyvą pilti – kiekvieną kartą, kai pilami degalai

Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalu rezervuaro.

STIHL rekomenduoja STIHL grandinių alyvos užpildymo sistemą (specialius priedas).


- ▶ Užsuktī rezervuaro kamštį

Pasibaigus kurui degalu rezervuare, alyvos rezervuare dar turi būti likę tepimo alyvos.

Jeigu alyvos kiekis rezervuare nemažėja, tai turėtų būti grandinės tepimo sistemos gedimo priežastis: patikrinti pjovimo grandinės tepimą, išvalyti tepimo angeles, ar kreiptis į techninio aptarnavimo tarnybą. STIHL rekomenduoja tech-

ninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliki tik specializuotam STIHL prekybos atstovui.

## 13 Grandinės tepimo patikrinimas



Pjovimo grandinė visada turi šiek tiek taškyti tepimo alyva.

### PRANESIMAS

Niekada nedirbtį netepant pjovimo grandinės! Dirbant netepama pjovimo grandine, intensyviai dyla darbinės dalys. Prieš pradedant dirbtį, visada būtina patikrinti grandinės tepimą ir alyvos kiekį rezervuare.


Kiekvienos pjovimo grandinės pridirbimas vyksta nuo 2 iki 3 minučių.

Po pridirbimo pjūvių patikrinti pjovimo granbdinės įtempimą, reikalui esant, ją įtempti – žūrėti "Pjovimo grandinės įtempimo tikrinimas".

## 14 Pjovimo grandinės stabdys




### 14.1 Pjovimo grandinę užblokuoti



- avariniu atveju
- užvedimo metu
- variklio laisvos eigos metu

Spaudžiant kaire ranka apsauginę rankeną pjovimo juostos galio link – arba automatiškai dėl staigaus pjūklo atmetimo atgal – grandinė užblokuojama ir nebejuda.

### 14.2 Išjungti pjovimo grandinės stabdį



- ▶ Apsauginę stabdžio rankeną atlenkti iki vamzdinės rankenos, kol ji trakštels – grandinės stabdys išjungtas

### PRANESIMAS

Prieš "gazuojant" (išskyrus veikimo patikrinimą) ir prieš pradedant pjauti, grandinės stabdys turi būti atleistas.

Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai pjovimo grandinei (pjovimo grandinė nejudą), net ir per trumpą laiką gali sąlygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

Pjovimo grandinės stabdys suveikia automatiškai, esant pakankamai stipriam pjūklo atmetimui – dėl apsauginės rankenos masės ir inercijos apsauginio stabdžio rankena pajuda pirmyn pjovimo juostos galio link.

Stabdžio kinematinė dalis veikia tik tuo atveju, kai apsauginė rankenoje nebuvu atlikta jokių pakeitimų.

### 14.3 Apsauginio stabdžio kinematinės dalies tikrinimas

Kiekvieną kartą prieš darbo pradžią: laisvos eigos metu užblokuoti pjovimo grandinę (apsauginę stabdžio rankeną pastumti link juostos galio) ir trumpai (maks. 3 sek.) pilnai "pagazuoti" – pjovimo grandinė turi nejudėti. Apsauginio stabdžio rankena turi būti švari ir laisvai judėti.

## 14.4 Pjovimo grandinės stabdžio techninė priežiūra

Apsauginio stabdžio kinematinė dalis dėl trinties dėvisi (natūralus dilimas). Tam, kad ji normaliai dirbtų, būtina ją reguliarai tikrinti pas specialistą. STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. Reikia laikytis sekaničių intervalų:


Dirbant profesionaliai: kas ketvirtį  
Dirbant pusiau profesionaliai: kas pusmetį

## 15 Dirbant žiemą



### 15.1 Kai oro temperatūra žemiau +10 °C

- Sankabos dangtelį nuimti – žiūrėti "Pjovimo juostos ir grandinės montavimas"



- Sklendę pastatyti "Žiemos režimas" \*

Padėtyje "Žiemos režimas" kartu su šaltu oru nuo cilindro aplinkos siurbiamas ir pašildytas oras. Taip užkertamas kelias oro filtro ir karbiuratoriaus apšalimui.

### 15.2 Kai oro temperatūra virš +20 °C


- Sklendę būtinai vėl pastatyti "Vasaros režimas" \*

## PRANESIMAS

Galimi variklio gedimai - perkaitimas!

## 16 Variklio užvedimas/išjungimas

### 16.1 Kombinuotosios svirtelės padėtys



**STOP** arba **C** – degimo išjungimui „Kombi“ svirtelė turi būti paspausta kryptimi **STOP** arba **C**. Paleidus kombinuotoji svirtelė grįžta atgal į darbinę padėtį **IF**.



Po to, kai variklis buvo išjungtas, uždegimas automatiškai vėl išjungia. Suaktyvinus užvedimo įrangą, variklis gali bet kuriuo metu užsivesti.

**Darbinė padėtis I** – šioje padėtyje užvedamas šiltas variklis arba variklis veikia

**Start** ▲ – šioje padėtyje užvedamas šaltas variklis


### 16.2 Kombinuotosios svirtelės reguliavimas

Norint perstatyti kombi svirtelę iš darbinės padėties **I** po užvedimo ▲ apsauginę akceleratoriaus rankenėlę ir tuo pačiu akceleratoriaus klavišą paspausti vienu metu ir laikyti – kombi svirtelę pastatyti ant starto ▲ ir tuo pačiu metu paleisti akceleratoriaus rankenėlę ir apsauginį akceleratoriaus klavišą. Kombi svirtelę paleisti – kombi svirtelė grįžta tuo metu į padėtį "Start" ▲.

Paspaudus apsauginį akceleratoriaus klavišą ir gazo svirtelę, oro ir kuro padavimo sklendė pašoka iš užvedimo padėties ▲ į darbinę padėtį **I**.


Variklio išjungimui kombi rankenėlę paspausti kryptimi **STOP t.p.** Č – paleidus kombi svirtelė grįžta atgal į darbo padėtį **I**.

### 16.3 Motorinį pjūklą laikyti



- Motorinį pjūklą tvirtai pastatyti ant žemės – atsistoti saugioje padėtyje – piovimo grandinė neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus
- Motorinio pjūklo valdymo rankeną tvirtai suimti dešine ranga
- dešiniu keliu prispausti karbiuratoriaus gaubtą

### 16.4 Užvedimas



- dešiniaja ranka lėtai ištraukti starterio virvutę iki atramos – po to ją greitai ir staigiai truktelėti – tuo metu vamzdinę rankeną spausti žemyn – virvutės neištraukti iki galo – **gali nutrūkti!** Starterio rankenėlės staigiai nepaleisti – atleidinėti vertikaliai, kad starterio virvutė galėtų teisingai susivynioti


Esant naujam varikliui arba ilgesnį laiką nedirbus, gali reikėti nepaspaudus rankinio kuro siurbliuko papildomai keletą kartų patraukti užvedimo virvutę – kol bus paimta pakankamai degalų.

### 16.5 Motorinio pjūklo užvedimas



**ISPEJIMAS**

Pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.




- Apsauginio stabdžio rankeną (1) paspausti į priekį – piovimo grandinė užblokuojama


Kombi rankenėlė (4) yra darbinėje padėtyje **I**.

- Jeigu variklis šaltas: apsauginių akceleratoriaus klavišą (2) ir akceleratoriaus klavišą (3) paspausti vienu metu ir tvirtai laikyti – kombi svirtelę (4) pastatytį ant Start ▲
- Motorinių pjūklų laikyti tvirtai
- Užvedimo rankenėlę keletą kartų greitai ir stipriai traukti, kol variklis užsives
- Jeigu variklis vis tiek neužsiveda: kombi svirtelę (4) pastatytį į padėtį Start ▲ ir variklį vėl užvedinėti

### 16.6 Kai tik variklis pradeda veikti



- Jei variklis buvo užvestas padėtyje Start ▲: apsauginį akceleratoriaus rankenėlės klavišą (1) ir akceleratoriaus rankenėlę (2) tuo pačiu metu trumpai spustelėti, kombi svirtelė (3) pašoka į darbinę padėtį **I** ir variklis pradeda dirbti laisva eiga



- Apsauginio stabdžio rankeną patraukti vamzdiňės rankenos link

Pjovimo grandinės stabdys išjungtas – motorinis pjūklas paruoštas darbui.

#### **PRANESIMAS**

Gazuoti tik atleidus grandinės stabdį. Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai pjovimo grandinei (pjovimo grandinė nejuda), net ir per trumpą laiką gali sąlygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus, sankabos, grandinės stabdžio.

### **16.7 Esant labai žemai temperatūrai**

- perstatyti į žiemos režimą, žiūrėti "Žiemos režimas"

### **16.8 Variklio išjungimas**

- Kombi svirtelę paspausti kryptimi **STOP** t.p. 0 – paleidus kombi svirtelė grįžta atgal į darbo padėtį I

### **16.9 Jei variklis neužsiveda**

- patikrinti, ar visi valdymo elementai teisingai nustatyti
- Patikrinti, ar bake yra degalų, jei reikia pripildyti.
- Patikrinti, ar uždegimo žvakės kištukas tvirtai įkištas.
- Pakartoti užvedimo procesą.

arba

Gali būti, kad variklio degimo kamera prisipildė netinkamos koncentracijos oro-degalų mišinio – variklis užsisiuurbė.

- Uždegimo žvakę išsukti – žiūrėti "Uždegimo žvakė"
- Išdžiovinti uždegimo žvakę
- Motorinį pjūklą laikyti ant žemės paviršiaus
- Kombi svirtelę laikyti paspausta į galą kryptimi **STOP** taip pat 0



#### **ISPEJIMAS**

Jeigu kombi svirtelė nelygiai spaudžiama kryptimi **STOP** ar 0 gali atsirasti kibirkštis.

- Užvedimo įrangą jungti keletą kartų
- Kombi svirtelę paleisti – Kombi svirtelė pašoka į darbinę padėtį I
- Uždegimo žvakę išsukti – žiūrėti "Uždegimo žvakė"
- Motorinį pjūklą laikyti ir užvesti

## **17 Nurodymai darbui**

### **17.1 Darbo pradžioje**

Naujas įrenginys iki trečio kuro užpylimo neturėtų dirbti pilnu apkrovimu, kad pridirbimo metu negautų per didelio kruvio. Pridirbimo metu judančios variklio detalės turi priseriderint viena prie kitos – variklyje atsiranda didelė trintis. Variklis pasiekia maksimalų galingumą tik po 5 iki 15 užpildymų degalais.

### **17.2 Darbo metu**

#### **PRANESIMAS**

Gazuoti tik atleidus grandinės stabdį. Padidintas variklio alkūninio veleno sūkių skaičius, esant užblokuotai pjovimo grandinei (pjovimo grandinė nejuda), net ir per trumpą laiką gali sąlygoti variklio ir atskirų mazgų gedimus (sankabos, grandinės stabdžio).

#### **17.2.1 Grandinės įtempimą tikrinti kuo dažniau**

Nauja pjovimo grandinė turi būti įtempiamā dažniau, nei ta, kuri jau ilgą laiką buvo eksploatuojama.

#### **17.2.2 Esant šaltai grandinei**

Pjovimo grandinė yra įtempta teisingai, jei ji prigludusi prie pjovimo juostos apatinės dalies ir laisvai juda, traukiama ranka. Jeigu reikia pjovimo grandinę įtemti – žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimas".

#### **17.2.3 Esant darbinei temperatūrai**

Pjovimo grandinė pailgėja, kabo. Pavaros nareliai, esantys pjovimo juostos apatinėje dalyje, negali atitolti nuo pjovimo juostos krašto – pjovimo grandinė gali nušokti. Pjovimo grandinę įtemti – žiūrėti "Pjovimo grandinės įtempimas".

#### **PRANESIMAS**

Atvėsdama pjovimo grandinė traukiasi. Todėl neatpalaiduota grandinė gali deformuoti alkūninio veleno pusašį ir guolius.

#### **17.2.4 Po darbo didelės apkrovos režimu**

Po ilgesnio variklio apkrovimo darbo metu, leisti jam trumpai padirbti laisva eiga, kol jis pravés, kad variklio detalės (uždegimo sistema, karbiuratorius) per daug neįkaistų.

### 17.3 Po darbo

- Pjovimo grandinę atlaisvinti, jeigu ji darbo metu, esant darbinei temperatūrai, buvo įtempta

#### PRANESIMAS

Užbaigus darbą, pjovimo grandinė turi būti atlaisvinama! Atvėsdama pjovimo grandinę traukiasi. Todėl neatpalaiduota grandinė gali deformuoti alkūninio veleno pusašį ir guolius.

#### 17.3.1 Įrenginio išjungimas trumpam laikui


Leisti atvėsti varikliui. Įrenginį su pilnu degalų rezervuaru laikyti iki sekantio panaudojimo sau- soje, saugioje vietoje, atokiau nuo atviros ugnies.

#### 17.3.2 Įrenginio išjungimas ilgesniams laikui

žiūrėti "Įrenginio saugojimas"

## 18 Alyvos grandinei tepti kieko reguliavimas

Ivairi pjovimo trukmė, medienos rūšis, ir pjovimo technika reikalauja skirtingo kieko alyvos grandinėms tepti.



Su reguliavimo rankenėle (1), esančia įrenginio viršuje galima reguliuoti alyvos grandinei tepti padavimo kiekį.

Ematic-padėtis (E), ekonomiškas grandinės tepimo alyvos kieko padavimas –

- rankenėlę pasukti ant "E" (Ematic-padėtis)


norint padidinti alyvos padavimo kiekį –

- Rankenėlę pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi alyvos padavimo kieko sumažinimui –
- rankenėlę pasukti prieš laikrodžio rodyklę

#### PRANESIMAS

Pjovimo grandinė turi būti pastoviai tepama grandinių tepimo alyva.

## 19 Pjovimo juostos priežiūra



- Pjovimo juostos padėtį keisti – po kiekvieno pjovimo grandinės aštrinimo ir pakeitus grandinę – kad išvengti netolygaus pjovimo juostos nusidėvėjimo, ypač juostos gale ir apatinėje dalyje
- Alyvos patekimo į juostą angeles (1), alyvos padavimo iš karterio kanalą (2) ir pjovimo juostos griovelius (3) valyti reguliarai
- Griovelio gylį pamatuoti – su specialia gylio ribotuvu plokšteli (Specialis reikmenys) – vietose, kur pjovimo juostos griovelio nudilimas yra didžiausias

Grandinės tipas	Grandinės žingsnis	Minimalus griovelio gylis
Picco	1/4" P	4,0 mm
Rapid	1/4"	4,0 mm
Picco	3/8" P	5,0 mm
Rapid	3/8", 0.325"	6,0 mm
Rapid	0.404"	7,0 mm


Jeigu pjovimo juostos griovelio gylis nėra pakankamas:

- Pjovimo juostą pakeisti


Kadangi grandinės nareliai slysta pjovimo juostos kraštais – varomieji nareliai sieks griovelio dugną.

## 20 Oro filtro valymas

### 20.1 Kai variklio galingumas žymiai sumažėja:



- Rankenėlę pasukti 90° kampu į kairę
- gaubtą patraukti į viršų



- oro filtrą patraukti į viršų
- Filtro dalis išplauti universaliu STIHL plovikliu (Specialūs reikmenys) arba švariu, nedegiu plovimo skysčiu (pvz. šiltu vandeniu su muilu) ir išdžiovinti

#### PRANESIMAS

Veltinio filtro (priklasomai nuo komplektacijos) nevalyti šepečiu.

Pažeistą filtrą reikia pakeisti nauju.


## 21 M-Tronic

Dirbdamas motorinis pjūklas automatiškai prisitaiko prie optimalios galios. Kalibruijant galima greičiau sureguliuoti motorinį pjūklą optimaliai galiai.

Jeigu lauko temperatūra yra žemiau -10°C arba variklis dar šaltas:

- variklį užvesti ir išjungti grandinės stabdį.
- Akceleruojant apie 1 min. pašildyti variklį.
- Išjungti variklį.

Norint sukalibruioti motorinį pjūklą reikia atlikti sekančius žingsnius:



- Kombi svertą pastatyti į padėtį ▲ .
- Ijungti grandinės stabdį.
- Variklį užvesti, akceleratoriaus rankenėlės nespausti. Variklis veikia ir kombi svertas lieka padėtyje ▲ .
- Leisti padirbtį varikliui mažiausiai 30 iki maksimaliai 60 sekundžių, akceleratoriaus rankenėlės nespausti.

#### ISPEJIMAS

Kai grandinės stabdys išjungtas, grandinė gali judėti - **pavojus susižeisti!**

Motorinį pjūklą laikyti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje ir judančios pjovimo grandinės neliesti.

- Išjungti pjov.grand.stabdj.

#### PRANESIMAS

Jeigu akceleratoriaus rankenėlė bus paleista, prieš pilnai atlikus motorinio pjūklo kalibravimą, kalibravimas nutrukus. Kalibravimas turi būti pradėtas iš naujo.

- Akceleratoriaus rankenėlę laikyti pilnai nuspaudus.

#### PRANESIMAS

Jeigu akceleravimo rankenėlė kalibravimo metu nebus pilnai nuspausta, motorinis pjūklas gali būti sureguliuotas neteisingai. Motorinis pjūklas gali būti sugadintas.

- Akceleratoriaus rankenėlę laikyti pilnai nuspaudus.
- Akceleravimo rankenėlė spausti mažiausiai 30 sekundžių ir laikyti nuspaustą.

Variklis iجاuna pagreitę ir grandinė juda. Motorinis pjūklas kalibruijamas. Variklio sūkių skaičius svyruoja ir žymiai padidėja kalibravimo metu.

Jeigu variklis išsijungia:

- Vėl bandyti kalibruioti motorinį pjūklą.

Jeigu variklis pakartotinai išsijungia:

- Ijungti grandinės stabdį.
- Motorinio pjūklo nenaudoti ir kreiptis į specializuotas STIHL prekybos atstovą. Motorinis pjūklas sugedės.

Kai tik variklio sūkių skaičius girdimai ir juntamai sumažėja:

- Akceleravimo rankenėlę paleisti.


Variklis dirba laisva eiga. Motorinio pjūklo kalibravimas baigtas ir jis paruoštas darbui.

## 22 Uždegimo žvakė


- esant nepakankamam variklio galingumui, blogam užvedimui arba laisvos eigos sutrikimams, visų pirma patikrinti uždegimo žvakę.
- Po maždaug 100 darbo valandų uždegimo žvakę pakeisti – jeigu elektrodai labai apdege, dar anksčiau – naudoti tik STIHL rekomenduojamas, žvakes su apsauga nuo trukdžių – žiūrėti "Techniniai daviniai"

### 22.1 Uždegimo žvakės išmontavimas


- Oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlę padėtyje Stop 0



- Išjungti pjovimo grandinės stabdį




- nepamatamą veržlę (1) pasukti į kairę, kol jos laisvai gulės ant sankabos dangtelio
- Sankabos dangtelį (2) su nepamatama veržle nuimti



- nuimti uždegimo žvakės antgalį
- Uždegimo žvakę išsukti


### 22.2 Patikrinti uždegimo žvakę



- užterštą uždegimo žvakę išvalyti
- patikrinti nuotolių tarp elektrodų (A) ir jei reikia pareguliuoti, atstumo dydį – žiūrėti "Techniniai daviniai"
- pašalinti uždegimo žvakės užteršimo priežastis

Galimos priežastys:

- per daug variklinės alyvos degaluose
- užterštas oro filtras
- nepalankios darbo sąlygos



**ISPEJIMAS**

Kai blogai užsukta veržlė (1) ar jos néra, gali susidaryti kibirkštys. Jeigu dirbama degioje ar sprogioje aplinkoje, gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba gali būti padaryta turtinė žala.

- ▶ naudoti apsaugotas nuo trukdžių uždegimo žvakes su tvirta veržlė

### **22.3 Uždegimo žvakės sumontavimas**

- ▶ Uždegimo žvakę išsukti ir laidą tvirtai užspausti – detales vėl sumontuoti atvirkštine eilės tvarka

## **23 |renginio saugojimas**


Kai darbo pertrauka apie 3 mėnesiai

- ▶ Degalų rezervuarą gerai védinamoje patalpoje ištuštinti ir išvalyti
- ▶ degalus sunaikinti pagal gamtos apsaugos reikalavimus
- ▶ karbiurorių ištuštinti, priešingu atveju gali sulisti karbiuratoriaus membranos
- ▶ nuimti pjovimo grandinę ir juostą, nuvalyti ir sutepti apsaugine alyva
- ▶ įrenginį kruopščiai nuvalyti, ypač cilindro briaunas ir oro filtrių
- ▶ naudojant biologinę grandinių tepimo alyvą (pvz. STIHL BioPlus) pilnai užpildyti grandinės tepimo alyvos rezervuarą
- ▶ Įrenginį saugoti sausoje ir saugioje vietoje. Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaikų)

## **24 Sankabos būgnelio tikrinimas**

- ▶ Atlaisvinti pjovimo grandinės stabdį – apsauginio stabdžio rankeną pastumti link vamzdinės rankenos
- ▶ Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį, pjovimo juostą ir pjovimo grandinę

### **24.1 Pakeisti varančiąją žvaigždętę nauja**



2011BA045 KN

- sudėvėjus dvi lygiagrečiai naudotas pjovimo grandines arba anksčiau
- jei sudilimo žymės (rodyklės) viršija 0,5 mm gylį – priešingu atveju sutrumpėja pjovimo grandinės naudojimo laikas – sudilimo žymiių gylis matuojamas matuoklės pagalba (Specialūs reikmenys)

Varančioji žvaigždutė tarnaus ilgiau, jei darbu bus naudojamos dvi pjovimo grandinės pakaitomis

STIHL rekomenduoja naudoti tik originalias STIHL varančiasias žvaigždutes, kad apsauginio stabdžio kinematinė dalis dirbtų patikimai.

Varančiąją žvaigždutę turi keisti specializuotos prekybos atstovas. STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti tik STIHL prekybos atstovui.

## **25 Pjovimo grandinės priežiūra ir aštrinimas**

### **25.1 Aštria pjovimo grandine dirbama žymiai produktyviau**

Teisingai išaštrinta pjovimo grandinė teisingai išsirėžia į medieną vos spustelėjus.

Nedirbtai atšipusia ar pažeista pjovimo grandine – tai fiziškai apsunkina darbą, padidina vibraciją, dėvėjimąsi ir neduoda pageidaujamo pjovimo rezultato.

- ▶ Pjovimo grandinę nuvalyti
- ▶ patikrinti ar pjovimo grandinėje néra įtrūkimų, ar nepažeistos kniedės
- ▶ defektuotas ar nusidėvėjusias grandinės detales būtina pakeisti naujomis, o naujas detales priderinti prie likusių pagal jų formą ir nusidėvėjimo laipsnį

Pjovimo grandinės su kietmetalo plokštelėmis (Duro) yra ypač atsparios dilimui. Kad optimaliai


jas pagaląsti, STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.



## ISPEJIMAS

Labai svarbu išlaikyti nustatytus užgalandinimo, priekinės briaunos bei užaštrinimo kampus. Neteisingai prižiūrėta pjovimo grandinė – ypač, kai gylio ribotuvas per žemas – gali sąlygoti didelį motorinio pjūklo atmetimą – **pavojus susižeisti!**

## 25.2 Grandinės žingsnis



Grandinės žingsnio žymėjimas (a) yra įspaustas kiekvieno dantuko gylio ribotuvo srityje.


### Žymėjimas (a)

	Grandinės žingsnis	Coliaiš	mm
7	1/4 P	1/4	6,35
1 arba 1/4	1/4	1/4	6,35
6, P arba PM	3/8 P	3/8 P	9,32
2 arba 325	0,325	0,325	8,25
3 arba 3/8	3/8	3/8	9,32
4 arba 404	0,404	0,404	10,26

Dildės skersmuo yra parenkamas pagal pjovimo grandinės žingsnį – žiūrėti lentelėje "Galandinimo įrankiai".

Aštrinant pjovimo dantukus, būtina išlaikyti nustatytus užgalandinimo kampus.

## 25.3 Užgalandinimo ir užaštrinimo kampai



### A Užgalandinimo kampus

STIHL pjovimo grandinės galandamos 30° kampu Išimtis yra išilginio pjovimo grandinės galandamos 10° kampu. Išilginio pjovimo grandinės pavadinime turi žymėjimą X.


## B užaštrinimo kampus

Naudojant nurodytus galandinimo rēmelius ir tinkamo skersmens dildes, automatiškai pasiekiamas teisingas užaštrinimo kampus.

Dantukų formos	Kampai (°)
A	B
Micro = pusiau kalto formos dantukas pvz. 63 PM3, 26 RM3, 36 RM	30 75
Super = pilnai kalto formos dantukas pvz. 63 PS3, 26 RS, 36 RS3	30 60
Išilginio pjovimo grandinė pvz. 63 PMX, 36 RMX	10 75

Pjovimo grandinės darbinių narelių forma turi būti vienoda. Nevienodi kampai sąlygoja netolygu pjovimo grandinės darbą, didesnį pjovimo grandinės nusidėvėjimą – iki grandinės trūkimo.

## 25.4 Dildės rēmelis




### ► naudoti specialų rēmelį su dilde

Pjovimo grandines galasti ranka, tik naudojant specialų rēmelį su dilde (Specialius įrankis, žiūrėti lentelėje "Galandinimo įrankiai"). Šie rēmeliai turi specialų ženklinimą užgalandinimo kampui.

**Naudoti tik specialias dildes, skirtas grandinių galandinimui!** Kitos dildės pjovimo grandinėms aštrinti netinka.



## 25.5 Kampų patikrinimui



STIHL kalibruota plokštėlė (Specialius įrankis, žiūrėti lentelėje "Galandinimo įrankiai") – universalus įrankis, skirtas prieiniés briaunos, užgalandinimo kampo tikrinimui, gylio ribotuvui žeminti, dantuko gylio nustatymui, griovelio, alyvos angų išvalymui.

## 25.6 Teisingas galandinimas

- ▶ Galandinimo įrankius pasirinkti, atsižvelgiant į pjovimo grandinės žingsnį
- ▶ pjovimo juostą, reikalui esant įtempti
- ▶ pjovimo grandinę užblokuoti – apsauginė rankena pastumiamą į priekį
- ▶ norint patraukti grandinę, apsauginę rankeną patraukti link vamzdinės rankenos: grandinės stabdys išjungtas. Esant grandinės stabdymo sistemei QuickStop Super, papildomai paspausti apsauginį akceleratoriaus klavišą
- ▶ Dažniau aštrinti, nuimti mažiau paviršiaus nedideliam paaštrinimui pakaks pabraukti dilde du -tris kartus




- ▶ Dildę laikyti: **horizontaliai** (dešiniu kampu į pjovimo juostos šoninį paviršiu) išlaikant tinkamą užgalandinimo kampą – pagal atžymas ant galandinimo rémelio – rémelį uždėti ant dantuko viršaus ir ant gylio ribotuvo
- ▶ grandinę aštrinti tik iš vidaus į išorę
- ▶ dildę nuima metalo sluoksnį, tik aštrinant judeisiu į priekį – atliekant judesį atgal, dildę kilstelėti
- ▶ nebraukti dilde per grandinės jungiamuosius centrinius narelius
- ▶ dildę reguliarai pasukti, kad būtų išvengta vienpusio jos dilimo
- ▶ aštrinimo metu atsiradusias metalo drožles pašalinti kietu medžio gabalėliu
- ▶ užgalandinimo kampus patikrinti kalibruota plokštèle

Visi pjaunamieji dantukai turi būti vienodo ilgio.

Esant nevienodam dantukų ilgiui, jų aukštis būna taip pat nevienodas, kas salygoja pjovimo grandinės trūkčiojimą ir jos trūkimą.

- ▶ visus pjaunamuosius grandinės dantukus aštrinti pagal mažiausią pjaunamajį dantuką – geriausiai tai gali atlirkti prekybos atstovas elektriniu galandinimo prietaisu

## 25.7 Dantuko pjovimo gylio ribojimas



Gylio ribotuvu aukštis pjovimo dantuko atžvilgiu formuoja drožlės storumą.

### a Privalomas nuotolis tarp gylio ribotuvo ir pjovimo briaunos

Pjaunant minkštą medieną, išskyrus tada, kai ji įšalus, gylio ribotuvo aukštį galima padidinti iki 0,2 mm (0.008").


#### Grandinės žingsnis

	(mm)	Gylio ribotuvas Aštumas(a)	(coliai)
1/4 P	(6,35)	0,45	(0,018)
1/4	(6,35)	0,65	(0,026)
3/8 P	(9,32)	0,65	(0,026)
0,325	(8,25)	0,65	(0,026)
3/8	(9,32)	0,65	(0,026)
0,404	(10,26)	0,80	(0,031)

### 25.8 Gylio ribotuvų žeminimas

Aštrinant pjovimo dantuką, nuotolis tarp gylio ribotuvo ir pjovimo briaunos mažėja.

- po kiekvieno aštrinimo reikia tikrinti gylio ribotuvų aukštį gylio ribotuvų plokštelės pagalba




- Pjovimo grandinės žingsnį atitinkančią plokštelę (1) uždėti ant grandinės – jei gylio ribotuvas išlenda virš plokštelės, jį reikia pažeminti


Pjovimo grandinės su dvigubu varančiojo narelio gylio ribotuvu (2) – viršutinė dvigubo gylio ribotuvų dalis (2) (su serviso atžyma) galandama kartu su pjaunančiojo dantuko gylio ribotuvu.

### ISPEJIMAS

Likusioji gylio ribotuvų prie jungiamojo narelio dalis taip pat varančiojo narelio gylio ribotuvas negali būti šlifuojami, priešingu atveju, gali padidinti pjūklo atmetimo atgalą.




- Gylio ribotuvų žeminti kaip parodyta iliustracijoje



- pabaigoje lygiagrečiai su serviso atžymomis (žiūr.rodyklė) nušlifuoti gylio ribotuvų viršutinę dalį su plokštele iš galandinimo rinkinio – negalima sužeminti ribotuvą žemiau atžymos

### ISPEJIMAS

Per žemi gylio ribotuvai padidina motorinio pjūklo atmetimą atgal.



- Ant pjovimo grandinės uždėti ribotuvų plokštelę – aukščiausia ribotuvų vieta turi sutapti su plokštele

- po galandinimo pjovimo grandinę kruopščiai nuvalyti, pašalinti prilipusias drožles ar dulkes
  - pjovimo grandinę gerai sutepti
- ilgesnį laiką nedirbant, pjovimo grandinę saugoti nuvalytą ir gerai suteptą

**Galandinimo įrankiai (Specialūs reikmenys)**

Grandinės žingsnis	Apvali dildė Ø	Apvali dildė	Dildės rėmelis	Kalibruota plokštėlė	Plokščia dildė	Galandinimo rinkinys <sup>1)</sup>
Coliaiš (mm)	mm (coliaiš)	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.	Det.Nr.
1/4 P (6,35)	3,2 (1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356	5605 007 1000
1/4 (6,35)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	4006 5605 750 4327	1110 893 4000	4000 0814 252 3356	3356 5605 007 1027
3/8 P (9,32)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1027
0.325 (8,25)	4,8 (3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1028
3/8 (9,32)	5,2 (13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1029
0.404 (10,26)	5,5 (7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356	5605 007 1030

1) susideda iš dildės rėmelių su apvalia dildė, plokščios dildės ir ribotuvu plokštelių

## 26 Techninė priežiūra ir remontas

olesni duomenys susiję su normaliomis eksploatavimo sąlygomis. Kitomis sąlygomis (esant dideliams dulkių susidarymui, dervuotai medienai, tropinių rūšių medienai) ir prailgintam kasdieniam darbui, nurodytus intervalus reikia atitinkamai sutrumpinti. Retai dirbant, intervalus galima atitinkamai pailginti.	prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpildymo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
visas įrenginys	Vizualinė apžiūra (būklė, sandarumas) išvalyti	X	X						
Akceleratoriaus ranke-nelė, akceleratoriaus ran-kenėlės blokavimo įtais- as, droselinės sklendės svirtis, paleidimo sklen-dės svirtis, sustabdymo jungiklis, kombinuotoji svirtis (atsižvelgiant į įrangą)	Veikimo patikra	X	X						
Grandinės stabdys	Veikimo patikra patikrina prekybos atsto-vas <sup>1)</sup>	X	X						X
Rankinis degalų siurblys (jei yra)	patikrinti taiso specialistas <sup>1)</sup>	X							X
Siurbimo galvutė / degalų bako filtras	patikrinti išvalyti, pakeisti filtro įdėklą				X		X		

Tolesni duomenys susiję su normaliomis eksploata-  
vimo sąlygomis. Kitomis sąlygomis (esant dideliam  
dulkiai susidarymui, dervuotai medienai, tropinių  
rūšių medienai) ir prailgintam kasdieniam darbui,  
nurodytus intervalus reikia atitinkamai sutrumpinti.  
Retai dirbant, intervalus galima atitinkamai paiginti.

	pakeisti	prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpylimo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
Degalų bakas	išvalyti				X					
Tepimo alyvos bakas	išvalyti				X					
Pjovimo grandinės tepi- mas	patikrinti	X								
Pjovimo grandinė	patikrinti, taip pat atsiž- velgti į aštrumą	X	X							
	Pjovimo grandinės įtem- pimo tikrinimas	X	X							
	pagaląsti									X
Pjovimo juosta	patikrinti (nusidėvėjimą, pažeidimus)	X								
	išvalyti ir apversti									X
	pašalinti užvartas				X					
	pakeisti								X	X
Varančioji žvaigždutė	patikrinti				X					
Oro filtras	išvalyti							X		X
	pakeisti									X
Antivibraciniai elementai	patikrinti	X						X		
	pakeičia prekybos atstovas <sup>1)</sup>									X
Oro tiekimo anga ventilia- toriaus korpuše	išvalyti		X	X						X
Cilindro briaunos	išvalyti		X		X					X
Karbiuratorius	patikrinti tuščiąja eiga – pjovimo grandinė neturi judėti	X	X							
	jeigu pjovimo grandinė nesustoja laisvos eigos metu, kreiptis į prekybos atstovą <sup>1)</sup>									X
Uždegimo žvakė	Tarpo tarp elektrodų reguliuavimas							X		
	pakeisti kas 100 darbo valandų									X
Prieinami varžtai ir verž- lės	paveržti <sup>2)</sup>									X
Grandinės gaudytuvas	patikrinti	X								
	pakeisti								X	
Saugos lipdukas	pakeisti									X

Tolesni duomenys susiję su normaliomis eksplotavimo sąlygomis. Kitomis sąlygomis (esant dideliam dulkių susidarymui, dervuotai medienai, tropinių rūšių medienai) ir prailgintam kasdieniam darbui, nurodytus intervalus reikia atitinkamai sutrumpinti. Retai dirbant, intervalus galima atitinkamai paiginti.

prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpylimo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia

1)STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą, 2)pradėjus naudoti motorinius pjūklus (3,4 kW ar didesnės galios) ir dirbus su jais 10–20 valandų, gerai priveržti atraminius cilindro varžtus

## 27 Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriami šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

### 27.1 Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje "Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui" aprašyti darbai turi būti atliekami reguliarai. Jeigu šių darbų negali atlikti pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas dirbtuves.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvvo atlikti arba atlikti nereguliarai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriamas:


- Variklio gedimai dėl ne laiku atliktos ar netinkamos techninės priežiūros (pvz. oro ar degalų filtrių), neteisingo karbiuratoriaus sureguliuavimo arba nepakankamo aušinimo angų valymo (starterio grotelių, cilindro briaunu)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- gedimai ir pasekmės dėl neoriginalių, nekokybiskų detalių naudojimo

### 27.2 Besidėvinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dėvosi, taip pat ir įrenginjų eksplotuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriamas:

- pjovimo grandinė, juosta
- darbinės dalys (sankaba, sankabos būgnelis, varancioji žvaigždutė)
- Filtrai (oro, alyvos, degalų)
- Užvedimo mechanizmas
- Uždegimo žvakė
- Antivibracinės sistemos guminiai elementai

## 28 Svarbiausios dalys



- 1 Valdymo rankena
- 2 Apsauginis akceleratoriaus klavišas
- 3 Uždegimo ir oro sklendės valdymo svirtelė
- 4 Akceleratoriaus rankenėlė
- 5 Dangtelis (Žiemos režimas ir vasaros režimas)
- 6 Uždegimo žvakė
- 7 Duslintuvas
- 8 Sankabos gaubtas
- 9 Varančioji žvaigždutė
- 10 Alyvos kiekio reguliavimas
- 11 Grandinės stabdys
- 12 Grandinės įtempimo įranga
- 13 Grandinės gaudytuvas
- 14 Pjovimo juosta
- 15 Oilomatic – pjovimo grandinė
- 16 Atraminiai dantukai
- 17 Alyvos rezervuaro kamštis
- 18 Apsauginė rankena
- 19 Vamzdinė rankena
- 20 Užvedimo rankenėlė
- 21 Karbiuratoriaus gaubtas
- 22 Karbiuratoriaus gaubto spynelė

<sup>1)</sup> pagal ISO 11681 +/- 50 1/min

## 23 Degalų rezervuaro kamštis

### 24 Kilpa

# Įrenginio numeris

## 29 Techniniai daviniai

### 29.1 Variklis

Vieno cilindro dvitaktis variklis

Cilindro darbo tūris: 35,2 cm<sup>3</sup>

Cilindro vidaus skersmuo: 40 mm

Stūmoklio eiga: 28 mm

Variklio galia pagal ISO 7293: 1,8 kW (2,4 PS) prie 10500 1/min.

Laisvos eigos sūkių skaičius:<sup>1)</sup> 3000 1/min.

čius.<sup>1)</sup>

### 29.2 Uždegimo sistema

Elektroniniu būdu valdomas magnetinis uždegiklis

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trukdžių): NGK CMR 6 H

Atstumas tarp elektrodų: 0,5 mm

### 29.3 Maitinimo sistema

Nejautrus padėties kitimui membraninis karbiuratorius su integrnuotu degalų siurbliuku

Degalų rezervuaro talpa: 310 cm<sup>3</sup> (0,31 l)

### 29.4 Pjovimo grandinės tepimas

Stūmoklinis siurblys pilnai automatinis, dirbantis priklausomai nuo sūkių skaičiaus, papildomai rankinis alyvos kiekio reguliavimas

Alyvos grandinei rezervuaru tūris: 220 cm<sup>3</sup> (0,22 l)

### 29.5 Svoris

be degalų, be pjovimo įrangos:  
3,7 kg

### 29.6 Pjovimo įranga

Faktinis pjovimo įrangos ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas.

#### 29.6.1 Pjovimo juostos „Rollomatic“

Juostos ilgis (žingsnis 3/8"P): 30, 35, 40 cm

Juostos griovelio plotis: 1,3 mm

#### 29.6.2 Pjovimo grandinės 3/8"Picco

Picco Micro 3 (63 PM3) Tipas 3636

Zingsnis: 3/8"P (9,32 mm)  
Jungiamojo nareljo storis: 1,3 mm

**Picco Super 3 (63 PS3) Tipas 3616**

Žingsnis: 3/8" P (9,32 mm)  
Jungiamojo narelio storis: 1,3 mm

**Picco Duro 3 (63 PD3) Tipas 3612**

Žingsnis: 3/8" P (9,32 mm)  
Jungiamojo narelio storis: 1,3 mm

**29.6.3 Varančiosios žvaigždutės**

6-dantų, 3/8" P (profilinė žvaigždutė)  
Maks. grandinės greitis pagal 26,0 m/s  
ISO 11681:  
Grandinės greitis esant maksima-18,6 m/s  
liai galiai:

**29.7 Garso lygio -ir vibracijos vertės**

Išsamesnių duomenų apie atitinkamą vibracijos reikalaivimams pagal direktyvą 2002/44/EB ieškote [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib)

**29.7.1 Garso slėgio lygis L<sub>peq</sub> pagal ISO 22868**

100 dB(A)

**29.7.2 Garso galios lygis L<sub>weq</sub> pagal ISO 22868**

113 dB(A)

**29.7.3 Vibracijų vertė a<sub>hv,eq</sub> pagal ISO 22867**

	Rankena kairė	Ran-kena dešinė
MS 201 TC-M su 3/8" P pjovimo grandine:	3,5 m/s <sup>2</sup>	3,1 m/s <sup>2</sup>

Garso lygio ir triukšmo lygio K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktoriaus vertė pagal K-vibracijos K- faktoriaus vertė pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>.

**29.8 REACH**

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitinkamą REACH potvarkiu (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach)

**29.9 Išmetamujų dujų emisijos vertė**

ES tipo patvirtinimo metodu išmatuota CO<sub>2</sub> vertė yra nurodyta [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) puslapje kartu su konkretaus gaminio techniniais duomenimis.

Išmatuota CO<sub>2</sub> vertė nustatyta remiantis tipišku varikliu taikant standartizuotą tikrinimo metodą laboratorijos sąlygomis ir nėra aiški arba numanoma konkretaus variklio eksplotacinių charakteristikų garantija.

Jei laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos paskirties ir nurodytos techninės priežiūros, išmetamujų dujų emisijos vertei keliami reikalavimai išpildomi. Bet kokia variklio modifikacija panaikina leidimą jį eksploatuoti.

**30 Atsarginių dalių įsigijimas**

Užsakydami atsarginės dalis, įrašykite pjūklo prekinį ženkla, jo gamyklinį numerį bei pjovimo juostos, grandinės numerius žemiau esančioje lentelėje. Taip Jums bus lengviau įsigyti naują darbinę įrangą.

Pjovimo juosta ir grandinė yra besidėvinčios detalės. Perkant šias dalis, pakanka nurodyti motorinio pjūklo prekinį ženkla, detalų numerius ir paavadinimus.

Užsakymo blankas

Įrenginio nu meris

Pjovimo juostos numeris

Pjovimo grandinės numeris

**31 Pastabos dėl remonto darbų**

Šio įrenginio naudotojas gali atlkti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlkti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus paveсти atlkti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsarginės dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsarginės detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsarginės detales.

STIHL originalias atsarginės dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**® ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą  (ant smulkų detailių gali būti tik šis ženklas).

## 32 Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniams perdirbimui.



STIHL prietaisai nepriskiriami būtinėms šiukslėms. STIHL įrenginių, akumuliatorius, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniams perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

## 33 ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Motorinis pjūklas

Gaminčio prekių ženklas: STIHL

Tipas: MS 201 TC-M

Serijos identifikacinis numeris:

1145

ris:

Cilindro darbinis tūris: 35,2 cm<sup>3</sup>

atitinka jam taikomas Direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2000/14/EB nuostatas ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiosiomiis pagaminimo metu:

EN ISO 11681-2, EN 61000-6-1, EN 55012

Išmatuotasis ir garantuotasis garso galios lygis buvo nustatytu vadovaujantis Direktyvos 2000/14/EB V priedu taikant ISO 9207 standartą.

### Išmatuotasis garso galios lygis

113 dB(A)

### Garantuotasis garso galios lygis

115 dB(A)

EB tipo bandymas buvo atliktas

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)  
Spremberger Straße 1  
D-64823 Groß-Umstadt

Kokybės pažymėjimo Nr.  
K-EG-2010/5601

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2020-02-03

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Gaminijų duomenų, jiems taikomų nuostatų ir patvirtinimo skyriaus vadovas

CE

## Saturs

1	Par lietošanas instrukciju.....	34
2	Drošības norādījumi.....	34
3	Reakcijas spēki.....	40
4	Darba metodes.....	41
5	Griešanas komplekts.....	43
6	Sliedes un kēdes montāža.....	43
7	Zāģa kēdes spriegošana (zāģa kēdes spriegšana no sāniem).....	44
8	Zāģa kēdes spriegojuma pārbaude.....	44
9	Degviela.....	45
10	Iepildiet degvielu.....	45
11	Kēdes eļļa.....	47
12	Iepildiet kēdes eļļu.....	48
13	Pārbaudiet kēdes eļļojumu.....	48
14	Kēdes bremze.....	48
15	Ekspluatācija ziemas apstākjos.....	49
16	Motora iedarbināšana un apturēšana.....	50
17	Norādījumi darbam.....	52
18	Eļļas daudzuma noregulēšana.....	52
19	Vadotnes uzturēšana kārtībā.....	53
20	Gaisa filtra tīrīšana.....	53
21	M-Tronic.....	53

22	Aizdedzes svece.....	54
23	Ierīces uzglabāšana.....	55
24	Kēdes rata pārbaude.....	55
25	Zāģa kēdes apkope un asināšana.....	56
26	Norādījumi par apkopi un kopšanu.....	60
27	Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem .....	61
28	Svarīgākās detaļas.....	62
29	Tehniskie dati.....	63
30	Rezerves daļu piegāde.....	64
31	Norādījumi par labošanu.....	64
32	Utilizācija.....	64
33	ES atbilstības deklarācija.....	64

**Cienītāis klient!**

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieleikam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

**1 Par lietošanas instrukciju**

Šī lietošanas instrukcija attiecas uz STIHL motorzāgi, kas šajā instrukcijā var tikt saukt arī par motorizēto ierīci.

**1.1 Piktogrammas**

Piktogrammas, kas ir izvietotas uz ierīces, ir paskaidrotas šajā lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no ierīces un tās aprīkojuma, uz ierīces var būt izvietotas šādas piktogrammas.



Degvielas tvertne; benzīna un motoreļļas degmaisījums



Kēdes smērvielas tvertne; kēdes smērviela



Kēdes bremzes bloķēšana un atlaišana



Ierīces bremze



Kēdes gaitas virziens



Ematic; kēdes smērvielas daudzuma regulēšana



Zāģa kēdes spriegošana



Gaisa iesūkšanas atvere: ekspluatācijai ziemas apstākļos



Roktura apsilde



Iespriest dekompresijas vārstu



Darbināt degvielas rokas sūknī

**1.2 Nodaļu apzīmējumi tekstā****BRĪDINĀJUMS**

Brīdinājums par nelaimes gadījumiem un traumu risku cilvēkiem, kā arī par būtiskiem materiāliem zaudējumiem.

**NORĀDĪJUMS**

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu detaļu bojājuma iespējamību.

**1.3 Tehniskie jauninājumi**

STIHL nepārtraukti strādā pie mašīnu un ierīču pilnveidošanas, tāpēc tiek rezervētas tiesības mainīt komplektācijas apjomu, tehniku un aprīkojumu.

Dati un attēli lietošanas instrukcijā nevar kalpot par pamatu pretenziju iesniegšanai.

**2 Drošības norādījumi**

Šo speciālo motorzāgi drīkst lietot tikai un vienīgi atbilstīgi apmācīts personāls koku kopšanas vajadzībām.

Sakarā ar šo īpašo **roktura sistēmas koncepciju** (nelielu roktura atstatumu) motorzāgu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu **nelaimes gadījumu risku**. (Nekontrolēta motorzāga reak-

cijas kustība var radīt nopietnu sagriešanos. Bez tam, strādājot ar motorzāgi, ir jāievēro išpaši drošības pasākumi, jo tā kēde kustas ar ļoti lielu ātrumu un griezējzobi ir ārkārtīgi asi.



Visa lietošanas instrukcija uzmanīgi jāizlasa pirms darba sākšanas un jāsaglabā vēlākai izmantošanai. Lietošanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.

## 2.1 Vispārīgi norādījumi

Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, profesionālo asociāciju darba drošības noteikumi u.c.

Saskaņā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem troksni radošu motorzāgu lietošana noteiktā laika periodā var būt ierobežota.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorzāgi: no pārdevēja vai cita speciālista jāuzzina informācija par tā drošu lietošanu – vai jāpiedalās speciālos kursos.

Nepilngadīgie nedrīkst strādāt ar motorzāgi. Izņēmums ir jaunieši, kas ir vecāki par 16 gadiem un izgājuši apmācības kursu par koku kopšanu ar motorzāgi.

Bērniem, dzīvniekiem un skaſītājiem jāuzturas drošā attālumā.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorzāgi drīkst nodot citām personām vai iznōmāt tikai tad, ja tās ir apmācītas strādāt ar koku kopšanas motorzāgi un apguvušas tā lietošanu, – vienmēr jādod līdzi lietošanas instrukcija.

Tie, kas strādā ar motorzāgi, nedrīkst būt nogruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem. Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorzāgi.

Ar motorzāgi nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Pārceliet darbu, ja laika apstākļi ir nelabvēlīgi (lietus, sniegs, ledus, vējš) – paaugstināts nelaimes gadījumu risks!

Attiecas tikai uz sirdsdarbības stimulatoru Valkātājiem: šī motorzāga aizdedzes sistēma rada ļoti nelielu elektromagnētisko lauku. Nevar pilnīgi izslēgt ietekmi uz atsevišķu tipu elektriskajiem sirdsdarbības stimulatoriem. Lai novērstu veselības apdraudējumu, STIHL iesaka konsultēties ar

ārstējošo ārstu un sirdsdarbības stimulatora ražotāju.

## 2.2 Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Koku kopšanas motorzāgi ir speciāli motorzāgi ar augspusē novietotu rokturi, kas ir išpaši paredzēti koku kopšanai un vainaga daļas apstrādei augšiem kokiem.

Koku kopšanas darbu laikā jāveic atbilstīgi drošības pasākumi (piemēram, jālieto paceļama darba rampa, jāvalkā individuālais aizsardzības aprīkojums jānodrošinās pret nokrišanu).

Ar motorzāgi drīkst zāgēt tikai koku un no koxnes sastāvošus priekšmetus.

Motorzāgi nedrīkst izmantot citiem nolūkiem – nelaimes gadījumu risks!

To nedrīkst izmantot koku gāšanas darbiem vai malkas sagatavošanai. Šādiem darbiem jālieto tradicionālie motorzāgi ar lielu roktura atstatumu.

Nepārveidojiet motorzāgi – tas var apdraudēt drošību. STIHL neuzņemas nekādu atbildību par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai išpašumam, lietojot neatļautas papildierīces.

## 2.3 Apģērbs un aprīkojums

Lietojiet priekšrakstiem atbilstīgu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam jābūt mērķtieciem izvēlētam un tas nedrīkst traucēt. Cieši piegulošs apģērbs ar **nesagriežamiem drošības ieliktniem** pēdu, kāju, plaukstu un apakšēlmu daļā – kombinezons, bet ne darba virsvalks.

Nedrīkst valkāt apģērbu, kas varētu iestrēgt kokos, krūmājos vai motorzāga kustīgajās detaljās. Tāpat nevalkājiet šalles, kaklasaites un rotasielas. Garus matus sasieniet un droši nosedziet (ar lakanu, cepuri, kiveri u.t.t.).



Jāvalkā **piemēroti apavi** ar aizsardzību pret iegriezumiem, rievotu zoli un tērauda ieliktni.



### BRĪDINĀJUMS



Lai mazinātu acu traumu risku, valkājiet cieši piegulošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166. Rauģieties, lai aizsargbrilles būtu uzliktas pareizi.

Valkājet sejas aizsargu un raugieties, lai tas būtu uzlikti pareizi.

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, ausu aizbāžņus.

Valkājet aizsargkiveri ar zoda siksnu, ja pastāv priekšmetu nokrišanas risks.



Valkājet iztūrīgus darba cimdos no iztūrīga materiāla (piem., ādas) – ar aizsardzību pret iegriezumiem.

STIHL piedāvā plašu individuālu aizsargapīkojuma sortimentu.


Jālieto individuālais aprīkojums aizsardzībai pret kritieniem no augstuma.

Jālieto tikai tāds aprīkojums, kas ir piemērots konkrētajiem lietošanas apstākļiem un atbilstīgi sertificēts.

Pirms lietošanas jāpārbauda aprīkojuma stāvoklis un bojātās daļas jānomaina.

## 2.4 pirms transportēšanas;

Pirms transportēšanas – arī tad, ja tā notiek tikai nelielos attālumos, – vienmēr jāizslēdz motorzāģis, jānofiksē kēdes bremze un jāuzliek kēdes aizsargs. Tādējādi tiks novērsta nejaušas zāga kēdes iedarbināšanas iespēja.



Motorzāģis jāpārnēsā tikai aiz vadības roktura – karstais trokšņa slāpētājs pavērsts prom no ķermenā, vadotnes sliede uz aizmuguri. Nepieskaņieties karstām detaļām, sevišķi trokšņu slāpētājam – apdegumu risks!

Transportlīdzekļos: motorzāģis jānodošina pret apgāšanos, bojājumiem, kā arī degvielas noplūdi.

## 2.5 Tīršana

Plastmasas detaļas tīriet ar drāniņu. Abrazīvi vai kodīgi tīršanas līdzekļi var sabojāt plastmasu.

No tīriet no motorzāģa putekļus un netīrumus – neizmantojiet taukus šķidinošus līdzekļus.

Ja nepieciešams, iztīriet dzesēšanas gaisa atveres.

Motorzāģa tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena tīrītājus. Spēcīgā ūdens strūkla var sabojāt motorzāģa daļas.

## 2.6 Piederumi

Šim motorzāģim drīkst piemontēt tikai STIHL akceptētus vai tiem tehniskā ziņā līdzvērtīgus instrumentus, vadsliedes, zāga kēdes, kēdes ratus vai papildu piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dileru. Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorzāģa bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos instrumentus, vadsliedes, zāga kēdes, kēdes ratus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas šim izstrādājumam un lietotāja vajadzībām.

## 2.7 Degvielas uzpilde

Benzīns ārkārtīgi viegli uzliesmo – sargāt no atklātās uguns, neizšķakstīt degvielu, nesmēkēt.

Pirms degvielas uzpildes jāapstādina motors.

Nedrīkst uzpildīt degvielu, kamēr motors vēl ir karsts – degviela var pārlīt – **ugunsbīstamība!**

Degvielas tvertnes vāks jāatver uzmanīgi, lai jaujot lēnām pazemināties spiedienam tvertnē un raugoties, lai neizšķakstās degviela.

Degvielas uzpilde jāveic tikai labi vēdināmās vietās. Ja degviela izšķakstās, motorzāģis nekavējoties jānotīra. Degviela nedrīkst nonākt uz apģērba, bet, ja tā ir noticis, apģērbs nekavējoties jānomaina.

Motorzāģi sērijeidā var būt aprīkoti ar atšķirīgiem degvielas tvertnes vāciņiem:

**Tvertnes vāks ar atliecamo loku (bajonetes aizslēgs)**

Degvielas tvertnes vāciņu ar atvāžamu stīpu (bajonetes aizslēgu) ievietojiet pareizi, pagrieziet līdz atdurei un nolokiet stīpu.

Tādā veidā samazināsies risks, ka vibrāciju rezultātā degvielas tvertnes vāciņš atbrīvosies un izplūdīs degviela.

Pievērsiet uzmanību hermētiskumam! Ja ir izplūdīusi degviela, nedarbiniet motoru – **dziļībai bīstamu apdegumu risks!**

## 2.8 Pirms darba

Pārbaudiet, vai motorzāģis ir drošā darba kārtībā – ievērojet attiecīgo lietošanas instrukcijas sadaļu:

- pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām daļām, piemēram, degvielas tvertnes vāciņam, šķūtenu savienojumiem un manuālajam degvielas sūknim (attiecas tikai uz motorzāģiem ar manuālo degvielas sūknī). Nehermētiskuma vai bojājumu gadījumā motorzāģi nedrīkst iedarbināt – **ugunsbīstamība!** Pirms lietošanas atsākšanas jāuzdod dīlerim veikt motorzāģa remontu.
- Kēdes bremzei, priekšējam roku aizsargam jābūt funkcionējošā stāvoklī.
- Vadsliedei jābūt pareizi piemontētai.
- Zāga kēdei jābūt pareizi nospriegotai.
- Gāzes svirai un gāzes sviras fiksatoram jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pēc atlašanas atspēriji jāpārvietojas atpakaļ sākotnējā stāvoklī.
- Kombinētajai svirai jābūt viegli pārvietojamai stāvoklī **STOP, 0** vai **C**.
- Pārbaudiet, vai aizdedzes vada uzgalis ir stingri nostiprināts – no valīga uzgaļa var rasties dzirksteles, kas var aizdedzināt izplūdušo degvielas un gaisa maisījumu – **ugunsbīstamība!**
- Neveiciet nekādus vadības un drošības ierīcu pārveidojumus.
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem – bez eļļas un netīrumiem – tas ir svarīgi, lai motorzāģa vadība būtu droša.
- Pārbaudiet, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas.

Motorzāģi drīkst darbināt tikai tad, kad tas ir pilnīgā darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

## 2.9 Motorzāģa iedarbināšana

Tikai uz līdzsena pamatnes. Ieņemiet stabilu un drošu stāvokli. Cieši turiet motorzāģi – griešanas aprīkojums nedrīkst pieskarties priekšmetiem un zemei – rotējošā zāga kēde var izraisīt traumas.

Motorzāģi apkalpo tikai viens cilvēks. Neviena cita persona nedrīkst atrasties darba zonā – arī iedarbināšanas brīdī.

Nesāciet darbināt motorzāģi, kad zāga kēde atrodas iezāģējuma vietā.

Iedarbināt motoru, atrodoties kokā vai augšā pie koka, ir bīstama. Lietotājs var zaudēt kontroli pār motorzāģi – **traumu risks!**

Pirms zāga lietotāja pacelšanas, koku kopšanas motorzāģis jāpārbauda, jāuzpilda, jāiedarbina un jāuzsilda uz zemes strādājošam darbiniekam.


Motora iedarbināšanai jānotiek vismaz 3 metru attālumā no degvielas uzpildes vietas, un to nedrīkst veikt slēgtā telpā.

Pirms iedarbināšanas nobloķējet kēdes bremzi – rotējoša kēde **var izraisīt traumas!**

Motoru nedrīkst iedarbināt nepiemērotā veidā – iedarbināšana jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem.

## 2.10 Darba laikā

Strādājot kokā vai pie tā vainaga, koku kopšanas motorzāģis vienmēr jānodrošina ar trosi, kas nostiprināta pie cilpiņas un savienota ar drošības trosi. Pirms motorzāģa atlaišanas trosē vienmēr jānoblōķē kēdes bremze.



Sakarā ar paaugstinātu negadījumu risku **motorzāģis vienmēr stingri jātūr ar abām rokām:** Ar labo roku jātūr apkalpošanas rokturis – arī kreiliem. Lai vadīšana būtu drošāka, roktura caurule un rokturis cieši jāaptver ar īkšķiem.



Ierices vadība ar vienu roku ir īpaši bīstama – piemēram, zāgējot sausu, zarainu un atmīrušu koksnī, kēde uzreiz neiegrimst kokā. Reakcijas spēki var izraisīt nekontrolētas ierices kustības ("lēkāšanu", "atsitienu"), un lietotājs var zaudēt kontroli pār ierīci. **Palielināts atsitiema risks var izraisīt dzīvībai bīstamas traumas!**

Koku kopšanas motorzāģi drīkst vadīt ar vienu roku tikai tad, ja:

- vadība ar abām rokām nav iespējama;
- otra roka ir nepieciešama darba pozīcijas nodrošināšanai;
- motorzāģis tiek turēts ciešā satvērienā;
- neviena kermeņa daļa neatrodas pagarinātajā motorzāģa kustības zonā.

Zāgējot ar vienu roku:

- nekādā gadījumā nedrīkst turēties pie zāģējamā zara;
- nekad nedrīkst strādāt ar sliedes galu;
- nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt aizturēt krītošos zarus.

Vienmēr jāieņem droša un stabila poza. Jāievēro īpaša piesardzība, ja koka miza ir slapja – **izslīdēšanas risks!**

Ja draud briesmas vai ir radusies ārkārtas situācija, nekavējoties izslēdziet motoru – nospiediet kombinēto sviru **STOP, 0** vai 0 virzienā.

Nekad neļaujiet motorzāgim darboties bez uzraudzības.

Jāievēro piesardzība uz apledojuuma, mitras virsmas, sniega, slīpas, nelīdzenas virsmas, kā arī uz svaigi zāģētas koksnes vai mizas – **paslīdēšanas risks!**

Eset uzmanīgi pie ceļiem, koku saknēm un grāvjiem – **paklupšanas risks!**

Nestrādājiet vienatnē – vienmēr saucienu attālumā jāatrodas otram cilvēkam, kurš nelaimes gadījumā var sniegt paīdzību. Ja darba vietā uzturas pašgspēki, arī viņiem ir jāvalkā aizsargtērs (ķiverel), un viņi nedrīkst stāvēt tieši zem zāģējamajiem zariem.

Ja tiek lietota dzirdes aizsargierīce, nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība, jo ir samazināta brīdinājuma signālu (kliedzienu, skanas signālu u.c.) dzirdamība.

Lai nepielāutu nogurumu un uzmanības zudumu, savaiacīgi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Zāģēšanas laikā radušies putekļi (piemēram, koksnes putekļi), tvaiki un dūmi var būt kaitīgi veselībai. Putekļu veidošanās gadījumā jālieto aizsargmaska ar putekļu filtru.

Kad motors darbojas: zāga kēde vēl kādu brīdi turpina griezties arī pēc gāzes sviras atlaišanas – inerces efekts!

**Nesmēķējet** motorzāga darbināšanas laikā un tā tiešā tuvumā apkārnē – **ugunsbīstamība!** No degvielas sistēmas var iztvaikot strauji uzliesmojoši benzīna tvaiki.

Zāga kēde jāpārbauda regulāri, ar nelieliem intervāliem un manāmu izmaiņu gadījumā.

- Apturiet motoru un pagaidiet, līdz zāga kēde pilnībā apstājas.
- Pārbaudiet ierīces daļu stāvokli un stiprinājumu.
- Pārbaudiet asumu.

Kad darbojas motors, nepieskarieties zāga kēdei. Ja zāga kēdi bloķē kāds priekšmets, nekavējoties apturiet motoru – tikai tad izņemiet priekšmetu – **savainošanās risks!**

Pirms atstāt motorzāgi, apstādiniet motoru.

Lai nomainītu zāga kēdi, vispirms apturiet motoru. Nejaušas motora iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Viegli uzliesmojoši materiāli (piemēram, koka skaidas, koku miza, sausa zāle, degviela) jāturi drošā attālumā no karsto atgāzu plūsmas un karstā trokšņa slāpētāja – **ugunsbīstamība!** Trokšņa slāpētāji ar katalizatoru var kļūt īpaši karsti.

Nekādā gadījumā nedrīkst strādāt bez kēdes ēļošanas, tādēļ regulāri pārbaudiet ēļas līmeni tvertnē. Ja ēļas līmenis tvertnē ir pārāk zems, nekavējoties pārtrauciet darbu un uzpildiet kēdes smēreļu – skat. arī sadaļu "Kēdes smēreļas uzpildīšana" un "Kēdes ēļošanas pārbaude".

Ja uz motorzāgi ir iedarbojusies neparedzēta slooze (piemēram, tas ir bijis pakļauts triecienam vai kritienam), pirms tālākās izmantošanas obligāti jāpārbauda, vai motorzāga lietošana būs droša – skat. arī sadaļu "Pirms darba".

Sevišķu uzmanību pievērsiet degvielas sistēmas hermētiskumam un drošības ierīču pareizai darbībai. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorzāgi, ja tas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar dīleri.

Nodrošiniet pareizu motora tukšgaitas režīmu, lai zāga kēde pēc gāzes sviras atlaišanas vairs negrieztos. Regulāri pārbaudiet un, ja nepieciešams, korķējiet tukšgaitas iestatījumu. Ja zāga kēde tukšgaitas režīmā tomēr griežas, ierīce jānodod remontā dīlerim.



Tiklīdz motors sāk darboties, motorzāgis izdala toksiskas atgāzes. Šīs gāzes var būt bez smakas un neredzamas, kā arī saturēt nesadegušus oglūdenražus un benzolu. Nekad nestrādājiet ar motorzāgi slēgtās vai slikti vēdināmās telpās – arī ar zāgiem, kam ir katalizators.

Strādājot grāvjos, ieplakās vai šaurās vietās, vienmēr jābūt nodrošinātai pietiekamai gaisa apmaiņai – **saindēšanās apdraud dzīvību!**

Nelabuma, galvassāpju, redzes traucējumu (piem., samazināta redzes lauka), dzirdes traucējumu, reiboņa gadījumā, kā arī samazinoties koncentrēšanās spējām, darbs nekavējoties jāpārtrauc – līdztekus visam citam šos simpto-

mus var radīt pārāk augsta atgāzu koncentrācija  
– var notikt nelaimes gadījums!

## 2.11 Pēc darba

Jānoslāpē motors, jānofiksē kēdes bremze un jāuzliek kēdes aizsargs.


## 2.12 Uzglabāšana

Neizmantošanas laikā motorzāģis jānovieto tā, lai neviens netiktu apdraudēts. Jānodrošina motorzāģa aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.

Uzglabājiet motorzāģi drošā vietā, sausā telpā.

## 2.13 Pret nokrišanu nodrošināts kēdes aizsargs

Pret nokrišanu nodrošinātais kēdes aizsargs ir speciāli piemērots strādāšanai kokā vai pie tā vainaga.




Cilpiņas (1) – kēdes aizsarga nostiprināšanai pie ierīces uzkabes aprīkojuma.


Fiksācijas mēlīte (2) – kēdes aizsargs tiek stingrinofiksēts pie motorzāģa kēdes rata pārsega. Tas transportēšanas laikā neļauj tam atbrīvoties no vadotnes sliedes.

Plats stiņpārslēgums (3) – robainā aiztura nosegšanai.


### Lietošana



Kēdes aizsargs vienmēr līdz atdurei jāuzbīda uz vadotnes sliedes. Fiksācijas mēlītei (2) jānofiksējas pie kēdes rata pārsega.



Lai uzglabātu kēdes aizsargu darba laikā, tas vienmēr aiz vienas no abām cilpiņām jānostiprina pie uzkabes aprīkojuma.



Motorzāģa transportēšanai un nostiprināšanai pie troses vienmēr jālieto atlokāmā cilpiņa (4) motorzāģa aizmugurē.

Motorzāģa transportēšanai un nostiprināšanai nekādā gadījumā nedrīkst lietot kādu no abām cilpiņām (1) – **motorzāģa nokrišanas izraisa**ti negadījumu riski!

## 2.14 Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecināms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem cimdiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepietiekamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži kļūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā

– atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērums kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tirpšanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

## 2.15 Apkope un remonts

Pirms jebkādiem remonta, tīrišanas un apkopes darbiem, kā arī darbiem ar griezējaprīkojumu vienmēr jāapstādina motors. Nejaušas zāģa kēdes iedarbināšanas gadījumā pastāv **savainošanās risks!**

Regulāri jāveic motorzāga apkope. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir aprakstīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, kā arī viņu rīcībā tiek nodota nepieciešamā tehniskā informācija.

Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorzāga bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

Nepārveidojiet motorzāgi – var tikt apdraudēta drošība – **nelaimes gadījumu risks!**

Kad ir nonemts aizdedzes vada uzgalis vai izskrūvēta aizdedzes svece, motorzāgi drīkst iekustināt ar iedarbināšanas ierīci tikai tad, ja kombinētā svira atrodas pozīcijā **STOP, 0** vai **0** – aizdedzes dzirksteles āpus cilindra rada **ugunsbīstamību!**

Neveiciet apkopi un neuzglabājiet motorzāgi atklātas uguns tuvumā – degviela rada **ugunsbīstamību!**

Regulāri pārbaudiet degvielas tvertnes vāciņa hermētiskumu.

Izmantojiet darbderīgas, STIHL atlautas aizdedzes sveces – skat. sadaļu "Tehniskie dati".

Pārbaudiet aizdedzes vadu (nebojāta izolācija, stingrs pieslēgums).

Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir darba kārtībā.

Nedrīkst strādāt ar bojātu trokšņa slāpētāju vai bez tā – **ugunsbīstamība, dzirdes bojājumu risks!**

Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam – **apdegumu risks!**

Pretvibrācijas elementu stāvoklis ietekmē vibrācijas rādītājus – pretvibrācijas elementi ir regulāri jāpārbauda.

**Pārbaudiet kēdes atbalstu** – ja tas ir bojāts, nomainiet.

### Motors jāapstādina

- pirms kēdes spriegojuma pārbaudes
- pirms zāģa kēdes spriegošanas
- pirms zāģa kēdes nomaiņas
- pirms darbības traucējumu novēšanas

**ievērojet asināšanas instrukciju** – drošas un pareizas darbības garantēšanai zāģa kēdei un vadsliedei vienmēr jābūt labā darba kārtībā, zāģa kēdei jābūt pareizi uzasinātai, nospriegotai un kārtīgi ievelotai.

Zāģa kēde, vadsliede un kēdes rats savlaicīgi jānomaina.

Regulāri pārbaudiet savienojuma cilindru, vai tas ir darba kārtībā.

Uzglabājiet degvielu un kēdes smēreļlu šim nolūkam paredzētās un nepārprotami apzīmētās tvertnēs. Uzglabāt tvertnes sausā, vēsā un drošā vietā, kas ir aizsargāta no gaismas un saules stariem.


Kēdes bremzes funkcijas traucējuma gadījumā motors uzreiz jāaptur – **savainošanās risks!**! Konultējieties ar dīleri – neizmantojiet motorzāgi, kamēr traucējums nav novērts; skat. sadaļu "Kēdes bremze".

## 3 Reakcijas spēki

Visbiežāk sastopamie reakcijas spēki ir šādi: atsitiens, pretsitiens un ievilkšana.

### 3.1 Atsitiena radītā bīstamība


**Atsitiens var radīt nāvējošas grieztas traumas.**



0012BA022 KN

Atsitiena (Kickback) gadījumā zāģis pēkšni un nekontrolēti var trāpīt lietotājam.

## 3.2 Atsitiens rodas, piemēram, ja



- zāga kēde sliedes augšējās ceturdaļas zonā nekontrolēti saskaras ar koku vai cietu objektu – piemēram, zara nozāgēšanas laikā nejauši pieskaras citam zaram;
- zāga kēde pie sliedes gala nedaudz iestrēgst griezumā.


## 3.3 "QuickStop" kēdes bremze:

noteiktās situācijās tā samazina savainošanās risku – pašu atsitienu novērst nav iespējams. Kēdes bremzes ieslēgšanas gadījumā zāga kēde uz sekundēju apstājas – skat. šīs lietošanas instrukcijas nodaļu "Kēdes bremze".

## 3.4 Lai samazinātu atsitiena risku:


- strādājiet pārdomāti un pareizi;
- zāgi turiet stingri ar abām rokām un drošu tvērienu
- zāgējot tikai ar pilnu gāzi;
- vērojiet sliedes galu;
- Nezāgējiet ar sliedes galu.
- ievērojiet piesardzību, zāgējot mazus, sīkstus zarus, zemu pamēžu un atzarus – zāga kēde tajos var iestrēgt;
- nezāgējiet vairākus zarus vienlaikus.
- nestrādājiet, noliecoties pārāk tālu uz priekšu;
- nezāgējiet virs plecu augstuma;
- ievadiet sliedi iesākta zāgējuma vietā ar visliešlāko piesardzību;
- iezagējiet tikai tādā gadījumā, ja ir apgūts šāds darba paņēmiens
- pievērsiet uzmanību stumbra novietojumam un radītajiem spēkiem, kas var izraisīt iezagējuma aizvēršanos un zāga kēdes iestrēšanu;
- strādājiet tikai ar pareizi uzasinātu un nospriegotu zāga kēdi – dzīluma ierobežotāja atstumums nedrīkst būt pārāk liels;
- lietojiet zāga kēdi, kas mazina atsitienu, kā arī vadsliedi ar mazu sliedes galviņu.

## 3.5 Ievilkšana (A)



Ja, zāgējot ar vadsliedes apakšpusi – griezums uz priekšu – zāga kēde iestrēgst vai koksnē saskaras ar cietu objektu, motorzāģis var tikt strauji pavilkts stumbra virzienā – **lai to nepieļautu, vienmēr jābūt droši uzstādītam robainajam aizturim.**

## 3.6 Atsitiens (B)



Ja, zāgējot ar vadsliedes augšpusi – griezums uz aizmuguri – zāga kēde iestrēgst vai koksnē saskaras ar cietu objektu, motorzāģis var tikt atsists atpakaļ lietotāja virzienā – **lai no tā izvairītos:**

- vadotnes sliedes augšpusi nedrīkst iespiest;
- Vadsliede zāgējuma vietā nedrīkst sašķiebties.


## 4 Darba metodes

### 4.1 Zāgēšana


Nestrādājiet ar starta gāzes iestatījumu. Šajā gāzes svīras stāvoklī apgriezeni skaits nav regulējams.

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstākļos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.

Jāizmanto pēc iespējas īsākas vadsliedes: zāga kēdei, vadotnes sliedēi un kēdes ratam jābūt pie mērotiem gan savstarpēji, gan motorzāģim.



Neviena ķermenē daļa nedrīkst atrasties zāga kēdes **darbības zonā**.



Ja darba apstākļi konkrētajā vietā to atļauj, darba laikā ieteicams atrasties uz **paceļamas darba rampas**.

Nedrīkst strādāt, pakāpjoties uz kāpnēm, stāvot uz nestabilām virsmām, vai zāgēt virs plecu augstuma.

Darba zona jānodrošina (jānorobežo), lai nepieļautu, ka krītoši zari rada traumas vai materiālus zaudējumus (piemēram, transportlīdzekļu bojājumus).

Strādājot pie drošības troses, pastāv risks to pārzāgēt – **nokrišanas risks!** Obligāti nepieciešams divkāršs nodrošinājums (drošības rezerve).

Īpaša piesardzība jāievēro, zara pārzāgēšanas brīdī. Ierīces virzība uz priekšu jākontrolē ar stingu satvērienu un pieturēšanu pretējās virzienā. Zāgējuma beigās motorzāgi vairs nedrīkst atbalstīt zāgējuma vietā uz griešanas aprīkojuma. Lietotājam jānotur motorzāga smaguma spēks – **paaugstināts negadījumu risks!**

Nedrīkst pielaut motorzāga nonākšanu saskarē ar svešķermeniem: akmeniem, naglām u.c., jo šādi priekšmeti var tikt ar spēku aizsviesti un sabojāt zāga kēdi. Motorzāgis var tikt pasists uz augšu – **negadījumu risks!**

Ja rotējošā zāga kēde saduras ar akmeni vai citu cietu priekšmetu, iespējama dzirksteļošana, kā rezultātā noteiktos apstākļos var aizdegties viegli

uzliesmojošas vielas un materiāli. Arī izžuvuši augi un krūmi ir viegli uzliesmojoši, jo īpaši karstā un sausā laikā. Ugunsbīstamības apstākļos motorzāgi nedrīkst lietot viegli uzliesmojošu vielu un materiālu, sausu augu vai krūmu tuvumā. Obligāti noskaidrojiet vietējā mežsaimniecības iestādē, vai nepastāv ugunsbīstamība.



**Uzmanību! Elektrošoka risks** augst-srieguma vadu pārzāgēšanas gadījumā. Ja darbs tiek veikts zem sprieguma esošu vadu tuvumā, pirms tam jāpārtrauc sprieguma padeve.

Nedrīkst no apakšas pārzāgēt iekārušos zarus – **atsitiena risks zāga kēdes iestrēgšanas rezultātā!**

Īpaša piesardzība jāievēro, zāgējot pamēžu un jaunus kokus. Tievie dzinumi var iekerties zāga kēdē un tikt pasvesti ierīces lietotāja virzienā.

Ievērojiet piesardzību, zāgējot sašķelušos koku – **līdzī parauti koka gabali var izraisīt savainošanos!**

Pēc zāgējuma pabeigšanas un motorzāga pārvietošanas uz citu koka vietu (pārlikšanas) jānoblēkē kēdes bremze un jāapstādina motors.

#### Norādījumi par zāgēšanas tehniku:

Motorzāgis ar pilnu gāzi jāiegremdē griezuma vietā.


Motorzāgis no koka jāizvelk tikai ar rotējošu kēdi.

- tievi zari jāpārzāgē vienā piegājiņā;
- resnos zaros vispirms jāizdara atslogošanas iezāgējums no apakšas (apm. 1/5 diametra), pēc tam tie jāpārzāgē no augšpuses;
- smagi zari jānostiprina ar trosi.

Ja motorzāgis iestrēgst zāgējuma vietā:

- motorzāgis jāizslēdz un jānodrošina pret koku stumbra virzienā;
- Motorzāgis piesardzīgi jāatbrīvo, nepieciešamības gadījumā lietotoj otru zāgi.

#### Nospriegota koka gadījumā:



- spiedes slodzes pusē (A) vienmēr jāizdara atslogošanas zāgējums (1);


- pēc tam stiepes slodzes pusē (B), pārvietojot stumbra virzienā, jāizdara atdalošais zāģejums (2) – pretējā gadījumā motorzāģis var iestrēgt vai tikt atsists atpakaļ.

Tikai tad, ja citu iespēju nav, atdalošais zāģejums jāizdara virzienā no apakšas uz augšu (virzienā uz aizmuguri) – **atsitiņa risks!**

## 5 Griešanas komplekts

Zāga kēde, vadsliede un kēdes rats veido griezējaprīkojumu.

Piegādes komplektā iekļautais griezējaprīkojums ir optimāli pieskaņots motorzāģim.




- Zāga kēdes (1), kēdes rata un Rollomatic vadsliedes virziena zvaigznītes solim (t) savstarpēji jāatbilst.
- Zāga kēdes (1) dzenošā posma biezumam (1) jābūt saskaņotam ar vadsliedes (3) rievas platumu.

Savstarpēji neatbilstīgu komponentu kombinēšana jau pēc neilga ekspluatācijas laika var izraisīt neatgriezeniskus griešanas aprīkojuma bojājumus.


## 6 Sliedes un kēdes montāža

### 6.1 Atlaidiet kēdes bremzi




- Roku norobežotāju velciet roktura caurules virzienā, līdz dzirdams "klikšķis" – kēdes bremze ir atlaista.

### 6.2 Noņemiet kēdes rata pārsegu




- Pret nokrišanu nostiprinātos uzgriežņus (1) pagrieziet pa kreisi, līdz tie brīvi karājas kēdes rata pārsegā.
- Noņemiet kēdes rata pārsegu (2) kopā ar nostiprinātajiem uzgriežņiem.

### 6.3 Vadotnes sliedes montāža



- Grieziet pa kreisi skrūvi (1), līdz spriegošanas aizbīdnis (2) kreisajā pusē piekļaujas korpusa rievai.




- Uzspraudiet vadotnes sliedi uz skrūves (3) un uzvelciet fiksācijas atveri (4) uz fiksācijas aizbīdņa tapas.

## 6.4 Zāga kēdes uzlikšana




### BRĪDINĀJUMS


Uzvelciet aizsargcimdus - griezējzobi ir ļoti asi un var izraisīt savainošanos.



- Aplieciet zāga kēdi ap kēdes ratu (1) un uzlieciet uz vadotnes sledes – zobu griezējmalām jābūt pavērstām pa labi.




- Skrūvi (2) grieziet pa labi, līdz zāga kēde apakšā vēl nedaudz nokarājas – un vadošo elementu izcilnus ielieciet sledes rievā



- Uzlieciet atpakaļ kēdes rata pārsegu – roku aizsarga atbalsta tapai jānofiksējas uzmauvā – pēc tam viegli pievelciet uzgriezni ar roku.
- tālākos norādījumus skat. sadaļā "Zāga kēdes nospriegošana".

## 7 Zāga kēdes spriegošana (zāga kēdes spriegošana no sāniem)




Zāga kēdes papildu spriegošana darba laikā:

- Apturiet motoru.
- Atskrūvējiet uzgriežņus.
- Turot aiz gala, paceliet vadsliedi.
- Ar skrūvgriezi grieziet skrūvi (1) pa labi, līdz zāga kēde pieklaujas sledes apakšai.
- Paceliet vēl vadsliedi un stingri pievelciet uzgriežņus.
- tālāk: skaņīt nodaļā "Zāga kēdes spriegojuma pārbaude".

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā!

- Biežāk pārbaudiet zāga kēdes spriegojumu – skaņīt nodaļā "Norādījumi darbam".

## 8 Zāga kēdes spriegojuma pārbaude



- Apturiet motoru.
- Uzvelciet aizsargcimdus.
- Zāga kēdei jāpieklaujas sledes apakšpusei – un, kad atbrīvota kēdes bremze, velkot ar roku, kēdei viegli jāpārvietojas pa vadsliedi.
- Ja nepieciešams, veiciet zāga kēdes atkārtotu spriegošanu.

Jaunai zāģa kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

- Biežāk pārbaudiet zāģa kēdes spriegojumu – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam".

## 9 Degviela

Motora darbināšanai jālieto benzīna un motoreļļas maisījums.



### BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no degvielas nokļūšanas tieši uz ādas un degvielas tvaiku ieelpošanas.

#### 9.1 STIHL MotoMix

STIHL iesaka lietot STIHL MotoMix. Šis gatavais degvielas maisījums nesatur benzolu un svīnu, izceļas ar augstu oktānskaitli un vienmēr nodrošina pareizo maisījuma attiecību.

Lai nodrošinātu maksimālu iekārtas kalpošanas ilgumu, STIHL MotoMix ir sajaukts ar STIHL divtaktu motoreļļu HP Ultra.

MotoMix nav pieejams visos tirgos.

#### 9.2 Degvielas samaisīšana

##### NORĀDĪJUMS

Nepiemērotas ekspluatācijas vielas vai no noteikumiem atšķirīga maisījuma attiecība var radīt piedziņas mehānisma bojājumus. Zemas kvalitātes benzīns un motoreļļa var sabojāt motoru, blīv-gredzenus, cauruļvadus un degvielas tvertni.

##### 9.2.1 Benzīns

Drīkst izmantot tikai **kvalitatīvu benzīnu**, kura oktānskaitlis ir vismaz 90 RON, kas nesatur svīnu vai ir etilēts.

Benzīns, kura spirta saturs ir lielāks par 10 %, var radīt darbības traucējumus motoros ar manuāli regulējamu karburatoru, un tādēļ to nevajadzētu lietot šādu motoru ekspluatācijai.

Motori ar M-Tronic pilnu jaudu sasniedz ar benzīnu, kura spirta saturs ir līdz 25 % (E25).

##### 9.2.2 Motoreļļa

Pašam maisot degvielu, atlauts lietot tikai STIHL divtaktu motoreļļu vai citu augstas veikspējas motoreļļu, kas atbilst šādām klasēm: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vai ISO-L-EGD.

STIHL nosaka obligāti lietot divtaktu motoreļļu STIHL HP Ultra vai līdzvērtīgu augstas veikspējas motoreļļu, lai garantētu izmešu robežvērtības visu ražojuma lietošanas ilgumu.

#### 9.2.3 Maisījuma attiecība

izmantojot STIHL divtaktu motoreļļu 1:50; 1:50 = 1 daļa eļjas + 50 daļas benzīna

#### 9.2.4 Piemēri

Benzīna daudzums	STIHL divtaktu eļļa 1:50
Litri	Litri (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- Degvielai piemērotā kannā vispirms jāielej motoreļļa, pēc tam benzīns un kārtīgi jāsa-maisa.

#### 9.3 Degvielas maisījuma uzglabā-šana

Uzglabāt tikai degvielai piemērotās tvertnēs, drošā, sausā un vēsā vietā, kas ir aizsargāta pret gaismas un saules staru iedarbību.

**Degvielas maisījums noveco** – jāsamaisa tikai tik daudz, cik var izlietot dažās nedēļās. Degvielas maisījumu nedrīkst uzglabāt ilgāk par 30 dienām. Gaismas, saules, zemas vai augstas temperatūras iedarbībā degvielas maisījums ātrāk var kļūt nederīgs lietošanai.

Taču STIHL MotoMix var bez problēmām uzglabāt līdz pat 2 gadiem.

- Pirms iepildīšanas degvielas maisījuma kanna kārtīgi jāsakrata.



### BRĪDINĀJUMS

Kannā var veidoties spiediens – atveriet piesardzīgi.


- Degvielas tvertne un kanna laiku pa laikam kārtīgi jāiztīra.

Degvielas atliekas un tīrīšanai izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši noteikumiem un apkārtējās vides aizsardzības prasībām!

## 10 Iepildiet degvielu




## 10.1 Ierīces sagatavošana




- Pirms degvielas iepildīšanas jānotīra tvertnes vāciņš un tā apkārtne, lai degvielas tvertnē neiekļūtu netīrumi
- Novietojiet ierīci tā, lai tvertnes vāciņš atrastos augšpusē.


## 10.2 Atvēšana




- Atlokiet stūpu.



- Pagrieziet tvertnes vāciņu (apm. 1/4 apgriezienu).



Marķējuma atzīmēm uz tvertnes vāciņa un degvielas tvertnes jāsakrīt.



- Noņemiet tvertnes vāciņu.


## 10.3 Lepildiet degvielu.

Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.

STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas uzpildes sistēmu (papildu piederums).


- lepildiet degvielu.

## 10.4 Aizvēšana




Stūpa atrodas vertikāli:

- uzlieciet tvertnes vāciņu – marķējuma atzīmēm uz vāciņa un uz degvielas tvertnes jāsakrīt.
- Piespiediet tvertnes vāciņu uz leju līdz atdurei.




001BA233 KN

- ▶ Turiet tvertnes vāciņu nospiestu un grieziet to pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz tas nosifikējas.




001BA231 KN

Tad markējuma atzīmes uz tvertnes vāciņa un degvielas tvertnes sakritīs.



001BA235 KN

- ▶ Pielokiet stūpu.




001BA241 KN

Tvertnes vāciņš ir noblokēts.

## 10.5 Ja tvertnes vāciņu nevarnofikēt attiecībā pret degvielas tvertni


tvertnes vāciņa apakšdaļa ir sagriezusies attiecībā pret augšdaļu.

- ▶ Tvertnes vāciņš jānoņem no degvielas tvertnes un jāskatās uz to no augšas.



001BA238 KN

- pa kreisi: sagriezusies tvertnes vāciņa apakšdaļa – iekšējā markējuma atzīme (1) nesakrīt ar ārējo markējuma atzīmi  
pa labi: tvertnes vāciņa apakšdaļa pareizā pozīcijā – iekšējā markējuma atzīme atrodas zem stīpas. Tā nesakrīt ar ārējo markējuma atzīmi.



001BA239 KN

- ▶ Uzlieciet tvertnes vāciņu un grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam tik ilgi, līdz tas ieķeras iepildes īscaurules ligzdā.
- ▶ Turpiniet griezt pretēji pulkstena rādītāja kustības virzienam (apm. 1/4 apgrieziena) – tādā veidā tvertnes vāciņa apakšdaļa tiek sagriezta pareizā pozīcijā.
- ▶ Pagrieziet tvertnes vāciņu pulksteņa rādītāja kustības virzienā un aizveriet – skat. sadaļu "Aizvēršana".

## 11 Kēdes eļļa

Automātiskai, nepārrauktai zāģa kēdes un vadotnes sliežu elļošanai jālieto tikai ekoloģiski nekaītīga augstas kvalitātes kēžu eļļa – vislabāk ieteicams izvēlēties STIHL BioPlus ar ūsu bioloģiskās noārdīšanās laiku.

**NORĀDĪJUMS**

Bioloģiskajai kēžu eļļai jābūt pietiekami noturīgai pret novecošanu (jāizvēlas, piemēram, STIHL BioPlus). Eļļa ar nepietiekamu noturību pret novecošanu ir tendēta uz ātru sasvekošanos. Tā rezultātā veidojas stingras, grūti notīrāmas nogulsnes, jo tāsā kēdes piedziņas zonā un pie zāga kēdes, kas var novest pat pie eļļas sūkņa nobloķēšanās.


Zāga kēdes un vadotnes sliežu kalpošanas ilgumu būtiski ietekmē smēreļļas īpašības, tādēļ jālieto tikai speciāla kēžu eļļa.

**BRĪDINĀJUMS**

Nedrīkst lietot vecu eļļu! Vecā eļļa, nonākot ilgstošā saskarē ar ādu, var izraisīt ādas vēzi, turklāt rada kaitējumu apkārtējai videi!

**NORĀDĪJUMS**

Vecai eļļai nepiemīt nepieciešamās īeošanas īpašības, un kēdes īeošanai tā nav derīga.

**12 Iepildiet kēdes eļļu****12.1 Ierīces sagatavošana**

- ▶ Kārtīgi jānōtīra tvertnes vāciņš un tā apkārtne, lai eļļas tvertne neiekļūtu netīrumi.
- ▶ Novietojet ierīci tā, lai tvertnes vāciņš atrastos augšpusē.
- ▶ Atveriet tvertnes vāciņu.

**12.2 Kēžu smēreļļas iepildīšana**

- ▶ Kēžu smēreļļa jāiepilda katrā degvielas uzpildes reizē.


Uzpildes laikā raugieties, lai smēreļļa neizšķakstītos, un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai.

STIHL iesaka izmantot STIHL kēžu smēreļļas iepildīšanas sistēmu (papildu piederums).

- ▶ Aizveriet tvertnes vāciņu.

Kad degvielas tvertnei iepildītā degviela ir izlieta, eļļas tvertnei vēl ir jābūt nelielam daudzumam kēžu smēreļļas.

Ja eļļas daudzums tvertnē nesamazinās, iespējams, ka ir radies smēreļļas paderves traucējums: jāpārbauda kēdes eļļošana, jāattīra eļļas kanāli, vajadzības gadījumā jāgrīežas pie dīlera. STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dīlerim.

**13 Pārbaudiet kēdes īeošanu**

Zāga kēdei ir jābūt vienmēr nedaudz ieziestai ar eļļu.

**NORĀDĪJUMS**


Nekad nestrādājiet bez kēdes īeošanas! Darbinot sausu zāga kēdi, griezējinstruments īsā laikā tiks nelabojami sabojāts. Pirms darba sākšanas vienmēr pārbaudiet kēdes īeošuma un eļļas tvertnes stāvokli.

Katrai jaunai kēdei ir nepieciešams 2 līdz 3 minūšu ieskrišanās laiks.

Pēc iestrādāšanās jāpārbauda un, ja nepieciešams, jākoriģē kēdes nospriegojums – skat. sadaļu "Zāga kēdes nospriegojuma pārbaude".

**14 Kēdes bremze**


## 14.1 Zāga kēdes bloķēšana



- ārkārtas gadījumā
- iedarbināšanas brīdī
- tukšgaitā

Ar kreiso roku pas piediet roku aizsargu sliedes gala virzienā – vai laujiet tam notikt automātiski zāga atsitiena rezultātā: zāga kēde tiek nobloķēta un apstājas.

## 14.2 Kēdes bremzes atbrīvošana



- Pavelciet roku aizsargu roktura caurules virzienā, līdz dzirdams kliķķis – kēdes bremze ir atlaista.

### NORĀDĪJUMS

Pirms gāzes sviras aktivēšanas (izņemot funkciju pārbaudi) un pirms zāgēšanas kēdes bremze jāatbrīvo.

Palielināti motora apgriezienu, kad ir bloķēta kēdes bremze (zāga kēde nekustas), jau pēc ūsu laika izraisa piedziņas mehānisma un kēdes piedziņas (sajūga, kēdes bremzes bojājumus).

Kēdes bremze tiek automātiski aktivēta pietiekami spēcīga zāga atsitiena gadījumā – roku aizsarga masas inerces rezultātā. Roku aizsargs pārvietojas uz priekšu sliedes gala virzienā.

Kēdes bremze funkcionē tikai tad, ja nekādā veidā netiek izmainīts roku aizsargs.

## 14.3 Kēdes bremzes funkciju pārbaude

Katra reizi pirms darba sākuma: motoram darbojoties tukšgaitā, nobloķējet zāga kēdi (roku aizsargs sliedes gala virzienā) un īslaicīgi (maks. 3 sekundes) dodiet pilnu gāzi – zāga kēde nedrīkst griezties līdzī. Roku aizsargam jābūt tīram un jākustas viegli.

## 14.4 Kēdes bremzes apkope

Kēdes bremze nolietojas berzes (dabiskā nodiluma) dēļ. Lai tā spētu izpildīt savu funkciju, apmācītam personālam regulāri jāveic tās tehniskā apkope. STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dīlerim. Jāievēro šādi intervāli:


• pilna laika ekspluatācija: reizi ceturknī  
• nepilna laika ekspluatācija: reizi pusgadā

## 15 Ekspluatācija ziemas apstākļos



### 15.1 Temperatūrā, kas zemāka par +10 °C

- Jāpiemontē kēdes rata pārsegs – skat. sadalu "Vadotnes sliedes un zāga kēdes montāža".



- Aizbīdnis jāpārvieto "Ziemas ekspluatācijas apstākļu" pozīcijā ☃.


Režīmā "Ziemas ekspluatācijas apstākļi" papildus aukstajam gaisam tiek iesūkts arī silts gaisss no cilindra zonas. Tādējādi tiek novērsta gaisa filtra un karburatora apledlošana.

### 15.2 Izmantošana temperatūrā, kas augstāka par +20 °C

- Aizbīdnis obligāti jāpārbīda atpakaļ "Vasaras ekspluatācijas apstākļu" pozīcijā ☺.

**NORĀDĪJUMS**

Motora darbības traucējumu risks – pārkaršana!

**16 Motora iedarbināšana un apturēšana****16.1 Kombinētās sviras stāvokļi**

**STOP** vai **C** – lai izslēgtu aizdedzi, kombinētā svira jāpaspiež pozīcijas **STOP** vai **C** virzienā. Pēc kombinētās sviras atlaišanas tā atsperes spēka iedarbībā atgriežas darba stāvoklī **I**.

**BRĪDINĀJUMS**

Pēc motora darbības pārtraukuma aizdedze tiek automātiski ieslēgtā no jauna. Motoru jebkurā brīdī var palaist ar iedarbināšanas ierīces palīdzību.

**Darba stāvoklis I** – šajā stāvoklī tiek iedarbināts silts motors vai tas darbojas.


**Starts ▲** – šajā stāvoklī tiek iedarbināts motors.

**16.2 Kombinētās sviras iestatījumi**


Lai kombinēto sviru no darba stāvokļa **I** pārvietotu stāvoklī "Starts" **▲**, vienlaicīgi jānospiež un jātur gāzes sviras fiksators un gāzes svira, kombinētā svira jāpārvieto "Starts" **▲** virzienā līdz atdurei un vienlaicīgi jāatlaiž gāzes svira un gāzes sviras fiksators. Atlaidiet kombinēto sviru – kombinētā svira automātiski pārvietojas atpakaļ Start **▲** pozīcijā.

Nospiežot gāzes sviras fiksatoru un vienlaicīgi viegli nospiežot gāzes sviru, kombinētā svira no stāvokļa "Starts" **▲** pārlec darba stāvoklī **I**.

Lai izslēgtu motoru, kombinētā svirai jāpārvieto **STOP** vai **C** virzienā – pēc atlaišanas kombinētā svira atsperes spēka iedarbībā atgriežas darba stāvoklī **I**.

**16.3 Motorzāga turēšana**

- ▶ Motorzāgi novietojiet stabili uz zemes, ieņemiet drošu stāvokli; nedrīkst pielaut zāga kēdes saskari ar jebkādiem priekšmetiem, kā arī ar zemi.
- ▶ Stingri aptveriet motorzāga vadības rokturi ar labo roku.
- ▶ labo ceļgalu atbalstiet pret karburatora vāciņu.


**16.4 Darbināšana**

- ▶ Ar labo roku lēnām izvelciet palaidējtos līdz atdurei un tad ātri un spēcīgi velciet to ārā – to darot, roktura cauruli spiediet uz leju, trosi nedrīkst izvilk līdz galam – **tā var pārtrūkti!** Palaidējtosei nedrīkst lāut ātri ievilkties – ievadiet to atpakaļ vertikāli, lai tā pareizi uztītos

Ja motors ir jauns vai tīcis ilgstoši uzglabāts, ieřīcēm, kam papildus nav manuālā degvielas sūknī, var būt nepieciešama vairākkārtēja palaidējtosees izvilkšana – līdz tiek padots pietiekams daudzums degvielas.

**16.5 Motorzāga iedarbināšana****BRĪDINĀJUMS**

Motorzāga darbības zonā nedrīkst uzturēties citas personas.




- Rokas norobežotāju (1) pas piediet uz priekšu – zāga kēde ir bloķēta.


Kombinētā svira (4) ir darba stāvoklī I.

- Ja motors ir auksts: Vienlaicīgi nos piediet gāzes sviras fiksatoru (2) un gāzes sviru (3) un stingri turiet – iestatiet kombinēto sviru (4) stāvoklī "Starts" ▲.
- Turiet motorzāgi
- Velciet palaidējtrozes rokturi ātri un spēcīgi tik bieži, līdz motors sāk darboties
- Ja motoru tomēr nav iespējams iedarbināt: pagrieziet kombinēto sviru (4) stāvoklī "Starts" ▲ un atkārtoti darbiniet motorzāgi

## 16.6 Tīklīdz motors darbojas.



- Ja motors tika iedarbināts stāvoklī "Starts" ▲: Vienlaikus ūsi nos piediet gāzes sviras fiksatoru (1) un gāzes sviru (2), kombinētā svira (3) pārlec darba stāvoklī I, un motors sāk darboties tukšgaitas režīmā.



- Pavelciet rokas aizsargu uz roktura caurules pusī.

Kēdes bremze ir atbrīvota – motorzāgis ir gatavs darbam.

### NORĀDĪJUMS

Dodiet gāzi tikai pēc tam, kad kēdes bremze ir atbrīvota. Palielināti motora apgriezeni, kad ir bloķēta kēdes bremze (zāga kēde nekustas), jau pēc īsa laika izraisa sajūga un kēdes bremzes bojājumus.

### 16.7 Ļoti zemā temperatūrā

- Ja nepieciešams, iestatiet ziemas režīmu - skat. nodaļu "Ekspluatācija ziemas apstākļos".

### 16.8 Izslēdziet motoru

- Nospiediet kombinēto sviru STOP vai 0 virzienā – pēc atlaišanas kombinētā svira atspēres spēka iedarbībā atgriežas darba stāvoklī I.

### 16.9 Ja motors nesāk darboties

- Pārbaudiet, vai visi vadības elementi ir pareizi iestatīti.
- Pārbaudiet, vai tvertnē ir degviela, ja nepieciešams, iepildiet to.
- Pārbaudiet, vai aizdedzes sveces uzgalis ir stingri uzspraushta.
- Atkārtojiet iedarbināšanas procesu.

vai

Pastāv iespēja, ka motora degkamerā atrodas pārāk trekns gaisa maisījums, kas nespēj aizdegties - motors ir pārsūcis degvielu.

- Demontējiet aizdedzes sveci – skat. nodaļu "Aizdedzes svece".
- Izžāvējiet aizdedzes sveci.
- Turiet ierīci uz zemes.
- Līdz galam nospiediet kombinēto sviru STOP vai 0 virzienā.

### BRĪDINĀJUMS

Ja kombinēto sviru nepārtrauktī nespiez STOP vai 0 virzienā, var rasties dzirkstele.

- Vairākas reizes aktivējiet iedarbināšanas ierīci.
- Atlaidiet kombinēto sviru – tā pārvietojas darba stāvoklī I.
- Iemontējiet aizdedzes sveci, skatīt nodaļā "Aizdedzes svece".
- Turiet un iedarbiniet motorzāgi.

## 17 Norādījumi darbam

### 17.1 Uzsākot darbu pirmoreiz

Jauno ierīci līdz trešajai degvielas tvertnes piepildīšanas reizei ar lieliem apgruzieniem nedarbiniet bez slodzes, lai piestrādes laikā nerastos papildu noslogojums. Piestrādes laikā kustīgajām detalām ir savstarpēji jāpiestrādājas – piedziņas mehānismā ir palielināta berzes pretestība. Motors sasniedz savu maksimālo jaudu pēc darba laika, kas vajadzīgs lai izlietot 5 līdz 15 reizes uzpildītu degvielas tvertni.

### 17.2 Darba laikā

#### NORĀDĪJUMS

Dodiet gāzi tikai pēc tam, kad kēdes bremze ir atbrīvota. Palielināti motora apgruzieni ar bloķētu kēdes bremzi (zāga kēde nekustas) jau pēc īsa laika izraisa piedziņas mehānisma un kēdes piedziņas (sajūga, kēdes bremzes) bojājumus.

#### 17.2.1 Kēdes spriegojums jākontrolē biežāk

Jaunai zāga kēdei atkārtota spriegošana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

#### 17.2.2 Aukstā stāvoklī

Zāga kēdei jāpiekļaujas sliedes apakšpusei, taču, velket ar roku, tai jākustas pāri vadsliedei. Ja nepieciešams, kēdi nospriegojiet atkārtoti – skatīt nodalā "Zāga kēdes spriegošana".

#### 17.2.3 Darba temperatūrā

Zāga kēde izstiepjas un nokarājas. Vadošie elementi sliedes apakšpusē nedrīkst būt redzami no rievas – pretējā gadījumā zāga kēde varētu nolēkt. Atkārtoti nospriegojiet zāga kēdi – skatīt nodalā "Zāga kēdes spriegošana".

#### NORĀDĪJUMS

Atdzestot, zāga kēde savelkas. Zāga kēde, kas nav atspriegota, var sabojāt kloķvārpstu un gultni.

#### 17.2.4 Pēc ilgāka darba pilnas slodzes režīmā

Laujet motoram neilgu laiku darboties tukšgaitā, lai lielāko siltuma daudzumu novadītu ar dzesējošā gaisa plūsmu, nodrošinot, ka piedziņas mehānisma detalas (aizdedzes iekārta, karburators) netiktu termiski ekstremāli pārslogotas.

### 17.3 Pēc darba

- Atspriegojiet zāga kēdi, ja tā darba laikā tikuši atkārtoti nospriegota, zāgim esot darba temperatūrā.

#### NORĀDĪJUMS

Zāga kēde pēc darba noteikti jāatspriego! Atdzestot, zāga kēde savelkas. Zāga kēde, kas nav atspriegota, var sabojāt kloķvārpstu un gultni.

#### 17.3.1 Nelielos darba pārtraukumos


laujet motoram atdzist. Ierīci ar piepildītu degvielas tvertni novietojiet uzglabāšanai sausā vietā, kur tuvumā nav siltuma avotu.

#### 17.3.2 Ilgos darba pārtraukumos

skatīt nodalā "Ierīces uzglabāšana".

## 18 Eļļas daudzuma noregulēšana

Dažādiem zāģējuma garumiem, koksnes veidiem un darba metodēm ir nepieciešams atšķirīgs eļļas daudzums.



Ar iestatīšanas skrūvi (1) ierīces augšpusē iespējams pēc vajadzības pieregulēt eļļas padeves daudzumu.

Ematic pozīcija (E), vidējs eļļas padeves daudzums –

- iestatīšanas skrūve jāpagriež pozīcijā "E" (Ematic pozīcijā).

Eļļas padeves daudzuma palielināšana –


- iestatīšanas skrūve jāpagriež pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

Eļļas padeves daudzuma samazināšana –

- iestatīšanas skrūve jāpagriež pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

**NORĀDĪJUMS**

Kēdei vienmēr jābūt pārklātai ar kēžu smēreļlu.

**19 Vadotnes uzturēšana kārtībā**

143BA026 KN


- ▶ Vadotnes sliede jāapgriež otrādi – ikreiz pēc kēdes uzasināšanas un pēc kēdes maiņas, lai nepieļautu sliedes nodilumu tikai vienā pusē, īpaši pagrieziena vietās un apakšā
- ▶ Regulāri iztīriet eļļas iepļūdes atveri (1), eļļas izplūdes kanālu (2) un sliedes rievu (3)
- ▶ Izmēriet rievas dziļumu – ar mērstieni uz vīles šablona (papildu piederums) – tajā vietā, kur ir vislielākais rites virsmas nodilums

Kēdes tips	Kēdes solis	Minimālais rievas dzījums
Picco	1/4“ P	4,0 mm
Rapid	1/4“	4,0 mm
Picco	3/8“ P	5,0 mm
Rapid	3/8“, 0,325“	6,0 mm
Rapid	0,404“	7,0 mm

Ja rieva ir vismaz tik dzīja:


- ▶ Vadsliede jānomaina

Pretējā gadījumā vadošie elementi slīpējas pret rievas pamatni – zoba kāja un savienojošie elementi nepiekļaujas sliedes rites virsmai.

**20 Gaisa filtra tīrišana****20.1 Ja motora jauda manāmi samazinās:**

0012BA039 KN

- ▶ pagrieziet aizslēgu par 90° pa kreisi.
- ▶ Noņemiet pārsegū virzienā uz augšu.



0012BA013 KN

- ▶ Virzienā uz augšu noņemiet gaisa filtru.
- ▶ Filtrs jāmazgā STIHL speciālajā tīrišanas līdzeklī (papildu piederums) vai tīrā, neuzliesmojošā tīrišanas šķidrumā (piemēram, siltā ziepjūdenī) un jāizzāvē.

**NORĀDĪJUMS**

Vates auduma filtru (ja paredzēts aprīkojumā) netīrikt ar suku!

Bojāts filtrs jānomaina.


**21 M-Tronic**

Darba laikā motorzāģis automātiski iestata optimālo jaudu. Pateicoties kalibrēšanai, motorzāģi iespējams ātrāk iestatīt optimālās jaudas režīmā.

Ja āra temperatūra ir mazāka nekā -10°C vai motors ir auksts:

- ▶ iedarbiniet motoru un atbrīvojet kēdes bremzi.
- ▶ Uzsildiet motoru apm. 1 minūti ar gāzes triecieniem.
- ▶ Izslēdziet motoru.

Lai veiktu motorzāģa kalibrēšanu, veiciet šādas darbības:



- Pārvietojiet kombinēto sviru pozīcijā ▲.
- Ieslēdziet kēdes bremzi.
- Iedarbiniet motoru, nenospiežot gāzes sviru. Motors darbojas un kombinētā svira paliek pozīcijā ▲.
- Darbiniet motoru vismaz 30 līdz maksimāli 60 sekundes, nenospiežot gāzes sviru.



### BRĪDINĀJUMS

Atbrīvojot kēdes bremzi, zāga kēde var griezties - **savainošanās risks!**

Turiet motorzāgi tā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā un nepieskarieties rotējošai zāga kēdei.

- Atlaidiet kēdes bremzi.

### NORĀDĪJUMS

Atlaižot gāzes sviru pirms pilnībā ir veikta motorzāga kalibrēšana, tā tiek pārtraukta. Kalibrēšana jāsak no jauna.

- Pilnībā turiet nospiestu gāzes sviru.

### NORĀDĪJUMS

Kalibrēšanas laikā pilnībā nenospiežot gāzes sviru, var tikt veikta nepareiza motorzāga iestatīšana. Iespējami motorzāga bojājumi.

- Pilnībā turiet nospiestu gāzes sviru.
- Turiet nospiestu gāzes sviru vismaz 30 sekundes.

Motors paātrinās un zāga kēde griežas. Motorzāgis tiek kalibrēts. Kalibrēšanas laikā motora apgriezieni skaits mainās un būtiski palielinās.

Ja motors izslēdzas:

- Mēģiniet atkārtoti veikt motorzāga kalibrēšanu.

Ja motors atkārtoti izslēdzas:

- Ieslēdziet kēdes bremzi.
- Neizmantojiet motorzāgi un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību. Motorzāgis ir bojāts.

Tiklīdz motora apgriezieni skaits dzirdami un jūtami samazinās:

- Atlaidiet gāzes sviru.


Motors darbojas tukšgaitas režīmā. Motorzāgis ir kalibrēts un gatavs darbam.

## 22 Aizdedzes svece


- Ja motora jauda ir nepieiekama, to ir grūti iedarbināt vai tukšgaitā tas darbojas ar traucējumiem, vispirms ir jāpārbauda aizdedzes svece.
- Pēc apr. 100 darba stundām nomainiet aizdedzes sveci – taču, ja elektrodi ir stipri apdegusi, tad vēl agrāk. Izmantojiet tikai STIHL norādītās, radio traucējumus neradošās aizdedzes sveces – skatīt nodaļā "Tehniskie dati".

### 22.1 Aizdedzes sveces demontāža


- Pārvietojiet kombinēto sviru "stop" stāvoklī 0.



- Kēdes bremzes atbrīvošana




- Pret nokrišanu nostiprinātos uzgriežņus (1) pagrieziet pa kreisi, līdz tie brīvi karājas kēdes rata pārsegā.
- Noņemiet kēdes rata pārsegu (2) kopā ar nostiprinātajiem uzgriežņiem.



- Noņemiet aizdedzes sveces uzgali.
- Izskrūvējiet aizdedzes sveci.


## 22.2 Pārbaudiet aizdedzes sveci



- Notīriet netīru aizdedzes sveci.
- Pārbaudiet elektrodu attālumu (A) un, ja nepieciešams, pieregulējiet to. Attālumu vērtības skatiet nodalā "Tehniskie dati".
- Novērsiet aizdedzes sveces piesārņojuma iemeslus.

Iespējamie iemesli ir:

- par daudz motorellas degvielā
- netīrs gaisa filtrs
- apgrūtināti darba apstākļi



## BRĪDINĀJUMS

Ja pieslēguma uzgrieznis (1) nav pievilkts vai tā nav, iespējama dzirksteļu veidošanās. Strādājot viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, iespējama ugunsgrēku vai eksploziju rašanās. Iespējamas smagas traumas vai mantiskie bojājumi.

- Izmantojet aizdedzes sveces bez traucējumus novadošā rezistora ar fiksētu pieslēguma uzgriezni.

## 22.3 Aizdedzes sveces iebūvēšana

- Ieskrūvējiet aizdedzes sveci un stingri uzspiediet aizdedzes sveces uzgali – samontējiet detaļas apgrieztā secībā kā aprakstīts iepriekš.

## 23 Ierīces uzglabāšana


Ja darba pārtraukumi ir sākot no apm. 3 mēnešiem

- Labi vēdinātā vietā iztukšojet degvielas tvertni un iztīriet to.
- Degvielu utilizējiet atbilstoši norādījumiem un apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
- Darbiniet karburatoru tukšgaitā, jo pretējā gadījumā karburatora membrānas var salipt.
- Noņemiet zāgu kēdi un vadotni, notīriet un apsmidziniet ar aizsargēlu.
- Ierīci kārtīgi notīriet, jo īpaši cilindra ribas un gaisa filtru.
- Izmantojot bioloģisko kēdes ieziņšanas eļļu (piem., STIHL BioPlus), pilnībā uzpildiet smēreļļas tvertni.
- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā. Nodrošiniet pret nesankcionētu lietošanu (piem., no bērniem).

## 24 Kēdes rata pārbaude

- Atbrīvojiet kēdes bremzi – roku aizsargu pavelciet roktura caurules virzienā.
- Noņemiet kēdes rata pārsegū, zāga kēdi un vadotnes sliedi

### 24.1 Kēdes rata nomaiņa



- pēc divu zāga kēžu nolietošanās vai agrāk
- kad piestrādes sliedes (bultas) kļuvušas dzīlākas par 0,5 mm – citādi tas nelabvēlīgi ieteikmēs zāga kēdes darbmūžu – pārbaudei izmantojiet kontrolšablonu (papildu piederums)

Kēdes rats tiek saudzēts, ja ekspluatācijas laikā pārmaiņus tiek izmantotas divas zāga kēdes. Kēdes rats tiek saudzēts, ja ekspluatācijas laikā pārmaiņus tiek izmantotas divas zāga kēdes.

STIHL iesaka izmantot oriģinālos STIHL zāga ratus, lai zāgas bremzei garantētu optimālu funkciju.

Zāgas rata nomaiņa jāveic tirgotājam. STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL tirgotājam.

## 25 Zāga kēdes apkope un asināšana

### 25.1 Ar pareizi uzasinātu zāga kēdi ir viegli zāgēt

Nevainojami uzasināta zāga kēde pat ar nelielu padevēs spiedienu viegli iegriežas kokā.

Nestrādājiet ar neasu vai bojātu zāga kēdi – tas rada lielāku fizisku slodzi, augstāku vibrāciju slodzi, neapmierinošu griezumu un lielu nodilumu.


- Notīriet zāga kēdi.
- Pārbaudiet, vai zāga kēdei nav plaisiru un bojātu kniedējumu.
- Nomainiet bojātās vai nolietotās kēdes daļas un pielāgojiet tās pārējām kēdes daļām pēc formas un nolietojuma pakāpes – attiecīgi apstrādājiet.

Zāga kēdes ar cietsakausējuma (Duro) pārklājumu ir īpaši noturīgas pret nodilumu. Lai asināšanas iznākums būtu optimāls, STIHL iesaka vērsties pie STIHL dīlera.



Noteikti jāievēro turpmāk norādītie leņķi un izmēri. Nepareizi uzasināta zāga kēde – īpaši pārāk mazi dzīluma ierobežotāji – var radīt palelinātu motorzāga noslieci uz atsitiena rašanos – **var gūt ievainojumus!**

### 25.2 Zāgas solis




Zāgas soļa markējums (a) ir iespiests katrā griezējzoba dzīluma ierobežotāja rajonā.

Markējums (a)	Zāgas solis Collas	mm
7	1/4 P	6,35
1 vai 1/4	1/4	6,35
6, P vai PM	3/8 P	9,32
2 vai 325	0,325	8,25
3 vai 3/8	3/8	9,32
4 vai 404	0,404	10,26

Vilju diametru izkārtojums dots aiz zāgas soļa – skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti".

Asināšanas laikā jāievēro griezējzoba leņķi.

### 25.3 Asināšanas leņķis un zāga zoba priekšējās skaldnes leņķis



#### A Asināšanas leņķis

STIHL zāga kēdes jāasina  $30^{\circ}$  asināšanas leņķī. Izņēmums ir zāga kēdes garengriezumiem ar  $10^{\circ}$  asināšanas leņķi. Uz garengriezumiem pare-

dzētajām zāģa kēdēm nosaukumā tiek norādīts X.


## B Priekšējās skaldnes leņķis

Pielietojot iepriekš aprakstītos vīles iespiedējturētājus un vīlu diametru, pareizais zāga zoba priekšējās skaldnes leņķis tiek iegūts automātiski.

Zobu formas	Leņķis (°)	
	A	B
Micro = puse kalta zoba, piem., 63 PM3, 26 RM3, 36 RM	30	75
Super = vesels kalta zobs, piem., 63 PS3, 26 RS, 36 RS3	30	60
Garenzāgā kēde, piem., 63 PMX, 10 36 RMX	10	75

Visiem zāģa kēdes zobu lenkiem jābūt vienādiem. Ja leņķi nav vienādi: nelīdzena, nevienmērīga zāģa kēdes gaita, stiprs nodilums – līdz pat zāģa kēdes saraušanai.

## 25.4 Vīles iespiedējturētājs




### ► Izmantojet vīles iespiedējturētāju

Zāģa kēdes asināšanai ar roku jāizmanto vīles iespiedējturētājs (papildu piederums, skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti"). Uz vīles iespiedējturētājiem ir asināšanas leņķu atzīmes.

**Izmantojet tikai speciālās zāģa kēžu vīles!** Citas vīles savas formas un vilēšanas metožu dēļ nav piemērotas.



## 25.5 Leņķu pārbaude



STIHL vilēšanas šablons (papildu piederums, skatīt tabulā "Asināšanas instrumenti") ir universāls instruments asināšanas un priekšējās skaldnes leņķa, dzīluma ierobežotāja atstātuma, zoba garuma, rievas dzīluma kontrolei, kā arī rievas un elles iepilūdes atveres tīrīšanai.

## 25.6 Pareiza asināšana

- Asināšanas instrumenti jāizvēlas atbilstoši kēdes solim.
- Ja nepiec., iespējiet vadsliedi.
- Nobloķējiet zāģa kēdi - roku norobežotājs uz priekšu.
- Iai tālāk vilktu zāģa kēdi, rokturu caurulei jāuzvelk roku norobežotājs: kēdes bremze ir atbrīvota. Ja modelim ir kēdes bremzes sistēma "Quickstop Super", papildus jānospiež gāzes sviras fiksators.
- Jāasina bieži, jāņonēm nedaudz - vienkāršai papildu uzasināšanai pietiek ar diviem trim vīles vilcieniem.



- Vīles vadīšana: **horizontāli** (taisnā leņķi pret vadsliedes sānu virsmu) atbilstoši norādītajiem lenķiem – atbilstoši atzīmēm uz vīles iespiedējturētāja – vīles iespiedējturētājs uz zobi virsotnēm un uz dzīluma ierobežotāja.
- Vīlēt tikai no iekšpuses uz āru.
- Vīle nem tikai virzienā uz priekšu – vadot atpakaļ, vīle jāatceļ.
- Nedrīkst novilēt savienojuma un vadošos elementus.
- Pēc regulāriem intervāliem vīle nedaudz jāpāgriež, lai nepieļautu vienpusēju lietošanu.

► Vīles atskarpe jāņoņem ar cieto koku sugu koka gabalu.


► Leņķis jāpārbauda ar vīlēšanas šablonu.

Visiem griezējzobiem jābūt vienādā garumā.

Ja zobu garums ir nevienāds, atšķirīgs ir arī zobu augstums, un tas var radīt nevienmērīgu zāga kēdes kustību un kēdes plaisāšanu.

► Visi griezējzobi jānovilē līdz ūsākā griezējzoba garumam – vislabāk tas izdarāms pie dīlera ar elektriskās asināšanas ierīces palīdzību.

## 25.7 Dzīluma ierobežotāju atstatums



Griezuma ierobežotājs nosaka iespiešanās dzīlumu kokā un līdz ar to arī skaidas biezumu.

### a Nominālais atstatums starp dzīluma ierobežotāju un griezējmalu

Ja tiek griezts mīksto koku sugu koks siltajā gadalaikā, atstatums var būt lielāks par 0,2 mm (0,008").

Kēdes solis


Dzīluma ierobežotājs  
Atstatums (a)

	(mm)	mm (Collas)
Collas	(6,35)	0,45 (0,018)
1/4 P	(6,35)	0,65 (0,026)
1/4	(9,32)	0,65 (0,026)
3/8 P	(8,25)	0,65 (0,026)
0,325	(9,32)	0,65 (0,026)
3/8	(10,26)	0,80 (0,031)
0,404		

## 25.8 Griezuma ierobežotāja pievīlešana

Dzīluma ierobežotāju atstatums samazinās, asinot griezējzobus.

► Pēc katras asināšanas jāpārbauda griezuma ierobežotāja atstatuma




► Uzlieciet kēdes solim piemērotu vīlēšanas šablonu (1) uz zāga kēdes un pies piediet pie pārbaudāmā griezējzoba – ja dzīluma ierobežotājs redzams virs vīlēšanas šablona, dzīluma ierobežotājs jāpievīlē.


Zāga kēdēm ar pacēluma-vadošo elementu (2) – pacēluma-vadošā elementa (2) augšpusē (ar servisa marķējumu) jāapstrādā vienlaicīgi ar griezējzoba griezuma ierobežotāju.



Pārējo pacēluma vadošā elementa zonu nedrīkst apstrādāt, jo pretējā gadījumā varētu palielināties motorzāga nosliece uz atsītiena rašanos.




► Griezuma ierobežotājs jāpievīlē līdz vīlēšanas šablonas augstumam



► Pēc tam paralēli servisa marķējumam (skatīt bultu) dzīluma ierobežotāja augšā jānovilē slīpi – dzīluma ierobežotāja augstāko punktu nepadodiet tālāk atpakaļ.

**BRĪDINĀJUMS**

Ja dzīluma ierobežotāji atrodas pārāk zemu, tas palielina motorzāga noslieci uz atsitiena rašanos.



- ▶ Uzlieciet vīles iespiedējturētāju uz zāga kēdes – dzīluma ierobežotāja augstākais punkts atrodas vienā līmenī ar vīles iespiedējturētāju.
- ▶ Pēc uzasināšanas zāga kēde kārtīgi jānotīra, jāņoņem pieķerušās metālisķās skaidas vai slīpēšanas putekļi – zāga kēde intensīvi jāsasaļo.
- ▶ Pirms garākiem darba pārtraukumiem kēde jānotīra un jāuzglabā ieeļota.

**Asināšanas instrumenti (papildu pierderumi)**

Kēdes solis	Apalā vīle Ø	Apalā vīle	Vīles iespie- dējturētājs	Vilēšanas šablons	Plakanā vīle	Asināšanas komplekts <sup>1)</sup>
Collas	(mm)	mm	(Collas)	Detalas numurs	Detalas numurs	Detalas numurs
1/4P	(6,35)	3,2	(1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005
1/4	(6,35)	4,0	(5/32)	5605 772 4006 5605 750 4327	1110 893 4000 0814 252 3356 5605 007 1027	0814 252 3356
3/8 P	(9,32)	4,0	(5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000
0.325	(8,25)	4,8	(3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000
3/8	(9,32)	5,2	(13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000
0.404	(10,26)	5,5	(7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000

1) sastāv no vīles iespiedējturētāja ar apalo vīli, plakanās vīles un vilēšanas šablona.

## 26 Norādījumi par apkopi un kopšanu

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadiena beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūdišanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (liela putekļainība, izteikti svekojoši koki, tropu koki u.t.t.) un pagarināts ikdiennes darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.										
Visa ierīce	Vizuālā apskate (stāvoklis, blīvējumi)	X	X							
	Tirīšana		X							
Gāzes svira, gāzes sviras fiksators, gaisa aizvars, starta varsta svira, stop slēdzis, kombinētā svira (atkarībā no modeļa)	Darbības pārbaude	X		X						
Kēdes bremze	Darbības pārbaude	X		X						
	Pārbaude pie tirgotāja <sup>1)</sup>									X
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	Pārbaude	X								
	Nomainīja jāveic pie tirgotāja <sup>1)</sup>									X
Iesūkšanas galva/filters degvielas tvertnē	Pārbaude						X			
	Tirīšana, filtra ieliktņa nomainīja					X		X		
	Nomainīt						X		X	X
Degvielas tvertnē	Tirīšana					X				
Smērvielas tvertnē	Tirīšana					X				
Kēdes ellošana	Pārbaude	X								
Zāga kēde	Pārbaude un kēdes asuma nodrošināšana	X		X						
	Kēdes spriegojuma pārbaude	X		X						
	Asināšana									X
Vadsliede	Pārbaude (nolietojums, bojājumi)	X								
	Tirīšana un apgriešana otrādi									X
	Atskarpju nonemšana					X				
	Nomainīt							X	X	
Kēdes rats	Pārbaude			X						
Gaisa filters	Tirīšana					X		X		
	Nomainīt								X	

**Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (liela putekļainība, izteikti svekojoši koki, tropu koki u.t.t.) un pagarināts ikdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaīsina. Ja ierīce tiek izmantota tikai atsevišķos gadījumos, intervālus drīkst attiecīgi pagarināt.**

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām val darbadienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūdišanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Pretvibrācijas elementi	Pārbaude nomaiņa pie tirgotāja <sup>1)</sup>	X					X		
Gaisa padeve pie ventila-tora korpusa	Tirīšana		X	X				X	
Cilindra ribas	Tirīšana		X		X			X	
Karburators	Darbības pārbaude tukšgaitā; zāga kēde nedrīkst griezties līdz Ja zāga kēde tukšgaitā neapstājas, motorzāģis jānodod labošanā tirgotājam <sup>1)</sup> .	X		X					X
Aizdedzes svece	Elektrodu attāluma ies-tatīšana Nomaiņa ik pēc 100 darba stundām						X		X
Pieejamās skrūves un uzgriežņi	Pievilkšana <sup>2)</sup>							X	
Kēdes atbalsts	Pārbaude Nomainīt	X						X	
Drošības uzlīmes	Nomainīt							X	

1)STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja.2)Uzsākot motorzāģu ekspluatāciju pirmo reizi (sākot ar 3,4 kW jaudu), cilindra kājas skrūves pēc 10 līdz 20 stundu darbošanās stingri jāpievelk.

## 27 Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojāju-miem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana novērsīs pārlieku nodilumu un ierīces bojājumus.

Ierīces izmantošana, apkope un uzglabāšana - saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

Par visiem bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas, ierīces apkalpošanas un apkopes norādījumus, ir atbildīgs pats lietotājs. Īpaši tas attiecas uz:

- STIHL neatļautu izstrādājuma pārbūvi
- instrumentu vai pierederumu izmantošanu, kas šai ierīcei nav atļauti, nav piemēroti vai ir mazāk kvalitatīvi
- ierīces izmantošanu, neatbilstoši noteikumiem
- ierīces izmantošanu sporta pasākumos vai sacensībās
- netiešo zaudējumu risku, izmantojot ierīci ar bojātām būvdetaļām.

### 27.1 Apkopes darbi

Regulāri jāveic visi darbi, kas minēti nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu". Ja šos teh-

niskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāvēršas pie dīlera.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti novēloti vai neprofesionāli, un to rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tādām pieskaitāmas arī:


- piedziņas bojājumi, kas radušies savlaicīgi neveicot vai nepienācīgi veicot apkopi (piem., gaisa un degvielas filtriem) vai nepietiekami izširot dzesēšanas gaisa padevi (iesūkšanas spraugas, cilindra ribas)
- korozijas radītie un citi netiešie zaudējumi, kas radušies neatbilstošās uzglabāšanas rezultātā
- ierīces bojājumi nekvalitatīvu rezerves daļu izmantošanas rezultātā

## 27.2 Dilstošās detaļas

Arī pareizi lietojot, dažas ierīces detaļas ir pakļautas nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma tās ir savlaicīgi jānomaina. Pie tām, starp citu, var pieskaitīt:

- Zāga kēdi un vadotni;
- Piedziņas detaļas (centrbēdzes savienojumu, savienojuma cilindru, kēdes ratu);
- Filtrus (gaisa, eļļas, degvielas);
- ledarbināšanas ierīci;
- Aizdedzes sveci;
- Pretvibrācijas sistēmas dempfera elementus.

## 28 Svarīgākās detaļas



- 1 Vadības rokturis
- 2 Gāzes sviras fiksators
- 3 Kombinētā pārslēga svira
- 4 Gāzes svira
- 5 Aizbūdnis (ekspluatācijai ziemas un vasaras apstākļos)
- 6 Aizdedzes svece
- 7 Trokšņa slāpētājs
- 8 Kēdes rata pārsegs
- 9 Kēdes rāts
- 10 Eļļas daudzuma regulators
- 11 Kēdes bremze
- 12 Kēdes spriegotājierīce
- 13 Kēdes atbalsts
- 14 Vadsliede
- 15 Oilomatic zāga kēde
- 16 Robainais aizturis
- 17 Eļļas tvertnes vāciņš
- 18 Roku aizsargs
- 19 Roktura caurule
- 20 Palaidējtieses rokturis
- 21 Karburatora kārbas vāks
- 22 Aizslēgs

**23 Degvielas tvertnes vāks****24 Cilpiņa**

## # Ierīces numurs

**29 Tehniskie dati****29.1 Piedziņas mehānisms**

Viencilindra divtaktu motors

Darba tilpums: 35,2 cm<sup>3</sup>

Cilindra iekšējais diametrs: 40 mm

Virzula gājiens: 28 mm

Jauda saskaņā ar 1,8 kW (2,4 ZS) pie ISO 7293: 10500 1/min

Tukšgaitas apgrizezienu skaits:<sup>1)</sup> 3000 1/min**29.2 Aizdedzes sistēma**

Elektroniski regulējams magneto

Aizdedzes svece (ar radio NGK CMR 6 H

traucējumu nomākšanu):

Elektrodu atstarpe: 0,5 mm

**29.3 Degvielas sistēma**

Visos stāvokļos funkcionējošs membrānas karburators ar integrētu degvielas sūknī

Degvielas tvertnes tilpums: 310 cm<sup>3</sup> (0,31 l)**29.4 Kēdes eļļošana**

No apgriezienu skaita atkarīgs, pilnībā automātisks eļļas sūknis, papildu manuālā eļļas daudzuma regulēšana

Eļļas tvertnes tilpums: 220 cm<sup>3</sup> (0,22 l)**29.5 Svars**

Neuzpildīts, bez griešanas aprīkojuma: 3,7 kg

**29.6 Griešanas aprīkojums**

Faktiskais zāģējuma garums var būt mazāks par norādīto zāģējuma garumu.

**29.6.1 Vadsliedes Rollomatic**

Griezuma garumi (solis 30, 35, 40 cm 3/8"P):

Rievas platums: 1,3 mm

**29.6.2 Zāga kēdes 3/8" Picco****Picco Micro 3 (63 PM3), tips 3636**

Solis: 3/8"P (9,32 mm)

Dzenošā posma biezums: 1,3 mm

**Picco Super 3 (63 PS3), tips 3616**

Solis: 3/8"P (9,32 mm)

Dzenošā posma biezums: 1,3 mm

**Picco Duro 3 (63 PD3), tips 3612**

Solis: 3/8"P (9,32 mm)

Dzenošā posma biezums: 1,3 mm

**29.6.3 Kēdes rati**

6 zobu 3/8"P solim (profilu kēdes rats)

Kēdes maks. ātrums saskaņā ar 26,0 m/s

ISO 11681:

Kēdes ātrums ar maksimālo 18,6 m/s

jaudu:

**29.7 Skaņas- un vibrāciju vērtības**Papildu informāciju par direktīvas par darba vēmēju aizsardzību pret vibrācijām 2002/44/EK prasību izpildi skat. [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).**29.7.1 Skaņas spiediena līmenis L<sub>peq</sub> saskaņā ar ISO 22868**

100 dB(A)

**29.7.2 Skaņas jaudas līmenis L<sub>weq</sub> saskaņā ar ISO 22868**

113 dB(A)

**29.7.3 Vibrācijas vērtība a<sub>hv,eq</sub> saskaņā ar ISO 22867**

	Kreisās puses rokturim	Labās puses rokturim
MS 201 TC-M ar 3/8"	3,5 m/s <sup>2</sup>	3,1 m/s <sup>2</sup>

P zāga kēdi:

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmeņa K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 dB(A); vibrāciju vērtību K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s<sup>2</sup>.**29.8 REACH**

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par kimikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach)**29.9 Izplūdes gāzu izmešu vērtība**ES tipa atlaujas procesa laikā izmērītā CO<sub>2</sub> vērtība ir dota vietas [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) in ražojujam atbilstošajos tehniskajos datos.Izmērītā CO<sub>2</sub> vērtība ir noteikta atbilstošam motoram standartizētā pārbaudes procesā laboratorijas apstākļos, un tā nesniedz izsmelošu vai precīzu garantiju par noteikta motora jaudu.<sup>1)</sup> saskaņā ar ISO 11681 +/- 50 1/min

Ar lietošanas instrukcijā aprakstīto nosacījumiem atbilstoši lietošanu un apkopi tiek izpildītas izplūdes gāzu izmešu prasības. Veicot motora izmaiņas, ekspluatācijas atļauja tiek zaudēta.

## 30 Rezerves daļu piegāde

Rezerves daļu pasūtīšanai tālāk redzamajā tabulā, lūdzu, norādiet motorzāga pārdošanas apliecinājumu, mašīnas numuru, kā arī vadotnes un zāga kēdes numuru. Šādi jūs atvieglosit jauna griezējinstrumenta iegādi.

Vadotne un zāga kēde ir dilstošās detalas. Daļu pirkšanai ir pietiekami, ja tiek norādīts motorzāga pārdošanas apliecinājums, daļas numurs un tās nosaukums.

Pārdošanas apliecinājums

Mašīnas numurs

Sliedes numurs

Zāga kēdes numurs

## 31 Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīrišanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztic specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātās vai tehniskā ziņā līdzvērtīgas detalas. Izmantojet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**<sup>®</sup>, kā arī pēc STIHL rezerves daļu markējuma **GL**<sup>®</sup> (uz mazām detalām var būt attēlota tikai šī zīme).

## 32 Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.



STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, piederumi un iesainojums jānodod otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

## 33 ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids:	Motorzāģis
Ražotāja zīmols:	STIHL
Tips:	MS 201 TC-M
Sērijas numurs:	1145
Darba tilpums:	35,2 cm <sup>3</sup>

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 11681-2, EN 61000-6-1, EN 55012

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes, kas paredzētas direktīvas 2000/14/EK pielikumā V, piemērojot standarta ISO 9207 prasības.

### Izmērītais skaņas jaudas līmenis

113 dB(A)

### Garantētais skaņas jaudas līmenis

115 dB(A)

EK tipa parauga pārbaudi veica

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR (NB 0363)  
Spremberger Straße 1  
D-64823 Groß-Umstadt

**Sertifikācijas Nr.**

K-EG-2010/5601

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts  
uz ierīces.

Vaiblingenā, 03.02.2020.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv



Dr. Jürgen Hoffmann

Ražošanas datu, noteikumu un reģistrācijas  
nodaļas vadītājs







[www.stihl.com](http://www.stihl.com)



0458-599-7921-C



0458-599-7921-C