

STIHL GS 461

STIHL



2 - 28 Eksplotatavimo instrukcija
28 - 56 Lietošanas instrukcija



Turinys

1	Apie šią naudojimo instrukciją.....	2
2	Nurodymai saugumui ir darbo technika.....	3
3	Panaudojimo pavyzdžiai.....	8
4	Pjovimo įranga.....	10
5	Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette montieren.....	10
6	Diamant-Trennschleifkette spannen.....	12
7	Spannung der Diamant-Trennschleifkette prüfen.....	12
8	Degalai.....	12
9	Degalų užpylimas.....	13
10	Variklio užvedimas/išjungimas.....	15
11	Nurodymai darbui.....	18
12	Oro filtravimo sistema.....	19
13	Oro filtro išmontavimas.....	19
14	Oro filtro valymas.....	19
15	Karbiuratoriaus reguliavimas.....	19
16	Uždegimo žvakė.....	20
17	Įrenginio saugojimas.....	21
18	Pjovimo juostos priežiūra.....	22
19	Varančiosios žvaigždutės tikrinimas ir keitimas.....	22
20	Diamant-Trennschleifkette pflegen und schärfen.....	23
21	Techninė priežiūra ir remontas.....	24
22	Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų	25
23	Svarbiausios dalys.....	26
24	Techniniai daviniai	26
25	Pastabos dėl remonto darbų.....	27
26	Antrinis panaudojimas.....	27
27	ES- atitikties sertifikatas.....	28
28	UKCA atitikties deklaracija.....	28

Gerbiamos pirkėjų ir pirkėjai,
dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką firmos
STIHL gamini.

Šis gaminis buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones. Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėte patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėt be problemų juo dirbti.

Jeigu turėtumėt klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

1 Apie šią naudojimo instrukciją

1.1 Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant prietaiso, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Atsižvelgiant į prietaiso įranga, ant prietaiso gali būti pavaizduoti tokie simboliai.



Degalų rezervuaras; kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos



Pjovimo grandinės judėjimo kryptis



Deimantinės pjovimo grandinės itemimas



Dekompresinėj vožtuvą spausti



Vandens pajungimas, sklendė

1.2 Atžymos tekste



ISPEJIMAS

Perspėjims apie nelaimingų atsitikimų pavojų asmenims, taip pat galimus nuostolius.

PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

1.3 Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasiliekame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

2 Nurodymai saugumui ir darbo technika



Dirbant su pjovikliu, reikia imtis ypatingu saugumo priemonių, nes pjovimo grandinės greitis dirbant yra labai didelis.



Prieš pirmą kartą naudojant įrenginį, reikia atidžiai perskaityti visą naudojimo instrukciją ir būtinai ją išsaugoti, kad būtų galima pasinaudoti vėliau. Nesilaikant naudojimo instrukcijos, gali kilti pavojus gyvybei.

Reikia laikytis atitinkamų šalies saugos taisyklių, kurias nustatė, pvz., profesinės sajungos, socialinės kasos, darbo apsaugos institucijos ir kt.

Pirmą kartą dirbantiems su varikliniu įrenginiu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip saugiai naudoti įrenginį ar išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbti su varikliniu įrenginiu – išskyrus vyresnius nei 16 metų jaunuolius, kurie apmokomi juos prižiūrint.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.

Jei variklinis įrenginis nenaudojamas, pastatyti ji taip, kad įrenginys niekam nekeiltų pavojaus. Apsaugoti variklinį įrenginį nuo neteisėto panaudojimo.

Naudotojas atsako už nelaimingus atsitikimus ar pavojus, kylančius kitiems asmenims ar jų turtui.

Variklinį įrenginį galima perduoti arba išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su šiuo modeliu ir moka jį valdyti – visada kartu perduoti naudojimo instrukciją.

Šalies ar vietas taisyklės gali riboti triukšmą skleidžiančių variklinių įrenginių naudojimo laiką.

Dirbantis su varikliniu įrenginiu asmuo turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės.

Kas dėl sveikatos būklės negali dirbti sunkaus darbo, turėtų pasiteirauti gydytoja, ar gali dirbti su varikliniu įrenginiu.

Tik turintiems širdies stimulatorių: šio įrenginio uždegimo sistema sukuria labai silpną elektromagnetinį lauką. Todėl negalima visiškai atmetti tikimybės, kad jis paveiks kai kurių tipų širdies stimulatorius. Norint išvengti pavojų sveikatai, STIHL rekomenduoja pasitarti su gydančiu gydytoju ir širdies stimulatoriaus gamintoju.

Draudžiama dirbti su varikliniu įrenginiu išgérus alkoholio ar vaistų, pabloginančią reakciją, arba panaudojus narkotinių medžiagų.

Esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, sniegas, ledas, vėjas) nedirbti – **padidintas nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Variklinis įrenginys skirtas tik abrazyvinio pjovimo darbams.

Draudžiama naudoti variklinį įrenginį kitiems tikslams – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Juo negalima pjaustyti medienos ar medinių daiktų.

Asbesto dulkės ypač kenkia sveikatai – **niekada nepjaustyti asbesto!**

Darbui naudoti tik tuos įrankius, deimantines pjovimo grandiness arba priedus kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduojami šiam įrenginiui, arba techniškai tas pačias dalis. Jei kiltų klausimų, kreiptis į prekybos atstovą. Naudoti tik kokybiškus įrankius ar priedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingų atsitikimų pavojus arba variklinis įrenginys gali sugesti.

STIHL rekomenduoja naudoti originalius STIHL įrankius, pjovimo juostas, pjovimo grandines, varančiasias žvaigždutes ir priedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminiui ir naudojoto reikalavimams.

Niekaip nekeisti įrenginio, kad nekiltų pavojus saugai. STIHL neprisiima jokios atsakomybės už žmonėms ar turtui padarytą žalą, atsiradusią naudojant neleidžiamus naudoti papildomai sumontuojamus įrenginius.

Nevalyt įrenginio aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Stipri vandens srovė gali apgadinti įrenginio dalis.

2.1 Drabužiai ir įranga

Dėvėti tinkamus drabužius ir priemones.



Drabužiai turi būti tinkami ir netrukdyti dirbti. Prigludės rūbas – kombinezonas, jokiui būdu ne darbinis apsiaustas

Nedėvėkite drabužių, kuriuos gali prispausti judančios įrenginio dalys: jokių šalikų, kaklaraiščių, papuošalų. Ilgus plaukus surišti ir uždengti taip, kad jie būtų virš pečių.



Avėti **apsauginius aulinius** su gerai sukimbančiu, neslidžiu padu ir pliene nosele.



ISPEJIMAS



Kad sumažėtų pavojus susižaloti akis, užsidėti gerai prigludančius apsauginius akinius, atitinkančius EN 166 standartą. Tinkamai užsidėti apsauginius akinius.

Dėvėti tinkamai uždėtą veido apsaugą. Veido apsaugas akių pakankamai neapsaugo.

Naudoti asmenines klausos apsaugos priemones – pvz., ausines.

Jei dirbant gali nukristi daiktu, dėvėti apsauginį šalmą.

Dirbant gali susidaryti dulkių (pvz., grūdelių pavalo medžiagų iš pjaustomo daikto), garų ir dūmų – **pavojus sveikatai!**

Jei susidaro dulkių, visada užsidėti **apsauginę kaukę nuo dulkių**.

Jei gali susidaryti garų arba dūmų (pvz., pjautant kompozitus), dėvėti **kvėpavimo takų apsaugos priemonę**.



Mūvėti tvirtas darbines pirštines iš patvarios medžiagos (pvz., odos).

STIHL siūlo platų asmeninių apsauginių priemonių asortimentą.

2.2 Variklinio įrenginio transportavimas

Visada išjungti variklį ir uždėti grandinės apsaugą.

Įrenginį nešti tik už vamzdinės rankenos – pjovimo juosta nukreipta atgal – karštas duslintuvas toliau nuo kūno.

Neliesti įkaitusių įrenginio dalių, ypač duslintuvu paviršiaus – **pavojus nusideginti!**

Transporto priemonėse: variklinį įrenginį pritvirtinti taip, kad jis neapvirštų, nebūtų apgadintas ir neišbėgtų degalai.

2.3 Degalų įpylimas



Benzinas yra labai degus – būti atokai nuo atviros ugnies – neišlieti degalų – nerūkyti.

Prieš pilant degalus išjungti variklį.

Nepilti degalų, kol variklis dar karštas – degalai gali išsilieti per kraštus – **gaisro pavojus!**

Atsargiai atidaryti bakelio dangtelį, kad susidaręs viršslėgis galėtų lėtai sumažėti ir degalai neištikštų.


Degalus pilti tik gerai vėdinamose vietose. Išliejus degalų, variklinį įrenginį nedelsiant nuvalyti, saugotis, kad degalų nepatektų ant drabužių, o priešingu atveju iš karto persirengti.

Ant variklio bloko gali susikaupti dulkių, ypač karbiuratoriaus srityje. Jei dulkės prisigėrė benzino, kyla gaisro pavojus. Reguliariai nuvalyti dulkes nuo variklio bloko.



Atkreipti dėmesį į nesandarumus! Jei degalai išsiliejo, nejungti variklio – **pavojus mirtinai nusideginti!**

2.3.1 Kaištinis bakelio dangtelis



376BA014 KN

Kaištinio bakelio dangtelio niekada neatidarinėti ir neuždarinėti naudojant kokį nors įrankį. Taip dangtelį galima apgadinti ir degalai tekés.

Išpylus degalų, kruopščiai uždaryti kaištinį bakelio dangtelį.

2.4 Deimantinė pjovimo grandinė

Deimantinė pjovimo grandinė, pjovimo juosta ir varančioji žvaigždutė turi derėti viena su kita ir tiki pjovikliui.

Naudoti tik rekomenduojamas deimantines pjovimo grandines. Naudojant netinkamas grandines, negalima atmesti agresyvaus pjovimo gali mybės. Tai gali privesti prie ypač pavojingu nekontroliuojamų įrenginio reakcinių jėgų (atmetimo) atgal – **pavojus dėl mirtingo sužeidimo!**

Deimantinę pjovimo grandinę naudoti tik nurodytų medžiagų pjovimui, atkreipti dėmesį į simbolius ant deimantinės pjovimo grandinės.

Visada pjauti su vandeniu.

Prieš montuojant naudotą deimantinę pjovimo grandinę, patikrinti ar nėra joje įtrūkimų, lūžimų, segmentų pažeidimo ar trūkumo, perkaitimo ženklių (pasikeitusi spalva).

Niekada nenaudoti įtrūkios ar su išlūžusiais segmentais deimantinės grandinės. Kreiptis į prekybos atstovą.

2.5 Prieš užvedant

Patikrinti pjoviklio nepriekaištingą būklę – naudojimo instrukcijos atitinkamas skyrius:

- Patikrinti degalų sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, pvz., bakelio dangtelio, žarnelių jungčių, rankinio degalų siurbliuko (tik varikliniuose įrenginiuose su rankiniu degalu siurbliuku). Jei įrenginys nesadarus arba apgaudintas, neįjungti variklio – **gaisro pavojus!** Prieš naudojant pavesti prekybos atstovui sutaisyti įrenginį.
- nepriekaištingai veikianti, apsauginė stabdžio rankena
- Varančiosios žvaigždutės patikra
- varančioji žvaigždutė juda lengvai
- pjovimo juosta tinkamai uždėta
- ar deimantinė pjovimo grandinė skirta pjauti tokiai medžiagai, ar ji nepriekaištingos būklės ir teisingai sumontuota (sukimosi kryptis, pri-tvirtinimas)
- ar deimantinė pjovimo grandinė teisingai įtempta
- Akceleratoriaus rankenėlė ir akceleratoriaus apsauginis klavišas turi lengvai judėti – akceleratoriaus rankenėlė turi automatiškai grižti į tuščiosios eigos padėtį.
- kombi rankenėlė pastatoma į padėtį **STOP ar 0**
- Patikrinti, ar uždegimo laido kištukas tvirtai įkištas – jei kištukas atsilaisvinės, gali susidaryti kibirkščių, galinčių uždegti ištekantį degalų ir oro mišini – **gaisro pavojus!**
- nekeisti jokių valdymo ir saugos įtaisų
- rankenos turi būti švarios ir sausos, nesutepitos tepalais ar purvu – svarbu saugiam pjoviklio valdymui

Pjoviklis gali būti ekspluatuojamas tik nepriekaištingos būklės – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

2.6 Variklio užvedimas

Mažiausiai 3 metrų atstumu nuo degalų pylimo vietos ir neuždarose patalpose.


Tik lygioje vietoje ant tvirto ir saugaus pagrindo, motorinį įrenginį laikyti tvirtai – deimantinė pjovimo grandinė neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus ir nebūti pjūvio vietoje, nes užvedant variklį tuo pat pradeda judėti.

Variklinj įrenginj turi valdyti tik vienas asmuo – darbo zonoje neturi būti jokių kitų žmonių – taip pat ir užvedant įrenginj.

Neužvedinėti variklio įrenginj laikant rankoje – užvedinėti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

Prieš užvedant variklį, pilnai atsukti vandens kraną ir paleisti ant deimantinės grandinės vandenį – neleisti deimantinei pjovimo grandinei judėti sausai.

2.7 Įrenginio laikymas ir valdymas



Dirbant motorinj įrenginj visada **tvirtai laikyti abiejomis rankomis:** dešine ranka suspausti rémo rankeną – taip pat ir kairiarankiams. Norint saugiai valdyti įrenginj, vamzdinė rankeną ir rankeną apimti nykščiais.

Apdirbamas daiktas turi būti tvirtai paguldytas, visada įrenginj reikia glausti prie ruošinio – niekada atvirkščiai.

2.8 Dirbant

Visada stovėti tvirtai ir saugiai.

Gresiant įvairiems pavojams ar nelaimingo atsitikimo atveju, variklį tuoju pat išjungti – oro ir kuro padavimo valdymo svirtelę/išjungiklį pastatyti ant **STOP ar 0.**

Įrenginj turi valdyti tik vienas asmuo – darbo zonoje neturi būti jokių kitų žmonių.

Reikalingas ypatingas dėmesingumas, pjaunat skyles, išpjovas už sienos gali kažkas stovėti – pirma apsidairyti.

Niekada nepalikti neprižiūrimo veikiančio variklinio įrenginio.

Kai variklis dirba: deimantinė pjovimo grandinė kurj laiką juda, kai akceleratoriaus rankenėlė paleista – **sužėidimo pavojus dėl įsibėgėjimo efekto!**

Atsargiai – esant slidumui, drėgmei, sniegui, ant šlaitų, nelygiose vietose – **galite paslyst!**

Nedirbtį stovint ant kopėčių – nestabiliose vietose – aukščiau pečių – ar viena ranka – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Sutvarkyti darbo zoną – atkreipti dėmesį į kliūtis, skyles ir duobes.

Nedirbtį po vieną – iki kitų žmonių visada būti tokiu atstumu, kad juos būtų galima pasikviesi prie reikus pagalbos nenumatytu atveju.

Nepamirškite, kad darbo metu, dėvint klausos apsaugos priemones, turite būti ypač atidūs – kadangi galite neišgirsti triukšmo (šauksmų, pavojaus signalų ar kt.), pranešančių apie pavoju.

Dirbant laiku daryti pertraukas, padedančias išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsitikimio pavojus!**

Lengvai užsidegančias medžiagas laikyt iatokiau nuo išmetamų dujų srovės ir įkaitusio duslintuvu – **gaisro pavojus!** Duslintuvai su katalizatoriumi gali labai iškaisti.



Veikiant varikliui, variklinis įrenginys skleidžia nuodingas išmetamąsias dujas. Šios dujos gali būti bekvapės ir nematomos, o jų sudėtyje gali būti nesudegusiai anglavandenilių ir benzeno. Variklinio įrenginio niekada nenaudoti uždarose ar blogai védinamoje patalpose – tai taikoma ir įrenginiams su katalizatoriumi.

Dirbant grioviuose, daubose ar siaurose erdvėse visada pasirūpinti, kad būtų pakankamai šviežio oro. **Mirtinas pavojus apsinuodyt!**

Jei pykina, skauda galvą, sutriko regėjimas (pvz., sumažėjo regėjimo laukas), sutriko klausa, svaigsta galva, sunkiau susikaupti, nedelsiant nutraukti darbą – šie simptomai galėjo atsirasti ir dėl per didelės išmetamųjų dujų koncentracijos – **nelaimingo atsitikimio pavojus!**

Nerūkyti naudojant variklinį įrenginį ir netoli jo – **gaisro pavojus!** Iš degalu sistemos gali išsiskirti degių benzino garu.

Deimantinė pjovimo grandinė reguliarai, trumpais intervalais tikrinti ar nėra joje įtrūkimų, lūžimų, segmentų pažėidimo ar trūkumo, perkaitimo ženklu (pasikeitusi spalva).

Niekada nenaudoti įtrūkusios ar su išlūžusiais segmentais deimantinės grandinės. Kreipktis į prekybos atstovą.

Esant juntamam įrenginio darbo pakitimui (pvz. didelė vibracija, sumažėjės pjovimo naumas), darbą nutraukti ir pašalinti pasikeitimus priežastis.

- Varikli išjungti ir palaukti, kol deimantinė pjovimo grandinė sustos.
- Patikrinti deimantinės pjovimo grandinės būklę ir teisingą įtempimą.
- patikrinti, ar aštūs

Dirbant varikliui, deimantinės pjovimo grandinės neliesti. Jeigu deimantinė pjovimo grandinė buvo prispausta kažkokiu daiktu, tuoju pat išjungti varikli – tik tada pašalinti daiktą – **pavojus susižeisti!**

Keičiant deimantinę pjovimo grandinę, varikli išjungti – **pavojus susižeisti!**


Jeigu motorinis įrenginys buvo neteisingai naujojamas (pvz. prispaustas, paveiktas smūgio ar kt.), prieš taisant darbą, užtikrinti jo nepriekaištingą būklę – žiūrėti "Prieš darbą". Ypač reikia patikrinti degalu sistemos sandarumą ir ar saugos įrenginiai veikia. Jokiu būdu netęsti darbo, nesant užtikrintam motorinio įrenginio saugumui. Jei kyla abejonių, kreipktis į prekybos atstovą.

Atkreipti dėmesį į nepriekaištingą laisvą eiga, kad atleidus akceleratoriaus klavišą, deimantinė pjovimo grandinė grandinė daugiau nebesisuktų. Reguliariai tikrinti ir prie reikus priderinti tuščiosios eigos nuostatas. Jeigudeimantinė pjovimo grandinė vis tiek juda laisva eiga, kreipktis į specialistą.

2.9 Atoveikio jėgos


Dažniausiai atsirandančios inercinės jėgos yra judėjimas pirmyn ir atgalinis smūgis.

2.9.1 Judėjimas pirmyn (A)




Jeigu pjaunama pjovimo juostos apatinė dalimi – atlaisvinamasis pjūvis- deimantinės pjovimo grandinės užstrigus arba atsimušus į kietą daiktą, pjoviklis gali būti traukiamas link pjaunamo objekto.

2.9.2 Atatranka (B)



Jeigu pjaunama pjovimo juostos apatine dalimi – atlaisvinamasasis pjūvis- deimantinei pjovimo grandinei užstrigus arba atsimušus iš kietą daiktą, pjoviklis gali būti atšokti atgal, link dirbančiojo.



- Pjovimo juostos neužstringdyti
- visuomet atkreipti dėmesį į tai, kad gali sujudėti pjaunamasios daiktas ar atsirasti kitų priežasčių, kurios gali uždengti pjūvio vietą ir deimantinei pjovimo grandinei gali užstrigti
- saugiai pritvirtinti pjaunamą daiktą ir taip užsištirkinti, kad pjovimo metu ar baigus pjauti, pjūvio vieta liks laisva
- pjovimo juostą nepersukti pjūvyje

2.10 Darbas – abrazyvinis pjovimas

Deimantinę pjovimo grandinę pakankamai plauti vandeniu – nepjauti su deimantine pjovimo grandine sausai.

Visada pjauti šlapiai – nepriklausomai nuo pjaunamos medžiagos.

Deimantinę pjovimo grandinę tiksliai nustatyti į pjūvio vietą, stengtis jos neužspausti.

Nepjauti šonu ir nenaudoti rupiajam šlifavimui.

Nepjauti, kai uždegimo ir oro sklendės valdymo rankenėlė užvedimo padėtyje. Variklio sūkių šioje akceleratoriaus rankenėlės padėtyje negalima reguliuoti.


Patikrinti darbo vietą. Saugotis pavoju, kylančiu apgadinus vamzdynus ir elektros laidus.

Irenginį draudžiama naudoti netoli užsileipsnojančių medžiagų ir degių dujų.

Nepjaustyti vamzdžių, metalinių statinių ar kitokių talpyklų nežinant, ar jose nėra lakių ar degių medžiagų.

Nepalikti veikiančio neprižiūrimo variklio. Prieš pasitraukiant nuo irenginio (pvz., kai dirbant daromos pertraukos) išjungti variklį.

Dirbtį ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Nesukelti pavojaus kitiams – dirbtį apdairiai.



Nė viena kūno dalis negali būtitame pačiam lygmeyje su deimantine pjovimo grandine.

Pjaustikli traukti iš pjūvio vietas, tik tik judant deimantinei pjovimo grandinei.

Pjoviklis naudoti tik pjaustumui – nenaudoti daiktų kėlimui ar éimimui.

Pirma nustatyti pjovimo kryptį, po to i Jungti pjoviklį. Po to nebekeisti pjovimo krypties. Irenginio niekada nestumdyti ir netrunkytį pjūvio plyšyje – neleisti irenginiui ikrusti į pjūvio plyšį – **gali sulūžti!**

Sumažėjus pjovimo našumui, patikrinti deimantinės pjovimo grandinės aštrumą, jei reikia paašrinti. Tam juo trumpai papjaustyti abrazyvinės medžiagas, pvz., smiltainį, duju betoną arba asfaltą.

Dirbant didesniame aukštyje:

- visada naudoti pakeliamąją darbinę platformą
- niekada nedirbtį ant kopéčių
- nedirbtį nestabiliose vietose
- nedirbtį virš pečių lygio
- niekada nepjauti viena ranka

Pjoviklis į ipjovos vietą įstatomas tik pilnai gazuojant.

Pjūvio pabaigoje pjoviklis daugiau nebesirembs su pjovimo įranga į pjūvį. Naudotojas turi laikyti irenginio svorį – **kyla pavojuj nesuvaldyti irenginio!**

Saugoti nuo vandens ir purvo elektros laidus, kuriais teka srovė – **elektros smūgio pavojus!**

2.11 Vibracija

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali išsaukti vibracijos sukeliamus kraujų apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo kraujų apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankų suémimo jėga (stiprus suspaudimas taip pat sutrikdo kraujų apytaką)

Ilgai naudojant motorinių įrenginių ir pasikartojujus atitinkamieji požymiai (pirštų tirpimai), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

2.12 Techninė priežiūra ir remontas

Reguliariai atliki techninės priežiūros darbus. Atliki tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naudojimo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atliki prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliki tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priesingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai gaminyje. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėjā.

STIHL rekomenduoja naudoti tik originalias STIHL atsargines dalis. Jų savybės optimaliai atitinka gaminį ir naudotojo poreikius.

Remontuojant, atliekant techninę priežiūrą bei valant, visada **išjungti variklį – pavojus susižeisti!**
– Išimtis: karbiuratorius ir laisvos eigos reguliamas.

Variklį, esant nuimtam uždegimo laidui ar išsuktai uždegimo žvakei, užvedinėti su užvedimo virvute tik tada, kai oro ir degalu padavimo rankenėlė/išjungiklis padėtyje **STOP ar 0 – gaisro pavojus** dėl kibirkščių susidarymo išorinėje cilindro pusėje.

Motorinio įrenginio netaisyti ir nelaikyti arti atviro vgnies – dėl degalų galimas **gaisro pavojus!**

Reguliariai tikrinti degalų rezervuaro kamščio sandarumą.

Naudoti tik nepriekaištingos būklės STIHL rekomenduojamas uždegimo žvakes – žiūrėti "Techniniai daviniai".

Patikrinti uždegimo laidą (nepriekaištinga izoliacija, tvirtas pajungimas).

Patikrinti nepriekaištingą duslintuvu būklę.

Niekada nedirbti su pažeistu duslintuvu arba be jo – **gaisro pavojus! – galimi klausos pažeidimai!**

Neliesti karšto duslintuvu – **nudegimo pavojus!**

Antivibraciinių elementų būklė įtakoja vibraciją – reguliarai tikrinti antivibraciinius elementus.

2.12.1 Išjungti variklį

- tikrinant pjovimo grandinės įtempimą
- patempiant pjovimo grandinę
- keičiant pjovimo grandinę
- šalinant gedimus

3 Panaudojimo pavyzdžiai



Deimantinė pjovimo grandinė naudoti tik su vandeniu. Pjoviklį prijungti prie vandentiekio (mažiausiai 1,5 bar)

Paduodamas vanduo tarnauja deimantinės pjovimo grandinės ir pjovimo įrangos plovimui bei dulkių surišimui.

Baigus darbą, leisti pjovikliui keletą sekundžių padirbti su vandeniu ir darbinių sūkių režimu, kad praplauti pjovimimo įrangą.

Per mažas vandens spaudimas, t.p. vandens kiekis veda prie žymiai greitesnio nusidėvėjimo ir nepataisomų pjovimo įrangos gedimų – **lūžimo pavojus!**

3.1 Pjaunami daiktai

- neturi būti įduboję
- apsaugoti nuo ridenimosi taip pat slydimo
- pritrūktinti, kad nesvyruotų

3.2 Atpjautos dalys

Esant lūžimams, įtrūkimams ir t.t svarbi pjūvio atlikimo eilės tvarka. Paskutinį pjūvį visada atliki taip, kad neužstrigtų deimantinė pjovimo grandinė ir kad nupjauta ar atskirta dalis nesužeistų dirbančiojo asmens.

Naudoti pleištus ir palikti mažas juosteles, kurios prilaikytų buvusioje padėtyje atpjautą dalį. Šią juostelę vėliau nulaužti.


Prieš iki galio nupjaunant dalį nustatyti:

- jos svorį
- kaip ji judės po nupjovimo
- ar ji įtempta

Nulaužiant dalį, nesužeisti dirbtį padedančio asmens.

3.3 Duriamasis pjūvis


Pjoviklis į įpjovos vietą įstatomas tik pilnai gazuojant.




1.Pjovimo juostą pridėti apatine smaigalio dalimi
2.lėtai pastumti į dūrimo padėtį
3.atsargiai "durti"

"Duriant" būti ypač atsargiems dėl esančių mažų atplaišų.

3.4 Pjauti keletu etapų




- Pasižymėti pjūvio liniją (A)




- Pjauti išilgai pjūvio linijos. Atliekant korekcinius pjūvius, neužstrigdyti deimantinės pjovimo grandinės, vis naujai įstatyti

3.5 Apvalių ir tuščiavidurių daiktų pjovimas



- Vamzdžiai, apvalūs daiktai ir kt.turi būti pritvirtinti
- Pjūvio linijos žymėjimas –nustatant pjūvio liniją, ypač vengti pjauti armatūros kryptimi
- atsargiai "durti"
- Spausti pilnu gyliu išilgai pjūvio linijos – darant korekcinius pjūvius, neužstrigdyti deimantinės pjovimo grandinės, vis naujai įstatyti– jei reikia naudoti pleištus ir palikti mažas juosteles, kad išlaikyti nupjautą dalį buvusioje padėtyje. Šias juosteles vėliau nulaužti

3.6 Pjūvis vamzdyje




- Vamzdžiai, apvalūs daiktai ir kt.turi būti pritvirtinti

- Pjūvio linijos žymėjimas –nustatant pjūvio liniją, ypač vengti pjauti armatūros kryptimi

**ISPEJIMAS**

Pjūvis atliekamas pjaustytuva laikant rankose, reikalauja ypatingo atsargumo ir tikslumo.




2411BA008 KN

- Vamzdžius, apvalius daiktus ir kt. pjauti pjūvio linijos galuose, kad medžiaga neišlūžtų
- atsargiai "durti" viršutiniame taške ir pjauti į abiejose pusėse i išorę – spausti pilnu gyliu išilgai pjūvio linijos – darant korekcinius pjūvius, neužstrigdyti deimantinės pjovimo grandinės, vis naujai įstatyti– jei reikia naudoti pleištus ir palikti mažas juosteles, kad išlaikytu nupjautą dalį buvusioje padėtyje. Šias juosteles vėliau nulaužti

4 Pjovimo įranga

Deimantinė pjovimo grandinė, pjovimo juosta ir varančiosios žvaigždutė sudaro pjovimo įrangą

Komplektacijoje esanti pjovimo įranga yra optimaliai priderinta pjovikliui.



2411BA009 KN

- Deimantinės pjovimo grandinės (1), varančiosios žvaigždutės ir Rollomatic pjovimo juostos varomosios žvaigždutės žingsnis (t) turi sutapti
- Deimantinio pjovimo grandinės (1) varomosios grandies (2) storis turi atitinkti kreipiamosios juostos (3) griovelio plotį

Jei komponentai tarpusavyje nedera, pjovimo įranga po trumpo darbo laiko gali nepataisomai sugesti.

4.1 Deimantinė pjovimo grandinė

Teisingas deimantinės pjovimo grandinės pasirinkimas ir pritaikymas duoda ekonominę naudą ir leidžia išvengti greito susidėvėjimo.

STIHL deimantinė pjovimo grandinė tinka šiui medžiagų pjovimui:

- Betonui
- Armuotasis betonas
- Visiems statybiniams blokams
- Mūro sienoms
- Akmens masės vamzdžiams
- ketaus vamzdžiams
- Abrazyvinėms medžiagoms*, kaip asfaltui ir mūro sienoms (klinkeriu)
- Kietoms uolienoms*, granitui*

*) Galimi našumo ir patvarumo nukrypimai


Nepjauti jokių kitų medžiagų – **nelaimingo atsitikimio pavoju!**

4.2 Grandinės apsauga

Kartu tiekama tik pjovimo įrangai tinkanti apsauga grandinei.


5 Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette montieren

5.1 Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį.




2411BA011 KN

- Veržlės (1) nusukti nuo kaiščių – veržlės lieka įtvirtintos sankabos dangtelyje, apsaugotos nuo pametimo
- Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį (2)




- ▶ Varžtą (3) sukti į kairę, kol įtempimo skriemulys (4) prilugs kairėje prie kiaurymės korpuose

5.2 Deimantinės pjovimo grandinės uždėjimas



- ▶ Deimantinę pjovimo grandinę dėti pradedant nuo pjovimo juostos smaigalio



- ▶ Pjovimo juostą uždėti ant varžtų (1) – narelius ištiesinti taip, kad jų padėtis sutaptu su simboliais (rodyklė)

ISPEJIMAS

Jeigu neišlaikysite teisingos narelių padėties, bus nepataisomai sugadinta deimantinė pjovimo grandinė ir varančioji žvaigždutė.

PRANESIMAS


Deimantinė pjovimo grandinė 36 GGM gali būti montuojama bet kokia orientacija.

- ▶ dešinę fiksavimo kiaurymę (2) uždėti ant įtempimo skriemulio dantelių – tuo metu deimantinę pjovimo grandinę uždėti ant varančiosios žvaigždutės (3)
- ▶ Varžtą (4) sukti į dešinę, kol deimantinė pjovimo grandinė dar truputį kabos, o nareliai jeiš i pjovimo juostos groivelius
- ▶ Varančiosios žvaigždutės dangtelį vėl uždėti – ir veržlės lengvai prisuktis ranka
- ▶ toliau "Deimantinės pjovimo grandinės įtempimas"

5.3 Pjovimo juostos pversti

Tik tada kol deimantinę pjovimo grandinę dar ne visai įtempta, galima pversti pjovimo juostą.

- ▶ Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį.
- ▶ Pjovimo juostą su deimantine pjovimo grandine nuimti
- ▶ Deimantinę pjovimo grandinę dėti pradedant nuo pjovimo juostos smaigalio



- ▶ Pjovimo juostą uždėti ant varžtų (1) – narelius ištiesinti taip, kad jų padėtis sutaptu su simboliais (rodyklė)



ISPEJIMAS


Jeigu neišlaikysite teisingos narelių padėties, bus nepatisosai sugadinta deimantinė pjovimo grandinė ir varančioji žvaigždutė.

PRANESIMAS

Deimantinė pjovimo grandinė 36 GGM gali būti montuojama bet kokia orientacija.

- ▶ kairę fiksavimo kiaurymę (5) uždėti ant įtempiamo skriemulio dantelių – tuo metu deimantinę pjovimo grandinę uždėti ant varančiosios žvaigždutės (3)
- ▶ Varžtą (4) sukti į dešinę, kol deimantinė pjovimo grandinė dar truputį kabos, o nareliai jeis į pjovimo juostos grovelius
- ▶ Varančiosios žvaigždutės dangtelį vėl uždėti – ir veržlės lengvai prisukti ranka
- ▶ toliau "Deimantinės pjovimo grandinės įtempimas"

6 Diamant-Trennschleifkette spannen




Norint įtempti pjovimo grandinę darbo eigoje:

- ▶ Variklio išjungimas
- ▶ Apsaugines pirštines užsimauti
- ▶ Veržkes atsukti
- ▶ Pjovimo juostą pakelti už galą
- ▶ su atsuktuvo sukti varžtą (1) į dešinę, kol atstumas bus (a) = ca. 5 mm

Jeigu negalima nustatyti atstumo

(a) = apie 5 mm dėl ištisusios deimantinės pjovimo grandinės, pjovimo juostą aperversti – žiūrėti "Pjovimo juostos ir deimantinės pjovimo grandinės montavimas".

- ▶ Pjovimo juostą dar pakelti ir stipriai prisukti veržles




- ▶ Patikrinti deimantinės pjovimo grandinės įtempimą – deimantinę pjovimo grandinę galima ranka patraukti aplink pjovimo juostą

Nauja deimantinė pjovimo grandinė turi būti įtempama žymiai dažniau, nei ta, kuri jau buvo ilgesnį laiką ekspluatuojama.

- ▶ Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

7 Spannung der Diamant-Trennschleifkette prüfen



- ▶ Variklio išjungimas
- ▶ Deimantinę pjovimo juosta gali kaboti daugiausiai a = 15 mm
- ▶ jeigu reikia, deimantinę pjovimo grandinę patempti – žiūrėti "Deimantinės pjovimo grandinės įtempimas"

Per daug kabanti deimantinę pjovimo grandinę iššaukia žymiai greitesnį pjovimo įrangos dilimą.

Nauja deimantinė pjovimo grandinė turi būti įtempama žymiai dažniau, nei ta, kuri jau buvo ilgesnį laiką ekspluatuojama.

- ▶ Dažniau tikrinti pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Nurodymai darbui"

8 Degalai

Variklio darbui reikalingas kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos.

**ISPEJIMAS**

Vengti tiesioginio degalų kontakto su oda ir benzino garų įkvėpimo.

8.1 STIHL MotoMix

STIHL rekomenduoja naudoti „STIHL MotoMix“. Šio paruošto naudojimui degalų mišinio sudėtyje nėra benzolo, švino, jis pasižymi dideliu oktaniniu skaičiumi ir visada pateikia tikslų sudedamujų dalijų santykį.

„STIHL MotoMix“ sumaišytas su STIHL dvitakte variklinė alyva „HP Ultra“, kad būtų užtikrinta ilgiausia variklio eksplloatavimo trukmė.

MotoMix disponuoja ne visos rinkos.

8.2 Kuro mišinio paruošimas

PRANESIMAS

Nekokybiški degalai ir neatitinkantis nurodymų kuro mišinio santykis gali salygoti rimbustus variklio gedimus. Mažesnės kokybės benzinas ar variklinė alyva gali pažeisti variklį, riebokšlius, maitinimo sistemą ir degalų rezervuarą.

8.2.1 Benzinas

Naudoti tik **kokybišką benziną** ne mažesnio oktaninio skaičiaus nei 90 ROZ – bešvinį arba paprastą.

Benzinas, kurio sudėtyje yra virš 10 % alkoholio, gali pakenkti varikliams su ranka reguliuojamais karbiuratoriais, todėl jo šiemis varikliams naudoti negalima.

Varikliai su „M-Tronic“, naudojant benziną, kurioje sudėtyje yra iki 25 % alkoholio (E25), veikia visa galia.

8.2.2 Variklinė alyva

Jeigu kuras maišomas, galima naudoti tik STIHL dvitaktė variklinė alyvą arba kitą JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC arba ISO-L-EGD klasijų aukštostos kokybės variklinę alyvą.

STIHL nurodo naudoti dvitaktė variklinę alyvą „STIHL HP Ultra“ arba analogišką aukštostos kokybės variklinę alyvą, kad per visą mašinos naudojimo laikotarpį būtų užtikrintos ribinės emisijos vertės.

8.2.3 Maišymo santykis

STIHL dvitaktė variklinė alyva 1:50;
1:50 = 1 dalis alyvos + 50 dalijų benzino

8.2.4 Pavyzdžiai

Benzino kiekis	STIHL dvitaktė alyva 1:50
Litrai	Litrai (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- į degalams skirtą specialią talpą visų pirmą supilti variklinę alyvą, po to benziną ir kruopščiai sumaišyti

8.3 Kuro mišinio saugojimas

Saugoti tik degalams skirtose talpose saugioje, sausoje ir vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės spinduliu.

Kuro mišinys sensta – mišinį ruošti tik pagal poreikį kelioms savaitėms. Kuro mišinį laikyti ne ilgiau kaip 30 dienų. Esant šviesos, saulės spin-duliu poveikiui, žemai arba aukštai temperatūrai, kuro mišinys gali pasentti greičiau.

STIHL MotoMix galima be problemų laikyti iki 2 metų.

- Talpą su kuro mišiniu prieš pildymą stipriai papurptyti

ISPEJIMAS

Talpoje gali būti padidėjęs spaudimas – indą atidaryti atsargiai.

- Degalų rezervuarą ir talpą kurui laikas nuo laiko kruopščiai išvalyti

Kuro likučius ir valymui naudotą skystį sunaikinti pagal nurodymus, nekenkiant aplinkai!

9 Degalų užpylimas




9.1 Irenginio paruošimas

- Prieš pilant degalus, nuvalyti degalų rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į rezervuarą nepatektų nešvarumai
- Irenginį padėti taip, kad bakelio dangtelis būtų nukreiptas į viršų.

**ISPEJIMAS**

Niekada neatidarinėti Bajonett kamščio su įrankiu. Taip dangtelį galima apgadinti ir degalai tekės.

9.2 Kamštį atidaryti




- ▶ Kamštį ranka paspausti žemyn iki atramos, pasukti prieš laikrodžio rodyklę (apie 1/8 rato) ir nuimti

9.3 Degalus užpilti


Užpilant degalus, jų nepaliesti, neperpildyti degalų rezervuaro. STIHL rekomenduoja naudoti STIHL degalų pildymo sistemą (specialus priedas).

9.4 Kamštį uždaryti



- ▶ Kamštį uždėti ir pasukti, kol jis įslysi į Bajonett lizdą
- ▶ Kamštį ranka spausti iki galo žemyn ir sukti laikrodžio rodyklės kryptimi (apie 1/8 rato), kol jis užsidarys


9.5 Patikrinti, ar gerai uždarytas kamštis



- ▶ Suimti už kamščio – kamštis užsuktas gerai, jeigu jo negalima nuimti ir atžymos (rodyklės) ant kamščio ir degalų rezervuaro sutampa

Jeigu kamštį galima nuimti arba atžymos nesutampa, kamštį uždaryti iš naujo – žūrėti skyrių "Kamštį uždaryti" ir skyrių "Patikrinti, ar gerai uždarytas kamštis".


9.6 Kuro filtrą keisti kasmet



- ▶ Ištuštinti degalų bakelį
- ▶ Kabliuku iš rezervuaro ištraukti kuro filtrą ir nuimti jį nuo žarnelės
- ▶ ant žarnelės uždėti naujų kuro filtrą
- ▶ Filtrą įleisti į degalų rezervuarą

10 Variklio užvedimas/išjungimas

10.1 Keturios oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlės padėtys



Stop resp. 0 - variklis išjungtas – degimas išjungtas

Darbinė padėtis I – variklis dirba arba gali išjungti

"Šalto" užvedimo padėtis II – šioje padėtyje užvedamas šaltas variklis

"Šalto" užvedimo padėtis III – šioje padėtyje užvedamas šaltas variklis

10.2 Kombinuotosios svirtelės reguliavimas

Norint perstatyti oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlę iš I į II arba I, kartu paspausti apsauginį akceleratoriaus klavišą ir akceleratoriaus rankenėlę.

Perstatymui į užvedimo padėtį II kombi svertą pastatyti pirmiausiai ant "oro ir kuro padavimo sklidė" uždaryta II, po to kombi svertą paspausti į užvedimo padėtį II.

Pakeitimas į "šilto" užvedimo padėtį II yra galimas tik iš "šalto" užvedimo padėties II.

Spaudžiant gazo rankenėlę, valdymo svirtelė pašoka iš "šilto" užvedimo II į darbinę padėtį I.

Variklio išjungimui valdymo svirtelę pastatyti ant STOP ar 0.


10.2.1 Padėtis sklidė uždaryta II

- esant šaltam varikliui
- kai variklis po užvedimo gazuojant išsijungia
- kai degalų rezervuaras buvo ištuštintas (variklis išsijungė)

10.2.2 Padėtis "šiltas užvedimas" II

- esant šiltam varikliui (kai tik variklis padirba apie minutę)
- po pirmųjų uždegimo procesų
- po degimo kameros vėdinimo, kai variklis buvo užsisiurbės

10.3 Pjoviklį prijungti prie vandentiekio




- ▶ Pjoviklį prijungti prie vandentiekio (mažiausiai 1,5 bar esant 6 l/min)
- ▶ prieš užvedimą pilnai atsukti vandens kraną (rodyklė)

10.4 Pjoviklį laikyti


Yra dvi galimybės kaip laikyti pjoviklį užvedimo metu.

10.4.1 Ant žemės paviršiausAnt žemės paviršiaus




- ▶ Pjoviklį tvirtai pastatyti ant žemės – atsistoti saugioje padėtyje – deimantinė pjovimo grandinė neturi liesti jokių daiktų ar žemės paviršiaus
- ▶ Pjoviklį tvirtai prispausti kairė ranka ant vamzdinės rankenos prie žemės paviršiaus – nykštys po vamzdine rankena
- ▶ dešinę koją įstatyti į rėmo rankeną

10.4.2 Tarp kelių arba šlaunų



- ▶ pjūklo korpusą prispausti tarp kelių arba šlaunų
- ▶ kairiaja ranka tvirtai laikyti už vamzdinės rankenos – nykštys po vamzdine rankena

10.5 Užvedimas




- dešiniaja ranka lėtai ištraukti starterio virvutę iki atramos – po to ją greitai ir staigiai trūktelėti – tuo metu vamzdinę rankeną spausti žemyn – virvutės neištraukti iki galo – **gali nutrūkti!** Starterio rankenėlės staigiai nepaleisti – atleidinėti vertikaliai, kad starterio virvutė galėtų teisingai susivynioti

10.6 Pjoviklio variklių užvesti

Prieš užvedant variklį, pilnai atsukti vandens kraną ir paleisti ant deimantinės grandinės vandenį – neleisti deimantinei pjovimo grandinei judėti sausai.

10.6.1 Slėgio sumažinimo vožtuvas




- Paspausti mygtuką, dekompriminis vožtuvas atsidaro

Po pirmo užvedimo jis automatiškai užsidaro. Todėl mygtuką spausti prieš kiekvieną sekantį užvedimą.



Pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu nuo pjoviklio.



- Paspausti apsauginį akceleratoriaus klavišą (2) ir akceleratoriaus klavišą (3) kartu ir laikyti nuspaudus – oro ir kuro padavimo valdymo svirtelę pastatyti


Padėtis sklandė uždaryta ↳

- esant šaltam varikliui (taip pat ir kai variklis po užvedimo pagazavus išsijungė)

Padėtis "šiltas užvedimas" ↳


- esant šiltam varikliui (kai tik variklis padirba apie minutę)
- Pjoviklių laikyti ir užvesti

10.7 Po pirmųjų uždegimo procesu



- ▶ Valdymo svirtelė (1) pastatyti startinėje padėtyje 
- ▶ Paspausti dekompresinį vožtuvą
- ▶ Pjoviklį laikyti ir užvedinėti toliau

10.8 Kai tik variklis pradeda veikti



- ▶ Akceleratorius klavišą (2) trumpai spustelėti, valdymo svirtelė (1) pašoka į darbinę padėtį I ir variklis pradeda dirbti laisva eiga

Pjoviklis paruoštas darbui.

10.9 Esant labai žemai temperatūrai

- ▶ Trumpai "pagazavus", leisti pašilti varikliui

10.10 Variklio išjungimas

- ▶ Kombi rankenėlę pastatyti **STOP** taip pat **0**

10.11 Jei variklis neužsiveda

Po pirmųjų uždegimo procesų cilindre, kai uždegimo ir oro padavimo valdymo rankenėlę laiku neatsistojo į "sildo" užvedimo  padėtį, variklis užsisiurbė.

- ▶ Uždegimo žvakę išsukti – žiūrėti "Uždegimo žvakė"
- ▶ Išdžiovinti uždegimo žvakę
- ▶ Kombi rankenėlę pastatyti **STOP** taip pat **0**
- ▶ Keletą kartų patraukti užvedimo rankenėlę degimo kamerei išvédinti
- ▶ Uždegimo žvakę išsukti – žiūrėti "Uždegimo žvakė"
- ▶ Oro ir kuro padavimo valdymo rankenėlę pastatyti į užvedimo padėtį  – taip pat ir esant šaltam varikliui
- ▶ Vėl užvedinėti variklį

10.11.1 Šlapias filtras

- ▶ šlapią filtą išdžiovinti – nenaudoti ekstremalaus karščio
- ▶ jei oro filtras labai užterštas, jį kruopščiai išvalyti – žiūrėti "Oro filtro valymas"

11 Nurodymai darbui

11.1 Darbo pradžioje

Naujas įrenginys iki trečio kuro užpylimo neturėtų dirbti pilnu apkrovimu, kad pridirbimo metu negautų per didelio kruvio. Pridirbimo metu judančios variklio detalės turi prisiderinti viena prie kitos – variklyje atsiranda didelė trintis. Variklis pasiekia maksimalų galingumą tik po 5 iki 15 užpildymų degalais.

11.2 Darbo metu

PRANESIMAS

Visuomet dirbti, naudojant vandenį.

PRANESIMAS

Karbiuratorui sureguliuoti ne per liesam mišiniui tam, kad pasiekti tarimai didesnį galingumą – galite pažeisti variklį – žiūrėti "Karbiutoriaus reguliavimas".

11.2.1 Grandinės įtempimą tikrinti kuo dažniau

Deimantinė pjovimo grandinė ištiso ir kabo. Varomieji nareliai išeina maks. 15 mm iš griovelio apatinėje juostos pusėje – deimantinė pjovimo grandinė gali nukristi – deimantinę pjovimo grandinę patempti – žiūrėti "Deimantinės pjovimo grandinės įtempimas".

Per didelis deimantinės pjovimo grandinės įtempimas veda prie padidinto deimantinės pjovimo grandinės ir varančiosios žvaigždutės dilimo – pataisyti deimantinės pjovimo grandinės įtempimą – žiūrėti "Deimantinės pjovimo grandinės įtempimas".

Nauja dewimantinė pjovimo grandinė turi būti įtempama dažniau, nei ta, kuri jau ilgą laiką buvo ekspluatuojama.

11.2.2 Po darbo didelės apkrovos režimu

Po ilgesnio variklio apkrovimo darbo metu, leisti jam trumpai padirbti laisva eiga, kol jis pravés, kad variklio detalės (uždegimo sistema, karbiatorius) per daug neįkaistų.

11.3 Po darbo

11.3.1 Įrenginio išjungimas trumpam laikui

Leisti atvėsti varikliui. Įrenginį su pilnu degalu rezervuaru laikyti iki sekancio panaudojimo saujoje, saugioje vietoje, atokiau nuo atviros ugnies.

Pjovimo juostą ir deimantinę pjovimo grandinę išvalyti, išdžiovinti ir supurkštį su STIHL Multispray – ypač varomosios žvaigždutės guolius – apsaugai nuo korozijos. Neapipurkštį variklio!

11.3.2 Įrenginio išjungimas ilgesniams laikui žiūrėti "Įrenginio saugojimas"


12 Oro filtravimo sistema

STIHL filtri nešlapinami tarnauja ilgai.


- ▶ STIHL filtrus visada naudoti tik sausai

Dėl užterštų oro filtro sumažėja variklio galingumas, padidėja kuro sunaudojimas ir pasunkėja užvedimas.

13 Oro filtro išmontavimas



- ▶ Varžtą, esantį virš rėmo rankenos pasukti rodyklės kryptimi ir nuimti filtro dangtelį – varžtas yra apsaugotas nuo pametimo, pritvirtintas filtro dangtelėje



- ▶ Oro filtro išimti

Papildomo filtro nenuimti ir nevalyti.

14 Oro filtro valymas

Kai variklio galingumas žymiai sumažėja:

- ▶ sudrékusj oro filtro išdžiovinti – nenaudoti didelio karščio
- ▶ jei oro filtras labai užterštas, atlikti kruopštų filtro valymą

Pagrindinis filtro valymas

- ▶ Oro filtrą išplauti specialiu STIHL plovikliu (Speciali įranga) arba švariame, nedegiame skystyje (pvz. šiltame vandenye su muilu) – filtro plauti vandens srove iš vidaus į išorę – nenaudoti aukšto slėgio ploviklos
- ▶ oro filtrą išdžiovinti – nenaudoti ekstremalaus karščio, enaudoti suspausto oro srovės
- ▶ Oro filtro netepti alyva
- ▶ Vėl sumontuoti oro filtrą

Pažeistą oro filtro reikia pakeisti nauju.

15 Karbiuratoriaus reguliavimas

15.1 Pagrindinė informacija

Gamykla standartiskai sureguliavo karbiuratorą.


Ši padėtis sureguliota taip, kad varikliu bet kokių darbinėje padėtyje paduodamas optimalus degalų-oro mišinys.

Šio karbiuratoriaus maksimalių sūkių reguliavimo varžtų padėtis gali būti keičiamā tik nežymiai.

Uždegimo ritė riboja maksimalių sūkių skaičių. Todėl maksimalių sūkių skaičius, toliau sukant maksimalių sūkių reguliavimo varžtą (H) pagal laikrodžio rodyklę (liesinamas mišinys), negali būti didinamas.

15.2 Standartinis sureguliavimas

- ▶ Variklio išjungimas
- ▶ Patikrinti oro filtro – jei reikia, išvalyti arba pakeisti.




- ▶ Pagrindinį reguliavimo varžtą (H) iki galu sukerti prieš laikrodžio rodyklę – daugiausia 3/4 sūkio.
- ▶ Laisvos eigos reguliavimo varžtą (L) sukerti laikrodžio rodyklės kryptimi – iki atramos – po to 1/4 rato atsukti atgal

15.3 Tuščiosios eigos nustatymas

Prieš užvedant variklį, pilnai atsukti vandens kraną ir paleisti ant deimantinės grandinės van-

denį – neleisti deimantinei pjovimo grandinei judėti sausai.

- Standartinis sureguliavimas
- Užvesti variklį ir leisti sušilti.



15.3.1 Variklis išsijungia laisvos eigos metu arba deimantinė pjovimo grandinė juda laisvos eigos metu


- Laisvos eigos atraminį varžtą (LA) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi iki atramos, kol deimantinė pjovimo grandinė pradės judėti – po to 1 1/2 rato atsukti atgal



ISPEJIMAS

Jeigu deimantinė pjovimo grandinė po laisvos eigos reguliavimo nesustoja, pjoviklį turi pataisyti specializuotos prekybos atstovas.

15.3.2 Alkūninio veleno sūkių skaičius laisva eiga yra netolygus, blogas pagreitis (išskyrius laisvos eigos varžtas = 1/4)



Tuščiąja eiga tiekiamas per liesas mišinys.

- (L) = laisvos eigos reguliavimo varžtą sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol variklis pradės dirbtį lygiai ir įgis gerą pagreitį

Kas kartą pareguliavus tuščiosios eigos reguliavimo varžtą (L), dažniausiai reikia naujai nustatyti ir tuščiosios eigos ribojimo varžtą (LA).

15.4 Karbiuratoriaus papildomas pareguliavimas dirbant dideliame aukštysteje

Jei variklis nepakankamai gerai dirba, įrengini gali tekti šiek tiek papildomai pareguliuoti:

- Standartinis sureguliavimas
- Išildyti variklį.
- Maksimalių sūkių reguliavimo varžtą (H) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi (liesesnis mišinas) – maks. iki atramos

PRANESIMAS

Baigus darbus dideliami aukštysteje, vėl nustatyti standartinius karbiuratoriaus nustatymus.


Nustačius per liesą mišinį, variklis gali sugesti dėl nepakankamo tepimo ir perkaitimo!

16 Uždegimo žvakė


- esant nepakankamam variklio galingumui, blogam uždegimui arba laisvos eigos sutrikimams, visų pirma patikrinti uždegimo žvakę.
- Po maždaug 100 darbo valandų uždegimo žvakę pakiesti – jeigu elektrodai labai apdege, dar anksčiau – naudoti tik STIHL rekomenduojamas, žvakes su apsauga nuo trukdžių – žiūrėti "Techniniai daviniai"

16.1 Uždegimo žvakės išmontavimas

- Nuo įrenginio nuvalyti stambų purvą




- Varžta, esanti virš rémo rankenos pasuktį rodyklės kryptimi ir nuimti filtro dangtelį – varžtas yra apsaugotas nuo pametimo, pritvirtintas filtro dangtelyje



- ▶ Oro pertvarą (1) nuimti i viršų
- ▶ Uždegimo laidą (2) nuimti
- ▶ Uždegimo žvakę išsukti



16.2 Patikrinti uždegimo žvakę



- ▶ užterštą uždegimo žvakę išvalyti
- ▶ patikrinti nuotolių tarp elektrodų (A) ir jei reikia pareguliuoti, atstumo dydį – žiūrėti "Techniniai daviniai"
- ▶ pašalinti uždegimo žvakės užteršimo priežastis

Galimos priežastys:


- per daug variklinės alyvos degaluose
- užterštas oro filtras
- nepalankios darbo sąlygos



Kai blogai užsukta veržlė (1) ar jos nėra, gali susidaryti kibirkštys. Jeigu dirbama degioje ar sprogioje aplinkoje, gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba gali būti padaryta turtinė žala.

- ▶ naudoti apsaugotas nuo trukdžių uždegimo žvakes su tvirta veržle

16.3 Uždegimo žvakės sumontavimas




- ▶ Uždegimo žvakę išsukti ir priveržti
- ▶ Uždegimo žvakės antgalį (1) stipriai užspausti
- ▶ Oro pertvarą (2) uždėti iš viršaus
- ▶ Sumontuoti filtro dangtelį

17 Įrenginio saugojimas

Darant apie 3 mėnesius pertrauką darbe

- ▶ Degalų rezervuarą gerai vėdinamoje patalpoje ištuštinti ir išvalyti
- ▶ Degalus sunaikinti pagal gamtos apsaugos reikalavimus
- ▶ Karbiuratorui ištuštinti, priešingu atveju gali sulisti karbiuratoriaus membranos
- ▶ Deimantinę pjovimo grandinę ir pjovimo juostą nuimti, išvalyti, išdžiovinti ir supurkštį su STIHL Multispray – ypač varomosios žvaigždutės guolius – apsaugai nuo korozijos.
- ▶ Įrenginį kruopščiai nuvalyti, ypač cilindro briaunas ir oro filtrą
- ▶ Įrenginį saugoti sausoje ir saugioje vietoje. Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaikų)

18 Pjovimo juostos priežiūra



- ▶ Pjovimo juostos padėtį keisti – po kiekvieno pjovimo grandinės keitimo – kad išvengti netolygaus pjovimo juostos nusidėvėjimo, ypač juostos gale ir apatinėje dalyje
- ▶ Alyvos patekimo į juostą angeles (1), alyvos padavimo iš karterio kanalą (2) ir pjovimo juostos griovelius (3) valyti reguliariai
- ▶ Griovelio gylį pamatuoti – su specialia gylio ribotuvu plokšteli (Specialūs reikmenys) – vietose, kur pjovimo juostos griovelio nudilimas yra didžiausias

Jeigu pjovimo juostos griovelio gylis yra mažesnis nei 6 mm:

- ▶ pjovimo juostą pakeisti

Kadangi grandinės nareliai slysta pjovimo juostos kraštais – varomieji nareliai sieks griovelio dugnų.


Jeigu pjovimo juosta slysta pjūvyje:

- ▶ Patikrinti vienpusį pjovimo juostos nusidėvėjimą (poliniki)
- ▶ Pjovimo juostą apversti, pjovimo juostos griovelį išvalyti

19 Varančiosios žvaigždutės tikrinimas ir keitimas

- ▶ Nuimti varančiosios žvaigždutės dangtelį, deimantinę pjovimo grandinę ir pjovimo juostą

19.1 Varančiąją žvaigždutę pakeisti




- jei keičiama deimantinė pjovimo grandinė, pakeisti ir varančiąją žvaigždutę
- jei sudilimo žymės (rodyklės) viršija 0,5 mm gylį – priešingu atveju sutrumpėja pjovimo grandinės naudojimo laikas – sudilimo žymų gylis matuojamas matuoklės pagalba (Specialūs reikmenys)

Varančioji žvaigždutė tarnaus ilgiau, jei darbui bus naudojamos dvi deimantinės pjovimo grandinės pakaitomis.

19.1.1 Varančiosios žvaigždutės išmontavimas

Kai išmontuojama tik varančioji žvaigždutė, sankabos būgnelio išmontuoti nereikia.




- ▶ Dangtelį (1) nuimti
- ▶ Varančiąją žvaigždutę (2) nuimti
- ▶ Patikrinti sliekinės pavaros atžymas ant sankabos būgnelio (3) – esant stiprioms sudilimo žymėms, pakeisti ir sankabos būgnelį (3)

19.1.2 Varančiosios žvaigždutės sumontavimas

- ▶ Varančiąją žvaigždutę (2) užmauti
- ▶ Dangtelį (1) uždėti

19.2 Sankabos būgnelio keitimasis



2411BA042 KN

- ▶ Dangtelį (1) nuimti
- ▶ Varančiąją žvaigždutę (2) nuimti
- ▶ Spyruoklinį žiedą (2) išspausti su atsuktuviu
- ▶ Poveržlę (3) nuimti
- ▶ Sankabos būgnelį (5) su adatiniu guoliu (6) nutrauktį nuo alkūninio veleno

19.3 Sankabos būgnelio sumontavimas

- ▶ Nuvalyti alkūninio veleno pusašį bei adatinį guoli ir sutepti juos STIHL tepalu (Specialūs reikmenys)
- ▶ Adatinį guoli užmauti ant alkūninio veleno pusašio
- ▶ Sankabos būgnelj užmauti
- ▶ Varančiąją žvaigždutę užmauti
- ▶ Poveržlę ir spyruoklinį žiedą vėl užmauti ant alkūninio veleno
- ▶ Dangtelį uždėti

20 Diamant-Trennschleifkette pflegen und schärfen

20.1 Deimantinės pjovimo grandinės priežiūra

Po darbo

- ▶ Nuimti deimantinę pjovimo grandinę, varančiosios žvaigždutės dangtelį, ir pjovimo juostą
- ▶ Deimantinę pjovimo grandinę ir pjovimo juostą nuplauti vandeniu
- ▶ Deimantinę pjovimo grandinę ir pjovimo juostą išdžiovinti
- ▶ Deimantinę pjovimo grandinę ir pjovimo juostą nuimti, išvalyti, išdžiovinti ir supurkštį su STIHL Multispray – ypač varomosios žvaigždutės guolius – apsaugai nuo korozijos.

20.2 Deimantinę pjovimo grandinę reguliariai tikrinti

- ▶ Patikrinti ar deimantinėje pjovimo grandinėje nėra įtrūkimų, ar nepažeistos kniedės
- ▶ pažeistas ar sudilusias grandinės dalis pakeisti naujomis – kreiptis pas prekybos atstovą

Nedirbtį atšipusia ar pažeista deimantine pjovimo grandine – tai fiziškai apsunkina darbą, padidina vibraciją, dėvėjimąsi ir neduoda pageidaujamo pjovimo rezultato.

Sumažėjus pjovimo našumui, patikrinti deimantinės pjovimo grandinės aštrumą, jei reikia paašranti. Tam trumpai papjauti tokias abrazyvinės medžiagą kaip akmuo, betonas arba asfaltas.

21 Techninė priežiūra ir remontas

		prieš pradedant dirbti baigus darbą ar kasdien po kiekvieno degalų užpilimo	kas savaitę kas mėnesį kaičiai metus esant sutrikimų esant pažeidimų jei reikia
Toliau aprašyti darbai atliekami naudojant normaliomis sąlygomis. Esant apsunkintoms sąlygoms (daug dulkių) ir prailginam kasdieniniams darbui, nurodytus intervalus attitinkamai sumažinti.			
Visas įrenginys	Vizualinė apžiūra (būklė, sandarumas) išvalyti	X X X	
Akceleratoriaus svirtelė, apsauginis akceleratoriaus klavišas, kombi svirtelė	Veikimo patikra	X X	
Rankinis degalų siurblys (jei yra)	patikrinti taiso specialistas ¹⁾	X X	X
Siurbimo galvutė degalų bake- lyje	patikrinti pakeisti		X X X
Degalų bakas	išvalyti		X
Vandens padavimas, grandinės tepimas	patikrinti	X	
Deimantinė pjovimo grandinė	patikrinti, taip pat atsižvelgti į aštrumą Grandinės įtempimą patikrinti, jei reikia patempti; papildomai darbo metu tikrinti kas 15 minučių, jei reikia patempti paaštrinti nuvalyti ir supurkštī su STIHL Multispray	X X X X X	
Pjovimo juosta	patikrinti (nusidėvėjimą, pažeidimus, varomosios žvaigždutės judėjimą) nuvalyti ir supurkštī su STIHL Multispray apversti pašalinti užvartas pakeisti	X X X X X	X X X X X
Varančioji žvaigždutė	patikrinti, jei reikia pakeisti	X ³⁾	X X
Oro filtras	išvalyti pakeisti		X X
Antivibraciniai elementai	patikrinti pakeičia prekybos atstovas ¹⁾	X X	X X
Starterio grotelės	išvalyti	X	

¹⁾ STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą

²⁾ Ciliandro varžtus pirmą kartą dirbant stipriai priveržti po 10 iki 20 darbo valandų

³⁾ Jeigu montuojama ar keičiama deimantinė pjovimo grandinė

Toliau aprašyti darbai atliekami naudojant normaliomis sąlygomis. Esant apsunkintoms sąlygoms (daug dulkių) ir praligintam kasdieniniams darbui, nurodytus intervalus atitinkamai sumažinti.	prieš pradedant dirbti	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalu užpilimo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
Cilindro briaunos	išvalyti	X		X					
Karbiuratorius	patikrinti laisvą eiga – grandinė neturi judėti	X	X						X
	sureguliuoti tuščiąją eiga								
Uždegimo žvakė	Tarpo tarp elektrodų regulavimas					X			
	pakeisti po 100 darbo valandų								
Varžtiniai bei veržliniai sujungimai (išskyrius karbiuratoriaus reguliavimo varžtus) ²⁾	paveržti								X
Saugos lipdukas	pakeisti						X		

22 Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriami šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazais naudojimo

22.1 Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje „Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui“ aprašyti darbai turi būti atliekami reguliarai. Jeigu šių darbų negali atlikti pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas dirbtuvės.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvo atlikti arba atlikti nereguliarai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Dazu gehören u. a.:

- variklio gedimai dėl ne laiku atliktos ar netinkamos techninės priežiūros (pvz. oro ir degalu filtru), neteisingo karbiuratoriaus sureguliuavimo arba nepakankamo aušinimo angų valymo (starterio grotelių, cilindro briaunų)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliaivimo
- gedimai ir pasekmės dėl neoriginalių, nekokybėškių detalių naudojimo

22.2 Susidėvinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dėvosi, taip pat ir įrenginį eksplotuojant pagal paskirtį, todėl

¹⁾ STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą


²⁾ Cilindro varžtus pirmą kartą dirbant stipriai priveržti po 10 iki 20 darbo valandų

³⁾ Jeigu montuojama ar keičiama deimantinė pjovimo grandinė

priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Joms priskiriamos tokios dalys:

- Deimantinė pjovimo grandinė, pjovimo juosta
- Darbinės dalys (sankaba, sankabos būgnelis, varančioji žvaigždutė)
- Filtrai (oro, degalų)
- Užvedimo mechanizmas
- Uždegimo žvakė
- Antivibracinių sistemos guminiai elementai

23 Svarbiausios dalys



- 1 Varžtas
- 2 Uždegimo žvakės laidas
- 3 Karbiuratoriaus reguliavimo varžtai
- 4 Vandens pajungimas, sklidė
- 5 Sankabos gaubtas
- 6 Varančioji žvaigždutė
- 7 Grandinės įtempimo įranga
- 8 Pjovimo juosta
- 9 Deimantinė pjovimo grandinė
- 10 Duslintuvė
- 11 Apsauginio stabdžio rankena
- 12 Priekinė rankena (Vamzdinė rankena)
- 13 Dekompresinis vožtuvas
- 14 Užvedimo rankenėlė
- 15 Degalų rezervuaro kamštis

16 Oro ir kuro padavimo valdymo sklidė

17 Akceleratoriaus rankenėlė

18 Apsauginis akceleratoriaus klavišas

19 Rėmo rankena

20 Rėmo rankenos padas

Įrenginio numeris

24 Techniniai daviniai

24.1 Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

Cilindro darbinis tūris: 76,5 cm³

Cilindro kiaurymė: 52 mm

Stumoklio eiga: 36 mm

Galia pagal ISO 7293: 4,3 kW (5,8 AG) esant 9800 1/min

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 2500 sūk./min.

Sureguliuotas sūkių skaičius: 13500 1/min

24.2 Uždegimo sistema

Elektroniskai valdoma magneta

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trukdžių): Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A

Atstumas tarp elektrodų: 0,5 mm

24.3 Degalų tiekimo sistema

Nejautrus padėties kitimui membraninis karbiatorius su integrnuotu degalų siurbliuku

Degalų bakelio talpa: 780 cm³ (0,78 l)

24.4 Svoris

be degalų, be pjovimo įrango 7,6 kg

24.5 Pjovimo įranga GS 461

Faktinis pjovimo ilgis gali būti mažesnis nei nurodytas pjovimo ilgis.

24.5.1 Pjovimo juosta Rollomatic G

Juostos ilgis (Žingsnis 3/8") 30, 40 cm

Juostos griovelio plotis: 1,6 mm

24.5.2 Deimantinės pjovimo grandinės 3/8"

36 GBM, Tipas 3210, 3213

36 GBE, Tipas 3211, 3214

Zingsnis: 3/8" (9,32 mm)

Varančiojo narelio narelis 1,6 mm

storis:

24.5.3 Varančiosios žvaigždutės

8-dantų 3/8" (varančioji žvaigždutė)

24.5.4 Pjovimo juosta Rollomatic G

Juostos ilgis (Žingsnis 3/8") 45 cm

Juostos griovelio plotis: 1,6 mm

24.5.5 Deimantinės pjovimo grandinės 3/8"

36 GGM, Tipas 3212

Zingsnis: 3/8" (9,32 mm)

Varančiojo narellio narellio storis: 1,6 mm

24.5.6 Varančiosios žvaigždutės

10-dantų 3/8" (varančioji žvaigždutė)

24.6 Garso lygio ir vibracijos vertės

Nustatant triukšmo ir vibracijos vertes, laisvos eigos ir maksimalių sūkių režimo duomenys imami santykiai 1:6.

Išsamesnius duomenis apie atitinkamą vibracijos reikalavimams pagal direktyvą 2002/44/EG ieškokite www.stihl.com/vib

24.6.1 Garso lygis L_{peq} pagal ISO 11201

105 dB(A)

24.6.2 Triukšmo lygis L_{weq} pagal ISO 11201

115 dB(A)

24.6.3 Vibracijos vertė a_{hv,eq} pagal ISO 19432

	Rankena kairė	Rankena dešinė
GS 461	4,5 m/s ²	4,0 m/s ²

Garso lygio ir triukšmo lygio K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktoriaus vertė pagal K-vibracijos K-faktoriaus vertę pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

24.7 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinės normas.

Informacijos apie atitinkamą REACH potvarkiu (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti www.stihl.com/reach

24.8 Išmetamujų dujų emisijos vertė

ES tipo patvirtinimo metodu išmatuota CO₂ vertė yra nurodyta www.stihl.com/co2 puslapyje kartu su konkretaus gaminio techniniais duomenimis.

Išmatuota CO₂ vertė nustatyta remiantis tipišku varikliu taikant standartizuotą tikrinimo metodą laboratorijos sąlygomis ir néra aiški arba numanoma konkretaus variklio eksploatacinių charakteristikų garantija.

Jei laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos paskirties ir nurodytos techninės priežiūros, išmetamujų duju emisijos vertei keliami reikalavimai išpildomi. Bet kokia variklio modifikacija panaikina leidimą jį eksploatuoti.

25 Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atliki tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atliki tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atliki tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.


Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**® ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą  (ant smulkų detailių gali būti tik šis ženklas).

26 Antrinis panaudojimas

Sunaikinančios laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniams perdirbimui.



STIHL prietaisai nepriskiriami buitinėms šiukšlėms. STIHL įrenginių, akumuliatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniams perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

27 ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Pjoviklis
Gamintojo prekių ženklas: STIHL
Tipas: GS 461
Serijos identifikacinis numeris: 4252
Cilindro darbinis tūris: 76,5 cm³

atitinka jam taikomas direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB ir 2014/30/ES nuostatas ir yra suprojektuotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis pagaminimo metu:

EN ISO 12100, EN 55012, EN 61000-6-1

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.07.15

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto reguliavimas



28 UKCA atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Pjoviklis
Gamintojo prekių ženklas: STIHL
Tipas: GS 461
Serijos identifikacinis numeris: 4252

Cilindro darbinis tūris: 76,5 cm³

atitinka jam taikomas JK The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 taisyklių rinkinys ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis pagaminimo metu:

EN ISO 12100, EN 55012, EN 61000-6-1

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.07.15

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto reguliavimas



Saturs

1	Par lietošanas instrukciju.....	29
2	Drošības noteikumi un darba tehnika.....	29
3	Lietošanas piemēri.....	35
4	Griešanas komplekts.....	37
5	Vadsliedes un dimanta griezējķedes montāža.....	37
6	Dimanta griezējķedes nospriegošana.....	39
7	Dimanta griezējķedes spriegojuma pārbaude.....	39
8	Degviela.....	39
9	Iepildiet degvielu.....	40
10	Motora iedarbināšana un apturēšana.....	42
11	Norādījumi darbam.....	45
12	Gaisa filtra sistēma.....	46
13	Gaisa filtra noņemšana.....	46
14	Gaisa filtra tīrīšana.....	46
15	Karburatora regulēšana.....	46
16	Aizdedzes svece.....	47

17	Ierīces uzglabāšana.....	48
18	Vadotnes uzturēšana kārtībā.....	49
19	Kēdes rata pārbaude un nomaiņa.....	49
20	Dimanta griezējķedes apkope un asināšana	50
21	Norādījumi par apkopi un kopšanu.....	51
22	Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem	52
23	Svarīgākās detaļas.....	53
24	Tehniskie dati.....	54
25	Norādījumi par labošanu.....	54
26	Utilizācija.....	55
27	ES atbilstības deklarācija.....	55
28	UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija.....	55

Cienītāis klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieleikam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dileru vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

1 Par lietošanas instrukciju

1.1 Piktogrammas

Piktogrammas, kas ir izvietotas uz ierīces, ir paskaidrotas šajā lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no ierīces un tās aprīkojuma, uz ierīces var būt izvietotas šādas piktogrammas.



Degvielas tvertne; benzīna un motorreļļas degmaisījums



Kēdes kustības virziens



Dimanta griezējķedes nospriegošana



Lespiest dekompresijas vārstu



Ūdens pieslēgums, noslēgšanas krāns

1.2 Nodaļu apzīmējumi tekstā



BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes gadījumiem un traumu risku cilvēkiem, kā arī par būtiskiem materiāliem zaudējumiem.

NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu detaļu bojājuma iespējamību.

1.3 Tehniskie jauninājumi

STIHL nepārtraukti strādā pie mašīnu un ierīču pilnveidošanas, tāpēc tiek rezervētas tiesības mainīt komplektācijas apjomu, tehniku un aprīkojumu.

Dati un attēli lietošanas instrukcijā nevar kalpot par pamatu pretenziju iesniegšanai.

2 Drošības noteikumi un darba tehnika



Strādājot ar akmens materiālu griezēju, ir jāievēro īpaši darba drošības pasākumi, jo tā kēde kustas ar ļoti lielu atrumu.



Pirms darba uzsākšanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājet to vēlākai izmantošanai. Lietošanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.

Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, arodi asociāciju, sociālo kasu, darba aizsardzības iestāžu un citi noteikumi.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorizēto ierīci: no pārdevēja vai cita speciālista jāuzzina informācija par tās drošu lietošanu – vai jāpiedalās speciālos kursos.

Nepilngadīgie nedrīkst strādāt ar motorizēto ierīci – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas tiek apmācīti, strādājot pieaugušo uzraudzībā.

Bērniem, dzīvniekiem un skatītājiem jāuzturas drošā attālumā.

Neizmantošanas laikā motorizētā ierīce jānovieto tā, lai neviens netiktu apdraudēts. Jānodrošina

motorizētās ierīces aizsardzība pret neatļautu pieķļuvu.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorizēto ierīci drīkst nodot citām personām vai iznomāt tikai tad, ja tās pārzina šo modeli un prot ar to rīkoties; ikreiz jādod līdzi lietošanas instrukcija.

Saskaņā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem troksni radošu motorizēto ierīču lietošana noteiktā laika periodā var būt ierobežota.

Tie, kas strādā ar motorizēto ierīci, nedrīkst būt noguruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem.

Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorizēto ierīci.

Tikai sirdsdarbības stimulatoru lietotājiem: šīs ierīces aizdedzes sistēma rada ļoti nelielu elektromagnētisko lauku. Nevar pilnīgi izslēgt ieteikmi uz atsevišķu tipu elektriskajiem sirdsdarbības stimulatoriem. Lai novērstu veselības apdraudējumu, STIHL iesaka konsultēties ar ārstejošo ārstu un elektriskā sirdsdarbības ritma stimulatora ražotāju.

Ar motorizēto ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zālu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Pārceliet darbu, ja laika apstākļi ir nelabvēlīgi (lietus, sniegs, ledus, vējš) – **paaugstināts nelaimes gadījumu risks!**

Motorizētā ierīce ir paredzēta vienīgi griešanai ar abzīvajiem griezējdiskiem.

Motorizēto ierīci nedrīkst izmantot citiem mērķiem – **var notikt nelaimes gadījums!**

Tā nav paredzēta koksnes vai koka priekšmetu zāgēšanai.

Azbesta putekļi ir ļoti bīstami veselībai – **nekad negrieziet azbestu!**

Šai motorizētai ierīcei drīkst piemontēt tikai STIHL akceptētus vai tiem tehniskā ziņā līdzvērtīgus instrumentus, vadsliedes, dimanta griezējķedes vai papildu piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie specializētā tirgotāja. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorizētās ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās vadslides, dimanta griezējķedes, kēdes ratus un piedērumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas ražojuma un lietotāja vajadzībām.

Nepārveidojiet ierīci – tā rezultātā var tikt apdraudēta drošība. Par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai īpašumam, lietojot neatļautas pierīces, STIHL neuzņemas nekādu atbildību.

Ierīces tīrīšanai nelietojiet augstspiediena tīrītājus. Spēcīgā ūdens strūkla var sabojāt ierīces daļas.

2.1 Apģērbs un aprīkojums

Ālkājiet noteikumiem atbilstošu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam jābūt mērķtiecīgi izvēlētam un tas nedrīkst traucēt. Valkājiet cieši piegulošu apģērbu – kombinezonu, nevis darba uzsvārci.

Nevalkājiet apģērbu, kas var ieķerties ierīces kustīgajais dalās – šallī, kaklasaiti, kā arī rotaslieetas. Sasieniet un nostipriniet garus matus tā, lai tie atrastos virs pleciem.



Jāvalkā **aizsargzābaki** ar rievotu, neslidošu zoli un tērauda ieliktni.



BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu acu traumu risku, Valkājiet cieši piegulošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166. Raugieties, lai aizsargbrilles būtu uzliktas pareizi.

Valkājiet sejas aizsargu un raugieties, lai tas būtu uzlikts pareizi. Sejas aizsargs nenodrošina pietiekamu acu aizsardzību.

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, ausu aizbāžņus.

Valkājiet aizsargķiveri, ja pastāv priekšmetu nokrišanas risks.

Darba laikā var veidoties putekļi (piemēram, kristāliski materiāli no griežamā priekšmeta), tvaiki un dūmi, kas rada **veselības apdraudējumu!**

Putekļu veidošanās gadījumā valkājiet **putekļu aizsargmasku**.

Ja iespējami tvaiki vai dūmi (piemēram, griežot kompozītmateriālus), valkājiet **respiratoru**.



Izturīgi darba cimdi, kas izgatavoti no nodilumizturīga materiāla (piemēram, ādas).

STIHL piedāvā plašu individuālu aizsargaprīkojuma programmu.

2.2 Motorizētās ierīces transportēšana

Vienmēr jānoslāpē motors un jāuzliek kēdes aizsargs.

Ierīci pārnēsājiet tikai aiz roktura caurules – vadslieei jābūt pāvērstai uz aizmuguri un karstajam trokšņa slāpētājam – prom no kērmeņa.

Nepieskarieties karstām detaļām, sevišķi trokšņu slāpētājam – **apdegumu risks!**

Transportlīdzeklos: motorizētā ierīce jānostiprina tā, lai tā nevarētu apgāzties, netiku sabojāta un nerastos degvielas noplūde.

2.3 Degvielas uzpilde



Benzīns īpaši viegli uzliesmo – sargāt no atklātas uguns, neizšķakstīt degvielu, nesmēķēt.

Pirms degvielas uzpildes izslēdziet motoru.

Neveiciet degvielas uzpildi, kamēr motors vēl ir karsts – degviela var pārplūst – **ugunsbīstamība!**

Degvielas tvertnes vāks jāatver uzmanīgi, laujot lēnām pazemināties spiedienam tvertnē un raugoties, lai neizšķakstās degviela.


Degvielas uzpilde jāveic labi vēdinātās vietās. Ja degviela ir izšķakstīta, motorizētā ierīce nekavējoties jānotira – nedrīkst pieļaut degvielas nokļūšanu uz apģērba, bet tad, ja tas tomēr ir noticis, nekavējoties jānomaina apģērbs.

Uz ierīces motora bloka var uzkrāties putekļi, īpaši karburatora zonā. Ja putekļi piesūcas ar benzīnu, rodas ugunsbīstamība. Regulāri notiriet putekļus no motora virsmām.



Pārbaudiet, vai nav noplūžu! Ja ir izplūdusi degviela, nedarbiniet motoru – **dzīvībai bīstamu apdegumu risks!**

2.3.1 Degvielas tvertnes bajonetaizslēgs



376BA014 KN

Nekad neatveriet un neaizveriet degvielas tvertnes bajonetaizslēgu ar instrumentiem. Tā var sabojāt vāciņa aizslēgu, un degviela var izlīt.

Pēc degvielas iepildīšanas rūpīgi aizveriet degvielas tvertnes bajonetaizslēgu.

2.4 Dimanta griešanas un slīpēšanas kēdes

Dimanta griezējķedei, vadslielei un kēdes ratam jābūt saderīgiem gan savstarpēji, gan ar akmens materiālu griezēju.

Lietojet tikai sertificētas un ražotāja atļautas dimanta griezējķedes. Neatļautu kēžu lietošanas gadījumā nevar izslēgt agresīvu griešanas darbību risku. Tas var izraisīt nekontrolētus, ārkārtīgi bīstamus ierīces pretdarbības spēkus (atsītei) – **dzīvībai bīstamas savainošanās risks!**

Lietojet dimanta griezējķedi tikai norādīto materiālu griešanai, ievērojiet dimanta griezējķedes markējumu.

Vienmēr griešanas laikā pievadiet ūdeni.

Izmantojot lietotas dimanta griezējķedes, pirms to montāžas jāpārbauda, vai tām nav konstatējamas plaisas, izlūzuši elementi, segmentu bojājumi vai iztrūkums, kā arī pārkaršanas pazīmes (krāsas izmaiņas).

Nekādā gadījumā nelietojet dimanta griezējķedes, kam ir plaisas vai izlūzuši segmenti. Vērsieties pie tirgotāja.

2.5 Pirms iedarbināšanas

Pārbaudiet, vai akmens materiālu griezējs ir nevainojamā stāvoklī – ievērojiet attiecīgās nodalījas norādījumus lietošanas instrukcijā:

- Pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām daļām, piemēram, degvielas tvertnes vāciņam, šķūtēju savienojumiem un manuālajam degvielas sūknim (attiecas tikai uz motorizētajām ierīcēm)

- ar manuālo degvielas sūknji). Noplūdes vai bojājumu gadījumā motoru nedrīkst iedarbināt – **ugunsbīstamība!** Pirms lietošanas atsākšanas jāzūdzod tīrgotājam veikt ierīces remontu.
- Priekšējam roku aizsargam jādarbojas.
 - Kēdes rata pārbaude
 - Pagrieziena zvaigznītei jāgriežas viegli.
 - vadslie dei jābūt pareizi piemontētai
 - Pārbaudiet, vai dimanta griezējķēde atbilst griežamajam materiālam, ir nevainojamā stāvoklī un pareizi uzmontēta (jāpievērš uzmanība kustības virzienam).
 - Dimanta griezējķēdei jābūt pareizi nospriegotai.
 - Gāzes svirai un gāzes sviras fiksatoram jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pašai ir jāatgriežas tukšgaitas stāvoklī
 - Kombinētajai svirai jābūt pārvietojamai stāvoklī **STOP** vai 0.
 - Pārbaudiet aizdedzes sveces vada uzgaļa fiksāciju – ja spraudnis kustas, var veidoties dzirksteles, kas var aizdedzināt izplūdušu degvielas-gaisa maisijumu – **ugunsbīstamība!**
 - neveiciet nekādus apkalpošanas un drošības ierīču pārveidojumus
 - Rokturim jābūt tīriem un sausiem – bez eļļas un netīrumiem – tas ir svarīgi akmens materiālu griezēja drošai vadībai

Akmens materiālu griezēju drīkst lietot tikai tad, ja tas ir pilnīgā darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

2.6 Iedarbiniet motoru

Jāatrodas vismaz 3 m attālumā no degvielas iepildīšanas vietas – taču nekādā gadījumā slēgtās telpās.


Tikai uz līdzekļa zemes, nodrošiniet stingru un drošu pamatu, droši turiet elektroinstrumentu – dimanta kēdes griezējs nedrīkst pieskarties nekādiem priekšmetiem, zemei un nedrīkst atrasties griezumā, jo, uzsākot darbu, tas nekavējojies griežas.

Ar motorizēto ierīci drīkst strādāt tikai viens cilvēks – neviena cita persona nedrīkst atrasties darba zonā – arī iedarbināšanas laikā.

Motoru nedrīkst iedarbināt nepiemērotā veidā – iedarbināšana jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem.

Pirms iedarbināšanas līdz galam atveriet ūdens krānu un nodrošiniet ūdens pievadīšanu dimanta griezējķēdei – neļaujiet dimanta griezējķēdei kustēties sausā veidā.

2.7 Ierīces turēšana un vadīšana



Motorizētā ierīce visu laiku **stingri jāturi ar abām rokām:** Ar labo roku turiet aizmugurējo rokturi – tas attiecas arī uz kreisiem. Lai vadīšana būtu drošāka, roktura caurule un rokturis cieši jāaptver ar īkšķiem.

Apstrādājamai detaļai jābūt nofiksētai un vienmēr ierīce jāvada detaļas virzienā – nekad pretējā virzienā.

2.8 Darba laikā

Vienmēr jāievēm droša un stabila poza.

Ja draud briesmas vai noticis nelaimes gadījums, nekavējoties apturiet motoru – pārvietojiet regulēšanas sviru stāvoklī **STOP** vai attiecīgi 0.

Ierīci drīkst darbināt tikai viens cilvēks – neviena cita persona nedrīkst atrasties darba zonā.

Vislielākā piesardzība jāievēro, izgriezot atveres un padziļinājumus – vispirms jāpārliecinās, vai pretējā pusē kāds neatrodas.

Nekad neļaujiet motorizētajai ierīcei darboties bez uzraudzības.

Kad motors darbojas: pēc gāzes sviras atlaišanas dimanta griezējķēdei vēl kādu brīdi turpina kustēties – **inerces efekts rada savainošanās risku!**

Jāievēro piesardzība uz apledojuma, slapjas virsmas, sniega, slīpas, nelīdzekļu u.tml. virsmas – **paslīdēšanas risks!**

Nedrīkst strādāt uz kāpnēm – uz nestabilas atbalsta vietas – vīrs plecu augstuma – ar vienu roku – **negadījumu bīstamība!**

Atbrīvojiet darba zonu – sekojiet, lai tajā nebūtu šķēršļu, bedru un caurumu.

Nestrādājet vienatnē – vienmēr sauciena attālumā ir jāatrodas otram cilvēkam, kurš nelaimes gadījumā var sniegt palīdzību.

Izmantojot dzirdes aizsarglīdzekļus, nepieciešama uzmanība un piesardzība - brīdinošu trošķu uztveršana (kliedzieni, signālu skaņas u.tml.) ir ierobežota.

Lai nepieļautu nogurumu un uzmanības zudumu, savlaicīgi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Viegli uzliesmojoši materiāli jāturi drošā attālumā no karsto atgāzu plūsmas un karstā trošķa slāpētāja – **ugunsbīstamība!** Trošķa slāpētāji ar katalizatoru var kļūt īpaši karsti.



Tiklīdz motors sāk darboties, motorizētā ierīce izdala toksiskas atgāzes. Šīs gāzes var būt bez smakas un neredzamas, kā arī saturēt nesadegušus oglūdeņražus un benzolu. Nekad nestrādājiet ar motorizēto ierīci slēgtās vai slikti vēdināmās telpās – tas attiecas arī uz ierīcēm ar katalizatoru.

Strādājot grāvjos, slīpumos vai šauros apstākļos, vienmēr nodrošiniet pietiekošu gaisa apmaiņu.

Saindēšanās var apdraudēt dzīvību!

Sliktas dūšas, galvas sāpu, redzes traucējumu (piemēram, samazinoties redzes laukam), dzirdes traucējumu, reiboņa, samazinātu koncentrācijas spēju gadījumā nekavējoties pārtrauciet darbu – šos simptomus var radīt arī augsta atgāzu koncentrācija – **nelaimes gadījumu risks!**

Lietojiet motorizēto ierīci un tās tuvumā **nesmēkjet – ugunsbīstamība!** No degvielas sistēmas var izplūst uzliesmojoši benzīna tvaiki.

Dimanta griezējķedes regulāri, ar nelieliem intervāliem jāpārbauda, vai tām nav konstatējamas plāsas, izlūzuši elementi, segmentu bojāumi vai iztrūkums, kā arī pārkāršanas pazīmes (krāsas izmaiņas).

Nekādā gadījumā nelietojiet dimanta griezējķedes, kam ir plāsas vai izlūzuši segmenti. Vērsieties pie tirgotāja.

Ja radušās jūtamas izmaiņas ierīces griešanas īpašībās (piem., augsta vibrācija, samazināns griešanas jauda), pārtrauciet darbu un novērsiet izmaiņu cēlonus.

- Apturiet motoru un pagaidiet, līdz dimanta griezējķede pilnībā apstājas.
- Pārbaudiet dimanta griezējķedes stāvokli un spriegojumu.
- Pārbaudiet asumu

Kad darbojas motors, nepieskarieties dimanta griezējķēdei. Ja dimanta griezējķedi noblokē – kāds priekšmets, nekavējoties apturiet motoru –

tikai tad izņemiet priekšmetu – **savainošanās risks!**

Lai nomainītu dimanta griezējķēdi, vispirms apturiet motoru – **savainošanās risks!**


Ja motorizētā ierīce ir bijusi pakļauta neparedzētai slodzei (piemēram, mehāniskai iedarbībai trieciena vai kritiena rezultātā), pirms tālākās izmantošanas noteiktī jāpārbauda, vai tā ir darba kārtībā – skat. arī sadalu "Pirms iedarbināšanas". Sevišķu uzmanību pievērsiet degvielas sistēmas hermētiskumam un drošības ierīcu pareizai darbībai. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorizētu ierīci, kas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar tirgotāju.

Nodrošiniet pareizu motora tukšgaitas režīmu, lai dimanta griešanas kēde pēc droseles sviras atlaišanas vairs nestrādātu. Regulāri pārbaudiet un, ja nepieciešams, pieregulējiet tukšgaitas režīma iestatījumu. Ja dimanta griezējķēde tukšgaitas režīmā tomēr griežas, ierīce jānodod remontā tirgotājam.

2.9 Reakcijas spēki


Biežāk sastopamie reakcijas spēki ir ievilkšana un atsitiens.

2.9.1 Ievilkšana (A)




Ja, griežot ar vadsliedes apakšpusi – griezums uz priekšu – dimanta griezējķede iestrēgst vai saskaras ar cietu objektu, akmens materiālu griezējs var tikt strauji pavilkts griežamā objekta virzienā.

2.9.2 Atsitiens (B)



Ja, griežot ar vadsliedēs augšpusi – griezums uz aizmuguri – dimanta griezējķēde iestrēgst vai saskaras ar cietu objektu, akmens materiālu griezējs var tikt strauji pasists atpakaļ lietotāja virzienā



- Neļaujiet vadsliedei iestrēgt.
- Vienmēr rēķinieties ar griežamā priekšmeta pārvietošanos vai citiem iemesliem, kuru dēļ griezums var aizvērties, un dimanta griezējķēde var iesprūst.
- Nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo priekšmetu, lai griešanas laikā un pēc tam griezums neaizvērtos.
- Vadsliede zāģējuma vietā nedrīkst sašķiebties.

2.10 Darbs ar ierīci – griešana

Nodrošiniet pietiekamu ūdens pievadīšanu dimanta griezējķēdei – neļaujiet dimanta griezējķēdei kustēties sausā veidā.

Vienmēr veiciet griešanu ar ūdeni – neatkarīgi no griežamā materiāla.

Dimanta griezējķēde jāievada griezuma rievā taisni, nesagāžot un neradot sānu slodzi.

Nedrīkst slīpēt vai veikt rupjo apstrādi no sāniem.

Nestrādājiet starta gāzes stāvoklī. Šajā gāzes sviras stāvoklī apgriezienu skaits nav regulējams.


Pārbaudiet darba vietu. Novērsiet apdraudējumu, ko var radīt bojāti cauruļvadi vai elektrības vadi.

Ierīci nedrīkst izmantot uzliesmojošu vielu un degošu gāzu tuvumā.

Negrieziet caurules, metāla mucas vai citas tvertnes, ja nav skaidri zināms, ka tajās nav gaistošu vai degošu vielu.

Neļaujiet motoram darboties bez uzraudzības. Pirms aiziešanas no ierīces (piemēram, darba pārtraukumos), apturiet motoru.

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstākļos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.



Neviena ķermeņa daļa nedrīkst atrasties dimanta griezējķedes pagarinātajā **kustības zonā**.

Akmens materiālu griezējs jāizvelk no griežamā objekta tikai ar kustībā esošu dimanta griezējķēdi.

Akmens materiālu griezējs ir paredzēts tikai griešanai – nevis priekšmetu pacelšanai vai aizsviešanai.

Pirms akmens materiālu griezēja lietošanas vispirms jānosaka griezuma virziens. Pēc tam griešanas virzienu vairs nedrīkst mainīt. Nekādā gadījumā negrūdiet ierīci vai nesitiet ar ierīci griešanas rievā – neļaujiet ierīcei iegāzties griešanas rievā – **salūšanas bīstamība!**

Ja samazinās griešanas veikspēja, pārbaudiet dimanta griešanas kēdes asumu un, ja nepieciešams, uzasiniet to no jauna. Šim nolūkam izmantojiet abrazīvu materiālu, piem., smilšakmeni, gāzbetonu vai asfaltu.

Strādājot augstumā:

- vienmēr lietojiet paceļamas platformas;
- nekādā gadījumā nedrīkst strādāt uz kāpnēm;
- nestrādājiet, atrodoties nestabilās vietās;
- nekad nestrādājiet virs plecu augstuma;
- nekad nestrādājiet ar vienu roku

Akmens materiālu griezējs ar pilnu gāzi jāiegredmē griezuma vietā.

Zāgējuma beigās akmens materiālu griezēju vairs nedrīkst atbalstīt griezuma vietā uz griešanas aprīkojuma. Lietotājam jāuztver ierīces smaguma spēks – **kontroles zuduma risks!**

Neļaujet ūdenim un dubliem nonākt uz elektrības vadiem – **strāvas trieciena risks!**

2.11 Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecināms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem cīmdiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepieteikamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži kļūst auksti, tīrpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērumš kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tīršanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

2.12 Apkope un remonts

Regulāri jāveic motorizētās ierīces apkope. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir aprakstīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, kā arī viņu rīcībā tiek nodota nepieciešamā tehniskā informācija.

Drīkst izmantot tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var rasties nelaimes gadījumi vai ierīces bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas. To īpašības ir optimāli pielāgotas ierīcei un lietotāja vajadzībām.

Lai veiktu remontu, apkopi un tīršanu, ikreiz **apturiet motoru – savainošanās risks!** – Izņēmums: karburatora un tukšgaitas regulēšana.

Kad ir noņemts aizdedzes vada uzgalis vai izskrūvēta aizdedzes svece, ar iedarbināšanas

ierīci drīkst motoru griezt tikai tad, ja kombinētais pārslēdzējs atrodas stāvoklī **STOP** vai 0 – aizdedzes dzirksteles ārpus cilindra rada **ugunsbīstamību**.

Neveiciet apkopi un neuzglabājiet motorizēto ierīci uguns tuvumā – degviela rada **ugunsbīstamību!**

Regulāri pārbaudiet degvielas tvertnes vāciņa hermētiskumu.

Izmantojiet darbderīgas, STIHL atlautas aizdedzes sveces – skat. sadālu "Tehniskie dati".

Pārbaudiet aizdedzes vadu (nebojāta izolācija, stingrs pieslēgums).

Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir darba kārtībā.

Nedrīkst strādāt ar bojātu trokšņa slāpētāju vai bez tā – **ugunsbīstamībal – dzirdes bojājumi!**

Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam – **apdegumu risks!**

Pretvibrācijas elementu stāvoklis ietekmē vibrācijas rādītājus – pretvibrācijas elementi ir regulāri jāpārbauda.

2.12.1 Noslāpējiet motoru

- pirms kēdes spriegojuma pārbaudes
- pirms kēdes spriegošanas
- pirms kēdes nomaiņas
- pirms darbības traucējumu novēršanas

3 Lietošanas piemēri



Lietojiet dimanta griezējkēdi tikai ar ūdens pievadīšanu. Pievienojet akmens materiālu griezēju ūdensapgādes tīklam (vismaz 1,5 bar).

Pievadītais ūdens kalpo dimanta griezējkēdes dzesēšanai un griešanas aprīkojuma skalošanai, kā arī putekļu piesaistīšanai.

Pēc darba pabeigšanas dažas sekundes padarbiniet akmens materiālu griezēju ar ūdens pievadīšanu un darba apgriezenu skaitu, lai noskalotu griešanas aprīkojumu.

Nepietiekams ūdens spiediens vai ūdens daudzums ievērojami palielinā nodilumu un izraisa neatgriezeniskus griešanas aprīkojuma bojājumus – **salūšanas risks!**

3.1 Griežamie objekti

- nedrīkst atrasties virs tukšas telpas;
- jānodrošina pret aizripošanu vai izsīdēšanu;
- jānodrošina pret svārstībām.

3.2 Nogrieztās daļas

Izgriežot atveres, padziļinājumus utt., ir svarīgi ievērot griezumu izdarīšanas secību. Pēdējais griezums vienmēr jāveic tā, lai dimanta griezējķēde netiku iespīlēta un nogrieztā vai izgrieztā daļa neapdraudētu ieīces lietotāju.

Ja nepieciešams, lietojiet kīlus vai atstājiet nelielu nepārgrieztu posmu, kas nogriežamo detaļu notur sākotnējā pozīcijā. Vēlāk šo posmu izlauziet.


Pirms daļas galīgās nogriešanas pārliecinieties:

- cik smaga ir nogriežamā daļa;
- kā tā būs pārvietojama pēc nogriešanas;
- vai tā nav nospriegota.

Izlaužot nogriezto daļu, neapdraudiet palīgus.

3.3 Iezāģēšana


Akmens materiālu griezējs ar pilnu gāzi jāievērē gremdē griezuma vietā.




1. Vadsliede jāpieliek ar smailē apakšpusi. 2. Lēni jāievirza iezāģējuma pozīcijā. 3. Iezāģēšana jāveic uzmanīgi.

Īpaša piesardzība jāievēro, veicot iezāģēšanu esošās, šaurās salaiduma vietas.

3.4 Griešana jāveic vairākos paņēmienos.




► Atzīmējiet griezuma līniju (A).




► Grieziet gar griezuma līniju. Ja nepieciešams koriģēt griezumu, nekādā gadījumā nesasveriet dimanta griezējķēdi, bet vienmēr veiciet iegriešanu no jauna.

3.5 Apaļu un dobu priekšmetu griešana



► Nostipriniet caurules, apaļus priekšmetus utt. pret aizripošanu.
► Iezīmējot griezuma līniju, izvairieties no armatūras, jo īpaši griezuma virzienā.
► Iezāģēšana jāveic uzmanīgi.
► Virziet ierīci gar griezuma līniju pilnā iegriezuma dziļumā – ja nepieciešama neliela virziena korekcija, nesašķiebiet dimanta griezējķēdi, bet veiciet iegriezumu no jauna – vajadzības gadījumā lietojiet kīlus vai atstājiet nelielus, nepārgrieztu posmus, kas notur nogriežamo daļu sākotnējā pozīcijā. Vēlāk šos posmus izlauziet.

3.6 Caurules figūrgriezums




- Nostipriniet caurules, apaļus priekšmetus utt. pret aizriņšanu.
- Iezīmējot griezuma līniju, izvairieties no armatūras, jo īpaši griezuma virzienā.



BRĪDINĀJUMS

Turot griezējierīci rokās un griežot pa griezuma līniju, nepieciešama īpaša piesardzība un precīzitātē.




2411BA008 KN

- Griežot cauruli, apaļu priekšmetu utt., iegrieziet griezuma līniju galos, lai materiāls neizlūztu.
- Uzmanīgi izdariet iegriezumu augstākajā punktā un veiciet griešanu abās pusēs uz ārpusi – virziet ieřīci gar griezuma līniju pilnā iegriezuma dzīlumā – ja nepieciešama neliela virziena korekcija, nesašķiebiet dimanta griezējķedi, bet veiciet iegriezumu no jauna – vajadzības gadījumā lietojiet kīlus vai atstājiet nelielus, nepārgrieztus posmus, kas notur nogriežamo daļu sākotnējā pozīcijā. Vēlāk šos posmus izlauziet.

4 Griešanas komplekts

Dimanta griezējķede, vadsliede un kēdes rata veido griešanas aprīkojumu.

Piegādes komplektā iekļautais griešanas aprīkojums ir optimāli pieskaņots akmens materiālu griezējam.



2411BA009 KN

- Dimanta griezējķedes (1), kēdes rata un Rollo-matic vadsliedes pagrieziena zvaigznītes solim (t) savstarpēji jāatbilst.
- Dimanta griezējķedes (1) dzenošā posma biezumam (2) jābūt saskaņotam ar vadsliedes (3) rievas platumu

Savstarpēji neatbilstīgu komponentu kombinēšana jau pēc neilga ekspluatācijas laika var izraisīt neatgriezeniskus griešanas aprīkojuma bojājumus.

4.1 Dimanta griešanas un slīpēšanas kēdes

Pareizas dimanta griezējķedes izvēle un pielietojums nodrošina ekonomisko izdevīgumu un nepieļauj ātru nodilumu.

STIHL griezējķede ir paredzēta šādu materiālu griešanai:

- Betonam
- Armēts betons
- Standarta celtniecības blokiem
- Mūrim
- Akmens materiālu caurulēm
- kaļamā čuguna caurulēm
- Abrazīviem akmens materiāliem, piemēram, asfaltam vai mūra blokiem (smilšakmenim)
- Cietiem iežiem*, granītam*

* iespējami ierobežojumi jaudas un ilguma ziņā


Citu materiālu griešana nav atļauta – **nelaimes gadījumu risks!**

4.2 Kēdes aizsargs

Piegādes komplektācijā ir iekļauts griešanas aprīkojumam atbilstīgs kēdes aizsargs.


5 Vadsliedes un dimanta griezējķedes montāža

5.1 Nonemiet kēdes rata pārsegu




2411BA011 KN

- ▶ Noskrūvējiet uzgriežņus (1) no distancskrūvēm – lai uzgriežņi nevarētu pazust, tie ir nos tiprināti kēdes rata pārsegā
- ▶ Noņemiet kēdes rata pārsegū (2)




- ▶ Grieziet pa kreisi skrūvi (3), līdz spriegošanas aizbīdnis (4) kreisajā pusē piekļaujas korpusa rievai.

5.2 Dimanta griezējkēdes uzlikšana



- ▶ Uzlieciet dimanta griezējkēdi, sākot ar sliedes galu



- ▶ Uzlieciet vadsliedi pāri skrūvēm (1) – kēdes dzenošo posmu novietojumam jāsakrīt ar simbolu (bultiņu)



BRĪDINĀJUMS

Ja netiek ievērots pareizs dzenošo posmu virziens, dimanta griezējkēdei un kēdes ratam rodas neatgriezeniski bojājumi.

NORĀDĪJUMS


Dimanta kēdes 36 GGM var uzstādīt jebkurā orientācijā.

- ▶ pārlieci labo fiksācijas atveri (2) pāri spriegošanas aizbīdnā rēdzei – vienlaikus uzlieciet dimanta griezējkēdi uz kēdes rata (3).
- ▶ Grieziet skrūvi (4) pa labi, līdz dimanta griezējkēde apakšā vēl nedaudz nokarājas, un ieleciet dzenošo posmu izcilnus sliedes rievā.
- ▶ Uzlieciet atpakaļ kēdes rata pārsegū un ar roku pavism viegli pievelciet uzgriežņus.
- ▶ tālāk jārīkojas, kā aprakstīts sadaļā "Dimanta griezējkēdes spriegošana".

5.3 Vadsliedes pārlikšana

Vadsliede jāpārliek tikai tad, ja nav iespējams kārtīgi nospriegot dimanta griezējkēdi.

- ▶ Noņemiet kēdes rata pārsegū
- ▶ Noņemiet vadsliedi ar dimanta griezējkēdi.
- ▶ Uzlieciet dimanta griezējkēdi, sākot ar sliedes galu



- ▶ Uzlieciet vadsliedi pāri skrūvēm (1) – kēdes dzenošo posmu novietojumam jāsakrīt ar simbolu (bultiņu)



BRĪDINĀJUMS



Ja netiek ievērots pareizs dzenošo posmu virziens, dimanta griezējkēdei un kēdes ratam rodas neatgriezeniski bojājumi.

NORĀDĪJUMS

Dimanta kēdes 36 GGM var uzstādīt jebkurā orientācijā.

- ▶ Pārlieciņi kreiso fiksāciju atveri (5) pāri spriegšanas aizbīdnai rēdzei – vienlaikus uzlieciņi dimanta griezējkēdi uz kēdes rata (3).
- ▶ Grieziet skrūvi (4) pa labi, līdz dimanta griezējkēde apakšā vēl nedaudz nokarājas, un ieļieciņi dzenošo posmu izcīlīlus sliedes rievā.
- ▶ Uzlieciņi atpakaļ kēdes rata pārsegū un ar roku pavisam viegli pievelciņi uzgriežņus.
- ▶ tālāk jārīkojas, kā aprakstīts sadaļā "Dimanta griezējkēdes spriegšana".

6 Dimanta griezējkēdes nospriešana




2411BA0045 KN

- ▶ Pārbaudiet dimanta griezējkēdes nospriešumu – dimanta griezējkēdi var pārvilkāt pār vadsliedē ar roku.

Jaunai dimanta griezējkēdei atkārtota spriegšana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

- ▶ Zāga kēdes spriegojumu pārbaudiet biežāk – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam"

7 Dimanta griezējkēdes spriegojuma pārbaude



2411BA016 KN

- ▶ Izslēdziet motoru
- ▶ Dimanta griezējkēde drīkst nokarāties ne vairāk kā par izmēru $a = 15$ mm
- ▶ Ja nepieciešams, nospriešojiet dimanta griezējkēdi – skatīt sadaļu "Dimanta griezējkēdes spriegšana"

Ja dimanta griezējkēde ir nepietiekami nospriešota, ievērojami palielinās griešanas aprīkojuma nodilums.

Jaunai dimanta griezējkēdei atkārtota spriegšana jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

- ▶ Zāga kēdes spriegojumu pārbaudiet biežāk – skatīt nodaļā "Norādījumi darbam"

8 Degviela

Motora darbināšanai jālieto benzīna un motoreļļas maisījums.



BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no degvielas nokļūšanas tieši uz ādas un degvielas tvaiku ieelpošanas.

8.1 STIHL MotoMix

STIHL iesaka lietot STIHL MotoMix. Šis gatavais degvielas maisījums nesatur benzolu un svinu, izceļas ar augstu oktānskaiti un vienmēr nodrošina pareizo maisījuma attiecību.

Lai nodrošinātu maksimālu iekārtas kalpošanas ilgumu, STIHL MotoMix ir sajaukts ar STIHL divtaktu motoreļļu HP Ultra.

MotoMix nav pieejams visos tirgos.

8.2 Degvielas samaisīšana

NORĀDĪJUMS

Nepiemērotas ekspluatācijas vielas vai no noteikumiem atšķirīga maisījuma attiecība var radīt piedziņas mehānisma bojājumus. Zemas kvalitātes benzīns un motoreļļa var sabojāt motoru, blīv-gredzenus, cauruļvadus un degvielas tvertni.

8.2.1 Benzīns

Drīkst izmantot tikai **kvalitatīvu benzīnu**, kura oktānskaitlis ir vismaz 90 RON, kas nesatur svinu vai ir etilēts.

Benzīns, kura spirta satus ir lielāks par 10 %, var radīt darbības traucējumus motoros ar manuāli regulējamu karburatoru, un tādēļ to nevajadzētu lietot šādu motoru ekspluatācijai.

Motori ar M-Tronic pilnu jaudu sasniedz ar benzīnu, kura spirta satus ir līdz 25 % (E25).

8.2.2 Motoreļļa

Pašam maisot degvielu, atlauts lietot tikai STIHL divtaktu motoreļļu vai citu augstas veikspējas motoreļļu, kas atbilst šādām klasēm: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vai ISO-L-EGD.

STIHL nosaka obligāti lietot divtaktu motoreļļu STIHL HP Ultra vai līdzvērtīgu augstas veikspējas motoreļļu, lai garantētu izmešu robežvērtības visu ražojuma lietošanas ilgumu.

8.2.3 Maisījuma attiecība

izmantojot STIHL divtaktu motoreļļu 1:50; 1:50 = 1 daļa eļļas + 50 daļas benzīna

8.2.4 Piemēri

Benzīna daudzums	STIHL divtaktu eļļa
Litri	1:50
Litri	(ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- Degvielai piemērotā kannā vispirms jāielej motoreļļa, pēc tam benzīns un kārtīgi jāsa-maisa.

8.3 Degvielas maisījuma uzglabāšana

Uzglabāt tikai degvielai piemērotās tvertnēs, drošā, sausā un vēsā vietā, kas ir aizsargāta pret gaismas un saules staru iedarbību.

Degvielas maisījums noveco – jāsamaisa tikai tik daudz, cik var izlietot dažās nedēļās. Degvielas maisījumu nedrīkst uzglabāt ilgāk par 30 dienām. Gaismas, saules, zemas vai augstas temperatūras iedarbībā degvielas maisījums ātrāk var kļūt nederīgs lietošanai.

Taču STIHL MotoMix var bez problēmām uzglabāt līdz pat 2 gadiem.

- Pirms iepildīšanas degvielas maisījuma kanna kārtīgi jāsakrata.



BRĪDINĀJUMS

Kannā var veidoties spiediens – atveriet piesardzīgi.

- Degvielas tvertne un kanna laiku pa laikam kārtīgi jāiztīra.

Degvielas atliekas un tīrišanai izmantotais šķidrums jāatlīze ātilstoši noteikumiem un apkārtējās vides aizsardzības prasībām!

9 Iepildiet degvielu




9.1 Ierīces sagatavošana

- Pirms degvielas iepildīšanas, jānotīra degvielas tvertnes vāks un tā apkārtne, lai tvertne neiekļūtu netīrumi
- Novietojet ierīci tā, lai degvielas tvertnes vāks būtu vērts uz augšu

**BRĪDINĀJUMS**

Nekad neatveriet tvertnes bajonetaizslēgu ar instrumentiem. Tā var sabojāt vācina aizslēgu, un degviela var izlīt.

9.2 Vāka atvēršana




- Ar roku spiediet vāku uz leju līdz atdurei un grieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (apm. par 1/8 apgriezienu) un noņemiet to

9.3 Iepildiet degvielu


Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai. STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas uzpildes sistēmu (papildu pieredums).

9.4 Vāka aizvēršana



- Uzlieciet vāciņu un grieziet, līdz tas ieslīd bajonetes stiprinājumā
- Ar roku spiediet vāciņu uz leju līdz atdurei, pagrieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā (par apm. 1/8 apgrieziena), līdz tasnofiksējas


9.5 Fiksācijas pārbaude



- Satveriet vāku – vāks ir pareizi nofiksēts, ja to nevar noņemt un markējuma atzīmes (bultiņas) uz vāciņa un degvielas tvertnes sakrīt

Ja vāku var noņemt vai markējuma atzīmes nesakrīt, satveriet vāku no jauna – skatīt nodaļā "Vāka aizvēršana" un "Fiksācijas pārbaude".


9.6 Degvielas iesūkšanas galvas ikgadējā nomaiņa



- Iztukšojet degvielas tvertni
- Ar āki izvelciet degvielas iesūkšanas galvu no tvertnes un izvelciet no šķūtenes
- Ievietojiet šķūtenē jaunu iesūkšanas galvu
- Ievietojiet iesūkšanas galvu atpakaļ tvertnē

10 Motora iedarbināšana un apturēšana

10.1 Kombinētās sviras četri stāvokļi



STOP vai **0** – motors ir izslēgts – aizdedze ir izslēgta

Darba stāvoklis I – motors darbojas vai var sākt darboties.

Siltā iedarbināšana – šajā stāvoklī tiek iedarbināts siltas motors

Aukstā iedarbināšana – šajā stāvoklī tiek iedarbināts auksts motors

10.2 Kombinētās sviras iestatījumi

Lai kombinēto sviru no darba stāvokļa I pārvietotu aukstās iedarbināšanas stāvoklī , vienlaicīgi jānospiež gāzes sviras fiksators un gāzes svira.

Lai iestatītu uz silto iedarbināšanu , kombinēto sviru vispirms pārvieto aukstās iedarbināšanas stāvoklī , pēc tam kombinēto sviru iespiež siltās iedarbināšanas stāvoklī .

Pāreja uz silto iedarbināšanu iespējama tikai no aukstās iedarbināšanas stāvokļa .

Nospiežot gāzes sviru, kombinētā svira no siltās iedarbināšanas stāvokļa pārlec darba stāvoklī I.

Lai izslēgtu motoru, pārvietojiet kombinēto sviru stāvoklī **STOP** vai **0**.


10.2.1 Stāvoklis "Starta vārstīs ciet"

- ja motors ir auksts:
- ja pēc iedarbināšanas, piedodot gāzi, motors beidz darboties
- ja tvertne bijusi izstrādāta tukša (motors beidzis darboties)

10.2.2 "Starta gāzes" stāvoklis

- ja motors ir silts (kad motors ir darbojies apm. vienu minūti)
- pēc pirmās aizdedzes
- pēc degkameras ventilēšanas, ja motors bijis pārpludināts


10.3 Pievienojiet akmens materiālu griezēju ūdensapgādes tīklam




- ▶ Pievienojiet akmens materiālu griezēju ūdensapgādes tīklam (vismaz 1,5 bar pie 6 l/min)
- ▶ pirms iedarbināšanas līdz galam atveriet ūdens krānu (skat. bultiņu)

10.4 Akmens materiālu griezēja turēšana


Pastāv divas iespējas, kā turēt akmens materiālu griezēju iedarbināšanas laikā.

10.4.1 Uz zemes

- ▶ Novietojiet akmens materiālu griezēju stabili uz zemes, ienemiet drošu stāvokli – nedrīkst pieļaut dimanta griezējķedes saskari ar jebkādiem priekšmetiem, kā arī ar zemi
- ▶ Ar kreiso roku turot roktura cauruli, stingri spiediet akmens materiālu griezēju pie zemes – īkšķis atrodas zem roktura caurules
- ▶ ar labo kāju uzķāpiet uz aizmugurējā roktura.

10.4.2 Starp ceļiem vai augšstūbiem

- ▶ iespiediet aizmugurējo rokturi starp ceļiem vai augšstūbiem
- ▶ ar kreiso roku turiet roktura cauruli – īkšķis zem roktura caurules.


10.5 Darbināšana

- Ar labo roku lēnām izvelciet palaidējtrozi līdz atdurei un tad ātri un spēcīgi velciet to ārā – to darot, roktura cauruli spiediet uz leju, trosi nedrīkst izvilkāt līdz galam – **tā var pārtrūkt!**
Palaidējtrosei nedrīkst ļaut ātri ievilkties – ievadiet to atpakaļ vertikāli, lai tā pareizi uztītos

10.6 Ledarbiniet akmens materiālu griezēju

Pirms iedarbināšanas līdz galam atveriet ūdens krānu un nodrošiniet ūdens pievadišanu dimanta griezējkēdei – neļaujiet dimanta griezējkēdei kustēties sausā veidā.

10.6.1 Dekompresijas vārstīšana




- Nospiediet pogu, atveras dekompressijas vārstīšana

Pēc pirmās aizdedzes dekompressijas vārstīšanai tiek automātiski aizvērts. Tāpēc pirms katras nākamās iedarbināšanas jānospiež poga.



Akmens materiālu griezēja darbības zonā nedrīkst uzturēties citas personas.



- Vienlaicīgi nospiediet gāzes sviras fiksturu (2) un gāzes sviru (3) un stingri turiet – iestatiet kombinēto sviru


Stāvoklis "Starta vārstīšana ciet"

- ja motors ir auksts (arī tad, ja pēc iedarbināšanas, piedodot gāzi, motors beidzis darboties)

"Starta gāzes" stāvoklis


- ja motors ir silts (kad motors ir darbojies apm. vienu minūti)
- Turiet un iedarbiniet akmens materiālu griezēju

10.7 Pēc pirmās aizdedzes



- Pārvietojiet kombinēto sviru (1) "Starta gāzes" stāvoklī .
- Nospiediet dekompresijas vārsta pogu.
- Turiet akmens materiālu griezēju un turpiniet tā iedarbināšanu

10.8 Tiklīdz motors darbojas.



- Šīslaičīgi pieskarieties gāzes svirai (2), kombinētā svira (1) pārliec darba stāvoklī **I**, un motors sāk darboties tukšgaitas režīmā

Akmens materiālu griezējs ir gatavs darbam.

10.9 Ļoti zemā temperatūrā

- Ľaujiet motoram īsu brīdi darboties ar nelieliem apgriezieniem.

10.10 Izslēdziet motoru

- Pārvietojiet kombinēto sviru stāvoklī **STOP** vai **0**

10.11 Ja motors nesāk darboties

Pēc pirmās aizdedzes kombinētā svira nav laicīgi iestatīta uz silto iedarbināšanu , motors ir pārsūknēts.

- Demontējet aizdedzes sveci – skat. nodaļu "Aizdedzes svece".
- Izžāvējiet aizdedzes sveci.
- Pārvietojiet kombinēto sviru stāvoklī **STOP** vai **0**
- Vairākas reizes izvelciet palaidējtos – degkameras izvēdināšanai.
- Iemontējet aizdedzes sveci, skaņīt nodaļā "Aizdedzes svece".
- Pārvietojiet kombinēto sviru siltās iedarbināšanas stāvoklī  – arī tad, ja motors ir auksts
- Atkārtoti iedarbiniet motoru.

10.11.1 Slapjš filtrs

- Izžāvējiet filtru, ja tas ir slapjš, nepakļaujot to pārmērigam karstumam.
- ja gaisa filtrs ir ļoti netīrs, jāveic filtra vispārējā tīrišana – skat. nodaļu "Gaisa filtra tīrišana"

11 Norādījumi darbam

11.1 Ekspluatācijas sākumperiodā

Jauno ieřīci līdz trešajai degvielas tvertnes piepildīšanas reizei ar lieliem apgriezieniem nedarbiņiet bez slodzes, lai piestrādes laikā nerastos papildu noslogojums. Piestrādes laikā kustīgajām detalām ir savstarpēji jāpiestrādājas – piedziņas mehānismā ir palielināta berzes pretestība. Motors sasniedz savu maksimālo jaudu pēc darba laika, kas vajadzīgs lai izlietot 5 līdz 15 reizes uzpildītu degvielas tvertni.

11.2 Darba laikā

NORĀDĪJUMS

Vienmēr jāstrādā ar ūdeni.

NORĀDĪJUMS

Karburatoru nenoregulējet par liesu, lai iegūtu domājamī vienādojumu – citādi motoram var rasties bojājumi – skat. nodaļu "Karburatora iestatīšana".

11.2.1 Biežāka ķēdes spriegojuma kontrole

Dimanta griezējkēde izstiepjas un nokarājas. Dzenošie posmi sliedes apakšpusē drīkst būt izvirzīti no rievas ne vairāk kā 15 mm – pretējā gadījumā dimanta griezējkēde var nolēkt – tādēļ dimanta griezējkēde jānospriego – skat. nodaļu "Dimanta griezējkēdes nospriegošana".

Pārāk liela dimanta griezējkēdes nokarāšanās ievērojami palielina dimanta griezējkēdes un ķēdes rata nodilumu – tādēļ dimanta griezējkēde jānospriego – skat. nodaļu "Dimanta griezējkēdes nospriegošana".

Jaunai dimanta griezējkēdei atkārtota spriegojuma jāveic biežāk nekā tādai, kas jau ilgāku laiku tiek izmantota darbā.

11.2.2 Pēc ilgāka darba pilnas slodzes režīmā

Ľaujiet motoram neilgu laiku darboties tukšgaitā, lai lielāko siltuma daudzumu novadītu ar dzesējošā gaisa plūsmu, nodrošinot, ka piedziņas mehānisma detalas (aizdedzes iekārta, karburators) netiktu termiski ekstremāli pārslogotas.

11.3 Pēc darba

11.3.1 Nelielos darba pārtraukumos

Ļaujiet motoram atdzist. Ierīci ar piepildītu degvielas tvertni novietojiet uzglabāšanai sausā vietā, kur tuvumā nav siltuma avotu.

Nomazgājet, nožāvējiet un apsmidzinet vadsliedi un dimanta griezējkēdi ar STIHL Multispray – īpašu uzmanību pievērsiet pagrieziena zvaigznītes aizsardzībai pret koroziju. Motora bloku neapsmidzinet!

11.3.2 Pirms ilga darba pārtraukuma

Skat. sadāļu "Ierīces uzglabāšana".


12 Gaisa filtra sistēma

STIHL filtri sausos apstākļos sasniedz ilgu darbmūžu.


- ▶ Vienmēr lietojiet tikai sausus STIHL filtrus.

Netrī gaisa filtri samazina motora jaudu, palielina degvielas patēriņu un apgrūtina iedarbināšanu.

13 Gaisa filtra noņemšana



- ▶ Pagrieziet vāciņa aizslēga skrūvi virs aizmugurējā roktura bultiņas virzienā un noņemiet filtra vāciņu – lai pasargātu aizslēga skrūvi no pazaudēšanas, tā ir nostiprināta filtra vāciņā.



- ▶ Novelciet gaisa filtru.

Papildu filtrs nav jānovelk un nav jātīra.

14 Gaisa filtra tīrīšana

Ja motora jauda manāmi samazinās:

- ▶ izžāvējiet gaisa filtru, ja tas ir slapjš, nepakļaujot to pārmērigam karstumam.
- ▶ Ja gaisa filtrs ir ļoti netīrs, jāveic filtra vispārējā tīrīšana.

Filtra vispārējā tīrīšana

- ▶ Izmazgājet gaisa filtru STIHL speciālajā tīrīšanas līdzeklī (papildu piederums) vai tīrā, neuzliesmojošā tīrīšanas šķidrumā (piemēram, siltā ziepjūdenī) – izskalojiet gaisa filtru no iekšpuses uz āru zem ūdens strūklas – neizmantojiet augstspiediena tīrīšanas ierīces.
- ▶ Izžāvējiet gaisa filtru, nepakļaujot to pārmērigam karstumam un nelietojiet žāvēšanai spasio gaisu.
- ▶ Gaisa filtru neelkojiet.
- ▶ Iemontējiet gaisa filtru.

Bojāts gaisa filtrs jānomaina.

15 Karburatora regulēšana

15.1 Pamatinformācija

No rūpīcas karburators tiek piegādāts ar standarta iestatījumu.


Šis karburatora regulējums ir izvēlēts tā, lai visos darba režīmos motorā tiktū padots optimālais degvielas un gaisa maisījums.

Šajā karburatorā ar regulēšanas skrūvi var veikt korekcijas tikai šaurā diapazonā.

Aizdedzes modulis ierobežo maksimālo apgriezienu skaitu. Tādēļ maksimālo apgriezienu skaitu nav iespējams palielināt, pagriežot galveno regulēšanas skrūvi (H) tālāk pulksteņa rādītāja kustības virzienā (iestatot liesāku maisījumu).

15.2 Standarta regulējums

- ▶ Izslēdziet motoru
- ▶ Pārbaudiet gaisa filtru – nepieciešamības gadījumā to notīriet vai nomainiet




- Pagrieziet galveno regulēšanas skrūvi (H) pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz atdurei – maks. 3/4 apgrieziena
- Pagrieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi (L) pulksteņa rādītāja kustības virzienā līdz atdurei un pēc tam par 1/4 apgrieziena atpakaļ.

15.3 Iestatiet tukšgaitu

Pirms iedarbināšanas līdz galam atveriet ūdens krānu un nodrošiniet ūdens pievadišanu dimanta griezējķēdei – nelaujiet dimanta griezējķēdei kustēties sausā veidā.

- Veiciet standarta iestatījumu
- Iedarbiniet motoru un ļaujiet motoram uzsilt



15.3.1 Tukšgaitas režīma motors apstājas, vai dimanta griezējķēde tukšgaitā griežas līdzi.


- Tukšgaitas atdures skrūvi (LA) pagrieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā līdz atdurei vai, līdz dimanta griezējķēdei sāk kustēties līdzi, – tad pagrieziet par 1 1/2 apgrieziena atpakaļ.



BRĪDINĀJUMS

Ja pēc veikta iestatījuma dimanta griezējķēde tukšgaitā neapstājas, akmens materiālu griezējs jānodod labošanai tirgotājam.

15.3.2 Tukšgaitas apgriezieni neviemēri; sliks paātrinājums (neskatoties uz to, ka tukšgaitas apgriezenu skrūve = 1/4)



Tukšgaitas režīma iestatījums ir pārāk mazs.

- Grieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi (L) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz motors darbojas vienmērīgi un labi uzņem apgriezienus

Pēc katras tukšgaitas regulēšanas skrūves (L) korekcijas parasti ir vajadzīga arī tukšgaitas atdures skrūves (LA) stāvokļa maiņa.

15.4 Karburatora iestatījuma regulēšana darbam lielā augstumā

Ja motors darbojas neapmierinoši, var būt nepieciešamas mazas korekcijas:

- Veiciet standarta iestatījumu
- Čaujiet motoram uzsilt
- Pavisam nedaudz pagrieziet galveno regulēšanas skrūvi (H) pulksteņrādītāja kustības virzienā (liesāks) – maks. līdz atdurei

NORĀDĪJUMS

Pēc atgriešanās normālā augstumā neaizmirstiet atjaunot karburatora standarta iestatījumu.


Ja iestatījums ir pārāk liess, pastāv piedziņas mehānisma bojājuma risks nepietiekamas eljošanas, kā arī pārkāšanas dēļ!

16 Aizdedzes svece


- Ja motora jauda ir nepietiekama, to ir grūti iedarbināt vai tukšgaitā tas darbojas ar traucējumiem, vispirms ir jāpārbauda aizdedzes svece.
- Pēc apm. 100 darba stundām nomainiet aizdedzes sveci – taču, ja elektrodi ir stipri apdegusi, tad vēl agrāk. Izmantojet tikai STIHL norādītās, radio traucējumus neradošās aizdedzes sveces – skatīt nodaļā "Tehniskie dati".

16.1 Aizdedzes sveces demontāža

- Attīriet ierīci no lieliem netīrumiem.




- Pagrieziet vāciņa aizslēga skrūvi virs aizmugurējā roktura bultiņas virzienā un noņemiet filtra vāciņu – lai pasargātu aizslēga skrūvi no pazaudēšanas, tā ir nostiprināta filtra vāciņā.



- Noņemiet gaisa pievadu (1) virzienā uz augšu.
- Noņemiet aizdedzes sveces uzgali (2).
- Izskrūvējiet aizdedzes sveci.


16.2 Pārbaudiet aizdedzes sveci



- Notīriet netīru aizdedzes sveci.
- Pārbaudiet elektrodu attālumu (A) un, ja nepieciešams, pieregulējiet to. Attālumu vērtības skatiet nodaļā "Tehniskie dati".
- Novērsiet aizdedzes sveces piesārņojuma iemeslus.

Iespējamie iemesli ir:

- par daudz motorellas degvielā
- netīrs gaisa filtrs
- apgrūtināti darba apstākļi




BRĪDINĀJUMS

Ja pieslēguma uzgrieznis (1) nav pievilkts vai tā nav, iespējama dzirksteļu veidošanās. Strādājot viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, iespējama ugunsgrēku vai eksploziju rašanās. Iespējamas smagas traumas vai mantiskie bojājumi.

- Izmantojet aizdedzes sveces bez traucējumus novadošā rezistora ar fiksētu pieslēguma uzgriezni.

16.3 Aizdedzes sveces montāža




- Ieskrūvējiet un pievelciet aizdedzes sveci.
- Stingri uzspiediet aizdedzes sveces uzgali (1).
- No augšas uzlieciet gaisa pievadu (2).
- Uzmanītiet filtra vāciņu.

17 Ierīces uzglabāšana

Darba pārrauksana uz vairāk nekā apm. 3 mēnešiem

- Labi vēdināmā vietā iztukšojet degvielas tvertni un iztīriet to.
- Degvielu utilizējiet atbilstoši priekšrakstiem un apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
- Darbiniet motoru, līdz karburators ir tukšs; pretējā gadījumā karburatora membrānas var salipt.
- Noņemiet, nomazgājiet, nožāvējiet un apsmidziniet dimanta griezējkēdi un vadsliedi ar STIHL Multispray – īpašu uzmanību pievērsiet pagrieziena zvaigznītes aizsardzībai pret koroziju.
- Ierīci kārtīgi notīriet, jo īpaši cilindra ribas un gaisa filtru.
- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā. Nodrošiniet ierīci pret nesankcionētu pieķļuvi (piemēram, bērniem).

18 Vadotnes uzturēšana kārtībā



- Vadsliede jāapgriež otrādi – ikreiz pēc kēdes nomaiņas, lai nepielāutu sliedes nodilumu tikai vienā pusē, īpaši pagrieziena vietās un apakšā.
- Regulāri iztīriet ūdens ieplūdes atveri (1), ūdens izplūdes kanālu (2) un sliedes rievu (3).
- Izmēriet rievas dzīlumu – ar mērstieni uz vīles šablona (papildu piederums) – tajā vietā, kur ir vislielākais rites virsmas nodilums.

Ja rieva nav vismaz 6 mm dziļa:

- vadsliede jānomaina.

Pretējā gadījumā vadošie elementi slīpējas pret rievas pamatni – savienojošie posmi nepiekļaujas sliedes rites virsmai.


Ja vadsliede griezmā novirzās:

- jāpārbauda, vai vadsliede nav nolietojusies no vienas puses (nav radusies nobīde).
- Apgrieziet vadsliedi otrādi vai apstrādājiet vadsliedes rites virsmu ar vadsliedes taisnotāju.

19 Kēdes rata pārbaude un nomaiņa

- Noņemiet kēdes pārsegu, dimanta griezējkēdi un vadsliedi.

19.1 Gredzenveida kēdes rata nomaiņa




- kad tiek mainīta dimanta griezējkēde, jānomaina arī gredzenveida kēdes rads
- kad piestrādes pēdas (skat. bultiņas) kļuvušas dzīlakas par 0,5 mm – citādi tas nelabvēlīgi ietekmēs dimanta griezējkēdes darbmūžu – pārbaudei izmantojiet kontroles šablonu (papildu piederums)

Kēdes rads tiek saudzēts, ja ekspluatācijas laikā pārmaiņus tiek izmantotas divas dimanta griezējkēdes.

19.1.1 Gredzenveida kēdes rata demontāža

Ja tiek demontēts tikai gredzenveida kēdes rads, savienojuma cilindra demontāža nav nepieciešama.




- Novelciet uznavu (1).
- Novelciet gredzenveida kēdes ratu (2).
- Pārbaudiet savienojuma cilindra (3) ietveres profilu – ja redzamas lielas nodilumi, nomaiņiet arī savienojuma cilindru (3).

19.1.2 Gredzenveida kēdes rata montāža

- Uzspraudiet gredzenveida kēdes ratu (2).
- Uzmanīt uznavu (1).

19.2 Savienojuma cilindra nomaiņa



2411BA042 KN

- ▶ Novelciet uzmavu (1).
- ▶ Novelciet gredzenveida kēdes ratu (4).
- ▶ Ar skrūvgriezi atspiediet sprostpaplāksni (2).
- ▶ Noņemiet plaplāksni (3).
- ▶ Noņemiet no kloķvārpstas savienojuma cilindrū (5) ar adatgultnā separatoru (6).

19.3 Savienojuma cilindra montāža

- ▶ Notīriet kloķvārpstas galu un adatgultnā separatoru un ieeļojiet ar STIHL konsistento smērvielu (papildu piederums).
- ▶ Uzbīdīt adatgultnā separatoru uz kloķvārpstas gala.
- ▶ Uzspraudiet savienojuma cilindru.
- ▶ Uzspraudiet gredzenveida kēdes ratu.
- ▶ Uzlieciet paplāksni un sprostpaplāksni atpakaļ uz kloķvārpstas.
- ▶ Uzmontējiet uzmavu.

20 Dimanta griezējkēdes apkope un asināšana

20.1 Dimanta griezējkēdes apkope

Pēc darba

20 Dimanta griezējkēdes apkope un asināšana

- ▶ Noņemiet dimanta griezējkēdi un vadsliedi.
- ▶ Noskalojiet dimanta griezējkēdi un vadsliedi ar ūdeni.
- ▶ Nožāvējiet dimanta griezējkēdi un vadsliedi.
- ▶ Apsmidziniet dimanta griezējkēdi un vadsliedi ar STIHL Multispray – īpašu uzmanību pievērsiet pagrieziena zvaigznītes aizsardzībai pret koroziju.

20.2 Dimanta griezējkēde regulāri jāpārbauda.

- ▶ Pārbaudiet, vai dimanta griezējkēdei nav plaisu un bojātu kniedējumu.
- ▶ Bojātās vai nolietotās kēdes dalas jānomaina – vērsieties pie dīlera.

Nestrādājiet ar neasu vai bojātu dimanta griezējkēdi – tas rada lielāku fizisku slodzi, palieina vibrācijas iedarbību, pasliktina darba kvalitāti un paātrina nodilumu.

Ja samazinās griešanas jauda, pārbaudiet dimanta griezējkēdes asumu un, ja nepieciešams, uzasiniet to, uz bīdi pagriezot kādu abrazīvu materiālu, piemēram, smilšakmeni, gāzbetonu vai asfaltu.

21 Norādījumi par apkopi un kopšanu

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākjos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu u.tml.) un pagarināts ikdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīsina.

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūdīšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Visa ierīce	Vizuālā apskate (stāvoklis, bīrvējumi)	X	X							
	Tiršana		X							
Gāzes svira, gāzes sviras fiksators, kombinētā svira	Darbības pārbaude	X	X							
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	Pārbaude	X								X
	Nomaiņa jāveic pie tirgotāja ¹⁾									
Degvielas iesūkšanas galva degvielas tvertnē	Pārbaude								X	
	Nomainīt						X	X	X	X
Degvielas tvertnē	Tiršana					X				
Ūdens padeve, kēdes eljošana	Pārbaude	X								
Dimanta griešanas un slīpēšanas kēdes	Pārbaude un kēdes asuma nodrošināšana	X	X							
	Kēdes spriegojuma pārbaude un, ja nepieciešams, spriegosana; papildus tam: darba laikā pārbaude un eventuāla spriegosana ik pēc 15 minūtēm	X	X							
	asināšana									X
	Tiršana un apsmidzināšana ar STIHL Multispray		X							
Vadsliede	Pārbaude (nolietojums, bojājumi, pagrieziena zvaigznītes kustība)	X								
	Tiršana un apsmidzināšana ar STIHL Multispray		X							
	Pagriešana									X
	Atskarpu noņemšana			X						
	Nomainīt						X	X		
Kēdes rats	Pārbaude un, ja nepieciešams, nomaiņa	X ³⁾						X	X	

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

²⁾ Uzsākot darbu pirmo reizi, pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves.

³⁾ Kad tiek veikta dimanta griezējkēdes montāža vai nomaiņa

Tālāk minētie darbi veicami, ja ierīci darbina normālos apstākļos. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu u.tml.) un pagarināts īkdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna.

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Gaisa filtrs	Tīrišana Nomainīt						X		X	
Pretvibrācijas elementi	Pārbaude nomaiņa pie tirgotāja ¹⁾	X				X			X	
Dzeses gaisa iesūkšanas sprauga	Tīrišana		X							
Cilindra ribas	Tīrišana		X		X					
Karburators	Tukšgaitas pārbaude – kēde nedrīkst skriet gar Tukšgaitas iestatīšana	X	X							X
Aizdedzes svece	Elektrodu attāluma iestatīšana nomainiet pēc 100 darba stundām						X			
Pieejamās skrūves un uzgriežņi (izņemot regulēšanas skrūves) ²⁾	Pievilktais									X
Drošības uzlīmes	Nomainīt						X			

22 Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana lauj izvairīties no pārmērīgas iekārtas nodilšanas un bojāšanas.

Ierīces lietošanu, apkopi un uzglabāšanu nepieciešams veikt tik rūpīgi, kā ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

Par visiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības, lietošanas un apkopes norādījumus, atbildīgs ir lietotājs. Tas īpaši attiecināms uz:

– STIHL neatļautu izstrādājuma pārveidošanu;

1) STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

2) Uzsākot darbu pirmo reizi, pēc 10 līdz 20 stundu ilga darba stingri jāpievelk cilindra pamatnes skrūves.

3) Kad tiek veikta dimanta griezējkēdes montāža vai nomaiņa

- Neatļauta ierīcei nepiemērotu vai kvalitatīvu ar zemāku vērtību esošu instrumentu vai piedurumu izmantošana;
- Ierīces lietošana ar neatbilstošu slodzi.
- Ierīces izmantošana sporta un sacensību pasākumos;
- Sekojoši bojājumi, turpinot lietot ierīci ar bojātām daļām;

22.1 Apkopes darbi

Regulāri ir jāveic visi nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu" norādītie darbi. Tā kā šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāgriežas pie dīlera.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīti tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti nolaidīgi vai nepienācīgi un rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tiem, starp citu, var pieskaitīt:


- Bojājumus piedziņas mehānismā, ja savlaicīgi vai nepietiekami veikta tā apkope (piem., gaisa un degvielas filtra apkope), izmantots nepareizs karburatora noregulējums vai arī ir nepietiekami tirīta dzesēšanas gaisa padeve (gaisa atsūšanas sprauga, cilindra ribas);
- Rūsas un citi šāda veida bojājumi pie nepareizas uzglabāšanas;
- Ierīces bojājumi zemas kvalitātes rezerves daļu lietošanas dēļ.

22.2 Dilstošās detaļas

Arī pareizi lietojot, dažas motorizētās ierīces detaļas ir pakļautas normālam nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma, tās ir savlaicīgi jānomaina. Cita starpā tās ir šādas daļas:

- dimanta griezējkēde, vadsliede
- piedziņas daļas (centrbēdzes sajūgs, sajūga trumulis, kēdes rats)
- filtri (gaisam, degvielai)
- iedarbināšanas ierīce
- aizdedzes svece
- pretvibrācijas sistēmas trokšņa slāpēšanas elementi

23 Svarīgākās detaļas



- 1 Vāka skrūve
- 2 Aizdedzes sveces uzgalis
- 3 Karburatora regulēšanas skrūves
- 4 Ūdens pieslēgums, noslēgšanas krāns
- 5 Kēdes rata pārsegs
- 6 Kēdes rats
- 7 Kēdes spriegotājierīce
- 8 Vadsliede
- 9 Dimanta griezējkēde
- 10 Trokšņa slāpētājs
- 11 Priekšējais rokas aizsargs
- 12 Priekšējais rokturis (roktura caurule)
- 13 Dekompresijas vārststs
- 14 Palaidējtieses rokturis
- 15 Degvielas tvertnes vāks
- 16 Kombinētā svira
- 17 Gāzes svira
- 18 Gāzes sviras fiksators
- 19 Aizmugurējais rokturis
- 20 Aizmugurējais rokas aizsargs
- # Ierīces numurs

24 Tehniskie dati

24.1 Piedziņas mehānisms

STIHL viencilindra divtaktu motors

Darba tilpums:	76,5 cm ³
Cilindra diametrs:	52 mm
Virzūja gājiens:	36 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	4,3 kW (5,8 ZS) pie 9800 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits:	2500 1/min
Regulatora ierobežotie apgriezieni:	13500 1/min

24.2 Aizdedzes sistēma

Elektroniski regulējama magnētiskā aizdedze

Aizdedzes svece (ar radio Bosch WSR 6 F, traucējumu nomākšanu): NGK BPMR 7 A
Elektrodu atstarpe: 0,5 mm

24.3 Degvielas sistēma

Visos stāvokļos funkcionējošs membrānas karburators ar integrētu degvielas sūknī

Degvielas tvertnes tilpums: 780 cm³ (0,78 l)

24.4 Svars

neuzpildīts, bez griešanas aprīkojuma: 7,6 kg

24.5 Griešanas aprīkojums GS 461

Faktiskais zāģējuma garums var būt mazāks par norādīto zāģējuma garumu.

24.5.1 Vadsliede Rollomatic G

Griezuma garumi (solis 30, 40 cm 3/8")

Rievas platums: 1,6 mm

24.5.2 Dimanta griezējķedes 3/8"

36 GBM, tips 3210, 3213

36 GBE, tips 3211, 3214

Solis: 3/8" (9,32 mm)

Dzenošā posma biezums: 1,6 mm

24.5.3 Kēdes rati

8 zobu 3/8" solim (apaļais kēdes rats)

24.5.4 Vadsliede Rollomatic G

Griezuma garumi (solis 45 cm 3/8")

Rievas platums: 1,6 mm

24.5.5 Dimanta griezējķedes 3/8"

36 GGM, Tips 3212

Solis: 3/8" (9,32 mm)

Dzenošā posma biezums: 1,6 mm

24.5.6 Kēdes rati

10 zobu 3/8" solim (apaļais kēdes rats)

24.6 Skaņas un vibrāciju vērtības

Nosakot trošķņa un vibrācijas vērtības, tika nemti vērā tukšgaitas un pilnas slodzes apgriezieni attiecībā 1:6.

Papildu informāciju par direktīvas par darba ķēmēju aizsardzību pret vibrācijām 2002/44/EK prasību izpildi skat. www.stihl.com/vib.

24.6.1 Skaņas spiediena līmenis L_{peq} saskaņā ar ISO 11201

105 dB(A)

24.6.2 Skaņas jaudas līmenis L_{weq} saskaņā ar ISO 11201

115 dB(A)

24.6.3 Vibrācijas vērtība a_{hv,eq} saskaņā ar ISO 19432

	Kreisajam rokturim	Laba-jam rokturim
GS 461	4,5 m/s ²	4,0 m/s ²

Skaņas spiediena līmena un skaņas jaudas līmena K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 dB(A); vibrāciju vērtību K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s².

24.7 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: www.stihl.com/reach

24.8 Izplūdes gāzu izmešu vērtība

ES tipa atlaujas procesa laikā izmērītā CO₂ vērtība ir data vietnes www.stihl.com/co2 in ražoju-mām atbilstošajos tehniskajos datos.

Izmērītā CO₂ vērtība ir noteikta atbilstošam motoram standartizētā pārbaudes procesā labo-ratorijas apstākļos, un tā nesniedz izsmēlošu vai precīzu garantiju par noteikta motora jaudu.

Ar lietošanas instrukcijā aprakstīto nosacījumiem atbilstīgo lietošanu un apkopi tiek izpildītas izplūdes gāzu izmešu prasības. Veicot motora izmai-nas, ekspluatācijas atlauja tiek zaudēta.

25 Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīrišanas darbus, kādi aprakstīti šajā

lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztīc specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātas vai tehniskā zinā līdzvērtīgas daļas. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**[®], kā arī pēc STIHL rezerves daļu markējuma **GL**[®] (uz mazām detaļām var būt attēlota tikai šī zīme).

26 Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.



STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, piederumi un iesaiņojums jānodod otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

27 ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids: Akmens materiālu griezēji
Ražotāja zīmols: STIHL
Tips: GS 461

0458-761-7921-B

Sērijas numurs: 4252
Darba tilpums: 76,5 cm³

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK un 2014/30/ES spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 12100, EN 55012, EN 61000-6-1

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ko pārstāv

Dr. Jürgen Hoffmann

Produktzulassung (Ražojumu reģistrācijas)
nodaļas vadītājs, regulējums



28 UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids: Akmens materiālu griezēji
Ražotāja zīmols: STIHL
Tips: GS 461
Sērijas numurs: 4252
Darba tilpums: 76,5 cm³

atbilst Apvienotās Karalistes regulu "The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016" spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 12100, EN 55012, EN 61000-6-1

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts
uz ierīces.

Vaiblingenā, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv



Dr. Jürgen Hoffmann

Produktzulassung (Ražojumu reģistrācijas)
nodaļas vadītājs, regulējums



www.stihl.com



0458-761-7921-B



0458-761-7921-B