

FS 40, 50

STIHL



2 - 27 Eksploatavimo instrukcija
27 - 53 Lietošanas instrukcija



Turinys

1	Apie šią naudojimo instrukciją.....	2
2	Nurodymai saugumui ir darbo technika.....	2
3	Galimi pjovimo įrangos, apsauginių gaubtų, rankenų, diržų derinimo variantai.....	8
4	Uždaros rankenos montavimas.....	8
5	Apsauginės įrangos montavimas	9
6	Pjovimo įrangos montavimas	9
7	Degalai.....	12
8	Degalų užpylimas.....	13
9	Variklio užvedimas/išjungimas.....	13
10	Nurodymai darbui.....	15
11	Oro filtro valymas.....	16
12	Karbiuratoriaus reguliavimas.....	16
13	Uždegimo žvakė.....	16
14	Variklio darbas.....	17
15	Įrenginio saugojimas.....	17
16	"Pjovimo galvą" prižiūrėti.....	18
17	Techninė priežiūra ir remontas.....	22
18	Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų	23
19	Svarbiausios dalys.....	24
20	Techniniai daviniai	24
21	Pastabos dėl remonto darbų.....	25
22	Antrinis panaudojimas.....	26
23	ES- atitinkties sertifikatas.....	26
24	UKCA atitinkties deklaracija.....	26

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,

dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką firmos STIHL gaminį.

Šis gaminys buvo pagamintas, taikant modernius technologinius metodus ir kokybę garantuojančias priemones. Mes stengėmės padaryti viską, kad Jūs būtumėte patenkinti šiuo įrenginiu ir galėtumėt be problemų juo dirbti.

Jeigu turėtumėte klausimų apie šį įrenginį, kreipkitės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

1 Apie šią naudojimo instrukciją

1.1 Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Priklausomai nuo įrenginio ir komplektacijos, ant įrenginio gali būti pavaizduoti sekantys simboliai.



Degalų rezervuaras; kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos



Dekompresinį vožtuvą paspausti



Rankinis degalų siurbliukas



Rankinį degalų siurbliuką paspausti



Tepalo tūbelė



Isurbimo angos: Vasaros režimas



Siurbimo angos: Žiemos režimas



Šildomos rankenos



Šildomos rankenos

1.2 Atžymos tekste



ISPEJIMAS

Perspėjimis apie nelaimingų atsitikimų pavojų asmenims, taip pat galimus nuostolius.

PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių pažeidimus.

1.3 Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes pasieliekame teisę į komplektacijos, techninius ir išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

2 Nurodymai saugumui ir darbo technika



Dibant su šiuo varikliniu įrenginiu reikia imtis ypatų saugos priemonių, nes dirbama pjovimo įrangai sukantis labai dideliu greičiu.



Prieš pirmą kartą naudojant įrenginių, reikia atidžiai perskaityti visą naudojimo instrukciją ir būtinai ją išsaugoti, kad būtų galima pasinaudoti vėliau. Nesilaikant naudojimo instrukcijos, gali kilti pavojus gyvybei.

Reikia laikytis atitinkamų šalies saugos taisykių, kurias nustatė, pvz., profesinės sajungos, socialinės kasos, darbo apsaugos institucijos ir kt.

Pirmą kartą dirbantiems su varikliniu įrenginiu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip saugiai naudoti įrenginį ar išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbtis su varikliniu įrenginiu – išskyrus vyresnius nei 16 metų jaunuolius, kurie apmokomi juos prižiūrint.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi būti atokiai.

Jei variklinis įrenginys nenaudojamas, pastatyti ji taip, kad įrenginys niekam nekelštų pavojaus. Apsaugoti variklinį įrenginį nuo neteisėto panaudojimo.

Naudotojas atsako už nelaimingus atsitikimus ar pavojus, kylančius kitiemis asmenims ar jų turtui.

Variklinį įrenginį galima perduoti arba išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su šiuo modeliu ir moka jį valdyti – visada kartu perduoti naudojimo instrukciją.

Šalies ar vietos taisyklės gali riboti triukšmą skleidžiančių variklinių įrenginių naudojimo laiką.

Dirbantis su varikliniu įrenginiu asmuo turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės. Kas dėl sveikatos būklės negali dirbtis sunkaus darbo, turėtų pasiteirauti gydytoją, ar gali dirbtis su varikliniu įrenginiu.

Tik turintiems širdies stimulatorių: šio įrenginio uždegimo sistema sukuria labai silpną elektromagnetinį lauką. Todėl negalima visiškai atmesti tikimybės, kad jis paveiks kai kurių tipų širdies stimulatorius. Norint išvengti pavojų sveikatai, STIHL rekomenduoja pasitarti su gydančiu gydytoju ir širdies stimulatoriaus gamintoju.

Draudžiama dirbtis su varikliniu įrenginiu išgėrus alkoholio ar vaistų, pabloginančią reakciją, arba panaudojus narkotinių medžiagų.

Variklinių įrenginių – priklausomai nuo priskirtos pjovimo įrangos – galima naudoti tik žolei bei laukinei augmenijai ir pan. pjauti.

Draudžiama naudoti variklinių įrenginių kitiemis tikslams – gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba variklinis įrenginys gali sugesti. Niekaip nekeisti

gaminio – ir dėl to gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba variklinis įrenginys gali sugesti.

Darbui naudoti tik tą pjovimo įrangą ir priedus, kuriuos gamina ir tiekia firma STIHL arba jie rekomenduojamai šiam įrenginiui arba techniniai tas pačias dalis. Jei kiltų klausimų, kreiptis į prekybos atstovą. Naudoti tik kokybiškus įrankius ar priedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingų atsitikimų pavojus arba variklinis įrenginys gali sugesti.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL originalius įrankius ir priedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminui ir naudotojo reikalavimams.

Motorinio įrenginio apsauga negali apsaugoti naudotojo nuo visų daiktų (akmenų, stiklo, vielos ir t. t.), kuriuos pakelia pjovimo įranga. Šie daiktai gali kur nors atsimušti ir tada pataikyti į naudotoją.

2.1 Drabužiai ir įranga

Dėvėti tinkamus drabužius ir priemones.



Drabužiai turi būti tinkami ir netrukdyti dirbtis. Prigludę drabužiai, kombinezonas, jokiui būdu ne darbinis apsiaustas.

Nedėvėti drabužių, kurie gali užsikabinti už medžių, krūmų ar judamujų įrenginio dalių. Nedėvėti jokių šalikų, kaklaraiščių ir būti be papuošalų. Ilgus plaukus surišti ir uždengti taip, kad jie būtų virš pečių.



Avėti tvirtus batus su gerai sukimbančiais, neslidžiais padais.



ISPEJIMAS



Kad sumažėtų pavojus susižaloti akis, užsidėti gerai prigludančius apsauginius akinius, atitinkančius EN 166 standartą. Tinkamai užsidėti apsauginius akinius.

Dėvėti tinkamai uždėtą veido apsaugą. Veido apsaugas akinį pakankamai neapsaugo.


Naudoti asmenines klausos apsaugos priemones – pvz., ausines.



Mūvėti darbines pirštines iš patvarios medžiagos (pvz. odines).

STIHL siūlo platų asmeninių apsauginių priemonių asortimentą.

2.2 Variklinio įrenginio transportavimas



Visada išjungti variklį.

Subalansuotų variklinį įrenginį nešti suėmus už koto arba už kilpinės rankenos.

Transporto priemonėse: variklinį įrenginį pritvirtinti taip, kad jis neapvirstų, nebūtų apgadintas ir neišbėgtų degalai.

2.3 Degalų įpilimas



Benzinas yra labai degus – būti atokai nuo atviro ugnies – neišlieti degalų – nerūkyti.

Prieš pilant degalus išjungti variklį.

Nepilti degalų, kol variklis dar karštas – degalai gali išsilieti per kraštus – **gaisro pavojus!**

Atsargiai atidaryti bakelio dangtelį, kad susidareči viršslėgis galėtų lėtai sumažėti ir degalai neištikštų.

Degalus pilti tik gerai vėdinamose vietose. Išliejus degalui, variklinį įrenginį nedelsiant nuvalyti, saugoti, kad degalų nepatektų ant drabužių, o priešingu atveju iš karto persirengti.



Įpylus degalų, bakelio dangtelį užsuktui kuo tvirtčiau.

Taip sumažės pavojus, kad varikliui vibrnuojant bakelio dangtelis atsilaisvins ir degalai ištekės.

Atkreipti dėmesį į nesandarumus – jei degalai teka, nejungti variklio – **mirtinasis pavojus nusideginti!**

2.4 Prieš užvedant

Patikrinti, ar variklinis įrenginys yra saugus eksplotuoti – atkreipti dėmesį į atitinkamus naudojimo instrukcijos skyrius:

- Patikrinti degalų sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, pvz., bakelio dangtelio, žarnelių

jungčių, rankinio degalų siurbliuoko (tik varikliniuose įrenginiuose su rankiniu degalu siurbliuoku). Jei įrenginys nesandarus arba apgaudintas, nejungti variklio – **gaisro pavojus!** Prieš naudojant pavesti prekybos atstovui sutaisyti įrenginį.

- Pjovimo įrangos, apsaugų, rankenos ir nešimo diržo derinys turi būti patvirtintas, o visos dalys nepriekaištingai sumontuotos. Nenaudoti metalinių pjovimo įrankių – **pavojus susižaloti!**
- išjungiklis turi lengvai judėti **0** kryptimi
- Užvedimo rankenėlė, akceleratorius apsauginis klavišas ir akceleratorius rankenėlė turi lengvai judėti – akceleratorius rankenėlė turi automatiškai grįžti į tuščiosios eigos padėtį. Nuspaudus akceleratorius rankenėlę, užvedimo rankenėlė iš padėčių **I** ir **Z** turi grįžti į darbinę padėtį **I**.
- Patikrinti, ar uždegimo laido kištukas tvirtai įkištas – jei kištukas atsilaisvinės, gali susidaryti kibirkščių, galinčių uždegti ištekantį degalu ir oro mišinį – **gaisro pavojus!**
- Pjovimo įranga: tinkamai surinkta, tvirtai laikosi ir yra nepriekaištingos būklės.
- Patikrinti, ar apsaugai (pvz., pjovimo įrangos apsaugas) neapgadinti ir nenusidėvėjė. Pažeistas dalis pakeisti naujomis. Nenaudoti įrenginio su apgadintais apsaugais.
- neieiksti jokių valdymo ir saugos įtaisų
- Rankenos turi būti švarios ir sausos, neišteptos alyva ar nešvarumais – tai leis saugiai valdyti variklinį įrenginį.
- Nešimo diržą ir rankeną (-as) susireguliuoti pagal ugį.

Galima naudoti tik saugios būklės variklinį įrenginį – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Nenumatytoje situacijoje, jei naudojami nešimo diržai: pasimokyti greitai nusiimti įrenginį. Mokantis nemesti įrenginio ant žemės, kad įrenginys nebūtų apgadintas.

2.5 Variklio užvedimas

Mažiausiai 3 metrų atstumu nuo degalų pylimo vietas ir neuždarajoje patalpoje.

Tik stovint ant tvirto ir saugaus pagrindo, tvirtai laikant motorinį įrenginį rankose – pjovimo įranga neturi liesti kitų daiktų ar žemės paviršiaus, nes ji gali pasiskuti užvedimo metu.

Variklinį įrenginį valdo tik vienas asmuo – 15 m spinduliu neturi būti kitų asmenų – taip pat ir užvedant – nusvesti daiktais keliai **pavojų susižaloti!**



Vengti kontakto su piovimo įranga –
pavojus susižeisti!

Neužvedinėti variklio įrenginių laikant rankoje – užvedinėti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.




Atleidus akceleratoriaus rankenelę, piovimo įranga dar kurį laiką juda – **judėjimo iš inercijos efektas!**

Patikrinti variklio tuščiąja eiga: atleidus akceleratoriaus rankenelę, tuščiąja eiga veikiančio įrenginio piovimo įranga turi nejudėti.

Pasirūpinti, kad lengvai užsiliepsnojančios medžiagos (pvz., medžių skiedros, medžių žievė, sausa žolė, degalai) būtų atokiai nuo karšto išmetamųjų dujų srauto ir įkaitusio duslintuvu paviršiaus – **gaisro pavojus!**

2.6 Įrenginio laikymas ir valdymas


Variklinį įrenginį visada abiem rankomis laikyti už rankenų. Visada stovėti tvirtai ir saugiai.



Kairioji ranka ant kilpinės rankenos, dešinioji ranka ant valdymo rankenos – taip pat ir kairiai-rankiams.

2.7 Dirbant

Gresiant pavojui ar nenumatytu atveju, nedelsiant išjungti variklį – išjungiklį pastumti **0** kryptimi.



Nusvesti daiktai plačiu spinduliu aplink naudojimo vietą gali kelti nelaimingo atsikrimo pavojų, todėl 15 m spinduliu neturi būti jokių kitų žmonių.

Tokio paties atstumo reikia laikytis ir iki daikų (automobilių, langų stiklų) – **materialinės žalos pavojus!** Taip pat ir dedesniu nei 15 m atstumu negali būti atmesta pavojaus tikimybė.

Pasirūpinti, kad variklis nepriekaištingai veiktu tuščiąja eiga ir atleidus akceleratoriaus rankenelę piovimo įranga nebesisuktu.

Reguliariai tikrinti ir prireikus priderinti tuščiosios eigos nuostatas. Jei piovimo įranga tuščiąja eiga vis tiek suka, pavesti prekybos atstovui pataisyti. STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

Atsargiai elgtis, jei slidu, šlapia, ant sniego, ant šlaityų, nelygiose vietose – **pavojus paslysti!**

Atkreipti dėmesį į kliūties: medžių kelmus, šaknis – **pavojus užklūti!**

Visada stovėti tvirtai ir saugiai.

Dirbtų tik stovint ant žemės, niekada nedirbtų stovint nestabiliose vietose, niekada nedirbtų stovint ant kopėcių ar platformos.

Dévint klausos apsaugos priemonę, reikia būti ypač atidiems ir apdairiems, nes blogiau girdimi apie pavoju įspėjantys garsai (šauksmai, garsiainiai signalai ir pan.).

Dirbant laiku daryti pertraukas, padedančias išvengti nuovargio ir išsekimo – **nelaimingo atsikrimo pavojus!**

Dirbtų raimai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Dirbtai apdairiai, nekelti pavojaus kitiems.



Veikiant varikliui, variklinis įrenginys skleidžia nuodingas išmetamasių dujas. Sios dujos gali būti bekvpės ir nematomos, o jų sudėtyje galbūt nesudegusius anglavandenilių ir benzino. Variklinio įrenginio niekada nenaudoti uždarose ar blogai védinamoje patalpose – tai taikoma ir įrenginiams su katalizatoriumi.

Dirbant grioviucose, daubose ar siaurose erdvėse visada pasirūpinti, kad būtų pakankamai šviežio oro – **mirtinės pavojus apsinuodytų!**

Jei pykina, skauda galvą, sutriko regėjimas (pvz., sumažėjo regėjimo laukas), sutriko klausai, svaigsta galva, sunkiai susikaupti, nedelsiant nutrauktį darbą – šie simptomai galėjo atsirasti ir dėl per didelės išmetamųjų dujų koncentracijos – **nelaimingo atsikrimo pavojus!**

Variklinį įrenginį naudoti sukeliant kuo mažiau triukšmo ir į aplinką išmetant kuo mažiau dujų –

neleisti varikliui bereikalingai veikti, akcelerato- riaus rankenėlę spausti tik dirbant.

Nerūkyti naudojant variklinį įrenginį ir netoli jo – **gaisro pavojus!** – iš degalų sistemos gali išsiskirti degių benzino garų.

Dirbant susidarančios dulkės, garai ir dūmai gali pakenkti sveikatai. Jei susidaro daug dulkų ar dūmų, naudoti kvėpavimo takų apsaugos prie- mone.

Jei variklinis įrenginys buvo netinkamai paveiktas jéga (pvz., buvo sutrenktas ar nukrito), prieš tėsiant darbą būtina patikrinti, ar jis saugus nau- doti – žr. ir „*Prieš užvedant*“. Ypač reikia patikrinti degalų sistemos sandarumą ir ar saugos įrenginiai veikia. Jokiu būdu nenaudoti nesaugią variklinių įrenginių. Jei kyla abejonių, kreiptis į preky- bos atstovą.

Nedirbtį užvedimo rankenėlę nustačius į šiltajo paleidimo padėtį  – šioje padėtyje variklio suki- mosi greičio negalima reguliuoti.



Niekada nedirbtį be tinkamo apsaugo, skirto įrenginiui ir plovimo įrangai – nusvesti daiktai kelia **sužalojimo pavojus!**



Patikrinti vietove: kieti daiktai – akme- nys, metalinės dalys ar kita gali būti pakelti ir nusvesti – taip pat iš virš 15 m – **pavojus susižeistil**! – ir gali pažeisti plovimo įrangą ir taip pat daiktus (pvz., stovinčius automobilius, langų stiklus) (nuosavybės pakenki- mas).



Ypač atsargiai dirbti vietovėse su ribotu mato- mumu.

Pjaunant aukštuoje krūmynuose, po krūmais ir gyvatvore: darbinis aukštis dirbant su plovimo įrankiu min. 15 cm, kad nekiltų grėsmė gyvū- namams.

Prieš pasitraukiant nuo įrenginio: išjungti varikli.

Reguliariai, trumpais intervalais tikrinti plovimo įrangą, arba iškart, jei yra juntamu pakitimų:

- Išjungti varikli, įrenginių tvirtai laikyti, palaukti, kol plovimo įranga sustos.
- Patikrinti būklę ir ar tvirtai laikosi, atkreipti dėmesį į įtrūkimus
- nedelsiant pakeisti nekokybiską plovimo įrangą, net ir su ploniusiaisiais įtrūkimais

Nuo plovimo įrangos laikiklio reguliariai nuvalyti žolę ir šakeles – pašalinti jų sankapus plovimo įrangos ar apsaugo srityje.

Keičiant plovimo įrangą, išjungti varikli – **pavojus susižalotil!**

Nebenaudoti apgadintos arba įtrūkusios plovimo įrangos ir jos netaisyti – nevirinti ir netiesinti – gali pasikeisti forma (išsibalansuoti).

Dalelės arba nuolaužos gali atsilaisvinti ir dideliu greičiu pataikyti į įrangos naudotoją ar kitus asmenis – **gali labai sunkiai sužalotil!**

Jei besiskantį plovimo įrangą atsitrenkia į akmenį ar kokį kitą kietą daiktą, gali susidaryti kibirkščių, kurios tam tikromis aplinkybėmis gali uždegti lengvai užsiliepsnojančias medžiagas. Sausi augalai ir krūmynai lengvai dega, ypač karšto ir sauso oro sąlygomis. Jei kyla gaisro pavojus, nenaudokite plovimo įrankių šalia labai degių medžiagų, sausų augalų ar pomicšio. Būtina pasiteirauti kompetentingoję miškininkystės įstaigoje, ar gali kilti gaisro pavojus.

2.7.1 Plovimo galvučių naudojimas

Naudoti tik apsaugą su tinkamai surinktu peiliu, kad plovimo valas būtų leidžiamoji ilgio.

Reguliuojant plovimo valo ilgį rankomis nustatomose plovimo galvutėse, būtina išjungti varikli – **pavojus susižalotil!**

Netinkamai naudojant su per ilgu plovimo valu, sumažėja variklio darbinis sukimosis greitis. Movai nuolat praslystant, svarbios funkcinės dalys (pvz., mova, plastmasinės korpuso dalys) per- kaista ir genda, pvz., dėl tuščiaja eiga besiskančios plovimo įrangos – **pavojus susižalotil!**

2.8 Vibracija

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali iššaukti vibracijos sukeliamus kraujo apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo kraujo apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankenų suėmimo jéga (stiprus suspaidimas taip pat sutrikdo kraujo apytaka)

Ilgai naudojant motorinių įrenginių ir pasikartojujus atitinkamiems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

2.9 Techninė priežiūra ir remontas

Reguliariai atlikti techninės priežiūros darbus. Atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naudojimo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atlikti prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priesingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales. Jos savo savybėmis optimaliai pritaikytos įrenginiui ir naudotojo reikalavimams.

Visada taisant, atliekant priežiūros ir valymo darbus, **išjungti variklį ir nuimti uždegimo žvakės laidą – pavojas susižeisti** dėl netikėto variklio įsijungimo! – Išimtis: karbiuratoriaus ir laisvos eigos reguliavimas.

Neužvedinėti variklio su užvedimo virvute, kai nuimtas uždegimo žvakės laidas arba išsukta žvakė – **gaisro pavojas** dėl kibirkščių susidarymo cilindro išorėje!

Motorinio įrenginio netaisyti ir nelaikyti arti atviros ugnies – dėl degalų galimas **gaisro pavojas!**

Reguliarai tikrinti degalų rezervuaro kamščio sandarumą.

Naudoti tik nepriekaištingos būklės STIHL rekomenduojamas uždegimo žvakes – žiūrėti "Techniniai daviniai".

Patikrinti uždegimo laidą (nepriekaištinga izoliacija, tvirtas pajungimas).

Patikrinti nepriekaištingą duslintuvu būklę.

Niekada nedirbti su pažeistu duslintuvu arba be jo – **gaisro pavojas!** – galimi klausos pažeidimai!

Neliesti karšto duslintuvo – **nudegimo pavojas!**


2.10 Simboliai ant apsauginių gaubtų

Rodyklė ant apsauginio gaubto parodo pjovimo įrangos sukimosi kryptį.



Apsauginį gaubtą naudoti tik kartu su "pjovimo galvomis" – nenaudoti metalinės pjovimo įrangos.

2.11 "Pjovimo galva" su valu





"Minkštam pjūviui" – švariam nelygių pakraščių apie medžius ir tvorų stulpus apipjovimui – kuo mažiau pažeidžiant medžių žievę



Pjovimo valo negalima pakeisti metaline viela – **pavojas susižeisti!**

2.12 "Pjovimo galva" su plastmasiniais peiliais – STIHL Poly-Cut 6-3





Žolės neaptvertuose pievų pakraščiuose (be tvorų, medžių ir panašių kliūčių) pjovimui.

Būtinai laikytis nurodymų "pjovimo galvos" PolyCut priežiūrai!

Atkreipti dėmesį į atžymas, rodančias apie nusidėvėjimą!

PolyCut apatinėje dalyje yra nusidėvėjimo atžymas.


3 Galimi pjovimo įrangos, apsauginių gaubtų, rankenų, diržų derinimo variantai

Pjovimo įranga

Apsaugas

Rankena

Nešimo diržas



0000-GXX-0401-A4

3.1 Leidžiami deriniai

Priklasomai nuo pjovimo įrangos, reikia pasirinkti tinkamą derinį iš lentelės!



ISPEJIMAS

Dėl saugumo kitos kombinacijos yra draudžiamos – nelaimingo atsitikimo pavojus!

3.2 Pjovimo įranga

3.2.1 Pjovimo galvutės

- 1 STIHL AutoCut C 6-2
- 2 STIHL DuroCut 5-2
- 3 STIHL PolyCut 7-3
- 4 STIHL PolyCut 6-2

3.3 Apsaugas

5 Apsauginis gaubtas "pjovimo galvoms"

3.4 Rankena

6 Kilpinė rankena


3.5 Nešimo diržas

7 Galima naudoti vienpetę diržą

4 Uždaros rankenos montavimas

Naujo įrenginio uždara rankena būna beveik sumontuota prie koto, ją tik reikia pasukti ir pastatyti reikiamaeje padėtyje.

4.1 Uždaros rankenos patogios padėties pasirinkimas




4.1.1 Modeliai su varžtu (FS 40)

- ▶ Varžtą (1) prie rankenos atlaisvinti su atsuktu arba kombi raktu


4.1.2 Modeliai su tvirtinimo varžtu (FS 50)

- ▶ Vvirtinimo varžtą (2) prie rankenos atlaisvinti

4.1.3 Vsiems modeliams



- ▶ Rankeną prie koto pasukti į viršų





Keičiant atstumą (A), rankena gali būti pastatoma į patogiausią dirbančiam ir panaudojimo atvejui padėtį.

Rekomendacija: atstumas (A) = apie 15 cm

- ▶ Rankeną pastumti į pageidaujamą padėtį
- ▶ Varžtą ar vurtinimo varžtą priveržti taip stipriai, kad rankena negalėtų pasisukti aplink kotą.


5 Apsauginės įrangos montavimas



- ▶ Apsauginį gaubtą (1) iki atramos užmauti ant laikiklio (2)
- ▶ Veržlę (3) įkišti į šešiakampę kiaurymę apsauginame gaubte – kiaurymės turi sutapti
- ▶ Varžtą (4) su poverže įsukti ir priveržti


6 Pjovimo įrangos montavimas

6.1 Motorinių įrenginių padėti



- ▶ Išjungti variklij
- ▶ Motorinių įrenginių padėti taip, kad kilpinė rankena ir variklio gaubtas būtų apačioje, o veleinas viršuje

6.2 Prispaudimo lėkštelė



Prispaudimo lėkštelė (1) yra tiekama kartu su DuroCut 5-2 ir PolyCut 6-3. Ji reikalinga tik naujodant šias "pjovimo galvas".


"Pjovimo galva" STIHL AutoCut 5-2, "Pjovimo galva" STIHL AutoCut C 5-2

- ▶ Prispaudimo lėkštelė (1), jei ji yra, nutraukti nuo veleno (2)

"Pjovimo galva" STIHL DuroCut 5-2, "Pjovimo galva" STIHL PolyCut 6-3,

- ▶ Prispaudimo lėkštelė (1) užmauti ant veleno (2), tuo metu šešiakampę kiaurymę (3) užmauti ant šešiakampio (4)


6.3 Veleną užblokuoti



- ▶ Veleno blokavimo įrankį (5) įkišti į kiaurymes (6) apsauginiame gaubte ir prispaudimo lėkštelėje, tam ši pasukinėti, kol velenas užsiblokuos

6.4 Pjovimo galvutės su sriegine jungtimi sumontavimas

Būtinai išsaugoti prie pjovimo galvutės pridėta informacinių lapa.



002BA385 KN

- ▶ Uždėti prispaudimo diską.
- ▶ Pjovimo galvutę sukti ant veleno (1), kol pri-glius.
- ▶ Užblokuoti veleną.
- ▶ Priveržti pjovimo galvutę.

PRANESIMAS

Vėl ištraukti veleno blokavimo įrankį.


6.5 Pjovimo galvutės išmontavimas

- ▶ Užblokuoti veleną.
- ▶ Pjovimo galvutę sukti pagal laikrodžio rodyklę.

6.6 "Pjovimo galvą" su sriegine jungtimi uždėti

Būtinai išsaugoti prie pjovimo galvutės pridėtą informacinių lapa!


6.6.1 STIHL AutoCut C 6-2



0000-GXX-3937-A0

- ▶ "Pjovimo galvą" (2) užmauti ant veleno (3) , "pjovimo galvos" vidinį šešiakampį (2) užmauti ant šešiakampio (4)
- ▶ Pjovimo galvutę (2) laikyti ranka.
- ▶ Gaubtelį (1) ranka sukti pagal laikrodžio rodyklę ir tvirtai priveržti ranka.

6.6.2 STIHL PolyCut 6-2, PolyCut 7-3



681BA019 KN

- Prispaudimo lėkštelių užmauti ant veleno
- Veržlę (10) įdėti į "pjovimo galvą"
- Pjovimo galvą (11) sukti laikrodžio rodyklės kryptimi iki galo ant veleno (5)
- Užblokuoti veleną
- Priveržti pjovimo galvutę.



ISPEJIMAS

Atsilaisvinusias veržlės pakeisti.

PRANESIMAS

Vėl ištraukti veleno blokavimo įrankį.

6.7 Pjovimo galvutės išmontavimas

6.7.1 STIHL AutoCut

- Ritės korpusą tvirtai laikyti
- Dangtelį pasukti prieš laikrodžio rodyklę

6.7.2 STIHL PolyCut

- Užblokuoti veleną
- Pjovimo galvą pasukti prieš laikrodžio rodyklę

7 Degalai

Variklio darbui reikalingas kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos.



ISPEJIMAS

Vengti tiesioginio degalų kontakto su oda ir benzino garų ikvėpimo.

7.1 STIHL MotoMix

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL MotoMix. Šio paruošto naudojimui degalų mišinio sudėtyje nėra benzolo, švino, jis pasižymi dideliu oktaniniu skaičiumi ir visada pateikia tikslų sudedamųjų dalių santykį.

"STIHL MotoMix" sumaišytas su STIHL dvitakte varikline alyva „HP Ultra“, kad būtų užtikrinta ilgiausia variklio eksplotativimo trukmė.

MotoMix disponuoja ne visos rinkos.

7.2 Degalų mišinio paruošimas

PRANESIMAS

Nekokybiški degalai ir neatitinkantis nurodymų kuro mišinio santykis gali sąlygoti rimtus variklio gedimus. Mažesnės kokybės benzinas ar variklinė alyva gali pažeisti variklį, riebokšlius, maitinimo sistemą ir degalų rezervuarą.

7.2.1 Benzinas

Naudoti tik **kokybišką benziną** ne mažesnio oktaninio skaičiaus nei 90 ROZ – bešvinį arba paprastą.

Benzinas, turintis savo sudėtyje virš 10% alkoholio gali pakenkti varikliams su ranka reguliuojamu karbiuratoriumi ir todėl jo šiems varikliams naudoti negalima.

Varikliams su M-Tronic benzinas su iki 27% alkoholio (E27) priduoda pilną galią.

7.2.2 Variklinė alyva

Patiems ruošiant degalų mišinį, galima naudoti tik STIHL dvitakčių variklių alyvą arba kitokią JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ar ISO-L-EGD klasių kokybišką variklinę alyvą.

Kad visą įrenginio naudojimo trukmę nebūtų viršytos išmetamujų teršalų ribinės vertės, STIHL reikalauja naudoti „STIHL HP Ultra“ dvitakčių variklių alyvą arba lygiavertę kokybišką variklinę alyvą.

7.2.3 Maišymo santykis

jei STIHL dvitaktė variklių alyva 1:50;
 $1:50 = 1$ dalis alyvos + 50 dalij benzino

7.2.4 Pavyzdžiai

Benzino kiekis Litrai	STIHL dvitaktė alyva 1:50 Litrai	(ml)
1	0,02	(20)
5	0,10	(100)
10	0,20	(200)
15	0,30	(300)
20	0,40	(400)
25	0,50	(500)

- į degalams skirtą specialią talpą visų pirmą supilti variklinę alyvą, po to benziną ir kruopščiai sumaišyti

7.3 Kuro mišinio saugojimas

Saugoti tik degalams skirtose talpose saugojie, sausoje ir vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės spindulių.

Kuro mišinys sensta – mišinį ruošti tik pagal poreikį kelioms savaitėms. Kuro mišinį laikyti ne ilgiau kaip 30 dienų. Esant šviesos, saulės spinduliu poveikiui, žemai arba aukštai temperatūrai, kuro mišinys gali pasentī greičiau.

STIHL MotoMix galima be problemų laikyti iki 5 metų.

- Taip su kuro mišiniu prieš pildymą stipriai papurptyti



ISPEJIMAS


Talpoje gali būti padidėjęs spaudimas – indą atidaryti atsargiai.

- Degalų rezervuarą ir talpą kurui laikas nuo laiko kruopščiai išvalyti

Kuro likučius ir valymui naudotą skystį sunaikinti pagal nurodymus, nekenkiant aplinkai!


8 Degalų užpylimas

8.1 Įrenginio paruošimas



- Prieš pilant degalus, nuvalyti degalų rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į rezervuарą nepatektų nešvarumai
- Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje

8.2 Užsukamą degalų rezervuaro kamštį atidaryti




- Kamštį sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol ji bus galima nuimti

- Kamštį nuimti

8.3 Degalų užpylimas

Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalų rezervuaro. STIHL rekomenduoja STIHL užpilimo sistemą (Speciali įranga).

8.4 Užsukamą degalų rezervuaro kamštį uždaryti




- Kamštį uždėti
- Kamštį sukti pagal laikrodžio rodyklę ir užsukti ranka kiek įmanoma stipriau

9 Variklio užvedimas/išjungimas

9.1 Valdymo elementai

9.1.1 Modelis su kilpine rankena



1 Apsauginis akceleratoriaus klavišas


2 Akceleratoriaus rankenėlė

3 Išjungiklis – su padėtimis Darbo režimas ir 0 = Stop.

9.1.2 Išjungiklio padėtys ir uždegimas


Nepaspustas jungiklis yra padėtyje **darbo režimas**: Uždegimas neįjungtas – variklis pasiruošęs startui ir gali būti užvestas. Jeigu išjungiklis padėtyje **0**, uždegimas išjungtas. Po to, kai variklis buvo išjungtas, uždegimas automatiškai vėl įjungtina.

9.2 Variklio užvedimas




- Rankinį kuro siurbliuką (4) paspausti mažiausiai 5 kartus – taip pat jei kuro siurbliukas priplildytas degalais

9.2.1 Šaltas variklis (Šaltas startas)



- Oro padavimo valdymo svertą (5) paspausti ir pasukti ant ↗


9.2.2 Šiltas variklis (Šiltas startas)



- Oro padavimo valdymo svertą (5) išspausti ir pasukti ant ↘

Ši padėtis taip pat naudojama, kai variklis jau dirbęs, bet dar šaltas.


9.2.3 Užvedimas



- irenginių padėti saugiai ant žemės: atrama prie variklio ir pjovimo įrangos apsauginis gaubtas remiasi į žemę. Pjovimo įranga neturi liesti nei žemės paviršiaus, nei kokių nors daiktų
- atsistoti saugioje padėtyje
- irenginį kaire ranka **tvirtai** prispausti prie žemės – nelisti nei akceleratoriaus klavišo, nei apsauginio klavišo

PRANESIMAS

Nespausti koto koja bei neklaupti ant jo!



- su dešine ranka paimti už užvedimo rankenėlęs

9.2.4 Modelis be ErgoStart

- Užvedimo rankenėlę traukti lėtai iki pirmų uždegimo procesų cilindre, po to greitai ir stipriai trūktelėti

9.2.5 Modelis su ErgoStart


- Užvedimo rankenėlę traukti tolygiai

PRANESIMAS

Virvutės neištraukti iki galio – gali nutrūkti!

- Starterio rankenėlės staigiai nepaleisti – atleidinėti vertikaliai, kad virvutė galėtų teisingai susivynioti
- užvedinėti, kol variklis pradės dirbt

9.2.6 Kai tik variklis pradeda dirbt



- Apsauginį klavišą paspausti ir pagazuoti – oro padavimo valdymo svertas pašoka į darbinę padėtį I – po šalto starto leisti pašilti varikliui, keičiant apkrovą



ISPEJIMAS

Jeigu karbiuratorius sureguliuotas teisingai, pjaudimo įrangos laisvos eigos metu neturi suktis!

Įrenginys paruoštas darbui.

9.3 Išjungti variklį

- Išjungikli paspausti kryptimi 0 – variklis sustoja – paleisti išjungikli – jis sugrįžta atgal

9.4 Tolimesni nurodymai užvedimui

Variklis išsijungia padėtyje šaltam startui \perp arba igytant pagreitį.

- Oro padavimo valdymo svirtelę pastatyti ant \perp – toliau užvedinėti, kol variklis užsives

Variklis neužsiveda padėtyje "šiltas startas" \diagup

- Oro padavimo valdymo svirtelę pastatyti ant \diagup – toliau užvedinėti, kol variklis užsives

Variklis neužsiveda

- patikrinti, ar visi valdymo elementai teisingai nustatyti

- patikrinti, ar yra degalų rezervuare, jei reikia papildyti
- patikrinti, ar uždegimo laidai tvirtai uždėti
- Pakartoti užvedimo procesą

Variklis užsisiurbė

- Oro padavimo valdymo svirtelę pastatyti ant I – toliau užvedinėti, kol variklis užsives

Kuro rezervuaras buvo visiškai ištuštintas

- po kuro užpylimo rankinių kuro siurbliukų paspausti mažiausiai 5 kartus – taip pat, jei jis ir pripildytas degalais
- Oro padavimo svirtelę nustatyti priklausomai nuo variklio temperatūros
- Vėl užvedinėti variklį

10 Nurodymai darbui

10.1 Darbo pradžioje

Naujas įrenginys iki trečio kuro užpylimo neturėtų dirbtį pilnu apkrovimu, kad pridirbimo metu negautų per didelio krūvio. Pridirbimo metu judančios variklio detalės turi prisiderinti viena prie kitos – variklyje atsiranda didelė trintis. Variklis pasieka maksimalų galingumą tik po 5 iki 15 užpildymų degalais.

10.2 Darbo metu


po ilgesnio variklio apkrovimo darbo metu, leisti jam trumpai padirbti laisva eiga, kol jis pravés, kad variklio detalės (uždegimo sistema, karbiuratorius) per daug neįkaistų.

10.3 Po darbo


Trumpam išjungus variklį: leisti jam atvėsti. Įrenginį su pilnu degalu rezervuaru laikyti iki sekancio panaudojimo sausoje, saugioje vietoje, atokiau nuo atviros ugnies. Ilgesnį laiką nesinaudojant įrenginiu – žiūrėti "[renginio saugojimas]".

11 Oro filtro valymas

11.1 Kai variklio galingumas žymiai sumažeja



- ▶ Oro valdymo rankenėlę (1) pastatyti ant ↗
- ▶ Varžtą (2) esantį filtro dangtelėje (3) sukti prieš laikrodžio rodyklę tol, kol dangtelis atsilaisvins
- ▶ Filtro dangtelį (3) patraukti virš oro valdymo rankenelės ir nuimti
- ▶ Nuvalyti nuo filtro ir aplink jį stambius nešvarumus




- ▶ Paimti už išpjovos (4) filtro korpuose ir išimti veltinių filtru (5)
- ▶ Veltinių filtru (5) pakeisti – iškratyt arba išpūsti – neplauti

PRANESIMAS

Pažeistas dalis pakeisti!

- ▶ Veltinių filtru (5) išlaikant formą, įdėti į filtro korpusą – rodyklė nukreipta į išpjovą
- ▶ Oro sklidės rankenėlę (1) pastatyti ant ↗
- ▶ Filtro dangtelį (3) uždėti – tuo metu varžtą (2) lygiai įstatyti – varžtą įsukti

12 Karbiuratoriaus reguliavimas



Ši įrenginio karbiuratoriaus padėtis jau gamykloje sureguliuota taip, kad varikliui bet kokiuje darbinėje padėtyje paduodamas optimalus degalų-oro mišinys.

12.1 Laisvos eigos reguliavimas

Variklis sustoja laisvos eigos metu

- ▶ Leisti pašilti varikliui apie 3 min
- ▶ Laisvos eigos atraminį varžtą (LA) lėtai sukti laikrodžio rodyklės kryptimi, kol variklis pradės dirbtį lygiai – darbinis įrankis neturi suktis

Pjovimo įranga sukas laisvos eigos metu

- ▶ Laisvos eigos atraminį varžtą (LA) sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol darbinis įrankis sostos, tada 1/2 iki 3/4 rato pasuktį ta pačia kryptimi




Jeigu pjovimo įranga po laisvos eigos regulavimo nesustoja, parodyti motorinj įrenginj speciaлистui.

13 Uždegimo žvakė

- ▶ esant nepakankamam variklio galingumui, blogam užvedimui arba laisvos eigos sutrikimams, visų pirmiai patikrinti uždegimo žvakę.
- ▶ Po maždaug 100 darbo valandų uždegimo žvakę pakeisti – jeigu elektrodai labai apdege, dar anksčiau – naudoti tik STIHL rekomenduojamas, žvakes su apsauga nuo trukdžių – žiūrėti "Techniniai daviniai"


13.1 Uždegimo žvakės išmontavimas

- ▶ Išjungti varikli



- ▶ Uždegimo laidą (1) nuimti
- ▶ Uždegimo žvakę (2) išsukti



13.2 Patikrinti uždegimo žvakę



- ▶ užterštą uždegimo žvakę išvalyti
- ▶ patikrinti nuotolių tarp elektrodų (A) ir jei reikia pareguliuoti, atstumo dydį – žiūrėti "Techniniai daviniai"
- ▶ pašalinkti uždegimo žvakės užteršimo priežastis

Galimos priežastys:

- per daug variklinės alyvos degaluose
- užterštas oro filtras
- nepalankios darbo sąlygos



Kai blogai užsukta veržlė (1) ar jos nėra, gali susidaryti kibirkštys. Jeigu dirbama degioje ar sprogioje aplinkoje, gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba gali būti padaryta turtinė žala.

- ▶ naudoti apsaugotas nuo trukdžių uždegimo žvakes su tvirta veržlė

13.3 Uždegimo žvakės sumontavimas

- ▶ Uždegimo žvakę išsukti
- ▶ Uždegimo laidą vėl tvirtai uždėti ant uždegimo žvakės

14 Variklio darbas

Jeigu nepaisant išvalyto oro filtro ir teisingo karbiuratoratoriaus sureguliacivimo variklio darbas nepatenkinamas, priežastis gali būti duslintuve.

Leisti prekybos atstovui patikrinti ar neužterštas (neapanglėjės) duslintuvą!

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui.


15 Įrenginio saugojimas

Kai darbo pertrauka apie 30 dienų

- ▶ Degalų rezervuarą gerai vėdinamoje patalpoje ištuštinti ir išvalyti
- ▶ Degalus sunaikinti pagal gamtos apsaugos reikalavimus.
- ▶ Jei yra rankinis degalų siurbliukas: Rankinį degalų siurbliuką paspauskite mažiausiai 5 kartų
- ▶ Užvesti variklį ir tol leisti jam veikti tuščiąja eiga, kol variklis užges
- ▶ Pjovimo įrangą nuimti, nuvalyti ir patikrinti Metalinę pjovimo įrangą patepti apsaugine alyva.
- ▶ Įrenginį kruopščiai nuvalyti, ypač cilindro briaunas ir oro filtrą!
- ▶ Įrenginį saugoti sausoje ir saugioje vietoje – apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaikų)

16 "Pjovimo galvą" prižiūréti

16.1 Motorinj įrenginj padėti



- ▶ Išjungti variklį
- ▶ Motorinj įrenginj padėti taip, kad kilpinė rankena ir variklio gaubtas būtų apačioje, o veles višuje

16.2 Pjovimo valo keitimas

Prieš keičiant pjovimo valą, būtinai patikrinti "pjovimo galvos" sudilimą.



ISPEJIMAS

Jeigu matomas stiprus nusidévėjimas, reikia pakeisti visą "pjovimo galvą".


Pjovimo valas toliau vadinamas trumpai "valas".

Kartu su "pjovimo galva" tiekiama instrukcija, kurioje su iliustracijomis pavaizduotas valo keitimas. Todėl "pjovimo galvos" instrukciją reikia saugoti.

- ▶ Jei reikia nuimti "pjovimo galvą"

16.3 Pjovimo valo reguliaivimas

16.3.1 STIHL AutoCut



- ▶ besisukančią "pjovimo galvą" laikyti paraleliai virš pievos – stuktelėti į žemės paviršių – apie 3 cm (1,2 in.) pjovimo valo išlenda
- ▶ Peilis (1), esantis prie apsauginio gaubto (2) sutrumpina valo galus iki optimalaus ilgio – todėl vengti pakartotino stuktelėjimo į žemę!

Valas reguliuojamas tik tada, kai **abu** valo galai dar mažiausiai **2,5 cm (1 in.)** ilgio!

Jeigu valo galai trumpesni nei 2,5 cm (1 in.):



ISPEJIMAS

Reguliuojant pjovimo valo ilgi ranka, būtinai išjungti variklį – kitaip gali kilti **pavojus susižeistil**.

- ▶ Įrenginj apsuktis
- ▶ Dangtelį prie ritės su valu paspausti iki galos
- ▶ Valo galus ištraukti iš ritės

Jeigu ant ritės nebéra valo, ji užvynioti.

16.3.2 Visoms kitoms "pjovimo galvoms"

kaip aprašyta "pjovimo galvos" instrukcijoje.



ISPEJIMAS

Reguliuojant pjovimo valo ilgį ranka, būtinai išjungti variklį – kitaip gali kilti **pavojus susižeisti!**

16.4 Pjovimo valą pakeisti

STIHL DuroCut



ISPEJIMAS


Ranka užvyniojant valą ant "pjovimo galvos", būtina išjungti variklį – kyla **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

- ▶ Valą ant pjovimo galvos dėti pagal kartu tiekiamą instrukciją

16.5 STIHL AutoCut C 5-2


16.5.1 Pjovimo galvutės išardymas ir valo likučių pašalinimas

Normaliai naudojant, pjovimo galvutėje esantis valas beveik visiškai sunaudojamas.



- ▶ Laikant pjovimo galvutę gaubtelį (1) tol sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol ji bus galima nuimti.
- ▶ Ritės korpusą (2) ištraukti iš viršutinės dalies (3) ir pašalinti valo likučius.

16.5.2 Pjovimo galvutės surinkimas




- ▶ Tuščią ritės korpusą įkišti į viršutinę dalį.


Jei spryuklė (4) išsikišusi:

- ▶ Spryuklę tol spausti į ritės korpusą (2), kol spryuklė girdimai užsifiksuos.
- ▶ Pjovimo galvutės sumontavimas – žr. "Pjovimo galvutės sumontavimas"

16.5.3 Valo užvynojimas ant ritės korpuso



- ▶ Naudoti 2,0 mm (0,08 col.) skersmens (žalios spalvos) valą.
- ▶ Nuo atsarginio ritinio (spec. priedas) atpjauti du valo gabalus, kiekvieną 2 m (78 col.) ilgio.
- ▶ Ritės korpusą (2) tol sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol abu rodyklių smaigaliai bus nukreipti vienas į kitą.
- ▶ Abu valo gabalus tiesiaisiais galais kišti pro išvorus (5) į viršutinę dalį (3) iki pirmo juntamo pasipriešinimo, o po to toliau stumti iki galo.




- ▶ Tvirtai laikyti viršutinę dalį.
- ▶ Ritės korpusą tol sukti prieš laikrodžio rodyklę, kol trumpiausias valas iš pjovimo galvutės bus išsikišęs dar apie 10 cm (4 col.).
- ▶ Jei reikia, ilgesnį valą patrumpinti iki maždaug 10 cm (4 col.) ilgio.

Pjovimo galvutė užpildyta.

16.6 STIHL AutoCut 5-2


16.6.1 Valo likučius pašalinti




- ▶ Atidaryti "pjovimo galvą" – laikant ją vienoje rankoje, kita sukti dangtelį (1) prieš laikrodžio rodyklę
- ▶ Riteis korpusą (2) pakelti, išimti iš pjovimo galvos ir pašalinti valo likučius

16.6.2 Valą užvynioti ant ritės

Vietoj to, kad keisti valą, galima naudoti ritę su užvyniotu valu (Speciali įranga).



- ▶ Naudoti 2,0 mm (0,08 in.) skersmens (žalios spalvos) valą
- ▶ atkirpti du valo galus po 3 m (120 in.) ilgio nuo atsarginės ritės (Speciali įranga)
- ▶ abiejų valų po vieną galą (3) įkišti į kiaurymes (4) ritėje
- ▶ kiekvieną valo galą stipriai užsukti aplink kiaurymės kraštą taip, kad susidarytų kilpa




- valų užvynioti tvarkingai ir standžiai – kiekvienam griovelyje po vieną viją
- valo galus prakišti pro įpjovas (2)

16.6.3 "Pjovimo galvą" sudėti

PRANESIMAS

Prieš jas sudedant įsitikinti, kad įmontuota spyruoklė (žiūrėti "pjovimo galvos uždėjimas")



681BA011 KN

- Valo galus (6) prakišti pro ąseles (7), o ritę (2) įdėti į korpusą

Dedant ritę į "pjovimo galvą", valo galai turi išlisti pro angeles

- Valo galus ištraukti iki atramos
- Vėl sumontuoti "pjovimo galvą"

16.7 Peilius pakeisti

16.7.1 STIHL PolyCut

Prieš keičiant peilius būtinai patikrinti "pjovimo galvos" būklę.



ISPEJIMAS

Jeigu matomas stiprus nusidėvėjimas, reikia pakeisti visą "pjovimo galvą".

Pjovimo peiliai toliau trumpai vadinami "peiliai".

Kartu su "pjovimo galva" tiekama instrukcija, kurioje su iliustracijomis pavaizduotas peilių keitimas. Todėl "pjovimo galvos" instrukciją reikia saugoti.



ISPEJIMAS

Ranka užvyniojant valą ant "pjovimo galvos", būtina išjungti variklį – kyla **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

- "Pjovimo galvos" nuėmimas
- Peilių pakeisti, kaip nurodyta iliustruotoje instrukcijoje
- Vėl sumontuoti "pjovimo galvą"

17 Techninė priežiūra ir remontas

Duomenys nurodyti normalioms eksploatavimo sąlygoms. Esant apsunkintoms sąlygoms (daug dulkių) ir prailgintam kasdieniniams darbui, nurodytus intervaalus atitinkamai sumažinti.

prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpildymo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą į metus	esant sutrikimų	esant pažeidimų	jei reikia
		X						
Visas įrenginys	Vizualinė apžiūra (būklė, sandarumas)	X	X					
	išvalyti		X					
Valdymo rankena	Veikimo patikra	X	X					
Oro filtras	išvalyti					X		X
	pakeisti						X	
Rankinis degalų siurblys (jei yra)	patikrinti	X						

Duomenys nurodyti normaliomis eksplotavimo sąlygomis. Esant apsunkintoms sąlygomis (daug dulkių) ir prailgintam kasdieniniams darbui, nurodytus intervalus atitinkamai sumažinti.

		prieš darbo pradžią baigus darbą ar kasdien po kiekvieno degalų užpylimo	kas savaitę kas mėnesį	karta į metus	esant sutrikimų esant pažeidimų	jei reikia
	taiso specialistas ¹⁾				X	
Siurbimo galvutė degalų bakelyje	patikrinti pakeisti			X	X	X
Degalų bakas	išvalyti			X		X
Karbiuratorius	Patikrinti tuščiąją eiga, piovimo įranga neturi suktis kartu Tuščiosios eigos reguliavimas	X	X			X
Uždegimo žvakė	Tarpo tarp elektrodų reguliavimas keisti kas 100 darbo valandų				X	
Aušinimo oro įsiurbimo angos	Vizualinė apžiūra išvalyti	X				X
Pasiekiami varžtai ir veržlės (išskyrus reguliavimo varžtus)	paveržti					X
Piovimo įranga	Vizualinė apžiūra pakeisti patikrinti ar gerai pritvirtinta	X	X			X
Saugos lipdukas	pakeisti					X

¹⁾STIHL rekomenduoja kreiptis į STIHL prekybos atstovą.

18 Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimąsi ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakings pats naudotojas. Prie jų priskiriamie gesimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

18.1 Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje „Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui“ aprašyti darbai turi būti atliekami reguliarai. Jeigu šių darbų negali atlirkti pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas dirbtuvės.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvo atlikti arba atlikti nereguliarai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Dazu gehören u. a.:


- variklio gedimai dėl ne laiku atliktos ar netinkamos techninės priežiūros (pvz. oro ir degalų filtru), neteisingo karbiuratoriaus sureguliuavimo arba nepakankamo aušinimo angų valymo (starterio grotelių, cilindro briaunų)
- korozija ir kitų dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- gedimai ir pasekmės dėl neoriginalių, nekokybiskų detalių naudojimo

18.2 Besidėvinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dėvisi, taip pat ir įrenginį eksploatuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriama:

- Pjovimo įranga (visų rūšiu)
- Pjovimo įrangos tvirtinimo detalės (darbinė lėkštelė, veržlė ir kt.)
- Pjovimo įrangos apsauginiai gaubtai
- Sankaba
- Filtrai (oro, degalų)
- Užvedimo mechanizmas
- Uždegimo žvakė

19 Svarbiausios dalys



1 Kilpinė rankena

2 Nešimo kilpa

3 Išjungiklis

4 Akceleratoriaus apsauginis klavišas

5 Akceleratoriaus rankenėlė

6 Karbiuratoriaus reguliavimo varžtai

7 Užvedimo rankenėlė

8 Oro filtro dangtis

9 Uždegimo žvakės kištukas

10 Įrenginio atrima

11 Rankinis degalų siurbliukas

12 Užsukamas bako dangtelis

13 Bakelis

14 Užvedimo rankenėlė

15 Duslintuvas

16 Pjovimo galvutė

17 Peilis (pjovimo valo)

18 Apsaugas

19 Kotas

Įrenginio numeris

20 Techniniai daviniai

20.1 Variklis

Vieno cilindro dvitaktis variklis

20.1.1 FS 40, FS 40 C

Cilindro darbinis tūris: 27,2 cm³

Cilindro kiaurymė: 34 mm

Stūmoklio eiga: 30 mm

Variklio galia pagal ISO 8893: 0,7 kW (1,0 AG) esant 8500 1/min

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 2800 1/min

Rekomenduojamas sūkių skaičius (nominali vertė): 10000 1/min

Maks. darbinio veleno sūkių skaičius (darbinės dalies): 10600 1/min

20.1.2 FS 50, FS 50 C

Cilindro darbinis tūris: 27,2 cm³

Cilindro kiaurymė: 34 mm

Stūmoklio eiga: 30 mm

Variklio galia pagal ISO 8893: 0,8 kW (1,1 AG) esant 8500 1/min

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 2800 1/min

čiūs: Rekomenduojamas sūkių skaičius (nominali vertė): 10000 1/min

Maks. darbinio veleno sūkių skaičius (darbinės dalies): 10600 1/min

20.2 Uždegimo sistema

Elektroniškai valdoma magneta

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trukdžių): NGK CMR6H,
BOSCH USR4AC
Atstumas tarp elektrodų: 0,5 mm

Kairioji rankena	Dešinioji rankena
FS 50, FS 50 C:	6,0 m/s ²
	5,7 m/s ²

20.3 Degalų tiekimo sistema

Nejautrus padėties kitimui membraninis karbiuratorius su integruotu degalų siurbliuku

Degalų bakelio talpa: 340 cm³ (0,34 l)

20.4 Svoris

be degalų, be pjovimo įrangos ir apsaugos:

FS 40:	4,4 kg
FS 40 C su „ErgoStart“:	4,5 kg
FS 50:	4,4 kg
FS 50: su ilgu kotu:	4,5 kg
FS 50 C su „ErgoStart“:	4,5 kg
FS 50 C su ErgoStart ir ilgu kotu:	4,6 kg

20.5 Matmenys

be pjovimo įrangos:

FS 40:	1450 m
	m
FS 40 C su „ErgoStart“:	1450 m
	m
FS 50:	1450 m
	m
FS 50: su ilgu kotu:	1650 m
	m
FS 50 C su „ErgoStart“:	1450 m
	m
FS 50 C su ErgoStart ir ilgu kotu:	1650 m
	m

20.6 Garso ir vibracijos vertės

Nustatant triukšmo ir vibracijos vertes, laisvos eigos, pilnos eigos ir maksimalių sūkių režimo duomenys imami lygiomis dalimis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip vykdomi Direktyvos 2002/44/EB reikalavimai darbuotojams nuo vibracijų apsaugoti, ieškokite adresu www.stihl.com/vib

20.6.1 Garso slėgio lygis L_{peq} pagal ISO 22868

FS 40, FS 40 C:	94 dB(A)
FS 50, FS 50 C:	93 dB(A)

20.6.2 Garso galios lygis L_w pagal ISO 22868

FS 40, FS 40 C:	107 dB(A)
FS 50, FS 50 C:	108 dB(A)

20.6.3 Vibracijos vertė a_{hv,eq} pagal ISO 22867

Kairioji rankena	Dešinioji rankena
FS 40, FS 40 C:	7,0 m/s ²
	6,4 m/s ²

Garso lygio ir triukšmo lygio K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktoriaus vertė pagal K-vibracijos K-faktoriaus vertę pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

20.7 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitinkį REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimams žr

www.stihl.com/reach

20.8 Išmetamujų dujų emisijos vertė

ES tipo patvirtinimo metodu išmatuota CO₂ vertė yra nurodyta

www.stihl.com/co2

puslaplyje kartu su konkretaus gaminio techniniais duomenimis.

Išmatuota CO₂ vertė nustatyta remiantis tipišku varikliu taikant standartizuotą tikrinimo metodą laboratorijos sąlygomis ir nėra aiški arba numanoma konkretaus variklio eksplotacinių charakteristikų garantija.

Jei laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos paskirties ir nurodytos techninių priežiūros, išmetamujų dujų emisijos vertei keliami reikalavimai išpildomi. Bet kokia variklio modifikacija panaikina leidimą jį eksplotuouti.

21 Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atlkti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlkti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techniniés priežiūros ir remonto darbus pavesti atlkti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.


STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**[®] ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą  (ant smulkų detailių gali būti tik šis ženklas).

22 Antrinis panaudojimas

Informacijos apie šalinimą gali suteikti vietas savivaldybė arba STIHL prekybos atstovas.

Netinkamai šalinant gali būti pakenkta sveikatai ir aplinkai.



- ▶ STIHL gaminius, išskaitant pakuotę, nuneškite į tinkamą surinkimo punktą perdirbtį pagal vietinės taisykles.
- ▶ Neišmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

23 ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Žoliaplovė

Gamintojo prekių ženklas: STIHL

Tipas:

FS 40

FS 40 C

FS 40 C-E

FS 50

FS 50-L

FS 50 C

FS 50 C-E

FS 50 C-E L

Serijos identifikacinis nume-

ris: 4144

Cilindro darbinis tūris: 27,2 cm³

atitinka jam taikomas Direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2000/14/EB nuostatas ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujančios toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis pagaminimo metu:

EN ISO 11806-1, EN 61000-6-1, EN 55012

Išmatuotasis ir garantuotasis garso galios lygis buvo nustatyti vadovaujantis Direktyvos 2000/14/EB V priedu taikant ISO 10884 standartą.

Išmatuotasis garso galios lygis

visi FS 40: 107 dB(A)

visi FS 50: 108 dB(A)

Garantuojamas garso galios lygis

visi FS 40: 109 dB(A)

visi FS 50: 110 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.07.15

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto reguliavimas



24 UKCA atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Žoliaplovė

Gamintojo prekių ženklas: STIHL

Tipas:

FS 40

FS 40 C

FS 40 C-E

FS 50

FS 50-L

FS 50 C

FS 50 C-E

FS 50 C-E L

Serijos identifikacinis nume-

ris: 4144

Cilindro darbinis tūris: 27,2 cm³

atitinka jam taikomas JK The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ir Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 taisyklių rinkinys ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis pagaminimo metu:

EN ISO 11806-1, EN 61000-6-1, EN 55012

Norint nustatyti išmatuotą ir garantuotą garso galios lygį, buvo laikomasi JK reglamento Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8, naudojant ISO 10884 standartą.

Išmatuotasis garso galios lygis

visi FS 40:	107 dB(A)
visi FS 50:	108 dB(A)

Garantuojamas garso galios lygis

visi FS 40:	109 dB(A)
visi FS 50:	110 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.07.15

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto reguliavimas

Saturs

1 Par lietošanas instrukciju.....	27
2 Drošības noteikumi un darba tēhnika.....	28

3 Pieļaujamās griezējinstrumentu, aizsargapvalku, rokturu un pārnēsāšanas siksnu kombinācijas.....	34
4 Cilpas roktura pievienošana.....	34
5 Aizsargierīces montāža.....	35
6 Griezējinstrumenta montāža.....	35
7 Degviela.....	37
8 Iepildiet degvielu.....	38
9 Motora iedarbināšana un apturēšana.....	39
10 Norādījumi darbam.....	41
11 Gaisa filtra tīrīšana.....	41
12 Karburatora regulēšana.....	42
13 Aizdedzes svece.....	42
14 Motora darbība.....	43
15 Ierīces uzglabāšana.....	43
16 Pļaušanas galvas apkope.....	43
17 Norādījumi par apkopi un kopšanu.....	48
18 Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem	49
19 Svarīgākās detaļas.....	50
20 Tehniskie dati.....	50
21 Norādījumi par labošanu.....	51
22 Utilizācija.....	51
23 ES atbilstības deklarācija.....	52
24 UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija.....	52

Cienītāis klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieleikam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

1 Par lietošanas instrukciju

1.1 Piktogrammas

Uz ierīces atrodamo piktogrammu nozīme ir izskaidrota šajā lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no ierīces un tās aprīkojuma uz ierīces var būt izvietotas šādas piktogrammas.

 Degvielas tvertnē; benzīna un motorēļas degmaisījums

 Dekompresijas vārsta aktivēšana

 Degvielas rokas sūknis

 Darbināt degvielas rokas sūknis

 Smērvielas tūbiņa

 Gaisa iesūkšanas atvere: ekspluatācijai vasaras apstākļos

 Gaisa iesūkšanas atvere: ekspluatācijai ziemas apstākļos

 Roktura apsilde

2 Drošības noteikumi un darba tehnika

Lietošanas instrukcijas neievērošana var apdraudēt dzīvību.

Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, arodu asociāciju, sociālo kasu, darba aizsardzības iestāžu un citi noteikumi.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorizēto ierīci: no pārdevēja vai cita speciālista jāuzzina informācija par tās drošu lietošanu – vai jā piedalās speciālos kursos.

Nepilngadīgie nedrīkst strādāt ar motorizēto ierīci – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas tiek apmācīti, strādājot pieaugušo uzraudzībā.

Bērniem, dzīvniekiem un skatītājiem jā atrodas drošā attālumā.

Neizmantošanas laikā motorizētā ierīce jā novieto tā, lai ne viens netiktu apdraudēts. Jā nodrošina motorizētās ierīces aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorizēto ierīci drīkst nodot vai iznomāt tikai tām personām, kuras pārzina šo modeli un darba paņēmienus ar to – ikreiz dodot līdzīgi lietošanas instrukciju.

Pamatojoties uz nacionālajiem, vietējiem, kā arī lokālajiem noteikumiem, troksni emitējošu motorizēto ierīču izmantošana noteiktā laika periodā var būt ierobežota.

Tie, kas strādā ar motorizēto ierīci, nedrīkst būt noguruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem. Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorizēto ierīci.

Tikai sirdsdarbības stimulatoru lietotājiem: šīs ierīces aizdedzes sistēma rada ļoti nelielu elektromagnētisko lauku. Nevar pilnīgi izslēgt ieteikmi uz atsevišķu tipu elektriskajiem sirdsdarbības stimulatoriem. Lai novērstu veselības apdraudējumu, STIHL iesaka konsultēties ar ārstējošo ārstu un elektriskā sirdsdarbības ritma stimulatora ražotāju.

Ar motorizēto ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Motorizēto ierīci – atkarībā no pievienotā griešanas instrumenta – drīkst lietot tikai zāles plaušanai, kā arī biezokņa vai līdzīgu saaugumu retināšanai.

1.2 Nodaju apzīmējumi tekstā



BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes gadījumiem un traumu risku cilvēkiem, kā arī par būtiskiem materiāliem zaudējumiem.

NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu detaļu bojājuma iespējamību.

1.3 Tehniskie jauninājumi

STIHL nepārtraukti strādā pie mašīnu un ierīču pilneidošanas, tāpēc tiek rezervētas tiesības mainīt komplektācijas apjomu, tehniku un aprīkojumu.

Dati un attēli lietošanas instrukcijā nevar kalpot par pamatu pretenziju iesniegšanai.

2 Drošības noteikumi un darba tehnika

 Strādājot ar šo motorizēto ierīci, ir jāievēro īpaši darba drošības pasākumi, jo tās griezījinstruments strādā ar ļoti lieliem apgrizezieniem.

 Pirms darba uzsākšanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājiet to vēlākai izmantošanai.

Motorizētās ierīces lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama un var izraisīt nelaimes gadījumus vai ierīces bojājumu. Nav pieļaujama izstrādājuma pārveidošana – arī tas var izraisīt nelaimes gadījumus vai motorizētās ierīces bojājumus.

Šai motorizētajai ierīcei drīkst piemontēt tikai STIHL apstiprinātus vai tehniskā zinā ūzīgus griezējinstrumentus vai piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie specializētā tirgotāja. Izmantojet tikai augstas kvalitātes instrumentus vai piederumus. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorizētās ierīces bojājumi.

SITHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos instrumentus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas ražojuma un lietotāja vajadzībām.

Motorizētās ierīces aizsargs nevar pasargāt lietotāju no visiem griezējinstrumenta aizsviestajiem priekšmetiem (akmeņiem, stikla lauskām, stieples u.t.t.). Šie priekšmeti var kaut kur atsisties un pēc tam trāpīt lietotājam.

2.1 Apģērbs un aprīkojums

Ālkājiet noteikumiem atbilstošu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam jābūt mērķtiecīgi izvēlētam un tas nedrīkst traucēt. Valkājiet cieši piegulošu apģērbu – kombinezonu, nevis darba mētelni.

Aizliegts valkāt apģērbu, kas var ieķerties kokos, krūmos vai ierīces kustīgajās daļās. Tāpat nevalkājiet šalles, kaklasaites un rotaslietas. Sasieniet un nostipriniet garus matus tā, lai tie atrastos virs pleciem.



Valkājiet apavus ar raupju, neslīdošu pazoli.



BRĪDINĀJUMS



Lai mazinātu acu traumu risku, valkājiet cieši piegulošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166. Rauģieties, lai aizsargbrilles būtu uzliktas pareizi.

Valkājiet sejas aizsargu un rauģieties, lai tas būtu uzlikts pareizi. Sejas aizsargs nenodrošina pietiekamu acu aizsardzību.


Izmantojet individuālos aizsardzības ūzīkļus pret troksni – piemēram, ausu aizbāžņus.



Valkājiet izturīgus darba cīmrus no izturīga materiāla (piem., ādas).

STIHL piedāvā plašu individuālu aizsargaprīkojuma programmu.

2.2 Motorizētās ierīces transportēšana



546EA001 KN

Motoram vienmēr jābūt apturētam.

Pārnēsājiet motorizēto ierīci nolīdzvarotu, aizkāta vai cilpas roktura.

Transportūzīkļos: motorizētā ierīce jānostiprina tā, lai tā nevarētu apgāzties, netiktu sabojāta un nerastos degvielas noplūde.

2.3 Degvielas uzpilde

Benzīns īpaši viegli uzliesmo – sargāt no atklātās uguns, neizšķakstīt degvielu, nesmēkēt.

Pirms degvielas uzpildes izslēdziet motoru.

Neveiciet degvielas uzpildi, kamēr motors vēl ir karsts – degviela var pārplūst – **ugunsbīstamība!**

Degvielas tvertnes vāks jāatver uzmanīgi, lai jau lēnām pazemināties spiedienam tvertnē un raugoties, lai neizšķakstās degviela.

Degvielas uzpilde jāveic labi vēdinātās vietās. Ja degviela ir izšķakstīta, motorizētā ierīce nekavējoties jānotira – nedrīkst pieļaut degvielas nokļūšanu uz apģēbra, bet tad, ja tas tomēr ir noticis, nekavējoties jānomaina apģērbs.

Pēc degvielas uzpildes aizskrūvējiet degvielas tvertnes vāku pēc iespējas ciešāk.

Tādā veidā samazināsies risks, ka vibrāciju rezultātā degvielas tvertnes vāciņš atbrīvosies un izplūdīs degviela.

Pārbaudiet, vai nav noplūdes - ja ir izplūdusi degviela, nestartējiet motoru – **iespējami dzīvībai bīstami apdegumi!**

2.4 Pirms iedarbināšanas

Pārbaudiet, vai motorizētā ierīce ir drošā darba kārtībā – iešķirojiet attiecīgo lietošanas instrukcijas sadaļu:

- Pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām daļām, piemēram, degvielas tvertnes vāciņam, šķūtenu savienojumiem un manuālajam degvielas sūknim (attiecas tikai uz motorizētajām ierīcēm ar manuālo degvielas sūknji). Noplūdes vai bojājumu gadījumā motoru nedrīkst iedarbināt – **ugunsbīstamība!** Pirms lietošanas atsākšanas jāuzdod tirgotājam veikt ierīces remontu.
- griezējinstrumenta, aizsarga, roktura un pārnēsāšanas siksnes kombinācijai ir jābūt atlautai, un visām detaļām jābūt nevainojami piemontētām. Aizliegts izmanton metāla griezējinstrumentus – **savainošanās risks!**
- stop taustiņam jābūt viegli nospiežamam virzienā uz **0**
- Starta vārsta svirai, gāzes sviras fiksatoram un gāzes svirai jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pašai jāatgriežas tukšgaitas stāvoklī. Starta vārsta svirai, gāzes sviras fiksatoram un gāzes svirai jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pašai jāatgriežas tukšgaitas stāvoklī. Nospiežot gāzes sviru, starta aizvara svirai no pozīcijas **I** un **Z** jāatgriežas darba stāvoklī **I**.
- Pārbaudiet aizdedzes sveces vada uzgaļa fiksāciju – ja spraudnis kustas, var veidoties dzirksteles, kas var aizdedzināt izplūdušu degvielas-gaisa maisījumu – **ugunsbīstamība!**
- Griezējinstruments: jānodrošina pareiza uzstādišana, stingra nostiprināšana un nevainojams stāvoklis
- Jāpārbauda, vai aizsargierīces (piemēram, griezējinstrumenta aizsargs) nav bojātas vai nodilušas. Bojātās detaļas jānomaina. Nedarbiniet ierīci ar bojātu aizsaru
- neveiciet nekādus apkalpošanas un drošības ierīču pārveidojumus
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem – bez eļļas un netīrumiem – tas ir svarīgi motorizētās ierīces drošai vadībai.
- Pārnēsāšanas siksna un rokturi(s) jānoregulē atbilstīgi lietošāja augumam

Motorizēto ierīci drīkst darbināt tikai tad, ja tā ir darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

Ārkārtas gadījumos, lietojot pārnēsāšanas siksnes: jāpavingrinās ātri nonēmt ierīci. Vingrinoties

noņemšanā, ierīci nedrīkst mest zemē, lai nepielautu tās bojājumus.

2.5 Iedarbiniet motoru

Jāatrodas vismaz 3 metru attālumā no degvielas uzpildes vietas – nekādā gadījumā ne slēgtā telpā.

Jānovieto uz līdzzenas virsmas, jāraugās, lai būtu nodrošināts stingrs un stabils motorizētās ierīces stāvoklis – griezējinstruments nedrīkst pieskarties nekādiem priekšmetiem vai zemei, jo iedarbināšanas laikā tas var griezties līdzi.

Motorizēto ierīci drīkst apkalpot tikai viena persona – neviena cita persona nedrīkst atrasties tuvāk kā 15 m attālumā – arī iedarbināšanas laikā – var tikt izmesti priekšmeti **var gūt ievainojumus!**



Izvairieties no saskares ar griezējinstrumentu – **traumu gūšanas risks!**

Motoru nedrīkst iedarbināt, izlaižot „no rokām“ – iedarbināšanu jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijā dotajiem norādījumiem.




Atlaižot gāzes sviru, griezējinstruments vēl kādu laiku turpina griezties – **inceres efekts!**

Pārbaudiet motora darbību tukšgaitā: tukšgaitas režīmā, kad gāzes svira ir atlaista, griezējinstrumentam nav jāatgriežas.

Viegli uzzliesmojoši materiāli (piemēram, skaidas, koku mizas, sausa zāle, degviela) jāturi drošā attālumā no karsto atgāzu plūsmas un karstā trokšņa slāpētāja virsmas – **ugunsbīstamība!**

2.6 Ierīces turēšana un vadīšana

Motorizētā ierīce vienmēr stingri ar abām rokām jāturi aiz rokturiem. Vienmēr jāieņem droša un stabila poza.



Kreisā roka uz cilpas roktura, labā roka uz vadības roktura – arī kreijiem.

2.7 Darba laikā

Ja draud briesmas, resp., ārkārtas gadījumā, nekavējoties izslēdziet motoru – nospiediet stop taustiņu 0 virzienā.



Lielā rādiusā ap ierīces lietošanas vietu aizsviesti priekšmeti var radīt negadījumu risku, tādēļ 15 m zonā nedrīkst atrasties cilvēki. Ievērojet šo attālum arī līdz priekšmetiem (transportlīdzekļiem, logiem) – **materiālo bojājumu bīstamība!** Arī 15 m attālumā nevar izslēgt apdraudējuma iespēju.

Nodrošiniet pareizu tukšgaitas režīmu, lai griezējinstruments pēc gāzes sviras atlaišanas vairs negrieztos.

Regulāri pārbaudiet un, ja nepieciešams, pieruglējet tukšgaitas režīma iestatījumu. Ja griezējinstruments tukšgaitas režīmā tomēr griežas, ierīce jānodod labošanai tirgotājam. STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja.

Jāievēro piesardzība uz apledojuma, slapjas virsmas, sniega, slīpas, neīdzenas u.tml. virsmas – **paslīdēšanas risks!**

Uzmanīties no šķēršļiem: celmi, koku saknes – **pkalupšanas risks!**

Vienmēr jāieņem droša un stabila poza.

Strādājiet tikai stāvot uz zemes, nekad nestrādājiet, atrodoties uz nestabilas virsmas, uz kāpnēm vai darba platformas.

Ja ir uzlikta dzirdes orgānu aizsargierīce, nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība – jo, rodoties bīstamībai, brīdinājuma signālu (kliedzienu, skaņas signālu utt.) dzirdamība ir apgrūtināta.

Lai nepielautu nogurumu un uzmanības zudumu, savaičīgi jāparedz darba pārtraukumi – **nelaimes gadījumu risks!**

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstāklos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.



Tiklīdz motors sāk darboties, motorizētā ierīce izdala toksiskas atgāzes. Sīs gāzes var būt bez smakas un neredzamas, kā arī saturēt nesadegušus oglūdeņražus un benzolu.

Nekad nestrādājiet ar motorizētu ierīci slēgtās vai slikti vēdināmās telpās – tas attiecas arī uz ierīcēm ar katalizatoru.

Strādājot grāvjos, slīpumos vai šauros apstāklos, vienmēr nodrošiniet pietiekošu gaisa apmaiņu – **saindēšanās apdraud dzīvību!**

Sliktas dūšas, galvas sāpju, redzes traucējumu (piemēram, samazinoties redzes laukam), dzirdes traucējumu, reibona, samazinātu koncentrācijas spēju gadījumā nekavējoties pārtrauciet darbu – šos simptomus var radīt arī augsta atgāzu koncentrācija – **nelaimes gadījumu risks!**

Ietojiet motorizēto ierīci ar zemu trokšņu un atgāzu līmeni – nelaujiet motoram darboties bez vajadzības, gāzi piedodiet tikai darba laikā.

Ietojiet motorizēto ierīci un tās tuvumā **nesmekējiet – ugunsbīstamību!** – no degvielas sistēmas var izplūst uzliesmojoši benzīna tvaiki.

Darba laikā radušies putekļi, tvaiki un dūmi var būt bīstami veselībai. Ja rodas daudz putekļu vai dūmu, ietojiet elpcelu aizsargaprīkojumu.

Ja motorizētā ierīce ir bijusi pakļauta neparedzētai slodzei (piemēram, mehāniskai iedarbībai triecienu vai kritiena rezultātā), pirms tālākās izmantošanas noteikti jāpārbauda, vai tā ir darba kārtībā – skat. arī sadaļu "Pirms iedarbināšanas". Sevišķu uzmanību pievērsiet degvielas sistēmas hermētiskumam un drošības ierīču pareizai darbībai. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorizēto ierīci, kas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar tirgotāju.

Nestrādājiet, kad starta aizvara svira atrodas siltās iedarbināšanas stāvoklī – šajā iestatījumā nav iespējams regulēt motora apgriezienu skaitu.



Nekad nestrādājiet ar ierīci un griezējinstrumentu bez piemērota aizsarga – ar izmestajiem priekšmetiem **var gūt ievainojumus!**



Pārbaudiet apkārtējo teritoriju: Cietus priekšmetus – akmeņus, metāla detaļas, u.c. ierīce var aizsviest – arī vairāk nekā 15 m – **nelaimes gadījumu risks!** – un var sabojāt griezējinstrumentu, kā arī priekšmetus (piem., stāvēšanai novietotus transportlīdzekļus, logu stiklus) (materiālie bojājumi).



Īpaši uzmanīgi jāstrādā nepārredzamās, biezi aizaugušās vietas.

Pļaujot krūmājos, zem krūmiem un dzīvžogiem: griezējinstrumenta darba augstumam jābūt vismaz 15 cm – neapdraudiet dzīvniekus.

Pirms ierīces atstāšanas: apturiet motoru.

Griezējinstruments jāpārbauda regulāri, ar nelieliem intervāliem, bet manāmu izmaiņu gadījumā – nekavējoties:

- Apturiet motoru, ierīci turiet stingri un droši, laujiet griezējinstrumentam pilnīgi apstāties.
- Pārbaudiet stāvokli un stiprinājumu, pārbau-diet, vai nav plaisir:
- bojāts griezējinstruments nekavējoties jāno-maina, arī sīku mikroplaisu gadījumā

Regulāri nošķirt no griezējinstrumenta stiprinā-juma zāli un krūmus - nošķirt nosprūdumus grie-zejinstrumenta vai aizsarga tuvumā.

Lai veiktu griezējinstrumenta nomaiņu, apturiet motoru – **var gūt ievainojumus!**

Bojātus vai ieplaisājušus griezējinstrumentus nedrīkst turpināt lietot un nedrīkst remontēt – tos metinot vai iztaisnojot, rodas deformācija (īdz-svara zudums).

Dalījas vai atlūzas var atdalīties un ar lielu ātrumu trāpīt operatoram vai trešajām personām - **loti smagas traumas!**

Ja rotējošs griezējinstruments saduras ar akmeni vai citu cietu priekšmetu, iespējama dzirksteļošana, kā rezultātā noteiktos apstāklos var aiz-degties viegli uzliesmojošas vielas un materiāli. Arī izzuvuši augi un krūmi ir viegli uzliesmojoši, jo īpaši karstā un sausā laikā. Ugunsbīstamības apstāklos griezējinstrumentu nedrīkst lietot viegli uzliesmojošu vielu un materiālu, sausu augu vai krūmu tuvumā. Obligāti noskaidrojiet vietējā mežsaimniecības iestādē, vai nepastāv uguns-bīstamība.

2.7.1 Pļaušanas galvu lietošana

Jāizmanto tikai atbilstoši noteikumiem uzstādīts aizsargs ar griezējnazi, lai pļaušanas auklu varētu ierobežot pieļaujamajā garumā.

Lai noregulētu pļaušanas auklu ar roku manuāli regulējamām pļaušanas galvām, noteikti izslē-dziet motoru – **savainošanās risks!**

Nepareiza ekspluatācija ar pārāk garu pļaušanas auklu samazina motora darba apgriezienu skaitu. Tas novēd pie ilgstošas sajūga izslīdēšanas un pārkaršanas, kā arī svarīgu funkcionālo detaļu (piemēram, sajūga, plastmasas korpusa detaļu) bojājumiem – piemēram, ar tukšgaitā darbojošos griezējinstrumentu – **savainošanās risks!**

2.8 Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecī-nāms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem cimdiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepie-tiekamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži klūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvē-rums kavē asinsriti)

Regulāri un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tiršanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

2.9 Apkope un remonts

Motorizētās ierīces apkope jāveic regulāri. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir norādīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmā-cībā un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informā-cija.

Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Cītādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie dīlera.

STIHL iesaka lietot STIHL oriģinālās rezerves daļas. To īpašības optimāli atbilst ierīcei un lieto-tāja vajadzībām.

Lai veiktu remontu, apkopi un tīrišanu, vienmēr apturiet motoru un **izņemiet aizdedzes sveces uzgali – var gūt ievainojumus**, ko var radīt nepare-dzēta motora darbība! – Izņēmums: karburatora un tukšgaitas regulēšana.

Kad aizdedzes sveces uzgalis ir noņemts vai aiz-dedzes svece izskrūvēta, motoru nedrīkst iedar-bināt ar palaišanas ierīci – **ugunsgrēka bista-mība**, ko rada aizdedzes dzirkstele ārpus cilindra!

Neveiciet apkopi un neuzglabājiet motorizēto ierīci uguns tuvumā - degviela rada **ugunsbīstamību!**

Regulāri pārbaudiet, vai degvielas tvertnes vāciņš bīvi noslēdz tvertni.

Izmantojet darbderīgas, STIHL atļautas aizdedzes sveces - skatīt nodaļā "Tehniskie dati".

Pārbaudiet aizdedzes vadu (vai nav bojāta izolācija, ciešs pieslēgums).

Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir darba kārtībā.

Nedrīkst strādāt ar bojātu trokšņa slāpētāju vai bez tā – **ugunsbīstamība!** – Dzirdes orgānu bojājumi!

Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam – **apdegumu risks!**


2.10 Simboli uz aizsargierīcēm

Bulta uz griezējinstrumenta aizsarga norāda griezējinstrumentu rotācijas virzienu.



Aizsargs lietojams tikai kopā ar plaušanas galvām – neizmantot metāla griezējinstrumentus.

2.11 Plaušanas galva ar plaušanas pavedieniem





Mīkstākai "griešanai" – lai tūri nogrieztu arī robainas malas ap kokiem un sētas mietiem – lai koka miza tikt savainota pēc iespējas mazāk

! BRĪDINĀJUMS

Plaušanas pavedienu nedrīkst aizstāt ar tērauda stiepli – var gūt ievainojumus!

2.12 Plaušanas galva ar plastmasas griezējnažiem –STIHL Poly-Cut 6-3



Neaizaugušu plāvu malu nopļaušanai (bez sta-biem, žogiem, kokiem un tamļidzīgiem šķērš-ļiem).

Obligāti ievērojiet plaušanas galvas PolyCut apkopes norādījumus!

Ievērojiet nodiluma atzīmes!

PolyCut apakšdaļā ir izveidotas nodiluma atzīmes.

Ja kāds no apaļajiem caurumiņiem (1; bulta) kļūst redzams vai uz iekšpusi uzločītā mala (2; bulta) ir nolietojusies, PolyCut 6-3 vairs nedrīkst izmantot – nomainiet to pret jaunu plaušanas galvu!

! BRĪDINĀJUMS

Neievērojot kādu no nodiluma atzīmēm, pastāv briesmas, ka griezējinstruments var salūzt, un ar lidojošajām detalām var gūt ievainojumus.

Lai samazinātu nelaimes gadījumu risku, ko var radīt lūstoši griezējnaži, nepieļaujiet to nonāk-

šanu kontaktā ar akmeņiem, metāla objektiem un tml.! parādās plaida, tādā gadījumā jānomaina visi Polycut griezējnaži!

PolyCut griezējnaži regulāri jāapskata, vai nav radušas plaisas. Ja kādam no griezējnažiem


3 Pieļaujamās griezējinstrumentu, aizsargapvalku, rokturu un pārnēsāšanas siksnu kombinācijas

Griezējinstrumenti

Aizsargs

Rokturis

Nešanas siksna



0006-GKX-A01/A4

3.1 Pieļaujamās kombinācijas

Atkarībā no griezējinstrumenta izvēlieties pareizo kombināciju, vadoties pēc tabulas!



BRĪDINĀJUMS

Drošības apsvērumu dēļ citas kombinācijas nav atlautas – **nelaimes gadījumu risks!**

3.2 Griezējinstrumenti

3.2.1 Pļaušanas galvas

- 1 STIHL AutoCut C 6-2
- 2 STIHL DuroCut 5-2
- 3 STIHL "PolyCut 7-3"
- 4 STIHL "PolyCut 6-2"

3.3 Aizsargs

5 Aizsargs ar nazi pļaušanas galvām

3.4 Rokturis

6 cilpas rokturis


3.5 Nešanas siksna

7 Var izmantot viena pleca siksnu

4 Cilpas roktura pievienošana

Jaunai ierīcei piegādes komplektā cilpas rokturis jau ir uzmontēts uz kāta, taču tas vēl jāpagriež un jānoregulē.

4.1 Cilpas roktura noregulēšana



546BA003 KN


4.1.1 Konstrukcijas ar skrūvi (FS 40)

- Izmantojot skrūvgriezi vai kombinēto atslēgu, atskrūvējiet turētāja skrūvi (1)

4.1.2 Konstrukcijas ar sprūda skrūvi (FS 50)


- Atskrūvējiet roktura sprūda skrūvi (2)

4.1.3 Visiem modeļiem



545BA004 KN

- Rokturi grieziet ap kātu uz augšu





Mainot attālumu (A), rokturi iespējams novietot tādā stāvoklī, kas ir ērts personai, kas strādā ar ierīci un piemērots ierīces izmantošanas mērķim.

Ieteikums: Attālums (A) = apm. 15 cm

- Pārvietojiet rokturi vēlamajā pozīcijā
- Savelciet skrūvi vai sprūda skrūvi tik stingri, lai rokturi vairs nebūtu iespējams pagriezt ap kātu


5 Aizsargierīces montāža



- Aizsargapvalku (1) līdz atdurei uzspraudiet uz turētāja (2)
- Uzgriezni (3) iespraudiet aizsargapvalka sešstūra padziļinājumā – caurumiem jāsakrīt
- Ieskrūvējiet un stingri pievelciet skrūvi (4) ar paplāksni


6 Griezējinstrumenta montāža

6.1 Motorizētās ierīces novietošana:



- Motors jāapstādina
- Motorizētā ierīce jānovieto tā, lai cilpas rokturis un motora pārsegs rādītu uz leju, bet vārpsta rādītu uz augšu

6.2 Pies piedējdisks



Pies piedējdisks (1) ietilpst DuroCut 5-2 un PolyCut 6-3 piegādes komplektā. Tas ir vajadzīgs tikai lietojot šīs plaušanas galvas.


Pļaušanas galva STIHL AutoCut 5-2, pļaušanas galva STIHL AutoCut C 5-2

- Pies piedējdisku (1), ja pieejams, noņemiet no vārpstas (2)

Pļaušanas galva STIHL DuroCut 5-2, pļaušanas galva STIHL PolyCut 6-3,

- Piespiedējdisku (1) uzbīdiet uz vārpstas (2), bet sešstūra padziļinājumu (3) uzspraudiet uz sešstūra (4)


6.3 Nobloķējet vārpstu.



- Lai nobloķētu vārpstu, ievietojiet instrumentu (5) aizsarga un piespiedējdiska urbumos (6), pagroziet to uz priekšu un atpakaļ, līdz vārpsta ir bloķēta.

6.4 Pļaušanas galvas ar vītņsavienojumu montāža

Rūpīgi saglabājiet pļaušanas galvai pievienoto instrukciju.



- Uzlieciet piespiedējdisku
- Pļaušanas galvu uzskrūvējiet uz vārpstas (1) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam līdz atdurei
- Bloķējet vārpstu
- Stingri pievelciet pļaušanas galvu

NORĀDĪJUMS

Noņemiet vārpstas bloķēšanas instrumentus.


6.5 Pļaušanas galvas demontāža

- Bloķējet vārpstu
- Grieziet pļaušanas galvu pulksteņa rādītāja kustības virzienā

6.6 Pļaušanas galvas bez vītņsavienojumu montāžas


Rūpīgi saglabājiet pļaušanas galvai pievienoto instrukciju.

6.6.1 STIHL AutoCut C 6-2



- Uzbīdiet pļaušanas galvu (2) uz vārpstas (3), bet pļaušanas galvas (2) sešstūra padziļinājumu uzstādiet uz sešstūra (4).
- Turiet pļaušanas galvu (2) ar roku.
- Grieziet uzgali (1) pulksteņa rādītāja kustības virzienā un ar roku pievelciet to.

6.6.2 STIHL PolyCut 6-2, PolyCut 7-3



- Uzbīdiet piespiedējdisku uz vārpstas
- Levietojet uzgriezni (10) pļaušanas galvā
- Pļaušanas galvu (11) uzskrūvējiet uz vārpstas (5) pulksteņa rādītāja kustības virzienā līdz atdurei
- Bloķējiet vārpstu
- Stingri pievelciet pļaušanas galvu

BRĪDINĀJUMS

Ja uzgrieznis kļuvis valīgs, tas jānomaina.

NORĀDĪJUMS

Nonemiet vārpstas bloķēšanas instrumentus.

6.7 Pļaušanas galvas demontāža

6.7.1 STIHL AutoCut

- Turiet stingri spoles korpusu.
- Grieziet uzgali pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

6.7.2 STIHL PolyCut

- Bloķējiet vārpstu
- Grieziet pļaušanas galvu pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam

7 Degviela

Motora darbināšanai jālieto benzīna un motoreļļas maisījums.

BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no degvielas nokļūšanas tieši uz ādas un degvielas tvaiku ieelpošanas.

7.1 STIHL MotoMix

STIHL iesaka lietot STIHL MotoMix. Šis gatavais degvielas maisījums nesatur benzolu un svinu, izceļas ar augstu oktānskaitli un vienmēr nodrošina pareizo maisījuma attiecību.

Lai nodrošinātu maksimālu iekārtas kalpošanas ilgumu, STIHL MotoMix ir sajaukts ar STIHL divtaktu motoreļļu HP Ultra.

MotoMix nav pieejams visos tirgos.

7.2 Degvielas samaisīšana

NORĀDĪJUMS

Nepiemērotas ekspluatācijas vielas vai no noteikumiem atšķirīga maisījuma attiecība var radīt piedzīpas mehānisma bojājumus. Zemas kvalitātes benzīns un motoreļļa var sabojāt motoru, blīv gredzenus, cauruļvadus un degvielas tvertni.

7.2.1 Benzīns

Drīkst izmantot tikai **kvalitatīvu benzīnu**, kura oktānskaitlis ir vismaz 90 POS, kas nesatur svinu vai ir etilēts.

Benzīns, kura spirta saturs ir lielāks par 10 %, var radīt darbības traucējumus motoros ar manuāli regulējamu karburatoru, un tādēļ to nevajadzētu lietot šādu motoru ekspluatācijai.

Motori ar M-Tronic pilnu jaudu sasniedz ar benzīnu, kura spirta saturs ir līdz 27 % (E27).

7.2.2 Motoreļļa

Pašam maisot degvielu, atlāuts lietot tikai STIHL divtaktu motoreļļu vai citu augstas veikspējas motoreļļu, kas atbilst šādām klasēm: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vai ISO-L-EGD.

STIHL nosaka obligāti lietot divtaktu motoreļļu STIHL HP Ultra vai līdzvērtīgu augstas veikspējas motoreļļu, lai garantētu izmešu robežvērtības visu ražojuma lietošanas ilgumu.

7.2.3 Maisījuma attiecība

izmantojot STIHL divtaktu motoreļļu 1:50; 1:50 = 1 daļa eļjas + 50 daļas benzīna

7.2.4 Piemēri

Benzīna daudzums	STIHL divtaktu eļja 1:50
Litri	Litri (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- degvielai piemērotā kannā vispirms jāielej motoreļļa, pēc tam benzīns un kārtīgi jāsa-maisa

7.3 Degvielas maisījuma uzglabāšana

Uzglabāt tikai degvielai piemērotās tvertnēs, drošā, sausā un vēsā vietā, kas ir aizsargāta pret gaismas un saules staru iedarbību.

Degvielas maisījums novoco – jāsamaisa tikai tik daudz, cik var izlietot dažās nedēļās. Degvielas maisījumu nedrīkst uzglabāt ilgāk par 30 dienām. Gaismas, saules, zemas vai augstas temperatūras iedarbībā degvielas maisījums ātrāk var kļūt nederīgs lietošanai.

Taču STIHL MotoMix var bez problēmām uzglabāt līdz pat 5 gadiem.

- Pirms iepildīšanas degvielas maisījuma kanna kārtīgi jāsakrata




Kannā var veidoties spiediens – atveriet piesardzīgi.

- Degvielas tvertne un kanna laiku pa laikam kārtīgi jāiztira

Degvielas atliekas un tīrišanai izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši noteikumiem un apkārtējās vides aizsardzības prasībām!


8 Lepildiet degvielu

8.1 Ierīces sagatavošana



- Pirms degvielas iepildīšanas jānotīra tvertnes vāks un tā apkārtnē, lai tvertnē neiekļūtu netīrumi.
- Novietojiet ierīci tā, lai tvertnes vāks būtu vērstis uz augšu.

8.2 Skrūvējamā degvielas tvertnes vāka atvēršana




- ▶ Grieziet vāku pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz to var noņemt no degvielas tvertnes atveres.
- ▶ Noņemiet degvielas tvertnes vāku.

8.3 Degvielas iepildīšana

Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai. STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas iepildīšanas sistēmu (papildu piederums).

8.4 Skrūvējamā degvielas tvertnes vāka aizvēršana




- ▶ Uzlieciet vāku.
- ▶ Grieziet vāku līdz atdurei pulksteņa rādītāja kustības virzienā un ar roku pievelciet tik stingsri, cik vien iespējams.

9 Motora iedarbināšana un apturēšana

9.1 Vadības elementi

9.1.1 Modelis ar cilpas rokturi



1 Gāzes sviras fiksators


2 Gāzes svira

3 Stop taustiņš – darba un 0 = Stop stāvoklim.

9.1.2 Stop taustiņa un aizdedzes darbība


Nenospiests stop taustiņš atrodas **darba** stāvoklī: Aizdedze ir ieslēgta – motors ir gatavs startēšanai, un to var iedarbināt. Ja Stop taustiņš ir nospiests **0** stāvoklī, aizdedze tiek izslēgta. Pēc motora darbības pārtraukuma aizdedze tiek automātiski ieslēgta no jauna.

9.2 Motora iedarbināšana




- Manuālā degvielas sūkņa degvielas padeves pogu (4) nospiediet vismaz 5 reizes – arī tad, ja padeves poga ir piepildīta ar degvielu.

9.2.1 Auksts motors (aukstā iedarbināšana)



- Iespiediet starta vārsta sviru (5) un pagrieziet pret


9.2.2 Silts motors (siltā iedarbināšana)



- Iespiediet starta vārsta sviru (5) un pagrieziet pret

Šis stāvoklis jāizmanto arī tad, kad motors jau ir darbojies, bet vēl ir auksts.

9.2.3 Iedarbināšana




- Novietojiet ierīci droši uz zemes: atbalstu veido motora balsti un griezējinstrumenta aizsargs. Griezējinstruments nedrīkst pieskarties zemei, kā arī citiem priekšmetiem.
- Ienemiet stabīlu pozu.

- Ar kreiso roku ierīci **stingri** spiediet pie zemes – taču nepieskarieties ne gāzes svirai, ne bloķēšanas svirai.

NORĀDĪJUMS

Nelieciet kāju uz kāta un neatbalstieties uz tā ar ceļi!



- Ar labo roku satveriet palaidējroses rokturi.

9.2.4 Modelis bez ErgoStart

- Lēni izvelciet palaidējroses rokturi līdz pirmajai jūtamajai atdurei – un tad pavelciet ātri un spēcīgi.

9.2.5 Modelis ar ErgoStart


- Palaidējroses rokturi izvelciet vienmērīgi.

NORĀDĪJUMS

Trosi neizvelciet līdz galam – **tā var pārtrūkti!**

- Palaidētrosei neļaujiet ātri ievilkties – ievadiet to vadīklā pretēji izvilkšanas virzienam, lai tā uztītos pareizi.
- Veiciet šādu iedarbināšanas operāciju, līdz motors sāk darboties

9.2.6 Tīkļīdz motors sāk darboties



- Nospiediet bloķēšanas sviru un piedodiet gāzi – starta vārsta svira pārliec darba stāvoklī I – pēc aukstās iedarbināšanas motoru uzsildiet, laujot tam darboties mainīgā slodzē



BRĪDINĀJUMS

Ja karburators ir pareizi noregulēts, motoram darbojoties tukšgaitas režīmā, griezējinstruments nedrīkst griezties!

Ierīce ir gatava darbam.

9.3 Motora izslēgšana

- Pārvietojiet Stop taustīju virzienā uz 0 – motors apstājas – atlaidiet Stop taustīju – Stop taustīš atlec atpakaļ

9.4 Papildu norādījumi par iedarbināšanu

Motors aukstās iedarbināšanas I stāvoklī vai paātrinoties pārstāj darboties.

- Starta vārsta sviru pārvietojiet pret – turpiniet darbināt motoru, līdz tas darbojas.

Motors nesāk darboties, atrodoties siltās iedarbināšanas stāvoklī

- Starta vārsta sviru pārvietojiet pret – turpiniet darbināt motoru, līdz tas darbojas.

Ja motors nesāk darboties:

- Pārbaudiet, vai visi vadības elementi ir pareizi iestātīti.
- Pārbaudiet, vai tvertnei ir degviela, ja nepieciešams, iepildiet to.
- Pārbaudiet, vai aizdedzes sveces uzgalis ir stingri uzspauti.
- Atkārtojiet iedarbināšanas procesu.

Motors ir pārpludināts.

- Starta vārsta sviru pārvietojiet pret I – turpiniet darbināt motoru, līdz tas darbojas.

Ja degvielas tvertne ir izstrādāta tukša

- Pēc degvielas uzpildīšanas vismaz 5 reizes nospiediet manuālā degvielas sūkņa pogu – arī tad, ja poga ir piepildīta ar degvielu.
- Iestatiet starta vārsta sviru atkarībā no motora temperatūras.
- No jauna startējiet motoru.

10 Norādījumi darbam

10.1 Uzsākot darbu pirmoreiz

Jauno ieřici līdz trešajai degvielas tvertnes piepildīšanas reizei pie lieliem apgrīzieniem nedarbiniet bez slodzes, lai piestrādes laikā nerastos papildu noslogojums. Piestrādes laikā kustīgajām detaļām ir savstarpēji jāpiestrādājas – piedziņas mehānismā ir palielināta berzes pretestība. Motors sasniedz savu maksimālo jaudu pēc darba laika, kas nepieciešams, lai izlietotu 5 līdz 15 reizes piepildītu degvielas tvertni.

10.2 Darba laikā


Pēc ilga darba laika ar pilnu slodzi, laujiet motoram neilgu laiku darboties tukšgaitā, lai lielo siltuma daudzumam novadītu ar dzesējošā gaisa plūsmu, kas nodrošina, ka piedziņas mehānisma detaļas (aizdedzes iekārta, karburators) netiktu pakļautas ekstremālai termiskai pārslodzei.

10.3 Pēc darba

Ja ir neliels pārtraukums: laujiet motoram atdzist. Ierīci ar tukšu degvielas tvertni līdz nākamajai izmantošanas reizei novietojiet uzglabāšanai sausā vietā, kur tuvumā neatrodas aizdegšanās avoti. Ja paredzams ilgāks pārtraukums – skatit nodaļā "Ierīces uzglabāšana".


11 Gaisa filtra tīrīšana

11.1 Ja motora jauda manāmi samazinās



- Starta vārsta sviru (1) novietojiet pret

- ▶ Skrūvi (2), kas atrodas filtra vākā (3), grieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam tīk ilgi, līdz vāks "sēz" brīvi
- ▶ Filtra vāku (3) novelciet pāri starta vārstā svirai un noņemiet
- ▶ Filtra apkārtne jāattīra no lieliem netīrumiem




- ▶ filtra korpusa padziļinājumā (4) satveriet filca filtru (5) un izņemiet to
- ▶ Nomainiet filca filtru (5) – pagaidu izmantošanai filtru izdauziet vai izpūtiet – nemazgāt

NORĀDĪJUMS

Bojātās detaļas jānomaina!

- ▶ Filca filtru (5), ievietojiet filtra korpusā atbilstoši ģeometriskajai formai – bulta rāda padziļinājuma virzienā
- ▶ Starta vārsta sviru (1) novietojiet pret ~~L~~
- ▶ Uzlieciet filtra vāku (3) - neievietojiet skrūvi (2) šķībi – ieskrūvējet skrūvi

12 Karburatora regulēšana



Šis ierīces karburatora iestatījums rūpničā ir izvēlēts tā, lai visos darba režīmos motoram tiktu padots optimāls degvielas un gaisa maisījums.

12.1 Tukšgaitas iestatīšana

Motors tukšgaitas režīmā apstājas.

- ▶ Iauļiet motoram uzsilt apm. 3 min.
- ▶ Tukšgaitas atdures skrūvi (LA) lēnām grieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā, līdz

motors darbojas vienmērīgi – griezējinstruments nedrīkst kustēties līdzi

Griezējinstruments tukšgaitas režīmā kustas līdzi

- ▶ Tukšgaitas atdures skrūvi (LA) grieziet pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz griezējinstruments apstājas, tad pagrieziet vēl par 1/2 līdz 3/4 apgrieziena tajā pašā virzienā.



BRĪDINĀJUMS


Ja pēc veikta iestatījuma, darbojoties tukšgaitai, griezējinstruments neapstājas, motorizētā ierīce jānodod labošanai dīlerim.

13 Aizdedzes svece

- ▶ Ja motora jauda ir nepietiekama, to ir grūti iedarbināt vai tukšgaitai tas darbojas ar traucējumiem, vispirms ir jāpārbauda aizdedzes svece.
- ▶ Pēc apm. 100 darba stundām nomainiet aizdedzes sveci – taču, ja elektrodi ir stipri apdegusi, tad vēl agrāk. Izmantojiet tikai STIHL norādītās, radio traucējumus neradošās aizdedzes sveces – skatīt nodaļā "Tehniskie dati".


13.1 Aizdedzes sveces demontāža

- ▶ Motors jāapstādina



- ▶ Noņemiet aizdedzes sveces uzgali (1).
- ▶ Izskrūvējiet aizdedzes sveci (2).

13.2 Pārbaudiet aizdedzes sveci




- ▶ Notīriet netīru aizdedzes sveci.

- Pārbaudiet elektroodu attālumu (A) un, ja nepieciešams, pieregulējiet to. Attālumu vērtības skaitat nodalā "Tehniskie dati".
- Novērsiet aizdedzes sveces piesārņojuma iemeslus.

Iespējamie iemesli ir:

- par daudz motoreļļas degvielā
- netīrs gaisa filtrs
- apgrūtināti darba apstākļi



BRĪDINĀJUMS

Ja pieslēguma uzgrieznis (1) nav pievilkts vai tā nav, iespējama dzirksteļu veidošanās. Strādājot viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, iespējama ugunsgrēku vai eksploziju rašanās. Iespējamās smagas traumas vai mantiskie bojājumi.

- Izmantojet aizdedzes sveces bez traucējumus novadošā rezistora ar fiksētu pieslēguma uzgriezni.

13.3 Aizdedzes sveces montāža

- Ieskrūvējiet aizdedzes sveci.
- Aizdedzes sveces uzgali stingri uzspiediet uz aizdedzes sveces.

14 Motora darbība

Ja, neskatoties uz to, ka gaisa filtrs ir iztīrīts, un karburators noregulēts pareizi, motors darbojas neapmierinoši, tā cēlonis var būt meklējams trokšņa slāpētājā.

Pie dīlera pārbaudiet trokšņa slāpētāju, vai tas nav netīrs (sakoksējies)!

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim.

15 Ierīces uzglabāšana


Ja ekspluatācijas pārtraukumi ir ilgāki par apm. 30 dienām

- Labi vēdinātā vietā iztukšojet degvielas tvertni un iztīriet to

- Degvielu utilizējet atbilstoši norādījumiem un apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
- Ja ir pieejams manuālais degvielas sūknis: nos piediet manuālo degvielas sūknī vismaz 5 reizes
- Iedarbiniet motoru un darbiniet motoru tukšgaitas režīmā, līdz tas izslēdzas
- Noņemiet, notīriet un pārbaudiet griezējinstrumentu. Apstrādājiet metāla griezējinstrumentus ar aizsargeļu.
- Ierīci kārtīgi notīriet, jo īpaši cilindra ribas un gaisa filtru!
- Ierīci uzglabājiet sausā un drošā vietā – sargājiet no neatļautas lietošanas (piemēram, ko veic bērni)

16 Plaušanas galvas apkope

16.1 Motorizētās ierīces novietošana:



- Motors jāapstādina
- Motorizētā ierīce jānovieto tā, lai cilpas rokturis un motora pārsegs rādītu uz leju, bet vārpsta rādītu uz augšu

16.2 Plaušanas auklas nomaiņa

Pirms plaušanas auklas nomaiņas noteikti jāpārbauda, vai plaušanas galva nav nodilusi.



BRĪDINĀJUMS

Ja redzamas ievērojamas nodiluma pazīmes, jānomaina visa plaušanas galva.


Plaušanas aukla turpmāk tekstā tiks saukta vienkārši par "auklu".

Plaušanas galvas piegādes komplektā ir iekļauta ilustrēta instrukcija, kurā aprakstīta auklas nomaiņa. Tādēļ plaušanas galvi pievienotā instrukcija rūpīgi jāsaglabā.

- Ja nepieciešams, jāveic plaušanas galvas demontāža.

16.3 Pļaušanas auklas iestatīšana

16.3.1 STIHL AutoCut



- Rotējoša pļaušanas galva jāturi paralēli apaugušajai virsmai – viegli pieskaroties zemei – pļaušanas pavedieni tiek nogriezti apm. 3 cm (1,2 collas) garumā.
- Pārēj gari pļaušanas pavedieni ar griezēj-nazi (1) uz aizsarga (2) tiek saīsināti līdz optimālam garumam – tādēļ jāizvairās no atkārtotas pieskaršanās zemei!

Pļaušanas aukla tiek nogriezta tikai tad, kad **abi** tās gali ir vēl vismaz **2,5 cm** gari!

Ja pļaušanas aukla ir īsāka par 2,5 cm (1 collu):



BRĪDINĀJUMS

Lai noregulētu pļaušanas pavedienu ar roku, noteikti jāaptur motors – citādi **var gūt ievainojumus!**

- Apgrieziet ierīci otrādi.
- Iespiediet auklas spoles uzmavu līdz atdurei.
- Izvelciet auklas galus no spoles.

Ja spolē vairs nav pavediens, nomainiet pļaušanas pavedienus.

16.3.2 Visām citām pļaušanas galvām

jārīkojas, kā aprakstīts pļaušanas galvas pavadlapā.



BRĪDINĀJUMS

Lai noregulētu pļaušanas pavedienu ar roku, noteikti jāaptur motors – citādi **var gūt ievainojumus!**

16.4 Pļaušanas auklas nomaiņa

STIHL DuroCut



BRĪDINĀJUMS


Lai aprīkotu pļaušanas galvu manuāli, noteikti jāaptur motors – pretējā gadījumā pastāv **savainošanās riskšs!**

- Pļaušanas galva saskaņā ar pievienoto instrukciju jāaprīko ar atbilstīgā garuma auklu.

16.5 STIHL AutoCut C 5-2


16.5.1 Pļaušanas galvas izjaukšana un pavediena pārpalikumu izņemšana

Darbinot ierīci normālos apstākļos, auklas rezerve pļaušanas galvā ir gandrīz izlietota.




- Turiet stingri pļaušanas galvu un grieziet uzmavu (1) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz to var nonemt
- Izvelciet spoles korpusu (2) no augšējās detalas (3) un izņemiet pavediena pārpalikumus

16.5.2 Plaušanas galvas salikšana



16.5.3 Auklas uzfišana




- ievietojiet virsējā daļā tukšu spoli

Ja atspere (4) ir izlēkusi:

- Iespiediet atsperi spolē (2) tik dzili, līdz tā dzirdami nofiksējas
- Plaušanas galvas montāža - skaņāt nodaļā "Plaušanas galvas montāža"

- Izmantojiet auklu ar 2,0 mm (0,08 collas) diametru (zaļā krāsā)
- nogrieziet divus 2 m (78 in.) garus pavedienus no rezerves rullja (papildu piederums)
- Grieziet spoli (2) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam tik ilgi, līdz abu bultiņu smailes sakrīt
- abus pavedienus ar taisniem galiem izveriet cauri katru savam apvalkam (5) līdz pirmajai jūtamajai pretestībai augšējā detaļā (3) – turpiniet to virzīt tālāk līdz atturei




681BA024 KN

- ▶ Turiet stingri augšējo detaļu
- ▶ Grieziet spoli pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz ūsākais auklas gabals ir izvircīts no pļaušanas galvas apmēram 10 cm (4 in.) garumā
- ▶ ja nepieciešams, saīsiniet garāko auklas gabalu līdz apm. 10 cm (4 in.)

Pļaušanas galva ir uzpildīta.

16.6 STIHL AutoCut 5-2

16.6.1 Auklas atlikumu izņemšana




681BA008 KN


- ▶ Atveriet pļaušanas galvu – pieturiet to pretējā vienā roku un grieziet uzgali (1) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam
- ▶ Atbrīvojiet spoli (2) no fiksatora, izņemiet to no pļaušanas galvas un izņemiet pavediena pārpālikumus.

16.6.2 Auklas uztīšana

Kā alternatīvu atsevišķiem pavedieniem var izmantot arī tādu spoli, kuras pavediens jau ir uztīts (papildu piederums).



- Izmantojiet auklu ar 2,0 mm (0,08 collas) diametru (zaļā krāsā)
- Nogrieziet divus 3 m (120 collu) garus pavedienus no rezerves rūļa (papildu piederums).
- Abiem pavedieniem vienu pavediena galu (3) ievietojiet spoles atverēs (4).
- Stingri atlökiet katru pavedienu pie atveres malas, lai izveidojas locījums.




- Pavedienus uztiniet kārtīgi un cieši – katrā nodalījumā tikai vienu pavedienu.
- Pavedienu galus iekarinet gropēs (2).

16.6.3 Pļaušanas galvas salikšana

NORĀDĪJUMS

Pirms salikšanas pārliecinieties, vai ir ielikta pie-spiedējatspere – skat/ nodaļā "Pļaušanas galvas montāža".



- Pavedienu galus (6) izveriet cauri cilpām (7), un īaujiet spolei (2)nofiksēties spoles korpusā. Ievietojot spoli pļaušanas galvā, pavedieniem jābūt laukā no gropēm (5).
- Izvelciet pavedienu galus līdz atdurei.
- Uzlieciet pļaušanas galvu.

16.7 Nažu nomaiņa

16.7.1 STIHL PolyCut

Pirms griezējnažu nomaiņas noteikti jāpārbauda, vai pļaušanas galva nav nodilusi.

BRĪDINĀJUMS

Ja redzamas ievērojamas nodiluma pazīmes, jānomaina visa pļaušanas galva.

Griezējnaži turpmāk tekstā tiks sauki vienkārši par "nažiem".

Pļaušanas galvas piegādes komplektā ir iekļauta ilustrēta instrukcija, kurā aprakstīta nažu nomaiņa. Tādēļ pļaušanas galvai pievienotā instrukcija rūpīgi jāsaglabā.



BRĪDINĀJUMS

Lai nokomplektētu pļaušanas galvu ar roku, noteikti jāaptur motors – pretējā gadījumā pastāv savainošanās risks!

- ▶ Pļaušanas galvas demontāža

17 Norādījumi par apkopi un kopšanu

Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu u.tml.) un pagarināts ikdienas darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaistīna.

		Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes piepildīšanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Visa ierīce	Vizuālā apskate (stāvoklis, bīlvējumi)	X	X							
	Tirīšana		X							
Vadības rokturis	Darbības pārbaude	X	X							
Gaisa filtrs	Tirīšana					X		X		
	Nomainīt								X	
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	Pārbaude	X								X
	Nomaiņa jāveic pie tirgotāja ¹⁾									
Degvielas iesūkšanas galva degvielas tvertnē	Pārbaude						X		X	X
	Nomainīt					X		X	X	
Degvielas tvertnē	Tirīšana					X		X	X	
Karburators	Tukšgaitas pārbaude, griezējinstruments nedrīkst griezties līdzī	X	X							
	Tukšgaitas regulēšana									X
Aizdedzes svece	Elektrodu attāluma iesstatīšana						X			
	Nomaiņa ik pēc 100 darba stundām									
Dzesēšanas gaisa atvere	Vizuālā apskate	X								
	Tirīšana									X

Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (daudz putekļu u.tml.) un pagarināts ikdienas darba laiks, norādītie intervali ir attiecīgi jāsaņina.	Pirms darba sākšanas	Pēc darba beigām vai darbadienas beigās	Ikreiz pēc tvertnes pieplūdišanas	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī	Reizi gadā	Ja rodas traucējumi	Ja ir bojājumi	Pēc vajadzības
Pieejamās skrūves un uzgriežņi (izņemot regulešanas skrūves)	Pievilkta							X	
Griezējinstrumenti	Vizuālā apskate	X	X						
	Nomainīt						X		
	Stiprinājuma pārbaude	X	X						
Drošības uzlīmes	Nomainīt						X		

¹⁾STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja.

18 Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana ļauj izvairīties no pārmēriņas iekārtas nodilšanas un bojāšanas.

Ierīces lietošanu, apkopi un uzglabāšanu nepieciešams veikt tik rūpīgi, kā ir aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

Par visiem bojājumiem, kas radušies, neievērojot drošības, lietošanas un apkopes norādījumus, atbildīgs ir lietotājs. Tas īpaši attiecināms uz:

- STIHL neatļautu izstrādājuma pārveidošanu;
- Neatļauta ierīcei nepiemērotu vai kvalitāti ar zemāku vērtību esošu instrumentu vai piedeņumu izmantošana;
- Ierīces lietošana ar neatbilstošu slodzi.
- Ierīces izmantošana sporta un sacensību pasākumos;
- Sekojoši bojājumi, turpinot lietot ierīci ar bojātām daļām;

18.1 Apkopes darbi

Regulāri ir jāveic visi nodaļā "Norādījumi par apkopi un kopšanu" norādītie darbi. Tā kā šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāgriežas pie dīlera.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti nolaidīgi vai nepienācīgi un rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tiem, starp citu, var pieskaīt:

- Bojājumus piedziņas mehānismā, ja savlaicīgi vai nepietiekami veikta tā apkope (piem., gaisa un degvielas filtra apkope), izmantots nepareizs karburatora noregulējums vai arī ir nepietiekami tīrīta dzesēšanas gaisa padeve (gaisa atsūkšanas sprauga, cilindra ribas);
- Rūsas un citi šāda veida bojājumi pie nepareizas uzglabāšanas;
- Ierīces bojājumi zemas kvalitātes rezerves daļu lietošanas dēļ.


18.2 Dilstošās detaļas

Arī pareizi lietojot, dažas motorizētās ierīces detaļas ir pakļautas normālam nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma, tās ir savlaicīgi jāņomaina. Pie tādām pieskaitāmi arī:

- Griezējinstrumenti (visu veidu)
- Griezējinstrumentu stiprinājuma detaļas (paplāksnes, uzgriežņi, utt.)

- Griezējinstrumentu aizsargi
- Sajūgs
- Filtri (gaisa, degvielas)
- Iedarbināšanas ierīce
- Aizdedzes svece

19 Svarīgākās detaļas



- 1 cilpas rokturis
- 2 Nešanas cilpa
- 3 Taustiņš STOP
- 4 Gāzes sviras fiksators
- 5 gāzes svira
- 6 karburatora regulēšanas skrūves
- 7 Starta vārsta svira
- 8 Gaisa filtra vāks
- 9 Aizdedzes sveces uzgalis
- 10 Ierīces atbalsts
- 11 Degvielas rokas sūknis
- 12 Degvielas tvertnes vāks
- 13 Tvertne
- 14 palaidējtieses rokturis
- 15 Trokšņa slāpētājs
- 16 Pjaušanas galva
- 17 Nazis (pjaušanas auklai)
- 18 Aizsargs
- 19 Kāts
- # Mašīnas numurs

20 Tehniskie dati

20.1 Piedziņas mehānisms

Viencilindra divtaktu motors

20.1.1 FS 40, FS 40 C

Darba tilpums: 27,2 cm³
 Cilindra diametrs: 34 mm
 Virzula gājiens: 30 mm
 Jauda saskaņā ar ISO 8893 0,7 kW (1,0 ZS) pie 8500 1/min
 Tukšgaitas apgriezienu skaits: 2800 1/min
 Regulatora ierobežotā griešanās frekvence (nominālā vērtība): 10000 1/min
 Piedziņas vārpstas maks. apgriezienu skaits (griezējinstrumenta stiprinājums): 10600 1/min

20.1.2 FS 50, FS 50 C

Darba tilpums: 27,2 cm³
 Cilindra diametrs: 34 mm
 Virzula gājiens: 30 mm
 Jauda saskaņā ar ISO 8893 0,8 kW (1,1 ZS) pie 8500 1/min
 Tukšgaitas apgriezienu skaits: 2800 1/min
 Regulatora ierobežotā griešanās frekvence (nominālā vērtība): 10000 1/min
 Piedziņas vārpstas maks. apgriezienu skaits (griezējinstrumenta stiprinājums): 10600 1/min

20.2 Aizdedzes sistēma

Elektroniski regulējama magnētiskā aizdedze

Aizdedzes svece (ar radio traucējumu nomākšanu): NGK CMR6H,
 Elektrodo atstarpe: 0,5 mm

20.3 Degvielas sistēma

Visos stāvokļos funkcionējošs membrānas karburators ar integrētu degvielas sūknī

Degvielas tvertnes tilpums: 340 cm³ (0,34 l)

20.4 Svars

bez iepildītās degvielas, bez griezējinstrumenta un aizsarga

FS 40	4,4 kg
FS 40 C ar ErgoStart:	4,5 kg
FS 50	4,4 kg
FS 50 ar garo kātu:	4,5 kg
FS 50 C ar ErgoStart:	4,5 kg
FS 50 C ar ErgoStart un garo kātu:	4,6 kg

20.5 Izmērs

bez griēzējinstrumenta

FS 40	1450
	mm
FS 40 C ar ErgoStart:	1450
	mm
FS 50	1450
	mm
FS 50 ar garo kātu:	1650
	mm
FS 50 C ar ErgoStart:	1450
	mm
FS 50 C ar ErgoStart un garo kātu:	1650
	mm

20.6 Skaņas un vibrāciju vērtības

Lai noteiktu skaņas spiediena un vibrāciju vērtības, vienādā mērā ir nemts vērā gan tukšgaitas, gan nominālais maksimālais apgriezienu skaits.

Citrus datus par to, kā darba devējs ir izpildījis prasības, kurās ir ietvertas direktīvā par vibrāciju jām 2002/44/EK skaitāt

www.stihl.com/vib

20.6.1 Skaņas spiediena līmenis L_{peq} saskaņā ar ISO 22868

FS 40, FS 40 C:	94 dB(A)
FS 50, FS 50 C:	93 dB(A)

20.6.2 Skaņas jaudas līmenis L_w saskaņā ar ISO 22868

FS 40, FS 40 C:	107 dB(A)
FS 50, FS 50 C:	108 dB(A)

20.6.3 Vibrācijas vērtības a_{hv,eq} saskaņā ar ISO 22867

	Kreisās puses rokturis	Labās puses rokturis
FS 40, FS 40 C:	7,0 m/s ²	6,4 m/s ²
FS 50, FS 50 C:	6,0 m/s ²	5,7 m/s ²

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmeņa K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 dB(A); vibrāciju vērtību K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s².

20.7 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par atbilstību REACH Regulai (EK) Nr. 1907/2006 sk

www.stihl.com/reach

20.8 Izplūdes gāzu izmešu vērtība

ES tipa atlaujas procesa laikā izmērītā CO₂ vērtība ir dota vietnes

www.stihl.com/co2

in ražojumam atbilstošajos tehniskajos datos.

Izmērītā CO₂ vērtība ir noteikta atbilstošam motoram standartizētā pārbaudes procesā laboratorijas apstāklos, un tā nesniedz izsmelošu vai precīzu garantiju par noteikta motora jaudu.

Ar lietošanas instrukcijā aprakstīto nosacījumiem atbilstoši lietošanu un apkopi tiek izpildītas izplūdes gāzu izmešu prasības. Veicot motora izmaiņas, ekspluatācijas atlauja tiek zaudēta.

21 Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīrīšanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztic specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātas vai tehniskā ziņā līdzvērtīgas daļas. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.


STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**, kā arī pēc STIHL rezerves daļu markējuma **GT**. (uz mazām detaļām var būt attēlota tikai šī zīme).

22 Utilizācija

Informāciju par utilizēšanu var sniegt vietējā pašvaldība vai STIHL specializētais izplatītājs.

Nepareiza utilizācija var radīt veselības traucējumus un kaitējumu apkārtējai videi.



- STIHL izstrādājumus, ieskaitot iepakojumu, nogādājiet piemērotā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Neizmest sadzīves atkritumos.

23 ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids:	Trimmeris
Ražotāja zīmols:	STIHL
Tips:	FS 40
	FS 40 C
	FS 40 C-E
	FS 50
	FS 50-L
	FS 50 C
	FS 50 C-E
	FS 50 C-E L

Sērijas numurs: 4144
Darba tilpums: 27,2 cm³

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 11806-1, EN 61000-6-1, EN 55012

Lai noteiku izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes, kas paredzētas direktīvas 2000/14/EK pielikumā V, piemērojot standarta ISO 10884 prasības.

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

visiem FS 40:	107 dB(A)
visiem FS 50:	108 dB(A)

Garantētais skaņas jaudas līmenis

visiem FS 40:	109 dB(A)
visiem FS 50:	110 dB(A)

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 15.07.2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv

Dr. Jürgen Hoffmann

Produktzulassung (Ražojumu reģistrācijas) nodaļas vadītājs, regulējums



24 UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids:	Trimmeris
Ražotāja zīmols:	STIHL
Tips:	FS 40
	FS 40 C
	FS 40 C-E
	FS 50
	FS 50-L
	FS 50 C
	FS 50 C-E
	FS 50 C-E L

Sērijas numurs: 4144
Darba tilpums: 27,2 cm³

atbilst Apvienotās Karalistes regulu "The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016" un "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001" spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 11806-1, EN 61000-6-1, EN 55012

Lai noteiku izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes, kas paredzētas Apvie-

notās Karalistes regulā "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8", piemērojot standarta ISO 10884 prasības.

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

visiem FS 40:	107 dB(A)
visiem FS 50:	108 dB(A)

Garantētais skaņas jaudas līmenis

visiem FS 40:	109 dB(A)
visiem FS 50:	110 dB(A)

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 15.07.2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv



Dr. Jürgen Hoffmann

Produktzulassung (Ražojumu reģistrācijas)
nodaļas vadītājs, regulējums



www.stihl.com



0458-546-7921-E



0458-546-7921-E